DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Item	Descripción	TALLER ESPECIALIZADO DE MAQ DE OFICINA - RUBEN GUERRERO					CANARIAS S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Mantenimiento de impresoras láser Samsung (M2880/ML1665),Láser Canon (MF416DW/MF249DW)**										
1.1	Cartucho de cilindro	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	650.000	650.000	CANARIAS	Nacional	1	290.000	290.000
1.2	Rodillo de transferencia	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	380.000	380.000	CANARIAS	Nacional	1	170.000	170.000
1.3	Rodillo de recoleccion	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	260.000	260.000	CANARIAS	Nacional	1	120.000	120.000
1.4	Rodillo de Alimentacion	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	180.000	180.000	CANARIAS	Nacional	1	80.000	80.000
1.5	Unidad de fusor	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	460.000	460.000	CANARIAS	Nacional	1	210.000	210.000
1.6	Placa controladora Principal	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	720.000	720.000	CANARIAS	Nacional	1	330.000	330.000
1.7	Bandeja de documentos	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	360.000	360.000	CANARIAS	Nacional	1	130.000	130.000
1.8	Placa de Fuente de alimentacion	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	32.000	32.000	CANARIAS	Nacional	1	10.000	10.000
1.9	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	240.000	240.000	CANARIAS	Nacional	1	100.000	100.000
2	**Mantenimiento de impresoras Láser Lexmark (X264DN), Lexmark (E260dn/X364dn)**										
2.1	Cartucho de cilindro	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	560.000	560.000	CANARIAS	Nacional	1	270.000	270.000
2.2	Unidad de fusor	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	1.600.000	1.600.000	CANARIAS	Nacional	1	950.000	950.000
2.3	Placa controladora Principal	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	1.200.000	1.200.000	CANARIAS	Nacional	1	770.000	770.000
2.4	Bandeja de documentos	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	720.000	720.000	CANARIAS	Nacional	1	310.000	310.000
2.5	Placa de Fuente de alimentacion	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	420.000	420.000	CANARIAS	Nacional	1	220.000	220.000
2.6	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	190.000	190.000	CANARIAS	Nacional	1	95.000	95.000
3	**Mantenimiento de impresoras Láser Xerox (3040)**										
3.1	Cartucho de cilindro	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	980.000	980.000	CANARIAS	Nacional	1	550.000	550.000
3.2	Rodillo de Alimentacion	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	490.000	490.000	CANARIAS	Nacional	1	240.000	240.000
3.3	Placa controladora Principal	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	1.300.000	1.300.000	CANARIAS	Nacional	1	800.000	800.000
3.4	Bandeja de documentos	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	850.000	850.000	CANARIAS	Nacional	1	520.000	520.000
3.5	Placa de Fuente de alimentacion	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	670.000	670.000	CANARIAS	Nacional	1	320.000	320.000
3.6	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	190.000	190.000	CANARIAS	Nacional	1	100.000	100.000
4	**Mantenimiento de fotocpiadora Konica Minolta (Biz hub 423), Konica Minolta (Biz hub 423), XEROX (Workcenter 5230)**										
4.1	Unidad de cilindro	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	700.000	700.000	CANARIAS	Nacional	1	420.000	420.000
4.2	Rodillo de presión	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	320.000	320.000	CANARIAS	Nacional	1	110.000	110.000
4.3	Pelicula de fusor	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	480.000	480.000	CANARIAS	Nacional	1	160.000	160.000
4.4	Unidad Reveladora	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	580.000	580.000	CANARIAS	Nacional	1	220.000	220.000
4.5	Cuchilla	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	240.000	240.000	CANARIAS	Nacional	1	100.000	100.000
4.6	Rodillo magnetico	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	430.000	430.000	CANARIAS	Nacional	1	190.000	190.000
4.7	Rodillo de arrastre de papel	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	240.000	240.000	CANARIAS	Nacional	1	100.000	100.000
4.8	Brazo de union de puerta lateral	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	160.000	160.000	CANARIAS	Nacional	1	75.000	75.000
4.9	Rodillo de separación	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	180.000	180.000	CANARIAS	Nacional	1	90.000	90.000
4.10	Obturador de sensor	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	220.000	220.000	CANARIAS	Nacional	1	100.000	100.000
4.11	Guia de entrada del fusor	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	130.000	130.000	CANARIAS	Nacional	1	65.000	65.000
4.12	Guia duplex	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	210.000	210.000	CANARIAS	Nacional	1	90.000	90.000
4.13	Base del ADF	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	430.000	430.000	CANARIAS	Nacional	1	180.000	180.000
4.14	Puerta izquierda	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	240.000	240.000	CANARIAS	Nacional	1	110.000	110.000
4.15	Rodillo de alimentación	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	210.000	210.000	CANARIAS	Nacional	1	90.000	90.000
4.16	Mantenimiento preventivo y cambio de partes	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	240.000	240.000	CANARIAS	Nacional	1	120.000	120.000
5	**Mantenimiento y Reparacion de Escaner Cannon DR-M160II**										
5.1	Kit de rodillos de intercambio	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	320.000	320.000	CANARIAS	Nacional	1	130.000	130.000
5.2	Placa controladora principal	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	360.000	360.000	CANARIAS	Nacional	1	150.000	150.000
5.3	Placa controladora secundaria	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	360.000	360.000	CANARIAS	Nacional	1	150.000	150.000
5.4	Unidad de lectura	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	190.000	190.000	CANARIAS	Nacional	1	75.000	75.000
5.5	Motor de alimentacion	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	400.000	400.000	CANARIAS	Nacional	1	190.000	190.000
5.6	Motor principal	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	400.000	400.000	CANARIAS	Nacional	1	190.000	190.000
5.7	Adaptador AC	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	240.000	240.000	CANARIAS	Nacional	1	130.000	130.000
5.8	Bandeja de recoleccion	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	380.000	380.000	CANARIAS	Nacional	1	200.000	200.000
5.9	Bandeja de entrega	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	380.000	380.000	CANARIAS	Nacional	1	200.000	200.000
5.10	Mantenimiento preventivo	TALLER ESPECIALIZADO	Nacional	1	210.000	210.000	CANARIAS	Nacional	1	80.000	80.000
		PRECIO TOTAL				**20.702.000**	**PRECIO TOTAL**				**10.300.000**

Obs.: Se declaran desiertos los Ítems 3 y 17.

Unidad Operativa de Contratación
JEM