Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP N° 04/2019 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - AD REFERENDUM" - ID Llamado: 362.779

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

						N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO		ING. ALEJANDRO RECALDE MORA		ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS		ANIBA S.A.		EL HORNERO DE IGNACIO GUERRERO GARCETE	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101507-001	Reponer sifones a cajas sifonadas de rejilla de piso, de baños (ARCHIVO DINCAP 1ER. NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	10.000	20.000	60.000	120.000	10.000	20.000	11.040	22.080	12.000	24.000
2	72101507-001	Limpieza de paredes, techo y cielo raso, de restos del incendio (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	100	6.000	600.000	7.300	730.000	7.100	710.000	7.176	717.600	7.800	780.000
3	72101507-001	Desmonte de equipo de aire acondicionado de ventana y cerramiento de abertura con mampostería revocado (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	280.000	280.000	250.000	250.000	276.000	276.000	300.000	300.000
4	72101507-001	Reparación de techo con goteras, incluye limatón (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	15	65.000	975.000	75.000	1.125.000	85.200	1.278.000	83.720	1.255.800	91.000	1.365.000
5	72101507-001	Reposición de membrana en cumbrera a=0,60M(ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	5	50.000	250.000	75.000	375.000	65.800	329.000	62.560	312.800	68.000	340.000
6	72101507-001	Reposición de canilla en lavatorio, idem al existente(ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Unidad	EVENTO	4	81.000	324.000	102.000	408.000	110.000	440.000	106.444	425.776	115.700	462.800
7	72101507-001	Reparación desague de mingitorio (verificación y puesta en funcionamiento, con cambio de accesorios (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	147.200	147.200	160.000	160.000
8	72101507-001	Reparación y ajuste de mampara de aluminio con eucatex y vidrio (incluye la puerta con su cerradura y reposición del vidrio faltante) (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000	938.400	938.400	1.020.000	1.020.000
9	72101507-001	Reposición de azulejos rotos en baño de damas (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	70.000	70.000	70.000	70.000	88.500	88.500	82.800	82.800	90.000	90.000
10	72101507-001	Reposicion de piso ceramico, roto en baño damas, previo desmonte del piso deteriorado (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	3	75.000	225.000	70.000	210.000	88.900	266.700	84.916	254.748	92.300	276.900
11	72101507-001	Reparacion de reposición de piso calcáreo (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	15	60.000	900.000	65.000	975.000	78.500	1.177.500	76.360	1.145.400	83.000	1.245.000
12	72101507-001	Provis. y coloc. de puerta placa de 0,80 x2,10 con herrajes , cerraduras. (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	550.000	550.000	400.000	400.000	441.600	441.600	480.000	480.000
13	72101507-001	pinturas de paredes al látex(ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	219	20.000	4.380.000	20.000	4.380.000	20.000	4.380.000	21.620	4.734.780	22.000	4.818.000
14	72101507-001	pintura de cielorraso al látex (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	23,7	20.000	474.000	20.000	474.000	20.000	474.000	21.620	512.394	22.000	521.400
15	72101507-001	pintura de aberturas de madera al sintético (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	31,5	30.000	945.000	28.000	882.000	32.000	1.008.000	32.200	1.014.300	35.000	1.102.500
16	72101507-001	pintura de balancines metálicos al sintético (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	10,8	25.000	270.000	28.000	302.400	32.000	345.600	32.200	347.760	35.000	378.000
17	72101507-001	Cambiar tapas de inodoro (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	50.000	100.000	65.000	130.000	56.500	113.000	53.820	107.640	58.500	117.000
18	72101507-001	Provision y colocacion de cisterna alta ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	55.000	110.000	75.000	150.000	65.000	130.000	62.560	125.120	68.000	136.000
19	72101507-001	Cambio de cables y llaves de luz que alimentan a artefactos de iluminación, sector incendiado (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	8	65.000	520.000	75.000	600.000	92.000	736.000	75.440	603.520	82.000	656.000
20	72101507-001	Readecuación de artefactos de iluminacion (cambio de reactancias existentes por reactancias electronicas), con provisión de tubos fluorescentes de 1x40w (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	15	55.000	825.000	45.000	675.000	60.000	900.000	55.200	828.000	60.000	900.000
21	72101507-001	Desmonte de canaleta y caño de bajada (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	17	5.000	85.000	5.000	85.000	5.800	98.600	5.980	101.660	6.500	110.500
22	72101507-001	Provision y colocacion de canaleta de CH 24 D=40(ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	17	60.000	1.020.000	75.000	1.275.000	70.000	1.190.000	65.780	1.118.260	71.500	1.215.500
23	72101507-001	Provisión y colocación de caño de bajada de caño PVC blanco(ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	22	30.000	660.000	35.000	770.000	35.000	770.000	36.800	809.600	40.000	880.000
24	72101507-001	Desmonte de Tejas y aislación, con recuperación de tejas existente (no deterioradas), incluye caballete y techo sobre escalera (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	203	6.000	1.218.000	10.000	2.030.000	8.000	1.624.000	7.820	1.587.460	8.500	1.725.500
25	72101507-001	Provisión y colocación de membrana asfaltica con aluminio de 3,5 mm de espesor, sobre tejuelones, incluye caballete y techo sobre escalera (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)(ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	203	60.000	12.180.000	65.000	13.195.000	62.500	12.687.500	60.996	12.382.188	57.000	11.571.000
26	72101507-001	Colocación de tejas existentes y reposición de tejas rotas, incluye caballete y techo sobre escalera(ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	203	65.000	13.195.000	65.000	13.195.000	70.000	14.210.000	65.780	13.353.340	60.000	12.180.000
27	72101507-001	Desmonte de alfombra en area de recepcion(ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	30	5.000	150.000	4.000	120.000	4.200	126.000	4.784	143.520	5.200	156.000
28	72101507-001	Provision y colocacion de piso vinilico de 2mm (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	30	100.000	3.000.000	90.000	2.700.000	95.200	2.856.000	88.320	2.649.600	96.000	2.880.000
29	72101507-001	Reparación de ventilador con reposición de llave metálica de 7 velocidades(ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	190.000	380.000	200.000	400.000	198.500	397.000	191.360	382.720	208.000	416.000
30	72101507-001	Reparación de piso calcáreo (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	10	75.000	750.000	65.000	650.000	78.500	785.000	76.360	763.600	83.000	830.000
31	72101507-001	Provisión y colocación de tapa plástica p/inodoro - Baños ((ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	50.000	100.000	55.000	110.000	60.000	120.000	59.800	119.600	65.000	130.000
32	72101507-001	Provisión y colocación de cisterna alta -Baños (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Unidad	EVENTO	3	55.000	165.000	75.000	225.000	65.000	195.000	62.560	187.680	68.000	204.000
33	72101507-001	Provisión y coloc de canilla de lavatorio - Baños (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL	Unidad	EVENTO	2	90.000	180.000	105.000	210.000	110.000	220.000	101.200	202.400	110.000	220.000
34	72101507-001	pinturas de paredes al latex (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	280	20.000	5.600.000	20.000	5.600.000	20.000	5.600.000	21.620	6.053.600	23.500	6.580.000
35	72101507-001	pinturas de aberturas de madera al sintético (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	26	25.000	650.000	28.000	728.000	32.000	832.000	32.200	837.200	35.000	910.000
36	72101507-001	pinturas de cielorraso de machimbre al sintético (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	60	25.000	1.500.000	28.000	1.680.000	32.000	1.920.000	32.200	1.932.000	35.000	2.100.000

37	72101507-001	pinturas de balancines metálicos al sintético (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	23,3	30.000	699.000	28.000	652.400	32.000	745.600	32.200	750.260	35.000	815.500
38	72101507-001	limpieza de canaletas (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	46	7.000	322.000	6.500	299.000	7.800	358.800	7.774	357.604	8.450	388.700
39	72101507-001	Desmonte de alfombra de escalera de madera(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	140.000	140.000	135.000	135.000	130.000	130.000	138.000	138.000	150.000	150.000
40	72101507-001	Provisión y colocacion de piso de goma abotonado en descenso y en huellas con guardacantos, de escalera de madera (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	750.000	750.000	800.000	800.000	850.000	850.000	828.000	828.000	900.000	900.000
41	72101507-001	Pintura con sintético de escalera de madera (contrahuella y parte inferior vista(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	200.000	200.000	220.000	220.000	245.000	245.000	230.000	230.000	250.000	250.000
42	72101507-001	Asegurar machimbres del cielorraso, a la estructura (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	20	15.000	300.000	20.000	400.000	14.000	280.000	15.548	310.960	16.900	338.000
43	72101507-001	Desmonte de alfombra (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	110	5.000	550.000	4.500	495.000	4.200	462.000	4.784	526.240	5.200	572.000
44	72101507-001	Provisión y colocación de piso vinílico de 2mm(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	110	100.000	11.000.000	95.000	10.450.000	94.000	10.340.000	88.320	9.715.200	80.000	8.800.000
45	72101507-001	Pintura de paredes al agua (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	97	20.000	1.940.000	20.000	1.940.000	20.000	1.940.000	21.620	2.097.140	23.500	2.279.500
46	72101507-001	Pintura de cielorraso(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	105	20.000	2.100.000	20.000	2.100.000	20.000	2.100.000	21.620	2.270.100	23.500	2.467.500
47	72101507-001	Provisión y colocación de membrana de 3,5 mm de espesor, en la union de chapa con pared a= 1,00m (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	8,9	50.000	445.000	65.000	578.500	65.200	580.280	62.560	556.784	68.000	605.200
48	72101507-001	Provisión y colocación de membrana asfaltica con aluminio de 4 mm de espesor sobre chapa.a=1,00m (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	36	55.000	1.980.000	65.000	2.340.000	65.200	2.347.200	62.560	2.252.160	68.000	2.448.000
49	72101507-001	Readecuación de artefactos de iluminación. (cambio de reactancias existentes por reactancias electrónicas), con provisión de tubos fluorescentes de 1 x 40 W(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Unidad	EVENTO	30	50.000	1.500.000	45.000	1.350.000	55.000	1.650.000	55.200	1.656.000	60.000	1.800.000
50	72101507-001	Limpieza de canaleta embutida(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	37	7.000	259.000	6.500	240.500	7.500	277.500	7.820	289.340	8.500	314.500
51	72101507-001	REPARACIÓN DE REVOQUES (FACHADA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	600.000	600.000	780.000	780.000	700.000	700.000	736.000	736.000	800.000	800.000
52	72101507-001	Pinturas al agua de paredes(FACHADA)	Metros cuadrados	EVENTO	727	20.000	14.540.000	20.000	14.540.000	20.000	14.540.000	21.620	15.717.740	22.000	15.994.000
53	72101507-001	Pinturas al óleo de paredes (FACHADA)	Metros cuadrados	EVENTO	107	25.000	2.675.000	30.000	3.210.000	28.500	3.049.500	27.600	2.953.200	30.000	3.210.000
54	72101507-001	Pintura para aberturas de madera al sintético ((FACHADA)	Metros cuadrados	EVENTO	16	25.000	400.000	28.000	448.000	32.000	512.000	30.360	485.760	33.000	528.000
55	72101507-001	Limpieza final y retiro de escombros (FACHADA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	500.000	500.000	800.000	800.000	780.000	780.000	736.000	736.000	800.000	800.000
56	72101507-001	Limpiezas de malezas aledaño al galpón (lado izquierdo) (EX OFAT)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	300.000	300.000	350.000	350.000	380.000	380.000	368.000	368.000	400.000	400.000
57	72101507-001	Limpieza de canaleta embutida (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	30	7.000	210.000	7.500	225.000	8.500	255.000	8.740	262.200	9.500	285.000
58	72101507-001	Desmonte de canaleta embutida (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	15	15.000	225.000	16.000	240.000	16.000	240.000	18.400	276.000	20.000	300.000
59	72101507-001	Desmonte de chapa de eternit deteriorado en alero (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	15	7.000	105.000	6.500	97.500	7.500	112.500	7.820	117.300	8.500	127.500
60	72101507-001	Provision y colocacion de canaleta embutida CH24 D= 60CM (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	15	90.000	1.350.000	110.000	1.650.000	115.000	1.725.000	114.080	1.711.200	124.000	1.860.000
61	72101507-001	Cambiar viga de soporte de correa en alero, de las mismas dimensiones que la existente, de ybyrapyta (EX OFAT)	Unidad	EVENTO	2	450.000	900.000	480.000	960.000	430.000	860.000	446.200	892.400	485.000	970.000
62	72101507-001	Cambiar correa de 4,50m en alero, de las mismas dimensiones que la existente, de ybyrapyta (EX OFAT)	Unidad	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000	1.130.000	2.260.000	1.000.000	2.000.000	1.058.000	2.116.000	1.150.000	2.300.000
63	72101507-001	Refuerzo con ménsulas, para soporte de vigas en voladizo de alero. (EX OFAT)	Unidad	EVENTO	8	400.000	3.200.000	42.000	336.000	430.000	3.440.000	423.200	3.385.600	460.000	3.680.000
64	72101507-001	Provisión y colocación de chapa de eternit, idem al existente, en alero (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	15	90.000	1.350.000	95.000	1.425.000	100.000	1.500.000	96.600	1.449.000	105.000	1.575.000
65	72101507-001	Provisión y colocación de chapa lisa para cobertura de unión de chapa eternit con mampostería (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	6,8	30.000	204.000	32.000	217.600	32.500	221.000	32.200	218.960	35.000	238.000
66	72101507-001	Colocación de membrana asfaltica de 3,5 mm en techo inclinado, union de chapa con mamposteria de elevación (parapeto superior) a= 60cm (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	27,5	55.000	1.512.500	65.000	1.787.500	65.000	1.787.500	62.560	1.720.400	68.000	1.870.000
67	72101507-001	Reposición de canaleta de las mismas caracterizticas que la existente, ch 24, con soportes reforzados, previo desmonte del existente (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	30	60.000	1.800.000	68.000	2.040.000	78.500	2.355.000	77.280	2.318.400	84.000	2.520.000
68	72101507-001	Escalera para el acceso al sector de depósito de 1,00m de ancho, de mampostería revocado. (EX OFAT)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	900.000	900.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.012.000	1.012.000	1.100.000	1.100.000
69	72101507-001	Repintado de paredes internas a la cal con fijador en los sectores que cuenten con humedad (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	300	10.000	3.000.000	8.000	2.400.000	8.500	2.550.000	9.200	2.760.000	10.000	3.000.000
70	72101507-001	Pintura exterior a la cal con fijador (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	130	10.000	1.300.000	8.000	1.040.000	8.500	1.105.000	9.200	1.196.000	10.000	1.300.000
71	72101507-001	correas de madera interior (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	300	25.000	7.500.000	28.000	8.400.000	30.000	9.000.000	31.280	9.384.000	30.000	9.000.000
72	72101507-001	maderamen en alero al sintético (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	36	25.000	900.000	28.000	1.008.000	32.000	1.152.000	31.280	1.126.080	34.000	1.224.000
73	72101507-001	canaletas y bajadas (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	60	45.000	2.700.000	22.000	1.320.000	20.000	1.200.000	23.000	1.380.000	25.000	1.500.000
74	72101507-001	Limpieza Final (EX OFAT)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	500.000	500.000	800.000	800.000	780.000	780.000	736.000	736.000	800.000	800.000
					PRECIO TOTAL		124.347.500		125.944.400		131.328.280		131.954.174		134.791.500

LIC. SERGIO MANUEL SUAREZ
Representante del SBPC-DINCAP-MAG

Econ. JODY CENTURION
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Contratación del MAG

ACTA DE APERTURA 21/2019

CONTRATACION DIRECTA DINCAP N° 04/2019
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - AD REFERENDUM"
ID Nº 362.779

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de Setiembre del año 2019, siendo las 10:10 horas, en la Oficina de la Sub Unidad Operativa de Contratación (Sub UOC.) de la DINCAP, sito en la calle Nuestra Señora del Carmen Nº 505 y Soldado Desconocido, Barrio Manora, Primer Bloque Planta Baja, **Lic. SERGIO MANUEL SUAREZ;** en representación de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP, procede a la recepción de sobres referente al Llamado de referencia, en el marco de la DIRECCION NACIONAL DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (DINCAP), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).-

Se informa de las empresas que fueron cursadas las invitaciones para participar del presente llamado: **INTEC INGENIERIA SAE; ARQ. CELSO MORENO; ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ; NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ; ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS; ING. ANTONIO CABRERA.** El llamado también fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas **(DNCP).-**

Se procede a la apertura del sobre de ofertas y seguidamente a la verificación preliminar y meramente cuantitativa de los documentos presentados por los Oferentes, sin entrar en un análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.-

N°	Oferentes	Formulario de Oferta	Monto de la Oferta	Garantía de Mantenimiento de oferta	Poder de Representante (Persona Jurídica)	Fotocopia de Cedula del Firmante (Persona Física)	Declaración Jurada Art. 40	Constancia SIPE	Folio N°
1	ANIBA S.A.	Presenta	131.954.174.-	7.000.000.-	SIPE	No Aplica	SIPE	1566538	14
2	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	Presenta	125.944.400.-	7.500.000.-	No Aplica	SIPE	SIPE	1566594	15
3	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO	Presenta	124.347.500.-	8.000.000.-	No Aplica	SIPE	Vencido	1566490	95
4	EL HORNERO DE IGNACIO GUERRERO GARCETE	Presenta	134.791.500.-	7.000.000.-	No Aplica	Presenta	No presenta	-	32
5	ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS	Presenta	131.328.280.-	7.000.000.-	No Aplica	SIPE	Presenta	1566405	31

OBSERVACIONES:

La firma **EL HORNERO DE IGNACIO GUERRERO GARCETE** deja constancia:

- La firma **N&F INGENIERIA de Yannina Notario** en su oferta no se visualiza el Certificado de Origen Nacional.

Siendo las 11:00 horas, se da por finalizado el presente acto de apertura, con la suscripción del acta por todos los presentes, previa lectura y ratificación de su contenido en 2 (dos) copias de un mismo tenor.-

Rodrigo Ignacio Degas
ANIBA S.A

4200401

EL HORNERO
de Ignacio Guerrero Garcete
Ruc: 910701 - 0
Cnel. Oviedo - Py.

Lic. SERGIO MANUEL SUAREZ
Representante Sub UOC – DINCAP-MAG

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Mokomondeha
Ministerio de: AGRICULTURA Y GANADERÍA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Contratación Directa DINCAP N° 04/2019 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - AD REFERENDUM" - ID Llamado: 362.779

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

					N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO		
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72101507-001	Reponer sifones a cajas sifonadas de rejilla de piso, de baños (ARCHIVO DINCAP 1ER. NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	10.000	20.000
2	72101507-001	Limpieza de paredes, techo y cielo raso, de restos del incendio (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	100	6.000	600.000
3	72101507-001	Desmonte de equipo de aire acondicionado de ventana y cerramiento de abertura con mampostería revocado (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
4	72101507-001	Reparación de techo con goteras, incluye limatón (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	15	65.000	975.000
5	72101507-001	Reposición de membrana en cumbrera a=0,60M(ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	5	50.000	250.000
6	72101507-001	Reposición de canilla en lavatorio, idem al existente(ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Unidad	EVENTO	4	81.000	324.000
7	72101507-001	Reparación desague de mingitorio (verificación y puesta en funcionamiento, con cambio de accesorios (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
8	72101507-001	Reparación y ajuste de mampara de aluminio con eucatex y vidrio (incluye la puerta con su cerradura y reposición del vidrio faltante) (ARCHIVO DINCAP - 2DO NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	900.000	900.000
9	72101507-001	Reposición de azulejos rotos en baño de damas (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	70.000	70.000
10	72101507-001	Reposicion de piso ceramico, roto en baño damas, previo desmonte del piso deteriorado (ARCHIVO DINCAP-2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	3	75.000	225.000
11	72101507-001	Reparacion de reposición de piso calcáreo (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	15	60.000	900.000
12	72101507-001	Provis. y coloc. de puerta placa de 0,80 x2,10 con herrajes , cerraduras. (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
13	72101507-001	pinturas de paredes al látex(ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	219	20.000	4.380.000
14	72101507-001	pintura de cielorraso al látex (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	23,7	20.000	474.000
15	72101507-001	pintura de aberturas de madera al sintético (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	31,5	30.000	945.000

16	72101507-001	pintura de balancines metálicos al sintético (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	10,8	25.000	270.000
17	72101507-001	Cambiar tapas de inodoro (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	50.000	100.000
18	72101507-001	Provision y colocacion de cisterna alta ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	55.000	110.000
19	72101507-001	Cambio de cables y llaves de luz que alimentan a artefactos de iluminación, sector incendiado (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	8	65.000	520.000
20	72101507-001	Readecuación de artefactos de iluminacion (cambio de reactancias existentes por reactancias electronicas), con provisión de tubos fluorescentes de 1x40w (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Unidad	EVENTO	15	55.000	825.000
21	72101507-001	Desmonte de canaleta y caño de bajada (ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	17	5.000	85.000
22	72101507-001	Provision y colocacion de canaleta de CH 24 D=40(ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	17	60.000	1.020.000
23	72101507-001	Provisión y colocación de caño de bajada de caño PVC blanco(ARCHIVO DINCAP- 2DO.NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	22	30.000	660.000
24	72101507-001	Desmonte de Tejas y aislación, con recuperación de tejas existente (no deterioradas), incluye caballete y techo sobre escalera (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	203	6.000	1.218.000
25	72101507-001	Provisión y colocación de membrana asfaltica con aluminio de 3,5 mm de espesor, sobre tejuelones, incluye caballete y techo sobre escalera (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)(ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	203	60.000	12.180.000
26	72101507-001	Colocación de tejas existentes y reposición de tejas rotas, incluye caballete y techo sobre escalera(ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	203	65.000	13.195.000
27	72101507-001	Desmonte de alfombra en area de recepcion(ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	30	5.000	150.000
28	72101507-001	Provision y colocacion de piso vinilico de 2mm (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	30	100.000	3.000.000
29	72101507-001	Reparación de ventilador con reposición de llave metálica de 7 velocidades(ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	190.000	380.000
30	72101507-001	Reparación de piso calcáreo (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	10	75.000	750.000
31	72101507-001	Provisión y colocación de tapa plástica p/inodoro - Baños ((ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Unidad	EVENTO	2	50.000	100.000
32	72101507-001	Provisión y colocación de cisterna alta -Baños (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Unidad	EVENTO	3	55.000	165.000
33	72101507-001	Provsión y coloc de canilla de lavatorio - Baños (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL	Unidad	EVENTO	2	90.000	180.000
34	72101507-001	pinturas de paredes al latex (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	280	20.000	5.600.000
35	72101507-001	pinturas de aberturas de madera al sintético (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	26	25.000	650.000
36	72101507-001	pinturas de cielorraso de machimbre al sintético (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	60	25.000	1.500.000
37	72101507-001	pinturas de balancines metálicos al sintético (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	23,3	30.000	699.000
38	72101507-001	limpieza de canaletas (ARCHIVO DINCAP - 3ER NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	46	7.000	322.000
39	72101507-001	Desmonte de alfombra de escalera de madera(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	140.000	140.000
40	72101507-001	Provisión y colocacion de piso de goma abotonado en descanso y en huellas con guardacantos, de escalera de madera (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	750.000	750.000
41	72101507-001	Pintura con sintético de escalera de madera (contrahuella y parte inferior vista(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	200.000	200.000

42	72101507-001	Asegurar machimbres del cielorraso, a la estructura (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	20	15.000	300.000
43	72101507-001	Desmonte de alfombra (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	110	5.000	550.000
44	72101507-001	Provisión y colocación de piso vinílico de 2mm(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	110	100.000	11.000.000
45	72101507-001	Pintura de paredes al agua (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	97	20.000	1.940.000
46	72101507-001	Pintura de cielorraso(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	105	20.000	2.100.000
47	72101507-001	Provisión y colocación de membrana de 3,5 mm de espesor, en la union de chapa con pared a= 1,00m (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	8,9	50.000	445.000
48	72101507-001	Provisión y colocación de membrana asfaltica con aluminio de 4 mm de espesor sobre chapa.a=1,00m (ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metros cuadrados	EVENTO	36	55.000	1.980.000
49	72101507-001	Readecuación de artefactos de iluminación. (cambio de reactancias existentes por reactancias electrónicas), con provisión de tubos fluorescentes de 1 x 40 W(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Unidad	EVENTO	30	50.000	1.500.000
50	72101507-001	Limpieza de canaleta embutida(ARCHIVO DINCAP - 4TO. NIVEL)	Metro lineal	EVENTO	37	7.000	259.000
51	72101507-001	REPARACIÓN DE REVOQUES (FACHADA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	600.000	600.000
52	72101507-001	Pinturas al agua de paredes(FACHADA)	Metros cuadrados	EVENTO	727	20.000	14.540.000
53	72101507-001	Pinturas al óleo de paredes (FACHADA)	Metros cuadrados	EVENTO	107	25.000	2.675.000
54	72101507-001	Pintura para aberturas de madera al sintético ((FACHADA)	Metros cuadrados	EVENTO	16	25.000	400.000
55	72101507-001	Limpieza final y retiro de escombros (FACHADA)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	500.000	500.000
56	72101507-001	Limpiezas de malezas aledaño al galpón (lado izquierdo) (EX OFAT)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	300.000	300.000
57	72101507-001	Limpieza de canaleta embutida (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	30	7.000	210.000
58	72101507-001	Desmonte de canaleta embutida (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	15	15.000	225.000
59	72101507-001	Desmonte de chapa de eternit deteriorado en alero (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	15	7.000	105.000
60	72101507-001	Provision y colocacion de canaleta embutida CH24 D= 60CM (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	15	90.000	1.350.000
61	72101507-001	Cambiar viga de soporte de correa en alero, de las mismas dimensiones que la existente, de ybyrapyta (EX OFAT)	Unidad	EVENTO	2	450.000	900.000
62	72101507-001	Cambiar correa de 4,50m en alero, de las mismas dimensiones que la existente, de ybyrapyta (EX OFAT)	Unidad	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000
63	72101507-001	Refuerzo con ménsulas, para soporte de vigas en voladizo de alero. (EX OFAT)	Unidad	EVENTO	8	400.000	3.200.000
64	72101507-001	Provisión y colocación de chapa de eternit, idem al existente, en alero (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	15	90.000	1.350.000
65	72101507-001	Provisión y colocación de chapa lisa para cobertura de unión de chapa eternit con mampostería (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	6,8	30.000	204.000

66	72101507-001	Colocación de membrana asfaltica de 3,5 mm en techo inclinado, union de chapa con mampostería de elevación (parapeto superior) a= 60cm (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	27,5	55.000	1.512.500
67	72101507-001	Reposición de canaleta de las mismas caracterizticas que la existente, ch 24, con soportes reforzados, previo desmonte del existente (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	30	60.000	1.800.000
68	72101507-001	Escalera para el acceso al sector de depósito de 1,00m de ancho, de mampostería revocado. (EX OFAT)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	900.000	900.000
69	72101507-001	Repintado de paredes internas a la cal con fijador en los sectores que cuenten con humedad (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	300	10.000	3.000.000
70	72101507-001	Pintura exterior a la cal con fijador (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	130	10.000	1.300.000
71	72101507-001	correas de madera interior (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	300	25.000	7.500.000
72	72101507-001	maderamen en alero al sintético (EX OFAT)	Metros cuadrados	EVENTO	36	25.000	900.000
73	72101507-001	canaletas y bajadas (EX OFAT)	Metro lineal	EVENTO	60	45.000	2.700.000
74	72101507-001	Limpieza Final (EX OFAT)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	500.000	500.000
	PRECIO TOTAL:	***Ciento veinticuatro millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos.-***					**124.347.500**

Lic. SERGIO MANUEL SUAREZ
Representante de la SUOO-DINCAP-MAG

Econ. RODY CENTURIÓN
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

Abog. JUAN EDUARDO ORTIZ
Representante de la Asesoría Legal de la Dirección de Contratación del MAG