COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
JEFATURA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

UA - 314 BRIGADA LOGISTICA

				TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA				MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L				HECTOR FOT SERVICIO TECNICO				I.G.C. S.R.L.			
Item	Cant.	Codigo Catalogo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP AL-1642CS. incluye cambio del modulo de copiado rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit fusor, y suministro de toner. Para el Departamento de Administracion y Finanzas	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	NACIONAL	1.100.000	2.200.000	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L	NACIONAL	1.000.000	2.000.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	650.000	1.300.000	I.G.C S.R.L.	NACIONAL	375.000	750.000
2	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora CANON IR 1024, incluye cambio del modulo de copiado y kit fusor, y suministro de toner. Para el Departamento de Administracion y Finanzas.	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	NACIONAL	1.100.000	2.200.000	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L	NACIONAL	700.000	1.400.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	850.000	1.700.000	I.G.C. S.R.L.	NACIONAL	635.000	1.270.000
3	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora CANON IR 1024. incluye cambio del modulo de copiado y kit fusor, y suministro de toner	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	NACIONAL	1.100.000	2.200.000	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L	NACIONAL	1.400.000	2.800.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	850.000	1.700.000	I.G.C. S.R.L.	NACIONAL	635.000	1.270.000
4	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora CANON IR 2000. incluye sustitución del modulo de copiado rodillo de carga, rodillo de arrastre, y kit fusor, engranajes, etc. suministro de toner. Para la Dirección Servicio de Trasporte Terrestre.	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	NACIONAL	1.300.000	2.600.000	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L	NACIONAL	1.540.000	3.080.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	850.000	1.700.000	I.G.C. S.R.L.	NACIONAL	635.000	1.270.000

5	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, incluye cambio del modulo de copiado rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit fusor, y suministro de toner Para la Direccion de Personal G-i	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	NACIONAL	1.100.000	2.200.000	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L	NACIONAL	1.000.000	2.000.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	650.000	1.300.000	I.G.C S.R.L.	NACIONAL	375.000	750.000
6	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora LANIER 6713, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, cuchilla, seal , revelador, collares, rodillos, dos clucht de registro, rodillo fusor, infe y sup, felpa, uñas, engranajes. Suministro de toner. Para GAAB.	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	NACIONAL	850.000	1.700.000	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L	NACIONAL	700.000	1.400.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	650.000	1.300.000	I.G.C. S.R.L.	NACIONAL	400.000	800.000
7	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, incluye cambio del modulo de copiado rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit fusor, y suministro de toner. Para la de la Dirección Servicio de Intendencia.	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	NACIONAL	1.100.000	2.200.000	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L	NACIONAL	1.000.000	2.000.000	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO	NACIONAL	650.000	1.300.000	I.G.C. S.R.L.	NACIONAL	375.000	750.000
TOTAL							**15.300.000**				**14.680.000**				**10.300.000**				**6.860.000**

				INSURSEV				SERVITEK			
Item	Cant.	Codigo Catalogo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, incluye cambio del modulo de copiado rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit fusor, y suministro de toner. Para el Departamento de Administracion y Finanzas.	INSURSEV	NACIONAL	1.650.000	3.300.000	SERVITEK	NACIONAL	220.000	440.000
2	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora CANON IR 1024, incluye cambio del modulo de copiado y kit fusor. y suministrn de toner. Para el Departamento de Administracion y Finanzas.	INSURSEV	NACIONAL	1.500.000	3.000.000	SERVITEK	NACIONAL	360.000	720.000
3	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora CANON IR 1024, incluye cambio del modulo de copiado y kit fusor, y suministro de toner. Para la Seccion Copiado del Cuartel General	INSURSEV	NACIONAL	1.500.000	3.000.000	SERVITEK	NACIONAL	360.000	720.000
4	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora CANON IR 2000, incluye sustitucińn del modulo de copiado rodilln de carga, rodillo de arrastre, y kit fusor, engranajes, etc. suministro de toner. Para la Direccion Servicio de Trasporte Terrestre.	INSURSEV	NACIONAL	150.000	300.000	SERVITEK	NACIONAL	360.000	720.000
5	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, incluye cambio del modulo de copiadn rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit fusor, y suministro de toner. Para la Direccion de Personal G-1.	INSURSEV	NACIONAL	1.650.000	3.300.000	SERVITEK	NACIONAL	220.000	440.000

6	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora LANIER 6713, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, cuchilla, seal , revelador, collares, rodillos, dos clucht de registro, rodillo fusor, infe y sup, felpa, uñas, engranajes. Suministro de toner Para GAAB.	INSURSEV	NACIONAL	1.550.000	3.100.000	SERVITEK	NACIONAL	100.000	200.000
7	2	81141804-001	Mantenimiento y reparación general de fotocopiadora SHARP AL-1642CS, incluye cambio del modulo de copiado rodillo de carga, rodillo de arrastre, kit fusor, y suministro de toner. Para la de la Dirección Servicio de Intendencia.	INSURSEV	NACIONAL	1.650.000	3.300.000	SERVITEK	NACIONAL	220.000	440.000
TOTAL							19.300.000				3.680.000

MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
S 1° TEC - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
STTE JM - ASESOR JURIDICO

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
STTE AVL - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

EBER GAMARRA BRITEZ
TTE AVL - PRESIDENTE COMITÉ EVALUACION

CARLOS VIRGILIO MENDOZA YSMAEL
CNEL DEM CMDTE DE LA BRIG LOG