CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 27/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO".

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Puertas de vidrio templado, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 100.000.000 Máximo: 200.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						INTERPRO de Juan Carlos Zuccolillo Galli		LLAVEPAR de Ramón Alberto Veron Fornerón	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.
1	72102602-001	ITEM Nº 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1				
1.1		Regulación y ajuste del cierre hidráulico o frenos hidráulicos de las aberturas existentes.	Unidad	EVENTO	1	105.600	105.600	108.773	108.773
1.2		Ajuste de las aberturas de vidrio existentes, de modo a que realicen un adecuado proceso de cierre.	Unidad	EVENTO	1	101.250	101.250	104.375	104.375
1.3		Alineación de caída de puertas, regulando las sujeciones de las mismas y nivelándolas.	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500	143.050	143.050
1.4		Ajuste de seguro de puertas (cerradura inferior con llave y tranca superior).	Unidad	EVENTO	1	123.750	123.750	126.125	126.125
1.5		Ajuste y fijación de los cristales templados.	Unidad	EVENTO	1	109.500	109.500	112.716	112.716
1.6		Ajuste de los tornillos de sujeción.	Unidad	EVENTO	1	68.400	68.400	71.160	71.160
1.7		Regulación de bisagras de aberturas.	Costo por Mil	EVENTO	1	88.500	88.500	90.483	90.483
2	72102602-001	ITEM Nº 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1				
2.1		Cambio de los herrajes existentes.	Unidad	EVENTO	1	472.500	472.500	474.750	474.750
2.2		Cambio del cierre hidráulico o frenos hidráulicos de las aberturas existentes siempre que tales piezas ya sea por desgaste o rotura no cumplan con su función específica o al reemplazo y carga de fluidos para lubricación.	Unidad	EVENTO	1	903.000	903.000	894.866	894.866
2.3		Reposición de los manijones exterior e interior de las puertas.	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000	284.166	284.166
2.4		Reposición de la carpintería metálica cuando se constate daños en las mismas, que impidan el buen funcionamiento o aspecto de la abertura en general.	Unidad	EVENTO	1	715.500	715.500	720.450	720.450
2.5		Colocación de vidrio templado.	Unidad	EVENTO	1	819.000	819.000	825.100	825.100
2.6		Colocación de Zócalo Superior.	Unidad	EVENTO	1	268.500	268.500	267.483	267.483
2.7		Colocación de Zócalo Inferior.	Unidad	EVENTO	1	268.500	268.500	269.483	269.483
2.8		Colocación de Frenos de Piso.	Unidad	EVENTO	1	888.000	888.000	893.866	893.866
2.9		Colocación de Freno aéreo	Unidad	EVENTO	1	519.000	519.000	520.766	520.766
2.10		Colocación de Pasadores.	Unidad	EVENTO	1	123.900	123.900	121.888	121.888
2.11		Colocación de Cerraduras.	Unidad	EVENTO	1	309.001	309.001	309.433	309.433
2.12		Colocación de bisagras.	Unidad	EVENTO	1	285.000	285.000	283.166	283.166
2.13		Colocación de manijones circulares de madera.	Unidad	EVENTO	1	132.900	132.900	131.376	131.376
2.14		Colocación de manijones tipo H con aleación en aluminio de 60cm para vidrio templado.	Unidad	EVENTO	1	363.000	363.000	364.033	364.033
2.15		Colocación de manijones tipo H con aleación en aluminio de 100cm para vidrio templado.	Unidad	EVENTO	1	451.500	451.500	453.516	453.516
2.16		Colocación de cerradura adicional de puertas de vidrio templado.	Unidad	EVENTO	1	459.000	459.000	461.100	461.100
2.17		Colocación de barra antipánico	Unidad	EVENTO	1	1.044.000	1.044.000	1.053.600	1.053.600
2.18		Provisión bujes (color a elección)	Unidad	EVENTO	1	171.000	171.000	169.900	169.900
2.19		Provisión de perfiles de aluminio (color a elección)	Unidad	EVENTO	1	247.500	247.500	247.250	247.250
2.20		Provisión de cerradura pico de loro (color a elección)	Unidad	EVENTO	1	347.250	347.250	348.108	348.108
2.21		Provisión de cerradura de seguridad (color a elección)	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500	338.250	338.250
2.22		Provisión de freno hidráulico de piso de 500.000 ciclos, peso máximo: 120 kg, ajuste de velocidad y fuerza 1-4 (color a elección)	Unidad	EVENTO	1	1.131.648	1.131.648	1.139.566	1.139.566
2.23		Provisión de freno aéreo, 3 fuerzas en un solo producto (80cm a 110cm), color a elección, de fácil instalación, sin recorte en vidrio	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000	524.800	524.800
2.24		Provisión de barra antipánico para puertas de vidrio templado con ancho hasta 1200 mm y altura de hasta 2500 mm, de fácil instalación	Unidad	EVENTO	1	1.044.000	1.044.000	1.052.600	1.052.600
2.25		Provisión de tornillos de sujeción para las puertas	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000	151.700	151.700
2.26		Provisión de zócalo inferior para freno, de fácil instalación, armazón de acero inoxidable interior de aluminio	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000	260.900	260.900
2.27		Provisión de zócalo superior para freno, de fácil instalación, armazón de acero inoxidable interior de aluminio	Unidad	EVENTO	1	280.500	280.500	278.616	278.616
2.28		Provisión de pasadores para puerta de vidrio templado, color a elección	Unidad	EVENTO	1	126.900	126.900	123.310	123.310
2.29		Provisión de manijones circulares de madera.	Unidad	EVENTO	1	120.900	120.900	117.243	117.243
2.30		Provisión de manijones tipo H con aleación en aluminio de 60cm.	Unidad	EVENTO	1	363.000	363.000	362.033	362.033
		Precio Total					14.149.999		14.200.000

EDUARDO E. AYALA MARTINEZ
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

DAISY D. DUARTE SACHELARIDI
Encargada de División
Evaluación de Ofertas
Subgerencia de Evaluación de Ofertas

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Subgerente
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas