DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 137
Tel/Fax: (595 21) 224.051
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Email: licitaciones@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

(Resolución Nº 293/2010 del 12/04/10)

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº 03/10

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2010

"PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP, MDN Y AIG"

25 de mayo de 2010

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL Unidad Operativa de Contratación Dpto. de Licitaciones (DINAC)

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION Nº 03/2010

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2010

"PARA EL MANTENIMINTO DE ASCENSORES DEL AISP, MDN Y AIG"

Asunción, 25 de mayo de 2010

1. ANTECEDENTES

Informe Presupuestario de la DINAC

El Dpto. de Presupuesto informa mediante Nota CDP Nº 29/**2010**, de fecha 30/03/2010, en el cual se detalla la disponibilidad del rubro a ser afectado en esta Licitación.

Dictamen Jurídico

La Asesoría Jurídica emitió el Dictamen Nº **294/2010**, de fecha 16 de marzo de 2010, a través del cual menciona que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas, y a la vez recomienda remitir al Señor Presidente para su aprobación correspondiente.

Aprobación del PBC

El Pliego de Bases y Condiciones fue aprobado por la Presidencia de la DINAC a través de la Resolución Nº 292/**2010**, de fecha 12 de abril de 2010.

Comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

En fecha 21/04/2010, fue elevada vía Web (1) una copia del Pliego de Bases y Condiciones, el Formulario de Llamado y la Certificación Presupuestaria a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para el proceso correspondiente.

Empresas que fueron invitadas

La invitación a los oferentes fue realizada a partir de la fecha 29/04/2010 a través de las Notas P/DINAC Nº **650, 651, 652, 653, 654/2010** y fueron remitidas a las siguientes empresas: , **ELIMEC S.R.L CENTURION INGENIERIA, ELEVAPAR, INELEC S.A., HOLLER INGENIERIA S.R.L**, respectivamente.

Junta de Aclaraciones

A través de la Resolución Nº **293**/2010 de fecha 12/04/2010 fue integrada la Junta de Aclaraciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, compuesta de la siguiente manera:

JUNTA DE ACLARACIONES

- Lic. Carlos Javier León Re - Coordinador de la U.O.C. (Coord. de la Junta).
- Lic. Julio Cesar Cortazar - Gerente Administrativo- SDAF
- Abg. Roberto González - Asesor Jurídico
- Abg. David Urquhart - Jefe Dpto. de Licitaciones

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

- Lic. Julio Cesar Cortazar - Gerente Administrativo- SDAF (Coord. del C.E.O)
- Abg. Roberto González - Asesor Jurídico
- Abg. David Urquhart - Jefe Dpto. de Licitaciones

Roberto C. González Romero
Abogado
Matrícula Nº 12.5[illegible]

2. APERTURA DE SOBRES

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 14/05/2010, a las 08:30 hs., en presencia de los representantes de la DINAC y el Representante de la firma: **HOLLER INGENIERIA S.R.L**, que fue la firma que presento sus documentaciones en el sitio y hora indicado.

El monto de la oferta presentada se detalla a continuación:

- HOLLER INGENIERIA S.R.L. **Oferta Parcial Gs. 115.326.204 (IVA incluido).**

3. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

3.1. Documentación Legal

Según Nota UOC/DL N° **223/2010**, de fecha 14 de mayo de 2010, se solicitó a la Asesoría Jurídica el análisis de la carpeta que contiene los recaudos legales y oferta económica, de la firma participante, y el dictamen correspondiente.

La Asesoría Jurídica emitió el Dictamen **N° 556/2010**, de fecha **17/05/10**, en el cual menciona entre otros:

Que, la Asesoría Jurídica, una vez verificada las documentaciones presentadas por la firma **HOLLER INGENIERIA S.R.L**, remite los recaudos legales, no dejando ninguna observación, a los efectos de proseguir con el proceso de Adjudicación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 27° y 28° de la Ley 2051/03 y su reglamentación respectiva.

3.2. Situación Financiera

Según Nota UOC/DL N° 221/**2010**, de fecha 14/05/10 se solicitó a la Gerencia Financiera el análisis económico y financiero de la empresa participante.

Que por providencia, de fecha 20/05/10, la Gerencia Financiera remite los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los 3 últimos ejercicios:

HOLLER INGENIERIA S.R.L:

- Liquidez: 3,09 **Cumple.**
- Endeudamiento: 0,35 **Cumple.**
- Rentabilidad: 95,37 **Cumple.**

3.3. Experiencia y Capacidad de Servicio

La empresa **HOLLER INGENIERIA S.R.L** cumple plenamente con lo solicitado, en este ítem del Pliego de Bases y Condiciones.

4. Informe Técnico:

Por Nota UOC/DL N° **222/2010**, de fecha **14/05/2010**, se remitió la carpeta de la empresa **HOLLER INGENIERIA S.R.L**, al Lic. Julio Cesar Cortazar - **Coordinador del Comité de Evaluación de Ofertas** a fin de solicitarle el Análisis y Dictamen Técnico correspondiente.

Según Providencia, de fecha **14/05/2010**, el Coordinador del Comité informa que la firma **HOLLER INGENIERIA S.R.L**, cumple con las condiciones técnicas requeridas en el referido llamado.

Roberto C. González Ro
Abogado
Matrícula N° 12 4

5. Análisis y Evaluación Final

Se hace la siguiente corrección correspondiente a la suma total de los **LOTES 1 y 2**, conforme a la **Sección I. Instrucciones a los Oferentes, Apartado 29. Diferencias, errores y omisiones. Ítem 29.3 Inc. a)**

Holler Ingeniería S.R.L	LOTE 1	LOTE2
Precio total Carta Oferta	Gs 75.179.147	Gs 40.147.057
Precio total corregido	Gs 75.179.125	Gs 40.147.043
Diferencia por LOTE	Gs - 22	Gs - 14

Quedando para el;

LOTE 1	LOTE 2
Gs 75.179.125	Gs 40.147.043

Así mismo cumplidos con todos los trámites pertinentes de evaluación, y la Empresa **HOLLER INGENIERIA S.R.L**, cumple con todas las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas, como así también está calificada y con la capacidad necesaria para ejecutar el Contrato.

CRITERIOS DE EVALUACION SECCION III- PBC	Holler Ingeniería S.R.L
1) Documentación Legal	CUMPLE
2) Situación Financiera	CUMPLE
3) Experiencia y capacidad técnica	CUMPLE
4) Oferta mas conveniente	CUMPLE

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Comité de Evaluación de Ofertas, conformado según **Resolución Nº 293/2010**, de fecha 12/04/2010, habiendo hecho el análisis correspondiente en concordancia con lo establecido en el **Art 63º del Decreto Nro. 21.909/2.003 "QUE REGLAMENTA LA LEY DE CONTRATACIONES PÙBLICAS"**, y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, eleva a consideración de la máxima autoridad lo siguiente:

- Adjudicar el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2010 "PARA EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AISP, MDN Y AIG"**, a la empresa: **HOLLER INGENIERIA S.R.L, PARA LOS LOTES 1 Y 2, POR UN MONTO MAXIMO DE GS. 134.800.000 (GUARANÍES CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO, Y UN MONTO MINIMO DE GS. 67.400.000 (GUARANIES SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2010 LA SUMA DE GS. 118.599.991 (GUARANIES CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO) IVA INCLUIDO, Y AL EJERCICIO 2011 LA SUMA DE GS. 16.200.009 (GUARANIES DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL NUEVE) IVA INCLUIDO**, conforme al ANEXO B-02-09 CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO, que forma parte del presente informe.

- Declarar desierto el **LOTE 3** correspondiente al **Aeropuerto Internacional Guaraní**, conforme a lo dispuesto en el Art. 30 inc. a) de la Ley 2051/03 "...que no se hubiera presentado oferta alguna", y se recomienda realizar las diligencias para la contratación de los servicios declarados desiertos, en la modalidad que corresponda, conforme al ANEXO B-02-09 CUADRO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS, que forma parte del presente informe.

Se adjuntan los antecedentes de la presente Licitación.

Atentamente.

Abog. Roberto González
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

Abog. David Urquhart
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

Lic. Julio Cesar Cortazar
Coord. Del Comité de Evaluación
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO B 02-09

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL Unidad Operativa de Contratación Dpto. de Licitaciones (DINAC)

Cuadro de Precios Unitarios Adjudicados

Adjudicado: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

LCO 02/2010
ID: 198.393

LOTE 1- Ministerio de Defensa Nacional

1	2	3	4	5	6	7
Item	*Código de*	*Descripción del Bien*	*Cantidad*	*U.M*	*Precio unitario*	*Precio Total*
1	7210156-001	Cambio de cabo de acero	1	Unidad	69.575	69.575
2	7210156-001	Cambio de cabo de acero de los reguladores (paracaidas)	1	Unidad	69.575	69.575
3	7210156-001	Reparación de hoja de puerta	1	Unidad	1.624.260	1.624.260
4	7210156-001	Cambio de carretilla de puerta	1	Unidad	653.315	653.315
5	7210156-001	Rectificación de motor de máquina corona y sinfin	1	Unidad	12.178.500	12.178.500
6	7210156-001	Cambio de buje para brazo de puerta	1	Unidad	165.600	165.600
7	7210156-001	Rectificación de polea de regulador (paracaidas)	1	Unidad	894.470	894.470
8	7210156-001	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	1	Unidad	692.875	692.875
9	7210156-001	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	1	Unidad	516.810	516.810
10	7210156-001	Cambio de buje especial para operador de puertas	1	Unidad	63.480	63.480
11	7210156-001	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	1	Unidad	317.400	317.400
12	7210156-001	Cambio de rulemanes de motor excitatriz	1	Unidad	952.200	952.200
13	7210156-001	Cambio de rulemanes de motor de máquina	1	Unidad	1.190.250	1.190.250
14	7210156-001	Rectificación de poleas de máquinas	1	Unidad	3.323.500	3.323.500
15	7210156-001	Rectificación de poleas de desvio	1	Unidad	2.656.500	2.656.500
16	7210156-001	Cambio de carbones de motor generador MG21	1	Unidad	184.288	184.288
17	7210156-001	Cambio de carbones de motor excitatriz	1	Unidad	184.288	184.288
18	7210156-001	Cambio de carbones de motor de máquinas	1	Unidad	184.288	184.288
19	7210156-001	Cambio de contactos de contactores cobre grafitado (tablero de comando)	1	Unidad	198.375	198.375
20	7210156-001	Cambio de bobinas (DC3303G003) de tablero de comando y selector	1	Unidad	642.275	642.275
21	7210156-001	Cambio de relay de tablero de comando y selector	1	Unidad	1.391.500	1.391.500
22	7210156-001	Cambio de guiadores plásticos de cabina y contra peso	1	Unidad	261.855	261.855
23	7210156-001	Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posición	1	Unidad	166.635	166.635
24	7210156-001	Reparación correctiva de la rampa móvil y cambio de rulemanes	1	Unidad	885.960	885.960
25	7210156-001	Rectificación, calibración y revisión de puertas de cabinas	1	Unidad	3.543.150	3.543.150
26	7210156-001	Rectificación de los frenos electromecánicos	1	Unidad	2.214.900	2.214.900
27	7210156-001	Cambio de las fibras de frenos	1	Unidad	1.033.620	1.033.620
28	7210156-001	Cambio de corona y eje al reductor motor de puerta	1	Unidad	977.500	977.500
29	7210156-001	Amortiguador de goma para cadena motor de puerta	1	Unidad	37.260	37.260
30	7210156-001	Correa para MG45	1	Unidad	204.700	204.700
31	7210156-001	Porta carbón para MG 45	1	Unidad	1.148.390	1.148.390
32	7210156-001	Cambio de cinta selectora	1	Unidad	241.500	241.500
33	7210156-001	Guia de plástico para cinta selectora	1	Unidad	47.495	47.495
34	7210156-001	Cambio de aceite especial	1	Unidad	74.405	74.405
35	7210156-001	Resorte para pick-up	1	Unidad	30.475	30.475
36	7210156-001	Buje de naylon para pick-up	1	Unidad	53.820	53.820
37	7210156-001	Cabito de acero de 3 ml para cinta selectora	1	Unidad	40.250	40.250
38	7210156-001	Rebobinado de motor de puerta	1	Unidad	902.750	902.750
39	7210156-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	1	Unidad	3.300.500	3.300.500
40	7210156-001	Cambio de resistencia de partida	1	Unidad	3.937.600	3.937.600
41	7210156-001	Cambio de resistencia tubular	1	Unidad	1.028.100	1.028.100
42	7210156-001	Cambio de fusible a cartucho de 10A por TM	1	Unidad	146.970	146.970
43	7210156-001	Cambio de barra de protección mecánica a barra de protección	1	Unidad	9.315.000	9.315.000
44	7210156-001	Actualización y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	1	Unidad	3.680.000	3.680.000
45	7210156-001	Cambio de tubo fluorescente, zócalo y acrílico de cielo raso	1	Unidad	740.600	740.600
46	7210156-001	Ventilador para cabina	1	Unidad	529.000	529.000
47	7210156-001	Guia inferior para hoja de puerta	1	Unidad	14.605	14.605
48	7210156-001	Micro ruptor para LPA y LPF	1	Unidad	270.250	270.250
49	7210156-001	Bomba hidráulica para puerta de cabina	1	Unidad	4.237.175	4.237.175
50	7210156-001	Fabricación de tapa de caja para teléfono en acero inoxidable	1	Unidad	1.173.000	1.173.000
51	7210156-001	Lámpara tipo bayoneta 12 V y 12 W	1	Unidad	7.705	7.705
52	7210156-001	Chicharra para alarma de 220 V	1	Unidad	437.000	437.000
53	7210156-001	Cable comando flexible de 8 y 9 hilos según medida	1	Unidad	170.200	170.200
54	7210156-001	Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	1	Unidad	310.500	310.500
55	7210156-001	Cambio de bobina DC3303G003 para rele	1	Unidad	642.275	642.275
56	7210156-001	Garfio de hoja de puerta	1	Unidad	145.475	145.475
57	7210156-001	Carbon para escobilla	1	Unidad	184.288	184.288
58	7210156-001	Cambio de carbón para moto generador tipo MG21	1	Unidad	184.288	184.288
59	7210156-001	Cambio de tubo fluorescente 20watt p/ iluminación de la cabina	1	Unidad	28.750	28.750
60	7210156-001	Cambio de lámparas incandescentes bayoneta 12 volts- 2watts para I.L.H	1	Unidad	7.705	7.705

Roberto C. González Romero
Abogado
Matrícula Nº 12.949

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) Unidad Operativa de Contratación Dpto. de Licitaciones

Cuadro de Precios Unitarios Adjudicados

Adjudicado: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

61	7210156-001	Cambio de base de piso de goma	1	Unidad	529.000	529.000
62	7210156-001	Cambio de reactancia para tubo fluorescente	1	Unidad	55.775	55.775
63	7210156-001	Cambio de guiador inferior de puertas	1	Unidad	14.605	14.605
64	7210156-001	Cambio de circuito electrónico RP-1 "A" Código JC0007G001	1	Unidad	1.135.970	1.135.970
65	7210156-001	Cambio de correa para moto generador tipo MG45	1	Unidad	204.700	204.700
66	7210156-001	Limpieza y engrase de las piezas metálicas	1	Unidad	569.250	569.250
67	7210156-001	Mantenimiento y limpieza de las partes eléctricas	1	Unidad	253.000	253.000
68	7210156-001	Inspección periódica de las suspensiones y sistema de seguridad	1	Unidad	635.950	635.950
69	7210156-001	Ajustes necesarios para el buen funcionamiento de los ascensores	1	Unidad	635.950	635.950
70	7210156-001	Diagnostico tecnico en cuanto a la necesidad de realizar alguna reparacion y/u otros servicios que garanticen la seguridad de los usuarios.	1	Unidad	635.950	635.950
				TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA incluido)		75.179.125

OBSERVACIÓN:	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES LA DE "CONTRATO ABIERTO" - PLURIANUAL.-			
Corresponde la LOTE 1 un monto máximo de		GS.:	79.600.000	IVA incluido.-
Corresponde la LOTE 1 un monto mínimo de		GS.:	39.800.000	IVA incluido.-

Roberto C. González Romero
Abogado
Matrícula Nº 12 949

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO B 02-09

Cuadro de Precios Unitarios Adjudicados

Adjudicado: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

LCO 02/2010
ID: 198.393

LOTE 2 - Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi

1	2	3	4	5	6	7
Item	Código de	Descripción del Bien	Cantidad	U.M	Precio unitario	Precio Total
1	7210156-001	Ventilador para máquina, reparación	1	Unidad	644.000	644.000
2	7210156-001	Fusibles de 3 Amp.	1	Unidad	7.475	7.475
3	7210156-001	Fusibles de 5 Amp.	1	Unidad	7.475	7.475
4	7210156-001	Ventilador para cabina de reparacion	1	Unidad	644.000	644.000
5	7210156-001	Piolines para puerta de piso	1	Unidad	28.750	28.750
6	7210156-001	Piolines para puerta de cabina	1	Unidad	29.900	29.900
7	7210156-001	Guiador inferior para hoja de puerta	1	Unidad	66.378	66.378
8	7210156-001	Forro de freno para operador de puertas	1	Unidad	110.745	110.745
9	7210156-001	Forro guiador de cabina	1	Unidad	72.105	72.105
10	7210156-001	Forro guiador de contrapeso	1	Unidad	79.120	79.120
11	7210156-001	Reparación de cerradura de puerta de piso	1	Unidad	495.880	495.880
12	7210156-001	Burletes de goma para puerta de cabina	1	Unidad	158.700	158.700
13	7210156-001	Zócalos p/tubo fluorescente	1	Unidad	22.575	22.575
14	7210156-001	Indicador de posición digital	1	Unidad	2.197.995	2.197.995
15	7210156-001	Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	1	Unidad	5.537.250	5.537.250
16	7210156-001	Circuito impreso KFEB	1	Unidad	8.843.040	8.843.040
17	7210156-001	Circuito impreso GEC	1	Unidad	991.875	991.875
18	7210156-001	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas	1	Unidad	1.011.540	1.011.540
19	7210156-001	Cambio de forros para cabina 9mm	1	Unidad	72.105	72.105
20	7210156-001	Cambio de forros guiadores para contrapeso 16mm	1	Unidad	79.120	79.120
21	7210156-001	Cambio de insertos de plástico para guiador inferior de puerta cabina	1	Unidad	37.260	37.260
22	7210156-001	Cambio de tope de goma para operador de puerta cabina	1	Unidad	18.515	18.515
23	7210156-001	Cambio de fusible de vidrio 5A	1	Unidad	7.475	7.475
24	7210156-001	Cambio de fusible de vidrio 3A	1	Unidad	7.475	7.475
25	7210156-001	Cambio de led para botón de llamada	1	Unidad	5.750	5.750
26	7210156-001	Cambio de Display de doble flecha para botonera de piso	1	Unidad	536.705	536.705
27	7210156-001	Cambio de revestimiento de zapata de freno principal de maquina	1	Unidad	402.500	402.500
28	7210156-001	Cambio de acortamiento de los cabos de tracción	1	Unidad	977.500	977.500
29	7210156-001	Cambio de correa poly V J4 para operador de puertas	1	Unidad	196.823	196.823
30	7210156-001	Cambio de poly V J10 para operador de puertas	1	Unidad	311.052	311.052
31	7210156-001	Cambio de acortamiento de los cabos de tracción	1	Unidad	977.500	977.500
32	7210156-001	Cambio de mascara para display de indicador digital de posición	1	Unidad	13.800	13.800
33	7210156-001	Tope de goma para operador de puerta	1	Unidad	18.515	18.515
34	7210156-001	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	1	Unidad	697.084	697.084
35	7210156-001	Suspensiones rectas con eje para puerta QKS-8	1	Unidad	752.905	752.905
36	7210156-001	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	1	Unidad	735.425	735.425
37	7210156-001	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	1	Unidad	688.390	688.390
38	7210156-001	Led para botón de llamada	1	Unidad	5.750	5.750
39	7210156-001	Resortes d acero inoxidable para elemento de botón	1	Unidad	28.520	28.520
40	7210156-001	Rebobinado de motor principal	1	Unidad	6.624.000	6.624.000
41	7210156-001	Rebobinado de motor operador de puertas	1	Unidad	1.707.750	1.707.750
42	7210156-001	Microswicht	1	Unidad	289.628	289.628
43	7210156-001	Correa poly J4	1	Unidad	196.823	196.823
44	7210156-001	Correa poly J10	1	Unidad	311.052	311.052
45	7210156-001	Interruptor magnético BL	1	Unidad	784.875	784.875
46	7210156-001	Puente de contactos depuerta	1	Unidad	126.788	126.788
47	7210156-001	Contactores principales	1	Unidad	1.095.030	1.095.030
48	7210156-001	Contactores auxiliares	1	Unidad	500.250	500.250
49	7210156-001	Rebobinado de transformador	1	Unidad	991.875	991.875
					TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA incluido)	40.147.043

OBSERVACIÓN:	LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES LA DE "CONTRATO ABIERTO" - PLURIANUAL.-			
	Corresponde la LOTE 2 un monto máximo de	GS.:	55.200.000	IVA incluido.-
	Corresponde la LOTE 2 un monto mínimo de	GS.:	27.600.000	IVA incluido.-

CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010	GS.:	118.599.991	IVA incluido.-
CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011 (sujeto a disponibilidad prespuestaria)	GS.:	16.200.009	IVA incluido.-

Lic. Mirta A. Gomez
Gerente
DINAC

Roberto C. González Romero
Apoderado
Matrícula Nº 12

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO B-02-09

Cuadro de Items declarados desiertos

LCO 02/2010
ID: 198.393

LOTE 3- Aeropuerto Internacional Guarani

Item	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	U.M	Relacion de Medida	Precio unitario	Precio Total
1	7210156-001	Cambio de guia de poliuretano de cabina y contrapeso	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
2	7210156-001	Cambio de fibras de zapata de freno	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
3	7210156-001	Rectificación de cilindro de freno	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
4	7210156-001	Rebobinado de motor del ventilador de cabina	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
5	7210156-001	Cambio de roldadas de poliuretano de guias de puerta cabina	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
6	7210156-001	Reacondicionamiento del tablero eléctrico de sala de maquina del ascensor	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
7	7210156-001	Cambio de protectores térmicos de los componentes IGBT	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
8	7210156-001	Rebobinado de motor del sistema de ventilación del motor principal del ascensor	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
9	7210156-001	Cambio de sensor infrarrojo de puertas de cabina	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
10	7210156-001	Ajuste de puertas	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
11	7210156-001	Regulacion y ajustes de equipos mecanicos	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
12	7210156-001	Lubricación y mantenimiento general de guias y rodamientos	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
13	7210156-001	Limpieza y lubricacion del motor	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
14	7210156-001	Limpieza y lubricacion de elementos de rodamiento	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
15	7210156-001	Limpieza de sala de maquinas	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
16	7210156-001	Limpieza de fondo de ducto	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
17	7210156-001	Mantenimiento de iluminacion y ventilación interna de cabina	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
18	7210156-001	Reparación y o cambio de plaquetas, sensores, reles, indicadores	1	Unidad	1	no cotiza	no cotiza
						TOTAL (IVA incluido)	no cotiza

Roberto C. González Romero
Abogado
Matrícula Nº 12.969