Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 105/11 de fecha 15 de diciembre de 2011

RESOLUCIÓN N° 105-044/11

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 36/11 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL I.P.S."

VISTO: El Memorándum PR/DBS/N° 2623/11, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios por el cual se eleva a consideración del Consejo de Administración el informe elaborado por la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas en la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 36/11 "Contratación de Servicio de Reparación de Vehículos Propiedad del I.P.S."; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorándum PR/DSA/0905/2011, de fecha 08 de agosto de 2011, de la Dirección de Servicios Administrativos, eleva el pedido para la Reparación de Vehículos Propiedad del I.P.S.;

Que, por el Memorándum DBS/TC/N° 1486/2011, de fecha 18 de octubre de 2011, eleva el informe, que se encuentra incluido en el PAC 2011, con el ID N° 215.272, en la modalidad de Licitación Por Concurso de Ofertas - "Contratación de Servicio de Reparación de Vehículos Propiedad del I.P.S.", por un monto a ejecutar en el presente ejercicio de G. 52.880.728.- (Guaraníes cincuenta y dos millones ochocientos ochenta mil setecientos veinte y ocho) y un monto total a contratar de G. 466.464.520.- (Guaraníes cuatrocientos sesenta y seis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos veinte);

Que, por Resolución N° 095-002/11, de fecha 22 de noviembre de 2011, se autoriza el llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas N° 36/11 "Contratación de Servicio de Reparación de Vehículos Propiedad del I.P.S.";

Que, el llamado fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por Nota P.R.D.G.B.S. N° 1603/11 de fecha 21 de noviembre de 2011;

Que, se cursaron Invitaciones a las siguientes empresas: CENSER S.R.L., AUTOMOTORES Y MAQUINARIA, PONY CENTER S.A., RIEDER Y CIA. S.A.C.I. y EUROCAR S.A.;

Que, según Acta N° 104/2011, de fecha 05 de diciembre de 2011, siendo las 11:00 hs. se procedió a la apertura de los sobres ofertas de las empresas que se presentaron al presente llamado de acuerdo al siguiente detalle: TALLER INTEGRAL, RIEDER & CIA. S.A.C.I. y TALLER R.P.M.;

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARÍA GENERAL

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 105/11 de fecha 15 de diciembre de 2011

RESOLUCIÓN Nº 105-044/11

Que por Memorándum DFI/DPR/PR2 Nº 009904/11, de fecha 11 de noviembre de 2011, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto, informa que existe Disponibilidad Presupuestaria para el presente ejercicio, por el monto de G. 52.880.728.- (Guaranies cincuenta y dos millones ochocientos ochenta mil setecientos veinte y ocho), que afecta al Rubro 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" de los Programas 1 "Gestión Administrativa y Financiera" y 2 "Asistencia Médica General", y cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1638/2011. Cabe mencionar que la contratación es de carácter plurianual siendo el monto total a contratar de G. 466.464.520.- (Guaraníes cuatrocientos sesenta y seis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos veinte);

Que, la Comisión Evaluadora en fecha 15 de diciembre de 2011, eleva a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración del IPS, su Informe de Evaluación recomendando descalificar a la firma TALLER RPM por presentar el Formulario de la Oferta en forma deficiente, siendo este un documento de carácter sustancial, así también, recomienda descalificar a la firma RIEDER & CIA. S.A.C.I. por no presentar con su oferta el Acta de Verificación Técnica, documento sustancial según el Pliego de Bases y Condiciones, además, conforme a la diferencia detectada en la planilla de precios, la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta no cumple con el mínimo del 3% sobre el valor de la oferta solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, asimismo sugiere adjudicar a la firma TALLER INTEGRAL por reunir las condiciones técnicas, legales y financieras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que, por otro lado la Comisión Evaluadora refirió que teniendo en cuenta que el monto de las ofertas presentadas en la contratación de referencia superan la Disponibilidad Presupuestaria, el Comité de Evaluación, con la anuencia de la Dirección de Servicios Administrativos, disminuyó las cantidades a ser adjudicadas hasta el límite del monto estimado y disponible según el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria sustentado en lo dispuesto en la Circular N° 3/2006 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por lo que a tal efecto corresponde se declaren desiertos los siguientes lotes: 5, 7, 11 y 12, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley N° 2051/2003 que textualmente prescribe: "DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA. Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: …c) que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Art. 15 de la presente ley.";

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARÍA GENERAL

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 105/11 de fecha 15 de diciembre de 2011

RESOLUCIÓN Nº 105-044/11

Que, por último, la Comisión Evaluadora recomienda declarar desierto el Lote 1, en vista a que ninguna de las ofertas presentadas cumple con los requisitos solicitados en el PBC, basado en lo que dispone el Art. 30 de la Ley N° 2051/2003, que establece: "DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA. Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: …b) que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas;…";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 36/11 "Contratación de Servicio de Reparación de Vehículos Propiedad del I.P.S." a la firma TALLER INTEGRAL, conforme el anexo que forma parte de la presente resolución.----------

2°) Declarar desiertos los lotes 1, 5, 7, 11 y 12, por las razones expuestas en el considerando de la presente resolución.----------

3°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios la elaboración de un nuevo llamado, para la contratación de los lotes declarados desiertos.----------

4°) Disponer que la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de Contratos, elabore el contrato correspondiente. ----------

5°) Encomendar a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas la verificación del contrato y planilla de precios respectivas. ----------

6°) Autorizar al Presidente del Consejo de Administración a firmar el Contrato, conjuntamente con los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.----------

7°) Dejar establecido que la Dirección de Servicios Administrativos, a través del Departamento de Transporte, será la encargada de la administración del Contrato.----

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN Nº 105-044/11

8°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago, y a la Dirección de Tesorería a efectuar los pagos correspondientes conforme al marco legal vigente contra presentación de facturas por los servicios efectivamente entregados.----------

9°) Imputar la erogación al rubro y Ejercicio correspondiente. ----------

10°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. ----------

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARÍA GENERAL

TALLER INTEGRAL

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 2: CAMIONETA RENAULT KANGOO, AÑO 2009, MOTOR 1.6 FLEX, CHAPA N° PFP-265, N° DE ORDEN 23

CHASSIS N°: 8A1FC1Y15AL418300 MOTOR N°: K4MM850Q006075 CODIGO PATRIMONIAL: 208.653

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-005 - Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Embrague con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
2.1	Kit de Embrague (Cojinete, Plato de Presión y Disco)	Renault	Argentina	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
2.2	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	320.000	320.000
	SUB TOTAL						2.520.000

CODIGO CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
2.3	Juego de Pastilas de Freno Delantero	Renault	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
2.4	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Integral	Py	Unidad	2	120.000	240.000
2.5	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
	SUB TOTAL						640.000

CODIGO CATALOGO 78180101-008: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Limpiaparabrisas

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
2.6	Kit Cepillo Limpiarabrisas	Renault	Argentina	Unidad	1	80.000	80.000
2.7	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	20.000	20.000
	SUB TOTAL						100.000

CODIGO CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
2.8	kit de Focos De Retroceso	Renault	Argentina	Unidad	1	10.000	10.000
2.9	Relay de luz de Retroceso	Renault	Argentina	Unidad	1	30.000	30.000
2.10	kit de Focos Halogenos Delanteros Alta y Baja	Renault	Argentina	Unidad	1	60.000	60.000
2.11	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	50.000	50.000
	SUB TOTAL						150.000

CODIGO CATALOGO 78180101-011: Servicio de Reparación de Tren delantero con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
2.12	Juego de Bujes Barra Estabilizadora	Renault	Argentina	Unidad	1	110.000	110.000
2.13	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	80.000	80.000
	SUB TOTAL						190.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-014: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
2.14	Juego de Juntas Motor	Renault	Argentina	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
2.15	Kit de Aros	Renault	Argentina	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
2.16	Juego de Piston	Renault	Argentina	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
2.17	Juego de Cojinete de Biela	Renault	Argentina	Unidad	1	660.000	660.000
2.18	Calce Lateral 2.80	Renault	Argentina	Unidad	1	680.000	680.000
2.19	Cojinete Inferior de Bancada	Renault	Argentina	Unidad	5	490.000	2.450.000
2.20	Cojinete Superior de Bancada	Renault	Argentina	Unidad	5	230.000	1.150.000
2.21	Reten Cuello Trasero 80x100x8	Renault	Argentina	Unidad	1	230.000	230.000
2.22	Reten Arbol de Levas 35x47x7	Renault	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
2.23	Junta Frente Motor	Renault	Argentina	Unidad	1	210.000	210.000
2.24	Junta Carter	Renault	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
2.25	Juego de Brazo de Biela x 4	Renault	Argentina	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
2.26	Juego Inyector de Aceite	Renault	Argentina	Unidad	1	1.200.000	1.200.000

SECRETARIA GENERAL

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

2.27	Filtro de Aceite	Renault	Argentina	Unidad	1	80.000	80.000
2.28	Aceite para Motor 15W40 en litros x 5	Renault	Argentina	Unidad	1	160.000	160.000
2.29	Kit de Distribucion	Renault	Argentina	Unidad	1	800.000	800.000
2.30	Juego de Valvula de Admisión	Renault	Argentina	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
2.31	Juego de Valvula de Escape	Renault	Argentina	Unidad	1	900.000	900.000
2.32	Cemento para Cárter	Renault	Argentina	Unidad	1	110.000	110.000
2.33	Bujias	Renault	Argentina	Unidad	4	30.000	120.000
2.34	Trabajos en Tornería y Rectificación	Integral	Py	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
2.35	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
				SUB TOTAL			19.380.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
2.36	Liquido Refrigerante anticorrosivo en litros x 4	Renault	Argentina	Unidad	1	25.000	25.000
2.37	Limpieza del Radiador de Agua	Integral	Py	Unidad	1	85.000	85.000
2.38	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	80.000	80.000
				SUB TOTAL			190.000

CODIGO CATALOGO 78180101-019: Cambio de Correa

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
2.39	Correa de Accesorios 5 PK 1747	Renault	Argentina	Unidad	1	160.000	160.000
2.40	Tensor de Correa 26 mm.	Renault	Argentina	Unidad	2	240.000	480.000
2.41	Tensor de Correa	Renault	Argentina	Unidad	1	310.000	310.000
2.42	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	190.000	190.000
				SUB TOTAL			1.140.000
				TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO			Gs. 24.910.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 3: CAMIONETA DC FORD RANGER, AÑO 2008, MOTOR DIESEL 3.0, CHAPA N° EAE-734, N° DE ORDEN 238

CHASSIS N°: 8AFDR12P98J160934 MOTOR N°: C34253305 CODIGO PATRIMONIAL: 179.201

CODIGO CATALOGO 78180101-001: Servicio de alineacion y balanceo

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.1	Alineación y Balanceo de 4 Ruedas	Integral	Py	Unidad	4	90.000	360.000
3.2	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	20.000	20.000
				SUB TOTAL			380.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.3	Reparación de la Cremallera de Dirección	Integral	Py	Unidad	1	800.000	800.000
3.4	Juego de Guadapolvo de Extremo Cremallera de Dirección	Ford	Argentina	Unidad	1	160.000	160.000
3.5	Juego de Abrazadera de Guardapovlo de Dirección	Ford	Argentina	Unidad	1	55.000	55.000
3.6	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	970.000	970.000
				SUB TOTAL			1.985.000

CODIGO CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.7	Mantenimiento de Frenos Delanteros	Integral	Py	Unidad	1	340.000	340.000
3.8	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Integral	Py	Unidad	2	70.000	140.000
3.9	Rectificación de Tambores de Frenos Traseros	Integral	Py	Unidad	2	50.000	100.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización

SECRETARIA GENERAL

3.10	Juego de Cilindros de Freno Trasero	Ford	Argentina	Unidad	1	250.000	250.000
3.11	Juego de Resortes y valvulas para Freno Trasero	Ford	Argentina	Unidad	1	135.000	135.000
3.12	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	485.000	485.000
			SUB TOTAL				1.450.000

CODIGO CATALOGO 78180101-008: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Limpiaparabrisas

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.12	Juego de Cepillos limpiaparabrisas	Ford	Argentina	Unidad	1	130.000	130.000
3.13	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Integral	Py	Unidad	1	270.000	270.000
3.14	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	170.000	170.000
			SUB TOTAL				570.000

CODIGO CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.15	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	170.000	170.000
3.16	Inducido	Ford	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
3.17	Porta Carbon	Ford	Argentina	Unidad	1	250.000	250.000
3.18	Juego de Carbón	Ford	Argentina	Unidad	1	150.000	150.000
3.19	Bendix	Ford	Argentina	Unidad	1	485.000	485.000
3.20	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
3.21	Rotor del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
3.22	Juego de Rulemanes del alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	150.000	150.000
3.23	Regulador de voltaje	Ford	Argentina	Unidad	1	240.000	240.000
3.24	Estator del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	175.000	175.000
3.25	Juego de Escobillas del Carbón	Ford	Argentina	Unidad	1	85.000	85.000
3.26	Juego de Reten del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	65.000	65.000
3.27	Juego de Terminales para bateria	Ford	Argentina	Unidad	1	30.000	30.000
3.28	Bulbo de Temperatura	Ford	Argentina	Unidad	1	205.000	205.000
3.29	Relay Destellador	Ford	Argentina	Unidad	1	85.000	85.000
3.30	Fusible de 10 Amper	Ford	Argentina	Unidad	1	5.000	5.000
3.31	Fusible Miniatura de 30 Amper	Ford	Argentina	Unidad	1	5.000	5.000
3.32	Fusible de 175 Amper	Ford	Argentina	Unidad	1	60.000	60.000
3.33	Fusible de 125 Amper	Ford	Argentina	Unidad	1	50.000	50.000
3.34	Fusible de 60 Amper	Ford	Argentina	Unidad	1	10.000	10.000
3.35	Kit Lampara Halogena Delanteros de 55/60 Vatios	Ford	Argentina	Unidad	1	65.000	65.000
3.36	Kit Lampara trasero	Ford	Argentina	Unidad	1	5.000	5.000
3.37	Kit Lampara de Posición y Stop Trasero	Ford	Argentina	Unidad	1	5.000	5.000
3.38	Kit Lampara de Retroceso	Ford	Argentina	Unidad	1	5.000	5.000
3.39	Kit Faro Luz Patente	Ford	Argentina	Unidad	1	1.000	1.000
3.40	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	855.000	855.000
			SUB TOTAL				2.786.000

CODIGO CATALOGO 78180101-013: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyector

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.41	Mantenimiento de la Bomba Inyección electronica	Integral	Py	Unidad	1	1.085.000	1.085.000
3.42	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Integral	Py	Unidad	1	310.000	310.000
3.43	Regulador de Presión de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	2.660.000	2.660.000
3.44	Bomba de Baja de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	3.260.000	3.260.000
3.45	Pico Inyector de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	4	1.770.000	7.080.000
3.46	Filtro de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	155.000	155.000

SECRETARIA GENERAL

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

3.47	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.145.000	1.145.000
					SUB TOTAL		15.695.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.48	Mantenimiento y Limpieza de Radiador de Agua	Integral	Py	Unidad	1	170.000	170.000
3.49	Liquido Refrigerante anticorrosivo en litros x 5	Ford	Argentina	Unidad	1	30.000	30.000
3.50	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	110.000	110.000
					SUB TOTAL		310.000

CODIGO CATALOGO 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.51	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	285.000	285.000
3.52	Mantenimiento del Compresor	Integral	Py	Unidad	1	570.000	570.000
3.53	Termostato	Ford	Argentina	Unidad	1	305.000	305.000
3.54	Condensador	Ford	Argentina	Unidad	1	170.000	170.000
3.55	Carga de Gas 134 a (una carga)	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
3.56	Aceite Refrigerante	Ford	Argentina	Unidad	1	85.000	85.000
3.57	Relé Ventilador	Ford	Argentina	Unidad	1	50.000	50.000
3.58	Fusibles del Aire Acondicionado	Ford	Argentina	Unidad	1	20.000	20.000
3.59	Filtro del Aire Acondicionado	Ford	Argentina	Unidad	1	400.000	400.000
3.60	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire	Integral	Py	Unidad	1	260.000	260.000
3.61	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
3.62	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	855.000	855.000
					SUB TOTAL		3.360.000

CODIGO CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de combustible

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.63	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	310.000	310.000
3.64	Filtro para respiradero de Tanque	Ford	Argentina	Unidad	2	20.000	40.000
3.65	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	400.000	400.000
					SUB TOTAL		750.000

CODIGO CATALOGO 78180101-019: Cambio de Correa

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
3.66	Correa Multifunción	Ford	Argentina	Unidad	1	245.000	245.000
3.67	Tensor de Correa	Ford	Argentina	Unidad	1	1.570.000	1.570.000
3.68	Correa Cadena	Ford	Argentina	Unidad	1	4.005.000	4.005.000
3.69	Kit Guias correa cadena	Ford	Argentina	Unidad	1	1.370.000	1.370.000
3.70	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	135.000	135.000
					SUB TOTAL		7.325.000
					TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO		35.640.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 4: CAMIONETA DC FORD RANGER, AÑO 2009, MOTOR DIESEL 3.0, CHAPA N° BDE-111, N° DE ORDEN 259

CHASSIS N°: 8AFDR12P09J199056 MOTOR N°: C34262486 CODIGO PATRIMONIAL: 189.844

CODIGO CATALOGO 78180101-001: Servicio de alineacion y balanceo

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.1	Alineación y Balanceo de 4 Ruedas	Integral	Py	Unidad	4	90.000	360.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido

4.2	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	20.000	20.000
				SUB TOTAL			380.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.3	Reparación de la Cremallera de Dirección	Integral	Py	Unidad	1	800.000	800.000
4.4	Juego de Guadapolvo de Extremo Cremallera de Dirección	Ford	Argentina	Unidad	1	160.000	160.000
4.5	Juego de Abrazadera de Guardapovlo de Dirección	Ford	Argentina	Unidad	1	55.000	55.000
4.6	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	970.000	970.000
				SUB TOTAL			1.985.000

CODIGO CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.7	Kit Pastillas de Freno Delanteros	Ford	Argentina	Unidad	1	340.000	340.000
4.8	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Integral	Py	Unidad	1	240.000	240.000
4.9	Juego de Reparación de Mordaza de Freno Delantero	Ford	Argentina	Unidad	1	70.000	70.000
4.10	Juego de Manguera Flexible de Freno Delantero	Ford	Argentina	Unidad	1	140.000	140.000
4.11	Rectificación de Tambores de Frenos Traseros	Integral	Py	Unidad	1	205.000	205.000
4.12	Juego de Cilindros de Freno Trasero	Ford	Argentina	Unidad	1	50.000	50.000
4.13	Kit Reparación de Cilindro de Freno Trasero	Ford	Argentina	Unidad	1	250.000	250.000
4.14	Juego de Planchuella Separador de Zapata	Ford	Argentina	Unidad	1	180.000	180.000
4.15	Juego de Regulador de Frenos Traseros	Ford	Argentina	Unidad	1	205.000	205.000
4.16	Juego de Resortes y valvulas para Freno Trasero	Ford	Argentina	Unidad	1	135.000	135.000
4.17	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	485.000	485.000
				SUB TOTAL			2.300.000

CODIGO CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.18	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
4.19	Inducido	Ford	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
4.20	Porta Carbon	Ford	Argentina	Unidad	1	250.000	250.000
4.21	Juego de Carbón	Ford	Argentina	Unidad	1	150.000	150.000
4.22	Bendix	Ford	Argentina	Unidad	1	485.000	485.000
4.23	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
4.24	Rotor del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
4.25	Juego de Rulemanes del alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	150.000	150.000
4.26	Regulador de voltaje	Ford	Argentina	Unidad	1	240.000	240.000
4.27	Estator del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	175.000	175.000
4.28	Juego de Escobillas del Carbón	Ford	Argentina	Unidad	1	85.000	85.000
4.29	Juego de Reten del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	65.000	65.000
4.30	Juego de Terminales para bateria	Ford	Argentina	Unidad	1	30.000	30.000
4.31	Bulbo de Temperatura	Ford	Argentina	Unidad	1	205.000	205.000
4.32	Relay Destellador	Ford	Argentina	Unidad	1	85.000	85.000
4.33	Relé Multifunción	Ford	Argentina	Unidad	1	90.000	90.000
4.34	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	685.000	685.000
				SUB TOTAL			3.575.000

CODIGO CATALOGO 78180101-010: Servicio de Reparación y mantenimiento del sistema de turbo

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.35	Mantenimiento del sistema de Turbo del Motor	Integral	Py	Unidad	1	800.000	800.000
4.36	Juego de Mangueras de Alta Presión del Turbo	Ford	Argentina	Unidad	1	890.000	890.000
4.37	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.370.000	1.370.000
	SUB TOTAL						3.060.000

CODIGO CATALOGO 78180101-013: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyector

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.38	Mantenimiento de la Bomba Inyección electronica	Integral	Py	Unidad	1	1.085.000	1.085.000
4.39	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Integral	Py	Unidad	1	310.000	310.000
4.40	Regulador de Presión de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	2.660.000	2.660.000
4.41	Bomba de Baja de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	4.405.000	4.405.000
4.42	Pico Inyector de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	4	1.770.000	7.080.000
4.43	Filtro de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	155.000	155.000
4.44	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.145.000	1.145.000
	SUB TOTAL						16.840.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.45	Mantenimiento y Limpieza de Radiador de Agua	Integral	Py	Unidad	1	170.000	170.000
4.46	Liquido Refrigerante anticorrosivo en litros x 5	Ford	Argentina	Unidad	1	30.000	30.000
4.47	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	110.000	110.000
	SUB TOTAL						310.000

CODIGO CATALOGO 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.48	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	285.000	285.000
4.49	Mantenimiento del Compresor	Integral	Py	Unidad	1	570.000	570.000
4.50	Evaporador	Esso	EE.UU.	Unidad	1	515.000	515.000
4.51	Válvula Expansora	Ford	Argentina	Unidad	1	260.000	260.000
4.52	Termostato	Ford	Argentina	Unidad	1	305.000	305.000
4.53	Condensador	Ford	Argentina	Unidad	1	170.000	170.000
4.54	Carga de Gas 134 a (una carga)	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
4.55	Accite Refrigerante	Ford	Argentina	Unidad	1	85.000	85.000
4.56	Llave de accionamiento interior	Ford	Argentina	Unidad	1	25.000	25.000
4.57	Fusibles del Aire Acondicionado	Ford	Argentina	Unidad	1	20.000	20.000
4.58	Filtro del Aire Acondicionado	Ford	Argentina	Unidad	1	400.000	400.000
4.59	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire	Integral	Py	Unidad	1	260.000	260.000
4.60	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
4.61	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	855.000	855.000
	SUB TOTAL						4.140.000

CODIGO CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de combustible

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

4.62	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	310.000	310.000
4.63	Filtro para respiradero de Tanque	Ford	Argentina	Unidad	2	20.000	40.000
4.64	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	800.000	800.000
					SUB TOTAL		1.150.000

CODIGO CATALOGO 78180101-019: Cambio de Correa

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.65	Correa Multifunción	Ford	Argentina	Unidad	1	245.000	245.000
4.66	Tensor de Correa	Ford	Argentina	Unidad	1	1.570.000	1.570.000
4.67	Correa Cadena	Ford	Argentina	Unidad	1	4.005.000	4.005.000
4.68	Kit Guias correa cadena	Ford	Argentina	Unidad	1	1.370.000	1.370.000
4.69	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	135.000	135.000
					SUB TOTAL		7.325.000

CODIGO CATALOGO 78180101-021: Servicio Mantenimiento o Reparación de Tapiceria y Alfombrado para Vehiculo

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
4.70	Reparación de Tapizado Completo de Asiento Conductor	Integral	Py	Unidad	1	385.000	385.000
4.71	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	305.000	305.000
					SUB TOTAL		690.000
					TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO		41.755.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 6: CAMIONETA DC FORD RANGER, AÑO 2009, MOTOR DIESEL 3.0, CHAPA N° BDE-240, N° DE ORDEN 263

CHASSIS N°: 8AFDR12P99J192008 MOTOR N°: C34261913 CODIGO PATRIMONIAL: 189.843

CODIGO CATALOGO 78180101-008: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Limpiaparabrisas

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
6.1	Juego de Cepillos limpiaparabrisas	Ford	Argentina	Unidad	1	130.000	130.000
6.2	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	15.000	15.000
					SUB TOTAL		145.000

CODIGO CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
6.3	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
6.4	Inducido	Ford	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
6.5	Porta Carbon	Ford	Argentina	Unidad	1	250.000	250.000
6.6	Juego de Carbón	Ford	Argentina	Unidad	1	150.000	150.000
6.7	Bendix	Ford	Argentina	Unidad	1	485.000	485.000
6.8	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
6.9	Rotor del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	190.000	190.000
6.10	Juego de Rulemanes del alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	150.000	150.000
6.11	Regulador de voltaje	Ford	Argentina	Unidad	1	240.000	240.000
6.12	Estator del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	175.000	175.000
6.13	Juego de Escobillas del Carbón	Ford	Argentina	Unidad	1	85.000	85.000
6.14	Juego de Reten del Alternador	Ford	Argentina	Unidad	1	65.000	65.000
6.15	Juego de Terminales para bateria	Ford	Argentina	Unidad	1	30.000	30.000
6.16	Bulbo de Temperatura	Ford	Argentina	Unidad	1	205.000	205.000
6.17	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	685.000	685.000
					SUB TOTAL		3.400.000

CODIGO CATALOGO 78180101-010: Servicio de Reparación y mantenimiento del sistema de turbo

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
6.18	Mantenimiento del sistema de Turbo del Motor	Integral	Py	Unidad	1	800.000	800.000
6.19	Cambio del Nucleo turbo	Ford	Argentina	Unidad	1	3.145.000	3.145.000
6.20	Juego de Mangueras de Alta Presión del Turbo	Ford	Argentina	Unidad	1	890.000	890.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización

6.21	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.370.000	1.370.000
				SUB TOTAL			10.205.000

CODIGO CATALOGO 78180101-013: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyector

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
6.22	Mantenimiento de la Bomba Inyección electronica	Integral	Py	Unidad	1	1.085.000	1.085.000
6.23	Regulador de Presión de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	2.660.000	2.660.000
6.24	Bomba de Baja de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	4.405.000	4.405.000
6.25	Pico Inyector de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	4	1.770.000	7.080.000
6.26	Filtro de Combustible	Ford	Argentina	Unidad	1	155.000	155.000
6.27	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Integral	Py	Unidad	1	310.000	310.000
6.28	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	855.000	855.000
				SUB TOTAL			16.550.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
6.29	Mantenimiento y Limpieza de Radiador de Agua	Integral	Py	Unidad	1	170.000	170.000
6.30	Kit embrague Ventilador	Ford	Argentina	Unidad	1	2.860.000	2.860.000
6.31	Liquido Refrigerante anticorrosivo en litros x 5	Ford	Argentina	Unidad	1	30.000	30.000
6.32	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	110.000	110.000
				SUB TOTAL			3.170.000

CODIGO CATALOGO 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
6.33	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	285.000	285.000
6.34	Mantenimiento del Compresor	Integral	Py	Unidad	1	570.000	570.000
6.35	Carga de Gas 134 a (una carga)	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
6.36	Aceite Refrigerante	Ford	Argentina	Unidad	1	85.000	85.000
6.37	Filtro del Aire Acondicionado	Ford	Argentina	Unidad	1	400.000	400.000
6.38	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire	Integral	Py	Unidad	1	260.000	260.000
6.39	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
6.40	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	855.000	855.000
				SUB TOTAL			2.845.000

CODIGO CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de combustible

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
6.41	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	310.000	310.000
6.42	Filtro para respiradero de Tanque	Ford	Argentina	Unidad	2	20.000	40.000
6.43	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	800.000	800.000
				SUB TOTAL			1.150.000

CODIGO CATALOGO 78180101-019: Cambio de Correa

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
6.44	Correa Multifunción	Ford	Argentina	Unidad	1	245.000	245.000
6.45	Tensor de Correa	Ford	Argentina	Unidad	1	1.570.000	1.570.000
6.46	Correa Cadena	Ford	Argentina	Unidad	1	4.005.000	4.005.000
6.47	Kit Guias correa cadena	Ford	Argentina	Unidad	1	1.370.000	1.370.000

SECRETARÍA GENERAL

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido

6.48	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	135.000	135.000
				SUB TOTAL			25.000
				TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO			40.790.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 8: CAMION M. BENZ 912, AÑO 1993, MOTOR DIESEL, CHAPA N° EAA-363, N° DE ORDEN 156

CHASSIS N°: 9BM688123PB965563 MOTOR N°: 374950-10173777 CODIGO PATRIMONIAL: 84.843

CODIGO CATALOGO 78180101-001: Servicio de alineacion y balanceo

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.1	Alineación y Balanceo de Ruedas	Integral	Py	Unidad	4	70.000	280.000
8.2	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	30.000	30.000
				SUB TOTAL			310.000

CODIGO CATALOGO 78180101-002 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.3	Reparación del Sistema Eje Cardán	Integral	Py	Unidad	2	110.000	220.000
8.4	Cruzeta Cardan	M.Benz	Brasilera	Unidad	3	90.000	270.000
8.5	Centralizador Cardán	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	110.000	110.000
8.6	Soporte Centralizador Cardán	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	30.000	30.000
8.7	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	130.000	130.000
				SUB TOTAL			760.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.8	Reparación general del Sistema de Dirección Hidraulica	Integral	Py	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
8.9	Correa de Dirección Hidraúlica	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	320.000	320.000
8.10	Juego de Mangueras de Alta Presión Dirección Hidraúlica	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	350.000	350.000
8.11	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	850.000	850.000
				SUB TOTAL			2.520.000

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.12	Rotula de Suspensión	M.Benz	Brasilera	Unidad	2	270.000	540.000
8.13	Extremo de Dirección	M.Benz	Brasilera	Unidad	2	160.000	320.000
8.14	Bieleta	M.Benz	Brasilera	Unidad	2	140.000	280.000
8.15	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	180.000	180.000
8.16	Juego de Bujes Elasticos Traseros ambos lados	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	250.000	250.000
8.17	Encurvar Juego de Elasticos Traseros ambos lados	Integral	Py	Unidad	1	220.000	220.000
8.18	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	330.000	330.000
				SUB TOTAL			2.120.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.19	Ruleman de Maza Delantera	M.Benz	Brasilera	Unidad	2	240.000	480.000
8.20	Mantenimiento del Sistema de Freno de Aire	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
8.21	Ruleman de Maza Trasera	M.Benz	Brasilera	Unidad	2	240.000	480.000
8.22	Juego de Reten de Maza Delantera	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	110.000	110.000
8.23	Juego de Reten de Maza Trasera	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	110.000	110.000
8.24	Mordaza de Freno Delantero	M.Benz	Brasilera	Unidad	2	130.000	260.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización

8.25	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Integral	Py	Unidad	2	160.000	320.000
8.26	Rectificación de Tambores de Frenos Traseros	Integral	Py	Unidad	2	160.000	320.000
8.27	Juego de Pastilla de Freno Delantero	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	280.000	280.000
8.28	Juego de Fibras de Freno Trasero	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	290.000	290.000
8.29	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	320.000	320.000
	SUB TOTAL						3.220.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.30	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
8.31	Inducido	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	120.000	120.000
8.32	Porta Carbon	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	140.000	140.000
8.33	Juego de Carbón	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	130.000	130.000
8.34	Bendix	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	400.000	400.000
8.35	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
8.36	Rotor del Alternador	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	180.000	180.000
8.37	Juego de Rulemanes del alternador	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	30.000	30.000
8.38	Regulador de voltaje	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	140.000	140.000
8.39	Estator del Alternador	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	80.000	80.000
8.40	Juego de Escobillas del Carbón	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	30.000	30.000
8.41	Juego de Reten del Alternador	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	10.000	10.000
8.42	Bulbo de Temperatura	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	90.000	90.000
8.43	Bocina de Sonido Grave	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	140.000	140.000
8.44	Reparación de cuenta kilometraje	Integral	Py	Unidad	1	420.000	420.000
8.45	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	390.000	390.000
	SUB TOTAL						2.580.000

CODIGO CATALOGO 78180101-013: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyector

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.46	Picos Inyectores	M.Benz	Brasilera	Unidad	4	320.000	1.280.000
8.47	Reparación de Bomba Inyectora	Integral	Py	Unidad	1	620.000	620.000
8.48	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	390.000	390.000
	SUB TOTAL						2.290.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-014: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.49	Piston	M.Benz	Brasilera	Unidad	4	550.000	2.200.000
8.50	Juego de aro	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	680.000	680.000
8.51	Brazo de Viela	M.Benz	Brasilera	Unidad	4	510.000	2.040.000
8.52	Juego de casquillo de biela	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	210.000	210.000
8.53	Juego de casquillo de bancada	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	220.000	220.000
8.54	Juego de bujes de brazo de biela	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	30.000	30.000
8.55	Juego de Valvulas de Admisión	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	320.000	320.000
8.56	Juego de Valvulas de Escape	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	330.000	330.000
8.57	Reten de Cigüeñal frente motor	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	70.000	70.000
8.58	Reten de Bancada Trasera	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	60.000	60.000
8.59	Reten de Arbol de Leva	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	80.000	80.000
8.60	Juego de Junta completo del motor	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	720.000	720.000
8.61	Soporte motor Superior	M.Benz	Brasilera	Unidad	2	230.000	460.000
8.62	Filtro de aceite	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	130.000	130.000
8.63	Filtro de aire primario	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	190.000	190.000
8.64	Filtro de aire secundario	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	120.000	120.000
8.65	Filtro de combustible	M.Benz	Brasilera	Unidad	1	120.000	120.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

8.66	Aceite motor	Esso	EE.UU.	Litros	7	40.000	280.000
8.67	Rectificación de Cigüeñal	Integral	Py	Unidad	1	110.000	110.000
8.68	Rectificación de Cilindros	Integral	Py	Unidad	1	320.000	320.000
8.69	Cambio de Asientos de Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	10.000	80.000
8.70	Ajustar interior de bancada de leva y Viela	Integral	Py	Unidad	1	30.000	30.000
8.71	Esmerilar y Armar Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	10.000	80.000
8.72	Rectificar Superficie de Tapa	Integral	Py	Unidad	1	30.000	30.000
8.73	Rectificar Superficie de Block	Integral	Py	Unidad	1	30.000	30.000
8.74	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Integral	Py	Unidad	1	20.000	20.000
8.75	Controlar altura de Pistón	Integral	Py	Unidad	4	30.000	120.000
8.76	Rectificar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	230.000	230.000
8.77	Regulación de Tapa Motor	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
8.78	Rellenar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
8.79	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Integral	Py	Unidad	1	70.000	70.000
8.80	Prueba Hidráulica culata de motor	Integral	Py	Unidad	1	40.000	40.000
8.81	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
				SUB TOTAL			2.880.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
8.82	Limpieza y Reparación del Radiador de Agua	Integral	Py	Unidad	1	190.000	190.000
8.83	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	60.000	60.000
				SUB TOTAL			250.000
				TOTAL GENERAL LV [illegible] INCLUIDO			24.930.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 9: CAMIONETA MITSUBISHI L-200, AÑO 2005, MOTOR DIESEL, CHAPA N° EAD-549, N° DE ORDEN 220

CHASSIS N°: MMBJNK6405D025877 MOTOR N°: 4D56-BW4878 CODIGO PATRIMONIAL: 113.170

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
9.1	Rotula de Suspensión	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	2	260.000	520.000
9.2	Extremo de Dirección	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	2	190.000	380.000
9.3	Juego de Buje Estabilizador	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	120.000	120.000
9.4	Bieleta	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	2	160.000	320.000
9.5	Brazo Pitman	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	420.000	420.000
9.6	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	70.000	70.000
9.7	Amortiguador	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	4	380.000	1.520.000
9.8	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	280.000	280.000
				SUB TOTAL			3.630.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
9.9	Ruleman de Maza Delantera	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	2	160.000	320.000
9.10	Ruleman de Maza Trasera	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	2	160.000	320.000
9.11	Mordaza de Freno Delantero	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	2	130.000	260.000
9.12	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Integral	Py	Unidad	2	160.000	320.000
9.13	Rectificación de Discos de Freno Trasero	Integral	Py	Unidad	2	160.000	320.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

9.14	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	310.000	310.000
9.15	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	280.000	280.000
9.16	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	220.000	220.000
				SUB TOTAL			2.390.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
9.17	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
9.18	Inducido	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	120.000	120.000
9.19	Porta Carbon	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	140.000	140.000
9.20	Juego de Carbón	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	130.000	130.000
9.21	Bendix	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	200.000	200.000
9.22	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
9.23	Rotor del Alternador	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	180.000	180.000
9.24	Juego de Rulemanes del alternador	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	30.000	30.000
9.25	Regulador de voltaje	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	140.000	140.000
9.26	Estator del Alternador	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	80.000	80.000
9.27	Juego de Escobillas del Carbón	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	30.000	30.000
9.28	Juego de Reten del Alternador	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	10.000	10.000
9.29	Bulbo de Temperatura	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	90.000	90.000
9.30	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	180.000	180.000
				SUB TOTAL			1.610.000

CODIGO CATALOGO 78180101-013: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyector

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
9.31	Picos Inyectores	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	4	130.000	520.000
9.32	Reparación de Bomba Inyectora	Integral	Py	Unidad	1	330.000	330.000
9.33	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	220.000	220.000
				SUB TOTAL			1.070.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-014: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
9.34	Piston	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	4	410.000	1.640.000
9.35	Juego de aro	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	510.000	510.000
9.36	Brazo de Viela	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	4	380.000	1.520.000
9.37	Juego de casquillo de biela	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	180.000	180.000
9.38	Juego de casquillo de bancada	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	170.000	170.000
9.39	Juego de bujes de brazo de biela	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	30.000	30.000
9.40	Juego de Valvulas de Admisión	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	360.000	360.000
9.41	Juego de Valvulas de Escape	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	340.000	340.000
9.42	Reten de Cigüeñal frente motor	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	50.000	50.000
9.43	Reten de Bancada Trasera	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	40.000	40.000
9.44	Reten de Arbol de Leva	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	20.000	20.000
9.45	Juego de Junta completo del motor	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	620.000	620.000
9.46	Correa Dentada	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	110.000	110.000
9.47	Ruleman Tensor de Correa Dentada	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	2	110.000	220.000
9.48	Soporte motor Superior	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	2	140.000	280.000
9.49	Bujias	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	4	110.000	440.000
9.50	Filtro de aceite	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	120.000	120.000
9.51	Filtro de aire	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	230.000	230.000
9.52	Filtro de combustible	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	120.000	120.000
9.53	Aceite motor	Esso	EE.UU.	Litros	7	40.000	280.000
9.54	Rectificación de Cigüeñal	Integral	Py	Unidad	1	110.000	110.000
9.55	Rectificación de Cilindros	Integral	Py	Unidad	1	130.000	130.000

SECRETARÍA GENERAL

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido

9.56	Cambio de Asientos de Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	10.000	80.000
9.57	Ajustar interior de bancada de leva y Viela	Integral	Py	Unidad	1	30.000	30.000
9.58	Esmerilar y Armar Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	10.000	80.000
9.59	Rectificar Superficie de Tapa	Integral	Py	Unidad	1	30.000	30.000
9.60	Rectificar Superficie de Block	Integral	Py	Unidad	1	30.000	30.000
9.61	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Integral	Py	Unidad	1	20.000	20.000
9.62	Controlar altura de Pistón	Integral	Py	Unidad	4	30.000	120.000
9.63	Rectificar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	90.000	90.000
9.64	Regulación de Tapa Motor	Integral	Py	Unidad	1	70.000	70.000
9.65	Rellenar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	60.000	60.000
9.66	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Integral	Py	Unidad	1	70.000	70.000
9.67	Prueba Hidráulica culata de motor	Integral	Py	Unidad	1	20.000	20.000
9.68	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
				SUB TOTAL			9.320.000

CODIGO CATALOGO 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
9.69	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	240.000	240.000
9.70	Mantenimiento del Compresor	Integral	Py	Unidad	1	430.000	430.000
9.71	Carga de Gas 134 a (una carga)	Integral	Py	Unidad	1	330.000	330.000
9.72	Aceite Refrigerante	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	60.000	60.000
9.73	Filtro del Aire Acondicionado	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	290.000	290.000
9.74	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire	Integral	Py	Unidad	1	110.000	110.000
9.75	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	90.000	90.000
9.76	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	440.000	440.000
				SUB TOTAL			1.990.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
9.77	Limpieza y Reparación del Radiador de Agua	Integral	Py	Unidad	1	150.000	150.000
9.78	Bomba de Agua	Mitsubishi	Japonesa	Unidad	1	630.000	630.000
9.79	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	180.000	180.000
				SUB TOTAL			960.000
				TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO			20.930.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 10: AMBULANCIA FIAT DUCATO, AÑO 2007, MOTOR 2.8 DIESEL, CHAPA N° BAG-653, N° DE ORDEN 226

CHASSIS N°: 93W244F7172009176 MOTOR N°: 7LAGOAS8140232246211243556000S375 COD. PATRIMONIAL: 173.920

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
10.1	Correa de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	1	280.000	280.000
10.2	Extremo de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	2	390.000	780.000
10.3	Alineación de Dirección	Integral	Py	Unidad	1	170.000	170.000
10.4	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
				SUB TOTAL			1.440.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
10.5	Rotula de Suspensión	Fiat	Argetina	Unidad	2	915.000	1.830.000
10.6	Juego de Buje Estabilizador	Fiat	Argetina	Unidad	1	485.000	485.000
10.7	Bieleta	Fiat	Argetina	Unidad	2	180.000	360.000
10.8	Amortiguadores Delanteros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
10.9	Amortiguadores Traseros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
10.10	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
10.11	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
	SUB TOTAL						5.585.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
10.12	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
10.13	Inducido	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
10.14	Porta Carbon	Fiat	Argetina	Unidad	1	175.000	175.000
10.15	Juego de Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
10.16	Bendix	Fiat	Argetina	Unidad	1	330.000	330.000
10.17	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
10.18	Correa Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
10.19	Rotor del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
10.20	Juego de Rulemanes del alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
10.21	Regulador de voltaje	Fiat	Argetina	Unidad	1	165.000	165.000
10.22	Estator del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
10.23	Juego de Escobillas del Carbón	Fiat	Argetina	Unidad		60.000	60.000
10.24	Juego de Reten del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	50.000	50.000
10.25	Juego de Terminales para bateria	Fiat	Argetina	Unidad	1	25.000	25.000
10.26	Bulbo de Temperatura	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
10.27	Kits Baliza con luces led (instalado sobre el toldo)	Fiat	Argetina	Unidad	1	4.830.000	4.830.000
10.28	Reparación de sistema electrico en general	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
10.29	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
	SUB TOTAL						7.100.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
10.30	Limpieza y mantenimiento de Radiador de Agua	Integral	Py	Unidad	1	345.000	345.000
10.31	Mantenimiento de Bomba de Agua	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
10.32	Abrazaderas de cañerías de Radiador	Fiat	Argetina	Unidad	6	20.000	120.000
10.33	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
	SUB TOTAL						890.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
10.34	Correa Aire Acondicionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	345.000	345.000
10.35	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	280.000	280.000
10.36	Mantenimiento del Compresor	Integral	Py	Unidad	1	555.000	555.000
10.37	Carga de Gas 134 a (una carga)	Integral	Py	Unidad	1	245.000	245.000
10.38	Aceite Refrigerante	Fiat	Argetina	Unidad	1	85.000	85.000
10.39	Filtro del Aire Acondicionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	390.000	390.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

10.40	Radiador de Aire Acondionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	1.315.000	1.315.000
10.41	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
10.42	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
	SUB TOTAL						4.185.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de Combustible con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
10.43	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
10.44	Mano de Obra desmontaje limpieza y montaje de tanque	Integral	Py	Unidad	1	125.000	125.000
	SUB TOTAL						375.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						30.13.575.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 13: AMBULANCIA FIAT DUCATO, AÑO 2007, MOTOR 2.8 DIESEL, CHAPA N° BAC-252, N° DE ORDEN 227

CHASSIS N°: 93W244F7172010559 MOTOR N°: 7LAGOAS814023224611115543500077 40 COD. PATRIMONIAL: 173.921

CODIGO CATALOGO 78180101-002 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
13.1	Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	755.000	755.000
13.2	Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad	1	790.000	790.000
13.3	Un Kit Sincronizador 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
13.4	Una Corona	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
13.5	Un Piñon	Fiat	Argetina	Unidad	1	740.000	740.000
13.6	Un Juego de Ruleman para Cuadruple	Fiat	Argetina	Unidad	1	470.000	470.000
13.7	Una Horquilla de Embrague	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
13.8	Una Horquilla de 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
13.9	Una Horquilla de 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
13.10	Una Horquilla de 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
13.11	Una Horquilla de Marcha Retroceso	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
13.12	Un Kit de Cambio (Cuadruple)	Fiat	Argetina	Unidad	1	1.565.000	1.565.000
13.13	Dos Soporte de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	2	525.000	1.050.000
13.14	Una Base Inferior de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	1	20.000	20.000
13.15	Dos Homocinetica c/ guardapolvo lado rueda	Fiat	Argetina	Unidad	2	700.000	1.400.000
13.16	Ruleman Semi Eje	Fiat	Argetina	Unidad	1	315.000	315.000
13.17	Tuerca para Homocinética	Fiat	Argetina	Unidad	4	135.000	540.000
13.18	Juego de Guardapolvo para homocinética lado caja (TULIPA)	Fiat	Argetina	Unidad	1	605.000	605.000
13.19	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	900.000	900.000
	SUB TOTAL						10.925.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
13.20	Correa de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	1	280.000	280.000
13.21	Extremo de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	2	390.000	780.000
13.22	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
	SUB TOTAL						1.270.000

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización

13.23	Rotula de Suspensión	Fiat	Argetina	Unidad	2	915.000	1.830.000
13.24	Juego de Buje Estabilizador	Fiat	Argetina	Unidad	1	485.000	485.000
13.25	Bieleta	Fiat	Argetina	Unidad	2	180.000	360.000
13.26	Amortiguadores Delanteros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
13.27	Amortiguadores Traseros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
13.28	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
13.29	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
						SUB TOTAL:	5.585.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-005 - Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Embrague con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
13.30	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Fiat	Argetina	Unidad	1	3.450.000	3.450.000
13.31	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
						SUB TOTAL:	4.280.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
13.32	Ruleman de Masa Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
13.33	Ruleman de Masa Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
13.34	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
13.35	Rectificación de Discos de Freno Trasero	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
13.36	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	1	250.000	250.000
13.37	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	1	210.000	210.000
13.38	Reparación de Mordaza de Freno	Integral	Py	Unidad	1	525.000	525.000
13.39	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
						SUB TOTAL:	4.780.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
13.40	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
13.41	Inducido	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
13.42	Porta Carbon	Fiat	Argetina	Unidad	1	175.000	175.000
13.43	Juego de Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
13.44	Bendix	Fiat	Argetina	Unidad	1	330.000	330.000
13.45	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
13.46	Correa Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
13.47	Rotor del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
13.48	Juego de Rulemanes del alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
13.49	Regulador de voltaje	Fiat	Argetina	Unidad	1	165.000	165.000
13.50	Estator del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
13.51	Juego de Escobillas del Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	60.000	60.000
13.52	Juego de Reten del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	50.000	50.000
13.53	Juego de Terminales para bateria	Fiat	Argetina	Unidad	1	25.000	25.000
13.54	Bulbo de Temperatura	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
13.55	Kits Baliza con luces led (instalado sobre el toldo)	Fiat	Argetina	Unidad	1	4.830.000	4.830.000
13.56	Reparación de sistema electrico en general	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
13.57	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
						SUB TOTAL:	7.100.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-014: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA

SECRETARIA GENERAL

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

13.58	Perno Pistón	Fiat	Argetina	Unidad	4	105.000	420.000
13.59	Juego de aro	Fiat	Argetina	Unidad	1	900.000	900.000
13.60	Guías de Válvulas	Fiat	Argetina	Unidad	8	30.000	240.000
13.61	Resorte de Valvulas Grande	Fiat	Argetina	Unidad	8	50.000	400.000
13.62	Resorte de Valvulas Chico	Fiat	Argetina	Unidad	8	50.000	400.000
13.63	Reten de Valvulas	Fiat	Argetina	Unidad	8	10.000	80.000
13.64	Válvulas de admisión	Fiat	Argetina	Unidad	4	115.000	460.000
13.65	Válvulas de escape	Fiat	Argetina	Unidad	4	120.000	480.000
13.66	Juego de bujes de brazo de biela	Fiat	Argetina	Unidad	1	195.000	195.000
13.67	Reten de Cigüeñal frente motor	Fiat	Argetina	Unidad	1	90.000	90.000
13.68	Reten de Bancada Trasera	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
13.69	Reten de Arbol de Leva	Fiat	Argetina	Unidad	1	100.000	100.000
13.70	Juego de Junta completo del motor	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
13.71	Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	1	410.000	410.000
13.72	Ruleman Tensor de Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	2	175.000	350.000
13.73	Filtro de aceite	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
13.74	Filtro de aire	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
13.75	Filtro de combustible	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
13.76	Aceite motor	Esso	EE.UU.	Litros	7	30.000	210.000
13.77	Rectificación de Cigüeñal	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
13.78	Rectificación de Cilindros	Integral	Py	Unidad	1	435.000	435.000
13.79	Cambio de Asientos de Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	20.000	160.000
13.80	Ajustar Bujes de Biela	Integral	Py	Unidad	4	145.000	580.000
13.81	Ajustar interior de bancada de leva y Viela	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
13.82	Esmerilar y Armar Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	100.000	800.000
13.83	Rectificar Superficie de Tapa	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
13.84	Rectificar Superficie de Block	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
13.85	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Integral	Py	Unidad	1	80.000	80.000
13.86	Controlar altura de Pistón	Integral	Py	Unidad	4	25.000	100.000
13.87	Rectificar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	340.000	340.000
13.88	Regulación de Tapa Motor	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
13.89	Rellenar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	195.000	195.000
13.90	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
13.91	Prueba Hidráulica culata de motor	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
13.92	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
				SUB TOTAL			10.050.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
13.93	Reparación de Bomba de Agua	Integral	Py	Unidad	1	345.000	345.000
13.94	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
				SUB TOTAL			520.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
13.95	Correa Aire Acondicionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	345.000	345.000
13.96	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
				SUB TOTAL			485.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de Combustible con cambio de Repuestos

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
13.97	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
13.98	Mano de Obra desmontaje limpieza y montaje de tanque	Integral	Py	Unidad	1	105.000	105.000
				SUB TOTAL			315.000
				TOTAL DE SERVICIO INCLUIDO			45.310.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 14: AMBULANCIA FIAT DUCATO, AÑO 2007, MOTOR 2.8 DIESEL, CHAPA N° BAC-258, N° DE ORDEN 229

CHASSIS N°: 93W245G7172010710 MOTOR N°: 7LAGOAS8140232246111154334000773S COD. PATRIMONIAL: 173.916

CODIGO CATALOGO 78180101-002 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.1	Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	755.000	755.000
14.2	Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad	1	790.000	790.000
14.3	Un Kit Sincronizador 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
14.4	Una Corona	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
14.5	Un Piñon	Fiat	Argetina	Unidad	1	740.000	740.000
14.6	Un Juego de Ruleman para Cuadruple	Fiat	Argetina	Unidad	1	470.000	470.000
14.7	Una Horquilla de Embrague	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
14.8	Una Horquilla de 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
14.9	Una Horquilla de 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
14.10	Una Horquilla de 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
14.11	Una Horquilla de Marcha Retroceso	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
14.12	Un Kit de Cambio (Cuadruple)	Fiat	Argetina	Unidad	1	1.565.000	1.565.000
14.13	Dos Soporte de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	2	525.000	1.050.000
14.14	Una Base Inferior de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	1	20.000	20.000
14.15	Dos Homocinetica c/ guardapolvo lado rueda	Fiat	Argetina	Unidad	2	700.000	1.400.000
14.16	Ruleman Semi Eje	Fiat	Argetina	Unidad	1	315.000	315.000
14.17	Tuerca para Homocinética	Fiat	Argetina	Unidad	4	135.000	540.000
14.18	Juego de Guardapolvo para homocinética lado caja (TULIPA)	Fiat	Argetina	Unidad	1	605.000	605.000
14.19	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	900.000	900.000
				SUB TOTAL			10.925.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.20	Correa de Direccion	Fiat	Argetina	Unidad	1	280.000	280.000
14.21	Extremo de Direccion	Fiat	Argetina	Unidad	2	390.000	780.000
14.22	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
				SUB TOTAL			1.270.000

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.23	Rotula de Suspensión	Fiat	Argetina	Unidad	2	915.000	1.830.000
14.24	Juego de Buje Estabilizador	Fiat	Argetina	Unidad	1	485.000	485.000
14.25	Bieleta	Fiat	Argetina	Unidad	2	180.000	360.000
14.26	Amortiguadores Delanteros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
14.27	Amortiguadores Traseros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
14.28	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
14.29	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización

			SUB TOTAL				585.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-005 - Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Embrague con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.30	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Fiat	Argetina	Unidad	1	3.450.000	3.450.000
14.31	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
			SUB TOTAL				4.280.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.32	Ruleman de Masa Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
14.33	Ruleman de Masa Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
14.34	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
14.35	Rectificación de Discos de Freno Trasero	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
14.36	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	1	250.000	250.000
14.37	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	1	210.000	210.000
14.38	Reparación de Mordaza de Freno	Integral	Py	Unidad	1	525.000	525.000
14.39	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
			SUB TOTAL				4.780.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.40	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
14.41	Inducido	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
14.42	Porta Carbon	Fiat	Argetina	Unidad	1	175.000	175.000
14.43	Juego de Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
14.44	Bendix	Fiat	Argetina	Unidad	1	330.000	330.000
14.45	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
14.46	Correa Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
14.47	Rotor del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
14.48	Juego de Rulemanes del alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
14.49	Regulador de voltaje	Fiat	Argetina	Unidad	1	165.000	165.000
14.50	Estator del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
14.51	Juego de Escobillas del Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	60.000	60.000
14.52	Juego de Reten del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	50.000	50.000
14.53	Juego de Terminales para bateria	Fiat	Argetina	Unidad	1	25.000	25.000
14.54	Bulbo de Temperatura	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
14.55	Kits Baliza con luces led (instalado sobre el toldo)	Fiat	Argetina	Unidad	1	4.830.000	4.830.000
14.56	Reparación de sistema electrico en general	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
14.57	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
			SUB TOTAL				7.100.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-014: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.58	Piston	Fiat	Argetina	Unidad	4	630.000	2.520.000
14.59	Perno Pistón	Fiat	Argetina	Unidad	4	105.000	420.000
14.60	Juego de aro	Fiat	Argetina	Unidad	1	900.000	900.000
14.61	Guías de Válvulas	Fiat	Argetina	Unidad	8	30.000	240.000
14.62	Resorte de Valvulas Grande	Fiat	Argetina	Unidad	8	50.000	400.000
14.63	Resorte de Valvulas Chico	Fiat	Argetina	Unidad	8	50.000	400.000
14.64	Reten de Valvulas	Fiat	Argetina	Unidad	8	10.000	80.000
14.65	Brazo de Viela	Fiat	Argetina	Unidad	4	920.000	3.680.000
14.66	Válvulas de admisión	Fiat	Argetina	Unidad	4	115.000	460.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO**

SECRETARÍA GENERAL

14.67	Válvulas de escape	Fiat	Argetina	Unidad	4	120.000	480.000
14.68	Juego de casquillo de biela	Fiat	Argetina	Unidad	1	425.000	425.000
14.69	Juego de casquillo de bancada	Fiat	Argetina	Unidad	1	1.130.000	1.130.000
14.70	Juego de bujes de brazo de biela	Fiat	Argetina	Unidad	1	195.000	195.000
14.71	Reten de Cigüeñal frente motor	Fiat	Argetina	Unidad	1	90.000	90.000
14.72	Reten de Bancada Trasera	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
14.73	Reten de Arbol de Leva	Fiat	Argetina	Unidad	1	100.000	100.000
14.74	Juego de Junta completo del motor	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
14.75	Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	1	410.000	410.000
14.76	Ruleman Tensor de Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	2	175.000	350.000
14.77	Filtro de aceite	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
14.78	Filtro de aire	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
14.79	Filtro de combustible	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
14.80	Aceite motor	Esso	EE.UU.	Litros	7	30.000	210.000
14.81	Rectificación de Cigüeñal	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
14.82	Rectificación de Cilindros	Integral	Py	Unidad	1	435.000	435.000
14.83	Cambio de Asientos de Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	20.000	160.000
14.84	Ajustar Bujes de Biela	Integral	Py	Unidad	4	145.000	580.000
14.85	Ajustar interior de bancada de leva y Viela	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
14.86	Esmerilar y Armar Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	100.000	800.000
14.87	Rectificar Superficie de Tapa	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
14.88	Rectificar Superficie de Block	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
14.89	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Integral	Py	Unidad	1	80.000	80.000
14.90	Controlar altura de Pistón	Integral	Py	Unidad	4	25.000	100.000
14.91	Rectificar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	340.000	340.000
14.92	Regulación de Tapa Motor	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
14.93	Rellenar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	195.000	195.000
14.94	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
14.95	Prueba Hidráulica culata de motor	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
14.96	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
			SUB TOTAL:				7.805.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.97	Reparación de Bomba de Agua	Integral	Py	Unidad	1	345.000	345.000
14.98	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
			SUB TOTAL:				520.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.99	Correa Aire Acondicionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	345.000	345.000
14.100	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
			SUB TOTAL:				485.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de Combustible con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
14.101	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión S...

14.102	Mano de Obra desmontaje limpieza y montaje de tanque	Integral	Py	Unidad	1	105.000	105.000
					SUB TOTAL		315.000
					TOTAL SERETTEV A INCLUIDO		53.065.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 15: AMBULANCIA FIAT DUCATO, AÑO 2007, MOTOR 2.8 DIESEL, CHAPA N° BAC-312, N° DE ORDEN 230

CHASSIS N°: 93W245G7172009145 MOTOR N°: 7LAGOAS8140232246112153646000532 7 COD. PATRIMONIAL: 173.917

CODIGO CATALOGO 78180101-002 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.1	Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	755.000	755.000
15.2	Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad	1	790.000	790.000
15.3	Un Kit Sincronizador 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
15.4	Una Corona	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
15.5	Un Piñon	Fiat	Argetina	Unidad	1	740.000	740.000
15.6	Un Juego de Ruleman para Cuadruple	Fiat	Argetina	Unidad	1	470.000	470.000
15.7	Una Horquilla de Embrague	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
15.8	Una Horquilla de 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
15.9	Una Horquilla de 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad		75.000	75.000
15.10	Una Horquilla de 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
15.11	Una Horquilla de Marcha Retroceso	Fiat	Argetina	Unidad		75.000	75.000
15.12	Un Kit de Cambio (Cuadruple)	Fiat	Argetina	Unidad	1	1.565.000	1.565.000
15.13	Dos Soporte de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	2	525.000	1.050.000
15.14	Una Base Inferior de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	1	20.000	20.000
15.15	Dos Homocinetica c/ guardapolvo lado rueda	Fiat	Argetina	Unidad	2	700.000	1.400.000
15.16	Ruleman Semi Eje	Fiat	Argetina	Unidad	1	315.000	315.000
15.17	Tuerca para Homocinética	Fiat	Argetina	Unidad	4	135.000	540.000
15.18	Juego de Guardapolvo para homocinética lado caja (TULIPA)	Fiat	Argetina	Unidad	1	605.000	605.000
15.19	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	900.000	900.000
					SUB TOTAL		10.925.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.20	Correa de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	1	280.000	280.000
15.21	Extremo de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	2	390.000	780.000
15.22	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
					SUB TOTAL		1.270.000

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.23	Rotula de Suspensión	Fiat	Argetina	Unidad	2	915.000	1.830.000
15.24	Juego de Buje Estabilizador	Fiat	Argetina	Unidad	1	485.000	485.000
15.25	Bieleta	Fiat	Argetina	Unidad	2	180.000	360.000
15.26	Amortiguadores Delanteros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
15.27	Amortiguadores Traseros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
15.28	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
15.29	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
					SUB TOTAL		5.585.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-005 - Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Embrague con cambio de Repuestos

SECRETARIA GENERAL

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO**

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.30	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Fiat	Argetina	Unidad	1	3.450.000	3.450.000
15.31	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
				SUB TOTAL			4.280.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.32	Rulcman de Masa Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
15.33	Ruleman de Masa Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
15.34	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
15.35	Rectificación de Discos de Freno Trasero	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
15.36	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	1	250.000	250.000
15.37	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	1	210.000	210.000
15.38	Reparación de Mordaza de Freno	Integral	Py	Unidad	1	525.000	525.000
15.39	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
				SUB TOTAL			4.780.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.40	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
15.41	Inducido	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
15.42	Porta Carbon	Fiat	Argetina	Unidad	1	175.000	175.000
15.43	Juego de Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
15.44	Bendix	Fiat	Argetina	Unidad	1	330.000	330.000
15.45	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
15.46	Correa Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
15.47	Rotor del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
15.48	Juego de Rulemanes del alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
15.49	Regulador de voltaje	Fiat	Argetina	Unidad	1	165.000	165.000
15.50	Estator del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
15.51	Juego de Escobillas del Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	60.000	60.000
15.52	Juego de Reten del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	50.000	50.000
15.53	Juego de Terminales para bateria	Fiat	Argetina	Unidad	1	25.000	25.000
15.54	Bulbo de Temperatura	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
15.55	Kits Baliza con luces led (instalado sobre el toldo)	Fiat	Argetina	Unidad	1	4.830.000	4.830.000
15.56	Reparación de sistema electrico en general	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
15.57	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
				SUB TOTAL			7.100.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-014: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.58	Perno Pistón	Fiat	Argetina	Unidad	4	105.000	420.000
15.59	Juego de aro	Fiat	Argetina	Unidad	1	900.000	900.000
15.60	Guias de Válvulas	Fiat	Argetina	Unidad	8	30.000	240.000
15.61	Resorte de Valvulas Grande	Fiat	Argetina	Unidad	8	50.000	400.000
15.62	Resorte de Valvulas Chico	Fiat	Argetina	Unidad	8	50.000	400.000
15.63	Reten de Valvulas	Fiat	Argetina	Unidad	8	10.000	80.000
15.64	Válvulas de admisión	Fiat	Argetina	Unidad	4	115.000	460.000
15.65	Válvulas de escape	Fiat	Argetina	Unidad	4	120.000	480.000
15.66	Juego de bujes de brazo de biela	Fiat	Argetina	Unidad	1	195.000	195.000
15.67	Reten de Cigüeñal frente motor	Fiat	Argetina	Unidad	1	90.000	90.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización

15.68	Reten de Bancada Trasera	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
15.69	Reten de Arbol de Leva	Fiat	Argetina	Unidad	1	100.000	100.000
15.70	Juego de Junta completo del motor	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
15.71	Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	1	410.000	410.000
15.72	Ruleman Tensor de Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	2	175.000	350.000
15.73	Filtro de aceite	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
15.74	Filtro de aire	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
15.75	Filtro de combustible	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
15.76	Aceite motor	Esso	EE.UU.	Litros	7	30.000	210.000
15.77	Rectificación de Cigüeñal	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
15.78	Rectificación de Cilindros	Integral	Py	Unidad	1	435.000	435.000
15.79	Cambio de Asientos de Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	20.000	160.000
15.80	Ajustar Bujes de Biela	Integral	Py	Unidad	4	145.000	580.000
15.81	Ajustar interior de bancada de leva y Viela	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
15.82	Esmerilar y Armar Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	100.000	800.000
15.83	Rectificar Superficie de Tapa	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
15.84	Rectificar Superficie de Block	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
15.85	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Integral	Py	Unidad	1	80.000	80.000
15.86	Controlar altura de Pistón	Integral	Py	Unidad	4	25.000	100.000
15.87	Rectificar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	340.000	340.000
15.88	Regulación de Tapa Motor	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
15.89	Rellenar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	195.000	195.000
15.90	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
15.91	Prueba Hidráulica culata de motor	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
15.92	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
				SUB TOTAL			10.050.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.93	Reparación de Bomba de Agua	Integral	Py	Unidad	1	345.000	345.000
15.94	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
				SUB TOTAL			520.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.95	Correa Aire Acondicionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	345.000	345.000
15.96	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
				SUB TOTAL			485.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de Combustible con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
15.97	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
15.98	Mano de Obra desmontaje limpieza y montaje de tanque	Integral	Py	Unidad	1	105.000	105.000
				SUB TOTAL			315.000
				TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO			45.310.000

PLANILLA DE PRECIOS

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización

LOTE 16: AMBULANCIA FIAT DUCATO, AÑO 2007, MOTOR 2.8 DIESEL, CHAPA Nº BBC-765, Nº DE ORDEN 233

CHASSIS Nº: 93W245G7182020812 MOTOR Nº: N8140231024644IVECOSL211255346 COD. PATRIMONIAL: 176.816

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
16.1	Correa de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	1	280.000	280.000
16.2	Extremo de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	2	390.000	780.000
16.3	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
				SUB TOTAL			1.270.000

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
16.4	Rotula de Suspensión	Fiat	Argetina	Unidad	2	915.000	1.830.000
16.5	Juego de Buje Estabilizador	Fiat	Argetina	Unidad	1	485.000	485.000
16.6	Bieleta	Fiat	Argetina	Unidad	2	180.000	360.000
16.7	Amortiguadores Delanteros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
16.8	Amortiguadores Traseros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
16.9	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
16.10	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
				SUB TOTAL			5.585.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
16.18	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
16.19	Inducido	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
16.20	Porta Carbon	Fiat	Argetina	Unidad	1	175.000	175.000
16.21	Juego de Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
16.22	Bendix	Fiat	Argetina	Unidad	1	330.000	330.000
16.23	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
16.24	Correa Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
16.25	Rotor del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
16.26	Juego de Rulemanes del alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
16.27	Regulador de voltaje	Fiat	Argetina	Unidad	1	165.000	165.000
16.28	Estator del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
16.29	Juego de Escobillas del Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	60.000	60.000
16.30	Juego de Reten del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	50.000	50.000
16.31	Juego de Terminales para bateria	Fiat	Argetina	Unidad	1	25.000	25.000
16.32	Bulbo de Temperatura	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
16.33	Kits Baliza con luces led (instalado sobre el toldo)	Fiat	Argetina	Unidad	1	4.830.000	4.830.000
16.34	Reparación de sistema electrico en general	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
16.35	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
				SUB TOTAL			7.100.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
16.36	Limpieza y mantenimiento de Radiador de Agua	Integral	Py	Unidad	1	345.000	345.000
16.37	Mantenimiento de Bomba de Agua	Integral	Py	Unidad	1	250.000	250.000
16.38	Abrazaderas de cañerias de Radiador	Fiat	Argetina	Unidad	6	20.000	120.000
16.39	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
				SUB TOTAL			890.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración

SECRETARÍA GENERAL

16.40	Correa Aire Acondicionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	345.000	345.000
16.41	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	280.000	280.000
16.42	Mantenimiento del Compresor	Integral	Py	Unidad	1	555.000	555.000
16.43	Carga de Gas 134 a (una carga)	Integral	Py	Unidad	1	245.000	245.000
16.44	Aceite Refrigerante	Fiat	Argetina	Unidad	1	85.000	85.000
16.45	Filtro del Aire Acondicionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	390.000	390.000
16.46	Radiador de Aire Acondionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	1.315.000	1.315.000
16.47	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
16.48	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
				SUB TOTAL			4.785.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de Combustible con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
16.49	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
16.50	Mano de Obra desmontaje limpieza y montaje de tanque	Integral	Py	Unidad	1	105.000	105.000
				SUB TOTAL			315.000
				TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO			19.345.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE 17: AMBULANCIA FIAT DUCATO, AÑO 2007, MOTOR 2.8 DIESEL, CHAPA N° ANR-976, N° DE ORDEN 246

CHASSIS N°: 93W244F7182026784 MOTOR N°: 8140231035033IVECOSL222366667 COD. PATRIMONIAL: 183.334

CODIGO CATALOGO 78180101-002 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.1	Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	755.000	755.000
17.2	Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad	1	790.000	790.000
17.3	Un Kit Sincronizador 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
17.4	Una Corona	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
17.5	Un Piñon	Fiat	Argetina	Unidad	1	740.000	740.000
17.6	Un Juego de Rulcman para Cuadruple	Fiat	Argetina	Unidad	1	470.000	470.000
17.7	Una Horquilla de Embrague	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
17.8	Una Horquilla de 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
17.9	Una Horquilla de 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
17.10	Una Horquilla de 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
17.11	Una Horquilla de Marcha Retroceso	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
17.12	Un Kit de Cambio (Cuadruple)	Fiat	Argetina	Unidad	1	1.565.000	1.565.000
17.13	Dos Soporte de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	2	525.000	1.050.000
17.14	Una Base Inferior de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	1	20.000	20.000
17.15	Dos Homocinetica c/ guardapolvo lado rueda	Fiat	Argetina	Unidad	2	700.000	1.400.000
17.16	Ruleman Semi Eje	Fiat	Argetina	Unidad	1	315.000	315.000
17.17	Tuerca para Homocinética	Fiat	Argetina	Unidad	4	135.000	540.000
17.18	Juego de Guardapolvo para homocinética lado caja (TULIPA)	Fiat	Argetina	Unidad	1	605.000	605.000
17.19	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	900.000	900.000
				SUB TOTAL			10.925.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.20	Correa de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	1	280.000	280.000
17.21	Extremo de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	2	390.000	780.000
17.22	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
				SUB TOTAL			1.270.000

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.23	Rotula de Suspensión	Fiat	Argetina	Unidad	2	915.000	1.830.000
17.24	Juego de Buje Estabilizador	Fiat	Argetina	Unidad	1	485.000	485.000
17.25	Bieleta	Fiat	Argetina	Unidad	2	180.000	360.000
17.26	Amortiguadores Delanteros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
17.27	Amortiguadores Traseros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
17.28	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
17.29	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
				SUB TOTAL			5.585.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-005 - Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Embrague con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.30	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Fiat	Argetina	Unidad	1	3.450.000	3.450.000
17.31	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
				SUB TOTAL			4.280.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.32	Ruleman de Masa Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
17.33	Ruleman de Masa Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
17.34	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
17.35	Rectificación de Discos de Freno Trasero	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
17.36	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	1	250.000	250.000
17.37	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	1	210.000	210.000
17.38	Reparación de Mordaza de Freno	Integral	Py	Unidad	1	525.000	525.000
17.39	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
				SUB TOTAL			4.780.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.40	Mantenimiento de motor de arranque	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
17.41	Inducido	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
17.42	Porta Carbon	Fiat	Argetina	Unidad	1	175.000	175.000
17.43	Juego de Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
17.44	Bendix	Fiat	Argetina	Unidad	1	330.000	330.000
17.45	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
17.46	Correa Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
17.47	Rotor del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
17.48	Juego de Rulemanes del alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
17.49	Regulador de voltaje	Fiat	Argetina	Unidad	1	165.000	165.000
17.50	Estator del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
17.51	Juego de Escobillas del Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	60.000	60.000
17.52	Juego de Reten del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	50.000	50.000
17.53	Juego de Terminales para bateria	Fiat	Argetina	Unidad	1	25.000	25.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización

17.54	Bulbo de Temperatura	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
17.55	Kits Baliza con luces led (instalado sobre el toldo)	Fiat	Argetina	Unidad	1	4.830.000	4.830.000
17.56	Reparación de sistema electrico en general	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
17.57	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
				SUB TOTAL			7.300.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-014: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.60	Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	1	410.000	410.000
17.61	Ruleman Tensor de Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	2	175.000	350.000
17.62	Filtro de aceite	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
17.63	Filtro de aire	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
17.64	Filtro de combustible	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
17.65	Aceite motor	Esso	EE.UU.	Litros	7	30.000	210.000
17.66	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
				SUB TOTAL			2.480.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.67	Reparación de Bomba de Agua	Integral	Py	Unidad	1	345.000	345.000
17.68	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
				SUB TOTAL			520.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-016: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Aire Acondicionado con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.69	Correa Aire Acondicionado	Fiat	Argetina	Unidad	1	345.000	345.000
17.70	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	140.000	140.000
				SUB TOTAL			485.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-018: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tanque de Combustible con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
17.71	Limpieza del Tanque de Combustible	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
17.72	Mano de Obra desmontaje limpieza y montaje de tanque	Integral	Py	Unidad	1	105.000	105.000
				SUB TOTAL			315.000
				TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO			37.740.000

PLANILLA DE PRECIOS

LOTE N°: 18, AMBULANCIA FIAT DUCATO, MOTOR 2.8 DIESEL, CHAPA N° ANR-980 N° DE ORDEN 255

CHASSIS N°: 93W244F7182025046 MOTOR N°: 8140231035505IVECOSL222266663 CODIGO PATRIMONIAL: 180.789

CODIGO CATALOGO 78180101-002 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Caja o Transmisión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
18.1	Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Fiat	Argetina	Unidad	1	755.000	755.000
18.2	Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Fiat	Argetina	Unidad	1	790.000	790.000
18.3	Un Kit Sincronizador 5ta.	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
18.4	Una Corona	Fiat	Argetina	Unidad	1	700.000	700.000
18.5	Un Piñon	Fiat	Argetina	Unidad	1	740.000	740.000
18.6	Un Juego de Ruleman para Cuadruple	Fiat	Argetina	Unidad	1	470.000	470.000
18.7	Una Horquilla de Embrague	Fiat	Argetina	Unidad	1	75.000	75.000
18.13	Dos Soporte de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	2	525.000	1.050.000
18.14	Una Base Inferior de Caja	Fiat	Argetina	Unidad	1	20.000	20.000
18.15	Dos Homocinetica c/ guardapolvo lado rueda	Fiat	Argetina	Unidad	2	700.000	1.400.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de ...

18.16	Ruleman Semi Eje	Fiat	Argetina	Unidad	1	315.000	315.000
18.17	Tuerca para Homocinética	Fiat	Argetina	Unidad	4	135.000	540.000
18.18	Juego de Guardapolvo para homocinética lado caja (TULIPA)	Fiat	Argetina	Unidad	1	605.000	605.000
18.19	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	900.000	900.000
				SUB TOTAL			9.060.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-003: Serv. de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Dirección con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
18.20	Correa de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	1	280.000	280.000
18.21	Extremo de Dirección	Fiat	Argetina	Unidad	2	390.000	780.000
18.22	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	210.000	210.000
				SUB TOTAL			1.270.000

CODIGO CATALOGO 781180101-004: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Suspensión con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
18.23	Rotula de Suspensión	Fiat	Argetina	Unidad	2	915.000	1.830.000
18.24	Juego de Buje Estabilizador	Fiat	Argetina	Unidad	1	485.000	485.000
18.25	Bieleta	Fiat	Argetina	Unidad	2	180.000	360.000
18.26	Amortiguadores Delanteros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
18.27	Amortiguadores Traseros	Fiat	Argetina	Unidad	2	485.000	970.000
18.28	Juego de Buje Parrilla de Suspensión delantera	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
18.29	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
				SUB TOTAL			5.585.000

CODIGO DE CATALOGO: 78180101-005 - Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Embrague con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
18.30	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Fiat	Argetina	Unidad	1	3.450.000	3.450.000
18.31	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	830.000	830.000
				SUB TOTAL			4.280.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-006: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema de Freno con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
18.32	Ruleman de Masa Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
18.33	Ruleman de Masa Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	2	625.000	1.250.000
18.34	Rectificación de Discos de Freno Delanteros	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
18.35	Rectificación de Discos de Freno Trasero	Integral	Py	Unidad	2	65.000	130.000
18.36	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Fiat	Argetina	Unidad	1	250.000	250.000
18.37	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Fiat	Argetina	Unidad	1	210.000	210.000
18.38	Reparación de Mordaza de Freno	Integral	Py	Unidad	1	525.000	525.000
18.39	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.035.000	1.035.000
				SUB TOTAL			4.780.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-009: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sistema Eléctrico con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
18.40	Motor de Arranque completo	Fiat	Argetina	Unidad	1	4.830.000	4.830.000
18.41	Mantenimiento del Alternador	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
18.42	Correa Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
18.43	Rotor del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	135.000	135.000
18.44	Juego de Rulemanes del alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	105.000	105.000
18.45	Regulador de voltaje	Fiat	Argetina	Unidad	1	165.000	165.000
18.46	Estator del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social

18.47	Juego de Escobillas del Carbón	Fiat	Argetina	Unidad	1	60.000	60.000
18.48	Juego de Reten del Alternador	Fiat	Argetina	Unidad	1	50.000	50.000
18.49	Juego de Terminales para bateria	Fiat	Argetina	Unidad	1	25.000	25.000
18.50	Bulbo de Temperatura	Fiat	Argetina	Unidad	1	140.000	140.000
18.51	Kits Baliza con luces led (instalado sobre el toldo)	Fiat	Argetina	Unidad	1	4.830.000	4.830.000
18.52	Reparación de sistema electrico en general	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
18.53	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
			SUB TOTAL				11.065.000

CODIGO DE CATALOGO 78180101-014: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
18.54	Piston	Fiat	Argetina	Unidad	4	630.000	2.520.000
18.55	Perno Pistón	Fiat	Argetina	Unidad	4	105.000	420.000
18.56	Juego de aro	Fiat	Argetina	Unidad	1	900.000	900.000
18.57	Guias de Válvulas	Fiat	Argetina	Unidad	8	30.000	240.000
18.58	Resorte de Valvulas Grande	Fiat	Argetina	Unidad	8	50.000	400.000
18.59	Resorte de Valvulas Chico	Fiat	Argetina	Unidad	8	50.000	400.000
18.60	Reten de Valvulas	Fiat	Argetina	Unidad	8	10.000	80.000
18.61	Brazo de Viela	Fiat	Argetina	Unidad	4	920.000	3.680.000
18.62	Válvulas de admisión	Fiat	Argetina	Unidad	4	115.000	460.000
18.63	Válvulas de escape	Fiat	Argetina	Unidad	4	120.000	480.000
18.64	Juego de casquillo de biela	Fiat	Argetina	Unidad	1	425.000	425.000
18.65	Juego de casquillo de bancada	Fiat	Argetina	Unidad	1	1.130.000	1.130.000
18.66	Juego de bujes de brazo de biela	Fiat	Argetina	Unidad	1	195.000	195.000
18.67	Reten de Cigüeñal frente motor	Fiat	Argetina	Unidad	1	90.000	90.000
18.68	Reten de Bancada Trasera	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
18.69	Reten de Arbol de Leva	Fiat	Argetina	Unidad	1	100.000	100.000
18.70	Juego de Junta completo del motor	Fiat	Argetina	Unidad	1	120.000	120.000
18.71	Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	1	410.000	410.000
18.72	Ruleman Tensor de Correa Dentada	Fiat	Argetina	Unidad	2	175.000	350.000
18.73	Filtro de aceite	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
18.74	Filtro de aire	Fiat	Argetina	Unidad	1	185.000	185.000
18.75	Filtro de combustible	Fiat	Argetina	Unidad	1	145.000	145.000
18.76	Aceite motor	Esso	EE.UU.	Litros	7	30.000	210.000
18.77	Rectificación de Cigüeñal	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
18.78	Rectificación de Cilindros	Integral	Py	Unidad	1	435.000	435.000
18.79	Cambio de Asientos de Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	20.000	160.000
18.80	Ajustar Bujes de Biela	Integral	Py	Unidad	4	145.000	580.000
18.81	Ajustar interior de bancada de leva y Viela	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
18.82	Esmerilar y Armar Valvulas	Integral	Py	Unidad	8	100.000	800.000
18.83	Rectificar Superficie de Tapa	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
18.84	Rectificar Superficie de Block	Integral	Py	Unidad	1	120.000	120.000
18.85	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Integral	Py	Unidad	1	80.000	80.000
18.86	Controlar altura de Pistón	Integral	Py	Unidad	4	25.000	100.000
18.87	Rectificar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	340.000	340.000
18.88	Regulación de Tapa Motor	Integral	Py	Unidad	1	145.000	145.000
18.89	Rellenar interior de Bancada de block	Integral	Py	Unidad	1	195.000	195.000
18.90	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000
18.91	Prueba Hidráulica culata de motor	Integral	Py	Unidad	1	100.000	100.000

SECRETARIA GENERAL

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, no publicable

18.92	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	1.935.000	1.935.000
				SUB TOTAL			18.705.000

CODIGO CATALOGO 78180101-015: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración del Motor con cambio de Repuestos

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	P/UNIT. CON IVA	P/TOTAL CON IVA
18.93	Reparación de Bomba de Agua	Integral	Py	Unidad	1	345.000	345.000
18.94	Mano de Obra	Integral	Py	Unidad	1	175.000	175.000
				SUB TOTAL			520.000
				TOTAL GENERAL I.V.A. INCLUIDO			56.265.000

Monto Total Adjudicado: G. 463.966.000.- (Guaraníes cuatrocientos sesenta y tres millones novecientos sesenta y seis mil) IVA incluido.

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARÍA GENERAL