Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 03/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS"

						JLC INGENIERIA de JORGE CORONEL DEL PUERTO		RF CONSTRUCCIONES de ING. RAUL FLEITAS		ING. ENRIQUE PALMA		EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido
1	72102802-001	**DEMOLICION**											
1.1		De techo	m2	Evento	1	7.800	7.800	22.000	22.000	14.400	14.400	7.700	7.700
1.2		De pared	m2	Evento	1	9.000	9.000	12.000	12.000	7.200	7.200	7.500	7.500
1.3		De revoque	m2	Evento	1	2.000	2.000	6.800	6.800	7.200	7.200	7.500	7.500
1.4		De piso	m2	Evento	1	9.000	9.000	7.500	7.500	7.200	7.200	7.500	7.500
1.5		De revestido	m2	Evento	1	15.500	15.500	6.800	6.800	7.200	7.200	7.500	7.500
1.6		De abertura	un	Evento	1	25.500	25.500	24.000	24.000	36.000	36.000	7.500	7.500
1.7		De artefacto sanitario	un	Evento	1	30.000	30.000	24.000	24.000	12.000	12.000	7.500	7.500
		SUB TOTAL DEMOLICION					**98.800**		**103.100**		**91.200**		**52.700**
2	72101607-007	**MAMPOSTERIA**											
2.1		De 0,15	m2	Evento	1	75.000	75.000	65.000	65.000	73.440	73.440	77.000	77.000
2.2		De 0,30	m2	Evento	1	115.000	115.000	125.000	125.000	124.000	124.800	135.000	135.000
2.3		De 0,45	m2	Evento	1	130.000	130.000	165.000	165.000	192.000	192.000	215.000	215.000
2.4		Mesada de cocina	ml	Evento	1	60.000	60.000	440.000	440.000	216.000	216.000	800.000	800.000
2.5		Reparacion de mamposteria con envarillado	ml	Evento	1	25.000	25.000	17.800	17.800	21.600	21.600	50.000	50.000
		SUB TOTAL MAMPOSTERIA					**405.000**		**812.800**		**627.840**		**1.277.000**
3	72102802-001	**HORMIGON ARMADO**											
3.1		Zapatas	m3	Evento	1	1.080.000	1.080.000	1.540.000	1.540.000	1.560.000	1.560.000	1.500.000	1.500.000
3.2		Pilares	m3	Evento	1	1.460.000	1.460.000	1.728.000	1.728.000	1.740.000	1.740.000	1.500.000	1.500.000
3.3		Lozas	m3	Evento	1	1.280.000	1.280.000	1.580.000	1.580.000	1.560.000	1.560.000	1.500.000	1.500.000
3.4		Reparación de piso de H° A°	m2	Evento	1	130.000	130.000	85.000	85.000	144.000	144.000	200.000	200.000
		SUB TOTAL HORMIGON ARMADO					**3.950.000**		**4.933.000**		**5.004.000**		**4.700.000**
4	72102802-005	**Instalaciones Sanitarias**											
4.1		Destranque de cañerías cloacales y pluviales	un	Evento	1	75.000	75.000	130.000	130.000	144.000	144.000	650.000	650.000
4.2		Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida deaguas.	gl	Evento	1	95.000	95.000	140.000	140.000	144.000	144.000	650.000	650.000
4.3		Cambio de Gomas de canilla	un	Evento	1	20.000	20.000	28.000	28.000	36.000	36.000	80.000	80.000
4.4		Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y linea.	un	Evento	1	65.000	65.000	130.000	130.000	180.000	180.000	200.000	200.000
4.5		Mantenimiento de duchas eléctricas	un	Evento	1	40.000	40.000	70.000	70.000	168.000	168.000	80.000	80.000
4.6		Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	un	Evento	1	50.000	50.000	54.000	54.000	72.000	72.000	100.000	100.000

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 03/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS"

						JLC INGENIERIA de JORGE CORONEL DEL PUERTO		RF CONSTRUCCIONES de ING. RAUL FLEITAS		ING. ENRIQUE PALMA		EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido
4.7		Cambio de espejo del baño	un	Evento	1	50.000	50.000	165.000	165.000	480.000	480.000	250.000	250.000
4.8		Cambio de botón de descarga automática en mingitorios	un	Evento	1	110.000	110.000	180.000	180.000	600.000	600.000	300.000	300.000
4.9		Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	gl	Evento	1	70.000	70.000	150.000	150.000	720.000	720.000	250.000	250.000
4.10		Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	un	Evento	1	20.000	20.000	70.000	70.000	78.000	78.000	80.000	80.000
4.11		Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.	un	Evento	1	40.000	40.000	130.000	130.000	216.000	216.000	150.000	150.000
4.12		Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	un	Evento	1	80.000	80.000	120.000	120.000	216.000	216.000	250.000	250.000
4.13		Mantenimiento y control de sisternas bajas para inodoro.	un	Evento	1	20.000	20.000	90.000	90.000	84.000	84.000	80.000	80.000
4.14		Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	un	Evento	1	210.000	210.000	290.000	290.000	420.000	420.000	500.000	500.000
4.15		Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	un	Evento	1	210.000	210.000	230.000	230.000	441.600	441.600	500.000	500.000
		SUB TOTAL Instalaciones Sanitarias					**1.155.000**		**1.977.000**		**3.999.600**		**4.120.000**
5	72102201-002	**Instalaciones Eléctricas**											
5.1		Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	un	Evento	1	20.000	20.000	44.000	44.000	44.160	44.160	50.000	50.000
5.2		Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	un	Evento	1	25.000	25.000	22.000	22.000	29.640	29.640	25.000	25.000
5.3		Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	un	Evento	1	45.000	45.000	65.000	65.000	67.200	67.200	100.000	100.000
5.4		Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts.	un	Evento	1	90.000	90.000	95.000	95.000	96.000	96.000	150.000	150.000
5.5		Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	un	Evento	1	120.000	120.000	95.000	95.000	86.400	86.400	200.000	200.000
5.6		Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora.	un	Evento	1	180.000	180.000	240.000	240.000	218.400	218.400	350.000	350.000

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 03/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS"

						JLC INGENIERIA de JORGE CORONEL DEL PUERTO		RF CONSTRUCCIONES de ING. RAUL FLEITAS		ING. ENRIQUE PALMA		EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido
5.7		Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	un	Evento	1	8.000	8.000	7.000	7.000	14.160	14.160	10.000	10.000
5.8		Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	un	Evento	1	50.000	50.000	95.000	95.000	372.000	372.000	50.000	50.000
5.9		Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	un	Evento	1	90.000	90.000	180.000	180.000	192.000	192.000	200.000	200.000
5.10		Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	un	Evento	1	290.000	290.000	150.000	150.000	82.800	82.800	650.000	650.000
5.11		Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	un	Evento	1	340.000	340.000	150.000	150.000	91.200	91.200	750.000	750.000
5.12		Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots.	un	Evento	1	90.000	90.000	65.000	65.000	80.400	80.400	300.000	300.000
5.13		Cambio y colocación de luces de emergencias.	un	Evento	1	140.000	140.000	140.000	140.000	114.000	114.000	300.000	300.000
5.14		Cambio de tomacorrientes de piso	un	Evento	1	30.000	30.000	65.000	65.000	144.000	144.000	30.000	30.000
5.15		Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	un	Evento	1	30.000	30.000	50.000	50.000	22.560	22.560	30.000	30.000
5.16		Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	un	Evento	1	45.000	45.000	50.000	50.000	31.200	31.200	35.000	35.000
5.17		Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	un	Evento	1	45.000	45.000	50.000	50.000	34.800	34.800	40.000	40.000
5.18		Cambio y colocacion de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	un	Evento	1	20.000	20.000	20.000	20.000	12.840	12.840	25.000	25.000
5.19		Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.	un	Evento	1	80.000	80.000	180.000	180.000	36.600	36.600	400.000	400.000
5.20		Cambio y colocacion de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves.	un	Evento	1	140.000	140.000	1.200.000	1.200.000	330.000	330.000	200.000	200.000
5.21		Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud.	un	Evento	1	190.000	190.000	230.000	230.000	84.000	84.000	100.000	100.000
5.22		Cambio y colocación de independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	un	Evento	1	210.000	210.000	450.000	450.000	108.000	108.000	300.000	300.000
5.23		Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	un	Evento	1	130.000	130.000	55.000	55.000	144.000	144.000	30.000	30.000
		SUB TOTAL Instalaciones Electricas					**2.408.000**		**3.698.000**		**2.436.360**		**4.325.000**

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 03/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS"

						JLC INGENIERIA de JORGE CORONEL DEL PUERTO		RF CONSTRUCCIONES de ING. RAUL FLEITAS		ING. ENRIQUE PALMA		EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido
6	72102802-001	**Instalaciones Edilicias**											
6.1		Aislación hidrófuga (revoque hidrófugo, membrana asfáltica y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado.	m2	Evento	1	170.000	170.000	130.000	130.000	111.600	111.600	125.000	125.000
6.2		Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	m2	Evento	1	19.000	19.000	33.000	33.000	25.200	25.200	35.000	35.000
6.3		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior.	m2	Evento	1	2.000	2.000	90.000	90.000	111.600	111.600	55.000	55.000
6.4		Mantenimiento de canaletas embutida.	m2	Evento	1	45.000	45.000	60.000	60.000	78.000	78.000	20.000	20.000
6.5		Mantenimiento de canaletas de alero.	m2	Evento	1	45.000	45.000	40.000	40.000	78.000	78.000	20.000	20.000
6.6		Revoques en mamposterias interior fieltrado.	m2	Evento	1	18.000	18.000	21.000	21.000	23.400	23.400	30.000	30.000
6.7		Revoques en mamposterias exterior fieltrado.	m2	Evento	1	18.000	18.000	21.000	21.000	25.200	25.200	35.000	35.000
6.8		Extracción de revoques en mal estado.	m2	Evento	1	15.000	15.000	6.800	6.800	7.200	7.200	7.500	7.500
6.9		Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles.	m2	Evento	1	2.000	2.000	21.500	21.500	25.200	25.200	35.000	35.000
6.10		Mantenimiento de Techo de Chapa de hierro galvanizado.	m2	Evento	1	8.000	8.000	80.000	80.000	180.000	180.000	30.000	30.000
6.11		Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	m2	Evento	1	55.000	55.000	120.000	120.000	60.000	60.000	130.000	130.000
6.12		Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	m2	Evento	1	1.000	1.000	65.000	65.000	18.000	18.000	20.000	20.000
6.13		Provisión y colocación de canaletas chapa nº 28 desarrollo 50 cm.	m2	Evento	1	85.000	85.000	70.000	70.000	78.000	78.000	70.000	70.000
6.14		Alizado de cemento	m2	Evento	1	35.000	35.000	35.000	35.000	24.000	24.000	50.000	50.000
6.15		Cambio y colocación de pisos de granito.	m2	Evento	1	115.000	115.000	120.000	120.000	108.000	108.000	135.000	135.000
6.16		Cambio y colocación de planchas de granito.	m2	Evento	1	330.000	330.000	150.000	150.000	360.000	360.000	200.000	200.000
6.17		Cambio y colocación de piso cerámico PEI4	m2	Evento	1	55.000	55.000	73.000	73.000	96.000	96.000	85.000	85.000

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 03/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS"

						JLC INGENIERIA de JORGE CORONEL DEL PUERTO		RF CONSTRUCCIONES de ING. RAUL FLEITAS		ING. ENRIQUE PALMA		EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido
6.18		Cambio y colocación de piso tipo layota.	m2	Evento	1	55.000	55.000	70.000	70.000	66.000	66.000	70.000	70.000
6.19		Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.	m2	Evento	1	65.000	65.000	59.000	59.000	66.000	66.000	70.000	70.000
6.20		Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	m2	Evento	1	55.000	55.000	65.000	65.000	72.000	72.000	85.000	85.000
6.21		Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	m2	Evento	1	50.000	50.000	65.000	65.000	78.000	78.000	85.000	85.000
6.22		Cambio y colocación de piso calcáreo.	m2	Evento	1	60.000	60.000	65.000	65.000	69.600	69.600	75.000	75.000
6.23		Cambio y colocación de zócalo cerámico.	m2	Evento	1	16.000	16.000	30.000	30.000	26.400	26.400	22.000	22.000
6.24		Cambio y colocación de zócalo de granito.	m2	Evento	1	50.000	50.000	55.000	55.000	44.400	44.400	70.000	70.000
6.25		Cambio y colocación de zócalo de calcáreo.	m2	Evento	1	22.000	22.000	45.000	45.000	16.800	16.800	25.000	25.000
6.26		Cambio y colocación de zócalo de madera.	m2	Evento	1	25.000	25.000	45.000	45.000	55.200	55.200	35.000	35.000
6.27		Vereda de baldozones de hormigon prefabricados.	m2	Evento	1	1.000	1.000	65.000	65.000	66.000	66.000	70.000	70.000
6.28		Vereda de canto rodado	m2	Evento	1	80.000	80.000	65.000	65.000	66.000	66.000	100.000	100.000
6.29		Vereditas de color negro, amarillo, negro y blanco	m2	Evento	1	45.000	45.000	65.000	65.000	57.600	57.600	100.000	100.000
6.30		Pulido de plancha de granito en escalera	m2	Evento	1	25.000	25.000	40.000	40.000	24.000	24.000	200.000	200.000
6.31		Reparación de fisuras de mampostería con revoque.	m2	Evento	1	5.000	5.000	30.000	30.000	26.400	26.400	150.000	150.000
6.32		Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.	m2	Evento	1	25.000	25.000	50.000	50.000	120.000	120.000	350.000	350.000
6.33		Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membranas acrílicas.	m2	Evento	1	45.000	45.000	120.000	120.000	62.400	62.400	45.000	45.000
6.34		Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.	m2	Evento	1	45.000	45.000	300.000	300.000	360.000	360.000	65.000	65.000
6.35		Revoque exterior con silleta.	m2	Evento	1	20.000	20.000	55.000	55.000	72.000	72.000	55.000	55.000
6.36		Mantenimiento de sistema de Audio.	gl	Evento	1	5.000	5.000	380.000	380.000	1.800.000	1.800.000	500.000	500.000

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 03/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ANEXO N° 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS"

						JLC INGENIERIA de JORGE CORONEL DEL PUERTO		RF CONSTRUCCIONES de ING. RAUL FLEITAS		ING. ENRIQUE PALMA		EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido
6.37		Mantenimiento y reparación de techo de tejas	un	Evento	1	50.000	50.000	140.000	140.000	108.000	108.000	80.000	80.000
		SUB TOTAL Instalaciones Edilicias					**1.762.000**		**2.945.300**		**4.666.200**		**3.334.500**
7	72102602-001	**Mantenimiento y Reparación de Aberturas.**											
7.1		Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	un	Evento	1	50.000	50.000	85.000	85.000	168.000	168.000	200.000	200.000
7.2		Cambio y colocación de manijas de puertas.	un	Evento	1	50.000	50.000	45.000	45.000	60.000	60.000	250.000	250.000
7.3		Cambio y colocación de herrajes de ventanas.	un	Evento	1	50.000	50.000	70.000	70.000	90.000	90.000	175.000	175.000
7.4		Cambio y colocación de puertas de maderas placas.	un	Evento	1	160.000	160.000	280.000	280.000	360.000	360.000	750.000	750.000
7.5		Cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	un	Evento	1	180.000	180.000	650.000	650.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000
7.6		Mantenimiento de puerta de cristal templado.	un	Evento	1	20.000	20.000	220.000	220.000	360.000	360.000	350.000	350.000
7.7		Mantenimiento de puerta de cristal templado y cambio de frenos hidráulicos.	un	Evento	1	590.000	590.000	450.000	450.000	780.000	780.000	1.350.000	1.350.000
7.8		Cambio y colocación de puertas de cristal templado	un	Evento	1	890.000	890.000	1.250.000	1.250.000	1.116.000	1.116.000	2.200.000	2.200.000
7.9		Cambio y colocación de ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,00 m.	un	Evento	1	150.000	150.000	450.000	450.000	492.000	492.000	250.000	250.000
7.10		Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m.	un	Evento	1	260.000	260.000	450.000	450.000	660.000	660.000	750.000	750.000
7.11		Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m.	un	Evento	1	780.000	780.000	675.000	675.000	840.000	840.000	85.000	85.000
7.12		Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	un	Evento	1	110.000	110.000	240.000	240.000	144.000	144.000	350.000	350.000
		SUB TOTAL Mantenimiento y Reparación de Aberturas.					**3.290.000**		**4.865.000**		**6.570.000**		**7.460.000**
8	72102401-001	**Pintura exterior(mano de obra y materiales)**											
8.1		Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior)	m2	Evento	1	22.000	22.000	18.800	18.800	14.400	14.400	40.000	40.000
9	72102402-001	**Pintura Interior(mano de obra y materiales)**					**22.000**		**18.800**		**14.400**		**40.000**

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 03/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS"

						JLC INGENIERIA de JORGE CORONEL DEL PUERTO		RF CONSTRUCCIONES de ING. RAUL FLEITAS		ING. ENRIQUE PALMA		EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido
9.1		Pintura Látex para interior (con retoques de enduído)	m2	Evento	1	22.000	22.000	10.800	10.800	12.000	12.000	17.500	17.500
9.2		Pintura de cielorraso al látex.	m2	Evento	1	8.000	8.000	13.000	13.000	12.000	12.000	15.000	15.000
9.3		Pintura de cielorraso al barniz.	m2	Evento	1	8.000	8.000	16.000	16.000	12.000	12.000	17.500	17.500
9.4		Pintura de carpinteria metalica al sintético.	m2	Evento	1	8.000	8.000	16.000	16.000	12.000	12.000	17.500	17.500
9.5		Pintura de piso con pintura vial.	m2	Evento	1	18.000	18.000	16.000	16.000	12.000	12.000	25.000	25.000
9.6		Pintura de techo al barniz.	m2	Evento	1	2.000	2.000	16.000	16.000	12.000	12.000	17.500	17.500
9.7		Pintura de aberturas al barniz	m2	Evento	1	2.000	2.000	16.000	16.000	12.000	12.000	17.500	17.500
9.8		Pintura de aberturas al látex.	m2	Evento	1	2.000	2.000	13.000	13.000	14.000	14.400	15.000	15.000
9.9		Pintura de aberturas al sintético.	m2	Evento	1	2.000	2.000	13.000	13.000	12.000	12.000	17.500	17.500
9.10		Pintura de mampostería tipo epoxi.	m2	Evento	1	15.000	15.000	26.000	26.000	36.000	33.600	25.000	25.000
9.11		Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	m2	Evento	1	2.000	2.000	13.000	13.000	12.000	12.000	17.500	17.500
9.12		Reparaciones de revocolor.	m2	Evento	1	18.000	18.000	26.000	26.000	72.000	72.000	50.000	50.000
9.13		Pintura de mampostería a la silicona.	m2	Evento	1	18.000	18.000	10.800	10.800	12.000	12.000	45.000	45.000
9.14		Pintura de barandas de terraza.	m2	Evento	1	15.000	15.000	16.000	16.000	12.000	12.000	17.500	17.500
9.15		Mantenimiento y reparación de pérgola de madera.	m2	Evento	1	15.000	15.000	80.000	80.000	48.000	48.000	17.500	17.500
SUB TOTAL Pintura interior(mano de obra y materiales)							**155.000**		**301.600**		**300.000**		**332.500**
10	72102802-001	**Mantenimiento y reparaciones varias**											
10.1		Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor.	un	Evento	1	2.000	2.000	230.000	230.000	384.000	384.000	150.000	150.000
10.2		Mantenimiento y ajuste de dispositivos de seguridad contra incendio.	un	Evento	1	35.000	35.000	440.000	440.000	720.000	720.000	250.000	250.000
10.3		Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio.	un	Evento	1	120.000	120.000	120.000	120.000	180.000	180.000	250.000	250.000
10.4		Mantenimiento de motobombas.	un	Evento	1	40.000	40.000	600.000	600.000	720.000	720.000	1.500.000	1.500.000
10.5		Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superiores.	un	Evento	1	190.000	190.000	450.000	450.000	1.920.000	1.920.000	1.500.000	1.500.000
10.6		Mantenimiento de portones, limitador de fin de carrera, apertura y cierre.	un	Evento	1	120.000	120.000	350.000	350.000	360.000	360.000	750.000	750.000
10.7		Mantenimiento y Reparacion de rejas	m2	Evento	1	25.000	25.000	260.000	260.000	96.000	96.000	100.000	100.000
10.8		Cambio y colocación de mamparas de baños de vidrios esmerilados.	un	Evento	1	120.000	120.000	160.000	160.000	540.000	540.000	500.000	500.000

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 03/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

ANEXO Nº 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADAS"

						JLC INGENIERIA de JORGE CORONEL DEL PUERTO		RF CONSTRUCCIONES de ING. RAUL FLEITAS		ING. ENRIQUE PALMA		EN OBRAS de NELSON SEGOVIA	
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Icluido
10.9		Cambio y colocación de mamparas de maderas.	m2	Evento	1	2.000	2.000	150.000	150.000	264.000	264.000	250.000	250.000
10.10		Cambio y colocación de mamparas de eucatex.	m2	Evento	1	120.000	120.000	155.000	155.000	216.000	216.000	250.000	250.000
10.11		Cambio y colocación de mamparas de yeso.	m2	Evento	1	80.000	80.000	150.000	150.000	216.000	216.000	250.000	250.000
10.12		Mantenimiento y reparación de campanas de cocina.	m2	Evento	1	30.000	30.000	250.000	250.000	480.000	480.000	250.000	250.000
10.13		Mantenimiento y reparación de muebles de cocina.	un	Evento	1	80.000	80.000	230.000	230.000	600.000	600.000	350.000	350.000
10.14		Mantenimiento y reparación de cortinas verticales existentes.	ml	Evento	1	35.000	35.000	180.000	180.000	216.000	216.000	150.000	150.000
10.15		Mantenimiento y reparación de toldos.	m	Evento	1	35.000	35.000	130.000	130.000	144.000	144.000	90.000	90.000
SUB TOTAL Mantenimiento y reparaciones varias							**1.034.000**		**3.855.000**		**7.056.000**		**6.590.000**
TOTAL GENERAL							**14.279.800**		**23.509.600**		**30.765.600**		**32.231.700**

OBS. CUALQUIER SERVICIO QUE NO SE INCLUYA EN EL PRESENTE LISTADO, PERO QUE EN EL MOMENTO DEL MANTENIMIENTO O REPARACION GUARDE RELACION CON LA NATURALEZA LOS SERVICIOS SOLICITADOS Y SEA NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN Y EJECUCION EFECTIVA DEL SERVICIO, LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE DICHOS SERVICIOS.

MONTO MÁXIMO A CONTRATAR	**240.000.000**
MONTO MÍNIMO A CONTRATAR	**120.000.000**