## INFORME DE EVALUACION Nº...44... /13

## "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"
## ID N° 259.057

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA M.A.G. N° 02/2013

### 1- CONSIDERACIONES

**1.1.** Siendo las 08:30 horas del 29 de julio de 2013, se reúne el Comité de Evaluación designado por Resolución Ministerial Nº 390 de fecha 06 de julio de 2009, integrado por las siguientes personas: **Abog. GLADYS ESCOBAR,** jefa de la Sub UOC DINCAP, **Lic. YENNY ROSSANA ALONSO ALDAMA,** Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP; **Abog. NORMA SOLIS**, en representación de la Dirección de Contrataciones del MAG; **Lic. MARIA LOURDES MEZA VIELMA,** en representación de la Dirección General de Administración y Finanzas, **Lic. MARTIN OVANDO PEREIRA**, especialista de adquisiciones del Proyecto PRODERS, para iniciar el trabajo de Evaluación y Comparación de las Ofertas presentadas para el Llamado de "**CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" ID 259.057,** bajo la modalidad de licitación por concurso de ofertas por subasta a la baja electrónica para el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible - PRODERS.-

**1.2.** Los integrantes del Comité se comprometen a realizar el trabajo de evaluación y comparación de ofertas con la más estricta reserva, sin dar a conocer ninguna información relativa al análisis, aclaración y evaluación de ofertas, ni sobre la recomendación de la adjudicación.

**1.3.** La evaluación de las ofertas se realizara de conformidad, con las Normas de contrataciones con prestamos del BIRF y créditos de la AIF, con las Especificaciones Técnicas elaboradas para el presente llamado y de manera supletoria la Ley Nº 2051/03, concordante en el Art. 60 del Decreto Nº 21.909/03 que reglamenta la Ley, e Instrucciones para los Oferentes para Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE), convenio Dirección Nacional de Contrataciones Publicas DNCP - Banco mundial

### 2- PROCEDIMIENTOS

**2.1** Verificación del cumplimiento de presentación de los documentos.-

**2.2** Las ofertas que se ajusten a los requerimientos citados en el punto anterior, serán agrupados en orden y si no se ajustan a los requerimientos se dará por finalizado el procedimiento y se elaborarán las recomendaciones correspondientes.-

**2.3** Se elaborará un Cuadro de Comparación de Ofertas en planilla electrónica.-

**2.4** Que , la apertura de Sesión Publica Virtual fue realizada en fecha 11 de julio del 2013; en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en las misma compitieron las siguientes firmas oferentes: AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA con RUC 80003251-

9, TALLER MECANICO PAREDES SRL con RUC 80025923-8 y AUTOMOTOR SA con RUC 80001340-9, según consta en el Acta de Sesión Pública Virtual de la subasta a la baja electrónica con ID Nº 259.057

**2.5** Que, la apertura de sobres en forma física se llevó a cabo en fecha 12 de julio del corriente, presentándose a la misma las firmas: AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA con RUC 80003251-9, TALLER MECANICO PAREDES SRL con RUC 80025923-8 y AUTOMOTOR SA con RUC 80001340-9, según consta en el acta de apertura de sobres N° 51/13.-

**2.6** Una vez que haya sido evaluada la oferta presentada, será recomendada o no para la adjudicación.

## 3- CRITERIOS DE EVALUACION Y CUADRO DE COMPARACION:

**3.1. CRITERIOS DE EVALUACION:** Conforme cuadro que se observa a continuación:

| | **AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA** | **TALLER MECANICO PAREDES SRL** | **AUTOMOTOR SA** |
|---|---|---|---|
| **Formulario de Oferta *** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Garantía de Mantenimiento de Oferta*** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Documentos legales** | | | |
| Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Cualquier otro documento adicional requerido.** | | | |
| Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente - Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

*NV/wl*

| | AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA | TALLER MECANICO PAREDES SRL | AUTOMOTOR SA |
|---|---|---|---|
| b. Endeudamiento: pasivo total / activo total - No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital - El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **BALANCES DE LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 500 (Quinientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 300 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados) y cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos. Al mismo tiempo deberá declarar bajo fe de juramento que cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.( 20:00 a 06:00). | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada de contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidraúlicos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada de contar con medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.). | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración Jurada de proveer garantía integral de cómo mínimo 3 (tres) meses o 15.000 km. por el servicio prestado de mantenimiento y reparación de los vehículos. La garantía y el tiempo mencionados se extienden a las piezas y repuestos provistos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Nomina del Personal Propuesto, conforme al **FORMULARIO Nº 11**. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| La nomina del personal propuesto deberá contemplar por lo menos 1 mecánico general profesional, especializado en la/s marca/s de los vehículos objeto del presente llamado (ISUZU y/o HYUNDAI, dependiendo del lote o los lotes ofertados) y 1 electricista automotriz profesional (No es necesario que sea especializado en una marca en particular). **A tal efecto se requiere la presentación de las copias simples de títulos y/o diplomas expedidos por las instituciones educativas pertinentes donde consten los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales**. Tanto el Mecánico General como el Electricista Automotriz deberán estar inscriptos en el IPS, **a tal efecto se deberá presentar la ultima planilla presentada en el IPS**. Los profesionales citados (Mecánico General y Electricista) deben pertenecer a la nómina de personal fijo del Taller Mecánico, no deben ser profesionales tercerizados. **Dicho requerimiento será verificado con la planilla del IPS.** | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE |

Atendiendo el cuadro precedente y prosiguiendo con el análisis detallado de las ofertas se informa cuanto sigue:

- **Oferente: AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA**

Evaluada la oferta presentada por la firma **AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA** el comité de evaluación de ofertas observó que la misma si bien presenta la lista del personal propuesto y copia de los certificados, los mismos no hacen referencia a las marcas ofertadas (ISUZU y HYUNDAI)

Conforme lo anterior y por tratarse de un documento de carácter formal, el comité de evaluación solicito a la firma, mediante nota N° 1037 recepcionada por la firma en fecha 25 de julio, que remita los documentos que evidencien el cumplimiento de lo requerido en el PBC.

*NV/wl*

Fenecido el plazo otorgado para la remisión de los documentos requeridos, la firma oferente no remitió lo solicitado, ni siquiera algún tipo de justificación por lo tanto se concluye que el mismo no cumple con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

En este sentido el punto 2.58 de las Normas de contrataciones con prestamos del BIRF y créditos de la AIF dispone: *"Si no ha habido precalificación de licitantes, el Prestatario debe determinar si el licitante cuya oferta ha sido considerada como la oferta evaluada más baja cuenta con la capacidad y los recursos financieros necesarios para ejecutar satisfactoriamente el contrato en la forma indicada en la oferta.* ***Los criterios que se han de aplicar deben especificarse en los documentos de licitación y si el licitante no reúne las condiciones necesarias su oferta debe ser rechazada****..."*

De igual manera, aplicando de manera análoga las disposiciones de la ley 2051/03, se observa que el Art. 61 del Decreto Reglamentario dice en su parte pertinente: *"Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:...3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc...****4. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta*** *y se continuará la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente."*

Por lo analizado esta comité de evaluación concluye que la oferta presentada por la firma **AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA** no se ajusta a los requerimientos establecidos en el PBC, por lo tanto al no ser una oferta evaluable se sugiere que la misma sea **RECHAZADA.**

- **Oferente: TALLER MECANICO PAREDES SRL**

Evaluada la oferta presentada por la firma **TALLER MECANICO PAREDES SRL** el comité de evaluación de ofertas observó que la misma si bien presenta la lista del personal propuesto, no quedaba claro el cumplimiento de ser especialista en las marcas ofertadas

Conforme lo anterior y por tratarse de un documento de carácter formal y conforme lo dispuesto en la Sección II del PBC, el comité de evaluación solicito a la firma que remita los documentos que evidencien el cumplimiento de lo requerido en el PBC.

En este sentido, en fecha 26 de julio la firma oferente remitió una nota con documentos anexos donde expone los argumentos que determinan la capacidad, idoneidad y experiencia en trabajos con las marcas ofertadas, subsanando de esta manera las omisiones formales advertidas y tornándose una oferta evaluable

- **Oferente: AUTOMOTOR S.A.**

Evaluada la oferta presentada por la firma **AUTOMOTOR S.A.** el comité de evaluación de ofertas observó que la misma omitió la presentación de documento de carácter formal.

Conforme lo anterior el comité de evaluación solicito a la firma que remita los documentos que evidencien el cumplimiento de lo requerido en el PBC.

NV/wl

Atendiendo lo anterior la firma oferente remitió los documentos requeridos subsanando de esta manera las omisiones formales advertidas y tornándose una oferta evaluable.

No obstante al verificar los precios ofertados en la etapa competitiva y los precios consignados en la planilla de ofertas físicas se observa una discrepancia en el Lote N° 2, conforme el siguiente detalle:

| OFERTA CONFORME ACTA | OFERTA CONFORME PLANILLA | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| 257.901.000 | 231.638.000 | -26.263.000 |

Atendiendo lo anterior y al no existir motivos aparentes o errores aritméticos que justifiquen dicha modificación, el comité de ofertas concluye que en el lote 2 existió una modificación de ofertas por lo tanto recomienda que la oferta realizada por la firma AUTOMOTOR S.A. en el lote N° 2 sea RECHAZADA.

**3.2 CRITERIOS ECONOMICOS:** a continuación se expone la tabla comparativa de precios de las ofertas recibidas:

| LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4 | | | | TALLER MECANICO PAREDES | | | AUTOMOTOR SA | | | AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| Ítem * | Código Catalogo* | Descripción del Bien* | Cantidad * | Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)** | Precio Mano de Obra (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** | Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)** | Precio Mano de Obra (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** | Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)** | Precio Mano de Obra (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** |
| 1 | 78180101 -006 | Reparación de frenos | 1 | 945.000 | 915.000 | 1.860.000 | 9.645.000 | 1.700.000 | 11.345.000 | 885.000 | 152.000 | 1.037.000 |
| 2 | 78180101 -004 | Reparación de suspensión delantera | 1 | 1.530.000 | 660.000 | 2.190.000 | 11.400.000 | 2.000.000 | 13.400.000 | 1.740.000 | 70.000 | 1.810.000 |
| 3 | 78180101 -009 | Reparación de sistemas eléctricos | 1 | 260.000 | 160.000 | 420.000 | 4.630.000 | 1.200.000 | 5.830.000 | 400.000 | 4.000 | 404.000 |
| 4 | 78180101 -009 | Reparación de Alternador | 1 | 680.000 | 120.000 | 800.000 | 7.090.000 | 900.000 | 7.990.000 | 300.000 | 3.000 | 303.000 |
| 5 | 78180101 -009 | Reparación de Partes eléctricas en Gral. | 1 | 540.000 | 160.000 | 700.000 | 3.635.000 | 750.000 | 4.385.000 | 420.000 | 7.000 | 427.000 |
| 6 | 78180101 -015 | Reparación de Motor | 1 | 700.000 | 345.000 | 1.045.000 | 1.779.000 | 1.030.000 | 2.809.000 | 1.525.000 | 7.000 | 1.532.000 |
| 7 | 78180101 -002 | Reparación de Diferencial de 4X4 | 1 | 90.000 | 50.000 | 140.000 | 313.000 | 700.000 | 1.013.000 | 175.000 | 3.000 | 178.000 |
| 8 | 78180101 -003 | Reparación de Dirección D-Max | 1 | 1.500.000 | 380.000 | 1.880.000 | 15.578.000 | 1.430.000 | 17.008.000 | 1.240.000 | 7.000 | 1.247.000 |
| 9 | 78180101 -016 | Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. | 1 | 927.000 | 470.000 | 1.397.000 | 18.950.000 | 1.900.000 | 20.850.000 | 1.510.000 | 8.000 | 1.518.000 |
| 10 | 78180101 -016 | Sistema de Air Bag | 1 | 190.000 | 110.000 | 300.000 | 21.639.000 | 2.600.000 | 24.239.000 | 960.000 | 8.000 | 968.000 |
| 11 | 78180101 -008 | Reparación de Interior de Cabina | 1 | 230.000 | 70.000 | 300.000 | 1.080.000 | 1.200.000 | 2.280.000 | 360.000 | 3.000 | 363.000 |
| 12 | 78180101 -002 | Reparación de Transmisión | 1 | 295.000 | 113.000 | 408.000 | 6.810.000 | 3.200.000 | 10.010.000 | 1.165.000 | 6.000 | 1.171.000 |
| 13 | 78180101 -002 | Reparación de Embrague | 1 | 1.500.000 | 400.000 | 1.900.000 | 2.565.000 | 2.400.000 | 4.965.000 | 2.810.000 | 3.000 | 2.813.000 |
| 14 | 78180101 -002 | Reparación de Diferencial trasero | 1 | 480.000 | 235.000 | 715.000 | 6.988.000 | 3.700.000 | 10.688.000 | 855.000 | 6.000 | 861.000 |
| 15 | 78180101 -004 | Reparación de suspensión trasera | 1 | 460.000 | 110.000 | 570.000 | 1.990.000 | 700.000 | 2.690.000 | 630.000 | 3.000 | 633.000 |
| 16 | 78180101 -002 | Reparación de sistema de 4x4 | 1 | 1.575.000 | 700.000 | 2.275.000 | 36.034.000 | 2.800.000 | 38.834.000 | 1.532.000 | 3.000 | 1.535.000 |
| | | | | | | **16.900.000** | | | **178.336.000** | | | **16.800.000** |

**MONTO MINIMO** **Gs. 80.000.00.-**

**MONTO MAXIMO** **Gs. 160.000.000.-**

| LOTE 2 – Hyundai | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| Ítem * | Código Catalogo* | Descripción del Bien* | Cantidad * | Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)** | Precio Mano de Obra (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** | Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)** | Precio Mano de Obra (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** | Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)** | Precio Mano de Obra (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** |
| Camionete Hyundai Santa Fe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101 -006 | Reparación de frenos - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 1.090.000 | 765.000 | 1.855.000 | 2.660.000 | 850.000 | 3.510.000 | 1.545.000 | 205.000 | 1.750.000 |
| 2 | 78180101 -004 | Reparación de suspensión delantera - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 2.700.000 | 1.050.000 | 3.750.000 | 1.697.000 | 1.200.000 | 2.897.000 | 2.010.000 | 6.000 | 2.016.000 |
| 3 | 78180101 -009 | Reparación de sistemas eléctricos - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 250.000 | 190.000 | 440.000 | 2.640.000 | 900.000 | 3.540.000 | 750.000 | 3.000 | 753.000 |
| 4 | 78180101 -009 | Reparación de Alternador - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 1.400.000 | 900.000 | 2.300.000 | 1.935.000 | 900.000 | 2.835.000 | 780.000 | 3.000 | 783.000 |
| 5 | 78180101 -009 | Reparación de Partes eléctricas en Gral. HYUNDAI SANTA FE | 1 | 2.030.000 | 550.000 | 2.580.000 | 3.770.000 | 750.000 | 4.520.000 | 2.925.000 | 7.000 | 2.932.000 |
| 6 | 78180101 -015 | Reparación de Motor - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 2.120.000 | 925.000 | 3.045.000 | 2.290.000 | 960.000 | 3.250.000 | 1.685.000 | 7.000 | 1.692.000 |
| 7 | 78180101 -002 | Reparación de Diferencial de 4X4 - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 50.000 | 15.000 | 65.000 | 585.000 | 700.000 | 1.285.000 | 215.000 | 3.000 | 218.000 |
| 8 | 78180101 -003 | Reparación de Dirección - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 3.655.000 | 1.204.000 | 4.859.000 | 9.480.000 | 2.130.000 | 11.610.000 | 4.250.000 | 108.000 | 4.358.000 |
| 9 | 78180101 -016 | Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 1.695.000 | 1.210.000 | 2.905.000 | 8.760.000 | 1.900.000 | 10.660.000 | 3.280.000 | 8.000 | 3.288.000 |
| 10 | 78180101 -016 | Sistema de Air Bag - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 3.400.000 | 1.600.000 | 5.000.000 | 27.350.000 | 2.600.000 | 29.950.000 | 2.400.000 | 8.000 | 2.408.000 |
| 11 | 78180101 -008 | Reparación de Interior de Cabina - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 450.000 | 130.000 | 580.000 | 1.090.000 | 1.200.000 | 2.290.000 | 1.320.000 | 3.000 | 1.323.000 |
| 12 | 78180101 -002 | Reparación de Transmisión - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 180.000 | 75.000 | 255.000 | 9.375.000 | 3.200.000 | 12.575.000 | 2.175.000 | 6.000 | 2.181.000 |
| 13 | 78180101 -002 | Reparación de Embrague - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 6.100.000 | 1.600.000 | 7.700.000 | 6.450.000 | 2.400.000 | 8.850.000 | 4.100.000 | 3.000 | 4.103.000 |
| 14 | 78180101 -002 | Reparación de Diferencial trasero - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 198.000 | 87.000 | 285.000 | 4.621.000 | 3.700.000 | 8.321.000 | 3.335.000 | 6.000 | 3.341.000 |
| 15 | 78180101 -004 | Reparación de suspensión trasera - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 1.203.500 | 253.000 | 1.456.500 | 550.000 | 700.000 | 1.250.000 | 790.000 | 3.000 | 793.000 |
| 16 | 78180101 -002 | Reparación de sistema de 4x4 - HYUNDAI SANTA FE | 1 | 1.800.000 | 550.000 | 2.350.000 | 30.100.000 | 2.800.000 | 32.900.000 | 5.130.000 | 3.000 | 5.133.000 |
| H-1 MINIBUS | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 78180101 -006 | Reparación de frenos - H1 MINIBUS | 1 | 1.147.000 | 690.000 | 1.837.000 | 3.535.000 | 850.000 | 4.385.000 | 1.535.000 | 145.000 | 1.680.000 |
| 18 | 78180101 -004 | Reparación de suspensión delantera - H1 MINIBUS | 1 | 2.554.000 | 1.003.000 | 3.557.000 | 4.680.000 | 1.200.000 | 5.880.000 | 1.970.000 | 6.000 | 1.976.000 |

NV/ml

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 78180101 -009 | Reparación de sistemas eléctricos - H1 MINIBUS | 1 | 235.000 | 235.000 | 470.000 | 2.215.000 | 900.000 | 3.115.000 | 900.000 | 3.000 | 903.000 |
| 20 | 78180101 -009 | Reparación de Alternador - H1 MINIBUS | 1 | 970.000 | 425.000 | 1.395.000 | 1.876.000 | 900.000 | 2.776.000 | 836.000 | 3.000 | 839.000 |
| 21 | 78180101 -009 | Reparación de Partes eléctricas en Gral. - H1 MINIBUS | 1 | 937.000 | 272.000 | 1.209.000 | 3.035.000 | 750.000 | 3.785.000 | 1.530.000 | 7.000 | 1.537.000 |
| 22 | 78180101 -015 | Reparación de Motor - H1 MINIBUS | 1 | 970.000 | 535.000 | 1.505.000 | 1.916.000 | 960.000 | 2.876.000 | 2.025.000 | 7.000 | 2.032.000 |
| 23 | 78180101 -002 | Reparación de Diferencial de 4X4 - H1 MINIBUS | 1 | 49.000 | 12.000 | 61.000 | 597.000 | 700.000 | 1.297.000 | 215.000 | 3.000 | 218.000 |
| 24 | 78180101 -003 | Reparación de Dirección - H1 MINIBUS | 1 | 1.433.000 | 562.500 | 1.995.500 | 8.769.000 | 2.100.000 | 10.869.000 | 3.650.000 | 67.000 | 3.717.000 |
| 25 | 78180101 -016 | Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. - H1 MINIBUS | 1 | 2.340.000 | 690.000 | 3.030.000 | 12.031.000 | 1.630.000 | 13.661.000 | 4.520.000 | 8.000 | 4.528.000 |
| 26 | 78180101 -016 | Sistema de Air Bag - H1 MINIBUS | 1 | 350.000 | 150.000 | 500.000 | 18.828.000 | 2.700.000 | 21.528.000 | 2.280.000 | 8.000 | 2.288.000 |
| 27 | 78180101 -008 | Reparación de Interior de Cabina - H1 MINIBUS | 1 | 460.000 | 180.000 | 640.000 | 490.000 | 1.200.000 | 1.690.000 | 660.000 | 3.000 | 663.000 |
| 28 | 78180101 -002 | Reparación de Transmisión -H1 MINIBUS | 1 | 315.000 | 155.000 | 470.000 | 7.786.000 | 3.200.000 | 10.986.000 | 1.765.000 | 6.000 | 1.771.000 |
| 29 | 78180101 -002 | Reparación de Embrague - H1 MINIBUS | 1 | 2.355.000 | 500.000 | 2.855.000 | 3.301.000 | 2.400.000 | 5.701.000 | 2.520.000 | 3.000 | 2.523.000 |
| 30 | 78180101 -002 | Reparación de suspensión trasera - H1 MINIBUS | 1 | 2.100.000 | 1.050.000 | 3.150.000 | 2.146.000 | 700.000 | 2.846.000 | 1.050.000 | 3.000 | 1.053.000 |
| | | | | | | **62.100.000** | | | **231.638.000** | | | **62.800.000** |

## 4- RECOMENDACIÓN

**4.1** Habiendo evaluado la oferta presentada, atendiendo los resultados obtenidos, considerando lo dispuesto en el Art. 28º de la ley Nº 2051/03, lo expresado en el punto 2.59 de las normas de contrataciones con prestamos del BIRF y créditos de la AIF y en el punto 1.10.1 de las IAO, este Comité de Evaluación recomienda que se realice la presente adjudicación, "salvo mejor parecer" de la máxima autoridad de la institución, a la firma TALLER MECANICO PAREDES, según el siguiente detalle:

Dirección Nacional de Coordinación y Administración
Unidad Operativa de Contrataciones
MAG
Agricultura para el desarrollo
DINCAP

NV/wl

**LOTE N° 1 - ISUZU**
**MONTO MINIMO: Gs. 80.000.000 MONTO MAXIMO Gs. 160.000.000.-**

| LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4 | | | | | | TALLER MECANICO PAREDES SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem* | Código Catalogo* | Descripción del Bien* | | | Cantidad* | Marca** | Procedencia** | Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)** | Precio Mano de Obra (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** |
| 1 | 78180101-006 | **Reparación de frenos** | 1.1 | Cambio de pastillas de frenos.- | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| | | | 1.2 | Cambio de Juego de Seguros de Zapata | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 1.3 | Cambio de Chapa protectora de Disco de Freno | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 1.4 | Cambio de zapatas de freno | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| | | | 1.5 | Cambio de Cilindro de Freno trasero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | 1.6 | Cambio de Juego de Reparación de mordaza | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 1.7 | Cambio de Disco de Freno | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
| | | | 1.8 | Cambio de tambor de freno | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
| | | | 1.9 | Cambio de caño flexible delantero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | 1.10 | Cambio de caño flexible trasero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | 1.11 | Cambio de Fluido de Frenos | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | | 1.12 | Reparación de juego de mordaza de freno delantero.- | 1 | - | - | N/A | N/A | - |
| | | | 1.13 | Rectificación de Disco de freno | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | N/A | 80.000 | 80.000 |
| | | | 1.14 | Rectificación de Tambor de freno | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | N/A | 80.000 | 80.000 |
| 2 | 78180101-004 | **Reparación de suspensión delantera** | 2.1 | Cambio de Amortiguador Delantero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 400.000 | 50.000 | 450.000 |
| | | | 2.2 | Cambio de Amortiguador Trasero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | N/A | N/A | - |
| | | | 2.3 | Cambio de Rotulas Inferiores | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 300.000 | 100.000 | 400.000 |
| | | | 2.4 | Cambio de Rotulas Superiores | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 240.000 | 80.000 | 320.000 |
| | | | 2.5 | Cambio de Bujes de Parrilla inferior | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 80.000 | 80.000 | 160.000 |
| | | | 2.6 | Cambio de Bujes de Parrilla superior | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 125.000 | 100.000 | 225.000 |

| LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4 | | | | | | TALLER MECANICO PAREDES SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.7 | Cambio de Bujes Estabilizador delantero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | 2.8 | Cambio de homocinética | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 250.000 | 80.000 | 330.000 |
| | | | 2.9 | Cambio de eje de homocinética | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| | | | 2.10 | Cambio de guardapolvo homocinética | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| | | | 2.11 | Alineación y balanceo de ruedas | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | N/A | 35.000 | 35.000 |
| **3** | 78180101-009 | **Reparación de sistemas eléctricos** | 3.1 | Cambio de Bendix de Arranque | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
| | | | 3.2 | Cambio de Rotor de Arranque | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 3.3 | Cambio de Inducido de Arranque | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 3.4 | Cambio de flotador de combustible | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 80.000 | 40.000 | 120.000 |
| **4** | 78180101-009 | **Reparación de Alternador** | 4.1 | Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego de diodos | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 600.000 | 50.000 | 650.000 |
| | | | 4.2 | Cambio de Rotor Alternador | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 4.3 | Cambio deEstator Alternador | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| **5** | 78180101-009 | **Reparación de Partes eléctricas en Gral.** | 5.1 | Cambio de Foco de Alta y Baja | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| | | | 5.2 | Cambio de Foco de 1 filamento | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | | | 5.3 | Cambio de Foco de Busca huella | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| | | | 5.4 | Cambio de Foco luz de techo | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 5.5 | Cambio de Faro Delantero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 225.000 | 50.000 | 275.000 |
| | | | 5.6 | Cambio de Faro Trasero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 225.000 | 50.000 | 275.000 |
| | | | 5.7 | Conmutador de luces | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| **6** | 78180101-015 | **Reparación de Motor** | 6.1 | Cambio de Filtro de Aceite | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| | | | 6.2 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| | | | 6.3 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| | | | 6.4 | Cambio de Soporte de Caja | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| | | | 6.5 | Cambio de Soporte Motor | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| | | | 6.6 | Cambio de Aceite Motor (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 60.000 | 20.000 | 80.000 |
| | | | 6.7 | Cambio de Reten Frente motor | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 40.000 | 25.000 | 65.000 |
| **7** | 78180101-002 | **Reparación de Diferencial de 4X4** | 7.1 | Cambio de Aceite 80w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 30.000 | 5.000 | 35.000 |
| | | | 7.2 | Cambio de Reten Piñón | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 40.000 | 30.000 | 70.000 |
| | | | 7.3 | Cambio de Retenes del Túnel del diferencial | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| **8** | 78180101- | **Reparación de** | 8.1 | Cambio de Cremallera de dirección | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 550.000 | 100.000 | 650.000 |



Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
MAG Agricultura para el desarrollo
DINCAP

| LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4 | | | | | | TALLER MECANICO PAREDES SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 003 | **Dirección D-Max** | 8.2 | Cambio de Precap | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| | | | 8.3 | Cambio de Muñequin | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| | | | 8.4 | Cambio de Guardapolvo | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 8.5 | Cambio de Esparrago de Rueda | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 8.6 | Cambio de Tuercas de Rueda | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
| | | | 8.7 | Cambio de Cubierta | 1 | HANKOOK | COREA | 500.000 | 50.000 | 550.000 |
| **9** | 78180101-016 | **Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.** | 9.1 | Cambio de Radiador de Agua | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 250.000 | 50.000 | 300.000 |
| | | | 9.2 | Cambio de Bomba de Agua | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 300.000 | 150.000 | 450.000 |
| | | | 9.3 | Cambio de Ventilador Radiador | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 70.000 | 50.000 | 120.000 |
| | | | 9.4 | Cambio de Termostato | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| | | | 9.5 | Cambio de Mangueras de Radiador | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| | | | 9.6 | Cambio de Condensador de A/C | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 50.000 | 60.000 | 110.000 |
| | | | 9.7 | Carga de Gas 134 A | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| | | | 9.8 | Cambio de Embrague Compresor | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 42.000 | 30.000 | 72.000 |
| **10** | 78180101-016 | **Sistema de Air Bag** | 10.1 | Provisión de Air Bag conductor | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | 10.2 | Provisión de Air Bag acompañante | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| | | | 10.3 | Cambio de Disco Air Bag | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 10.4 | Cambio de Modulo Air Bag | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 10.5 | Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
| | | | 10.6 | Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der. | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
| | | | 10.7 | Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | 10.8 | Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| **11** | 78180101-008 | **Reparación de Interior de Cabina** | 11.1 | Cambio de Mecanismo levantavidrios delantero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| | | | 11.2 | Cambio de Mecanismo levantavidrios trasero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| | | | 11.3 | Limpieza integral de tapizado | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
| **12** | 78180101-002 | **Reparación de Transmisión** | 12.1 | Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 120.000 | 40.000 | 160.000 |
| | | | 12.2 | Cambio de Juego de Rulemanes | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 80.000 | 35.000 | 115.000 |
| | | | 12.3 | Cambio de Juego de Rodillos | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 15.000 | 8.000 | 23.000 |
| | | | 12.4 | Cambio de Reten de Cola | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| | | | 12.5 | Cambio de Reten de Frente | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 20.000 | 10.000 | 30.000 |

*NV/wl*

| LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4 | | | | | | TALLER MECANICO PAREDES SRL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12.6 | Cambio de Aceite 75w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| 13 | 78180101-002 | Reparación de Embrague | 13.1 | Cambio de Plato de Presión | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 700.000 | 150.000 | 850.000 |
| | | | 13.2 | Cambio de Disco de Embrague | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 600.000 | 150.000 | 750.000 |
| | | | 13.3 | Cambio de Cojinete de Empuje | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| 14 | 78180101-002 | Reparación de Diferencial trasero | 14.1 | Cambio de Juego de piñón y corona | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 150.000 | 60.000 | 210.000 |
| | | | 14.2 | Cambio de Rulemanes de Corona | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 60.000 | 160.000 |
| | | | 14.3 | Cambio de Ruleman Piñón chico | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 40.000 | 140.000 |
| | | | 14.4 | Cambio de Ruleman Piñón grande | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | | | 14.5 | Cambio de Reten Piñón | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 40.000 | 30.000 | 70.000 |
| | | | 14.6 | Cambio de Aceite 80w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 30.000 | 5.000 | 35.000 |
| 15 | 78180101-004 | Reparación de suspensión trasera | 15.1 | Cambio de Amortiguador Trasero | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
| | | | 15.2 | Cambio de Bujes de elástico | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| | | | 15.3 | Cambio de Grilletes de elástico | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 16 | 78180101-002 | Reparación de sistema de 4x4 | 16.1 | Cambio de Caja de Transferencia completa | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 725.000 | 300.000 | 1.025.000 |
| | | | 16.2 | Cambio de Actuador 4x4 | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| | | | 16.3 | Cambio de Módulo 4x4 | 1 | ISUZU | TAILANDIA | 500.000 | 250.000 | 750.000 |
| TOTAL LOTE 1 | | | | | | | | | | **16.900.000** |

**LOTE N° 2 - HYUNDAI**
**MONTO MINIMO: Gs. 20.000.000 MONTO MAXIMO Gs. 40.000.000.-**

| LOTE 2 – HYUNDAI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem* | Código Catalogo* | Descripción del Bien* | | | Cantidad* | Marca** | Procedencia** | Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)** | Precio Mano de Obra (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** |
| Camioneta Hyundai Santa Fe | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-006 | Reparación de frenos - HYUNDAI | 1.1 | Cambio de Juego de Pastillas delanteras | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.000.000 | 600.000 | 1.600.000 |
| | | | 1.2 | Cambio de Cementado de 4 Zapatas | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 1.3 | Cambio de Cilindro de Freno trasero | 1 | - | - | N/A | N/A | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SANTA FE** | 1.4 | Rectificación de Discos de freno | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | N/A | 100.000 | 100.000 |
| | | | 1.5 | Rectificación de Tambores de freno | 1 | - | - | N/A | N/A | - |
| | | | 1.6 | Cambio de Juego de Reparación de mordaza | 1 | HYUNDAI | COREA | 40.000 | 30.000 | 70.000 |
| | | | 1.7 | Cambio de Fluido de Frenos | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| **2** | 78180101-004 | **Reparación de suspensión delantera - HYUNDAI SANTA FE** | 2.1 | Cambio de Amortiguador Delantero | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.200.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| | | | 2.2 | Cambio de Rotulas Inferiores | 1 | HYUNDAI | COREA | 700.000 | 250.000 | 950.000 |
| | | | 2.3 | Cambio de Rotulas Superiores | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.4 | Cambio de Bujes de Parrilla inferior | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 300.000 | 700.000 |
| | | | 2.5 | Cambio de Bujes de Parrilla superior | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.6 | Cambio de Estabilizador delantero | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 200.000 | 600.000 |
| **3** | 78180101-009 | **Reparación de sistemas eléctricos - HYUNDAI SANTA FE** | 3.1 | Bendix de Arranque | 1 | HYUNDAI | COREA | 200.000 | 150.000 | 350.000 |
| | | | 3.2 | Cambio de Rotor de Arranque | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | 3.3 | Cambio de Inducido de Arranque | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| **4** | 78180101-009 | **Reparación de Alternador - HYUNDAI SANTA FE** | 4.1 | Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| | | | 4.2 | Cambio de Rotor Alternador | 1 | HYUNDAI | COREA | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
| | | | 4.3 | Cambio de Estator Alternador | 1 | HYUNDAI | COREA | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
| **5** | 78180101-009 | **Reparación de Partes eléctricas en Gral. - HYUNDAI SANTA FE** | 5.1 | Cambio de Foco de Alta y Baja | 1 | HYUNDAI | COREA | 75.000 | 25.000 | 100.000 |
| | | | 5.2 | Cambio de Foco de 1 filamento | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 15.000 | 45.000 |
| | | | 5.3 | Cambio de Foco de Busca huella | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| | | | 5.4 | Cambio de Foco luz de techo | 1 | HYUNDAI | COREA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 5.5 | Cambio de Faro Delantero | 1 | HYUNDAI | COREA | 900.000 | 200.000 | 1.100.000 |
| | | | 5.6 | Cambio de Faro Trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 900.000 | 200.000 | 1.100.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5.7 | Cambio de Conmutador de luces | 1 | HYUNDAI | COREA | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 6 | 78180101-015 | **Reparación de Motor - HYUNDAI SANTA FE** | 6.1 | Cambio de Filtro de Aceite | 1 | HYUNDAI | COREA | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| | | | 6.2 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | HYUNDAI | COREA | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| | | | 6.3 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | HYUNDAI | COREA | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| | | | 6.4 | Cambio de Soporte de Caja | 1 | HYUNDAI | COREA | 800.000 | 300.000 | 1.100.000 |
| | | | 6.5 | Cambio de Soporte Motor | 1 | HYUNDAI | COREA | 800.000 | 300.000 | 1.100.000 |
| | | | 6.6 | Cambo de Aceite Motor (x litro) | 1 | HYUNDAI | COREA | 60.000 | 20.000 | 80.000 |
| | | | 6.7 | Cambio de Reten Frente motor | 1 | HYUNDAI | COREA | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 7 | 78180101-002 | **Reparación de Diferencial de 4X4 - HYUNDAI SANTA FE** | 7.1 | Cambio de Aceite 80w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| | | | 7.2 | Cambio de Reten Piñón | 1 | HYUNDAI | COREA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 7.3 | Cambio de Retenes del Túnel del diferencial | 1 | HYUNDAI | COREA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 8 | 78180101-003 | **Reparación de Dirección - HYUNDAI SANTA FE** | 8.1 | Cambio de Cremallera de dirección | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.300.000 | 300.000 | 1.600.000 |
| | | | 8.2 | Cambio de Precap | 1 | HYUNDAI | COREA | 450.000 | 200.000 | 650.000 |
| | | | 8.3 | Cambio de Muñequin | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 200.000 | 600.000 |
| | | | 8.4 | Cambio de Guardapolvo | 1 | HYUNDAI | COREA | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| | | | 8.5 | Cambio Buje de Cremallera | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| | | | 8.6 | Cambio de Buje | 1 | HYUNDAI | COREA | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| | | | 8.7 | Alineación y Balanceo | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | N/A | 50.000 | 50.000 |
| | | | 8.8 | Cambio de Bomba de D/H | 1 | HYUNDAI | COREA | 500.000 | 200.000 | 700.000 |
| | | | 8.9 | Cambio de Cubierta | 1 | HANKOOK | COREA | 900.000 | 200.000 | 1.100.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | 78180101-016 | **Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. - HYUNDAI SANTA FE** | 9.1 | Cambio de Radiador de Agua | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 250.000 | 650.000 |
| | | | 9.2 | Cambio de Bomba de Agua | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 300.000 | 700.000 |
| | | | 9.3 | Cambio de Ventilador Radiador | 1 | HYUNDAI | COREA | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
| | | | 9.4 | Cambio de Termostato | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| | | | 9.5 | Cambio de Mangueras de Radiador | 1 | HYUNDAI | COREA | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| | | | 9.6 | Cambio de Condensador de A/C | 1 | HYUNDAI | COREA | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| | | | 9.7 | Carga de Gas 134 A | 1 | HYUNDAI | COREA | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| | | | 9.8 | Cambio de Embrague Compresor | 1 | HYUNDAI | COREA | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| **10** | 78180101-016 | **Sistema de Air Bag - HYUNDAI SANTA FE** | 10.1 | Provisión de Air Bag conductor | 1 | HYUNDAI | COREA | 500.000 | 200.000 | 700.000 |
| | | | 10.2 | Provisión de Air Bag acompañante | 1 | HYUNDAI | COREA | 500.000 | 200.000 | 700.000 |
| | | | 10.3 | Cambio de Disco Air Bag | 1 | HYUNDAI | COREA | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| | | | 10.4 | Cambio de Modulo Air Bag | 1 | HYUNDAI | COREA | 300.000 | 300.000 | 600.000 |
| | | | 10.5 | Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq | 1 | HYUNDAI | COREA | 500.000 | 200.000 | 700.000 |
| | | | 10.6 | Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der. | 1 | HYUNDAI | COREA | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| | | | 10.7 | Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera | 1 | HYUNDAI | COREA | 250.000 | 200.000 | 450.000 |
| | | | 10.8 | Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera | 1 | HYUNDAI | COREA | 250.000 | 100.000 | 350.000 |
| **11** | 78180101-008 | **Reparación de Interior de Cabina - HYUNDAI SANTA FE** | 11.1 | Cambio de Mecanismo levantavidrios delantero | 1 | HYUNDAI | COREA | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| | | | 11.2 | Cambio de Mecanismo levantavidrios trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| | | | 11.3 | Limpieza integral de tapizado | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
| **12** | 78180101-002 | **Reparación de Transmisión** | 12.1 | Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores | 1 | HYUNDAI | COREA | 60.000 | 20.000 | 80.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **HYUNDAI SANTA FE** | 12.2 | Cambio de Juego de Rulemanes | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 12.3 | Cambio de Juego de Rodillos | 1 | HYUNDAI | COREA | 15.000 | 12.000 | 27.000 |
| | | | 12.4 | Cambio de Reten de Cola | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | | 12.5 | Cambio de Reten de Frente | 1 | HYUNDAI | COREA | 15.000 | 8.000 | 23.000 |
| | | | 12.6 | Cambio de Aceite 75w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| **13** | 78180101-002 | **Reparación de Embrague - HYUNDAI SANTA FE** | 13.1 | Cambio de Plato de Presión | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.800.000 | 400.000 | 2.200.000 |
| | | | 13.2 | Cambio de Disco de Embrague | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.800.000 | 400.000 | 2.200.000 |
| | | | 13.3 | Cambio de Cojinete de Empuje | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.500.000 | 800.000 | 3.300.000 |
| **14** | 78180101-002 | **Reparación de Diferencial trasero - HYUNDAI SANTA FE** | 14.1 | Cambio de Juego de piñón y corona | 1 | HYUNDAI | COREA | 90.000 | 30.000 | 120.000 |
| | | | 14.2 | Cambio de Rulemanes de Corona | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| | | | 14.3 | Cambio de Ruleman Piñón chico | 1 | HYUNDAI | COREA | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| | | | 14.4 | Cambio de Ruleman Piñón grande | 1 | HYUNDAI | COREA | 18.000 | 17.000 | 35.000 |
| | | | 14.5 | Cambio de Reten Piñón | 1 | HYUNDAI | COREA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 14.6 | Cambio de Aceite 80w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| **15** | 78180101-004 | **Reparación de suspensión trasera - HYUNDAI SANTA FE** | 15.1 | Cambio de Amortiguador Trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.200.000 | 250.000 | 1.450.000 |
| | | | 15.2 | Cambio de Bujes de elástico | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| | | | 15.3 | Cambio de Grilletes de elástico | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
| **16** | 78180101-002 | **Reparación de sistema de 4x4 - HYUNDI SANTA FE** | 16.1 | Cambio de Caja de Transferencia completa | 1 | HYUNDAI | COREA | 200.000 | 150.000 | 350.000 |
| | | | 16.2 | Cambio de Actuador 4x4 | 1 | HYUNDAI | COREA | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| | | | 16.3 | Cambio de Módulo 4x4 | 1 | HYUNDAI | COREA | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |

| H-I MINIBUS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | 78180101-006 | **Reparación de frenos - H1 MINIBUS** | 1.1 | Cambio de Juego de Pastillas delanteras | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| | | | 1.2 | Cambio de Cementado de 4 Zapatas | 1 | HYUNDAI | COREA | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| | | | 1.3 | Cambio de Cilindro de Freno trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| | | | 1.4 | Rectificación de Discos de freno | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | N/A | 100.000 | 100.000 |
| | | | 1.5 | Rectificación de Tambores de freno | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | N/A | 3.000 | 3.000 |
| | | | 1.6 | Cambio de Juego de Reparación de mordaza | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 50.000 | 130.000 |
| | | | 1.7 | Cambio de Fluido de Frenos | 1 | HYUNDAI | COREA | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| **18** | 78180101-004 | **Reparación de suspensión delantera - H1 MINIBUS** | 2.1 | Cambio de Amortiguador Delantero | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 |
| | | | 2.2 | Cambio de Rotulas Inferiores | 1 | HYUNDAI | COREA | 600.000 | 300.000 | 900.000 |
| | | | 2.3 | Cambio de Rotulas Superiores | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| | | | 2.4 | Cambio de Bujes de Parrilla inferior | 1 | HYUNDAI | COREA | 450.000 | 200.000 | 650.000 |
| | | | 2.5 | Cambio de Bujes de Parrilla superior | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| | | | 2.6 | Cambio de Estabilizador delantero | 1 | HYUNDAI | COREA | 500.000 | 200.000 | 700.000 |
| **19** | 78180101-009 | **Reparación de sistemas eléctricos - H1 MINIBUS** | 3.1 | Bendix de Arranque | 1 | HYUNDAI | COREA | 200.000 | 200.000 | 400.000 |
| | | | 3.2 | Cambio de Rotor de Arranque | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| | | | 3.3 | Cambio de Inducido de Arranque | 1 | HYUNDAI | COREA | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
| **20** | 78180101-009 | **Reparación de Alternador - HI MINIBUS** | 4.1 | Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos | 1 | HYUNDAI | COREA | 800.000 | 300.000 | 1.100.000 |
| | | | 4.2 | Cambio de Rotor Alternador | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 25.000 | 45.000 |
| | | | 4.3 | Cambio de Estator Alternador | 1 | HYUNDAI | COREA | 150.000 | 100.000 | 250.000 |



Dirección Nacional de Administración de Proveedurías MAG DINCAP

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **HYUNDAI SANTA FE** | 12.2 | Cambio de Juego de Rulemanes | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 12.3 | Cambio de Juego de Rodillos | 1 | HYUNDAI | COREA | 15.000 | 12.000 | 27.000 |
| | | | 12.4 | Cambio de Reten de Cola | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | | 12.5 | Cambio de Reten de Frente | 1 | HYUNDAI | COREA | 15.000 | 8.000 | 23.000 |
| | | | 12.6 | Cambio de Aceite 75w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| **13** | 78180101-002 | **Reparación de Embrague - HYUNDAI SANTA FE** | 13.1 | Cambio de Plato de Presión | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.800.000 | 400.000 | 2.200.000 |
| | | | 13.2 | Cambio de Disco de Embrague | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.800.000 | 400.000 | 2.200.000 |
| | | | 13.3 | Cambio de Cojinete de Empuje | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.500.000 | 800.000 | 3.300.000 |
| **14** | 78180101-002 | **Reparación de Diferencial trasero - HYUNDAI SANTA FE** | 14.1 | Cambio de Juego de piñón y corona | 1 | HYUNDAI | COREA | 90.000 | 30.000 | 120.000 |
| | | | 14.2 | Cambio de Rulemanes de Corona | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| | | | 14.3 | Cambio de Ruleman Piñón chico | 1 | HYUNDAI | COREA | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| | | | 14.4 | Cambio de Ruleman Piñón grande | 1 | HYUNDAI | COREA | 18.000 | 17.000 | 35.000 |
| | | | 14.5 | Cambio de Reten Piñón | 1 | HYUNDAI | COREA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 14.6 | Cambio de Aceite 80w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| **15** | 78180101-004 | **Reparación de suspensión trasera - HYUNDAI SANTA FE** | 15.1 | Cambio de Amortiguador Trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.200.000 | 250.000 | 1.450.000 |
| | | | 15.2 | Cambio de Bujes de elástico | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| | | | 15.3 | Cambio de Grilletes de elástico | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
| **16** | 78180101-002 | **Reparación de sistema de 4x4 - HYUNDI SANTA FE** | 16.1 | Cambio de Caja de Transferencia completa | 1 | HYUNDAI | COREA | 200.000 | 150.000 | 350.000 |
| | | | 16.2 | Cambio de Actuador 4x4 | 1 | HYUNDAI | COREA | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| | | | 16.3 | Cambio de Módulo 4x4 | 1 | HYUNDAI | COREA | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |

NV/wl

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | 78180101-009 | **Reparación de Partes eléctricas en Gral. - H1 MINIBUS** | 5.1 | Cambio de Foco de Alta y Baja | 1 | HYUNDAI | COREA | 75.000 | 35.000 | 110.000 |
| | | | 5.2 | Cambio de Foco de 1 filamento | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 15.000 | 45.000 |
| | | | 5.3 | Cambio de Foco de Busca huella | 1 | HYUNDAI | COREA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 5.4 | Cambio de Foco luz de techo | 1 | HYUNDAI | COREA | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| | | | 5.5 | Cambio de Faro Delantero | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
| | | | 5.6 | Cambio de Faro Trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 100.000 | 500.000 |
| | | | 5.7 | Cambio de Conmutador de luces | 1 | HYUNDAI | COREA | 25.000 | 15.000 | 40.000 |
| **22** | 78180101-015 | **Reparación de Motor - H1 MINIBUS** | 6.1 | Cambio de Filtro de Aceite | 1 | HYUNDAI | COREA | 130.000 | 100.000 | 230.000 |
| | | | 6.2 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | HYUNDAI | COREA | 130.000 | 100.000 | 230.000 |
| | | | 6.3 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | HYUNDAI | COREA | 130.000 | 100.000 | 230.000 |
| | | | 6.4 | Cambio de Soporte de Caja | 1 | HYUNDAI | COREA | 250.000 | 100.000 | 350.000 |
| | | | 6.5 | Cambio de Soporte Motor | 1 | HYUNDAI | COREA | 250.000 | 100.000 | 350.000 |
| | | | 6.6 | Cambo de Aceite Motor (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 60.000 | 20.000 | 80.000 |
| | | | 6.7 | Cambio de Reten Frente motor | 1 | | | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| **23** | 78180101-002 | **Reparación de Diferencial de 4X4 - H1 MINIBUS** | 7.1 | Cambio de Aceite 80w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| | | | 7.2 | Cambio de Reten Piñón | 1 | HYUNDAI | COREA | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 7.3 | Cambio de Retenes del Túnel del diferencial | 1 | HYUNDAI | COREA | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| **24** | 78180101-003 | **Reparación de Dirección - H1 MINIBUS** | 8.1 | Cambio de Cremallera de dirección | 1 | HYUNDAI | COREA | 650.000 | 150.000 | 800.000 |
| | | | 8.2 | Cambio de Precap | 1 | HYUNDAI | COREA | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
| | | | 8.3 | Cambio de Muñequin | 1 | HYUNDAI | COREA | 300.000 | 150.000 | 450.000 |

*NV/wl*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8.4 | Cambio de Guardapolvo | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 8.5 | Cambio Buje de Cremallera | 1 | HYUNDAI | COREA | 3.000 | 2.500 | 5.500 |
| | | | 8.6 | Cambio de Buje | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | 8.7 | Alineación y Balanceo | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | N/A | 50.000 | 50.000 |
| | | | 8.8 | Cambio de Bomba de D/H | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 20.000 | 100.000 |
| **25** | 78180101-016 | **Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.- H1 MINIBUS** | 9.1 | Cambio de Radiador de Agua | 1 | HYUNDAI | COREA | 300.000 | 100.000 | 400.000 |
| | | | 9.2 | Cambio de Bomba de Agua | 1 | HYUNDAI | COREA | 300.000 | 150.000 | 450.000 |
| | | | 9.3 | Cambio de Ventilador Radiador | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 9.4 | Cambio de Termostato | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | | 9.5 | Cambio de Embrague Ventilador | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | | 9.6 | Cambio de Condensador de A/C | 1 | HYUNDAI | COREA | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
| | | | 9.7 | Carga de Gas 134 A | 1 | HYUNDAI | COREA | 300.000 | 150.000 | 450.000 |
| | | | 9.8 | Cambio de Compresor de A/C | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.300.000 | 200.000 | 1.500.000 |
| **26** | 78180101-016 | **Sistema de Air Bag - H1 MINIBUS** | 10.1 | Provisión de Air Bag conductor | 1 | HYUNDAI | COREA | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| | | | 10.2 | Provisión de Air Bag acompañante | 1 | HYUNDAI | COREA | 40.000 | 20.000 | 60.000 |
| | | | 10.3 | Cambio de Disco Air Bag | 1 | HYUNDAI | COREA | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| | | | 10.4 | Cambio de Modulo Air Bag | 1 | HYUNDAI | COREA | 40.000 | 15.000 | 55.000 |
| | | | 10.5 | Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 20.000 | 100.000 |
| | | | 10.6 | Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der. | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 20.000 | 100.000 |
| | | | 10.7 | Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera | 1 | HYUNDAI | COREA | 30.000 | 20.000 | 50.000 |

*NVal*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.8 | Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera | 1 | HYUNDAI | COREA | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| 27 | 78180101-008 | **Reparación de Interior de Cabina - H1 MINIBUS** | 11.1 | Cambio de Manija de Puerta Exterior | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 40.000 | 120.000 |
| | | | 11.2 | Cambio de manija de Puerta Interior | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 40.000 | 120.000 |
| | | | 11.3 | Limpieza integral de tapizado | 1 | TALLER PAREDES | NACIONAL | 300.000 | 100.000 | 400.000 |
| 28 | 78180101-002 | **Reparación de Transmisión - H1 MINIBUS** | 12.1 | Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 40.000 | 120.000 |
| | | | 12.2 | Cambio de Juego de Rulemanes | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 30.000 | 110.000 |
| | | | 12.3 | Cambio de Juego de Rodillos | 1 | HYUNDAI | COREA | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| | | | 12.4 | Cambio de Reten de Cola | 1 | HYUNDAI | COREA | 80.000 | 50.000 | 130.000 |
| | | | 12.5 | Cambio de Reten de Frente | 1 | HYUNDAI | COREA | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| | | | 12.6 | Cambio de Aceite 75w90 (x litro) | 1 | VALVOLINE | USA | 40.000 | 5.000 | 45.000 |
| 29 | 78180101-002 | **Reparación de Embrague - H1 MINIBUS** | 13.1 | cambio de Plato de Presión | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.000.000 | 150.000 | 1.150.000 |
| | | | 13.2 | Cambio de Disco de Embrague | 1 | HYUNDAI | COREA | 955.000 | 200.000 | 1.155.000 |
| | | | 13.3 | Cambio de Cojinete de Empuje | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 150.000 | 550.000 |
| 30 | 78180101-002 | **Reparación de suspensión trasera - H1 MINIBUS** | 14.1 | Cambio de Amortiguador Trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| | | | 14.2 | Cambio de Brazo Trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 700.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| | | | 14.3 | Cambio de Buje Estabilizador Trasero | 1 | HYUNDAI | COREA | 400.000 | 250.000 | 650.000 |
| **TOTAL LOTE 2** | | | | | | | | | | **62.100.000** |

**4.2** Se solicita realizar las gestiones pertinentes para la adjudicación mediante Resolución Ministerial, según la recomendación de la presente evaluación salvo mejor parecer de la máxima autoridad.

**4.3** Comunicar oficialmente a quienes corresponda.-

Se da por terminada la Evaluación, siendo las 10:30 horas del mismo día, suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**Abog. GLADYS ESCOBAR**
Jefa - Sub UOC DINCAP

**Lic. YENNY ROSSANA ALONSO ALDAMA**
Rep. de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP

**Abog. NORMA SOLIS**
Representante - Dirección de Contrataciones del MAG (UOC)

**Lic. MARIA LOURDES MEZA VIELMA**
Rep. de la Dirección de Administración y Finanzas del MAG

**Lic. MARTIN OVANDO PEREIRA,**
Especialista de Adquisiciones del Proyecto PRODERS

*NV/wl*