FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4

PLANILLA DE COMPARACION DE PRECIOS

LOTE Nº 1 VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDEZ BENZ

UR 314 BRIGADA LOGISTICA

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
Camión Mercedes Benz modelo L1414/51 - 1991										Camión Mercedes Benz modelo L1414/51 - 1991						Camión Mercedes Benz modelo L1414/51 - 1991					
1	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración de Motor (radiador).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	500.000	500.000
2	1	78180101-002	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Caja o Transmisión (diferencial).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	2.000.000	2.000.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	2.200.000	2.200.000
3	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (alternador y motor de arranque)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		-	Arte	Brasil	Evento	Unidad	600.000	600.000
4	1	78180101-003	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de direccion (sinfin de direccion)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	450.000	450.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	1.800.000	1.800.000
5	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Alemania	Evento	Unidad	1.800.000	1.800.000
6	1	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de frenos (rectificacion de tambor de freno delantero y trasero)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	500.000	500.000			Evento	Unidad		-	Ftasle	Brasil	Evento	Unidad	800.000	800.000

7	1	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión (elasticos delanteros y traseros)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		-	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	900.000	900.000
Ómnibus Marcopolo Mercedes Benz modelo 1973										**Ómnibus Marcopolo Mercedes Benz modelo 1973**						**Ómnibus Marcopolo Mercedes Benz modelo 1973**					
8	1	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Monrroe	Brasil	Evento	Unidad	1.300.000	1.300.000
9	1	78180101-011	Serv. de repar. y mant. de tren delantero.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	850.000	850.000			Evento	Unidad		-	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	2.200.000	2.200.000
10	1	78180101-005	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de embrague	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		-	Lux	Brasil	Evento	Unidad	1.800.000	1.800.000
11	1	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Freno	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	750.000	750.000			Evento	Unidad		-	Vargas	Brasil	Evento	Unidad	1.200.000	1.200.000
12	1	78180201-001	Servicio de Chaperia y pintura	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	3.000.000	3.000.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
13	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora y pico inyector	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
Ómnibus Ciferal Mercedes Benz modelo 1992										**Ómnibus Ciferal Mercedes Benz modelo 1992**						**Ómnibus Ciferal Mercedes Benz modelo 1992**					
14	1	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero y trasero	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad	200.000	200.000
15	1	78180101-006	Cambio de fibra de freno delantero y trasero	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		-	Vargas	Brasil	Evento	Unidad	480.000	480.000
16	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
17	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motor.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000			Evento	Unidad		-	Bendix	Brasil	Evento	Unidad	500.000	500.000
18	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración de Motor (radiador).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	450.000	450.000
19	1	78180101-002	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Caja o Transmisión (cardan)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	500.000	500.000			Evento	Unidad		-	S.K.F	Brasil	Evento	Unidad	1.400.000	1.400.000

20	1	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	450.000	450.000			Evento	Unidad		-	Narva	Brasil	Evento	Unidad	90.000	90.000
21	1	78180101-023	Reparacion de puerta trasera.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	500.000	500.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	300.000	300.000
Camión Mercedes Benz modelo L1414/51 - 1991										**Camión Mercedes Benz modelo L1414/51 - 1991**						**Camión Mercedes Benz modelo L1414/51 - 1991**					
22	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración de Motor (radiador).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	450.000	450.000
23	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema electrico (cableado interior).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	150.000	150.000
24	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (alternador y motor de arranque)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Bendix	Brasil	Evento	Unidad	700.000	700.000
25	1	78180101-003	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de direccion (sinfin de direccion)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	330.000	330.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
26	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	900.000	900.000
27	1	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de frenos (rectificacion de tambores de frenos delantero y trasero)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Frasle	Brasil	Evento	Unidad	800.000	800.000
28	1	78180101-002	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Caja o Transmisión (reparacion de cardan).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	1.100.000	1.100.000
29	1	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión (elasticos delanteros y traseros)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.200.000	1.200.000			Evento	Unidad		-	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	600.000	600.000

Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 477										**Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 477**						**Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 477**					
30	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración de Motor (radiador).				Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	350.000	350.000
31	1	78180101-005	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de embrague.				Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		-	Lux	Brasil	Evento	Unidad	1.600.000	1.600.000
32	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (alternador y motor de arranque).				Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		-	Bendix	Brasil	Evento	Unidad	600.000	600.000
33	1	78180101-003	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de direccion (sinfin de direccion).				Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	1.200.000	1.200.000
34	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora.				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	1.600.000	1.600.000
35	1	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de frenos (rectificacion de tambores de frenos delantero y trasero)				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Varas	Brasil	Evento	Unidad	800.000	800.000
36	1	78180101-002	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema electrico (cableado interior).				Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	150.000	150.000
37	1	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión (elasticos delanteros y traseros)				Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		-	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	1.200.000	1.200.000
Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 449										**Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 449**						**Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 449**					
38	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración de Motor (radiador).				Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	550.000	550.000

39	1	78180101-005	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de embrague				Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		-	Lux	Brasil	Evento	Unidad	1.600.000	1.600.000
40	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (alternador y motor de arranque)				Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		-	Bendix	Brasil	Evento	Unidad	700.000	700.000
41	1	78180101-003	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de direccion (sinfin de direccion).				Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	900.000	900.000
42	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora.				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	1.600.000	1.600.000
43	1	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de frenos (rectificacion de tambores de frenos delantero y trasero)				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Vargas	Brasil	Evento	Unidad	800.000	800.000
44	1	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión (elasticos delanteros y traseros)				Unidad	1.200.000	1.200.000			Evento	Unidad		-	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	900.000	900.000

Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 449										Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 449						Camión Volquete Mercedes Benz modelo L1414/42 - 1992 EAA 449					
45	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración de Motor (radiador).				Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	550.000	550.000
46	1	78180101-005	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de embrague				Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		-	Lux	Brasil	Evento	Unidad	1.600.000	1.600.000
47	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (alternador y motor de arranque)				Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		-	Bendix	Brasil	Evento	Unidad	700.000	700.000
48	1	78180101-003	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de direccion (sinfin de direccion).				Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	1.800.000	1.800.000
49	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora.				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	1.800.000	1.800.000
50	1	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de frenos (rectificacion de tambores de frenos delantero y trasero)				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Frasle	Brasil	Evento	Unidad	900.000	900.000
51	1	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión (elasticos delanteros y traseros)				Unidad	1.200.000	1.200.000			Evento	Unidad		-	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	1.300.000	1.300.000

Camión de Carga Mercedes Benz L 1214/42 - 1991 EAA 482										Camión de Carga Mercedes Benz L 1214/42 - 1991 EAA 482						Camión de Carga Mercedes Benz L 1214/42 - 1991 EAA 482					
52	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración de Motor (radiador).				Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	400.000	400.000
53	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de embrague				Unidad	800.000	800.000			Evento	Unidad		-	Lux	Brasil	Evento	Unidad	1.800.000	1.800.000
54	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (alternador y motor de arranque)				Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		-	Bendix	Brasil	Evento	Unidad	800.000	800.000
55	1	78180101-003	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de direccion (sinfin de direccion).				Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	900.000	900.000
56	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora.				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
57	1	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de frenos (rectificacion de tambores de frenos delantero y trasero)				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Fraste	Brasil	Evento	Unidad	1.200.000	1.200.000
58	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (instalacion y cableado)				Unidad	500.000	500.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	200.000	200.000
59	1	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión (elasticos delanteros y traseros)				Unidad	1.200.000	1.200.000			Evento	Unidad		-	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	1.300.000	1.300.000

Camión de Carga Mercedes Benz 1214 - 1991 EAA 472									Camión de Carga Mercedes Benz 1214 - 1991 EAA 472						Camión de Carga Mercedes Benz 1214 - 1991 EAA 472					
60	1	78180101-015	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema de Refrigeración de Motor (radiador).				Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	550.000	550.000
61	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (alternador y motor de arranque)				Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		-	Bosh Bendix	Brasil Brasil	Evento	Unidad	700.000	700.000
62	1	78180101-003	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de direccion (sinfin de direccion).				Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		-	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	1.400.000	1.400.000
63	1	78180101-013	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bomba Inyectora.				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	1.300.000	1.300.000
64	1	78180101-006	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de frenos (rectificacion de tambores de frenos delantero y trasero)				Unidad	700.000	700.000			Evento	Unidad		-	Frasle	Brasil	Evento	Unidad	900.000	900.000
65	1	78180101-009	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistema electrico (instalacion y cableado)				Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	200.000	200.000
66	1	78180101-004	Serv. de repar. y mant. de sistema de suspensión (cambio de pernos y elasticos, delanteros y traseros)				Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		-	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
TOTAL									**42.430.000**						-						**67.070.000**

LOTE Nº 2 VEHICULOS DE LA MARCA MITSUBISHI –
UA 310 CUARTEL GENERAL
AUTOMOVIL MITSUBISHI DELICA AÑO 1997

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD										REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD						REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD					
1	1	78180101-011	Cambio Grasa para Masa			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Sabo	Brasil	Evento	Unidad	30.000	30.000
2	1	78180101-011	Cambio muñequin dirección – c/u			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	220.000	220.000
3	1	78180101-011	Cambio precap de direccion			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	140.000	140.000
4	1	78180101-011	Cambio brazo central de dirección			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	70.000	70.000
5	1	78180101-011	Cambio amortiguador delantero			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	230.000	230.000
6	1	78180101-011	Cambio de espiral delantero			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	30.000	30.000
7	1	78180101-011	Reparación sinfin			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	50.000	50.000
8	1	78180101-011	Cambio bomba dirección hidráulica			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	S.K.F	Japon	Evento	Unidad	400.000	400.000
9	1	78180101-011	Cambio caño de alta presión dirección hidráulica			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Sabo	Brasil	Evento	Unidad	400.000	400.000
10	1	78180101-011	Cambio barra estabilizadora			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	60.000	60.000

11	1	78180101-011	Cambio columna de dirección			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	S.K.F	Japon	Evento	Unidad	400.000	400.000
12	1	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda cada rueda			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Brake	Japon	Evento	Unidad	80.000	80.000
13	1	78180101-011	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	160.000	160.000
14	1	78180101-011	Cambio de relaman palier y seguro			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	S.K.F	Japon	Evento	Unidad	170.000	170.000
15	1	78180101-011	Cambio de palier			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	S.K.F	Japon	Evento	Unidad	30.000	30.000
16	1	78180101-011	Cambio de reten palier			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Sabo	Brasil	Evento	Unidad	40.000	40.000
17	1	78180101-011	Alineación y balanceo de rueda			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	120.000	120.000
18	1	78180101-011	Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo-			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	S.K.F	Japon	Evento	Unidad	180.000	180.000
19	1	78180101-011	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Sabo	Brasil	Evento	Unidad	60.000	60.000
20	1	78180101-011	Reparación de llantas – c/u			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	80.000	80.000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO										**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO**						**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO**					
21	1	006	Fluido de Freno			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Brake	Japon	Evento	Unidad	30.000	30.000
22	1	006	Control de freno			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	40.000	40.000
23	1	78180101-006	Regulación de freno			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	30.000	30.000
24	1	78180101-006	Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Brake	Japon	Evento	Unidad	80.000	80.000
25	1	78180101-006	Cambio juego reparación bomba central de freno			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Brake	Japon	Evento	Unidad	160.000	160.000
26	1	78180101-006	Cambio pastilla de freno			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Brake	Japon	Evento	Unidad	170.000	170.000
27	1	78180101-006	Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Brake	Japon	Evento	Unidad	80.000	80.000
28	1	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero ambos lados			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Frasle	Brasil	Evento	Unidad	160.000	160.000
29	1	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado izquierdo			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Brake	Japon	Evento	Unidad	70.000	70.000
30	1	78180101-006	Cambio cabo freno de mano lado derecho			Evento	Unidad		-			Evento	Unidad		-	Brake	Japon	Evento	Unidad	70.000	70.000
			TOTAL						-						-						**890.000**

LOTE ˙ ˆ VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET - UA
CUARTEL GENERAL
CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD 2007 CABINA SIMPLE

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
			REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD							REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD						REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD					
1	1	78180101-002	Juego anillo sincronizadores			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	300.000	300.000
2	1	78180101-002	Engranaje 1ra. A 5ta.			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	600.000	600.000
3	1	002	Eje ranurado			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	200.000	200.000
4	1	002	Eje cuádruple			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	300.000	300.000
5	1	78180101-002	Rulemán eje ranurado			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Ina	Brasil	Evento	Unidad	80.000	80.000
6	1	78180101-002	Rulemán cuádruple			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Ina	Brasil	Evento	Unidad	150.000	150.000
7	1	002	Reten cola caja			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sabo	Brasil	Evento	Unidad	80.000	80.000
8	1	78180101-002	Reten eje intermedia			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sabo	Brasil	Evento	Unidad	70.000	70.000
9	1	78180101-002	Reten eje de mando			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sabo	Brasil	Evento	Unidad	60.000	60.000
10	1	002	Juego junta caja			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sabo	Brasil	Evento	Unidad	70.000	70.000
11	1	002	Soporte caja			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sanpel	Brasil	Evento	Unidad	250.000	250.000
12	1	78180101-002	Reparación general de caja - Mano de Obra			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
			REPARACION MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL							REPARACION MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL						REPARACION MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL					
13	1	78180101-002	Corona y piñón diferencial			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	G.M.	Brasil	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
14	1	78180101-002	arandela o calce engranaje satélite			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	G.M.	Brasil	Evento	Unidad	60.000	60.000
15	1	78180101-002	arandela o calce engranaje planetario			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Z.F.	Brasil	Evento	Unidad	30.000	30.000
16	1	78180101-002	engranaje satélite y planetario			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	G.M.	Brasil	Evento	Unidad	120.000	120.000
17	1	78180101-002	rulemanes diferencial			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Ina	Brasil	Evento	Unidad	200.000	200.000
18	1	78180101-002	rulemanes piñón			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Ina	Brasil	Evento	Unidad	150.000	150.000
19	1	78180101-002	perno satélite, pasador o seguro del mismo			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	G.M.	Brasil	Evento	Unidad	80.000	80.000
20	1	78180101-002	Reparación general transmisión – Mano de Obra			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	800.000	800.000

REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD										REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD						REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE CAJA DE VELOCIDAD					
21	1	78180101-002	Corona de volante con antivibrador original	Evento	Unidad				0			Evento	Unidad		0	Lux	Brasil	Evento	Unidad	3.800.000	3.800.000
CHAPERIA										CHAPERIA						CHAPERIA					
22	1	78180201-001	Chaperia y pintura			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad	1.800.000	1.800.000
23	1	78180201-001	Tapizado interior			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad	450.000	450.000
TOTAL									0						0						12.650.000

LOTE Nº 4 VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET – UA 310 CUARTEL GENERAL

CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD 2006 CABINA DOBLE

HYSTRACTOR SERVICE										TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
SUSPENSION										SUSPENSION						SUSPENSION					
1	1	78180101-004	Cambiar amortiguador trasero c/u			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	270.000	270.000
2	1	78180101-004	Cambiar amortiguador delantero c/u			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	270.000	270.000
3	1	78180101-004	Cambiar buje parrilla superior cada uno			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	150.000	150.000
4	1	78180101-004	Cambiar buje parrilla inferior cada uno			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	150.000	150.000
5	1	78180101-004	Cambiar rotula superior			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	150.000	150.000
6	1	78180101-004	Cambiar juego de elasticos - trasero			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	400.000	400.000
7	1	78180101-004	Cambiar centro elastico			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	40.000	40.000
8	1	78180101-004	Calce de espiral - cada uno			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	20.000	20.000
9	1	78180101-004	Reparación palanca cambio			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	150.000	150.000
CHAPERIA										CHAPERIA						CHAPERIA					
10	1	78180201-001	Chaperia y pintura			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000
11	1	78180201-001	Tapizado interior			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	400.000	400.000
TOTAL									0						0						3.500.000

LOTE Nº 5 VEHICULOS DE LA MARCA HUYNDAI SANTA FE - 310 CUARTEL GENERAL

HUYNDAI SANTA FE MODELO 2011 COLOR GRIS

HYSTRACTOR SERVICE										TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
CAMBIO DE FLUIDOS										CAMBIO DE FLUIDOS						CAMBIO DE FLUIDOS					
1	2	78180103-001	Cambio de aceite			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	URSA	Americano	Evento	Unidad	250.000	250.000
2	2	78180103-001	Cambio de filtro de aceite			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	90.000	90.000
3	2	78180103-001	Cambio de filtro de aire			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	90.000	90.000
4	2	78180103-001	Cambio de aceite de caja			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	URSA	Americano	Evento	Unidad	140.000	140.000
5	2	78180103-001	Cambio de filtro de combustible			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	120.000	120.000
6	2	78180103-001	Cambio de fluido de dirección hidráulica			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	I.P.F.	Argentina	Evento	Unidad	60.000	60.000
TOTAL									0						0						750.000

LOTE Nº 6 - VEHICULO : HUYNDAI SANTA FE MODELO 2011 COLOR BLANCO - 310 CUARTEL GENERAL

HUYNDAI SANTA FE MODELO 2011 COLOR BLANCO

HYSTRACTOR SERVICE										TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
CAMBIOS DE FLUIDOS										CAMBIOS DE FLUIDOS						CAMBIOS DE FLUIDOS					
1	2	001	Cambio de aceite			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	URSA	Americano	Evento	Unidad	125.000	250.000
2	2	78180103-001	Cambio de filtro de aceite			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	45.000	90.000
3	2	78180103-001	Cambio de filtro de aire			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	45.000	90.000
4	2	78180103-001	Cambio de aceite de caja			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	URSA	Americano	Evento	Unidad	70.000	140.000
5	2	78180103-001	Cambio de filtro de combustible			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	60.000	120.000
6	2	78180103-001	Cambio de fluido de dirección hidráulica			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	I.P.F.	Argentina	Evento	Unidad	60.000	120.000
									0						0						810.000

LOTE Nº 7 VEHICULO : HUYNDAI H1 MODELO 2011
COLOR AZUL - 310 CUARTEL GENERAL
VEHICULO : HUYNDAI H1 MODELO 2011 COLOR AZUL

HYSTRACTOR SERVICE										TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
CAMBIOS DE FLUIDOS										CAMBIOS DE FLUIDOS						CAMBIOS DE FLUIDOS					
1	2	001	Cambio de aceite			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	URSA	Americano	Evento	Unidad	125.000	250.000
2	2	78180103-001	Cambio de filtro de aceite			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	45.000	90.000
3	2	78180103-001	Cambio de filtro de aire			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	60.000	120.000
4	2	78180103-001	Cambio de aceite de caja			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	URSA	Americano	Evento	Unidad	75.000	150.000
5	2	78180103-001	Cambio de filtro de combustible			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	Sacura	Japon	Evento	Unidad	60.000	120.000
6	2	78180103-001	Cambio de fluido de dirección hidráulica			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0	I.P.F.	Argentina	Evento	Unidad	35.000	70.000
TOTAL									0						0						800.000
																TOTAL 310 CUARTEL GENERAL					19.400.000

LOTE Nº 8 VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDEZ BENZ
- UA 320 COMREGAER
CAMION FURGON MERCEDEZ BENZ 1414

HYSTRACTOR SERVICE										TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	24101602-012	Mantenimiento y reparacion de perno punta eje	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	800.000	800.000			Evento	Unidad		0	S.K.F.	Brasil	Evento	Unidad	1.800.000	1.800.000
2	1	78180101-009	Mantenimiento y reparacion de sistemas electricos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	Narva	Brasil	Evento	Unidad	200.000	200.000
3	1	78180201-001	Cambio de visagra de capot	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	150.000	150.000			Evento	Unidad		0	Brosol	Brasil	Evento	Unidad	80.000	80.000
4	1	78180101-009	Mantenimiento de alternador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	50.000	50.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	250.000	250.000
5	4	78180101-004	Mantenimiento y reparacion de tren delantero muñequin de brazo de direccion y barra estabilizadora	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	400.000			Evento	Unidad		0	TRW	Brasil	Evento	Unidad	45.000	180.000

6	2	78180101-004	Cambio de amortiguadror de capot	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	20.000	40.000			Evento	Unidad		0	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	35.000	70.000
7	2	78180101-009	Cambio de juego de levantavidrio (izq- der)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	200.000			Evento	Unidad		0	FAG	Brasil	Evento	Unidad	900.000	1.800.000
8	1	78180101-006	Cambio de juego reparo de bomba central de freno	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	150.000	150.000			Evento	Unidad		0	Bendix	Brasil	Evento	Unidad	300.000	300.000
9	1	78180101-004	Cambio de elastico - 4ta hoja	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	280.000	280.000			Evento	Unidad		0	Hobenau	Brasil	Evento	Unidad	300.000	300.000
10	1	78180101-999	Cantenimiento y reparacion de caño de escape y selenciador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	300.000	300.000
11	1	78180101-015	Mantenimiento y reparacion de radiador c/ cambio de refrigerante.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	550.000	550.000
TOTAL									**2.570.000**						**0**						**5.830.000**

LOTE Nº 9 VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA
- UA 320 COMREGAER
CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER MOD 1997

HYSTRACTOR SERVICE										TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	**Cantidad**	**Codigo Catalo**	**Descripcion / Especific. Tec.**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	1	78180101-014	Rectificacion de cigüenal (Bancada y Biela), Rectificación de cilindro, cambio de buje piston, cambio de juego de pston y aro, cambio de bomba de aceite, reparacion y rectificación de tapa motor, cambio de valvula de escape y admision, cambio de guia y asiento de valvula, cambio de bomba de agua, cambio de bomba y pico inyector.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	4.500.000	4.500.000			Evento	Unidad		0	TOTO	Japon	Evento	Unidad	12.500.000	12.500.000
TOTAL									**4.500.000**						**0**						**12.500.000**

TE Nº 10 VEHICULOS DE LA MARCA FORD
- UA 320 COMREGAER
TRACTOR FORD 5030

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	**Cantidad**	**Codigo Catalo**	**Descripcion / Especific. Tec.**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	1	73152101-078	Cambio de bomba de agua.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000	N. HOLLAND	BRASILERA	Evento	Unidad	1.267.200	1.267.200	Brosol	Brasil	Evento	Unidad	1.900.000	1.900.000
2	1	73152101-078	Mantenimiento y reparacion de sistemas de transmicion de fuerza.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000	N. HOLLAND	BRASILERA	Evento	Unidad	9.451.200	9.451.200	Z.F	Brasil	Evento	Unidad	5.500.000	5.500.000
3	1	78180101-009	Mantenimiento y reparacion del motor de arranque y alternador.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	300.000	WAPSA	BRASILERA	Evento	Unidad	2.613.600	2.613.600	Bendic	Brasil	Evento	Unidad	950.000	950.000
4	1	78180101-003	Mantenimiento y reparacion de sistemas de direccion.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000	N. HOLLAND	BRASILERA	Evento	Unidad	9.556.800	9.556.800	Z.F	Brasil	Evento	Unidad	3.500.000	3.500.000
TOTAL									**2.100.000**						**22.888.800**						**11.850.000**
TOTAL 320 COMREGAER									4.670.000	TOTAL 320 COMREGAER					22.888.800	TOTAL 320 COMREGAER					30.180.000

LOTE Nº 11 VEHICULOS DE LA MARCA MERCEDEZ BENZ
- UA 311 PRIMERA BRIGADA AEREA
CAMION CISTERNA MERCEDEZ BENZ AÑO 1988 MAT EAA 470

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	78180101-004	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de suspensión (cambio de hojas de elasticos, bujes delanteros y traseros)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	800.000	800.000			Evento	Unidad		0	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	2.500.000	2.500.000
2	1	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de caja o transmision, (cambio de cruceta cardan ruleman centralizador)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	500.000	500.000			Evento	Unidad		0	Spizer	Brasil	Evento	Unidad	1.200.000	1.200.000
3	1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	400.000	400.000
4	1	78180101-009	Mantenimiento de alternador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	400.000	400.000
5	1	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de frenos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Controil	Brasil	Evento	Unidad	1.300.000	1.300.000
6	1	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema eléctrico	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	Narva	Brasil	Evento	Unidad	200.000	200.000
			TOTAL						**1.800.000**						**0**						**6.000.000**

LOTE Nº 12 VEHICULOS DE LA MARCA FORD
- UA 311 PRIMERA BRIGADA AEREA
CAMION CISTERNA FORD CARGO AÑO 2008

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	78180101-011	Servicio de mantenimiento y reparacion de tren delantero	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	600.000	600.000	FORD	Brasilera	Evento	Unidad	7.286.400	7.286.400	Monroe	Brasil	Evento	Unidad	2.000.000	2.000.000
2	1	78180101-005	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de caja o transmision, (cambio de cruceta cardan ruleman centralizador)	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000	EATON	Brasilera	Evento	Unidad	16.368.000	16.368.000	Spizer	Brasil	Evento	Unidad	680.000	680.000
3	1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000	BOSCH	Brasilera	Evento	Unidad	2.830.080	2.830.080	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	450.000	450.000
4	1	78180101-009	Mantenimiento de alternador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000	BOSCH	Brasilera	Evento	Unidad	2.555.520	2.555.520	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	350.000	350.000
5	1	78180101-006	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema de frenos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000	FORD	Brasilera	Evento	Unidad	4.171.200	4.171.200	Frasle	Brasil	Evento	Unidad	1.600.000	1.600.000
6	1	78180101-009	Servicio de mantenimiento y reparacion de sistema eléctrico	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	150.000	150.000	FORD	Brasilera	Evento	Unidad	823.680	823.680	Narva	Aleman	Evento	Unidad	300.000	300.000
				TOTAL					1.350.000						34.034.880						5.380.000

I Σ Nº 13 VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA
- UA 311 PRIMERA BRIGADA AEREA
AUTOMOVIL TOYOTA CROWN SUPER SALON MODELO 1996 CHAPA EAA 474

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	78180103-001	Cambio de aceite motor y caja. Cambio de filtro de aceite, combustible, aire.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	350.000	350.000			Evento	Unidad		0	ATF Sacura	Argentina Japon	Evento	Unidad	630.000	630.000
2	1	78180101-006	Mantenimiento de sistema de freno (cambio de pastilla de freno).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	MK	Japon	Evento	Unidad	280.000	280.000
3	1	78180101-003	Cambio de correa de dirección hidráulica.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	60.000	60.000			Evento	Unidad		0	Bando	Japon	Evento	Unidad	90.000	90.000
4	1	78180101-009	Cambio de bujías y Cambio de correas de alternador.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	220.000	220.000			Evento	Unidad		0	EIKO Bando	Japon Japon	Evento	Unidad	180.000	180.000
5	1	78180101-009	Reparación general de sistemas eléctricos, alternador y motor de arranque.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	EIKO	Japon	Evento	Unidad	600.000	600.000
6	1	78180101-016	Mantenimiento de aire acondicionado de automovil	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	450.000	450.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servivio	Evento	Unidad	300.000	300.000
7	1	78180101-013	Mantenimiento de bomba inyectora y pico inyector de automóvil	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servivio	Evento	Unidad	800.000	800.000
8	1	78180101-004	Reparación de amortiguadores delanteros y traseros de automóvil	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		0	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	800.000	800.000
				TOTAL					2.680.000						0						3.680.000

LOTE Nº 14 VEHICULOS DE LA MARCA MAHINDRA
- UA 311 PRIMERA BRIGADA AEREA
CAMIONETA MAHINDRA CABINA SIMPLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA PIP 770

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	78180103-001	Cambio de aceite de motor, caja y diferencial, Cambio de filtro de combustible, aceite y aire.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	350.000	350.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
2	1	78180101-015	Mantenimiento de radiador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
3	1	78180101-006	Mantenimiento de sistema de frenos (cubetas, pastillas).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
4	1	78180101-009	Cambio de correas de alternador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
5	1	78180101-003	Cambio de correa de dirección hidráulica.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	80.000	80.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
6	1	78180101-013	Mantenimiento de bomba inyectora y pico inyector con cambio de cabezal repuestos incluidos.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	600.000	600.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
7	1	78180101-003	Mantenimiento de dirección hidráulica repuesto incluido.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
8	1	78180101-009	Mantenimiento general de sistema eléctrico, Cambio de bujías, mant de alternador y motor de arranque incluido repuestos.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
9	1	78180101-004	Mantenimiento de sistema de suspensión incluido repuesto.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0

CAMIONETA MAHINDRA CABINA SIMPLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA PKR 211 ONETA MAHINDRA CABINA SIMPLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA ONETA MAHINDRA CABINA SIMPLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA P

10	1	78180103-001	Cambio de filtro de combustible, aceite y aire. Cambio de aceite motor, caja y diferencial.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	350.000	350.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
11	1	78180101-015	Mantenimiento de radiador.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
12	1	78180101-006	Mantenimiento de sistema de frenos (cubetas, pastillas).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
13	1	78180101-003	Cambio de correa de dirección hidráulica	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	80.000	80.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
14	1	78180101-009	Cambio de bujías.-	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	240.000	240.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
15	1	78180101-013	Mantenimiento de bomba inyectora y pico inyector con cambio de cabezal repuestos incluidos.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	600.000	600.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
16	1	78180101-003	Mantenimiento de dirección hidráulica repuesto incluido	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
17	1	78180101-009	Mantenimiento general de sistema eléctrico, alternador y motor de arranque incluido repuestos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
18	1	78180101-004	Mantenimiento de sistema de suspensión incluido repuesto.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0

CAMIONETA MAHINDRA CABINA SIMPLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA PKR 231 ONETA MAHINDRA CABINA SIMPLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA ONETA MAHINDRA CABINA SIMPLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA P

19	1	78180103-001	Cambio de filtro de combustible, aceite y aire. Cambio de aceite motor, caja y diferencial.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	350.000	350.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
20	1	78180101-015	Mantenimiento de radiador.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
21	1	78180101-006	Mantenimiento de sistema de frenos (cubetas, pastillas).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
22	1	78180101-003	Cambio de correa de dirección hidráulica	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	90.000	90.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
23	1	78180101-009	Cambio de bujías.-	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	240.000	240.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
24	1	78180101-013	Mantenimiento de bomba inyectora y pico inyector con cambio de cabezal repuestos incluidos.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	600.000	600.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
25	1	78180101-003	Mantenimiento de dirección hidráulica repuesto incluido	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0

26	1	78180101-009	Mantenimiento general de sistema eléctrico, alternador y motor de arranque incluido repuestos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
27	1	78180101-004	Mantenimiento de sistema de suspensión incluido repuesto.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
CAMIONETA MAHINDRA CABINA DOBLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA PIY 522 ONETA MAHINDRA CABINA DOBLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA EONETA MAHINDRA CABINA DOBLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA P																				
28	1	78180103-001	Cambio de filtro de combustible, aceite y aire. Cambio de aceite motor, caja y diferencial.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	350.000	350.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
29	1	78180101-015	Mantenimiento de radiador.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
30	1	78180101-006	Mantenimiento de sistema de frenos (cubetas, pastillas).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
31	1	78180101-003	Cambio de correa de dirección hidráulica	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	80.000	80.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
32	1	78180101-009	Cambio de bujías.-	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	240.000	240.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
33	1	78180101-013	Mantenimiento de bomba inyectora y pico inyector con cambio de cabezal repuestos incluidos.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	600.000	600.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0

34	1	78180101-003	Mantenimiento de dirección hidráulica repuesto incluido	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
35	1	78180101-009	Mantenimiento general de sistema eléctrico, alternador y motor de arranque incluido repuestos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
36	1	78180101-004	Mantenimiento de sistema de suspensión incluido repuesto.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
CAMIONETA MAHINDRA CABINA DOBLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA PKR 232 ONETA MAHINDRA CABINA DOBLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA PONETA MAHINDRA CABINA DOBLE PICK UP 4x4 MODELO 2011 CHAPA P																					
37	1	78180103-001	Cambio de filtro de combustible, aceite y aire. Cambio de aceite motor, caja y diferencial.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	350.000	350.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
38	1	78180101-015	Mantenimiento de radiador.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
39	1	78180101-006	Mantenimiento de sistema de frenos (cubetas, pastillas).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0

40	1	78180101-003	Cambio de correa de dirección hidráulica	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	80.000	80.00(			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
41	1	78180101-009	Cambio de bujías.-	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	240.000	240.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
42	1	78180101-013	Mantenimiento de bomba inyectora y pico inyector con cambio de cabezal repuestos incluidos.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	600.000	600.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
43	1	78180101-003	Mantenimiento de dirección hidráulica repuesto incluido	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
44	1	78180101-009	Mantenimiento general de sistema eléctrico, alternador y motor de arranque incluido repuestos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
45	1	78180101-004	Mantenimiento de sistema de suspensión incluido repuesto.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.500.000	1.500.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
TRACTOR MAHINDRA 6000 MODELO NE457R DE 4T INYECCION										**TRACTOR MAHINDRA 6000 MODELO NE457R DE 4T INYECCION**						**TRACTOR MAHINDRA 6000 MODELO NE457R DE 4T INYECCION**					
46	2	78180103-001	Cambio de filtro de aceite, combustible, aire. Cambio de aceite de motor, caja y diferencial.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	600.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
47	2	78180101-015	Mantenimiento de radiador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	400.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
48	2	78180101-009	Cambio de correas de alternador.-	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0

49	2	78180101-003	Mantenimiento de dirección hidráulica bomba e hidrostática.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	600.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
50	2	78180101-009	Mantenimiento general sistema eléctrico, alternador y motor de arranque con materiales e indicador en el tablero.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	600.000	1.200.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
51	2	78180101-015	Mantenimiento de sistema de refrigeración (Radiador) panal, bomba de agua y cañerías.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	500.000	1.000.000			Evento	Unidad		0			Evento	Unidad		0
TOTAL									**21.220.000**						**0**						**0**

LOTE Nº 15 VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
- UA 311 PRIMERA BRIGADA AEREA
CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 4x4 MODELO 2011 CHAPA PLJ 913

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	**Cantidad**	**Codigo Catalo**	**Descripcion / Especific. Tec.**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	1	78180103-001	Cambio de filtro de combustible, aceite y aire. Cambio de aceite motor, caja y diferencial.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	350.000	350.000			Evento	Unidad		0	ATF VIC		Evento	Unidad	650.000	650.000
2	1	78180101-015	Mantenimiento de radiador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	200.000	200.000
3	1	78180101-006	Mantenimiento de sistema de frenos (cubetas, pastillas).	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Brake	Japon	Evento	Unidad	380.000	380.000
4	1	78180101-009	Cambio de correas de alternador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	80.000	80.000			Evento	Unidad		0	Bando	Japon	Evento	Unidad	120.000	120.000
5	1	78180101-003	Cambio de correa de dirección hidráulica	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	60.000	60.000			Evento	Unidad		0	Bando	Japon	Evento	Unidad	90.000	90.000

6	1	78180101-009	Cambio de bujías.-	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	250.000	250.000			Evento	Unidad		0	VERU	Alemanio	Evento	Unidad	280.000	280.000
7	1	78180101-013	Mantenimiento de bomba inyectora y pico inyector con cambio de cabezal repuestos incluidos.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	600.000	600.000			Evento	Unidad		0	MK	Japon	Evento	Unidad	800.000	800.000
8	1	78180101-003	Mantenimiento de dirección hidráulica repuesto incluido	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		0	ATF	Argentina	Evento	Unidad	200.000	200.000
9	1	78180101-009	Mantenimiento general de sistema eléctrico, alternador y motor de arranque incluido repuestos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	250.000	250.000			Evento	Unidad		0	EIKO	Japon	Evento	Unidad	500.000	500.000
10	1	78180101-004	Mantenimiento de sistema de suspensión incluido repuesto.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.000.000	1.000.000			Evento	Unidad		0	Kayaba	Japon	Evento	Unidad	500.000	500.000
TOTAL									**3.290.000**						**0**						**3.720.000**
			TOTAL 311 IBA						30.340.000	TOTAL 311 IBA					34.034.880	TOTAL 311 IBA					18.780.000

LOTE N° 16 VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET
- UA 312 BAT
Camioneta Chevrolet S-10 Mod 2007

HYSTRACTOR SERVICE										TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	**Cantidad**	**Codigo Catalo**	**Descripcion / Especific. Tec.**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentacion**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	2	78180103-001	Cambio filtro de combustible	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	200.000			Evento	Unidad		0	Textil	Brasil	Evento	Unidad	45.000	90.000
2	2	78180103-001	Cambio filtro de aceite	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	90.000	180.000			Evento	Unidad		0	Textil	Brasil	Evento	Unidad	70.000	140.000

3	2	78180103-001	Cambio filtro de aire	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	90.000	180.000			Evento	Unidad		0	Textil	Brasil	Evento	Unidad	60.000	120.000
4	1	26111801-005	Cambio de correa dentada	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	60.000	60.000			Evento	Unidad		0	GATES	Brasil	Evento	Unidad	200.000	200.000
5	1	78180101-009	Cambio de cuatro bujías de encendido	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	VERU	Alemania	Evento	Unidad	140.000	140.000
6	1	78180101-003	Cambio de muñequines	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	120.000	120.000			Evento	Unidad		0	TRW	Brasil	Evento	Unidad	80.000	80.000
7	1	78180101-003	Precap de dirección	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	10.000	10.000			Evento	Unidad		0	TRW	Brasil	Evento	Unidad	150.000	150.000
8	1	78180101-003	Bujes estabilizadores	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	150.000	150.000			Evento	Unidad		0	Sanpel	Brasil	Evento	Unidad	160.000	160.000
9	1	78180101-003	Alineación de dirección y balanceo de ruedas	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	150.000	150.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	80.000	80.000
10	1	78180101-004	Cambio de rótulas inferior	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	150.000	150.000			Evento	Unidad		0	TRW	Brasil	Evento	Unidad	150.000	150.000
11	1	78180101-004	Cambio de bujes parrilla inferior	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	160.000	160.000			Evento	Unidad		0	Sanpel	Brasil	Evento	Unidad	80.000	80.000
12	1	78180101-004	Cambio de par de amortiguadores delanteros	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		0	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	560.000	560.000
13	1	78180101-004	Cambio de espiral delantero	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Monrroe	Brasil	Evento	Unidad	20.000	20.000
14	1	78180101-004	Cambio de par amortiguadores traseros	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	300.000	300.000			Evento	Unidad		0	Nakata	Brasil	Evento	Unidad	500.000	500.000
15	1	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		0	Lux	Brasil	Evento	Unidad	950.000	950.000
16	1	78180101-005	Cambio de Cojinete de empuje	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Lux	Brasil	Evento	Unidad	1.100.000	1.100.000
17	1	78180101-005	Cambio de Plato de presión	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	390.000	390.000			Evento	Unidad		0	Lux	Brasil	Evento	Unidad	980.000	980.000
18	1	78180101-005	Cambio de Ruleman piloto	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	40.000	40.000			Evento	Unidad		0	INA	Brasil	Evento	Unidad	50.000	50.000
19	1	78180101-006	Cambio de pastillas de frenos delantero c/rectificación de discos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	400.000	400.000			Evento	Unidad		0	Vargas	Brasil	Evento	Unidad	300.000	300.000

20	1	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero con rectificación de tambor	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	230.000	230.000			Evento	Unidad		0	Vargas	Brasil	Evento	Unidad	220.000	220.000
21	1	78180101-016	Reparación y mantenimiento de Condensador y Evaporador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	150.000	150.000
22	1	78180101-016	Cambio de compresor de aire	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.200.000	1.200.000			Evento	Unidad		0	Brosol	Brasil	Evento	Unidad	200.000	200.000
23	1	78180101-016	Cambio de Filtro de Cabina	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	FRAN	Brasil	Evento	Unidad	50.000	50.000
24	1	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de ductos de aire	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	50.000	50.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	80.000	80.000
25	1	78180101-016	Servicio de Carga de Gas ecológico	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	180.000	180.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	400.000	400.000
26	1	78180101-016	Reparación y mantenimiento de ventilador de aire	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	50.000	50.000
27	1	78180101-009	Mantenimiento del acumulador/batería	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	20.000	20.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	30.000	30.000
28	1	78180101-009	Reparación y mantenimiento del Motor de Arranque	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	300.000	300.000
29	1	78180101-009	Reparación y mantenimiento del Alternador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	50.000	50.000			Evento	Unidad		0	Bosh	Brasil	Evento	Unidad	300.000	300.000
TOTAL									**5.920.000**						**0**						**7.630.000**

LOTE Nº 17 VEHICULO MARCA Jeep Toyota Land Crui
- UA 313 - CIAERE

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						PATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	78180101-004	Mantenimiento y reparación de la masa de la ruedas delantera	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	S.K.F.	Japon	Evento	Unidad	400.000	400.000
2	1	78180101-006	Mantenimiento y reparacion del sistema de frenos de las cuatro reuedas, cambio de pastillas de frenos y recargue de fluidos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	230.000	230.000			Evento	Unidad		0	Brake SEIKEN	Japon	Evento	Unidad	700.000	700.000
3	1	78180101-009	Mantenimiento y cambio de acumulador de 90 A x 12 vol., cambio de borne	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	320.000	320.000			Evento	Unidad		0	HELIER	Brasil	Evento	Unidad	580.000	580.000
4	1	78180101-015	Mantenimiento y limpieza del radiador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	250.000	250.000
5	1	78180101-009	Mantenimiento y reparacion del alternador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	90.000	90.000			Evento	Unidad		0	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	300.000	300.000
6	1	78180101-009	Mantenimiento y reparacion del motor de arranque cambio de carbon y cambio de burrita	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000			Evento	Unidad		0	EIKO	Japon	Evento	Unidad	450.000	450.000
			TOTAL						**1.140.000**						**0**						**2.680.000**

LOTE Nº 18 VEHICULO MARCA FORD TAURUS

A 313 - CIAERE

				HYSTRACTOR SERVICE						TAPE RUVICHA S.A.						ATRI SERVICIO Y COMERCIO					
Item	Cantidad	Codigo Catalogo	Descripcion / Especific. Tec.	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	1	78180101-004	Mantenimiento y reparacion dela masa de la ruedas delantera	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	200.000	200.000	FORD	USA	Evento	Unidad	7.909.440	7.909.440	S.K.F		Evento	Unidad	350.000	350.000
2	1	78180101-006	Mantenimiento y reparacion del siatema de frenos de las cuatro reuedas, cambio de pastillas de frenos y recargue de fluidos	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	240.000	240.000	FORD	USA	Evento	Unidad	2.777.280	2.777.280	MK SEIKEN		Evento	Unidad	500.000	500.000
3	1	78180101-015	Mantenimiento y limpieza del radiador	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	100.000	100.000		Paraguaya	Evento	Unidad	960.960	960.960	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	200.000	200.000
4	1	78180101-005	Mantenimiento y reparacion del plato de presion del embrague	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	1.000	1.000	FORD	USA	Evento	Unidad	7.180.800	7.180.800	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	800.000	800.000
5	1	78180101-016	Mantenimiento generaly recarga del gas del sistema de aire acondicionado.	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	230.000	230.000	R-134	USA	Evento	Unidad	1.267.200	1.267.200	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	300.000	300.000
6	1	78180101-009	Mantenimiento y reparacion del sistema electrico del levanta vidrios	Hystractor	Nacional	Evento	Unidad	150.000	150.000	FORD	USA	Evento	Unidad	4.012.800	4.012.800	Servicio	Servicio	Evento	Unidad	200.000	200.000
			TOTAL						**921.000**						**24.108.480**						**2.350.000**
			TOTAL 313 CIAERE						2.061.000	TOTAL 313 CIAERE					24.108.480	TOTAL 313 CIAERE					5.030.000

SEBASTIAN I. ROJAS F.
CAP AVC MIEMBRO

PEDRO D. ALVAREZ C.
CAP AVC MIEMBRO

HECTOR D. DELGADO D.
TTE 1° AVI MIEMBRO

CARLOS A. BORBA P.
TTE 1° AVL MIEMBRO

ROBERTO A. VIDAL O.
TTE 1° AVL MIEMBRO

BASILIDES VELAZQUEZ
S1° MIEMBRO

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
TCNEL DCEM PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACION