COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA PORTUARIA DE CHACO'I con ID: 346520

				KUARAHY INGENIERIA SACIA		E.A.H CONSTRUCCIONES		JULIO GOMEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Mantenimiento y reparacion de pavimento**	**gl**	**1**		**737.630.275**		**737.630.275**		**737.630.275**
1.1	e=20cm, Incluye retiro de todo el material demolido fuera del predio de la institución	m2	800	69.069	55.255.200	67.760	54.208.000	66.000	52.800.000
1.2	Desmonte de bascula mecánica existente (Incluye el retiro de la bascula hasta el lugar definido por la fisclizacón dentro del predio de la institución)	un	1	3.719.100	3.719.100	3.696.000	3.696.000	5.160.000	5.160.000
1.3	Relleno de fosa de bascula existente con material seleccionado (Incluye compactación mecánica)	un	1	4.781.700	4.781.700	4.928.000	4.928.000	6.450.000	6.450.000
1.4	Compactación mecánica de base en sectores demolidos	m2	800	9.032	7.225.600	9.240	7.392.000	12.000	9.600.000
1.5	Construcción de sello de hormigón pobre Fck= 100 kgr/cm2, esp. 5cm	m2	800	63.756	51.004.800	61.600	49.280.000	65.000	52.000.000
1.6	Construcción de pavimento de Ho. Ao. Fck= 240 Kg/cm2, esp= 20cm, con malla Ø 8mm c/ 20cm, pasador de varilla lisaØ 16mm long. 1m c/ 1 metro, mitad	m2	800	414.414	331.531.200	381.920	305.536.000	395.000	316.000.000
1.7	Tratamiento de base con material selecionado ripio conglomerado (ripio de canto rodado) esp., variable 40 cm compactado.	m2	1.200	74.382	89.258.400	67.760	81.312.000	75.000	90.000.000
1.8	Trabajos de perfilado gral con definicion de pendientes y compactación	m2	12.000	10.626	127.512.000	9.856	118.272.000	10.100	121.200.000
1.9	Provisión y colocación de baranda metálica en escalera de acceso a oficinas	m2	7	212.520	1.487.640	197.120	1.379.840	250.000	1.750.000
1.10	Demolición con recuperación de plataforma metálica de compresores de aires acondicoinados	gl	1	1.593.900	1.593.900	1.478.400	1.478.400	1.935.000	1.935.000
1.11	Provisión y colocación de escaleras metálicas móviles para acceso a anden de verificación	un	12	850.080	10.200.960	800.800	9.609.600	950.000	11.400.000
1.12	Reparación de cantonera metálica en borde de anden de verificación con angulos similares a los existentes (Incluye pintura reflectiva)	ml	125	90.321	11.290.125	83.160	10.395.000	95.000	11.875.000
1.13	abierto	ml	40	212.520	8.500.800	203.280	8.131.200	258.000	10.320.000
1.14	Limpieza de canal de H°A° a cielo abierto	ml	400	5.313	2.125.200	5.544	2.217.600	6.450	2.580.000
1.15	Reparación de borde de anden con muro de PBC	m3	10	371.910	3.719.100	351.120	3.511.200	516.000	5.160.000
1.16	Provisión y colocación de bajadas de canaletas PVC Ø 100mm	ml	90	21.252	1.912.680	19.712	1.774.080	25.000	2.250.000
1.17	Reparación de perdida de agua existente	gl	1	531.300	531.300	492.800	492.800	700.000	700.000
1.18	Limpieza y desagote de camaras sépticas existentes	un	6	478.170	2.869.020	462.000	2.772.000	645.000	3.870.000
1.19	existentes	un	3	318.780	956.340	308.000	924.000	450.000	1.350.000
1.20	Limpieza y desagote de la red de desague cloacal existente (incluye registros de inspeccción)	ml	500	10.626	5.313.000	9.856	4.928.000	12.900	6.450.000
1.21	dañadas	ml	30	47.817	1.434.510	46.200	1.386.000	51.600	1.548.000
1.22	pozo ciego existe (Incluye puesta a punto de motobomba existente para desagote automático del pozo, limpieza de toda la cañería de desagote existente desde el pozo hasta la luguna, Puesta a	gl	1	12.751.200	12.751.200	12.320.000	12.320.000	15.000.000	15.000.000
1.23	Limpieza final	gl	1	2.656.500	2.656.500	2.464.000	2.464.000	3.382.000	3.382.000
	Precio Total				**737.630.275**		**688.407.720**		**732.780.000**

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA PORTUARIA DE CHACO'I con ID: 346520

				CISA CONSTRUCCIONES		CX CONSTRUCCIONES SA		ING. FERNANDO MORENO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Mantenimiento y reparacion de pavimento	gl	1		737.630.275		737.630.275		737.630.275
1.1	e=20cm, Incluye retiro de todo el material demolido fuera del predio de la institución	m2	800	70.863	56.690.400	76.245	60.996.000	78.125	62.500.000
1.2	Desmonte de bascula mecánica existente (Incluye el retiro de la bascula hasta el lugar definido por la fisclizacón dentro del predio de la institución)	un	1	3.815.700	3.815.700	4.105.500	4.105.500	6.250.000	6.250.000
1.3	Relleno de fosa de bascula existente con material seleccionado (Incluye compactación mecánica)	un	1	4.905.900	4.905.900	5.278.500	5.278.500	6.250.000	6.250.000
1.4	Compactación mecánica de base en sectores demolidos	m2	800	9.267	7.413.600	9.971	7.976.800	15.000	12.000.000
1.5	Construcción de sello de hormigón pobre Fck= 100 kgr/cm2, esp. 5cm	m2	800	65.412	52.329.600	70.380	56.304.000	37.500	30.000.000
1.6	Construcción de pavimento de Ho. Ao. Fck= 240 Kg/cm2, esp= 20cm, con malla Ø 8mm c/ 20cm, pasador de varilla lisaØ 16mm long. 1m c/ 1 metro, mitad	m2	800	405.178	340.142.400	457.470	365.976.000	400.000	320.000.000
1.7	Tratamiento de base con material selecionado ripio conglomerado (ripio de canto rodado) esp., variable 40 cm compactado.	m2	1.200	76.314	91.576.800	82.110	98.532.000	81.250	97.500.000
1.8	Trabajos de perfilado gral con definicion de pendientes y compactación	m2	12.000	10.532	130.824.000	11.730	140.760.000	12.500	150.000.000
1.9	Provisión y colocación de baranda metálica en escalera de acceso a oficinas	m2	7	218.040	1.526.280	234.600	1.642.200	312.500	2.187.500
1.10	Demolición con recuperación de plataforma metálica de compresores de aires acondicoinados	gl	1	1.635.300	1.635.300	1.759.500	1.759.500	2.500.000	2.500.000
1.11	Provisión y colocación de escaleras metálicas móviles para acceso a anden de verificación	un	12	872.160	10.465.920	938.400	11.260.800	1.875.000	22.500.000
1.12	Reparación de cantonera metálica en borde de anden de verificación con angulos similares a los existentes (Incluye pintura reflectiva)	ml	125	92.667	11.583.375	99.705	12.463.125	125.000	15.625.000
1.13	Reparación de canal de H°A° a cielo abierto	ml	40	218.040	8.721.600	234.600	9.384.000	250.000	10.000.000
1.14	Limpieza de canal de H°A° a cielo abierto	ml	400	5.451	2.180.400	5.865	2.346.000	6.250	2.500.000
1.15	Reparación de borde de anden con muro de PBC	m3	10	381.570	3.815.700	410.550	4.105.500	475.000	4.750.000
1.16	Provisión y colocación de bajadas de canaletas PVC Ø 100mm	ml	90	21.804	1.962.360	23.460	2.111.400	37.500	3.375.000
1.17	Reparación de perdida de agua existente	gl	1	545.100	545.100	586.500	586.500	625.000	625.000
1.18	Limpieza y desagote de camaras sépticas existentes	un	6	490.590	2.943.540	527.850	3.167.100	625.000	3.750.000
1.19	Reparación de camaras sépticas existentes	un	3	327.060	981.180	351.900	1.055.700	625.000	1.875.000
1.20	Limpieza y desagote de la red de desague cloacal existente (incluye registros de inspeccción)	ml	500	10.902	5.451.000	11.730	5.865.000	12.500	6.250.000
1.21	Reparación de tramos de cañerias dañadas	ml	30	49.059	1.471.770	52.785	1.583.550	62.500	1.875.000
1.22	pozo ciego existe (Incluye puesta a punto de motobomba existente para desagote automático del pozo, limpieza de toda la cañería de desagote existente desde el pozo hasta la luguna, Puesta a	gl	1	13.082.400	13.082.400	14.076.000	14.076.000	18.750.000	18.750.000
1.23	Limpieza final	gl	1	2.725.500	2.725.500	2.932.500	2.932.500	6.250.000	6.250.000
	Precio Total				756.789.825		814.267.675		787.312.500

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA PORTUARIA DE CHACO'I con ID: 346520

				JUAN A. CANATTA		JEROVIAPY		APONTE LATORRE	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Mantenimiento y reparacion de pavimento**	gl	1		**737.630.275**		**737.630.275**		**737.630.275**
1.1	Demolición de pavimento de H°A° e=20cm, Incluye retiro de todo el material demolido fuera del predio de la institución	m2	800	66.000	52.800.000	65.930	52.744.000	87.240	69.792.000
1.2	Desmonte de bascula mecánica existente (Incluye el retiro de la bascula hasta el lugar definido por la fisclizacón dentro del predio de la institución)	un	1	4.356.000	4.356.000	3.550.050	3.550.050	5.513.000	5.513.000
1.3	Relleno de fosa de bascula existente con material seleccionado (Incluye compactación mecánica)	un	1	5.640.883	5.640.883	4.564.350	4.564.350	7.077.500	7.077.500
1.4	Compactación mecánica de base en sectores demolidos	m2	800	10.560	8.448.000	8.622	6.897.600	11.995	9.596.000
1.5	Construcción de sello de hormigón pobre Fck= 100 kgr/cm2, esp. 5cm	m2	800	64.816	51.852.800	60.858	48.686.400	46.157	36.925.600
1.6	Construcción de pavimento de Ho. Ao. Fck= 240 Kg/cm2, esp= 20cm, con malla Ø 8mm c/ 20cm, pasador de varilla lisaØ 16mm long. 1m c/ 1 metro, mitad engrasada	m2	800	383.607	306.885.600	395.577	316.461.600	381.613	305.290.400
1.7	Tratamiento de base con material selecionado ripio conglomerado (ripio de canto rodado) esp., variable 40 cm compactado.	m2	1.200	87.613	105.135.600	71.001	85.201.200	110.260	132.312.000
1.8	Trabajos de perfilado gral con definicion de pendientes y compactación	m2	12.000	12.540	150.480.000	10.143	121.716.000	16.390	196.680.000
1.9	Provisión y colocación de baranda metálica en escalera de acceso a oficinas	m2	7	198.000	1.386.000	202.860	1.420.020	315.880	2.211.160
1.10	Demolición con recuperación de plataforma metálica de compresores de aires acondicoinados	gl	1	1.881.000	1.881.000	1.521.450	1.521.450	2.369.100	2.369.100
1.11	Provisión y colocación de escaleras metálicas móviles para acceso a anden de verificación	un	12	924.000	11.088.000	811.440	9.737.280	1.266.500	15.198.000
1.12	Reparación de cantonera metálica en borde de anden de verificación con angulos similares a los existentes (Incluye pintura reflectiva)	ml	125	112.200	14.025.000	86.216	10.777.000	134.100	16.762.500
1.13	Reparación de canal de H°A° a cielo abierto	ml	40	211.147	8.445.880	202.860	8.114.400	312.900	12.516.000
1.14	Limpieza de canal de H°A° a cielo abierto	ml	400	6.270	2.508.000	5.072	2.028.800	6.705	2.682.000
1.15	Reparación de borde de anden con muro de PBC	m3	10	374.673	3.746.730	355.005	3.550.050	424.129	4.241.290
1.16	Provisión y colocación de bajadas de canaletas PVC Ø 100mm	ml	90	23.379	2.104.110	20.286	1.825.740	29.800	2.682.000
1.17	Reparación de perdida de agua existente	gl	1	617.403	617.403	507.150	507.150	745.000	745.000
1.18	Limpieza y desagote de camaras sépticas existentes	un	6	564.960	3.389.760	456.435	2.738.610	625.800	3.754.800
1.19	Reparación de camaras sépticas existentes	un	3	382.201	1.146.603	304.290	912.870	432.100	1.296.300
1.20	Limpieza y desagote de la red de desague cloacal existente (incluye registros de inspeccción)	ml	500	11.220	5.610.000	10.143	5.071.500	15.645	7.822.500
1.21	Reparación de tramos de cañerias dañadas	ml	30	53.460	1.603.800	45.644	1.369.320	67.050	2.011.500
1.22	Reparación de la red de desagote del pozo ciego existe (Incluye puesta a punto de motobomba existente para desagote automático del pozo, limpieza de toda la cañería de desagote existente desde el pozo hasta la luguna, Puesta a punto de tablero existente de motobomba)	gl	1	15.048.000	15.048.000	12.171.600	12.171.600	18.625.000	18.625.000
1.23	Limpieza final	gl	1	3.102.000	3.102.000	2.535.750	2.535.750	3.874.000	3.874.000
Precio Total					**761.301.169**		**704.102.740**		**859.977.650**

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC