Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional - PAC Nº 53/13 - "Mantenimiento y reparaciones menores de obras civiles de Asuncion, Central y Chaco - segundo llamado"

Lote 1 - ASUNCION

Obras Varias – Palacio de Justicia de Asuncion

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ingenet SRL		En Obras		Ing. Livio G. Pettengill B.		Hergal Arquitectura		Ing. Ricardo Arevalo		ICSA		Ayala Perdomo Ingeniería	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
PINTURA DE MURALLA PERIMETRAL																
Limpieza de base previa aplicación de pintura	m2	327	5.000	1.635.000	4.400	1.438.800	2.400	784.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura al latex para exteriores, tres manos	m2	327	25.000	8.175.000	19.800	6.474.600	18.000	5.886.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PINTURA DE REJA DE SEGURIDAD PERIMETRAL																
Limpieza de base previa aplicación de pintura	m2	680	5.000	3.400.000	4.400	2.992.000	3.000	2.040.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura sintetica, tres manos	m2	680	25.000	17.000.000	22.000	14.960.000	19.200	13.056.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provision y colocacion de Regaton en Pilares Metalicos	unid	192	25.000	4.800.000	13.200	2.534.400	3.600	691.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PINTURA DE CIELORRASO DE CHAPA DOBLADA																
Desmontaje de Cielorraso, 6,00m de altura	m2	947	10.000	9.470.000	7.700	7.291.900	30.000	28.410.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Limpieza de base previa aplicación de pintura	m2	947	15.000	14.205.000	4.400	4.166.800	6.000	5.682.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura sintetica, tres manos	ml	947	24.000	22.728.000	22.000	20.834.000	19.200	18.182.400	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Montaje de Cielorraso, 6,00m de altura	m2	947	30.000	28.410.000	11.000	10.417.000	30.000	28.410.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REPOSICION DE PIEZAS DE MARMOL Y CIELORRASO																
Provision y colocacion de Tiras de Cielorraso similar al existente, (Tomar como unidad de medida de cada tira 15cm x 6,00m). En altura promedio de 6,00m	unid	60	200.000	12.000.000	275.000	16.500.000	162.000	9.720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Retiro de placas de Marmol 20x40cm estropeadas o rotas, en altura promerio de 10m.	unid	30	15.000	450.000	16.500	495.000	18.000	540.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provision y colocacion de placas de Marmol 20x40cm, similar al existente, en lugares faltantes. En altura promedio de 10m.	unid	70	150.000	10.500.000	110.000	7.700.000	72.000	5.040.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PINTURA BUNKERS																
Limpieza de base previa aplicación de pintura	m2	118	5.000	590.000	4.400	519.200	3.000	354.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revestimiento con mortero texturado	m2	118	80.000	9.440.000	77.000	9.086.000	18.000	2.124.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura al latex para exteriores, tres manos	m2	118	25.000	2.950.000	19.800	2.336.400	14.400	1.699.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
VEREDAS Y CORDONES																
Arreglo de Cordones existentes: Retiro de partes desprendidas y relleno con mortero	ml	118	25.000	2.950.000	33.000	3.894.000	18.000	2.124.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Limpieza de vereda y cordones con acido muriatico	m2	1.432,00	8.000	11.456.000	7.700	11.026.400	6.000	8.592.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de vereda con pintura acrilica tipo PCD (Cancha deportiva)	m2	1.432,00	27.000	38.664.000	22.000	31.504.000	21.600	30.931.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
FACHADA NORTE TORRES SUR																
Limpieza de Marmol con Acido muriatico o similar	m2	356	15.000	5.340.000	11.000	3.916.000	6.000	2.136.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Limpieza de revestimiento y piezas de aluminio con acido muriatico o similar	m2	515,34	17.000	8.760.780	11.000	5.668.740	6.000	3.092.040	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ingenet SRL		En Obras		Ing. Livio G. Pettengill B.		Hergal Arquitectura		Ing. Ricardo Arevalo		ICSA		Ayala Perdomo Ingenieria	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Pilares Metalicos de Aluminio. Cambio de los existentes por piezas nuevas	ml	110	75.000	8.250.000	77.000	8.470.000	156.000	17.160.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Retiro de placas de Marmol 20x40cm estropeadas o rotas, trabajos en balancin	unid	120	40.000	4.800.000	27.500	3.300.000	36.000	4.320.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provision y colocacion de placas de Marmol 20x40cm, similar al existente, en lugares faltantes.	unid	80	150.000	12.000.000	110.000	8.800.000	72.000	5.760.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Demolicion, desalije y retiro de revestimiento de mármol. (Altura promedio de trabajo 35m sobre nivel de piso)	m2	187	25.000	4.675.000	27.500	5.142.500	36.000	6.732.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revoque hidrófugo de regularización de superficie, espesor 2cm (Altura promedio de trabajo 35m sobre nivel de piso)	m2	187	50.000	9.350.000	27.500	5.142.500	42.000	7.854.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Aplicación de pasta generadora de membrana altamente eleastica e impermeable de larga duracion, en cuatro manos (500g/m2/mano), con manta de refuerzo de 75gm/cm2. (Altura promedio de trabajo 35m sobre nivel de piso)	m2	187	50.000	9.350.000	66.000	12.342.000	54.000	10.098.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de revestimiento de mármol natural de 0,20mx0,40m, e= 2cm., color similar al existente. (Altura promedio de trabajo 35m sobre nivel de piso), aplicados con mortero adhesivo impermeable	m2	187	845.000	158.015.000	880.000	164.560.000	96.000	17.952.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REPARACION DE AISLACION IMPERMEABLE TORRE NORTE																
Demolicion de piso, contrapiso y aislacion existente, hasta superficie de la losa. Espesor aproximado 40cm, con retiro de escombros	m2	100	20.000	2.000.000	11.000	1.100.000	30.000	3.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Contrapiso de Hormigon con aditivos Impermeables	m2	100	28.000	2.800.000	33.000	3.300.000	39.600	3.960.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Carpeta de regularizacion con mortero 1:2 (Cemento:Arena) con la incorporacion de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad e impermeabilidad	m2	100	25.000	2.500.000	19.800	1.980.000	33.600	3.360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Aplicación de pasta generadora de membrana altamente eleastica e impermeable de larga duracion, en cuatro manos (500g/m2/mano), con manta de refuerzo de 75gm/cm2. **Primera capa**	m2	100	35.000	3.500.000	66.000	6.600.000	54.000	5.400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Capa separadora de film de polietileno de 200micrones	m2	100	6.000	600.000	5.500	550.000	7.200	720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Carpeta de regularizacion con mortero 1:2 (Cemento:Arena) con la incorporacion de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad e impermeabilidad (Tipo Hormiplus)	m2	100	25.000	2.500.000	19.800	1.980.000	33.600	3.360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Aplicación de pasta generadora de membrana altamente elastica e impermeable de larga duracion, en cuatro manos (500g/m2/mano), con manta de refuerzo de 75gm/cm2. **Segunda capa**	m2	100	40.000	4.000.000	66.000	6.600.000	54.000	5.400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Capa separadora de film de polietileno de 200micrones	m2	100	6.000	600.000	5.500	550.000	7.200	720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Piso de Tejuelitas prensadas	m2	100	60.000	6.000.000	55.000	5.500.000	42.000	4.200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Boquetas de bajadas, con rejillas esfericas de metal	UNID	4	350.000	1.400.000	275.000	1.100.000	60.000	240.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Caños PVC 100mm. Desague Pluvial Horizontal y Vertical	ml.	20	80.000	1.600.000	33.000	660.000	30.000	600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
FACHADA SUR TORRES SUR																
Limpieza de Marmol con Acido muriatico o similar	m2	764	15.000	11.460.000	11.000	8.404.000	6.000	4.584.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Limpieza de revestimiento y piezas de aluminio con acido muriatico o similar	m2	515,34	17.000	8.760.780	11.000	5.668.740	6.000	3.092.040	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Retiro de placas de Marmol 20x40cm estropeadas o rotas, trabajos en balancin	unid	60	50.000	3.000.000	27.500	1.650.000	18.000	1.080.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provision y colocacion de placas de Marmol 20x40cm, similar al existente, en lugares faltantes.	unid	90	150.000	13.500.000	110.000	9.900.000	72.000	6.480.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Demolicion, desalije y retiro de revestimiento de mármol. (Altura promedio de trabajo 35m sobre nivel de piso)	m2	292	20.000	5.840.000	27.500	8.030.000	36.000	10.512.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revoque hidrófugo de regularización de superficie, espesor 2cm (Altura promedio de trabajo 35m sobre nivel de piso)	m2	292	40.000	11.680.000	27.500	8.030.000	42.000	12.264.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Aplicación de pasta generadora de membrana altamente eleastica e impermeable de larga duracion, en cuatro manos (500g/m2/mano), con manta de refuerzo de 75gm/cm2. (Altura promedio de trabajo 35m sobre nivel de piso)	m2	292	40.000	11.680.000	66.000	19.272.000	54.000	15.768.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de revestimiento de mármol natural de 0,20mx0,40m, e= 2cm., color similar al existente. (Altura promedio de trabajo 35m sobre nivel de piso), aplicados con mortero adhesivo impermeable	m2	292	845.000	246.740.000	880.000	256.960.000	114.000	33.288.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ingenet SRL		En Obras		Ing. Livio G. Pettengill B.		Hergal Arquitectura		Ing. Ricardo Arevalo		ICSA		Ayala Perdomo Ingenieria	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
VARIOS																
Relleno de Junta de Dilatacion vertical, Torre Norte Fachada Sur	ml	36	140.000	5.040.000	132.000	4.752.000	26.400	950.400	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Retiro de escudos de chapa ubicadas en torre sur fachada sur	unid	2	3.000.000	6.000.000	3.300.000	6.600.000	180.000	360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Tapa junta de Chapa Doblada, desarrollo 40cm, en chapa negra N°18, terminacion con pintura sintetica blanca previa aplicación de antioxido.	ml	32	55.000	1.760.000	55.000	1.760.000	45.600	1.459.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Bandeja para desague de filtraciones de azotea.																
Desmontaje de Cielorraso, Altura 3,00m	m2	20	6.000	120.000	8.800	176.000	30.000	600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Bandeja en chapa galvanizada N°24, Desarrollo 50x50cm.	unid	5	100.000	500.000	110.000	550.000	54.000	270.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Desague en caño PVC 50mm	ml	50	20.000	1.000.000	19.800	990.000	14.400	720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Conexión al sistema de desague de refrigeracion	unid	5	50.000	250.000	44.000	220.000	24.000	120.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Montaje de cielorraso	m2	20	15.000	300.000	44.000	880.000	30.000	600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Total Ofertado (IVA Incluido)				774.494.560		735.274.980		362.478.480				-		-		-

Baños Publicos 6to. A 10mo. Piso Torre Sur - Palacio de Justicia - Asuncion

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
DEMOLICIONES SIN RECUPERACIÓN																
De mamposteria de 0,15.	m2	470	8.000	3.760.000	11.000	5.170.000	9.600	4.512.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De azulejos.	m2	965	8.000	7.720.000	5.500	5.307.500	9.600	9.264.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De piso de marmol y contrapiso de 10cm	m2	240	14.000	3.360.000	11.000	2.640.000	14.400	3.456.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Desalije y retiro material demolido, (por nivel)	unit	5	1.000.000	5.000.000	1.100.000	5.500.000	660.000	3.300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REMOCIONES Y RETIROS CON RECUPERACIÓN																
De puertas de chapas con barras antipanico.	un	10	50.000	500.000	55.000	550.000	96.000	960.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De revestimiento de marmol, con recuperacion, pasillo entre baños existentes.	m2	160	15.000	2.400.000	16.500	2.640.000	42.000	6.720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De marcos y puertas de madera.	un	35	50.000	1.750.000	33.000	1.155.000	96.000	3.360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De cielorraso.	m2	210	11.000	2.310.000	11.000	2.310.000	30.000	6.300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De instalación eléctrica y artefactos electricos.	m2	210	8.000	1.680.000	5.500	1.155.000	36.000	7.560.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De cañerias, camaras, llaves de paso, etc. Del sistema de desague cloacal y distribucion de agua fria existentes. Por nivel	unit	5	900.000	4.500.000	550.000	2.750.000	420.000	2.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De artefactos sanitarios, griferias y accesorios en baños.	un	100	30.000	3.000.000	22.000	2.200.000	30.000	3.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ALBAÑILERÍA																
Aislacion impermeable de piso con membrana acrilica impermeable elastica	m2	265	75.000	19.875.000	99.000	26.235.000	39.600	10.494.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Carpeta de regularizacion para piso	m2	240	25.000	6.000.000	19.800	4.752.000	30.000	7.200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mampostería de elevación 0,15 con ladrillos comunes.	m2	608	80.000	48.640.000	66.000	40.128.000	90.000	54.720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Contrapiso de Cascotes 10cm de espesor	m2	25	28.000	700.000	27.500	687.500	39.600	990.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Dinteles sobre aberturas.	ml	125	20.000	2.500.000	22.000	2.750.000	16.800	2.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PISOS																
Piso Porcellanato masa unica 0,40m x 0,40m	m2	170	180.000	30.600.000	253.000	43.010.000	114.000	19.380.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Piso de Marmol 40x40x2cm	m2	40	845.000	33.800.000	550.000	22.000.000	138.000	5.520.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revestimiento de pared de baños en cerámico 0,20mx0,20m, h=2,60.	m2	860	80.000	68.800.000	88.000	75.680.000	72.000	61.920.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REVOQUES																
Revoque interior hidrofugo 1 capa terminacion peinado.	m2	842	25.000	21.050.000	19.800	16.671.600	21.600	18.187.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
MARMOLERIA Y REVESTIMIENTOS																
Umbral de granito natural, Ancho 15cm	ml	25	100.000	2.500.000	99.000	2.475.000	144.000	3.600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	un	10	650.000	6.500.000	385.000	3.850.000	780.000	7.800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Repisa de granito natural en baños. Dimensiones 35x25 cm. Espesor 2,5cm.	un	35	100.000	3.500.000	88.000	3.080.000	84.000	2.940.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mesada y pollera de granito natural. Dimensiones 1,01x0,55	un	10	450.000	4.500.000	880.000	8.800.000	1.680.000	16.800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mesada y pollera de granito natural. Dimensiones 1,60x0,55	un	5	950.000	4.750.000	1.100.000	5.500.000	1.478.400	7.392.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ingenet SRL		En Obras		Ing. Livio G. Pettengill B.		Hergal Arquitectura		Ing. Ricardo Arevalo		ICSA		Ayala Perdomo Ingenieria	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Mesada y pollera de granito natural. Dimensiones 1,17x0,55	un	5	950.000	4.750.000	990.000	4.950.000	1.080.000	5.400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Guarda perimetral de granito natural. Ancho10cm y espesor 1cm. Altura de colocación 0,90 m.	ml	320	90.000	28.800.000	88.000	28.160.000	96.000	30.720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ABERTURAS																
Puertas tipo placas de 0,60m x 2,10m en madera de cedro, con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo.	un	30	800.000	24.000.000	770.000	23.100.000	900.000	27.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Puertas tipo placas de 0,80m x 2,10m, en madera cedro,con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo. Con brazo de cierre hidráulico.	un	20	1.400.000	28.000.000	880.000	17.600.000	900.000	18.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Puertas tipo placas de 0,90m x 2,10m, en madera cedro, con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo. Con brazo de cierre hidráulico	un	5	1.000.000	5.000.000	990.000	4.950.000	1.020.000	5.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Ventanas de aluminio 0,40mx0,40m, tipo persiana, con marco aluminio. 1 unidad por box.	un	30	500.000	15.000.000	550.000	16.500.000	336.000	10.080.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Abertura metalica tipo persiana, en chapa Nº 14, bajo mesadas de granito en lavatorios, Terminacion con pintura sintetica previa aplicación de antioxido.	m2	25	500.000	12.500.000	440.000	11.000.000	216.000	5.400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
CIELORRASOS																
Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontables, paneles de 0,605m x 0,605m, espesor de 10mm, con perfileria de aluminio anodizado natural.	m2	210	150.000	31.500.000	110.000	23.100.000	156.000	32.760.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PINTURAS Y TERMINACIONES				0	0	0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Esmalte sintético semimate en aberturas de madera.	m2	225	24.000	5.400.000	13.200	2.970.000	19.200	4.320.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura latex interior de cielorraso de placas de yeso desmontable.	m2	210	24.000	5.040.000	16.500	3.465.000	14.400	3.024.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Instalación de agua corriente en baños, en cada piso.	un	5	4.500.000	22.500.000	2.750.000	13.750.000	1.260.000	6.300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Instalación de desagüe cloacal en baños, en cada piso.	un	5	4.000.000	20.000.000	2.750.000	13.750.000	936.000	4.680.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ARTEFACTOS SANITARIOS			0	0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Inodoros de loza. Incluye tapa y conexiones cromadas	un	30	500.000	15.000.000	440.000	13.200.000	300.000	9.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Inodoros de loza con mochila para discapacitados con tapa.	un	5	550.000	2.750.000	660.000	3.300.000	1.260.000	6.300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mingitorios de loza con sifón y llave de seguridad tipo "Presmatic".	un	20	400.000	8.000.000	990.000	19.800.000	456.000	9.120.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Lavatorios de loza sin pedestal. Fijado a la pared	un	5	400.000	2.000.000	385.000	1.925.000	144.000	720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Bacha de loza incluye sifón de plástico cromado.	un	25	450.000	11.250.000	385.000	9.625.000	192.000	4.800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Válvula de descarga y pulsador de acero cromado. De 1 1/4"	un	30	450.000	13.500.000	330.000	9.900.000	330.000	9.900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llave de paso de válvula de descarga con campana. De 1 1/4"	un	30	250.000	7.500.000	275.000	8.250.000	126.000	3.780.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llave de paso general (por ambiente). De 1 1/2"	un	30	350.000	10.500.000	385.000	11.550.000	200.400	6.012.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Grifería para lavatorio tipo Presmatic.	un	30	400.000	12.000.000	440.000	13.200.000	264.000	7.920.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Canilla Lavapie 3/4"	un	25	300.000	7.500.000	220.000	5.500.000	84.000	2.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Perchero doble de loza	un	70	80.000	5.600.000	44.000	3.080.000	30.000	2.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Jabonera líquida. De vidrio y metal cromado	un	25	350.000	8.750.000	220.000	5.500.000	54.000	1.350.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Jabonera de loza	un	25	150.000	3.750.000	44.000	1.100.000	36.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Secamanos eléctrico	un	30	800.000	24.000.000	660.000	19.800.000	144.000	4.320.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Rompedor de hielo en perfil TE 12cmx7cmx3/16" cromado de 100 micrones fijado a la mesada de granito	un	20	180.000	3.600.000	330.000	6.600.000	120.000	2.400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Portarrollo de loza para embutir.	un	35	150.000	5.250.000	44.000	1.540.000	36.000	1.260.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Barra para discapacitados con accesorios especificos en acero cromado.	un	5	800.000	4.000.000	660.000	3.300.000	678.000	3.390.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Espejo float 4 mm, sobre terciada (1,40 x 1,30), sobre terciada fijado a la pared con 4 tornillos de bronce	un	25	400.000	10.000.000	440.000	11.000.000	192.000	4.800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Tohallero con barra metálica cromada fija. Diámetro 16mm.	un	20	150.000	3.000.000	110.000	2.200.000	144.000	2.880.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Desengrasador de PVC u otro material plástico de 300m de diámetro X 300mm de profundidad incluye caño de conexión de 75mm, sopapa cromado de 50mm y canasta de desechos en malla de acero inoxidable de 100 micrones	un	20	150.000	3.000.000	275.000	5.500.000	104.400	2.088.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																
Luces y tomas communes	bc	150	70.000	10.500.000	77.000	11.550.000	90.000	13.500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Toma Secamano	un	25	70.000	1.750.000	77.000	1.925.000	90.000	2.250.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Toma Extractor.	un	30	70.000	2.100.000	77.000	2.310.000	90.000	2.700.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Alimentacion del TG al Baño	unit	5	4.500.000	22.500.000	3.300.000	16.500.000	1.440.000	7.200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llaves TM en TG de 16 Amp.	un	25	50.000	1.250.000	77.000	1.925.000	96.000	2.400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescentes 4 x 18 W de embutir, con rejilla de aluminio similar al existente.	un	100	420.000	42.000.000	550.000	55.000.000	285.600	28.560.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Extractor de aire en sanitario, 250m3/hora. Incluye ductos y rejillas	un	30	700.000	21.000.000	660.000	19.800.000	2.100.000	63.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Total Ofertado (IVA incluido)				754.235.000		715.171.600		627.109.200		-		-		-		-

FELIPE R. VELIZ PAEZ
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

			Ingenet SRL		En Obras		Ing. Livio G. Pettengill B.		Hergal Arquitectura		Ing. Ricardo Arevalo		ICSA		Ayala Perdomo Ingeniería	
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Obra: Baños Publicos Sub Suelo 1 Pasillo Norte																
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
DEMOLICIONES SIN RECUPERACIÓN																
De mamposteria de 0,15.	m2	22,92	8.000	183.360	11.000	252.120	14.400	330.048	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De azulejos.	m2	275,11	8.000	2.200.880	5.500	1.513.105	14.400	3.961.584	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De piso de marmol y contrapiso de 10cm	m2	57	20.000	1.140.000	11.000	627.000	18.000	1.026.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Desalije y retiro material demolido, (por nivel)	unit	1	800.000	800.000	1.100.000	1.100.000	780.000	780.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REMOCIONES Y RETIROS CON RECUPERACIÓN																
De puertas de chapas con barras antipanico.	un	2	45.000	90.000	55.000	110.000	96.000	192.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De marcos y puertas de madera.	un	7	45.000	315.000	33.000	231.000	96.000	672.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De cielorraso.	m2	57	20.000	1.140.000	11.000	627.000	30.000	1.710.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De instalación eléctrica y artefactos electricos.	m2	57	8.000	456.000	5.500	313.500	36.000	2.052.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De cañerias, camaras, llaves de paso, etc. Del sistema de desague cloacal y distribucion de agua fria existentes. Por nivel	unit	1	600.000	600.000	550.000	550.000	420.000	420.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De artefactos sanitarios, griferias y accesorios en baños.	un	22	30.000	660.000	22.000	484.000	30.000	660.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ALBAÑILERÍA																
Aislacion impermeable de piso con membrana acrilica impermeable elastica	m2	70	80.000	5.600.000	99.000	6.930.000	39.600	2.772.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Carpeta de regularizacion para piso	m2	57	25.000	1.425.000	19.800	1.128.600	30.000	1.710.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mampostería de elevación 0,15 con ladrillos comunes.	m2	21,44	80.000	1.715.200	66.000	1.415.040	90.000	1.929.600	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Contrapiso de Cascotes 10cm de espesor	m2	57	30.000	1.710.000	27.500	1.567.500	39.600	2.257.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Dinteles sobre aberturas.	ml	6	25.000	150.000	22.000	132.000	16.800	100.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PISOS																
Piso Porcellanato masa unica 0,40m x 0,40m	m2	61	190.000	11.590.000	253.000	15.433.000	114.000	6.954.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revestimiento de pared de baños en cerámico 0,20mx0,20m, h=2,60.	m2	257,15	80.000	20.572.000	88.000	22.629.200	72.000	18.514.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REVOQUES																
Revoque interior hidrofugo 1 capa terminacion peinado.	m2	257,15	25.000	6.428.750	19.800	5.091.570	21.600	5.554.440	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
MARMOLERIA Y REVESTIMIENTOS																
Umbral de granito natural, Ancho 20cm	ml	3,3	100.000	330.000	99.000	326.700	231.600	764.280	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	un	4	845.000	3.380.000	385.000	1.540.000	876.000	3.504.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Repisa de granito natural en baños. Dimensiones 35x25 cm. Espesor 2,5cm.	un	8	150.000	1.200.000	88.000	704.000	194.820	1.558.560	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mesada y pollera de granito natural. Dimensiones 3,10x0,55	un	2	2.000.000	4.000.000	1.980.000	3.960.000	2.946.000	5.892.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Guarda perimetral de granito natural. Ancho10cm y espesor 1cm. Altura de colocación 0,90 m.	ml	89	85.000	7.565.000	88.000	7.832.000	136.800	12.175.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ABERTURAS																
Puertas tipo placas de 0,60m x 2,10m en madera de cedro, con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo.	un	7	900.000	6.300.000	770.000	5.390.000	900.000	6.300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Puertas tipo placas de 0,80m x 2,10m, en madera cedro,con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo. Con brazo de cierre hidráulico.	un	3	1.500.000	4.500.000	880.000	2.640.000	900.000	2.700.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Puertas tipo placas de 0,90m x 2,10m, en madera cedro, con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo. Con brazo de cierre hidráulico.	un	1	1.500.000	1.500.000	990.000	990.000	1.020.000	1.020.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Ventanas de aluminio 0,40mx0,40m, tipo persiana, con marco aluminio. 1 unidad por box.	un	5	500.000	2.500.000	550.000	2.750.000	336.000	1.680.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Abertura metalica tipo persiana, en chapa N° 14, bajo mesadas de granito en lavatorios, Terminacion con pintura sintetica previa aplicación de antioxido.	m2	4,6	550.000	2.530.000	440.000	2.024.000	216.000	993.600	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
CIELORRASOS																
Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontables, paneles de 0,605m x 0,605m, espesor de 10mm, con perfilería de aluminio anodizado natural.	m2	64	150.000	9.600.000	110.000	7.040.000	132.000	8.448.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PINTURAS Y TERMINACIONES																
Esmalte sintético semimate en aberturas de madera.	m2	52	25.000	1.300.000	13.200	686.400	19.200	998.400	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura latex interior de cielorraso de placas de yeso desmontable.	m2	64	24.000	1.536.000	16.500	1.056.000	14.400	921.600	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ingenet SRL		En Obras		Ing. Livio G. Pettengill B.		Hergal Arquitectura		Ing. Ricardo Arevalo		ICSA		Ayala Perdomo Ingenieria	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA																
Instalación de agua corriente en baños, baño completo Caballeros-Damas	un	1	5.000.000	5.000.000	7.700.000	7.700.000	3.360.000	3.360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Instalación de desagüe cloacal en baños, en cada piso.	un	1	5.000.000	5.000.000	7.700.000	7.700.000	2.520.000	2.520.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ARTEFACTOS SANITARIOS																
Inodoros de loza. Incluye tapa y conexiones cromadas	un	7	500.000	3.500.000	440.000	3.080.000	300.000	2.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Inodoros de loza con mochila para discapacitados con tapa.	un	1	600.000	600.000	600.000	600.000	1.260.000	1.260.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mingitorios de loza con sifón y llave de seguridad tipo "Presmatic".	un	4	500.000	2.000.000	990.000	3.960.000	456.000	1.824.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Lavatorios de loza sin pedestal. Fijado a la pared	un	1	500.000	500.000	385.000	385.000	144.000	144.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Bacha de loza incluye sifón de plástico cromado.	un	8	500.000	4.000.000	385.000	3.080.000	192.000	1.536.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Válvula de descarga y pulsador de acero cromado. De 1 1/4"	un	8	500.000	4.000.000	330.000	2.640.000	330.000	2.640.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llave de paso de válvula de descarga con campana. De 1 1/4"	un	8	300.000	2.400.000	275.000	2.200.000	126.000	1.008.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llave de paso general (por ambiente). De 1 1/2"	un	2	300.000	600.000	385.000	770.000	200.400	400.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Grifería para lavatorio tipo Presmatic.	un	8	350.000	2.800.000	440.000	3.520.000	264.000	2.112.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Canilla Lavapie 3/4"	un	3	250.000	750.000	220.000	660.000	84.000	252.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Perchero doble de loza	un	12	150.000	1.800.000	44.000	528.000	30.000	360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Jabonera líquida. De vidrio y metal cromado	un	5	300.000	1.500.000	220.000	1.100.000	54.000	270.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Jabonera de loza	un	9	350.000	3.150.000	44.000	396.000	36.000	324.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Secamanos eléctrico.	un	3	350.000	1.050.000	660.000	1.980.000	144.000	432.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Rompedor de hielo en perfil TE 12cmx7cmx3/16" cromado de 100 micrones fijado a la mesada de granito	un	2	300.000	600.000	330.000	660.000	120.000	240.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Portarrollo de loza para embutir.	un	8	100.000	800.000	44.000	352.000	36.000	288.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Barra para discapacitados con accesorios específicos en acero cromado.	un	1	800.000	800.000	660.000	660.000	540.000	540.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Espejo float 4 mm, sobre terciada (3,10 x 1,30), sobre terciada fijado a la pared con 4 tornillos de bronce	un	2	950.000	1.900.000	770.000	1.540.000	192.000	384.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Tohallero con barra metálica cromada fija. Diámetro 16mm.	un	4	90.000	360.000	110.000	440.000	144.000	576.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Desengrasador de PVC u otro material plástico de 300m de diámetro X 300mm de profundidad incluye caño de conexión de 75mm, sopapa cromado de 50mm y canasta de desechos en malla de acero inoxidable de 100 micrones	un	2	300.000	600.000	275.000	550.000	104.400	208.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																
Luces y tomas comunes	bc	40	70.000	2.800.000	77.000	3.080.000	90.000	3.600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Toma Secamano	un	3	70.000	210.000	77.000	231.000	90.000	270.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Toma Extractor.	un	2	100.000	200.000	77.000	154.000	90.000	180.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Alimentacion del TG al Baño	unit	1	2.500.000	2.500.000	3.300.000	3.300.000	300.000	300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llaves TM en TG de 16 Amp.	un	6	80.000	480.000	77.000	462.000	144.000	864.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescentes 4 x 18 W de embutir, con rejilla de aluminio similar al existente.	un	25	450.000	11.250.000	550.000	13.750.000	285.600	7.140.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Extractor de aire en sanitario, 250m3/hora. Incluye ductos y rejillas	un	11	800.000	8.800.000	660.000	7.260.000	2.100.000	23.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Total Ofertado (IVA incluido)				**172.967.190**		**169.811.735**		**156.785.712**		-		-		-		-

Obra: Baños Publicos Sub Suelo 1 Pasillo Este

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
DEMOLICIONES SIN RECUPERACIÓN																
De mamposteria de 0,15.	m2	32	8.000	256.000	11.000	352.000	14.400	460.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De azulejos.	m2	292,62	8.000	2.340.960	5.500	1.609.410	14.400	4.213.728	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De piso de marmol y contrapiso de 10cm	m2	57	15.000	855.000	11.000	627.000	18.000	1.026.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Desalije y retiro material demolido, (por nivel)	unit	1	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	780.000	780.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REMOCIONES Y RETIROS CON RECUPERACIÓN																
De puertas de chapas con barras antipanico.	un	2	50.000	100.000	55.000	110.000	96.000	192.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De marcos y puertas de madera.	un	12	40.000	480.000	16.500	198.000	96.000	1.152.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De cielorraso.	m2	54	20.000	1.080.000	11.000	594.000	30.000	1.620.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De instalación eléctrica y artefactos electricos.	m2	54	7.000	378.000	5.500	297.000	36.000	1.944.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De cañerias, camaras, llaves de paso, etc. Del sistema de desague cloacal y distribucion de agua fria existentes. Por nivel	unit	1	700.000	700.000	550.000	550.000	420.000	420.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
De artefactos sanitarios, griferias y accesorios en baños.	un	20	25.000	500.000	22.000	440.000	30.000	600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ingenet SRL		En Obras		Ing. Livio G. Pettengill B.		Hergal Arquitectura		Ing. Ricardo Arevalo		ICSA		Ayala Perdomo Ingenieria	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
ALBAÑILERÍA																
Aislacion impermeable de piso con membrana acrilica impermeable elastica	m2	76	80.000	6.080.000	99.000	7.524.000	39.600	3.009.600	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Carpeta de regularizacion para piso	m2	54	25.000	1.350.000	19.800	1.069.200	30.000	1.620.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mampostería de elevación 0,15 con ladrillos comunes.	m2	42	80.000	3.360.000	66.000	2.772.000	90.000	3.780.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Contrapiso de Cascotes 10cm de espesor	m2	54	25.000	1.350.000	27.500	1.485.000	39.600	2.138.400	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Dinteles sobre aberturas.	ml	6	20.000	120.000	22.000	132.000	16.800	100.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PISOS																
Piso Porcellanato masa unica 0,40m x 0,40m	m2	58	190.000	11.020.000	253.000	14.674.000	114.000	6.612.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revestimiento de pared de baños en cerámico 0,20mx0,20m. h=2,60.	m2	257	85.000	21.845.000	88.000	22.616.000	72.000	18.504.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REVOQUES																
Revoque interior hidrofugo 1 capa terminacion peinado.	m2	257	22.000	5.654.000	19.800	5.088.600	21.600	5.551.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
MARMOLERIA Y REVESTIMIENTOS																
Umbral de granito natural, Ancho 20cm	ml	3,3	110.000	363.000	99.000	326.700	231.600	764.280	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	un	3	550.000	1.650.000	385.000	1.155.000	876.000	2.628.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Repisa de granito natural en baños. Dimensiones 35x25 cm. Espesor 2,5cm.	un	10	150.000	1.500.000	88.000	880.000	195.000	1.950.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mesada y pollera de granito natural. Dimensiones 3,10x0,55	un	2	2.500.000	5.000.000	2.200.000	4.400.000	2.946.000	5.892.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mesada y pollera de granito natural. Dimensiones 1,20x0,55	un	1	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000	1.262.280	1.262.280	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Guarda perimetral de granito natural. Ancho10cm y espesor 1cm. Altura de colocación 0,90 m.	ml	89	75.000	6.675.000	88.000	7.832.000	136.800	12.175.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ABERTURAS																
Puertas tipo placas de 0,60m x 2,10m en madera de cedro, con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo.	un	10	800.000	8.000.000	770.000	7.700.000	900.000	9.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Puertas tipo placas de 0,80m x 2,10m, en madera cedro,con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo. Con brazo de cierre hidráulico.	un	2	1.000.000	2.000.000	880.000	1.760.000	900.000	1.800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Puertas tipo placas de 0,90m x 2,10m, en madera cedro, con marco de lapacho, contramarcos de petereby, herrajes cromados y cerraduras pomo. Con brazo de cierre hidráulico.	un	1	1.300.000	1.300.000	990.000	990.000	1.020.000	1.020.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Ventanas de aluminio 0,40mx0,40m, tipo persiana, con marco aluminio. 1 unidad por box.	un	5	400.000	2.000.000	550.000	2.750.000	336.000	1.680.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Abertura metalica tipo persiana, en chapa N° 14, bajo mesadas de granito en lavatorios, Terminacion con pintura sintetica previa aplicación de antioxido.	m2	6,2	450.000	2.790.000	440.000	2.728.000	216.000	1.339.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
CIELORRASOS																
Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontables, paneles de 0,605m x 0,605m, espesor de 10mm, con perfileria de aluminio anodizado natural.	m2	56	150.000	8.400.000	110.000	6.160.000	132.000	7.392.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
PINTURAS Y TERMINACIONES																
Esmalte sintético semimate en aberturas de madera.	m2	52	25.000	1.300.000	13.200	686.400	14.400	748.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura latex interior de cielorraso de placas de yeso desmontable.	m2	56	18.000	1.008.000	16.500	924.000	14.400	806.400	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Instalación de agua corriente en baños, baño completo Caballeros-Damas-Kichenette	un	1	6.500.000	6.500.000	6.600.000	6.600.000	3.360.000	3.360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Instalación de desagüe cloacal en baños - kichenette	un	1	7.000.000	7.000.000	6.600.000	6.600.000	2.160.000	2.160.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ARTEFACTOS SANITARIOS																
Inodoros de loza. Incluye tapa y conexiones cromadas	un	10	450.000	4.500.000	440.000	4.400.000	300.000	3.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mingitorios de loza con sifón y llave de seguridad tipo "Presmatic".	un	3	400.000	1.200.000	660.000	1.980.000	456.000	1.368.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Bacha de loza incluye sifón de plástico cromado.	un	8	400.000	3.200.000	385.000	3.080.000	192.000	1.536.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pileta de acero inoxidable en kichenette	un	1	450.000	450.000	770.000	770.000	288.000	288.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Válvula de descarga y pulsador de acero cromado. De 1 1/4"	un	10	350.000	3.500.000	330.000	3.300.000	330.000	3.300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llave de paso de válvula de descarga con campana. De 1 1/4"	un	10	200.000	2.000.000	275.000	2.750.000	126.000	1.260.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llave de paso general (por ambiente). De 1 1/2"	un	3	300.000	900.000	385.000	1.155.000	200.400	601.200	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Griferia para lavatorio tipo Presmatic.	un	8	300.000	2.400.000	440.000	3.520.000	264.000	2.112.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Griferia para Pileta inoxidable en kichenette	un	1	300.000	300.000	330.000	330.000	240.000	240.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Canilla Lavapie 3/4"	un	3	240.000	720.000	275.000	825.000	84.000	252.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Perchero doble de loza	un	14	120.000	1.680.000	44.000	616.000	30.000	420.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Jabonera liquida. De vidrio y metal cromado	un	5	300.000	1.500.000	220.000	1.100.000	54.000	270.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Jabonera de loza	un	9	350.000	3.150.000	44.000	396.000	36.000	324.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Secamanos eléctrico.	un	3	350.000	1.050.000	660.000	1.980.000	144.000	432.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Rompedor de hielo en perfil TE 12cmx7cmx3/16" cromado de 100 micrones fijado a la mesada de granito	un	3	180.000	540.000	330.000	990.000	120.000	360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ingenet SRL		En Obras		Ing. Livio G. Pettengill B.		Hergal Arquitectura		Ing. Ricardo Arevalo		ICSA		Ayala Perdomo Ingenieria	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Portarrollo de loza para embutir.	un	10	90.000	900.000	44.000	440.000	36.000	360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Espejo float 4 mm, sobre terciada (3,10 x 1,30), sobre terciada fijado a la pared con 4 tornillos de bronce	un	2	1.000.000	2.000.000	770.000	1.540.000	192.000	384.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Tohallero con barra metálica cromada fija. Diámetro 16mm.	un	4	90.000	360.000	110.000	440.000	144.000	576.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Desengrasador de PVC u otro material plástico de 300m de diámetro X 300mm de profundidad incluye caño de conexión de 75mm, sopapa cromado de 50mm y canasta de desechos en malla de acero inoxidable de 100 micrones	un	2	350.000	700.000	275.000	550.000	104.400	208.800	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																
Luces y tomas comunes	bc	40	70.000	2.800.000	77.000	3.080.000	90.000	3.600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Toma Secamano	un	3	70.000	210.000	77.000	231.000	90.000	270.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Toma Extractor.	un	11	80.000	880.000	77.000	847.000	90.000	990.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Alimentacion del TG al Baño	unit	1	3.000.000	3.000.000	4.400.000	4.400.000	300.000	300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Llaves TM en TG de 16 Amp.	un	6	60.000	360.000	77.000	462.000	144.000	864.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescentes 4 x 18 W de embutir, con rejilla de aluminio similar al existente.	un	25	450.000	11.250.000	550.000	13.750.000	285.600	7.140.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Extractor de aire en sanitario, 250m3/hora. Incluye ductos y rejillas	un	11	750.000	8.250.000	660.000	7.260.000	2.100.000	23.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Total Ofertado (IVA Incluido)				172.754.960		173.912.310		161.258.688		-		-		-		-

Reparaciones varias del Juzgado de Paz de Recoleta

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Demolicion de Vereda, Piso y contrapiso	m2	124	9.000	1.116.000	16.500	2.046.000	14.400	1.785.600								
Contrapiso de Cascotes, Espesor 10cm	m2	124	25.000	3.100.000	27.500	3.410.000	33.600	4.166.400	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Piso de Canto rodado in situ, Colores Amarillo y Rojo	m2	124	120.000	14.880.000	132.000	16.368.000	93.600	11.606.400	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Limpieza y tratamiento de ladrillo visto	m2	160	18.000	2.880.000	16.500	2.640.000	12.000	1.920.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reposición de azulejos color beige, igual al existente	un	4	80.000	320.000	88.000	352.000	6.000	24.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	gl	1	600.000	600.000	550.000	550.000	420.000	420.000								
Reposición de lavatorio igual al existente	un	2	500.000	1.000.000	770.000	1.540.000	180.000	360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de mástil para bandera en caño galvanizado 3" de 6 metros, soldado a la base existente	un	1	850.000	850.000	990.000	990.000	420.000	420.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Colocación de espejos en baños de 60x60 con marco de aluminio de 2 cm	un	2	150.000	300.000	220.000	440.000	216.000	432.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Cambio de cerradura en puerta placa, igual a las existentes	un	2	150.000	300.000	165.000	330.000	264.000	528.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mantenimiento general de Instalación eléctrica	gl	1	3.000.000	3.000.000	1.980.000	1.980.000	2.820.000	2.820.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de paredes al agua interior	m2	420	18.000	7.560.000	19.800	8.316.000	10.800	4.536.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de paredes al agua exterior	m2	185	21.000	3.885.000	16.500	3.052.500	14.400	2.664.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de estructura metálica	m2	25	25.000	625.000	22.000	550.000	19.200	480.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Total Ofertado (IVA incluido)				40.416.000		42.564.500		32.162.400		-		-		-		-

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Lic. Claudio Rose
Departamento de Programación
y Evaluación de Ofertas

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional - PAC Nº 53/13 - "Mantenimiento y reparaciones menores de obras civiles de Asuncion, Central y Chaco - segundo llamado"

LOTE 2 - CENTRAL

Local: Juzgado de Paz de Aregua

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingenieria		En Obras		Ingenet SRL		ICSA		Hergal Arquitectura		Ing. Livio G. Pettengill B.	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Muralla Lindera perimetral																
Retiro de cercado perimetral	gl	1,00	1.036.530	1.036.530	650.000	650.000	330.000	330.000	350.000	350.000	290.000	290.000	2.700.000	2.700.000	280.000	280.000
excavacion para cimentación PBC.	m3	12,80	69.102	884.506	39.000	499.200	66.000	844.800	40.000	512.000	23.200	296.960	40.000	512.000	28.000	358.400
Cimentacion de PBC 0,40m x 0,60m	m3	12,80	438.176	5.608.650	494.000	6.323.200	385.000	4.928.000	400.000	5.120.000	214.685	2.747.968	295.000	3.776.000	397.600	5.089.280
Dado Hº Ciclopeo para base pilares 0,60m x 0,60m x0,60m	unidad	22,00	211.203	4.646.474	182.520	4.015.440	275.000	6.050.000	650.000	14.300.000	153.542	3.377.924	120.000	2.640.000	86.240	1.897.280
Pilares de hormigon armado	ml	44,00	181.196	7.972.616	156.000	6.864.000	99.000	4.356.000	80.000	3.520.000	82.848	3.645.312	95.000	4.180.000	106.400	4.681.600
Mamposterias						0		0		0		0		0		0
nivelacion de 0,30 m ladrillo comun, h=20cm.	m2	10,65	190.295	2.026.642	143.000	1.522.950	132.000	1.405.800	140.000	1.491.000	116.855	1.244.506	122.000	1.299.300	128.800	1.371.720
elevacion 0,15 ladrillo común.	m2	106,20	110.520	11.737.225	71.500	7.593.300	66.000	7.009.200	80.000	8.496.000	62.852	6.674.882	69.000	7.327.800	72.800	7.731.360
Pilastras de ladrillo comun prensado visto juntas al ras-revestido pilar Hº	ml	44,00	206.905	9.103.806	156.000	6.864.000	88.000	3.872.000	70.000	3.080.000	49.834	2.192.696	190.000	8.360.000	61.600	2.710.400
Sardinel con ladrillo comun prensado, 1 cara vista, juntas al ras.	ml	53,05	43.706	2.318.608	156.000	8.275.800	88.000	4.668.400	60.000	3.183.000	43.735	2.320.142	58.000	3.076.900	50.400	2.673.720
Aislacion horizontal en U mamposteria de ladrillos comunes alisado con mortero 1:3 +Hidrofugo, imprimacion asfaltica en caliente.	m2	31,85	29.706	946.144	45.500	1.449.175	22.000	700.700	18.000	573.300	25.515	812.653	45.000	1.433.250	17.920	570.752
Envarillado de mamposteria a la altura de 0,90m y 1,80m. Con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3	ml	106,20	19.736	2.095.987	19.500	2.070.900	22.000	2.336.400	20.000	2.124.000	18.142	1.926.680	17.000	1.805.400	11.200	1.189.440
Revoque de pared exterior con hidrofugo a dos capas; 1ª azotada 1:3 + Hidrofugo, 2ª azotada 1:4:12 + hidrofugo, terminacion fratachado y fieltrado.	ml	119,40	44.106	5.266.204	32.500	3.880.500	27.500	3.283.500	25.000	2.985.000	20.103	2.400.298	35.000	4.179.000	29.120	3.476.928
Pisos y contrapisos						0		0		0		0				0
Contrapiso de Hormigon de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, armadura emparrillado varilla 6mm c/ 25cm, dosificacion 1:3:6 (cemento portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	70,50	72.713	5.126.237	67.600	4.765.800	44.000	3.102.000	25.000	1.762.500	29.000	2.044.500	38.000	2.679.000	42.560	3.000.480
Piso de Canto Rodado cargado in situ con granulometria y color uniforme	m2	70,50	138.204	9.743.382	117.000	8.248.500	132.000	9.306.000	110.000	7.755.000	69.600	4.906.800	98.000	6.909.000	87.360	6.158.880
Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminacion pintura barniz poliuretano.	unidad	3,00	1.727.550	5.182.650	975.000	2.925.000	880.000	2.640.000	no cotiza	0	1.009.200	3.027.600	850.000	2.550.000	403.200	1.209.600
Instalacion electrica																
Provision y colocacion de poste de iluminacion de bajo consumo (32 watts), encendido automatico, brazo metalico, poste de tubo metalico cilindrico de 4" de diametro y 2 mm de espesor de 4 mts de altura con base de dado de Hº ciclopeo, registro de distribucion y cable tipo taller de 4mm.	unidad	1,00	2.366.744	2.366.744	1.209.000	1.209.000	1.980.000	1.980.000	1.350.000	1.350.000	614.800	614.800	730.000	730.000	896.000	896.000
Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces	gl	1,00	1.468.418	1.468.418	1.300.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000	800.000	800.000	60.320	60.320	650.000	650.000	560.000	560.000
Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1 x 26 w, luz cálida de bajo consumo	unidad	11,00	207.306	2.280.366	253.500	2.788.500	99.000	1.089.000	90.000	990.000	313.200	3.445.200	160.000	1.760.000	280.000	3.080.000
Pinturas																
de paredes revocadas al latex con acrilico.	m2	368,00	16.759	6.167.217	13.000	4.784.000	19.800	7.286.400	22.000	8.096.000	23.200	8.537.600	14.500	5.336.000	13.440	4.945.920
Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	ml	53,05	12.080	640.838	19.500	1.034.475	11.000	583.550	12.000	636.600	16.240	861.532	19.000	1.007.950	11.200	594.160
de pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	76,40	31.788	2.428.631	23.400	1.787.760	16.500	1.260.600	24.000	1.833.600	20.880	1.595.232	19.800	1.512.720	21.280	1.625.792
de aberturas de madera, con tinta lustre, previa limpieza de pintura anterior.	m2	23,60	53.986	1.274.068	23.400	552.240	13.200	311.520	23.000	542.800	22.040	520.144	19.000	448.400	16.800	396.480
de techo de tejas con tejuelones y alfajías	m2	143,95	27.004	3.887.180	15.600	2.245.620	16.500	2.375.175	25.000	3.598.750	22.040	3.172.658	20.000	2.879.000	13.440	1.934.688
Carteleria																
Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 1,20mx0,60m. Ver diseño.	unidad	1,00	742.847	742.847	1.560.000	1.560.000	1.100.000	1.100.000	900.000	900.000	208.800	208.800	850.000	850.000	280.000	280.000
Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	2,00	259.133	518.265	325.000	650.000	165.000	330.000	120.000	240.000	208.800	417.600	140.000	280.000	134.400	268.800
Limpieza Final de obra	gl	1,00	2.591.325	2.591.325	650.000	650.000	770.000	770.000	800.000	800.000	1.160.000	1.160.000	1.200.000	1.200.000	672.000	672.000
Total Ofertado (IVA Incluido)				98.061.560		84.509.360		73.239.045		75.039.550		58.502.807		70.081.720		57.653.680

Jefe del Departamento de Programación y Evaluación de Ofertas

			Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingeniería		En Obras		Ingenet SRL		ICSA		Hergal Arquitectura		Ing. Livio G. Pettengill B.	
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
LOCAL: JUZGADO DE PAZ DE ITAUGUA																
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
MURALLA LINDERA PERIMETRAL - PATIO POSTERIOR.																
• **Pinturas**						0		0		0		0				0
						0		0		0		0				0
Limpieza de humedad de muralla	m2	158,05	20.342	3.215.038	3.900	616.395	5.500	869.275	7.000	1.106.350	5.800	916.690	8.000	1.264.400	4.480	708.064
pintura de paredes revocadas con latex acrilicos	m2	158,05	16.759	2.648.719	13.000	2.054.650	19.800	3.129.390	22.000	3.477.100	23.200	3.666.760	15.500	2.449.775	13.440	2.124.192
Tratamiento de sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con antihongos, lavado y pintura con silicona acuosa.	ml	78,70	12.080	950.688	15.600	1.227.720	16.500	1.298.550	15.000	1.180.500	16.240	1.278.088	18.000	1.416.600	11.200	881.440
• **Instalacion Electrica**						0		0		0		0				0
Bocas de alimentacion luces	unidad	12,00	103.653	1.243.836	156.000	1.872.000	77.000	924.000	55.000	660.000	55.680	668.160	82.000	984.000	72.800	873.600
alimentacion electrica del TG a las bocas de luces	gl	1,00	449.163	449.163	910.000	910.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000	60.320	60.320	270.000	270.000	616.000	616.000
Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1*26w - luz cálida de bajo consumo	unidad	12,00	207.306	2.487.672	253.500	3.042.000	220.000	2.640.000	240.000	2.880.000	313.200	3.758.400	160.000	1.920.000	280.000	3.360.000
Provisión y colocación de poste de Iluminación de bajo consumo(32 watts), encendido automático, brazo metálico , poste de tubo metálico cilíndrico de 4" de diámetro y 2 mm de espesor de 4 mts de altura con base de dado de Hº ciclopeo, registro de distribución y cable tipo taller de 4mm	unidad	5,00	2.366.744	11.833.718	1.209.000	6.045.000	1.980.000	9.900.000	1.300.000	6.500.000	614.800	3.074.000	730.000	3.650.000	896.000	4.480.000
Bancos de madera, incluye dado Hº Cº para anclahe de pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	unidad	4,00	1.727.550	6.910.200	975.000	3.900.000	770.000	3.080.000	no cotiza	0	1.009.200	4.036.800	850.000	3.400.000	403.200	1.612.800
Poda de arboles y destronque	unidad	6,00	691.020	4.146.120	455.000	2.730.000	330.000	1.980.000	800.000	4.800.000	348.000	2.088.000	850.000	5.100.000	280.000	1.680.000
• **Techo**																
Arreglo de techo, cambio de canales y reutilización de tejas existentes como tapa, previo lavado de las mismas con agua clorada al 10%. Colocación de membrana asfáltica de 4mm.	m2	211,50	108.041	22.850.667	151.840	32.114.160	88.000	18.612.000	120.000	25.380.000	197.237	41.715.626	95.000	20.092.500	28.000	5.922.000
• **Pintura**																
Limpieza de pintura anterior de pared	gl	1,00	863.775	863.775	195.000	195.000	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	2.117.000	2.117.000	1.500.000	1.500.000	280.000	280.000
De pared exterior revocado con látex acrílico. Incluye muralla frontal.	m2	43,70	16.759	732.357	15.600	681.720	19.800	865.260	18.000	786.600	23.200	1.013.840	17.500	764.750	13.440	587.328
de techo de tejas y tejuelones.	m2	211,50	27.004	5.711.278	19.500	4.124.250	19.800	4.187.700	25.000	5.287.500	22.040	4.661.460	18.000	3.807.000	13.440	2.842.560
De pared interior al latex, previa limpieza de pintura anterior	m2	365,00	11.536	4.210.536	15.600	5.694.000	16.500	6.022.500	22.000	8.030.000	20.880	7.621.200	15.500	5.657.500	16.800	6.132.000
De abertura de madera con tinta lustre, previa limpieza de la pintura anterior.	m2	35,65	53.986	1.924.599	23.400	834.210	16.500	588.225	25.000	891.250	22.040	785.726	17.000	606.050	15.680	558.992
De abertura metalicas	m2	2,50	15.778	39.446	19.500	48.750	16.500	41.250	25.000	62.500	20.880	52.200	15.000	37.500	17.920	44.800
De canaletas y bajadas	ml	27,50	16.199	445.463	19.500	536.250	16.500	453.750	25.000	687.500	20.880	574.200	15.000	412.500	17.920	492.800
• **Intalacion electrica**																
Bocas de luces con prevision e instalacion de equipos fluorecentes de 2 x 40 w.	unidad	3,00	221.126	663.379	455.000	1.365.000	132.000	396.000	190.000	570.000	55.680	167.040	152.000	456.000	268.800	806.400
Bocas de tomas estabilizados	unidad	3,00	155.480	466.439	325.000	975.000	110.000	330.000	120.000	360.000	55.680	167.040	85.000	255.000	95.200	285.600
Bocas de telefonos	unidad	3,00	138.204	414.612	390.000	1.170.000	88.000	264.000	80.000	240.000	55.680	167.040	82.000	246.000	72.800	218.400
provision e instalacion de ventilador de techo, incluye cableado de 4 mm. Hasta el tablero principal	unidad	2,00	941.515	1.883.030	474.500	949.000	660.000	1.320.000	550.000	1.100.000	519.680	1.039.360	490.000	980.000	392.000	784.000
Provision, colocacion y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo split de 18000BTU	unidad	1,00	5.096.273	5.096.273	4.160.000	4.160.000	3.850.000	3.850.000	3.500.000	3.500.000	3.054.280	3.054.280	4.070.000	4.070.000	6.272.000	6.272.000
• **Artefactos sanitarios y griferias**																
Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	gl	1,00	2.959.293	2.959.293	3.900.000	3.900.000	3.300.000	3.300.000	3.600.000	3.600.000	2.278.240	2.278.240	3.800.000	3.800.000	2.576.000	2.576.000
Nivelacion y limpieza de patio con empastado tipo cabayu.	gl	1,00	6.478.313	6.478.313	13.000.000	13.000.000	6.600.000	6.600.000	3.000.000	3.000.000	7.939.337	7.939.337	5.300.000	5.300.000	5.824.000	5.824.000
Provision y colocacion de babeta de chapa galvanizana nº 26 desarrollo 50cm entre muralla y pared lindera del fondo.	ml	17,30	103.653	1.793.197	117.000	2.024.100	33.000	570.900	65.000	1.124.500	63.800	1.103.740	52.000	899.600	39.200	678.160
Limpieza de piso de tejuelita y pintura con silicona area del fondo.	gl	1,00	881.051	881.051	1.560.000	1.560.000	330.000	330.000	300.000	300.000	290.000	290.000	650.000	650.000	392.000	392.000
Limpieza final de obra	gl	1,00	2.591.325	2.591.325	650.000	650.000	550.000	550.000	800.000	800.000	870.000	870.000	750.000	750.000	672.000	672.000
Total Ofertado (IVA incluido)				93.890.187		96.379.205		75.402.800		78.923.800		95.164.547		70.739.175		51.705.136

FELIPE A. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

			Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingeniería		En Obras		Ingenet SRL		ICSA		Hergal Arquitectura		Ing. Livio G. Pettengill B.	
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Local: Juzgado de Paz de Villeta																
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Preliminares																
Limpieza del patio del fondo detrás del edificio y al costado.	gl	1,00	777.398	777.398	1.040.000	1.040.000	3.300.000	3.300.000	2.000.000	2.000.000	1.740.000	1.740.000	3.900.000	3.900.000	747.500	747.500
Desmonte de suelo detrás del edificio con retiro de materiales excavacion.	gl	1,00	1.036.530	1.036.530	6.500.000	6.500.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	2.909.280	2.909.280	2.400.000	2.400.000	1.380.000	1.380.000
Demolicion de canalon existente en el patio detrás del edificio.	ml	10,60	51.827	549.361	39.000	413.400	55.000	583.000	7.000	74.200	17.980	190.588	60.000	636.000	28.750	304.750
Construccion de canalon nuevo de 0,50 mt de ancho de ladrillo comunes revestidos con mortero 1:4 Desarrollo = 1,50 mts.	ml	12,00	123.425	1.481.098	253.500	3.042.000	165.000	1.980.000	140.000	1.680.000	104.779	1.257.348	125.000	1.500.000	86.250	1.035.000
Pinturas																
De paredes exteriores revocadas al latex con acrilico previo retiro de pintura existente	m2	180,70	17.622	3.184.377	16.250	2.936.375	19.800	3.577.860	25.000	4.517.500	23.200	4.192.240	19.000	3.433.300	18.400	3.324.880
Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	ml	80,70	12.080	974.847	19.500	1.573.650	11.000	887.700	12.000	968.400	16.240	1.310.568	19.000	1.533.300	9.200	742.440
de pared interior revocado con pintura al látex PVA previo retiro de pintura existente.	m2	196,80	17.622	3.468.098	15.600	3.070.080	16.500	3.247.200	22.000	4.329.600	20.880	4.109.184	19.000	3.739.200	18.400	3.621.120
de aberturas de madera, con tinta lustre, previa limpieza de pintura anterior.	m2	8,85	53.986	477.776	23.400	207.090	16.500	146.025	24.500	216.825	16.240	143.724	19.000	168.150	16.100	142.485
de bancos de madera y parque infantil en colores originales	unidad	2,00	798.992	1.597.984	390.000	780.000	385.000	770.000	100.000	200.000	1.467.400	2.934.800	1.400.000	2.800.000	287.500	575.000
de barandas con esmalte sintético (incluye la baranda de discapacitados y la de protección del parque infantil)	ml	31,60	26.561	839.330	19.500	616.200	33.000	1.042.800	25.000	790.000	12.006	379.390	20.000	632.000	16.100	508.760
Instalación de Portón vehicular, incluye pintura con esmalte sintético, previa aplicación de antioxidante ferroso.(3,50 mts x 3,00 mts)	unidad	1,00	4.867.372	4.867.372	491.400	491.400	3.300.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000	2.723.100	2.723.100	4.750.000	4.750.000	2.990.000	2.990.000
Vereda																
Demolición de piso de canto rodado en vereda	m2	88,00	19.867	1.748.281	19.500	1.716.000	11.000	968.000	15.000	1.320.000	9.280	816.640	12.000	1.056.000	9.200	809.600
Contrapiso de hormigón de cascote de diez centímetros de espesor	m2	88,00	44.035	3.875.102	67.600	5.948.800	22.000	1.936.000	25.000	2.200.000	33.229	2.924.152	29.000	2.552.000	32.200	2.833.600
Piso de Canto Rodado cargado in situ con granulometría y color similar al existente	m2	88,00	138.204	12.161.952	117.000	10.296.000	132.000	11.616.000	110.000	9.680.000	71.171	6.263.048	95.000	8.360.000	97.750	8.602.000
Cordón de vereda en bloques de hormigón cargado in situ, de 0,10m de espesor, empotrado en la tierra.	ml	40,50	71.961	2.914.424	45.500	1.842.750	55.000	2.227.500	30.000	1.215.000	41.120	1.665.360	27.000	1.093.500	41.400	1.676.700
Jardineria																
Destronque de árboles y arbustos	gl	1,00	1.036.530	1.036.530	650.000	650.000	550.000	550.000	900.000	900.000	1.160.000	1.160.000	1.800.000	1.800.000	517.500	517.500
Limpieza general de la obra	gl	1,00	1.036.530	1.036.530	650.000	650.000	770.000	770.000	1.000.000	1.000.000	1.090.400	1.090.400	650.000	650.000	1.380.000	1.380.000
Total Ofertado (IVA Incluido)				42.026.990		41.773.745		38.002.085		36.091.525		35.809.822		41.003.450		31.191.335

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

			Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingenieria		En Obras		Ingenet SRL		ICSA		Hergal Arquitectura		Ing. Livio G. Pettengill B.	
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Local: Juzgado de Paz de Luque - año 2013																
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
MURALLA LINDERA PERIMETRAL																
Excavación para cimentación PBC.	m3	3,55	69.102	245.312	32.500	115.375	88.000	312.400	50.009	177.532	23.200	82.360	40.000	142.000	38.500	136.675
Cimentación de PBC 0,40 m x 0,60 m	m3	3,55	438.176	1.555.524	494.000	1.753.700	385.000	1.366.750	400.000	1.420.000	237.885	844.492	295.000	1.047.250	423.500	1.503.425
Dado Hº Ciclopeo para base pilares 0,60m x 0,60m x 0,60m	unidad	7,00	211.203	1.478.423	182.520	1.277.640	275.000	1.925.000	650.000	4.550.000	685.328	4.797.296	220.000	1.540.000	93.500	654.500
Pilares de hormigón armado	ml	14,00	181.196	2.536.741	156.000	2.184.000	99.000	1.386.000	90.000	1.260.000	82.848	1.159.872	95.000	1.330.000	104.500	1.463.000
Mamposterías																
Nivelación de 0,30 m ladrillo común, h=20 cm.	m2	2,95	190.295	561.370	143.000	421.850	132.000	389.400	140.000	413.000	116.855	344.722	125.000	368.750	126.500	373.175
Elevación 0,15 ladrillo común.	m2	29,50	110.520	3.260.340	71.500	2.109.250	66.000	1.947.000	80.000	2.360.000	62.852	1.854.134	69.000	2.035.500	71.500	2.109.250
Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras- revestido pilar de Hº	ml	14,00	206.905	2.896.665	156.000	2.184.000	99.000	1.386.000	90.000	1.260.000	49.834	697.676	190.000	2.660.000	60.500	847.000
Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras.	ml	14,75	43.706	644.665	156.000	2.301.000	66.000	973.500	60.000	885.000	43.735	645.091	58.000	855.500	49.500	730.125
Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3 +hifrófugo, imprimación asfáltica en caliente.	m2	8,85	29.706	262.900	45.500	402.675	22.000	194.700	20.000	177.000	14.596	129.175	45.000	398.250	17.600	155.760
Envarillado de mampostería a la altura de 0,90 m y 1,80 m. Con dos varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3	ml	14,75	19.736	291.109	19.500	287.625	16.500	243.375	20.000	295.000	18.142	267.595	17.000	250.750	11.000	162.250
Varios																
Escalón exterior de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo (fachada principal).	ml	3,00	288.766	866.297	325.000	975.000	132.000	396.000	80.000	240.000	23.915	71.745	75.000	225.000	49.500	148.500
Demolición de revoque exterior existente (fachada posterior)con retiro de escombros.	m2	44,90	12.093	542.969	13.000	583.700	11.000	493.900	9.000	404.100	9.280	416.672	18.000	808.200	13.200	592.680
Demolición de vereda existente con retiro de escombros	m2	92,50	17.103	1.582.004	16.250	1.503.125	11.000	1.017.500	12.000	1.110.000	9.280	858.400	18.000	1.665.000	11.000	1.017.500
Revoques Y Revestidos																
De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo , terminación fratachado y fieltrado.	m2	44,90	44.106	1.980.340	37.050	1.663.545	27.500	1.234.750	25.000	1.122.500	44.477	1.997.017	39.000	1.751.100	28.600	1.284.140
Aberturas																
Retiro de ventanas de madera, revoques y pinturas látex y reposicion de ladrillejos en zonas afectadas	Unit.	7,00	544.178	3.809.248	117.000	819.000	110.000	770.000	80.000	560.000	40.600	284.200	35.000	245.000	165.000	1.155.000
Provisión y colocación de ventanas con perfilería de aluminio 1,30 m X 1,20 m con rejas incluidas. Vidrios de cristal templado de 8 mm.	unit.	7,00	1.905.142	13.335.995	1.581.840	11.072.880	1.100.000	7.700.000	1.000.000	7.000.000	787.176	5.510.232	1.520.000	10.640.000	1.375.000	9.625.000
Instalación Electrica																
Provisión y colocación de poste de Iluminación de bajo consumo(32 watts), encendido automático, brazo metálico, poste de tubo metálico cilíndrico de 4" de diámetro y 2 mm de espesor de 4 mts de altura con base de dado de Hº ciclopeo, registro de distribución y cable tipo taller de 4mm.	unidad	2,00	2.366.744	4.733.487	1.209.000	2.418.000	1.980.000	3.960.000	1.500.000	3.000.000	614.800	1.229.600	730.000	1.460.000	880.000	1.760.000
Pisos y Contrapiso																
Contrapiso de hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, armadura emparrillado varilla 6mm c/ 25cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	257,20	72.713	18.701.675	67.600	17.386.720	44.000	11.316.800	25.000	6.430.000	47.729	12.275.899	45.000	11.574.000	41.800	10.750.960
Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	m2	82,20	69.430	5.707.165	39.000	3.205.800	77.000	6.329.400	90.000	7.398.000	42.386	3.484.129	33.000	2.712.600	37.400	3.074.280
Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálicade aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en escalones - huella y contrahuella -.	m2	125,20	135.859	17.009.605	117.000	14.648.400	110.000	13.772.000	110.000	13.772.000	92.800	11.618.560	124.000	15.524.800	102.740	12.863.048
Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	unidad	2,00	1.727.550	3.455.100	975.000	1.950.000	770.000	1.540.000	NO cotiza	0	1.009.200	2.018.400	850.000	1.700.000	396.000	792.000
Cordón de vereda en bloques prefabricado dehormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	ml	35,70	71.961	2.569.011	45.500	1.624.350	66.000	2.356.200	35.000	1.249.500	41.120	1.467.984	27.000	963.900	39.600	1.413.720
Limpieza final de obra	gl	1,00	2.495.318	2.495.318	650.000	650.000	770.000	770.000	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.450.000	650.000	650.000	1.320.000	1.320.000
Total Ofertado (IVA incluido)				90.521.263		71.537.635		61.780.675		56.083.632		53.505.251		60.547.600		53.931.988

Lic. Claudio Pose
Departamento de Programación y Evaluación de Ofertas

FELIPE H. DELFINO
Jefe del Departamento de Programación y Evaluación de Ofertas

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación Pública Nacional - PAC Nº 53/13 - "Mantenimiento y reparaciones menores de obras civiles de Asuncion, Central y Chaco - segundo llamado"

LOTE 3 - CHACO

Local: Juzgado de Paz "Teniete 1º Manuel Irala Fernandez"

			Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingenieria		Ing. Livio G. Pettengill B.		Ingenet SRL		Hergal Arquitectura		En Obras		ICSA	
Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Reposición del tanque de agua de 5.000 litros	unitaric	1,00	7.106.550	7.106.550	12.375.000	12.375.000	2.100.000	2.100.000	4.500.000	4.500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Ampliación de base del tanque	global	1,00	3.249.758	3.249.758	825.000	825.000	1.190.000	1.190.000	500.000	500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reparación del desague del aire	unitaric	1,00	1.216.875	1.216.875	247.500	247.500	210.000	210.000	200.000	200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reposición del cielorraso del baño de funcionarios y otros puntos (60 * 60 cm)	unitaric	10,00	179.358	1.793.576	123.750	1.237.500	182.000	1.820.000	50.000	500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reparación de piso hundido en zona del aljibe	m2	8,00	265.279	2.122.230	57.750	462.000	77.000	616.000	90.000	720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Elevación de tapa de aljibe 80*80*100 cm con ladrillos comunes revocado (interior y exterior)	unitaric	2,00	1.126.846	2.253.691	924.000	1.848.000	420.000	840.000	450.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de las estructuras del portón vehicular y peatonal	global	1,00	585.723	585.723	330.000	330.000	392.000	392.000	160.000	160.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de todas paredes externas y columnas del edificio	m2	225,00	17.167	3.862.605	20.625	4.640.625	168.000	37.800.000	24.000	5.400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de las losas	m2	27,00	17.167	463.513	24.750	668.250	19.600	529.200	25.000	675.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de las paredes internas del frontón	m2	55,00	17.167	944.192	20.625	1.134.375	16.800	924.000	24.000	1.320.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revoques de mampostería de ladrillos comunes, lado interno de frontón	m2	55,00	83.627	4.599.461	46.200	2.541.000	25.200	1.386.000	28.000	1.540.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reposición de tejas rotas	m2	4,00	208.621	834.484	148.500	594.000	35.000	140.000	140.000	560.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de babeta de chapa galvanizada nº 26 desarrollo 50cm	ml	20,00	181.071	3.621.420	123.750	2.475.000	63.000	1.260.000	80.000	1.600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reposición de focos fluorescentes de 20 watts	unitaric	10,00	60.357	603.570	41.250	412.500	35.000	350.000	40.000	400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reposición de focos bajo consumo de 32 watts	unitaric	4,00	70.092	280.368	66.000	264.000	77.000	308.000	100.000	400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Refuerzo de aislación actual con impermeablizante acrílico estructurada con tejido poliester en toda la losa con zócalos de 30 cm	global	1,00	5.217.960	5.217.960	2.376.000	2.376.000	77.000	77.000	3.500.000	3.500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de pisos de tejuelita (incluye zócalos en toda la losa)	global	1,00	4.463.945	4.463.945	3.960.000	3.960.000	49.000	49.000	2.500.000	2.500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión e instalación de soporte del motor de aire acondicionado de 12.000 BTU	unitaric	3,00	603.570	1.810.710	247.500	742.500	112.000	336.000	200.000	600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Barnizado de postes (quebracho) de alambrados	unitaric	32,00	41.126	1.316.047	24.750	792.000	28.000	896.000	25.000	800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Recolocación del cartel carretero con postes metálicos diámetros 4" espesor 2 mm	unitaric	1,00	1.791.240	1.791.240	1.072.500	1.072.500	700.000	700.000	400.000	400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reposición de ladrillos vistos en varios puntos de la fachada	unitaric	60,00	34.283	2.056.967	8.250	495.000	25.200	1.512.000	20.000	1.200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Limpieza de arterfactos eléctricos de 3 m de altura	unitaric	11,00	97.350	1.070.850	24.750	272.250	28.000	308.000	100.000	1.100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Taponar todas las rejillas de patio con hºcº	global	1,00	2.998.380	2.998.380	412.500	412.500	49.000	49.000	150.000	150.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Conexión de losa frontal y canaleta de tejado frontal a aljibe 1	global	1,00	1.285.020	1.285.020	1.072.500	1.072.500	168.000	168.000	500.000	500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Conexión de losa posterior y canaleta de tejado posterior a aljibe 2	global	1,00	1.285.020	1.285.020	1.072.500	1.072.500	168.000	168.000	800.000	800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC D de 100 mm * 30 cm cada uno	unitaric	3,00	120.714	362.142	132.000	396.000	56.000	168.000	100.000	300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Fumigación contra termitas y abejas en varios puntos del edificio	global	1,00	1.908.060	1.908.060	495.000	495.000	3.500.000	3.500.000	600.000	600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE R. [illegible]
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de [illegible]

	Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingeniería		Ing. Livio G. Pettengill B.		Ingenet SRL		Hergal Arquitectura		En Obras		ICSA	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
•	Pintura de todas aberturas metálicas	m2	30,42	36.915	1.122.958	24.750	752.895	22.400	681.408	25.000	760.500	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	Provisión y colocación de transformador monofásico de 15 KVA con poste y acometida de media tensión incluido	global	1,00	38.940.000	38.940.000	41.250.000	41.250.000	3.500.000	3.500.000	NO cotiza	0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	Provisión y colocación de A.A. split de 12000 BTU (archivo despacho y audiencia)	unidad	1,00	5.354.250	5.354.250	6.270.000	6.270.000	4.900.000	4.900.000	NO cotiza	0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	Retiro de revestido y revoque posterior en área afectada por la humedad con mortero con hidrófugo	m2	6,00	96.377	578.259	49.500	297.000	35.000	210.000	55.000	330.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	Reparación y pintura interno externo con látex acrílico de caseta de motobomba	global	1,00	418.605	418.605	495.000	495.000	25.200	25.200	350.000	350.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	Provisión y colocación de canaleta D=40 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	ml	20,00	178.929	3.578.586	198.000	3.960.000	91.000	1.820.000	85.000	1.700.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	Mantenimiento de aire acondicionado tipo split de 12000 BTU	unitario	2,00	973.500	1.947.000	577.500	1.155.000	210.000	420.000	900.000	1.800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	Provisión e instalación aire acondicionado tipo split de 12000 BTU	unitario	1,00	5.354.250	5.354.250	6.270.000	6.270.000	4.900.000	4.900.000	NO cotiza	0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Total Ofertado (IVA incluido)				116.398.265		103.663.395		74.252.808		36.765.500		-		-		-

Local: Juzgado de Paz de "José Falcón"

	Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
•	**PINTURA (Mantenimiento)**																
	Pintura de ladrillo visto en paredes y columnas en todo el edificio	m2	170,00	17.167	2.918.412	16.875	2.868.750	16.800	2.856.000	22.000	3.740.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura látex de paredes (frontón)	m2	60,00	17.167	1.030.028	16.875	1.012.500	19.600	1.176.000	24.000	1.440.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de pergolado vigas 2"*6"*2,50 m	unidad	12,00	65.225	782.694	40.500	486.000	21.000	252.000	30.000	360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de mástil de 5 m de altura (incluye base de mástil)	unidad	2,00	301.785	603.570	135.000	270.000	350.000	700.000	200.000	400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de portón de metálico 1,5m * 1,8m (interno y externo)	unidad	1,00	301.785	301.785	108.000	108.000	84.000	84.000	200.000	200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de piedra wasmosy 50 cm de altura alrededor del edificio	global	1,00	759.330	759.330	540.000	540.000	490.000	490.000	500.000	500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de las paredes del baño, sobre azulejos altura 60 cm	global	20,00	17.167	343.343	13.500	270.000	392.000	7.840.000	22.000	440.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura acrílica de losa	m2	27,00	33.332	899.952	20.250	546.750	25.200	680.400	24.000	648.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de la muralla interno y externo	m2	340,00	17.167	5.836.825	13.500	4.590.000	16.800	5.712.000	16.000	5.440.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Refuerzo de aislación actual con impermeabilizante acrílico estructurada con tejido poliester en toda la losa con zócalos de 30cm con piso de tejuelita	m2	36,00	218.064	7.850.304	67.500	2.430.000	105.000	3.780.000	120.000	4.320.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	**VARIOS**						0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Mantenimiento de equipos fluorescentes 3*18 watt del edificio, incluye cambio de todos los focos de luminarias fluorescentes	unidad	5,00	186.912	934.560	60.750	303.750	70.000	350.000	80.000	400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Reparación de muralla fisurada, crear nueva junta de dilatación, incluye revoque de zonas afectadas	global	1,00	1.654.950	1.654.950	270.000	270.000	252.000	252.000	900.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Cerco perimetral de cadenas de metal con 4 hilos con postes de caño galvanizado de 4" todos pintados en esmalte sintético a cada 3 m, de 1,20 m de altura	metro lineal	40,00	568.524	22.740.960	337.500	13.500.000	119.000	4.760.000	125.000	5.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Revoque del frontón lado interno	m2	45,00	83.627	3.763.196	37.800	1.701.000	25.200	1.134.000	25.000	1.125.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Provisión y colocación de babeta de chapa galvanizada nº 26 desarrollo de 50 cm	ml	20,00	146.074	2.921.474	67.500	1.350.000	63.000	1.260.000	75.000	1.500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Reparar portón de entrada peatonal	unidad	1,00	1.187.670	1.187.670	202.500	202.500	350.000	350.000	300.000	300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Reposicion de postes de iluminación bajo consumo, de 32Watt, encendido automático, poste de tubo metálico cilíndrico de 2mm de espesor de 3m de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller	unidad	2,00	3.757.710	7.515.420	1.714.500	3.429.000	1.330.000	2.660.000	1.350.000	2.700.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Relleno compactado del predio con suelo vegetal	m3	150,00	155.760	23.364.000	74.250	11.137.500	168.000	25.200.000	65.000	9.750.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Provisión y cambio del freno hidraúlico y herrajes de la puerta de blindex	global	1,00	5.256.900	5.256.900	945.000	945.000	350.000	350.000	900.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Corpida en general del predio	global	1,00	1.557.600	1.557.600	472.500	472.500	700.000	700.000	450.000	450.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Mantenimiento de AA de 12.000 BTU	unitario	3,00	1.168.200	3.504.600	472.500	1.417.500	210.000	630.000	600.000	1.800.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Provisión e instalación de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	unitario	1,00	330.990	330.990	742.500	742.500	350.000	350.000	110.000	110.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

Jefe del Departamento de Programación y Evaluación de Ofertas

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingenieria		Ing. Livio G. Pettengill B.		Ingenet SRL		Hergal Arquitectura		En Obras		ICSA	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Reparación de tejado en área de gotera	global	1,00	1.752.300	1.752.300	270.000	270.000	140.000	140.000	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Demolición de piso rampa	m2	8,00	68.145	545.160	27.000	216.000	16.800	134.400	8.000	64.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Contrapiso armado de hormigón armado sobre piso actual	m2	244,00	199.879	48.770.481	105.300	25.693.200	53.200	12.980.800	24.000	5.856.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Piso de canto rodado en baldosas 30*30 cm con franja de 15 cm en todo el contorno	m2	244,00	164.191	40.062.484	81.000	19.764.000	98.000	23.912.000	65.000	15.860.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reposición de ladrillos vistos en varios puntos de la fachada	unitario	60,00	34.283	2.056.967	6.750	405.000	210.000	12.600.000	20.000	1.200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Total Ofertado (IVA Incluido)				**189.245.955**		**94.941.450**		**111.333.600**		**66.403.000**		-		-		-

Local: Juzgado de Paz "Colonia Manuel Antonio Escurra"

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
PINTURAS MANTENIMIENTOS																
Reposición de ladrillos vistos en varios puntos de la fachada	m2	6,80	147.059	1.000.001	200.000	1.360.000	105.000	714.000	no cotiza	0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de ladrillo visto en paredes y columnas en todo el edificio	m2	170,00	17.167	2.918.412	25.000	4.250.000	19.600	3.332.000	24.000	4.080.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura látex de paredes (frontón)	m2	60,00	17.167	1.030.028	25.000	1.500.000	19.600	1.176.000	24.000	1.440.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de pergolado de hormigón 2"*6"*2,50 m (con reparación de fisuras del hºaº)	unidad	12,00	129.476	1.553.706	120.000	1.440.000	21.000	252.000	60.000	720.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de mástil de 5 m de altura (incluye ampliar base de mástil p/ 60*60*60 cm y revocar 5 lados)	unidad	1,00	1.012.440	1.012.440	400.000	400.000	350.000	350.000	300.000	300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de portón de metálico 3m * 1,8m (completo)	unidad	1,00	541.655	541.655	320.000	320.000	350.000	350.000	300.000	300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de piedra wasmosy 50cm de altura alrededor del edificio	global	1,00	1.012.440	1.012.440	700.000	700.000	910.000	910.000	900.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de lateral de guardaobra y lateral de rampa con pintura acrílica para piso	global	1,00	720.389	720.389	1.500.000	1.500.000	1.190.000	1.190.000	450.000	450.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura sintética de todas las puertas y ventanas (5 ventanas de 120*120 y 4 ventanas de 40*60 cm)	m2	30,42	33.099	1.006.872	30.000	912.600	22.400	681.408	25.000	760.500	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de puerta metálica tipo veneciana 0,80 * 1,00 del lavadero de kichinet con esmalte sintético	m2	1,40	33.099	46.339	60.000	84.000	22.400	31.360	25.000	35.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de las paredes del baño, sobre azulejos altura 60 cm	global	20,00	17.167	343.343	25.000	500.000	392.000	7.840.000	24.000	480.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de puertas metálicas entrada principal y entrada de funcionarios	unidad	7,86	33.099	260.158	30.000	235.800	22.400	176.064	25.000	196.500	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de los postes de hºaº con pintura acrílica, fibrado 2 manos	unidad	80,00	50.622	4.049.760	20.000	1.600.000	70.000	5.600.000	26.000	2.080.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de losa	m2	27,00	17.167	463.513	30.000	810.000	19.600	529.200	25.000	675.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de cielorraso	m2	90,00	17.167	1.545.042	30.000	2.700.000	19.600	1.764.000	24.000	2.160.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
VARIOS						0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Cambio de ladrillos vistos deteriorados en fachadas	global	1,00	1.401.840	1.401.840	600.000	600.000	350.000	350.000	950.000	950.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Colocación de tejuelita en guardaobra	m2	28,00	165.495	4.633.860	140.000	3.920.000	49.000	1.372.000	55.000	1.540.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Terminación y revoque de lateral de guardaobra	global	1,00	817.740	817.740	400.000	400.000	350.000	350.000	450.000	450.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Refuerzo de aislación actual con impermeablizante acrílico estructurada con tejido poliester en toda la losa con zócalos de 30 cm	m2	36,00	218.064	7.850.304	80.000	2.880.000	63.000	2.268.000	100.000	3.600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mantenimiento de los equipos fluorescentes 3*18 watt del edificio, incluye cambio de todos los focos de luminarios fluorescentes	unidad	15,00	186.912	2.803.680	120.000	1.800.000	70.000	1.050.000	80.000	1.200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revoque de las 03 caras base del alambrado (30 cm de altura * 15 cm de ancho)	ml	196,00	83.721	16.409.316	60.000	11.760.000	25.200	4.939.200	25.000	4.900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de AA split de 12000 BTU (archivo despacho y audiencia)	unidad	3,00	5.354.250	16.062.750	7.600.000	22.800.000	4.900.000	14.700.000	no cotiza	0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de ventiladores de techo	unidad	2,00	885.885	1.771.770	500.000	1.000.000	490.000	980.000	no cotiza	0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Construcción de aljibe de 12.000 lts	unidad	2,00	11.131.728	22.263.456	30.000.000	60.000.000	4.900.000	9.800.000	5.000.000	10.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de motobomba de 1 Hp con caseta , incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	unidad	1,00	7.632.240	7.632.240	10.000.000	10.000.000	6.720.000	6.720.000	3.000.000	3.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Conexión del desague de losa a los aljibes	global	1,00	1.080.585	1.080.585	5.000.000	5.000.000	140.000	140.000	400.000	400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Modificar posición de artefactos en baños	global	1,00	1.187.670	1.187.670	1.000.000	1.000.000	168.000	168.000	50.000	50.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y cambiop de tapa de medidor de ANDE (20 * 40 cm) + cable color verde para tierra con electroducto	unidad	1,00	905.355	905.355	300.000	300.000	210.000	210.000	200.000	200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revoque del frontón lado interno	global	55,00	83.627	4.599.461	56.000	3.080.000	25.200	1.386.000	25.000	1.375.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Reposición de tejas rotas	m2	4,00	208.621	834.484	180.000	720.000	49.000	196.000	120.000	480.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de babeta de chapa galvanizada nº 26 desarrollo de 50 cm	ml	20,00	146.074	2.921.474	150.000	3.000.000	63.000	1.260.000	85.000	1.700.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE R. [illegible]
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

	Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingeniería		Ing. Livio G. Pettengill B.		Ingenet SRL		Hergal Arquitectura		En Obras		ICSA	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	Provisión y colocación de botiquín (marco de aluminio) con espejo para el baño de funcionario	unidad	1,00	574.365	574.365	700.000	700.000	210.000	210.000	no cotiza	0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	ACCESO VEHICULAR						0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Construcción de 01 pilar de 52 * 52 cm * 200 m alt de ladrillo visto incluye fundación de piedra bruta	unidad	1,00	2.367.414	2.367.414	700.000	700.000	672.000	672.000	900.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Provisión y colocación de 1 portón metálico de 4m * 2m de altura, pintado con esmalte sintético, con portacandao interno y externo con candado de 50 mm, para entrada vehicular	unidad	1,00	5.085.564	5.085.564	5.600.000	5.600.000	25.200	25.200	3.000.000	3.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Revoque de mampostería de ladrillos comunes	m2	80,00	83.627	6.690.126	56.000	4.480.000	0	0	25.000	2.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
36	Elevación de mamposteria de ladrillos comunes incluye base de piedra bruta colocada	m2	4,50	419.384	1.887.227	220.000	990.000	133.000	598.500	80.000	360.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
37	Reparar portón de entrada peatonal	unidad	1,00	1.187.670	1.187.670	800.000	800.000	350.000	350.000	400.000	400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
38	Demolición del cercado perimetral de tejido alambre galvanizado	m2	8,00	48.675	389.400	24.000	192.000	21.000	168.000	20.000	160.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
39	Provisión y colocación de postes de iluminación bajo consumo, 32 watt, encendido automático, poste de tubo metálico cilíndrico de 4 " de 2 mm de espesor de 3 m de altura con base de dado de hormigón ciclópeo, registro de distribución y cable tipo taller de 4	unidad	3,00	3.757.710	11.273.130	2.400.000	7.200.000	126.000	378.000	1.350.000	4.050.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
40	Construcción de contrapiso y alisada de cemento	m2	22,79	154.300	3.516.491	50.000	1.139.500	46.200	1.052.898	35.000	797.650	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
41	Construcción de pilar de ladrillos comunes de 35*35 cm incluye base de piedra bruta colocada	ml	3,00	302.761	908.282	280.000	840.000	91.000	273.000	150.000	450.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
42	Relleno del predio con suelo vegetal	m3	100,00	155.760	15.576.000	110.000	11.000.000	168.000	16.800.000	80.000	8.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
43	Pintura a la cal	m2	80,00	10.124	809.952	25.000	2.000.000	11.200	896.000	12.000	960.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	REPARACION DE FISURA DE FRONTON LATERAL						0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
44	Demolición de mampostería de 15 cm (frontón)	m2	9,00	38.940	350.460	30.000	270.000	16.800	151.200	12.000	108.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
45	Demolición de revoque de frontón en área fisurada	m2	10,00	38.940	389.400	20.000	200.000	16.800	168.000	10.000	100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
46	Envarillado de mamposteria con 2 varillas de 8 mm	ml	36,00	27.842	1.002.316	70.000	2.520.000	19.600	705.600	25.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
47	Mampostería de ladrillos comunes	m2	5,00	241.720	1.208.600	130.000	650.000	105.000	525.000	30.000	150.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
48	Revoque a una capa armado de frontón	m2	15,00	83.627	1.254.399	56.000	840.000	25.200	378.000	28.000	420.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
49	Construcción de doble sardinel con ladrillos comunes semiprensados similar al existente	m2	18,00	256.809	4.622.567	240.000	4.320.000	98.000	1.764.000	90.000	1.620.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Total Ofertado (IVA incluido)				169.773.446		191.013.900		95.900.630		68.797.650		-		-		-

Local: Juzgado de Paz "Tte. 1º Esteban Martinez"

	Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
•	PINTURA (MANTENIMIENTO)																
	Cambio de ladrillos vistos deteriorados en fachadas	global	1,00	2.638.574	2.638.574	612.500	612.500	350.000	350.000	300.000	300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de pergolado de hormigón 2"*6"*2,50 m	unidad	12,00	115.138	1.381.654	61.250	735.000	21.000	252.000	50.000	600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de portón de metálico 3m * 1,8m (completo)	unidad	1,00	473.024	473.024	385.000	385.000	350.000	350.000	300.000	300.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura del frontón del edificio (4 lados)	m2	60,00	21.150	1.268.994	21.875	1.312.500	19.600	1.176.000	22.000	1.320.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	BAÑO EXTERIOR (letrina) y CASA DE MAQUINA																
	Revoque a una capa de las paredes internas y externas del baño exterior (letrina) y casa de maquina	m2	60,00	106.742	6.404.540	49.000	2.940.000	25.200	1.512.000	28.000	1.680.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura al agua en las paredes internas y externas del baño y casa de máquina	m2	60,00	21.150	1.268.994	26.250	1.575.000	11.200	672.000	25.000	1.500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	unidad	4,00	125.932	503.728	113.750	455.000	112.000	448.000	80.000	320.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Provisión y colocación de puertas de madera maciza de 60*180cm con marco de lapacho, contramarco de petereby y cerraduras	unidad	1,00	2.590.600	2.590.600	2.100.000	2.100.000	1.190.000	1.190.000	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Pintura de puerta de madera con esmalte sintética del baño exterior (letrina)	unidad	1,00	151.118	151.118	175.000	175.000	22.400	22.400	100.000	100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
•	VARIOS						0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Relleno del predio con suelo vegetal	m3	100,00	191.896	19.189.632	113.750	11.375.000	168.000	16.800.000	65.000	6.500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Contrapiso armado de hormigón armado de 7 cm de espesor sobre el piso actual	m2	28,00	246.251	6.895.027	210.000	5.880.000	53.200	1.489.600	80.000	2.240.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
	Refuerzo de aislación actual con impermeabilizante acrílico estructurada con tejido poliester en toda la losa con zócalos de 30 cm	m2	36,00	268.655	9.671.575	96.250	3.465.000	63.000	2.268.000	110.000	3.960.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-

FELIPE H. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Descripcion de rubros	unidad	cantidad	Ing. Ricardo Arevalo		Ayala Perdomo Ingenieria		Ing. Livio G. Pettengill B.		Ingenet SRL		Hergal Arquitectura		En Obras		ICSA	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Construcción de aljibes de 12.000 lts	unidad	2,00	13.714.289	27.428.578	26.250.000	52.500.000	4.900.000	9.800.000	4.500.000	9.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de moto bomba de 1 Hp con caseta incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	unidad	1,00	9.402.920	9.402.920	8.750.000	8.750.000	6.720.000	6.720.000	3.000.000	3.000.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Conexión del desague de losa a los aljibes	global	1,00	1.331.281	1.331.281	4.375.000	4.375.000	210.000	210.000	450.000	450.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Demolición del cercado perimetral de tejido de alambre galvanizado	m2	8,00	59.968	479.741	35.000	280.000	28.000	224.000	20.000	160.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Construcción de 1 pilar de 52*52 cm * 200 m alt de ladrillo visto incluye fundación de piedra bruta	unidad	1,00	2.916.654	2.916.654	612.500	612.500	630.000	630.000	1.250.000	1.250.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de 1 portón metálico de 4m * 2m de altura, pintado con esmalte sintético, con porta candado interno y externo con candado de 50 mm, para entrada vehicular	unidad	1,00	6.265.415	6.265.415	4.900.000	4.900.000	3.220.000	3.220.000	2.240.000	2.240.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Corpida y limpieza de patio	global	1,00	1.679.093	1.679.093	875.000	875.000	1.120.000	1.120.000	1.500.000	1.500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
ajuste de puerta mampara de despacho de juez	unitaric	1,00	1.079.417	1.079.417	175.000	175.000	210.000	210.000	70.000	70.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Cambiar vidrios rotos 40*40 cm	unitaric	3,00	179.903	539.708	52.500	157.500	210.000	630.000	150.000	450.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Pintura de todas las aberturas metáicas puertas y ventanas	m2	30,42	45.336	1.379.106	26.250	798.525	22.400	681.408	25.000	760.500	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Cambio de tejas rotas para reparación de filtración de techo	m2	4,00	252.766	1.011.063	157.500	630.000	49.000	196.000	125.000	500.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Ampliar y pintar base de mástil (60 * 60 cm revocado)	global	1,00	1.175.365	1.175.365	262.500	262.500	210.000	210.000	450.000	450.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Cambio de placas de cielo raso 60*60 cm	unitaric	6,00	206.289	1.237.731	87.500	525.000	182.000	1.092.000	100.000	600.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Cambio de todos los tubos fluorescentes de 20w (dejando los tubos actuales a cargo del juzgado)	unitaric	30,00	59.968	1.799.028	35.000	1.050.000	70.000	2.100.000	30.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Retiro y reposición de un poste de hºaº del alambrado actual	global	1,00	361.259	361.259	262.500	262.500	112.000	112.000	190.000	190.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Relleno de juntas de piso en lugares faltantes	m2	6,00	50.373	302.237	26.250	157.500	21.000	126.000	30.000	180.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y puesta en marcha de AºAº de 12.000 BTU en la secretaría y despacho	unitaric	2,00	6.596.436	13.192.872	6.650.000	13.300.000	49.000	98.000	NO cotiza	0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Guarda obra nuevo de hormigón hºaº de 7 cm de espesor	m2	30,00	246.251	7.387.529	140.000	4.200.000	203.000	6.090.000	80.000	2.400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Provisión y colocación de toma corriente estabilizado modelo doble italiano embutido en la mampara	unitaric	1,00	407.780	407.780	875.000	875.000	350.000	350.000	100.000	100.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100mm * 30 cm cada uno	unitaric	6,00	148.720	892.318	140.000	840.000	70.000	420.000	40.000	240.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
REPARACION DE FISURA DE FRONTON LATERAL						0		0		0	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Demolición de mamposteria de 15 cm (frontón)	m2	9,00	47.974	431.767	17.500	157.500	16.800	151.200	20.000	180.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Demolición de revoque de frontón en área fisurada	m2	10,00	47.974	479.741	17.500	175.000	16.800	168.000	8.000	80.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Envarillado de mamposteria con 2 varillas de 8 mm	ml	36,00	34.301	1.234.853	61.250	2.205.000	19.600	705.600	25.000	900.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Mamposteria de ladrillos comunes	m2	5,00	297.799	1.488.996	131.250	656.250	105.000	525.000	80.000	400.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Revoque a una capa armado de frontón	m2	15,00	103.028	1.545.419	49.000	735.000	25.200	378.000	28.000	420.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Construcción de doble sardinel con ladrillos comunes semi prensados similar al existente	m2	18,00	316.389	5.695.003	210.000	3.780.000	98.000	1.764.000	80.000	1.440.000	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-	NO COTIZA	-
Total Ofertado (IVA Incluido)				143.582.334		134.244.775		64.461.208		47.880.500		-		-		-

FELIPE R. DELFINO
Jefe del Departamento
de Programación y
Evaluación de Ofertas

Lic. Claudio Pose
Departamento de Programación y Evaluación de Ofertas