ID: 271604
ANEXO B-02-08

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPARATIVO- CANTERO S.A.

LOTE 1- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA BJA 415 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
1	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MONTERO SPORT CHAPA AXC 825 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
2	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	15,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA BHZ 770 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
3	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 CHAPA EAG 808 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
4	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
MINI BUS HYUNDAI H-1 BJN 689- GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
5	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	2,000,000
6	78180101-011	Reparacion de tren trasero	Unidad	1	Unidad	1,650,000
7	78180101-006	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 134 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
9	78180101-011	Reparaion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,500,000
10	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	10,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

11	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	12,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA BJA 239 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
12	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 284 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
13	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	9,000,000
14	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1,100,000
15	78180101-006	Reparacion de masa y frenodelantero	Unidad	1	Unidad	650,000
16	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,400,000
17	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 280 - DMH (COD. PATRIMONIAL N° 103.03.01.0041 RASP N° 00579)						
18	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	7,500,000
19	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	900,000
20	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	700,000
21	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
22	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	130,000
23	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	320,000
24	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
25	78180101-009	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	450,000
26	78180101-009	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

27	78180101-009	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	300,000
28	78180101-019	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
29	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	700,000
30	78180101-013	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	100,000
31	78180101-013	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	400,000
32	78180101-011	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	120,000
33	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	300,000
34	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	60,000
35	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	100,000
36	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
37	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
38	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	65,000
39	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	70,000
40	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	45,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

41	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
42	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	130,000
43	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	100,000
44	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	78,000
45	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	75,000
46	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	60,000
47	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	45,000
48	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	900,000
49	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2- INAC (COD. PAT. 103-01-01-0128 CHAPA EAA 297 Y RASP 0000249)						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Dr. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

50	78180101-011	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	3,000,000
51	78180101-007	Cubiertas 650/14 10 telas				850,000
52	78180101-021	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	900,000
53	78180101-007	Cubiertas con camara	Unidad	1	Unidad	850,000
54	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1,200,000
55	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
56	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
57	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
58	78180101-001	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	950,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
59	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
60	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	450,000
61	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
62	78180101-015	Reparacion de A.A.			Unidad	1,300,000
63	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - PRESIDENCIA. GCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES (CHAPA EAA 283)						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

64	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
65	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	250,000
66	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	850,000
67	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
MINI VAN HYUNDAI H1 - INAC (CHAPA BJN 618 RASP E-0002441)						
68	78180101-007	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1	Unidad	1,000,000
69	78180101-9998	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	950,000
70	78180101-011	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	3,200,000
MINI VAN HYUNDAI H1 - DIRECCION DE AERONAUTICA (C.P: 103.02.06.0235)						
71	78180101-014	Cambio de filtros a los 5.000km, aceite, aire combustible, buje parrilla interior y superior.	Unidad	1	Unidad	1,600,000
72	78180101-022	Cambio de amortiguador, juego de correa dentada a los 50.000km.	Unidad	1	Unidad	2,000,000
73	78180101-022	Mantenimiento a los 10.000km.	Unidad	1	Unidad	1,800,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

CAMIONETA CHEVROLET S-10 (EAD 242)- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
74	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	350,000
75	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000
76	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
77	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
78	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (EAD 226)- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
79	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	350,000
80	78180101-014	Reparacion de motro (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000
81	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
82	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
83	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 DIRECCION DE AERONAUTICA						
84	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
85	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
86	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
87	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	950,000
88	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 178 EAD- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Dr. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

89	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
90	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 179 EAB- GCIA. TRANPORTE Y TALLERES						
91	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
92	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 177 EAB- GCIA TRANSPORTE Y TALLERES						
93	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
94	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
CUACICLON KAWASAKI CHAPA EAA 861- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
95	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	650,000
96	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	4,000,000
97	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	300,000
Camioneta Mitsubishi L200 4X4 EAA 311- GCIA. SEGURIDAD						
98	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	8,000,000
99	78180101-009	Reparación parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	900,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

100	78180101-002	Reparación de caja y diferencial con 4X4	Unidad	1	Unidad	4,000,000
Camioneta Saveiro EAD 541- GCIA. SEGURIDAD						
101	78180101-002	Reparación de caja.	Unidad	1	Unidad	4,000,000
102	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	6,000,000
103	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
104	78180101-015	Reparación de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Unidad	1,500,000
105	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	700,000
Camioneta Saveiro EAD 542- GCIA. SEGURIDAD						
106	78180101-002	Reparación de caja.	Unidad	1	Unidad	5,000,000
107	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	8,000,000
108	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
109	78180101-015	Reparación de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Unidad	1,700,000
110	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	700,000
Motocicleta marca kenton - GCIA. SEGURIDAD						
111	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	750,000
112	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	200,000
Motocicleta marca Yamaha- GCIA. DE SEGURIDAD						
113	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	750,000
114	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	200,000
Motocicleta marca kawasaki - GCIA. SEGURIDAD						
115	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	1,200,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Víctor H. Menéndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

116	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	400,000
117	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	500,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO						
118	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
119	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	500,000
120	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
121	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	700,000
122	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
123	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
124	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA						
125	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
126	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	650,000
127	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000
128	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
129	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	700,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

130	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
131	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
132	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	750,000
CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO SPORT AXC 825 - ADMINISTRACION AISP						
133	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
134	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	650,000
135	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	15,000,000
136	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
137	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
138	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
139	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
140	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	1,700,000
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BKS 453 DPTO. SEI						
141	78180101-002	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	75,000
142	78180101-002	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1	Unidad	25,000
143	78180101-002	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	70,000
144	78180101-002	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4	Unidad	900,000
145	78180101-002	Refrigerante	Unidad	1	Unidad	45,000
146	78180101-002	Buge parrilla	Unidad	1	Unidad	60,000
147	78180101-002	Buge elastico	Unidad	1	Unidad	120,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

148	78180101-002	Muñequin	Unidad	1	Unidad	45,000
149	78180101-002	Cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	80,000
150	78180101-006	Pastilla de freno	Unidad	1	Unidad	150,000
151	78180101-006	Fibra trasera	Unidad	1	Unidad	300,000
152	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS						
153	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	5,000,000
154	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
155	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
156	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
157	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	150,000
158	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	300,000
159	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
160	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250,000
161	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	240,000
162	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	180,000
163	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Menéndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

164	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	750,000
165	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	300,000
166	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	200,000
167	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	150,000
168	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	200,000
169	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	450,000
170	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	120,000
171	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
172	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	120,000
173	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	120,000
174	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
175	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	75,000
176	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	150,000
177	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	300,000
178	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	250,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

179	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
180	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250,000
181	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	250,000
182	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	200,000
183	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	750,000
184	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
185	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS						
186	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	5,000,000
187	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
188	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
189	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
190	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	150,000

Adriana Iara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Camona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

191	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	300,000
192	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
193	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250,000
194	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	240,000
195	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	180,000
196	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
197	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	750,000
198	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
199	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	200,000
200	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	150,000
201	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	200,000
202	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	450,000
203	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	120,000
204	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

205	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	120,000
206	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	120,000
207	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
208	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	75,000
209	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	150,000
210	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	300,000
211	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	250,000
212	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
213	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250,000
214	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	250,000
215	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	200,000
216	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	750,000
217	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

218	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES						
219	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	1,600,000
220	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	2,500,000
221	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	2,000,000
222	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	1,950,000
223	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	1,000,000
224	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	650,000
225	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	500,000
226	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	500,000
227	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	800,000
228	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	450,000
229	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	1,500,000
230	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,600,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

231	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	650,000
232	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
233	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
234	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	700,000
235	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	350,000
236	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	650,000
237	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	650,000
238	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	400,000
239	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	400,000
240	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
241	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	450,000
242	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	900,000
243	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	800,000
244	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	850,000
245	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	600,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

246	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	450,000
247	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	850,000
248	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	450,000
249	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	2,500,000
250	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO						
251	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
252	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
253	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
254	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
255	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300,000
256	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	250,000
257	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

258	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
259	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
260	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000
261	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
262	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000
263	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
264	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
265	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
266	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
267	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000
268	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
269	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
270	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
271	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
272	78180101-004	Cambio de rulemán de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000

Adriana Jard B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

273	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
274	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
275	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
276	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000
277	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
278	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
279	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
280	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
281	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,700,000
282	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO						
283	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
284	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
285	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter E. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

286	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
287	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300,000
288	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	250,000
289	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
290	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
291	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
292	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000
293	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
294	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000
295	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
296	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
297	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
298	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
299	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000

Adriana Jara R.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

300	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
301	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
302	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
303	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
304	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
305	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
306	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
307	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
308	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000
309	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
310	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
311	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
312	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
313	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,800,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

314	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES						
315	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
316	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
317	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
318	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
319	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300,000
320	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	250,000
321	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
322	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
323	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
324	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000
325	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
326	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

327	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
328	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
329	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
330	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
331	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000
332	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
333	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
334	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
335	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
336	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
337	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
338	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
339	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
340	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000
341	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. DINAC

Lic. Walker H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

342	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
343	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
344	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
345	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,800,000
346	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
						317,128,000

Monto máximo del lote : Gs. 355.432.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y dos) IVA Incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 177.716.000 (Guaraníes ciento setente y siete millones setecientos diez y seis mil) IVA Incluido.

Corresponde al ejercicio 2014: Gs. 355.432.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y dos) IVA Incluido.

LOTE 2- "AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI"						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4x4 - ADM. AIG (CHAPA N° BJA400)						
1	78180101-9999	Mantenimiento completo inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
2	78180101-007	Cubiertas	Unidad	1	Unidad	1,000,000
3	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	90,000
4	78180101-9998	Bateria 12 volt. 90amp	Unidad	1	Unidad	1,000,000
5	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

6	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	450,000
7	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	80,000
8	78180101-019	Correa de la direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	80,000
9	78180101-019	Correa del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	80,000
10	78180101-009	Mantenimiento completo parte electronica	Unidad	1	Unidad	2,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4x4 - GCIA. DE OPERACIONES (CHAPA N° BJA194)						
11	78180101-9999	Mantenimiento completo inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	15,000,000
12	78180101-007	Cubiertas	Unidad	1	Unidad	1,000,000
13	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	90,000
14	78180101-9998	Bateria 12 volt. 90amp	Unidad	1	Unidad	1,000,000
15	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
16	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	450,000
17	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	80,000
18	78180101-019	Correa de la direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	80,000
19	78180101-019	Correa del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	80,000
20	78180101-009	Mantenimiento completo parte electronica	Unidad	1	Unidad	2,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE SEGURIDAD (CP N° 103.05.01.0255)						
21	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
22	78180101-009	Mantenimiento completo de la parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
23	78180101-9998	Cubierta 235/R16	Unidad	1	Unidad	1,200,000

Adriana Jard B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Raúl H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Cumona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

24	78180101-004	Bateria de 12 volt. 90 amp.	Unidad	1	Unidad	1,050,000
25	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. OPERACIONES (CP N° 103.01.32.0047)						
26	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
27	78180101-007	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	1,500,000
28	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,200,000
29	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	1,050,000
30	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
31	78180101-009	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE MANTENIMIENTO (CP N° 103.03.03.0137)						
32	78180101-019	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	450,000
33	78180101-019	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	400,000
34	78180101-019	Tesnsor Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	400,000
35	78180101-019	Tesnsor Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	400,000
36	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
37	78180101-004	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	750,000
38	78180101-019	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	120,000
39	78180101-019	Correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	120,000
40	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	900,000
41	78180101-007	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	1,200,000
42	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,050,000
43	78180101-009	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	950,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D 56 Diesel - Gerencia de Seguridad (C.P. N° 103-05-01-0255)						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter N. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

44	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
45	78180101-009	Mantemiento completo de parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
46	78180101-007	Cubierta 235/70R16	Unidad	1	Unidad	1,200,000
47	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,050,000
48	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
AUTOBUS MERCEDES BENZ- MOTOR 366 TURBO DIESEL - GCIA. DE OPERACIONES (C.P.N° 103.05.010448)						
49	78180101-015	Reaparacion del sistema de aire neumatico	Unidad	1	Unidad	4,500,000
50	78180101-002	Mantenimiento completo de caja automatica	Unidad	1	Unidad	8,000,000
51	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,500,000
52	78180101-014	Mantenimiento parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	1,650,000
53	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1,500,000
54	78180101-007	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	3,800,000
55	78180101-9998	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	4,000,000
56	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	650,000
57	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	850,000
58	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	650,000
59	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	600,000
60	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

61	78180101-014	Correa cpmpresor de aire	Unidad	1	Unidad	300,000
62	78180101-014	Correa direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	300,000
CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ - GCIA. DE MANTENIMIENTO (C.P.N° 103.05.79.0137)						
63	78180101-023	Cambio del enchapado de la carroceria completa	Unidad	1	Unidad	18,000,000
64	78180101-021	Retapizado de asiento	Unidad	1	Unidad	3,500,000
65	78180101-006	Reparacion completo de sistema de freno de aire	Unidad	1	Unidad	4,000,000
66	78180101-9998	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	4,000,000
67	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	650,000
68	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	600,000
69	78180101-014	Filtro de aceite motor	Unidad	1	Unidad	500,000
70	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500,000
TOYOTA HILUX 4X4 - Gcia Aeronautica (C.P.N° 103.01.02.0124)						
71	78180101-023	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	11,000,000
72	78180101-021	Retapizado interior completo	Unidad	1	Unidad	4,000,000
AMBULANCIA RENAULT TRAFIC - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.05.01.0701)						
73	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	9,000,000
74	78180101-009	Mantenimiento de alternado	Unidad	1	Unidad	1,500,000
75	78180101-009	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,500,000

Liliana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

76	78180101-9999	Modulo del sistema de inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	2,300,000
77	78180101-9999	Mntenimiento completo del sisyema de iyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	4,000,000
78	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	800,000
79	78180101-021	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	2,500,000
80	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	500,000
81	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500,000
82	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	500,000
83	78180101-9998	Bateria 12 vol 90amp	Unidad	1	Unidad	1,050,000
84	78180101-007	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	1,200,000
85	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	900,000
86	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	800,000
CAMIONETA CHEVROLET S10 4X4 - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.01.16.0096)						
87	78180101-011	Buje tren delantero completo	Unidad	1	Unidad	1,500,000
88	78180101-021	Retapizado completo interior	Unidad	1	Unidad	3,000,000
89	78180101-9998	Bateria 12 vol 70amp	Unidad	1	Unidad	1,050,000
90	78180101-007	Cubierta 235/70 R15	Unidad	1	Unidad	1,200,000
91	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	850,000
92	78180101-011	Brazo pikman	Unidad	1	Unidad	1,200,000
93	78180101-011	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	1,000,000

Adriana Iara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Martinez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

CAMIONETA FORD 4000						
94	78180101-014	Reparacion completa de motor	Unidad	1	Unidad	2,300,000
						167,750,000

Monto máximo del lote : Gs. 457.100.000 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete millones cien mil) IVA Incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 228.550.000 (Guaraníes doscientos veinte y ocho millones quinientos cincuenta mil) IVA Incluido.

Corresponde al ejercicio 2014: Gs. 48.000.000 (Guaraníes cuarenta y ocho millones) IVA Incluido, para el ejercicio 2015 Gs. 209.100.000 (Guaranies doscientos nueve millones cien mil) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio. y para el ejercicio 2016 Gs. 200.000.000 (Guaranies doscientos millones) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio.

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC