CONGRESO NACIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo de la marca chevrolet con ID: 437377
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo de la marca chevrolet , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						TEMA AUTOMOTORES S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	FA	VICENTE	
1	80111613-9999	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Motor - Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	105.333	105.333	105.333	105.333	0
2	78180101-014	Aceite de Motor	Unidad	EVENTO	1	61.000	61.000	61.000	61.000	0
3	78180101-014	Filtro de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	486.666	486.667	486.666	486.667	-1
5	78180101-014	Filtro de Aire de Motor	Unidad	EVENTO	1	228.333	228.333	228.333	228.333	0
6	78180101-014	Filtro de Habitáculo A/A	Unidad	EVENTO	1	98.333	98.333	98.333	98.333	0
7	80111613-9999	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de caja de transmisión mecánica -	Hora	EVENTO	1	105.333	105.333	105.333	105.333	0
8	78180101-002	Aceite de diferencial 80w90	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000	135.000	135.000	0
9	78180101-002	Aceite de transmisión automática/mecanico DEXRON VI	Unidad	EVENTO	1	161.667	161.667	161.667	161.667	0
10	78180101-002	Aceite de transmisión mecánica 75w90	Unidad	EVENTO	1	151.667	151.667	151.667	151.667	0
11	80111613-9999	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de freno - Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	105333	105.333	105.333	105.333	0
12	78180101-006	Juego de Pastillas de frenos delanteros	Unidad	EVENTO	1	1476667	1.476.667	1.476.667	1.476.667	0
13	78180101-006	Discos de frenos delanteros	Unidad	EVENTO	1	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	0
14	78180101-006	Cilindros de frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	501.667	501.667	501.667	501.667	0
15	78180101-006	Tambores de freno trasero LH/RH	Unidad	EVENTO	1	501.667	501.667	501.667	501.667	0
16	78180101-006	Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	0
17	78180101-006	Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	48.667	48.667	48.667	48.667	0
18	78180101-006	Rectificación de discos de freno	Unidad	EVENTO	1	476.667	476.667	476.667	476.667	0
19	78180101-006	Juego de reparo de cilindro de frenos - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	301.667	301.667	301.667	301.667	0
20	78180101-006	Regulador de freno LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	238.333	238.333	238.333	238.333	0
21	78180101-006	Mordaza de freno delantero LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0
22	78180101-006	Senosres ABS de rueda delantera LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	976.667	976.667	976.667	976.667	0
23	78180101-006	Senosres ABS de rueda trasera LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	976.667	976.667	976.667	976.667	0
24	78180101-006	Módulo hidráulico de ABS - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	4.543.333	4.543.333	4.543.333	4.543.333	0
25	78180101-006	Rotor sensor de ABS - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	3.883.333	3.883.333	3.883.333	3.883.333	0
26	80111613-9999	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de suspensión trasera y denlantera	Hora	EVENTO	1	105.333	105.333	105.333	105.333	0
27	78180101-004	Amortiguadores delanteros LH/RH	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000	800.000	800.000	0
28	78180101-004	Buje de amortiguadores delanteros LH/RH	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	45.000	45.000	0
29	78180101-004	Espiral delantero amortiguador 2014	Unidad	EVENTO	1	973.333	973.333	973.333	973.333	0
30	78180101-004	Calce de goma	Unidad	EVENTO	1	36.667	36.667	36.667	36.667	0
31	78180101-004	Torreta sup. Delantero amortiguador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	191.000	191.000	191.000	191.000	0
32	78180101-004	Guardapolvo de amortiguador delantero - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	178.333	178.333	178.333	178.333	0
33	78180101-004	Rotulas infeiores LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	676.667	676.667	676.667	676.667	0
34	78180101-004	Rotulas superiores LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	676.667	676.667	676.667	676.667	0
35	78180101-004	Bujes de parrilla superior - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	138.333	138.333	138.333	138.333	0
36	78180101-004	Bujes de parrilla inferior delantero - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	138.333	138.333	138.333	138.333	0
37	78180101-004	Parrilla de suspención inferior - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.276.667	1.276.667	1.276.667	1.276.667	0
38	78180101-004	Parrilla de suspención superior - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.478.333	1.478.333	1.478.333	1.478.333	0
39	78180101-004	Buje estabilizador central - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	91.667	91.667	91.667	91.667	0
40	78180101-004	Bieleta estabilizadora LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	296.667	296.667	296.667	296.667	0
41	78180101-004	Barra estabilizadora delantera - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0
42	78180101-004	Porta mordaza delantera LD - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	543.333	543.333	543.333	543.333	0
43	78180101-004	Porta masadelantera L/I New S10 - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	543.333	543.333	543.333	543.333	0
44	78180101-004	Barra de torsión RH/LH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.243.333	1.243.333	1.243.333	1.243.333	0
45	78180101-004	Brazo barra de torsión LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
46	78180101-004	Asientos barra torsión superior LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	915.000	915.000	915.000	915.000	0
47	78180101-004	Bulón de torsión - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	253.333	253.333	253.333	253.333	0
48	78180101-004	Punta eje RH/LH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	2.726.667	2.726.667	2.726.667	2.726.667	0
49	78180101-004	Rodillo de punta eje - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	976.667	976.667	976.667	976.667	0
50	78180101-004	Retén de aceite punta eje - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	351.667	351.667	351.667	351.667	0
51	78180101-004	Maza rieda delantera - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	2.728.333	2.728.333	2.728.333	2.728.333	0
52	78180101-004	Rotor sensor - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	728.333	728.333	728.333	728.333	0
53	78180101-004	Ruleman de maza delantera interna LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	476.667	476.667	476.667	476.667	0
54	78180101-004	Ruleman de maza delantera externa LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	476.667	476.667	476.667	476.667	0
55	78180101-004	Reten de maza delantera LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	288.833	288.833	288.833	288.833	0
56	78180101-004	Tuerca de maza LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	86.667	86.667	86.667	86.667	0
57	78180101-004	Arandeka de maza LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	96.667	96.667	96.667	96.667	0
58	78180101-004	Tapa de maza LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000	185.000	185.000	0
59	78180101-004	Perno parrilla - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	138.333	138.333	138.333	138.333	0
60	78180101-004	Taqueador de suspensión LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	246.667	246.667	246.667	246.667	0
61	78180101-004	Tazas de ruedas delanteras/traseras Lh/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	258.333	258.333	258.333	258.333	0
62	78180101-004	Amortiguadores traseros LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	976.667	976.667	976.667	976.667	0
63	78180101-004	Taqueador trasero LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	250.000	250.000	0
64	78180101-004	Buje de amortiguadores traseros LH/RH - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	71.667	71.667	71.667	71.667	0
65	80111613-9999	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de embrague - Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	105.333	105.333	105.333	105.333	0
66	78180101-005	Plato de presión	Unidad	EVENTO	1	2.283.333	2.283.333	2.283.333	2.283.333	0
67	78180101-005	Disco	Unidad	EVENTO	1	2.243.333	2.243.333	2.243.333	2.243.333	0
68	78180101-005	Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
69	78180101-005	Horquilla	Unidad	EVENTO	1	1.876.667	1.876.667	1.876.667	1.876.667	0
70	78180101-005	Guardapolvo de horquilla - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0
71	78180101-005	Rulemon piloto - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	400.000	400.000	0
72	78180101-005	Volante de motor - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	5.528.333	5.528.333	5.528.333	5.528.333	0
73	78180101-005	Tornillos de volante - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0
74	78180101-005	Corona volante - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	5.528.333	5.528.333	5.528.333	5.528.333	0
75	78180101-005	Bulbo de embrague - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	995.000	995.000	995.000	995.000	0
76	78180101-005	Goma pedal de embrague - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	226.667	226.667	226.667	226.667	0
77	78180101-005	Flexible de embrague - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	301.667	301.667	301.667	301.667	0
78	78180101-005	Bomba auxiliar de embrague - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	2.543.333	2.543.333	2.543.333	2.543.333	0
79	78180101-005	Juego reparo bomba auxiliar de embrague - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	976.667	976.667	976.667	976.667	0
80	78180101-005	Bomba central de embrague - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
81	80111613-9999	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de refrigeración de motor - Mano	Hora	EVENTO	1	105.333	105.333	105.333	105.333	0
82	78180101-015	Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.876.667	1.876.667	1.876.667	1.876.667	0
83	78180101-015	Deflector radiador LD S10	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	75.000	75.000	0
84	78180101-015	Deflector radiador LI S10	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000	75.000	75.000	0
85	78180101-015	Aditivo refrigerante de radiador	Unidad	EVENTO	1	51.667	51.667	51.667	51.667	0
86	78180101-015	Agua destilada	Unidad	EVENTO	1	6.667	6.667	6.667	6.667	0
87	78180101-015	Refuerzo ventilador motor (S10 NEW) - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	471.000	471.000	471.000	471.000	0
88	78180101-015	Refuerzo inferior electroventilador A.A. (S10 NEW) - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	435.333	435.333	435.333	435.333	0
89	78180101-015	Refuerzo electroventilador S10 2017 - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	647.333	647.333	647.333	647.333	0
90	78180101-015	Manguera salida interculer S10 2.8 - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	968.333	968.333	968.333	968.333	0
91	78180101-015	Manguera Entrada, turbo interculer S10 NUEVA - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.676.667	1.676.667	1.676.667	1.676.667	0
92	78180101-015	Manguera entrada rad. Intercooler NEW S10 2014/19 - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	998.333	998.333	998.333	998.333	0
93	78180101-015	Radioador Intercooller (S10 NEW) - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	0
94	78180101-015	Mangura sup. Radia. NEW S10 - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	772.000	772.000	772.000	772.000	0
95	78180101-015	Depósito agua de radiador (S10 NEW) - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	261.667	261.667	261.667	261.667	0
96	78180101-015	Tapa de radiador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	64.333	64.333	64.333	64.333	0
97	78180101-015	Termostato de motor - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	128.333	128.333	128.333	128.333	0
98	78180101-015	Bomba de agua de motor - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	861.667	861.667	861.667	861.667	0
99	78180101-015	Bomba de aceite de motor - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.276.667	1.276.667	1.276.667	1.276.667	0
100	78180101-015	Bulbo de temperatura - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	368.333	368.333	368.333	368.333	0
101	78180101-015	Sensor de temperatura de radiador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	561.667	561.667	561.667	561.667	0
102	78180101-015	Electro ventilador del radiador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	835.000	835.000	835.000	835.000	0
103	78180101-015	Embrague de Ventilador del Radiador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.778.333	1.778.333	1.778.333	1.778.333	0
104	78180101-015	Soporte ventilador S10 2018/20 - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	0
105	80111613-9999	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Airbag - Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	105.333	105.333	105.333	105.333	0
106	78180101-998	Bolsa de Airbag de conductor	Unidad	EVENTO	1	2.283.333	2.283.333	2.283.333	2.283.333	0
107	78180101-998	Bolsa de Airbag de acompañante	Unidad	EVENTO	1	2.816.667	2.816.667	2.816.667	2.816.667	0
108	78180101-998	Bolsa de Airbag lateral LH/RH	Unidad	EVENTO	1	7.276.667	7.276.667	7.276.667	7.276.667	0
109	78180101-998	Bolsa de Airbag parante superior lateral LH/RH	Unidad	EVENTO	1	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	0
110	78180101-998	Disco de Airbag Bobina	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
111	78180101-998	Módulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	0
112	80111613-9999	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado - Mano de	Hora	EVENTO	1	105.333	105.333	105.333	105.333	0
113	78180101-016	Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.143.333	2.143.333	2.143.333	2.143.333	0
114	78180101-016	Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.693.333	2.693.333	2.693.333	2.693.333	0
115	78180101-016	Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.876.667	1.876.667	1.876.667	1.876.667	0
116	78180101-016	Termostato	Unidad	EVENTO	1	1.476.667	1.476.667	1.476.667	1.476.667	0

117	78180101-016	Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	241.667	241.667	241.667	241.667	0
118	78180101-016	Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	468.333	468.333	468.333	468.333	0
119	78180101-016	Manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	468.333	468.333	468.333	468.333	0
120	78180101-016	Juego de mangueras de calefacción - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	418.333	418.333	418.333	418.333	0
121	78180101-016	Evaporador de A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	2.866.667	2.866.667	2.866.667	2.866.667	0
122	78180101-016	Válvula expansora - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.143.333	1.143.333	1.143.333	1.143.333	0
123	78180101-016	Filtro de recibidor de A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	281.667	281.667	281.667	281.667	0
124	78180101-016	Gas refrigerante 134 A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	63.333	63.333	63.333	63.333	0
125	78180101-016	Agua refrigerante c/ aditivo - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	6.167	6.167	6.167	6.167	0
126	78180101-016	Polea de compresor - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	2.583.333	2.583.333	2.583.333	2.583.333	0
127	78180101-016	Embrague de compresor - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.476.667	1.476.667	1.476.667	1.476.667	0
128	78180101-016	Caño de compresor - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.476.667	1.476.667	1.476.667	1.476.667	0
129	78180101-016	Guia ventilador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	668.333	668.333	668.333	668.333	0
130	78180101-016	Tapa radiador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	468.333	468.333	468.333	468.333	0
131	78180101-016	Goma soporte radiador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	143.333	143.333	143.333	143.333	0
132	78180101-016	Protector 4JJI - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	461.667	461.667	461.667	461.667	0
133	78180101-016	Tanque auxiliar radiador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	441.667	441.667	441.667	441.667	0
134	78180101-016	Enfriador de aire - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1.893.333	1.893.333	1.893.333	1.893.333	0
135	78180101-016	Enfriador de aceite - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	761.667	761.667	761.667	761.667	0
136	78180101-016	Correa A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	295.000	295.000	295.000	295.000	0
137	78180101-016	Conjunto polea tensor A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000	595.000	595.000	0
138	78180101-016	Manguera A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	795.000	795.000	795.000	795.000	0
139	78180101-016	Comando A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1668333	1.668.333	1.668.333	1.668.333	0
140	78180101-016	Motor ventilador A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	1476667	1.476.667	1.476.667	1.476.667	0
141	78180101-016	Filtro habitáculo A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000	95.000	95.000	0
142	78180101-016	Núcleo evaporador A/A - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	2.976.667	2.976.667	2.976.667	2.976.667	0
143	78180101-016	Motor ventilador - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	2.476.667	2.476.667	2.476.667	2.476.667	0
144	78180101-016	Trabajo de terceros - Repuesto	Unidad	EVENTO	1	105.333	105.333	105.333	105.333	0
						Precio Total	**149.045.333**	149.045.332	149.045.333	

149.495.332
-450.000

499

Lic. Laura Hernández
Unidad Operativa de Contrataciones
H. Cámara de Senadores