MINISTERIO PÚBLICO

"Bicentenario de la Indepencia Nacional 1811-2011"

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	AYCOM S.R.L.															
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**Reloj Marcador Modelo UT 5600**	**CDM**														
	a. Mantenimiento: el servicio deberá incluir sólo la mano de obra para la realización de los ajustes de cada equipo, ya que los respuestos correspondientes se cotizaran mas adelante, de acuerdo al requerimiento.															
	Mano de obra por sustitución de cinta según necesidad (el servicio no incluirá el costo de la cinta)	AYCON	Nacional	1	180.000	180.000										
	Mano de obra por reparación de repuestos en general.	AYCON	Nacional	1	250.000	250.000										
	Mano de obra por sustitución de repuestos en general.	AYCON	Nacional	1	180.000	180.000										
	Control, puesta en hora y sincronización.	AYCON	Nacional	1	120.000	120.000										
	b. Provisión de repuestos: Los repuestos a ser sustituidos serán, presupuestados conforme a un previo diagnostico técnico y a lo que se establezca en el contrato. Describir los repuestos y aclarar el tiempo de garantía de cada uno.															
	Placa de control	AYCON	Nacional	1	480.000	480.000										
	Placa de tensión	AYCON	Nacional	1	330.000	330.000										
	Cinta bicolor	AYCON	Nacional	1	170.000	170.000										
	TOTAL Reloj Marcador Modelo UT 5600					**1.710.000**										

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

"Bicentenario de la Indepencia Nacional 1811-2011"

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2	**Reloj Marcador MODELO: 6560**	**Seiko**														
	a. Mantenimiento: realizado en el taller de la empresa adjudicada, con una frecuencia aproximada de seis meses, deberá incluir: los materiales, insumos y mano de obra para la realización de los ajustes según requerimiento de cada equipo; reparación y/ o sustitución de repuestos en general.				NO COTIZA	NO COTIZA										
	Limpieza interior															
	Cambio de cinta de impresión según necesidad, el servicio deberá incluir el costo de la cinta de impresión.															
	Reconfiguración de horarios de entrada y salida															
	Reconfiguración de impresión de colores según horario establecido.															
	Observación: la cinta de impresión deberá tener un mínimo de seis meses de garantía.															
	TOTAL Reloj Marcador MODELO: 6560															

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

"Bicentenario de la Indepencia Nacional 1811-2011"

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	AYCOM S.R.L.														
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
3	**Reloj Biometrico ZK (por Huellas Dactilares)**	**ZK**														
	a. Mantenimiento: realizado en el taller de la empresa adjudicada, con una frecuencia aproximada de seis meses, deberá incluir: los materiales, insumos y mano de obra para la realización de los ajustes según requerimiento de cada equipo; reparación y/ o sustitución de repuestos en general.															
	Verificación de datos de placa.	AYCON	Nacional	1	20.000	20.000										
	Testeo de parámetros	AYCON	Nacional	1	20.000	20.000										
	Verificación de datos de registros y de huellas.	AYCON	Nacional	1	20.000	20.000										
	Análisis de registros de marcaciones no procesadas.	AYCON	Nacional	1	20.000	20.000										
	Eliminación de plantilla o huellas inhabilitadas.	AYCON	Nacional	1	20.000	20.000										
	Limpieza interior de sensor y teclas.	AYCON	Nacional	1	100.000	100.000										
	Testeo general de conexiones.	AYCON	Nacional	1	50.000	50.000										
	b. Provisión de repuestos:															
	Sensor biométrico	AYCOM	Nacional	1	330.000	330.000										
	TOTAL Reloj Biometrico ZK (por Huellas Dactilares)					**580.000**					-					0
	TOTAL GENERAL					**2.290.000**										

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.