DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 5137
Tel/Fax: (595 21) 224.051-228.721
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

(Resolución Nº 876/2014)

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº 52/14

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 08/2014

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"

01 de setiembre de 2.014

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº: 52/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 08/2014

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"

1. COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

A través de la Resolución Nº: 876/2014, de fecha 26/05/2014, fue integrada la Junta de Aclaraciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, compuesta de la siguiente manera:

- Lic. Walter Méndez - Gerente de Transporte y Talleres - DINAC
- Sr. Gustavo Carmona - Jefe. Dpto. Administrativo -SDAF
- Lic. Jorge Pérez - Jefe Int. Dpto. de Licitaciones -UOC
- Sra. Adriana Jara - Asistente del Dpto. de Licitaciones - UOC

2. APERTURA DE SOBRES

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 21/08/2014 a las 10:00 hs. Seguidamente se procede a la apertura de la oferta de la firma que presento sus documentaciones en el sitio y hora indicada.

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	MONTO DE LA POLIZA	VIGENCIA DE LA POLIZA
CANTERO S.A.	LOTE 1: GS. 317.328.000 LOTE 2: GS. 154.250.000	GS. 24.375.90	60 DÍAS

3. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

3.1. Documentación Legal

DICATMEN ASESORIA JURIDICA Nº 1331/2014, DE FECHA 25/08/2014

	Cumple	No Cumple
A) Formulario de Oferta (sustancial)	✓	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta 3% (sustancial)	✓	
C) Documentos legales **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**		
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar.inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* **(sustancial)**	✓	
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	✓	
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:* **(sustancial)** un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó * **(sustancial)** los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* **(sustancial)**	✓	
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar estabiecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ***(sustancial)**	✓	

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	✓	
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	✓	
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	**NO APLICA**	**NO APLICA**

3.2. Situación Financiera

La Gerencia Financiera remite los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los 3 últimos ejercicios, años 2011, 2012 y 2013 respectivamente:

Descripción de la Documentación Solicitada	CANTERO S.A.	
	Cumple	No cumple
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2011,2012,2013.	**5,73**	
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2011,2012,2103	**0,36**	
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, el promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo, 2011, 2012, 2013	**1,27**	

4- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE SERVICIO

Descripción de la Documentación Solicitada	CANTERO S.A.	
	Cumple	No cumple
- Certificados de Experiencia de provisión de servicios similares.	✓	

5- ANALISIS Y EVALUACION FINAL

Por Nota CEO 01/2014, se solicitó su consentimiento para la corrección de la suma total de su oferta, la misma dio su consentimiento, por lo que se procedió a la corrección, debiendo ser el monto correcto el siguiente: para el LOTE 1- AISP Gs. 317.128.000 y LOTE 2- AIG Gs. 167.750.000, según lo dispuesto en el Art. 59 del Decreto 21.909/03 que dice... *"Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá corregir errores aritméticos conforme a los criterios y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estándar aprobados por la Unidad Central Normativa y Técnica.*

La empresa **CANTERO S.A.**, cumple con las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas, como así también está calificada y con la capacidad necesaria para ejecutar el Contrato.

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Lic. Walter H. Menéndez R.
Gerente de Transp. y Talleres

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Comité de Evaluación de Ofertas, conformado según Resolución N°: **876/2014**, de fecha 26/05/2014, fue integrada la Junta de Aclaraciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, habiendo hecho el análisis correspondiente en concordancia con lo establecido en el Art **63°** del Decreto Nro. 21.909/2.003 "QUE REGLAMENTA LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS" y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, eleva a consideración de la máxima autoridad lo siguiente:

Adjudicar el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"**, a la empresa: **"CANTERO S.A."**, para los **LOTES 1 - AISP Y LOTE 2 - AIG, POR UN MONTO MAXIMO DE GS. 812.532.000 (GUARANIES OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL)IVA INCLUIDO, Y UN MONTO MINIMO DE GS. 406.266.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL)IVA INCLUIDO**, conforme al cuadro de precios adjudicados ANEXO B-02-09.

Obs.: Se adjuntan los antecedentes de la presente Licitación.

Atentamente.

Lic. Jorge Pérez
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Walter Méndez
Miembro Comité de Evaluación

Sra. Adriana Jara
Miembro Comité de Evaluación

Sr. Gustavo Carmona
Miembro Comité de Evaluación

ID: 271604
ANEXO B-02-09

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Adjudicado: **CANTERO S.A.**

LOTE 1- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA BJA 415 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
1	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MONTERO SPORT CHAPA AXC 825 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
2	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	15,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA BHZ 770 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
3	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 CHAPA EAG 808 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
4	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
MINI BUS HYUNDAI H-1 BJN 689- GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
5	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	2,000,000
6	78180101-011	Reparacion de tren trasero	Unidad	1	Unidad	1,650,000
7	78180101-006	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 134 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
9	78180101-011	Reparaion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,500,000
10	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	10,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

11	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	12,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA BJA 239 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
12	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 284 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
13	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	9,000,000
14	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1,100,000
15	78180101-006	Reparacion de masa y frenodelantero	Unidad	1	Unidad	650,000
16	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,400,000
17	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 280 - DMH (COD. PATRIMONIAL Nº 103.03.01.0041 RASP Nº 00579)						
18	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	7,500,000
19	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	900,000
20	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	700,000
21	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
22	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	130,000
23	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	320,000
24	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
25	78180101-009	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	450,000
26	78180101-009	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
27	78180101-009	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	300,000
28	78180101-019	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
29	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	700,000
30	78180101-013	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	100,000
31	78180101-013	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	400,000
32	78180101-011	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	120,000
33	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	300,000
34	78180101-001	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	60,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

35	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	100,000
36	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
37	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
38	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	65,000
39	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	70,000
40	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	45,000
41	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
42	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	130,000
43	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	100,000
44	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	78,000
45	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	75,000
46	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	60,000
47	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	45,000
48	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	900,000
49	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2- INAC (COD. PAT. 103-01-01-0128 CHAPA EAA 297 Y RASP 0000249)						
50	78180101-011	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	3,000,000
51	78180101-007	Cubiertas 650/14 10 telas				850,000
52	78180101-021	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	900,000
53	78180101-007	Cubiertas con camara	Unidad	1	Unidad	850,000
54	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1,200,000
55	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
56	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
57	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
58	78180101-001	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	950,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2 - DIRECCION DE AERONAUTICA						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Cerna A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

59	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
60	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	450,000
61	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
62	78180101-015	Reparacion de A.A.			Unidad	1,300,000
63	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - PRESIDENCIA. GCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES (CHAPA EAA 283)						
64	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
65	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	250,000
66	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	850,000
67	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
MINI VAN HYUNDAI H1 - INAC (CHAPA BJN 618 RASP E-0002441)						
68	78180101-007	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1	Unidad	1,000,000
69	78180101-9998	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	950,000
70	78180101-011	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	3,200,000
MINI VAN HYUNDAI H1 - DIRECCION DE AERONAUTICA (C.P: 103.02.06.0235)						
71	78180101-014	Cambio de filtros a los 5.000km, aceite, aire combustible, buje parrilla interior y superior.	Unidad	1	Unidad	1,600,000
72	78180101-022	Cambio de amortiguador, juego de correa dentada a los 50.000km.	Unidad	1	Unidad	2,000,000
73	78180101-022	Mantenimiento a los 10.000km.	Unidad	1	Unidad	1,800,000
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (EAD 242)- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
74	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	350,000
75	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000
76	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
77	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
78	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (EAD 226)- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
79	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	350,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter A. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

80	78180101-014	Reparacion de motro (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000
81	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
82	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
83	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 DIRECCION DE AERONAUTICA						
84	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
85	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
86	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
87	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	950,000
88	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 178 EAB- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
89	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
90	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 179 EAB- GCIA. TRANPORTE Y TALLERES						
91	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
92	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 177 EAB- GCIA TRANSPORTE Y TALLERES						
93	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
94	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
CUACICLON KAWASAKI CHAPA EAA 861- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
95	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	650,000
96	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	4,000,000
97	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	300,000
Camioneta Mitsubishi L200 4X4 EAA 311- GCIA. SEGURIDAD						
98	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	8,000,000
99	78180101-009	Reparación parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	900,000
100	78180101-002	Reparación de caja y diferencial con 4X4	Unidad	1	Unidad	4,000,000
Camioneta Saveiro EAD 541- GCIA. SEGURIDAD						
101	78180101-002	Reparación de caja.	Unidad	1	Unidad	4,000,000
102	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	6,000,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

103	78180101-005	Reparacion de embrague.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
104	78180101-015	Reparación de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Unidad	1,500,000
105	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	700,000
Camioneta Saveiro EAD 542- GCIA. SEGURIDAD						
106	78180101-002	Reparación de caja.	Unidad	1	Unidad	5,000,000
107	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	8,000,000
108	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
109	78180101-015	Reparación de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Unidad	1,700,000
110	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	700,000
Motocicleta marca kenton - GCIA. SEGURIDAD						
111	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	750,000
112	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	200,000
Motocicleta marca Yamaha- GCIA. DE SEGURIDAD						
113	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	750,000
114	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	200,000
Motocicleta marca kawasaki - GCIA. SEGURIDAD						
115	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	1,200,000
116	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	400,000
117	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	500,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO						
118	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
119	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	500,000
120	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
121	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	700,000
122	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
123	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
124	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA						
125	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
126	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	650,000
127	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

128	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
129	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	700,000
130	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
131	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
132	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	750,000
CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO SPORT AXC 825 - ADMINISTRACION AISP						
133	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
134	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	650,000
135	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	15,000,000
136	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
137	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
138	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
139	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
140	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	1,700,000
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BKS 453 DPTO. SEI						
141	78180101-002	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	75,000
142	78180101-002	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1	Unidad	25,000
143	78180101-002	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	70,000
144	78180101-002	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4	Unidad	900,000
145	78180101-002	Refrigerante	Unidad	1	Unidad	45,000
146	78180101-002	Buge parrilla	Unidad	1	Unidad	60,000
147	78180101-002	Buge elastico	Unidad	1	Unidad	120,000
148	78180101-002	Muñequin	Unidad	1	Unidad	45,000
149	78180101-002	Cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	80,000
150	78180101-006	Pastilla de freno	Unidad	1	Unidad	150,000
151	78180101-006	Fibra trasera	Unidad	1	Unidad	300,000
152	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS						
153	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	5,000,000
154	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Dic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Servente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

155	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
156	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
157	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	150,000
158	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	300,000
159	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
160	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250,000
161	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	240,000
162	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	180,000
163	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
164	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	750,000
165	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	300,000
166	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	200,000
167	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	150,000
168	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	200,000
169	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	450,000
170	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	120,000
171	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
172	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	120,000
173	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	120,000
174	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
175	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	75,000
176	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	150,000
177	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	300,000
178	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	250,000
179	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
180	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250,000
181	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	250,000
182	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	200,000

Adriana Jara B.
Dptd. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Opto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

183	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	750,000
184	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
185	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS						
186	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	5,000,000
187	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
188	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
189	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
190	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	150,000
191	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	300,000
192	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
193	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250,000
194	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	240,000
195	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	180,000
196	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
197	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	750,000
198	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
199	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	200,000
200	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	150,000
201	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	200,000
202	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	450,000
203	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	120,000
204	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
205	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	120,000
206	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	120,000
207	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000

Adriana Jard B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

208	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	75,000
209	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	150,000
210	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	300,000
211	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	250,000
212	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
213	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250,000
214	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	250,000
215	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	200,000
216	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	750,000
217	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
218	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES						
219	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	1,600,000
220	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	2,500,000
221	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	2,000,000
222	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	1,950,000
223	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	1,000,000
224	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	650,000
225	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	500,000
226	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	500,000
227	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	800,000
228	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	450,000
229	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	1,500,000
230	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,600,000
231	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	650,000
232	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
233	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Hernández R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

234	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	700,000
235	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	350,000
236	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	650,000
237	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	650,000
238	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	400,000
239	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	400,000
240	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
241	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	450,000
242	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	900,000
243	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	800,000
244	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	850,000
245	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	600,000
246	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	450,000
247	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	850,000
248	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	450,000
249	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	2,500,000
250	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO						
251	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
252	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
253	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
254	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
255	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300,000
256	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	250,000
257	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
258	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
259	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
260	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

261	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
262	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000
263	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
264	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
265	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
266	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
267	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000
268	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
269	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
270	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
271	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
272	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
273	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
274	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
275	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
276	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000
277	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
278	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
279	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
280	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
281	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,700,000
282	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO						
283	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
284	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
285	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
286	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Melgarejo R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

287	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300,000
288	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	250,000
289	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
290	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
291	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
292	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000
293	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
294	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000
295	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
296	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
297	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
298	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
299	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000
300	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
301	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
302	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
303	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
304	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
305	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
306	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
307	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
308	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000
309	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
310	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
311	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
312	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
313	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,800,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

314	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES						
315	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
316	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
317	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
318	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
319	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300,000
320	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	250,000
321	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
322	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
323	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
324	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000
325	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
326	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000
327	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
328	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
329	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
330	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
331	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000
332	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
333	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
334	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
335	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
336	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
337	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
338	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
339	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
340	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

341	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
342	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
343	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
344	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
345	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,800,000
346	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
						317,128,000

Monto máximo del lote : Gs. 355.432.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y dos) IVA Incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 177.716.000 (Guaraníes ciento setente y siete millones setecientos diez y seis mil) IVA Incluido.

Corresponde al ejercicio 2014: Gs. 355.432.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y dos) IVA Incluido.

LOTE 2- "AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI"						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4x4 - ADM. AIG (CHAPA N° BJA400)						
1	78180101-9999	Mantenimiento completo inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
2	78180101-007	Cubiertas	Unidad	1	Unidad	1,000,000
3	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	90,000
4	78180101-9998	Bateria 12 volt. 90amp	Unidad	1	Unidad	1,000,000
5	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
6	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	450,000
7	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	80,000
8	78180101-019	Correa de la direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	80,000
9	78180101-019	Correa del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	80,000
10	78180101-009	Mantenimiento completo parte electronica	Unidad	1	Unidad	2,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4x4 - GCIA. DE OPERACIONES (CHAPA N° BJA194)						
11	78180101-9999	Mantenimiento completo inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	15,000,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

12	78180101-007	Cubiertas	Unidad	1	Unidad	1,000,000
13	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	90,000
14	78180101-9998	Bateria 12 volt. 90amp	Unidad	1	Unidad	1,000,000
15	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
16	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	450,000
17	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	80,000
18	78180101-019	Correa de la direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	80,000
19	78180101-019	Correa del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	80,000
20	78180101-009	Mantenimiento completo parte electronica	Unidad	1	Unidad	2,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE SEGURIDAD (CP N° 103.05.01.0255)						
21	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
22	78180101-009	Mantenimiento completo de la parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
23	78180101-9998	Cubierta 235/R16	Unidad	1	Unidad	1,200,000
24	78180101-004	Bateria de 12 volt. 90 amp.	Unidad	1	Unidad	1,050,000
25	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. OPERACIONES (CP N° 103.01.32.0047)						
26	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
27	78180101-007	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	1,500,000
28	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,200,000
29	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	1,050,000
30	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
31	78180101-009	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE MANTENIMIENTO (CP N° 103.03.03.0137)						
32	78180101-019	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	450,000
33	78180101-019	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	400,000
34	78180101-019	Tesnsor Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	400,000
35	78180101-019	Tesnsor Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	400,000
36	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
37	78180101-004	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	750,000
38	78180101-019	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	120,000
39	78180101-019	Correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	120,000
40	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	900,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

41	78180101-007	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	1,200,000
42	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,050,000
43	78180101-009	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	950,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D 56 Diesel - Gerencia de Seguridad (C.P. N° 103-05-01-0255)						
44	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
45	78180101-009	Mantemiento completo de parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
46	78180101-007	Cubierta 235/70R16	Unidad	1	Unidad	1,200,000
47	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,050,000
48	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
AUTOBUS MERCEDES BENZ- MOTOR 366 TURBO DIESEL - GCIA. DE OPERACIONES (C.P.N° 103.05.010448)						
49	78180101-015	Reaparacion del sistema de aire neumatico	Unidad	1	Unidad	4,500,000
50	78180101-002	Mantenimiento completo de caja automatica	Unidad	1	Unidad	8,000,000
51	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,500,000
52	78180101-014	Mantenimiento parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	1,650,000
53	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1,500,000
54	78180101-007	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	3,800,000
55	78180101-9998	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	4,000,000
56	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	650,000
57	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	850,000
58	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	650,000
59	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	600,000
60	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300,000
61	78180101-014	Correa cpmpresor de aire	Unidad	1	Unidad	300,000
62	78180101-014	Correa direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	300,000
CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ - GCIA. DE MANTENIMIENTO (C.P.N° 103.05.79.0137)						
63	78180101-023	Cambio del enchapado de la carroceria completa	Unidad	1	Unidad	18,000,000
64	78180101-021	Retapizado de asiento	Unidad	1	Unidad	3,500,000
65	78180101-006	Reparacion completo de sistema de freno de aire	Unidad	1	Unidad	4,000,000
66	78180101-9998	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	4,000,000
67	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	650,000
68	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	600,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

69	78180101-014	Filtro de aceite motor	Unidad	1	Unidad	500,000
70	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500,000
TOYOTA HILUX 4X4 - Gcia Aeronautica (C.P.N° 103.01.02.0124)						
71	78180101-023	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	11,000,000
72	78180101-021	Retapizado interior completo	Unidad	1	Unidad	4,000,000
AMBULANCIA RENAULT TRAFIC - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.05.01.0701)						
73	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	9,000,000
74	78180101-009	Mantenimiento de alternado	Unidad	1	Unidad	1,500,000
75	78180101-009	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,500,000
76	78180101-9999	Modulo del sistema de inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	2,300,000
77	78180101-9999	Mntenimiento completo del sisyema de iyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	4,000,000
78	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	800,000
79	78180101-021	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	2,500,000
80	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	500,000
81	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500,000
82	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	500,000
83	78180101-9998	Bateria 12 vol 90amp	Unidad	1	Unidad	1,050,000
84	78180101-007	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	1,200,000
85	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	900,000
86	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	800,000
CAMIONETA CHEVROLET S10 4X4 - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.01.16.0096)						
87	78180101-011	Buje tren delantero completo	Unidad	1	Unidad	1,500,000
88	78180101-021	Retapizado completo interior	Unidad	1	Unidad	3,000,000
89	78180101-9998	Bateria 12 vol 70amp	Unidad	1	Unidad	1,050,000
90	78180101-007	Cubierta 235/70 R15	Unidad	1	Unidad	1,200,000
91	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	850,000
92	78180101-011	Brazo pikman	Unidad	1	Unidad	1,200,000
93	78180101-011	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	1,000,000
CAMIONETA FORD 4000						
94	78180101-014	Reparacion completa de motor	Unidad	1	Unidad	2,300,000
						167,750,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

Monto máximo del lote : Gs. 457.100.000 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete millones cien mil) IVA Incluido. Monto mínimo del lote : Gs. 228.550.000 (Guaraníes doscientos veinte y ocho millones quinientos cincuenta mil) IVA Incluido.
Corresponde al ejercicio 2014: Gs. 48.000.000 (Guaraníes cuarenta y ocho millones) IVA Incluido, para el ejercicio 2015 Gs. 209.100.000 (Guaranies doscientos nueve millones cien mil) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio. y para el ejercicio 2016 Gs. 200.000.000 (Guaranies doscientos millones) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio.

CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
SE ADJUDICA PARA LOS LOTES 1 - AISP Y LOTE 2 - AIG, POR UN MONTO MAXIMO DE GS. 812.532.000 (GUARANIES OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL)IVA INCLUIDO, Y UN MONTO MINIMO DE GS. 406.266.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL)IVA INCLUIDO.
CORRESPONDIENDO AL EJERCICIO 2014 GS. 403.432.000 (CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL)IVA INCLUIDO, AL EJERCICIO 2015 GS. 209.100.000 (GUARANIES DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIEN MIL)IVA INCLUIDO, SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO, Y AL EJERCICIO 2016 GS. 200.000.000 (GUARANIES DOSCIENTOS MILLONES)IVA INCLUIDO, SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO.

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

ID: 271604
ANEXO B-02-08

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPARATIVO- CANTERO S.A.

LOTE 1- AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA BJA 415 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
1	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MONTERO SPORT CHAPA AXC 825 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
2	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	15,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA BHZ 770 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
3	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X2 CHAPA EAG 808 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
4	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
MINI BUS HYUNDAI H-1 BJN 689- GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
5	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	2,000,000
6	78180101-011	Reparacion de tren trasero	Unidad	1	Unidad	1,650,000
7	78180101-006	Reparacion de masa y freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
8	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 134 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
9	78180101-011	Reparaion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,500,000
10	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	10,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

11	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	12,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA BJA 239 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
12	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 284 - GCIA. DE TRANSPORTE Y TALLERES						
13	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	9,000,000
14	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1,100,000
15	78180101-006	Reparacion de masa y frenodelantero	Unidad	1	Unidad	650,000
16	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,400,000
17	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CHAPA EAA 280 - DMH (COD. PATRIMONIAL N° 103.03.01.0041 RASP N° 00579)						
18	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	7,500,000
19	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	900,000
20	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	700,000
21	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
22	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	130,000
23	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	320,000
24	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
25	78180101-009	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	450,000
26	78180101-009	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

27	78180101-009	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	300,000
28	78180101-019	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
29	78180101-014	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	700,000
30	78180101-013	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	100,000
31	78180101-013	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	400,000
32	78180101-011	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	120,000
33	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	300,000
34	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	60,000
35	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	100,000
36	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
37	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
38	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	65,000
39	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	70,000
40	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	45,000

Adriana Jar L.B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

41	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
42	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	130,000
43	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	100,000
44	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	78,000
45	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	75,000
46	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	60,000
47	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	45,000
48	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	900,000
49	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2- INAC (COD. PAT. 103-01-01-0128 CHAPA EAA 297 Y RASP 0000249)						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

50	78180101-011	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	3,000,000
51	78180101-007	Cubiertas 650/14 10 telas				850,000
52	78180101-021	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	900,000
53	78180101-007	Cubiertas con camara	Unidad	1	Unidad	850,000
54	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	1,200,000
55	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
56	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
57	78180101-014	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
58	78180101-001	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	950,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 4X2 - DIRECCION DE AERONAUTICA						
59	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
60	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	450,000
61	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
62	78180101-015	Reparacion de A.A.			Unidad	1,300,000
63	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - PRESIDENCIA. GCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES (CHAPA EAA 283)						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter Himmelberg R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

64	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
65	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	250,000
66	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	850,000
67	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
MINI VAN HYUNDAI H1 - INAC (CHAPA BJN 618 RASP E-0002441)						
68	78180101-007	Cubiertas 215/70 R16	Unidad	1	Unidad	1,000,000
69	78180101-9998	Bateria 12V-90AMP	Unidad	1	Unidad	950,000
70	78180101-011	Reparacion completa del tren delantero, filtros de aire, aceite 15/40 multigrado, correas dentadas larga y corta, correa de aire, correa alternador, correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	3,200,000
MINI VAN HYUNDAI H1 - DIRECCION DE AERONAUTICA (C.P: 103.02.06.0235)						
71	78180101-014	Cambio de filtros a los 5.000km, aceite, aire combustible, buje parrilla interior y superior.	Unidad	1	Unidad	1,600,000
72	78180101-022	Cambio de amortiguador, juego de correa dentada a los 50.000km.	Unidad	1	Unidad	2,000,000
73	78180101-022	Mantenimiento a los 10.000km.	Unidad	1	Unidad	1,800,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

CAMIONETA CHEVROLET S-10 (EAD 242)- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
74	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	350,000
75	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000
76	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
77	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
78	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
CAMIONETA CHEVROLET S-10 (EAD 226)- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
79	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	350,000
80	78180101-014	Reparacion de motro (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000
81	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
82	78180101-014	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
83	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 DIRECCION DE AERONAUTICA						
84	78180101-005	Reparacion de embrague	Unidad	1	Unidad	650,000
85	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
86	78180101-009	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
87	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	950,000
88	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 178 EAD- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

89	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
90	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 179 EAB- GCIA. TRANPORTE Y TALLERES						
91	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
92	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
MOTOCICLETA YAMAHA CHAPA 177 EAB- GCIA TRANSPORTE Y TALLERES						
93	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	750,000
94	78180101-003	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	200,000
CUACICLON KAWASAKI CHAPA EAA 861- GCIA. TRANSPORTE Y TALLERES						
95	78180101-009	Reparacion de parte electrica	Unidad	1	Unidad	650,000
96	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	4,000,000
97	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	300,000
Camioneta Mitsubishi L200 4X4 EAA 311- GCIA. SEGURIDAD						
98	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	8,000,000
99	78180101-009	Reparación parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	900,000

Adriana Jara D.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter I. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

100	78180101-002	Reparación de caja y diferencial con 4X4	Unidad	1	Unidad	4,000,000
Camioneta Saveiro EAD 541- GCIA. SEGURIDAD						
101	78180101-002	Reparación de caja.	Unidad	1	Unidad	4,000,000
102	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	6,000,000
103	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
104	78180101-015	Reparación de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Unidad	1,500,000
105	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	700,000
Camioneta Saveiro EAD 542- GCIA. SEGURIDAD						
106	78180101-002	Reparación de caja.	Unidad	1	Unidad	5,000,000
107	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	8,000,000
108	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
109	78180101-015	Reparación de Aire Acondicionado.	Unidad	1	Unidad	1,700,000
110	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	700,000
Motocicleta marca kenton - GCIA. SEGURIDAD						
111	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	750,000
112	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	200,000
Motocicleta marca Yamaha- GCIA. DE SEGURIDAD						
113	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	750,000
114	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	200,000
Motocicleta marca kawasaki - GCIA. SEGURIDAD						
115	78180101-014	Reparación de motor.	Unidad	1	Unidad	1,200,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter R. Menéndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

116	78180101-005	Reparación de embrague.	Unidad	1	Unidad	400,000
117	78180101-009	Reparación de parte eléctrica.	Unidad	1	Unidad	500,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4 CHAPA EAE 135 - GCIA. DE MANTENIMIENTO						
118	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
119	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	500,000
120	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
121	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	700,000
122	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
123	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
124	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	1,300,000
CAMIONETA CHEVROLET S10 CHAPA EAD 242 - GCIA. DE TECNICA						
125	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
126	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	650,000
127	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	8,000,000
128	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
129	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	700,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

130	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
131	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
132	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	750,000
CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO SPORT AXC 825 - ADMINISTRACION AISP						
133	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
134	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	650,000
135	78180101-014	Reparacion de motor (rectificacion)	Unidad	1	Unidad	15,000,000
136	78180101-006	Reparacion de masa de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
137	78180101-009	Reparacion parte electrica	Unidad	1	Unidad	750,000
138	78180101-011	Reparacion de tren delantero	Unidad	1	Unidad	1,200,000
139	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	75,000
140	78180101-015	Reparacion de A.A.	Unidad	1	Unidad	1,700,000
CAMIONETA NISSAN 4x2-Chapa No. BKS 453 DPTO. SEI						
141	78180101-002	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	75,000
142	78180101-002	Trampa de agua(filtro auxiliar)	Unidad	1	Unidad	25,000
143	78180101-002	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	70,000
144	78180101-002	Cubiertas medidas 195 R-15c	Unidad	4	Unidad	900,000
145	78180101-002	Refrigerante	Unidad	1	Unidad	45,000
146	78180101-002	Buge parrilla	Unidad	1	Unidad	60,000
147	78180101-002	Buge elastico	Unidad	1	Unidad	120,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

148	78180101-002	Muñequin	Unidad	1	Unidad	45,000
149	78180101-002	Cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	80,000
150	78180101-006	Pastilla de freno	Unidad	1	Unidad	150,000
151	78180101-006	Fibra trasera	Unidad	1	Unidad	300,000
152	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI-L-200-CHAPA No.BHZ 770 DPTO. OPS						
153	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	5,000,000
154	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
155	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
156	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
157	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	150,000
158	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	300,000
159	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
160	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250,000
161	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	240,000
162	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	180,000
163	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Menéndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

164	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	750,000
165	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	300,000
166	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	200,000
167	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	150,000
168	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	200,000
169	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	450,000
170	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	120,000
171	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
172	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	120,000
173	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	120,000
174	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
175	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	75,000
176	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	150,000
177	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	300,000
178	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	250,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

179	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
180	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250,000
181	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	250,000
182	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	200,000
183	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	750,000
184	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
185	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4x4-L-200-CHAPA No.EAE 134 - DPTO. OPS						
186	78180101-002	Reparacion de caja mecanica de velocidad	Unidad	1	Unidad	5,000,000
187	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
188	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
189	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	800,000
190	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	150,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

191	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	300,000
192	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
193	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	250,000
194	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	240,000
195	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	180,000
196	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
197	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	750,000
198	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
199	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	200,000
200	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	150,000
201	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	200,000
202	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	450,000
203	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	120,000
204	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

205	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	120,000
206	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	120,000
207	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
208	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	75,000
209	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	150,000
210	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	300,000
211	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	250,000
212	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
213	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	250,000
214	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	250,000
215	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	200,000
216	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	750,000
217	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

218	78180101-014	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
OMNIBUS MERCEDES BENZ-MARCO POLO.CHAPA No. EAA 874 DPTO. OPERACIONES						
219	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	1,600,000
220	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	2,500,000
221	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	2,000,000
222	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	1,950,000
223	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	1,000,000
224	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	650,000
225	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	500,000
226	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	500,000
227	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	800,000
228	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	450,000
229	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	1,500,000
230	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,600,000

Adriana Jara B.
Opto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Héctor H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

231	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	650,000
232	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
233	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
234	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	700,000
235	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	350,000
236	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	650,000
237	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	650,000
238	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	400,000
239	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	400,000
240	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
241	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	450,000
242	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	900,000
243	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	800,000
244	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	850,000
245	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	600,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

246	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	450,000
247	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	850,000
248	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	450,000
249	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	2,500,000
250	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
AMBULANCIA HYUNDAI-H1-CHAPA No.BJN 659 OPERACIONES DPTO MEDICO						
251	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
252	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
253	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
254	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
255	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300,000
256	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	250,000
257	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

258	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
259	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
260	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000
261	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
262	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000
263	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
264	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
265	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
266	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
267	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000
268	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
269	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
270	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
271	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
272	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

273	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
274	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
275	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
276	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000
277	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
278	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
279	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
280	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
281	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,700,000
282	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
AMBULANCIA RENAULT CHAPA No. BJN 071 DPTO. MEDICO						
283	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
284	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	1	Unidad	650,000
285	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter M. Gonzalez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

286	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	1	Unidad	750,000
287	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	1	Unidad	300,000
288	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	1	Unidad	250,000
289	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
290	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
291	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
292	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000
293	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
294	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000
295	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
296	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
297	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
298	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
299	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000

Adriana Jara R.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

300	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
301	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
302	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
303	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
304	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
305	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
306	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
307	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
308	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000
309	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000
310	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
311	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
312	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
313	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,800,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

314	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	**1**	Unidad	75,000
CAMIONETA MITSUBISHI L 200 - CHAPA EAA 298 GERENCIA DE MANTENIMIENTO AREAS OPERACIONALES						
315	78180101-002	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros aceites y otros	Unidad	1	Unidad	850,000
316	78180101-014	Cambio de plato de presion	Unidad	**1**	Unidad	650,000
317	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	**1**	Unidad	750,000
318	78180101-005	Cambio de disco de embrague	Unidad	**1**	Unidad	750,000
319	78180101-019	Cambio de ruleman piloto	Unidad	**1**	Unidad	300,000
320	78180101-019	Cambio de correa dentada larga de distribucion	Unidad	**1**	Unidad	250,000
321	78180101-019	Cambio de correa dentada corta de balanceo	Unidad	1	Unidad	120,000
322	78180101-014	Cambio juego de retenes	Unidad	1	Unidad	200,000
323	78180101-014	Cambio de tres (3) cruceta cardan	Unidad	1	Unidad	250,000
324	78180101-014	Cambio centralizador cardan	Unidad	1	Unidad	200,000
325	78180101-009	Mantenimiento del alternador	Unidad	1	Unidad	750,000
326	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	800,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

327	78180101-9999	Limpieza y calibracion de bomba inyectora	Unidad	1	Unidad	500,000
328	78180101-9999	Limpieza y calibracion de (4) cuatro inyector	Unidad	1	Unidad	250,000
329	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno delantero	Unidad	1	Unidad	200,000
330	78180101-006	Cambio de pastilla de frenos delanteros	Unidad	1	Unidad	400,000
331	78180101-004	Cambio de tabera	Unidad	1	Unidad	250,000
332	78180101-004	Cambio de rotula inferior	Unidad	1	Unidad	130,000
333	78180101-004	Cambio de rotula superior	Unidad	1	Unidad	120,000
334	78180101-004	Cambio de buje parrilla superior	Unidad	1	Unidad	65,000
335	78180101-004	Cambio de buje parrilla inferior de metal	Unidad	1	Unidad	80,000
336	78180101-004	Cambio de ruleman de masa delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
337	78180101-004	Cambio de reten de motor	Unidad	1	Unidad	200,000
338	78180101-004	Cambio de ruleman tipo rodillo asiento homocinetica	Unidad	1	Unidad	450,000
339	78180101-004	Cambio de brazo zeta	Unidad	1	Unidad	200,000
340	78180101-004	Cambio de brazo pitman	Unidad	1	Unidad	120,000
341	78180101-004	Cambio de muñequin externo	Unidad	1	Unidad	150,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

342	78180101-004	Cambio de muñequin curvo corto	Unidad	1	Unidad	120,000
343	78180101-004	Cambio de buje estabilizador chasis	Unidad	1	Unidad	120,000
344	78180101-004	Cambio de buje bieleta estabilizador	Unidad	1	Unidad	130,000
345	78180101-015	Mantenimiento y/o reparacion necesaria para el buen funcionamiento del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	1,800,000
346	78180101-001	Alineacion y balanceo del tren delantero	Unidad	1	Unidad	75,000
						317,128,000

Monto máximo del lote : Gs. 355.432.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y dos) IVA Incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 177.716.000 (Guaraníes ciento setente y siete millones setecientos diez y seis mil) IVA Incluido.

Corresponde al ejercicio 2014: Gs. 355.432.000 (Guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos treinta y dos) IVA Incluido.

LOTE 2- "AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI"						
1	2	3	4	5	6	7
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4x4 - ADM. AIG (CHAPA N° BJA400)						
1	78180101-9999	Mantenimiento completo inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
2	78180101-007	Cubiertas	Unidad	1	Unidad	1,000,000
3	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	90,000
4	78180101-9998	Bateria 12 volt. 90amp	Unidad	1	Unidad	1,000,000
5	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

6	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	450,000
7	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	80,000
8	78180101-019	Correa de la direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	80,000
9	78180101-019	Correa del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	80,000
10	78180101-009	Mantenimiento completo parte electronica	Unidad	1	Unidad	2,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4x4 - GCIA. DE OPERACIONES (CHAPA N° BJA194)						
11	78180101-9999	Mantenimiento completo inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	15,000,000
12	78180101-007	Cubiertas	Unidad	1	Unidad	1,000,000
13	78180101-001	Alineacion y balanceo	Unidad	1	Unidad	90,000
14	78180101-9998	Bateria 12 volt. 90amp	Unidad	1	Unidad	1,000,000
15	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	350,000
16	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	450,000
17	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	80,000
18	78180101-019	Correa de la direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	80,000
19	78180101-019	Correa del aire acondicionado	Unidad	1	Unidad	80,000
20	78180101-009	Mantenimiento completo parte electronica	Unidad	1	Unidad	2,000,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE SEGURIDAD (CP N° 103.05.01.0255)						
21	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
22	78180101-009	Mantenimiento completo de la parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
23	78180101-9998	Cubierta 235/R16	Unidad	1	Unidad	1,200,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Víctor H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

24	78180101-004	Bateria de 12 volt. 90 amp.	Unidad	1	Unidad	1,050,000
25	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. OPERACIONES (CP N° 103.01.32.0047)						
26	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
27	78180101-007	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	1,500,000
28	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,200,000
29	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	1,050,000
30	78180101-009	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	650,000
31	78180101-009	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	850,000
CAMIONETA MITSUBISHI L200 - GCIA. DE MANTENIMIENTO (CP N° 103.03.03.0137)						
32	78180101-019	Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	450,000
33	78180101-019	Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	400,000
34	78180101-019	Tesnsor Correa dentada larga	Unidad	1	Unidad	400,000
35	78180101-019	Tesnsor Correa dentada corta	Unidad	1	Unidad	400,000
36	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	600,000
37	78180101-004	Amortiguador trasero	Unidad	1	Unidad	750,000
38	78180101-019	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	120,000
39	78180101-019	Correa de direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	120,000
40	78180101-009	Mantenimiento del motor de arranque	Unidad	1	Unidad	900,000
41	78180101-007	Cubierta 205 R14	Unidad	1	Unidad	1,200,000
42	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,050,000
43	78180101-009	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	950,000
CAMIONETA MITSUBISHI 4X4 MOTOR 4D 56 Diesel - Gerencia de Seguridad (C.P. N° 103-05-01-0255)						

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

44	78180101-021	Retapizado de interior completo	Unidad	1	Unidad	1,700,000
45	78180101-009	Mantemiento completo de parte electrica	Unidad	1	Unidad	1,500,000
46	78180101-007	Cubierta 235/70R16	Unidad	1	Unidad	1,200,000
47	78180101-9998	Bateria 12VOL 90AMP	Unidad	1	Unidad	1,050,000
48	78180101-004	Amortiguador delantero	Unidad	1	Unidad	650,000
AUTOBUS MERCEDES BENZ- MOTOR 366 TURBO DIESEL - GCIA. DE OPERACIONES (C.P.N° 103.05.010448)						
49	78180101-015	Reaparacion del sistema de aire neumatico	Unidad	1	Unidad	4,500,000
50	78180101-002	Mantenimiento completo de caja automatica	Unidad	1	Unidad	8,000,000
51	78180101-014	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,500,000
52	78180101-014	Mantenimiento parte electrica (focos, relay y cablerio)	Unidad	1	Unidad	1,650,000
53	78180101-014	Mantenimiento de alternador	Unidad	1	Unidad	1,500,000
54	78180101-007	Cubierta 1000x20	Unidad	1	Unidad	3,800,000
55	78180101-9998	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	4,000,000
56	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	650,000
57	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	850,000
58	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	650,000
59	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	600,000
60	78180101-014	Correa alternador	Unidad	1	Unidad	300,000

Adriana Jara R.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Mendez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

61	78180101-014	Correa cpmpresor de aire	Unidad	1	Unidad	300,000
62	78180101-014	Correa direccion hidraulica	Unidad	1	Unidad	300,000
CAMION VOLQUETE MERCEDES BENZ - GCIA. DE MANTENIMIENTO (C.P.N° 103.05.79.0137)						
63	78180101-023	Cambio del enchapado de la carroceria completa	Unidad	1	Unidad	18,000,000
64	78180101-021	Retapizado de asiento	Unidad	1	Unidad	3,500,000
65	78180101-006	Reparacion completo de sistema de freno de aire	Unidad	1	Unidad	4,000,000
66	78180101-9998	Bateria 12 VOL 180Amper	Unidad	1	Unidad	4,000,000
67	78180101-014	Filtro de combustible primario	Unidad	1	Unidad	650,000
68	78180101-014	Filtro de combustible secundario	Unidad	1	Unidad	600,000
69	78180101-014	Filtro de aceite motor	Unidad	1	Unidad	500,000
70	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500,000
TOYOTA HILUX 4X4 - Gcia Aeronautica (C.P.N° 103.01.02.0124)						
71	78180101-023	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	11,000,000
72	78180101-021	Retapizado interior completo	Unidad	1	Unidad	4,000,000
AMBULANCIA RENAULT TRAFIC - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.05.01.0701)						
73	78180101-014	Chaperia y pintura completo	Unidad	1	Unidad	9,000,000
74	78180101-009	Mantenimiento de alternado	Unidad	1	Unidad	1,500,000
75	78180101-009	Mantenimiento motor de arranque	Unidad	1	Unidad	1,500,000

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Martínez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

76	78180101-9999	Modulo del sistema de inyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	2,300,000
77	78180101-9999	Mntenimiento completo del sisyema de iyeccion electronica	Unidad	1	Unidad	4,000,000
78	78180101-9999	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Unidad	1	Unidad	800,000
79	78180101-021	Retapizado de asientos	Unidad	1	Unidad	2,500,000
80	78180101-014	Filtro de combustible	Unidad	1	Unidad	500,000
81	78180101-014	Filtro de aire	Unidad	1	Unidad	500,000
82	78180101-014	Filtro de aceite	Unidad	1	Unidad	500,000
83	78180101-9998	Bateria 12 vol 90amp	Unidad	1	Unidad	1,050,000
84	78180101-007	Cubierta 205/70 R15	Unidad	1	Unidad	1,200,000
85	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	900,000
86	78180101-006	Fibra de freno trasero	Unidad	1	Unidad	800,000
CAMIONETA CHEVROLET S10 4X4 - Gcia Operaciones (C.P.N° 103.01.16.0096)						
87	78180101-011	Buje tren delantero completo	Unidad	1	Unidad	1,500,000
88	78180101-021	Retapizado completo interior	Unidad	1	Unidad	3,000,000
89	78180101-9998	Bateria 12 vol 70amp	Unidad	1	Unidad	1,050,000
90	78180101-007	Cubierta 235/70 R15	Unidad	1	Unidad	1,200,000
91	78180101-006	Pastilla de freno delantero	Unidad	1	Unidad	850,000
92	78180101-011	Brazo pikman	Unidad	1	Unidad	1,200,000
93	78180101-011	Brazo Z	Unidad	1	Unidad	1,000,000

Adriana Iara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Ing. Víctor H. Martínez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC

CAMIONETA FORD 4000						
94	78180101-014	Reparacion completa de motor	Unidad	1	Unidad	2,300,000
						167,750,000

Monto máximo del lote : Gs. 457.100.000 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y siete millones cien mil) IVA Incluido.
Monto mínimo del lote : Gs. 228.550.000 (Guaraníes doscientos veinte y ocho millones quinientos cincuenta mil) IVA Incluido.

Corresponde al ejercicio 2014: Gs. 48.000.000 (Guaraníes cuarenta y ocho millones) IVA Incluido, para el ejercicio 2015 Gs. 209.100.000 (Guaranies doscientos nueve millones cien mil) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio. y para el ejercicio 2016 Gs. 200.000.000 (Guaranies doscientos millones) IVA Incluido, sujeto a la disponibilidad del ejercicio.

Adriana Jara B.
Dpto. Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Lic. Walter H. Méndez R.
Gerente Int. Transp. y Talleres
DINAC

Gustavo A. Carmona A.
Jefe Int. Administrativo - SDAF
DINAC