PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1	**Servicio de Reparaciones Menores de Camiones de la Marca Volkswagen 11-130, 14150, 15180, 17220, 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500 y 10000 2017 - Servicios**				
1.1	**GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 11-130**				
1.1.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CMBIOS		657.500	394.500	-40,00
1.1.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		657.500	394.500	-40,00
1.1.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.1.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		359.000	215.400	-40,00
1.2	GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 11-130				
1.2.1	**DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO**		985.000	591.000	-40,00
1.2.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.2.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
1.2.4	REPARAR (07) MECANISMO DE ALTA Y BAJA		985.000	591.000	-40,00
1.2.5	CAMBIAR (03) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		269.000	161.400	-40,00
1.3	GRUPO 03 CARDAN TRASERO Volkswagen 11-130				
1.3.1	**CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN**		224.000	134.400	-40,00
1.3.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		239.000	143.400	-40,00
1.3.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		239.000	143.400	-40,00
1.4	GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.4.1	**DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS**		657.500	394.500	-40,00
1.4.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		657.500	394.500	-40,00
1.4.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.4.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		359.000	215.400	-40,00
1.5	GRUPO 05 DIFERENCIAL Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.5.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.5.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.5.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
1.6	GRUPO 06 CARDAN TRASERO Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.6.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		246.000	147.600	-40,00
1.6.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		263.000	157.800	-40,00
1.6.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		263.000	157.800	-40,00
1.7	GRUPO 07 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 14150 y 15180				
1.7.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CMBIOS		657.500	394.500	-40,00
1.7.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		657.500	394.500	-40,00
1.7.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.7.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		359.000	215.400	-40,00
1.8	GRUPO 08 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 14150 y 15180				
1.8.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		1.084.500	650.700	-40,00
1.8.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		1.084.500	650.700	-40,00
1.8.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		3.941.500	2.364.900	-40,00
1.8.4	REPARAR (07) MECANISMO DE ALTA Y BAJA		1.445.500	867.300	-40,00
1.8.5	CAMBIAR (03) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		296.000	177.600	-40,00
1.9	GRUPO 09 CARDAN TRASERO Volkswagen 14150 y 15180				

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.9.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		239.000	143.400	-40,00
1.9.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		269.000	161.400	-40,00
1.9.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		269.000	161.400	-40,00
1.10	GRUPO 10 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 17220				
1.10.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		717.000	430.200	-40,00
1.10.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		717.000	430.200	-40,00
1.10.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		2.209.500	1.325.700	-40,00
1.10.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		359.000	215.400	-40,00
1.11	GRUPO 11 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 17220				
1.11.1	**DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO**		985.000	591.000	-40,00
1.11.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.11.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
1.11.4	REPARAR (07) MECANISMO DE ALTA Y BAJA		1.314.000	788.400	-40,00
1.11.5	CAMBIAR (03) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		269.000	161.400	-40,00
1.12	GRUPO 12 CARDAN TRASERO FORD Volkswagen 17220				
1.12.1	**CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN**		239.000	143.400	-40,00
1.12.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		269.000	161.400	-40,00
1.12.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		269.000	161.400	-40,00
1.13	GRUPO 13 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 17250				
1.13.1	**DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS**		717.000	430.200	-40,00
1.13.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		717.000	430.200	-40,00
1.13.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		2.209.500	1.325.700	-40,00
1.13.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		359.000	215.400	-40,00
1.14	GRUPO 14 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 17250				
1.14.1	**DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO**		985.000	591.000	-40,00
1.14.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.14.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
1.14.4	REPARAR (07) MECANISMO DE ALTA Y BAJA		1.314.000	788.400	-40,00
1.14.5	**CAMBIAR (03) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE**		269.000	161.400	-40,00
1.15	GRUPO 15 CARDAN TRASERO Volkswagen 17250				
1.15.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		239.000	143.400	-40,00
1.15.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		269.000	161.400	-40,00
1.15.3	**CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN**		269.000	161.400	-40,00
1.16	GRUPO 16 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 9,150 2016				
1.16.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		717.000	430.200	-40,00
1.16.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		717.000	430.200	-40,00
1.16.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		2.209.500	1.325.700	-40,00
1.16.4	**CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS**		359.000	215.400	-40,00
1.17	GRUPO 17 DIFERENCIAL Volkswagen 9.150 2016				
1.17.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.17.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.17.3	**REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO**		3.582.000	2.149.200	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.18	GRUPO 18 CARDAN TRASERO Volkswagen 9.150 2016				
1.18.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		224.000	134.400	-40,00
1.18.2	CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN		239.000	143.400	-40,00
1.18.3	**CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN**		239.000	143.400	-40,00
1.19	GRUPO 19 CAJA DE CAMBIOS AGRALE A 10000 2017				
1.19.1	DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS		717.000	430.200	-40,00
1.19.2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS		717.000	430.200	-40,00
1.19.3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS		2.209.500	1.325.700	-40,00
1.19.4	CAMBIAR (03) PALANCA DE CAMBIOS		359.000	215.400	-40,00
1.20	GRUPO 20 DIFERENCIAL AGRALE A10000 2017				
1.20.1	DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.20.2	MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO		985.000	591.000	-40,00
1.20.3	REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
1.21	GRUPO 21 CARDAN TRASERO AGRALE A-10000 2017				
1.21.1	CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN		224.000	134.400	-40,00
1.21.2	**CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN**		239.000	143.400	-40,00
1.21.3	CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN		239.000	143.400	-40,00
1.22	GRUPO 01 DIRECCI?N Volkswagen 11-130				
1.22.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		418.500	251.100	-40,00
1.22.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.22.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.22.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		418.500	251.100	-40,00
1.22.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.22.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.22.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		6.120.000	3.672.000	-40,00
1.22.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		149.000	89.400	-40,00
1.22.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		149.000	89.400	-40,00
1.22.10	**CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO**		179.500	107.700	-40,00
1.22.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.23	GRUPO 02 DIRECCI?N 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.23.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		418.500	251.100	-40,00
1.23.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.23.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.23.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		418.500	251.100	-40,00
1.23.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.23.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.23.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		6.120.000	3.672.000	-40,00
1.23.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		149.000	89.400	-40,00
1.23.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		179.500	107.700	-40,00
1.23.10	**CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO**		179.500	107.700	-40,00
1.23.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.24	GRUPO 03 DIRECCI?N Volkswagen 14150 y 15180				
1.24.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		418.500	251.100	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.24.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.24.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.24.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		418.500	251.100	-40,00
1.24.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.24.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.24.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		6.120.000	3.672.000	-40,00
1.24.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		149.000	89.400	-40,00
1.24.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		179.500	107.700	-40,00
1.24.10	**CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO**		179.500	107.700	-40,00
1.24.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.25	GRUPO 04 DIRECCI?N Volkswagen 17220				
1.25.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		418.500	251.100	-40,00
1.25.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.25.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.25.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		418.500	251.100	-40,00
1.25.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.25.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.25.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		6.567.500	3.940.500	-40,00
1.25.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		149.000	89.400	-40,00
1.25.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		179.500	107.700	-40,00
1.25.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.25.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.26	GRUPO 05 DIRECCI?N Volkswagen 17250				
1.26.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		418.500	251.100	-40,00
1.26.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.26.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.26.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		418.500	251.100	-40,00
1.26.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.26.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.26.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		6.567.500	3.940.500	-40,00
1.26.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		149.000	89.400	-40,00
1.26.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		179.500	107.700	-40,00
1.26.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.26.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.27	GRUPO 06 DIRECCI?N Volkswagen 9.150 2016				
1.27.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		418.500	251.100	-40,00
1.27.2	**CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION**		134.500	80.700	-40,00
1.27.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.27.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		418.500	251.100	-40,00
1.27.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.27.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.27.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		6.567.500	3.940.500	-40,00
1.27.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		149.000	89.400	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.27.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		149.000	89.400	-40,00
1.27.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.27.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.28	GRUPO 07 DIRECCI?N AGRALE A 10000 2017				
1.28.1	CAMBIAR (03) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		418.500	251.100	-40,00
1.28.2	CAMBIAR (03) (07) MANGUERA DE ALTA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.28.3	CAMBIAR (03)(97) MANGUERA BAJA PRESION		134.500	80.700	-40,00
1.28.4	CAMBIAR (03) SIN FIN DE DIRECCION		418.500	251.100	-40,00
1.28.5	DESMONTAR (01) SIN FIN DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.28.6	MONTAR (02) SINF?N DE DIRECCION		239.000	143.400	-40,00
1.28.7	REPARAR (07)(17) SIN FIN DE DIRECCION		6.567.500	3.940.500	-40,00
1.28.8	CAMBIAR (03)(07) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		149.000	89.400	-40,00
1.28.9	CAMBIAR (03)(07) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		149.000	89.400	-40,00
1.28.10	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.28.11	CAMBIAR (03)(07) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		179.500	107.700	-40,00
1.29	GRUPO 01 SUSPENSION Volkswagen 11-130				
1.29.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		149.000	89.400	-40,00
1.29.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.29.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.29.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.29.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.29.6	**MONTAR (02) PUNTA EJE**		657.500	394.500	-40,00
1.29.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.29.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.29.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.29.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		492.500	295.500	-40,00
1.29.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		657.500	394.500	-40,00
1.29.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		179.500	107.700	-40,00
1.29.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.29.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.29.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		149.000	89.400	-40,00
1.29.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		269.000	161.400	-40,00
1.29.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		209.500	125.700	-40,00
1.29.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		373.500	224.100	-40,00
1.29.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		373.500	224.100	-40,00
1.29.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		60.500	36.300	-40,00
1.29.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		99.000	59.400	-40,00
1.29.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		99.000	59.400	-40,00
1.29.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
1.29.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
1.29.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.29.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		537.500	322.500	-40,00
1.29.27	**CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA**		65.500	39.300	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.30	GRUPO 02 SUSPENSION 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.30.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		149.000	89.400	-40,00
1.30.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.30.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.30.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.30.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.30.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.30.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.30.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.30.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.30.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		492.500	295.500	-40,00
1.30.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		657.500	394.500	-40,00
1.30.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		179.500	107.700	-40,00
1.30.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.30.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.30.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		149.000	89.400	-40,00
1.30.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		269.000	161.400	-40,00
1.30.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		209.500	125.700	-40,00
1.30.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		373.500	224.100	-40,00
1.30.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		373.500	224.100	-40,00
1.30.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		60.500	36.300	-40,00
1.30.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		99.000	59.400	-40,00
1.30.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		99.000	59.400	-40,00
1.30.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
1.30.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
1.30.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.30.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		537.500	322.500	-40,00
1.30.27	**CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA**		65.500	39.300	-40,00
1.31	GRUPO 03 SUSPENSION VOLKSWAGEN 14150 y 15180				
1.31.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		149.000	89.400	-40,00
1.31.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.31.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.31.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.31.5	**DESMONTAR (01) PUNTA EJE**		657.500	394.500	-40,00
1.31.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.31.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.31.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.31.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.31.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		492.500	295.500	-40,00
1.31.11	**CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO**		657.500	394.500	-40,00
1.31.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		179.500	107.700	-40,00
1.31.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.31.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	***SERVICIOS***	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**VARIACIÓN %**
1.31.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		149.000	89.400	-40,00
1.31.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		269.000	161.400	-40,00
1.31.17	**MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS**		209.500	125.700	-40,00
1.31.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		373.500	224.100	-40,00
1.31.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		373.500	224.100	-40,00
1.31.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		60.500	36.300	-40,00
1.31.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		99.000	59.400	-40,00
1.31.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		99.000	59.400	-40,00
1.31.23	**CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR**		99.000	59.400	-40,00
1.31.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
1.31.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.31.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		537.500	322.500	-40,00
1.31.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		65.500	39.300	-40,00
1.32	GRUPO 04 SUSPENSION VOLKSWAGEN 17220				
1.32.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		149.000	89.400	-40,00
1.32.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.32.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.32.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.32.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.32.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.32.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.32.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.32.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.32.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		492.500	295.500	-40,00
1.32.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		657.500	394.500	-40,00
1.32.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		179.500	107.700	-40,00
1.32.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.32.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.32.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		149.000	89.400	-40,00
1.32.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		269.000	161.400	-40,00
1.32.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		209.500	125.700	-40,00
1.32.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		373.500	224.100	-40,00
1.32.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		373.500	224.100	-40,00
1.32.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		60.500	36.300	-40,00
1.32.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		99.000	59.400	-40,00
1.32.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		99.000	59.400	-40,00
1.32.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
1.32.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
1.32.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.32.26	**REPARAR (17) ELASTICO TRASERO**		537.500	322.500	-40,00
1.32.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		65.500	39.300	-40,00
1.33	GRUPO 05 SUSPENSION VOLKSWAGEN 17250				
1.33.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		149.000	89.400	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.33.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.33.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.33.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.33.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.33.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.33.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		2.388.000	1.432.800	-40,00
1.33.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.33.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.33.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		492.500	295.500	-40,00
1.33.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		657.500	394.500	-40,00
1.33.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		179.500	107.700	-40,00
1.33.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.33.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.33.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		149.000	89.400	-40,00
1.33.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		269.000	161.400	-40,00
1.33.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		209.500	125.700	-40,00
1.33.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		373.500	224.100	-40,00
1.33.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		373.500	224.100	-40,00
1.33.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		60.500	36.300	-40,00
1.33.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		99.000	59.400	-40,00
1.33.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		99.000	59.400	-40,00
1.33.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
1.33.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
1.33.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.33.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		537.500	322.500	-40,00
1.33.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		65.500	39.300	-40,00
1.34	GRUPO 06 SUSPENSION VOLKSWAGEN 9.150 2016				
1.34.1	**CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO**		149.000	89.400	-40,00
1.34.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.34.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.34.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.34.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.34.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.34.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.34.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.34.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.34.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		492.500	295.500	-40,00
1.34.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		657.500	394.500	-40,00
1.34.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		179.500	107.700	-40,00
1.34.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.34.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.34.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		149.000	89.400	-40,00
1.34.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		269.000	161.400	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.34.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		209.500	125.700	-40,00
1.34.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		373.500	224.100	-40,00
1.34.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		373.500	224.100	-40,00
1.34.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		60.500	36.300	-40,00
1.34.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		99.000	59.400	-40,00
1.34.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		99.000	59.400	-40,00
1.34.23	**CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR**		99.000	59.400	-40,00
1.34.24	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
1.34.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.34.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		537.500	322.500	-40,00
1.34.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		65.500	39.300	-40,00
1.35	GRUPO 06 SUSPENSION AGRALE A-10000 2017				
1.35.1	CAMBIAR (03) AMORTIGUADOR DELANTERO		149.000	89.400	-40,00
1.35.2	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.35.3	CAMBIAR (03) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		149.000	89.400	-40,00
1.35.4	CAMBIAR (03) JGO REPARO PUNTA EJE		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.35.5	DESMONTAR (01) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.35.6	MONTAR (02) PUNTA EJE		657.500	394.500	-40,00
1.35.7	TORNEAR (07) PUNTA EJE		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.35.8	DESMONTAR (01) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.35.9	MONTAR (02) ELASTICOS DELANTEROS		239.000	143.400	-40,00
1.35.10	REPARAR (07) ELASTICOS DELANTEROS		492.500	295.500	-40,00
1.35.11	CAMBIAR (03) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		657.500	394.500	-40,00
1.35.12	CAMBIAR (03) CENTRO DE ELASTICO		179.500	107.700	-40,00
1.35.13	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.35.14	CAMBIAR (03) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.35.15	CAMBIAR (03) RULEMAN DE MASA DELANTERA		149.000	89.400	-40,00
1.35.16	CAMBIAR (03)(07) RETEN DE MASADELANTERA		269.000	161.400	-40,00
1.35.17	MANTENIMIENTO (18) DE MASAS DELANTERAS		209.500	125.700	-40,00
1.35.18	TORNEAR (07) ASIENTO DE RULEMANES		373.500	224.100	-40,00
1.35.19	TORNEAR (07) ASIENTO DE RETEN DE MASA		373.500	224.100	-40,00
1.35.20	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		60.500	36.300	-40,00
1.35.21	CAMBIAR (03) BIELETA ESTABILIZADORA		99.000	59.400	-40,00
1.35.22	CAMBIAR (03)(07) BUJE DE BIELETA		99.000	59.400	-40,00
1.35.23	CAMBIAR (03) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
1.35.24	**CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO**		328.500	197.100	-40,00
1.35.25	CAMBIAR (03) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.35.26	REPARAR (17) ELASTICO TRASERO		537.500	322.500	-40,00
1.35.27	CAMBIAR (03)(07) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		65.500	39.300	-40,00
1.36	GRUPO 01 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 14150 Y 15180				
1.36.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		3.731.500	2.238.900	-40,00
1.36.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.36.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		269.000	161.400	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.36.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.36.5	**CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE**		179.500	107.700	-40,00
1.37	GRUPO 02 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.37.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		3.731.500	2.238.900	-40,00
1.37.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.37.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		269.000	161.400	-40,00
1.37.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.37.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		179.500	107.700	-40,00
1.38	GRUPO 03 EMBRAGUE Volkswagen 14150 y 15180				
1.38.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		6.866.000	4.119.600	-40,00
1.38.2	**REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE**		328.500	197.100	-40,00
1.38.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		269.000	161.400	-40,00
1.38.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.38.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		179.500	107.700	-40,00
1.39	GRUPO 04 EMBRAGUE Volkswagen 17220				
1.39.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		9.404.000	5.642.400	-40,00
1.39.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.39.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		269.000	161.400	-40,00
1.39.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.39.5	**CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE**		179.500	107.700	-40,00
1.40	GRUPO 05 EMBRAGUE Volkswagen 17250				
1.40.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		10.896.500	6.537.900	-40,00
1.40.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.40.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		269.000	161.400	-40,00
1.40.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.40.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		179.500	107.700	-40,00
1.41	GRUPO 06 EMBRAGUE Volkswagen 9.150 2016				
1.41.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		6.120.000	3.672.000	-40,00
1.41.2	**REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE**		328.500	197.100	-40,00
1.41.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		269.000	161.400	-40,00
1.41.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.41.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		179.500	107.700	-40,00
1.42	GRUPO 06 EMBRAGUE AGRALE A-10000 2017				
1.42.1	REPARAR (16) CONJUNTO DE EMBRAGUE		6.120.000	3.672.000	-40,00
1.42.2	REPARAR (17) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.42.3	CAMBIAR (03)(07) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		269.000	161.400	-40,00
1.42.4	REPARAR (17) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		328.500	197.100	-40,00
1.42.5	CAMBIAR (03)(07) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		179.500	107.700	-40,00
1.43	GRUPO 01 FRENO Volkswagen 11-130				
1.43.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		597.000	358.200	-40,00
1.43.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		298.500	179.100	-40,00
1.43.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		298.500	179.100	-40,00
1.43.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		2.239.000	1.343.400	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.43.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		359.000	215.400	-40,00
1.43.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		224.000	134.400	-40,00
1.43.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		224.000	134.400	-40,00
1.43.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		283.500	170.100	-40,00
1.43.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.43.10	CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		179.500	107.700	-40,00
1.43.11	CAMBIAR (03) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		209.500	125.700	-40,00
1.43.12	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		89.500	53.700	-40,00
1.43.13	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		44.500	26.700	-40,00
1.43.14	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		44.500	26.700	-40,00
1.43.15	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		597.000	358.200	-40,00
1.43.16	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		127.000	76.200	-40,00
1.43.17	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		63.500	38.100	-40,00
1.43.18	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		63.500	38.100	-40,00
1.43.19	**REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO**		970.500	582.300	-40,00
1.43.20	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.43.21	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.43.22	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.43.23	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.43.24	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.43.25	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.43.26	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.43.27	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.43.28	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.43.29	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.43.30	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		53.000	31.800	-40,00
1.44	GRUPO 02 FRENO Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.44.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		597.000	358.200	-40,00
1.44.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		298.500	179.100	-40,00
1.44.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		298.500	179.100	-40,00
1.44.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		2.239.000	1.343.400	-40,00
1.44.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		359.000	215.400	-40,00
1.44.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		224.000	134.400	-40,00
1.44.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		224.000	134.400	-40,00
1.44.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		283.500	170.100	-40,00
1.44.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.44.10	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		89.500	53.700	-40,00
1.44.11	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		44.500	26.700	-40,00
1.44.12	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		44.500	26.700	-40,00
1.44.13	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		597.000	358.200	-40,00
1.44.14	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		127.000	76.200	-40,00
1.44.15	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.44.16	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.44.17	**REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO**		970.500	582.300	-40,00
1.44.18	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.44.19	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.44.20	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.44.21	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
1.44.22	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.44.23	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.44.24	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.44.25	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.44.26	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.44.27	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.44.28	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		53.000	31.800	-40,00
1.45	GRUPO 03 FRENO Volkswagen 14150 y 15180				
1.45.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		746.000	447.600	-40,00
1.45.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		373.500	224.100	-40,00
1.45.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		373.500	224.100	-40,00
1.45.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		3.731.500	2.238.900	-40,00
1.45.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		388.000	232.800	-40,00
1.45.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		224.000	134.400	-40,00
1.45.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		224.000	134.400	-40,00
1.45.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		283.500	170.100	-40,00
1.45.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.45.10	CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		179.500	107.700	-40,00
1.45.11	CAMBIAR (03) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		209.500	125.700	-40,00
1.45.12	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		149.000	89.400	-40,00
1.45.13	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		75.000	45.000	-40,00
1.45.14	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		75.000	45.000	-40,00
1.45.15	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.492.500	895.500	-40,00
1.45.16	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.45.17	**DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO**		89.500	53.700	-40,00
1.45.18	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.45.19	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.343.000	805.800	-40,00
1.45.20	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.45.21	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.45.22	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.45.23	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.45.24	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.45.25	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.45.26	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		522.500	313.500	-40,00
1.45.27	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.45.28	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.45.29	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.45.30	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		53.000	31.800	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.46	GRUPO 04 FRENO Volkswagen 17220				
1.46.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		895.500	537.300	-40,00
1.46.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		447.500	268.500	-40,00
1.46.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		447.500	268.500	-40,00
1.46.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		5.672.000	3.403.200	-40,00
1.46.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		418.500	251.100	-40,00
1.46.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		224.000	134.400	-40,00
1.46.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		224.000	134.400	-40,00
1.46.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		283.500	170.100	-40,00
1.46.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.46.10	CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		179.500	107.700	-40,00
1.46.11	CAMBIAR (03) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		209.500	125.700	-40,00
1.46.12	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		149.000	89.400	-40,00
1.46.13	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		105.000	63.000	-40,00
1.46.14	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		105.000	63.000	-40,00
1.46.15	**REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO**		1.194.000	716.400	-40,00
1.46.16	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.46.17	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.46.18	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.46.19	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
1.46.20	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.46.21	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.46.22	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.46.23	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.46.24	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.46.25	**MONTAR (02) FRENOS TRASEROS**		179.500	107.700	-40,00
1.46.26	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		522.500	313.500	-40,00
1.46.27	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.46.28	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.46.29	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.46.30	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		53.000	31.800	-40,00
1.47	GRUPO 04 FRENO Volkswagen 17250				
1.47.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		895.500	537.300	-40,00
1.47.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		447.500	268.500	-40,00
1.47.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		447.500	268.500	-40,00
1.47.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		5.672.000	3.403.200	-40,00
1.47.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		418.500	251.100	-40,00
1.47.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		224.000	134.400	-40,00
1.47.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		224.000	134.400	-40,00
1.47.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		283.500	170.100	-40,00
1.47.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.47.10	CAMBIAR (03) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		179.500	107.700	-40,00
1.47.11	CAMBIAR (03) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		209.500	125.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.47.12	**CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO**		149.000	89.400	-40,00
1.47.13	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		105.000	63.000	-40,00
1.47.14	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		105.000	63.000	-40,00
1.47.15	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.194.000	716.400	-40,00
1.47.16	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.47.17	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.47.18	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.47.19	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
1.47.20	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.47.21	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.47.22	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.47.23	**CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO**		179.500	107.700	-40,00
1.47.24	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.47.25	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.47.26	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		522.500	313.500	-40,00
1.47.27	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.47.28	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.47.29	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.47.30	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		53.000	31.800	-40,00
1.48	GRUPO 06 FRENO VOLKSWAGEN 9.150 2016				
1.48.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		895.500	537.300	-40,00
1.48.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		447.500	268.500	-40,00
1.48.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		447.500	268.500	-40,00
1.48.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		5.672.000	3.403.200	-40,00
1.48.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		418.500	251.100	-40,00
1.48.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		224.000	134.400	-40,00
1.48.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		224.000	134.400	-40,00
1.48.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		283.500	170.100	-40,00
1.48.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.48.10	**CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO**		149.000	89.400	-40,00
1.48.11	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		105.000	63.000	-40,00
1.48.12	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		105.000	63.000	-40,00
1.48.13	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.194.000	716.400	-40,00
1.48.14	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.48.15	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.48.16	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.48.17	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
1.48.18	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.48.19	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.48.20	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.48.21	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.48.22	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.48.23	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.48.24	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		522.500	313.500	-40,00
1.48.25	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.48.26	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.48.27	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.48.28	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		53.000	31.800	-40,00
1.48.29	CAMBIAR (03) ACTUADOR ABS		821.500	492.900	-40,00
1.48.30	CAMBIAR (03) SENSOR DE ABS RUEDA DELANTERA		328.500	197.100	-40,00
1.48.31	CAMBIAR (03) SENSOR DE ABS RUEDA TRASERA		328.500	197.100	-40,00
1.49	GRUPO 07 FRENO AGRALE A-10000				
1.49.1	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		895.500	537.300	-40,00
1.49.2	DESMONTAR (01) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		447.500	268.500	-40,00
1.49.3	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		447.500	268.500	-40,00
1.49.4	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		5.672.000	3.403.200	-40,00
1.49.5	CAMBIAR (03) VALVULA PEDAL		418.500	251.100	-40,00
1.49.6	CAMBIAR (03) VALVULA DE 4 VIAS		224.000	134.400	-40,00
1.49.7	CAMBIAR (03) VALVULA DE DESCARGA		224.000	134.400	-40,00
1.49.8	CAMBIAR (03) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		283.500	170.100	-40,00
1.49.9	CAMBIAR (03) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.49.10	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		149.000	89.400	-40,00
1.49.11	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO DELANTERO		105.000	63.000	-40,00
1.49.12	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		105.000	63.000	-40,00
1.49.13	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.194.000	716.400	-40,00
1.49.14	CAMBIAR (03) TRISTOP DE FRENO TRASERO		179.500	107.700	-40,00
1.49.15	DESMONTAR (01) TRSTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.49.16	MONTAR (02) TRISTOP DE FRENO TRASERO		89.500	53.700	-40,00
1.49.17	REPARAR (07) TRISTOP DE FRENO TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
1.49.18	DESMONTAR (01) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.49.19	MONTAR (02) FRENOS DELANTEROS		179.500	107.700	-40,00
1.49.20	**RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO**		373.500	224.100	-40,00
1.49.21	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
1.49.22	DESMONTAR (01) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.49.23	MONTAR (02) FRENOS TRASEROS		179.500	107.700	-40,00
1.49.24	RECTIFICAR (07) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		522.500	313.500	-40,00
1.49.25	CEMENTAR (19) FIBRA DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
1.49.26	CAMBIAR (03) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.49.27	CAMBIAR (03) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
1.49.28	CAMBIAR (03) ACOPLE RAPIDO DE CANO		53.000	31.800	-40,00
1.49.29	CAMBIAR (03) ACTUADOR ABS		821.500	492.900	-40,00
1.49.30	CAMBIAR (03) SENSOR DE ABS RUEDA DELANTERA		328.500	197.100	-40,00
1.49.31	CAMBIAR (03) SENSOR DE ABS RUEDA TRASERA		328.500	197.100	-40,00
1.50	GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA Volkswagen 11-130				
1.50.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		37.500	22.500	-40,00
1.50.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		179.500	107.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.50.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		895.500	537.300	-40,00
1.50.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.50.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.50.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.50.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.50.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		30.000	18.000	-40,00
1.51	GRUPO 02 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.51.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		37.500	22.500	-40,00
1.51.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		179.500	107.700	-40,00
1.51.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		895.500	537.300	-40,00
1.51.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.51.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.51.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.51.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.51.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		30.000	18.000	-40,00
1.52	GRUPO 03 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 14150 y 15180				
1.52.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		37.500	22.500	-40,00
1.52.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		179.500	107.700	-40,00
1.52.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		895.500	537.300	-40,00
1.52.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.52.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.52.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.52.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.52.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		30.000	18.000	-40,00
1.53	GRUPO 04 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 17220				
1.53.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		44.500	26.700	-40,00
1.53.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		179.500	107.700	-40,00
1.53.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.194.000	716.400	-40,00
1.53.4	**CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS**		75.000	45.000	-40,00
1.53.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.53.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.53.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		164.500	98.700	-40,00
1.53.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		30.000	18.000	-40,00
1.54	GRUPO 05 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 17250				
1.54.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		44.500	26.700	-40,00
1.54.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		179.500	107.700	-40,00
1.54.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.194.000	716.400	-40,00
1.54.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.54.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.54.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.54.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		164.500	98.700	-40,00
1.54.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		30.000	18.000	-40,00
1.55	GRUPO 06 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 9.150 2016				

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.55.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		44.500	26.700	-40,00
1.55.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		179.500	107.700	-40,00
1.55.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.194.000	716.400	-40,00
1.55.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.55.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.55.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.55.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		164.500	98.700	-40,00
1.55.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		30.000	18.000	-40,00
1.56	GRUPO 07 LIMPIA PARABRISAS AGRALE A-10000 2017				
1.56.1	CAMBIAR (03) CEPILLO LIMPIA PARABRIZA		44.500	26.700	-40,00
1.56.2	CAMBIAR (03) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		179.500	107.700	-40,00
1.56.3	REPARAR (17) MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS		1.194.000	716.400	-40,00
1.56.4	CAMBIAR (03) BRAZO DE LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.56.5	CAMBIAR (03) DEPOSITO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		149.000	89.400	-40,00
1.56.6	CAMBIAR (03) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		75.000	45.000	-40,00
1.56.7	CAMBIAR (03) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		164.500	98.700	-40,00
1.56.8	CAMBIAR (03) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		30.000	18.000	-40,00
1.57	GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 11-130				
1.57.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		53.000	31.800	-40,00
1.57.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		44.500	26.700	-40,00
1.57.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		89.500	53.700	-40,00
1.57.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		120.000	72.000	-40,00
1.57.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		120.000	72.000	-40,00
1.57.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		120.000	72.000	-40,00
1.57.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		120.000	72.000	-40,00
1.57.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.57.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		373.500	224.100	-40,00
1.57.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		522.500	313.500	-40,00
1.57.11	**CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES**		269.000	161.400	-40,00
1.57.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.57.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		179.500	107.700	-40,00
1.57.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.57.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.57.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		537.500	322.500	-40,00
1.57.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		717.000	430.200	-40,00
1.57.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		597.000	358.200	-40,00
1.57.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		359.000	215.400	-40,00
1.57.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.57.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.57.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		418.500	251.100	-40,00
1.57.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		686.500	411.900	-40,00
1.57.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		567.500	340.500	-40,00
1.57.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		120.000	72.000	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.57.26	**CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA**		179.500	107.700	-40,00
1.57.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		179.500	107.700	-40,00
1.57.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		149.000	89.400	-40,00
1.58	GRUPO 02 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.58.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		53.000	31.800	-40,00
1.58.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		44.500	26.700	-40,00
1.58.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		89.500	53.700	-40,00
1.58.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		120.000	72.000	-40,00
1.58.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		120.000	72.000	-40,00
1.58.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		120.000	72.000	-40,00
1.58.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		120.000	72.000	-40,00
1.58.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.58.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		373.500	224.100	-40,00
1.58.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		522.500	313.500	-40,00
1.58.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		269.000	161.400	-40,00
1.58.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.58.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		179.500	107.700	-40,00
1.58.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.58.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.58.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		537.500	322.500	-40,00
1.58.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		717.000	430.200	-40,00
1.58.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		597.000	358.200	-40,00
1.58.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		359.000	215.400	-40,00
1.58.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.58.21	**MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE**		179.500	107.700	-40,00
1.58.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		418.500	251.100	-40,00
1.58.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		686.500	411.900	-40,00
1.58.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		567.500	340.500	-40,00
1.58.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		120.000	72.000	-40,00
1.58.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		179.500	107.700	-40,00
1.58.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		179.500	107.700	-40,00
1.58.28	**CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS**		149.000	89.400	-40,00
1.59	GRUPO 03 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 14150 y 15180				
1.59.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		53.000	31.800	-40,00
1.59.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		44.500	26.700	-40,00
1.59.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		89.500	53.700	-40,00
1.59.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		120.000	72.000	-40,00
1.59.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		120.000	72.000	-40,00
1.59.6	**CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO**		120.000	72.000	-40,00
1.59.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		120.000	72.000	-40,00
1.59.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.59.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		373.500	224.100	-40,00
1.59.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		522.500	313.500	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	***SERVICIOS***	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**VARIACIÓN %**
1.59.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		269.000	161.400	-40,00
1.59.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.59.13	**CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO**		179.500	107.700	-40,00
1.59.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.59.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.59.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		537.500	322.500	-40,00
1.59.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		717.000	430.200	-40,00
1.59.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		597.000	358.200	-40,00
1.59.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		359.000	215.400	-40,00
1.59.20	**DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE**		179.500	107.700	-40,00
1.59.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.59.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		418.500	251.100	-40,00
1.59.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		686.500	411.900	-40,00
1.59.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		567.500	340.500	-40,00
1.59.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		120.000	72.000	-40,00
1.59.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		179.500	107.700	-40,00
1.59.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		179.500	107.700	-40,00
1.59.28	**CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS**		149.000	89.400	-40,00
1.60	GRUPO 04 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 17220				
1.60.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		53.000	31.800	-40,00
1.60.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		44.500	26.700	-40,00
1.60.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		89.500	53.700	-40,00
1.60.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		120.000	72.000	-40,00
1.60.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		120.000	72.000	-40,00
1.60.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		120.000	72.000	-40,00
1.60.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		120.000	72.000	-40,00
1.60.8	**CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES**		179.500	107.700	-40,00
1.60.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		373.500	224.100	-40,00
1.60.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		522.500	313.500	-40,00
1.60.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		269.000	161.400	-40,00
1.60.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.60.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		179.500	107.700	-40,00
1.60.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.60.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.60.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		537.500	322.500	-40,00
1.60.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		717.000	430.200	-40,00
1.60.18	**REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR**		597.000	358.200	-40,00
1.60.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		359.000	215.400	-40,00
1.60.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.60.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.60.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		418.500	251.100	-40,00
1.60.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		686.500	411.900	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.60.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		567.500	340.500	-40,00
1.60.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		120.000	72.000	-40,00
1.60.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		179.500	107.700	-40,00
1.60.27	**CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W**		179.500	107.700	-40,00
1.60.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		149.000	89.400	-40,00
1.61	GRUPO 05 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 17250				
1.61.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		53.000	31.800	-40,00
1.61.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		44.500	26.700	-40,00
1.61.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		89.500	53.700	-40,00
1.61.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		120.000	72.000	-40,00
1.61.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		120.000	72.000	-40,00
1.61.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		120.000	72.000	-40,00
1.61.7	**CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO**		120.000	72.000	-40,00
1.61.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.61.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		373.500	224.100	-40,00
1.61.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		522.500	313.500	-40,00
1.61.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		269.000	161.400	-40,00
1.61.12	**CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES**		179.500	107.700	-40,00
1.61.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		179.500	107.700	-40,00
1.61.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.61.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.61.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		537.500	322.500	-40,00
1.61.17	**REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR**		717.000	430.200	-40,00
1.61.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		597.000	358.200	-40,00
1.61.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		359.000	215.400	-40,00
1.61.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.61.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.61.22	**REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE**		418.500	251.100	-40,00
1.61.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		686.500	411.900	-40,00
1.61.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		567.500	340.500	-40,00
1.61.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		120.000	72.000	-40,00
1.61.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		179.500	107.700	-40,00
1.61.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		179.500	107.700	-40,00
1.61.28	**CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS**		149.000	89.400	-40,00
1.62	GRUPO 06 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 9.150 2016				
1.62.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		53.000	31.800	-40,00
1.62.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		44.500	26.700	-40,00
1.62.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		89.500	53.700	-40,00
1.62.4	**CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA**		120.000	72.000	-40,00
1.62.5	**CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS**		120.000	72.000	-40,00
1.62.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		120.000	72.000	-40,00
1.62.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		120.000	72.000	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.62.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.62.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		373.500	224.100	-40,00
1.62.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		970.500	582.300	-40,00
1.62.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		269.000	161.400	-40,00
1.62.12	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.62.13	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		179.500	107.700	-40,00
1.62.14	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.62.15	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.62.16	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		537.500	322.500	-40,00
1.62.17	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		717.000	430.200	-40,00
1.62.18	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		597.000	358.200	-40,00
1.62.19	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		359.000	215.400	-40,00
1.62.20	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.62.21	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.62.22	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		418.500	251.100	-40,00
1.62.23	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		686.500	411.900	-40,00
1.62.24	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		567.500	340.500	-40,00
1.62.25	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		120.000	72.000	-40,00
1.62.26	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		179.500	107.700	-40,00
1.62.27	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		179.500	107.700	-40,00
1.62.28	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		149.000	89.400	-40,00
1.63	GRUPO 07 SISTEMA ELECTRICO AGRALE A-10000 2017				
1.63.1	CAMBIAR (03) FUSIBLE		53.000	31.800	-40,00
1.63.2	CAMBIAR (03) CABLE EL METRO		44.500	26.700	-40,00
1.63.3	CAMBIAR (03) CABLE DE BATERIA		89.500	53.700	-40,00
1.63.4	CAMBIAR (03) TERMINAL DE BATERIA		120.000	72.000	-40,00
1.63.5	CAMBIAR (03) RELE DE 4 PATITAS		120.000	72.000	-40,00
1.63.6	CAMBIAR (03) RELE DE SE?ALERO		120.000	72.000	-40,00
1.63.7	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		120.000	72.000	-40,00
1.63.8	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.63.9	CAMBIAR (03) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		373.500	224.100	-40,00
1.63.10	CAMBIAR (03) TABLERO DE INSTRUMENTOS		970.500	582.300	-40,00
1.63.11	CAMBIAR (03) FARO DELANTERO DE LUCES		269.000	161.400	-40,00
1.63.12	CAMBIAR (03) EQUIPO AUDIO DIGITAL		298.500	179.100	-40,00
1.63.13	**CAMBIAR (03) PARLANTE**		298.500	179.100	-40,00
1.63.14	CAMBIAR (03) FARO TRASERO DE LUCES		179.500	107.700	-40,00
1.63.15	CAMBIAR (03)(07) ALTERNADOR COMPLETO		179.500	107.700	-40,00
1.63.16	DESMONTAR (01)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.63.17	MONTAR (02)(07) ALTERNADOR COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.63.18	REPARAR (O7) ALTERNADOR COMPLETO		537.500	322.500	-40,00
1.63.19	REPARAR (07) ROTOR DE ALTERNADOR		717.000	430.200	-40,00
1.63.20	REPARAR (07) ESTATOR DE ALTERNADOR		597.000	358.200	-40,00
1.63.21	CAMBIAR (03)(07) MOTOR DE ARRANQUE		359.000	215.400	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	***SERVICIOS***	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**VARIACIÓN %**
1.63.22	DESMONTAR (01)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.63.23	MONTAR (02)(07) MOTOR DE ARRANQUE		179.500	107.700	-40,00
1.63.24	REPARAR (07) MOTOR DE ARRANQUE		418.500	251.100	-40,00
1.63.25	REPARAR (07)INDUCIDO DE ARRANQUE		686.500	411.900	-40,00
1.63.26	REPARAR (07) CAMPO DE ARRANQUE		567.500	340.500	-40,00
1.63.27	CAMBIAR (03) BULBO DE FRENO		120.000	72.000	-40,00
1.63.28	**CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA**		179.500	107.700	-40,00
1.63.29	CAMBIAR (03) BUSCA HUELLA 1000W		179.500	107.700	-40,00
1.63.30	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		149.000	89.400	-40,00
1.64	GRUPO 01 BOMBA INYECTORA Volkswagen 11-130				
1.64.1	**CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA**		120.000	72.000	-40,00
1.64.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		120.000	72.000	-40,00
1.64.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		314.000	188.400	-40,00
1.64.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		895.500	537.300	-40,00
1.64.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		657.500	394.500	-40,00
1.64.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		657.500	394.500	-40,00
1.64.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		9.851.500	5.910.900	-40,00
1.64.8	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		209.500	125.700	-40,00
1.64.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		179.500	107.700	-40,00
1.65	GRUPO 02 BOMBA INYECTORA Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.65.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		120.000	72.000	-40,00
1.65.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		120.000	72.000	-40,00
1.65.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		314.000	188.400	-40,00
1.65.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		895.500	537.300	-40,00
1.65.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		657.500	394.500	-40,00
1.65.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		657.500	394.500	-40,00
1.65.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		9.851.500	5.910.900	-40,00
1.65.8	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		209.500	125.700	-40,00
1.65.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		179.500	107.700	-40,00
1.66	GRUPO 03 BOMBA INYECTORA Volkswagen 14150 y 15180				
1.66.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		120.000	72.000	-40,00
1.66.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		120.000	72.000	-40,00
1.66.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		314.000	188.400	-40,00
1.66.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		895.500	537.300	-40,00
1.66.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		657.500	394.500	-40,00
1.66.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		657.500	394.500	-40,00
1.66.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		11.643.000	6.985.800	-40,00
1.66.8	CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE		209.500	125.700	-40,00
1.66.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		179.500	107.700	-40,00
1.67	GRUPO 04 BOMBA INYECTORA Volkswagen 17220				
1.67.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		120.000	72.000	-40,00
1.67.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		120.000	72.000	-40,00
1.67.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		314.000	188.400	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	***SERVICIOS***	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**VARIACIÓN %**
1.67.4	CAMBIAR (03) BOMBA INYECTORA		1.194.000	716.400	-40,00
1.67.5	DESMONTAR(01) BOMBA INYECTORA		597.000	358.200	-40,00
1.67.6	MONTAR (02) BOMBA INYECTORA		597.000	358.200	-40,00
1.67.7	REPARAR (17) BOMBA INYECTORA		13.434.000	8.060.400	-40,00
1.67.8	**CAMBIAR (03)(07) CA?O DE COMBUSTIBLE**		209.500	125.700	-40,00
1.67.9	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		179.500	107.700	-40,00
1.68	GRUPO 05 BOMBA INYECTORA volkswagen 17250 COMMON RAIL				
1.68.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		120.000	72.000	-40,00
1.68.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		120.000	72.000	-40,00
1.68.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		537.500	322.500	-40,00
1.68.4	CAMBIAR (03) BOMBA DE ALTA		2.478.000	1.486.800	-40,00
1.68.5	DESMONTAR(01) BOMBA DE ALTA		1.194.000	716.400	-40,00
1.68.6	MONTAR (02) BOMBA DE ALTA		1.194.000	716.400	-40,00
1.68.7	REPARAR (17) BOMBA DE ALTA		17.912.000	10.747.200	-40,00
1.68.8	CAMBIAR (03) TUBA RAIL		1.314.000	788.400	-40,00
1.68.9	CAMBIAR (03) SENSOR DE FASE		597.000	358.200	-40,00
1.68.10	CAMBIAR (03) SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL		597.000	358.200	-40,00
1.68.11	CAMBIAR (03) SENSOR DE PRESION EN EL RAIL		597.000	358.200	-40,00
1.68.12	CAMBIAR (03) SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR		597.000	358.200	-40,00
1.68.13	**CAMBIAR (03) SENSOR DE POSICION DE LEVAS**		597.000	358.200	-40,00
1.68.14	CAMBIAR (03) SENSOR DE PRESION DE AIRE		597.000	358.200	-40,00
1.68.15	CAMBIAR (03) SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE		597.000	358.200	-40,00
1.68.16	CAMBIAR (03) BOMBA DE BAJA PESION		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.68.17	**CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M**		179.500	107.700	-40,00
1.69	GRUPO 06 BOMBA INYECTORA volkswagen 9.150 2016 COMMON RAIL				
1.69.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		120.000	72.000	-40,00
1.69.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		120.000	72.000	-40,00
1.69.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		537.500	322.500	-40,00
1.69.4	CAMBIAR (03) BOMBA DE ALTA		2.478.000	1.486.800	-40,00
1.69.5	DESMONTAR(01) BOMBA DE ALTA		1.194.000	716.400	-40,00
1.69.6	MONTAR (02) BOMBA DE ALTA		1.194.000	716.400	-40,00
1.69.7	REPARAR (17) BOMBA DE ALTA		17.912.000	10.747.200	-40,00
1.69.8	CAMBIAR (03) TUBA RAIL		1.314.000	788.400	-40,00
1.69.9	CAMBIAR (03) SENSOR DE FASE		597.000	358.200	-40,00
1.69.10	CAMBIAR (03) SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL		597.000	358.200	-40,00
1.69.11	CAMBIAR (03) SENSOR DE PRESION EN EL RAIL		597.000	358.200	-40,00
1.69.12	CAMBIAR (03) SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR		597.000	358.200	-40,00
1.69.13	CAMBIAR (03) SENSOR DE POSICION DE LEVAS		597.000	358.200	-40,00
1.69.14	CAMBIAR (03) SENSOR DE PRESION DE AIRE		597.000	358.200	-40,00
1.69.15	CAMBIAR (03) SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE		597.000	358.200	-40,00
1.69.16	CAMBIAR (03) BOMBA DE BAJA PESION		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.69.17	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		179.500	107.700	-40,00
1.70	GRUPO 07 BOMBA INYECTORA volkswagen 17250 COMMON RAIL				

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.70.1	CAMBIAR (03) (07) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		120.000	72.000	-40,00
1.70.2	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE COMBUSTIBLE		120.000	72.000	-40,00
1.70.3	CAMBIAR (03)(07) PICOS INYECFTORES		537.500	322.500	-40,00
1.70.4	CAMBIAR (03) BOMBA DE ALTA		2.478.000	1.486.800	-40,00
1.70.5	DESMONTAR(01) BOMBA DE ALTA		1.194.000	716.400	-40,00
1.70.6	MONTAR (02) BOMBA DE ALTA		1.194.000	716.400	-40,00
1.70.7	REPARAR (17) BOMBA DE ALTA		17.912.000	10.747.200	-40,00
1.70.8	CAMBIAR (03) TUBA RAIL		1.314.000	788.400	-40,00
1.70.9	CAMBIAR (03) SENSOR DE FASE		597.000	358.200	-40,00
1.70.10	CAMBIAR (03) SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL		597.000	358.200	-40,00
1.70.11	CAMBIAR (03) SENSOR DE PRESION EN EL RAIL		597.000	358.200	-40,00
1.70.12	CAMBIAR (03) SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR		597.000	358.200	-40,00
1.70.13	CAMBIAR (03) SENSOR DE POSICION DE LEVAS		597.000	358.200	-40,00
1.70.14	CAMBIAR (03) SENSOR DE PRESION DE AIRE		597.000	358.200	-40,00
1.70.15	CAMBIAR (03) SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE		597.000	358.200	-40,00
1.70.16	CAMBIAR (03) BOMBA DE BAJA PESION		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.70.17	CAMBIAR (03) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		179.500	107.700	-40,00
1.71	**GRUPO 01 MOTOR COMPLETO Volkswagen 11-130**				
1.71.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
1.71.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
1.71.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		7.164.500	4.298.700	-40,00
1.71.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		10.150.000	6.090.000	-40,00
1.71.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.71.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		1.015.500	609.300	-40,00
1.71.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.478.000	886.800	-40,00
1.71.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.71.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.71.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		418.500	251.100	-40,00
1.71.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.71.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.71.13	**MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR**		224.000	134.400	-40,00
1.71.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		478.000	286.800	-40,00
1.71.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		672.000	403.200	-40,00
1.71.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		60.500	36.300	-40,00
1.71.17	**AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE**		60.500	36.300	-40,00
1.71.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		597.000	358.200	-40,00
1.71.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		179.500	107.700	-40,00
1.71.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		60.500	36.300	-40,00
1.71.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		89.500	53.700	-40,00
1.71.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		44.500	26.700	-40,00
1.71.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		1.388.000	832.800	-40,00
1.71.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		89.500	53.700	-40,00
1.71.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		672.000	403.200	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	***SERVICIOS***	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**VARIACIÓN %**
1.71.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		179.500	107.700	-40,00
1.71.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		120.000	72.000	-40,00
1.71.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.71.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.71.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.71.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		269.000	161.400	-40,00
1.71.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		89.500	53.700	-40,00
1.71.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		522.500	313.500	-40,00
1.71.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.314.000	788.400	-40,00
1.71.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.71.36	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.71.37	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		44.500	26.700	-40,00
1.71.38	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		67.500	40.500	-40,00
1.71.39	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		44.500	26.700	-40,00
1.71.40	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		179.500	107.700	-40,00
1.71.41	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		359.000	215.400	-40,00
1.72	GRUPO 02 MOTOR COMPLETO 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.72.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
1.72.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
1.72.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		6.567.500	3.940.500	-40,00
1.72.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		9.105.500	5.463.300	-40,00
1.72.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		1.940.500	1.164.300	-40,00
1.72.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		672.000	403.200	-40,00
1.72.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.314.000	788.400	-40,00
1.72.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.72.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.72.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		418.500	251.100	-40,00
1.72.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.72.12	**DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR**		224.000	134.400	-40,00
1.72.13	**MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR**		224.000	134.400	-40,00
1.72.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		478.000	286.800	-40,00
1.72.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		672.000	403.200	-40,00
1.72.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		60.500	36.300	-40,00
1.72.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		60.500	36.300	-40,00
1.72.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		597.000	358.200	-40,00
1.72.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		179.500	107.700	-40,00
1.72.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		120.000	72.000	-40,00
1.72.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		89.500	53.700	-40,00
1.72.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		44.500	26.700	-40,00
1.72.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		1.314.000	788.400	-40,00
1.72.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		89.500	53.700	-40,00
1.72.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		657.500	394.500	-40,00
1.72.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		179.500	107.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.72.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		120.000	72.000	-40,00
1.72.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.72.29	**CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE**		120.000	72.000	-40,00
1.72.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.72.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		269.000	161.400	-40,00
1.72.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		89.500	53.700	-40,00
1.72.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		522.500	313.500	-40,00
1.72.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.120.000	672.000	-40,00
1.72.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		522.500	313.500	-40,00
1.72.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		134.500	80.700	-40,00
1.72.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		179.500	107.700	-40,00
1.72.38	**CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO**		89.500	53.700	-40,00
1.72.39	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		44.500	26.700	-40,00
1.72.40	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		67.500	40.500	-40,00
1.72.41	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		44.500	26.700	-40,00
1.72.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		179.500	107.700	-40,00
1.72.43	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		359.000	215.400	-40,00
1.73	GRUPO 03 MOTOR COMPLETO Volkswagen 14150 y 15180				
1.73.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
1.73.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
1.73.3	**REPARAR (04) MOTOR COMPLETO**		7.164.500	4.298.700	-40,00
1.73.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		10.150.000	6.090.000	-40,00
1.73.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		2.686.500	1.611.900	-40,00
1.73.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		1.015.500	609.300	-40,00
1.73.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.478.000	886.800	-40,00
1.73.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.73.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.73.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		418.500	251.100	-40,00
1.73.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.73.12	**DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR**		224.000	134.400	-40,00
1.73.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.73.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		478.000	286.800	-40,00
1.73.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		672.000	403.200	-40,00
1.73.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		60.500	36.300	-40,00
1.73.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		60.500	36.300	-40,00
1.73.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		597.000	358.200	-40,00
1.73.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		179.500	107.700	-40,00
1.73.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		120.000	72.000	-40,00
1.73.21	**CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO**		149.000	89.400	-40,00
1.73.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		44.500	26.700	-40,00
1.73.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		1.388.000	832.800	-40,00
1.73.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		89.500	53.700	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	***SERVICIOS***	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**VARIACIÓN %**
1.73.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		672.000	403.200	-40,00
1.73.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		179.500	107.700	-40,00
1.73.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		120.000	72.000	-40,00
1.73.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.73.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.73.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.73.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		269.000	161.400	-40,00
1.73.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		89.500	53.700	-40,00
1.73.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		522.500	313.500	-40,00
1.73.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.314.000	788.400	-40,00
1.73.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.73.36	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.73.37	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		44.500	26.700	-40,00
1.73.38	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		67.500	40.500	-40,00
1.73.39	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		44.500	26.700	-40,00
1.73.40	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		179.500	107.700	-40,00
1.73.41	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		359.000	215.400	-40,00
1.74	GRUPO 04 MOTOR COMPLETO Volkswagen 17220				
1.74.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.328.500	797.100	-40,00
1.74.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.328.500	797.100	-40,00
1.74.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		7.164.500	4.298.700	-40,00
1.74.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		12.538.500	7.523.100	-40,00
1.74.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		4.179.500	2.507.700	-40,00
1.74.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		1.075.000	645.000	-40,00
1.74.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.314.000	788.400	-40,00
1.74.8	**DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE**		209.500	125.700	-40,00
1.74.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.74.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		418.500	251.100	-40,00
1.74.11	CAMBIAR (03)(07) SOMBA DE ACEITE		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.74.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.74.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.74.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		657.500	394.500	-40,00
1.74.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		717.000	430.200	-40,00
1.74.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		60.500	36.300	-40,00
1.74.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		60.500	36.300	-40,00
1.74.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		597.000	358.200	-40,00
1.74.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		179.500	107.700	-40,00
1.74.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		149.000	89.400	-40,00
1.74.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		149.000	89.400	-40,00
1.74.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		44.500	26.700	-40,00
1.74.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.74.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		89.500	53.700	-40,00
1.74.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		672.000	403.200	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.74.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		179.500	107.700	-40,00
1.74.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		120.000	72.000	-40,00
1.74.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.74.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.74.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		1.269.000	761.400	-40,00
1.74.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		269.000	161.400	-40,00
1.74.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		89.500	53.700	-40,00
1.74.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		522.500	313.500	-40,00
1.74.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.314.000	788.400	-40,00
1.74.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.74.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		134.500	80.700	-40,00
1.74.37	**CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO**		179.500	107.700	-40,00
1.74.38	CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR		89.500	53.700	-40,00
1.74.39	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.74.40	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		60.500	36.300	-40,00
1.74.41	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		67.500	40.500	-40,00
1.74.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		44.500	26.700	-40,00
1.74.43	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		179.500	107.700	-40,00
1.74.44	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		359.000	215.400	-40,00
1.75	GRUPO 05 MOTOR COMPLETO volkswagen 17250				
1.75.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.328.500	797.100	-40,00
1.75.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.328.500	797.100	-40,00
1.75.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		7.164.500	4.298.700	-40,00
1.75.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		12.538.500	7.523.100	-40,00
1.75.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		4.179.500	2.507.700	-40,00
1.75.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		1.075.000	645.000	-40,00
1.75.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.314.000	788.400	-40,00
1.75.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.75.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.75.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		418.500	251.100	-40,00
1.75.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.75.12	**DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR**		224.000	134.400	-40,00
1.75.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.75.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		657.500	394.500	-40,00
1.75.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		717.000	430.200	-40,00
1.75.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		60.500	36.300	-40,00
1.75.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		60.500	36.300	-40,00
1.75.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		597.000	358.200	-40,00
1.75.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		179.500	107.700	-40,00
1.75.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		149.000	89.400	-40,00
1.75.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		149.000	89.400	-40,00
1.75.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		44.500	26.700	-40,00
1.75.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		1.791.000	1.074.600	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.75.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		89.500	53.700	-40,00
1.75.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		672.000	403.200	-40,00
1.75.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		179.500	107.700	-40,00
1.75.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		120.000	72.000	-40,00
1.75.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.75.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.75.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		1.269.000	761.400	-40,00
1.75.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		269.000	161.400	-40,00
1.75.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		89.500	53.700	-40,00
1.75.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		522.500	313.500	-40,00
1.75.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.314.000	788.400	-40,00
1.75.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.75.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		134.500	80.700	-40,00
1.75.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		179.500	107.700	-40,00
1.75.38	CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR		492.500	295.500	-40,00
1.75.39	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.75.40	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		44.500	26.700	-40,00
1.75.41	**CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR**		67.500	40.500	-40,00
1.75.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		44.500	26.700	-40,00
1.75.43	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		179.500	107.700	-40,00
1.75.44	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		359.000	215.400	-40,00
1.76	GRUPO 06 MOTOR COMPLETO volkswagen 9.150 2016				
1.76.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.328.500	797.100	-40,00
1.76.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.328.500	797.100	-40,00
1.76.3	**REPARAR (04) MOTOR COMPLETO**		7.164.500	4.298.700	-40,00
1.76.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		8.359.000	5.015.400	-40,00
1.76.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		2.985.000	1.791.000	-40,00
1.76.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		717.000	430.200	-40,00
1.76.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.314.000	788.400	-40,00
1.76.8	**DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE**		209.500	125.700	-40,00
1.76.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.76.10	CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE		418.500	251.100	-40,00
1.76.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.76.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.76.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.76.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		657.500	394.500	-40,00
1.76.15	**PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR**		717.000	430.200	-40,00
1.76.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		60.500	36.300	-40,00
1.76.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		60.500	36.300	-40,00
1.76.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		597.000	358.200	-40,00
1.76.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		179.500	107.700	-40,00
1.76.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		149.000	89.400	-40,00
1.76.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		149.000	89.400	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.76.22	**CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR**		44.500	26.700	-40,00
1.76.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.76.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		89.500	53.700	-40,00
1.76.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		672.000	403.200	-40,00
1.76.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		179.500	107.700	-40,00
1.76.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		120.000	72.000	-40,00
1.76.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.76.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.76.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		1.269.000	761.400	-40,00
1.76.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		269.000	161.400	-40,00
1.76.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		89.500	53.700	-40,00
1.76.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		522.500	313.500	-40,00
1.76.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.314.000	788.400	-40,00
1.76.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.76.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		134.500	80.700	-40,00
1.76.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		179.500	107.700	-40,00
1.76.38	CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR		89.500	53.700	-40,00
1.76.39	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.76.40	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		44.500	26.700	-40,00
1.76.41	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		67.500	40.500	-40,00
1.76.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		89.500	53.700	-40,00
1.76.43	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		89.500	53.700	-40,00
1.76.44	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		179.500	107.700	-40,00
1.76.45	CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR		359.000	215.400	-40,00
1.77	GRUPO 07 MOTOR COMPLETO AGRALE A-10000 2017				
1.77.1	DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO		1.328.500	797.100	-40,00
1.77.2	MONTAR (02) MOTOR COMPLETO		1.328.500	797.100	-40,00
1.77.3	REPARAR (04) MOTOR COMPLETO		7.164.500	4.298.700	-40,00
1.77.4	RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO		8.359.000	5.015.400	-40,00
1.77.5	RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR		2.985.000	1.791.000	-40,00
1.77.6	RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR		717.000	430.200	-40,00
1.77.7	REPARAR (07) CARTER DE ACEITE		1.314.000	788.400	-40,00
1.77.8	DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.77.9	MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE		209.500	125.700	-40,00
1.77.10	**CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE**		418.500	251.100	-40,00
1.77.11	CAMBIAR (03)(07) BOMBA DE ACEITE		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.77.12	DESMONTAR (01)(07)(10) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.77.13	MONTAR (02)(06) TAPA MOTOR		224.000	134.400	-40,00
1.77.14	RECTIFICAR(07) TAPA MOTOR		657.500	394.500	-40,00
1.77.15	PRUEBA(09) DE TAPA MOTOR		717.000	430.200	-40,00
1.77.16	AJUSTAR (11) VALVULA DE ASMISI?N		60.500	36.300	-40,00
1.77.17	AJUSTAR (11) VALVULA DE ESCAPE		60.500	36.300	-40,00
1.77.18	RECTIFICAR (12)(07) VOLANTE MOTOR		597.000	358.200	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.77.19	CAMBIAR (03)(07)(13) CORONA VOLANTE		179.500	107.700	-40,00
1.77.20	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE ACEITE		149.000	89.400	-40,00
1.77.21	CAMBIAR (03)(07) ACEITE MOTOR LITRO		149.000	89.400	-40,00
1.77.22	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE ACEITE MOTOR		44.500	26.700	-40,00
1.77.23	CAMBIAR (03)(07)(13) RETEN BANCADA TRASERA		1.791.000	1.074.600	-40,00
1.77.24	CAMBIAR (03)(07) JUNTA TAPA BALANCIN		89.500	53.700	-40,00
1.77.25	CAMBIAR(03)(97) RETEN FRENTE MOTOR		672.000	403.200	-40,00
1.77.26	CAMBIAR (03)(07) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		179.500	107.700	-40,00
1.77.27	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE ADMISION		120.000	72.000	-40,00
1.77.28	CAMBIAR (03) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.77.29	CAMBIAR (03) JUNTA DE ESCAPE		120.000	72.000	-40,00
1.77.30	CAMBIAR(03)(97) BOMBA DE AGUA		1.269.000	761.400	-40,00
1.77.31	CAMBIAR (03(07) TERMOSTATO		269.000	161.400	-40,00
1.77.32	CAMBIAR (03)(07) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		89.500	53.700	-40,00
1.77.33	CAMBIAR (03)(07) RADIADOR DE AGUA		522.500	313.500	-40,00
1.77.34	REPARAR(07) RADIADOR DE AGUA		1.314.000	788.400	-40,00
1.77.35	LIMPIAR (14) RADIADOR DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
1.77.36	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE RADIADOR		134.500	80.700	-40,00
1.77.37	CAMBIAR (03) EMBRAGUE VISCOZO		179.500	107.700	-40,00
1.77.38	CAMBIAR (03) CORREA VENTILADOR		89.500	53.700	-40,00
1.77.39	CAMBIAR (03) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		89.500	53.700	-40,00
1.77.40	CAMBIAR (03)(07) FILTRO DE AIRE		44.500	26.700	-40,00
1.77.41	CAMBIAR (03) (07) CANO DEPURADOR		67.500	40.500	-40,00
1.77.42	CAMBIAR (03) MANGUERA DE RESP DEPURADOR		89.500	53.700	-40,00
1.77.43	CAMBIAR (03) MANGUERA DE DE TURBO		179.500	107.700	-40,00
1.77.44	**CAMBIAR (03) TURBO COMPRESOR**		359.000	215.400	-40,00
1.78	GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN				
1.78.1	REPARAR (15) AIRE ACONDICIONADO COMPLETO		5.075.000	3.045.000	-40,00
1.78.2	CAMBIAR (03) COMPRESOR DE AIRE		359.000	215.400	-40,00
1.78.3	DESMONTAR(01) COMPRESOR DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.78.4	MONTAR (02) COMPRESOR DE AIRE		179.500	107.700	-40,00
1.78.5	REPARAR (07) COMPRESOR DE AIRE ACOND		1.224.000	734.400	-40,00
1.78.6	CAMBIAR (03) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		359.000	215.400	-40,00
1.78.7	DESMONTAR (01)(07) CONDENSADOR		179.500	107.700	-40,00
1.78.8	MONTAR (02)(07) CONDENSADOR		179.500	107.700	-40,00
1.78.9	REPARA (07) CONDENSADOR		1.224.000	734.400	-40,00
1.78.10	LIMPIAR (14) CONDENSADOR		672.000	403.200	-40,00
1.78.11	CAMBIAR (03) EVAPORADOR DE AIRE ACOND		522.500	313.500	-40,00
1.78.12	DESMONTAR (01)(07) EVAPORADOR		276.500	165.900	-40,00
1.78.13	MONTAR (02)(07) EVAPORADOR		276.500	165.900	-40,00
1.78.14	REPARA (07) EVAPORADOR		985.000	591.000	-40,00
1.78.15	LIMPIAR (14) EVAPORADOR		149.000	89.400	-40,00
1.78.16	CAMBIAR (03) FILTRO DE AIRE ACOND		44.500	26.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.78.17	CAMBIAR (03) VENTILADOR DE EVAPORADOR		985.000	591.000	-40,00
1.78.18	CAMBIAR (03) LLAVE SELECCIONADOR		89.500	53.700	-40,00
1.78.19	CAMBIAR (03) ELECTROVENTILANDOR A/C		179.500	107.700	-40,00
1.78.20	CAMBIAR (03) TERMOSTATO DE A/C		239.000	143.400	-40,00
1.78.21	MONTAR (02)(07) GAS ECOLOGICO		179.500	107.700	-40,00
1.78.22	MONTAR (02) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		1.314.000	788.400	-40,00
1.78.23	**CAMBIAR (03) FILTRO DE CABINA**		60.500	36.300	-40,00
1.79	GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE VOLKSWAGEN 11-130				
1.79.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.79.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.79.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
1.79.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		582.000	349.200	-40,00
1.79.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		89.500	53.700	-40,00
1.79.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
1.80	GRUPO 02 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.80.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.80.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.80.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
1.80.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		582.000	349.200	-40,00
1.80.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		89.500	53.700	-40,00
1.80.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
1.81	GRUPO 03 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 14150 y 15180,				
1.81.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.81.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.81.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
1.81.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		731.500	438.900	-40,00
1.81.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		89.500	53.700	-40,00
1.81.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
1.82	GRUPO 04 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 17220				
1.82.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.82.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.82.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
1.82.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		731.500	438.900	-40,00
1.82.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		89.500	53.700	-40,00
1.82.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
1.83	GRUPO 05 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 17250				
1.83.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.83.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.83.3	**CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE**		359.000	215.400	-40,00
1.83.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		881.000	528.600	-40,00
1.83.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		89.500	53.700	-40,00
1.83.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
1.84	GRUPO 06 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 9150 2016				

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.84.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.84.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.84.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
1.84.4	**LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE**		731.500	438.900	-40,00
1.84.5	CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		89.500	53.700	-40,00
1.84.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
1.85	GRUPO 07 TANQUE DE COMBUSTIBLE AGRALE A-10000 2017				
1.85.1	DESMONTAR (01) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.85.2	MONTAR (02) TANQUE DE COMBUSTIBLE		179.500	107.700	-40,00
1.85.3	CAMBIAR (03) TANQUE DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
1.85.4	LIMPIAR(14) TANQUE DE COMBUSTIBLE		731.500	438.900	-40,00
1.85.5	**CAMBIAR (03) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE**		89.500	53.700	-40,00
1.85.6	CAMBIAR (03) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
1.86	GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES VOLKSWAGEN				
1.86.1	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO CONDUCTOR		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.86.2	REPARAR (07) TAPIZADO DE ASIENTO ACOMPA?ANTE		2.089.500	1.253.700	-40,00
1.86.3	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		895.500	537.300	-40,00
1.86.4	CAMBIAR (03) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		359.000	215.400	-40,00
1.86.5	CAMBIAR (03) TAPIZADO DE PUERTAS		359.000	215.400	-40,00
1.86.6	**CAMBIAR (03) CABECERA DE ASIENTO**		30.000	18.000	-40,00
1.86.7	CAMBIAR (03) CIELO RASO		895.500	537.300	-40,00
1.87	GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 11-130				
1.87.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		89.500	53.700	-40,00
1.87.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		686.500	411.900	-40,00
1.87.3	CAMBIAR (03) VENTANA		466.500	279.900	-40,00
1.87.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.87.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.87.6	**CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS**		22.500	13.500	-40,00
1.87.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		478.000	286.800	-40,00
1.87.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		179.500	107.700	-40,00
1.88	GRUPO 02 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 14.150 Y 15.180				
1.88.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		89.500	53.700	-40,00
1.88.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		686.500	411.900	-40,00
1.88.3	CAMBIAR (03) VENTANA		466.500	279.900	-40,00
1.88.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.88.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.88.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		22.500	13.500	-40,00
1.88.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		478.000	286.800	-40,00
1.88.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		179.500	107.700	-40,00
1.89	GRUPO 02 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
1.89.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		89.500	53.700	-40,00
1.89.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		686.500	411.900	-40,00
1.89.3	CAMBIAR (03) VENTANA		466.500	279.900	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.89.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.89.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.89.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		22.500	13.500	-40,00
1.89.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		478.000	286.800	-40,00
1.89.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		179.500	107.700	-40,00
1.90	GRUPO 04 VIDRIOS Y ACCESORIOSVolkswagen 17220				
1.90.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		89.500	53.700	-40,00
1.90.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		686.500	411.900	-40,00
1.90.3	CAMBIAR (03) VENTANA		466.500	279.900	-40,00
1.90.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.90.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.90.6	CAMBIAR (03) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		22.500	13.500	-40,00
1.90.7	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		478.000	286.800	-40,00
1.90.8	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		179.500	107.700	-40,00
1.91	GRUPO 05 VIDRIOS Y ACCESORIOS VOLKSWAGEN 17250				
1.91.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		89.500	53.700	-40,00
1.91.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		686.500	411.900	-40,00
1.91.3	CAMBIAR (03) VENTANA		466.500	279.900	-40,00
1.91.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.91.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.91.6	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		269.000	161.400	-40,00
1.91.7	CAMBIAR (03) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		597.000	358.200	-40,00
1.91.8	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		478.000	286.800	-40,00
1.91.9	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		179.500	107.700	-40,00
1.92	GRUPO 06 VIDRIOS Y ACCESORIOS VOLKSWAGEN 17250				
1.92.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		89.500	53.700	-40,00
1.92.2	CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		686.500	411.900	-40,00
1.92.3	CAMBIAR (03) VENTANA		466.500	279.900	-40,00
1.92.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.92.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.92.6	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		269.000	161.400	-40,00
1.92.7	CAMBIAR (03) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		597.000	358.200	-40,00
1.92.8	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		478.000	286.800	-40,00
1.92.9	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		179.500	107.700	-40,00
1.93	GRUPO 07 VIDRIOS Y ACCESORIOS AAGRALE A-10000 2017				
1.93.1	CAMBIAR (03) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		597.000	358.200	-40,00
1.93.2	**CAMBIAR (03) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO**		686.500	411.900	-40,00
1.93.3	CAMBIAR (03) VENTANA		466.500	279.900	-40,00
1.93.4	CAMBIAR (03) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.93.5	CAMBIAR (03) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		269.000	161.400	-40,00
1.93.6	CAMBIAR (03) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		269.000	161.400	-40,00
1.93.7	CAMBIAR (03) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		597.000	358.200	-40,00
1.93.8	CAMBIAR (03) CERRADURA DE PUERTA		478.000	286.800	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
1.93.9	CAMBIAR (03) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		179.500	107.700	-40,00
1.94	GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA				
1.94.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		643.000	385.800	-40,00
1.94.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		643.000	385.800	-40,00
1.94.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		643.000	385.800	-40,00
1.94.4	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		1.607.500	964.500	-40,00
1.95	GRUPO 02 CARROCERIA METALICA				
1.95.1	REPARAR (07) PISO DE CARRODERIA EL M2		723.000	433.800	-40,00
1.95.2	REPARAR (07) LATERAL DE CARRODERIA EL M2		723.000	433.800	-40,00
1.95.3	REPARAR (07) TAPA DE CARRODERIA EL M2		723.000	433.800	-40,00
1.95.4	PINTAR (07) CARROCERIA COMPLETA		1.929.000	1.157.400	-40,00
1.96	GRUPO 01 CANO DE ESCAPE 11-130, 14.150 Y 15.180				
1.96.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		343.000	205.800	-40,00
1.96.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		478.000	286.800	-40,00
1.96.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		373.500	224.100	-40,00
1.96.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		89.500	53.700	-40,00
1.97	GRUPO 02 CANO DE ESCAPE7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500 A-10000				
1.97.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		343.000	205.800	-40,00
1.97.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		985.000	591.000	-40,00
1.97.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		373.500	224.100	-40,00
1.97.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		89.500	53.700	-40,00
1.97.5	CAMBIAR (03) CATALIZADOR DE ESCAPE		1.194.000	716.400	-40,00
1.98	GRUPO 03 CANO DE ESCAPE VOLKSWAGEN 17220				
1.98.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		343.000	205.800	-40,00
1.98.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		478.000	286.800	-40,00
1.98.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		373.500	224.100	-40,00
1.98.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		89.500	53.700	-40,00
1.99	GRUPO 04 CANO DE ESCAPE VOLKSWAGEN 17250				
1.99.1	CAMBIAR (03) SILENCIADOR DE ESCAPE		343.000	205.800	-40,00
1.99.2	CAMBIAR (03) FLEXIBLE DE ESCAPE		478.000	286.800	-40,00
1.99.3	REPARAR (07) SILENCIADOR DE ESCAPE		672.000	403.200	-40,00
1.99.4	CAMBIAR (03) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		89.500	53.700	-40,00
1.99.5	CAMBIAR (03) CATALIZADOR DE ESCAPE		1.194.000	716.400	-40,00
2	Servicio de Reparaciones Menores de Camiones de la Marca Volkswagen 11-130, 14150, 15180, 17220, 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500 y 10000 2017 - Repuestos				
2.1	GRUPO 01 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 11-130				
2.2	GRUPO 02 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 11-130				
2.2.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.2.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		2.015.500	1.209.300	-40,00
2.2.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		2.015.500	1.209.300	-40,00
2.2.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.2.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		597.000	358.200	-40,00
2.2.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.641.500	984.900	-40,00
2.2.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.641.500	984.900	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.2.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		597.000	358.200	-40,00
2.2.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		1.641.500	984.900	-40,00
2.2.5	**REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE**		1.314.000	788.400	-40,00
2.2.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		1.478.000	886.800	-40,00
2.2.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.343.000	805.800	-40,00
2.2.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.2.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		985.000	591.000	-40,00
2.2.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		366.000	219.600	-40,00
2.2.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.2.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.641.500	984.900	-40,00
2.2.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.2.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		291.000	174.600	-40,00
2.2.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.314.000	788.400	-40,00
2.2.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		985.000	591.000	-40,00
2.2.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		276.500	165.900	-40,00
2.2.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		97.000	58.200	-40,00
2.2.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		985.000	591.000	-40,00
2.2.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.2.13	REPUESTO (23) ACCIONADOR DE ALTA Y BAJA		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.2.14	REPUIESTO (23) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		2.030.000	1.218.000	-40,00
2.2.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		985.000	591.000	-40,00
2.2.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		657.500	394.500	-40,00
2.2.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		537.500	322.500	-40,00
2.2.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		492.500	295.500	-40,00
2.2.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		418.500	251.100	-40,00
2.2.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		328.500	197.100	-40,00
2.2.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.925.500	2.955.300	-40,00
2.2.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.2.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		3.956.000	2.373.600	-40,00
2.2.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.2.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		2.762.000	1.657.200	-40,00
2.2.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		3.209.500	1.925.700	-40,00
2.2.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.776.500	1.665.900	-40,00
2.2.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.970.500	1.782.300	-40,00
2.2.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.060.500	1.236.300	-40,00
2.2.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.2.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.2.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.2.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.2.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.150.000	690.000	-40,00
2.2.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		657.500	394.500	-40,00
2.2.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		328.500	197.100	-40,00
2.2.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.478.000	886.800	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.3	GRUPO 03 CARDAN TRASERO Volkswagen 11-130				
2.3.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		597.000	358.200	-40,00
2.3.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.641.500	984.900	-40,00
2.3.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		657.500	394.500	-40,00
2.4	GRUPO 04 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.4.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		2.015.500	1.209.300	-40,00
2.4.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		2.015.500	1.209.300	-40,00
2.4.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.641.500	984.900	-40,00
2.4.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.641.500	984.900	-40,00
2.4.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		1.641.500	984.900	-40,00
2.4.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		1.478.000	886.800	-40,00
2.4.7	**REPUESTO (23) EJE DE MANDO**		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.4.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.4.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.4.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.314.000	788.400	-40,00
2.4.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		985.000	591.000	-40,00
2.4.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		985.000	591.000	-40,00
2.4.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.4.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		985.000	591.000	-40,00
2.4.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		657.500	394.500	-40,00
2.4.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		537.500	322.500	-40,00
2.4.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		492.500	295.500	-40,00
2.4.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		418.500	251.100	-40,00
2.4.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		328.500	197.100	-40,00
2.4.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.925.500	2.955.300	-40,00
2.4.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.4.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		3.956.000	2.373.600	-40,00
2.4.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.4.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		2.762.000	1.657.200	-40,00
2.4.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		3.209.500	1.925.700	-40,00
2.4.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.776.500	1.665.900	-40,00
2.4.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		2.970.500	1.782.300	-40,00
2.4.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		2.060.500	1.236.300	-40,00
2.4.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.4.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.4.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.4.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.4.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.150.000	690.000	-40,00
2.4.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		657.500	394.500	-40,00
2.4.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		328.500	197.100	-40,00
2.4.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.478.000	886.800	-40,00
2.5	GRUPO 05 DIFERENCIAL Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.5.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		9.851.500	5.910.900	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.5.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.5.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		597.000	358.200	-40,00
2.5.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		597.000	358.200	-40,00
2.5.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.314.000	788.400	-40,00
2.5.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.343.000	805.800	-40,00
2.5.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		985.000	591.000	-40,00
2.5.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		366.000	219.600	-40,00
2.5.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.641.500	984.900	-40,00
2.5.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		291.000	174.600	-40,00
2.5.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		276.500	165.900	-40,00
2.5.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		97.000	58.200	-40,00
2.6	GRUPO 06 CARDAN TRASERO Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.6.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		657.500	394.500	-40,00
2.6.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.806.500	1.083.900	-40,00
2.6.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		723.000	433.800	-40,00
2.7	GRUPO 07 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 14150 y 15180				
2.7.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		2.015.500	1.209.300	-40,00
2.7.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		2.015.500	1.209.300	-40,00
2.7.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		1.641.500	984.900	-40,00
2.7.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		1.641.500	984.900	-40,00
2.7.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		1.641.500	984.900	-40,00
2.7.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		1.478.000	886.800	-40,00
2.7.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.7.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.7.9	**REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL**		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.7.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.314.000	788.400	-40,00
2.7.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		985.000	591.000	-40,00
2.7.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		985.000	591.000	-40,00
2.7.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.7.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		985.000	591.000	-40,00
2.7.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		657.500	394.500	-40,00
2.7.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		537.500	322.500	-40,00
2.7.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		492.500	295.500	-40,00
2.7.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		418.500	251.100	-40,00
2.7.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		328.500	197.100	-40,00
2.7.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.925.500	2.955.300	-40,00
2.7.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.7.22	**REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA**		3.956.000	2.373.600	-40,00
2.7.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.7.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		2.762.000	1.657.200	-40,00
2.7.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		3.209.500	1.925.700	-40,00
2.7.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		2.776.500	1.665.900	-40,00
2.7.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		4.925.500	2.955.300	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	***SERVICIOS***	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO UNITARIO**	**VARIACIÓN %**
2.7.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.7.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.7.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.7.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.7.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.7.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.150.000	690.000	-40,00
2.7.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		657.500	394.500	-40,00
2.7.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		328.500	197.100	-40,00
2.7.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		1.478.000	886.800	-40,00
2.8	GRUPO 08 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 14150 y 15180				
2.8.1	**REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL**		17.241.000	10.344.600	-40,00
2.8.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		10.837.000	6.502.200	-40,00
2.8.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		1.084.500	650.700	-40,00
2.8.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.626.000	975.600	-40,00
2.8.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.724.000	1.034.400	-40,00
2.8.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.806.500	1.083.900	-40,00
2.8.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.626.000	975.600	-40,00
2.8.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		723.000	433.800	-40,00
2.8.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		2.758.500	1.655.100	-40,00
2.8.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		402.500	241.500	-40,00
2.8.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		542.500	325.500	-40,00
2.8.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		107.500	64.500	-40,00
2.8.13	**REPUESTO (23) ACCIONADOR DE ALTA Y BAJA**		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.8.14	REPUIESTO (23) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		2.233.500	1.340.100	-40,00
2.9	GRUPO 09 CARDAN TRASERO Volkswagen 14150 y 15180				
2.9.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		1.478.000	886.800	-40,00
2.9.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		2.508.000	1.504.800	-40,00
2.9.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		717.000	430.200	-40,00
2.10	GRUPO 10 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 17220				
2.10.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		3.702.500	2.221.500	-40,00
2.10.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		3.702.500	2.221.500	-40,00
2.10.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.10.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.10.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.10.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		2.463.000	1.477.800	-40,00
2.10.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		8.209.500	4.925.700	-40,00
2.10.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.10.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.10.10	**REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO**		1.314.000	788.400	-40,00
2.10.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.10.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.10.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.314.000	788.400	-40,00
2.10.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		1.314.000	788.400	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.10.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		657.500	394.500	-40,00
2.10.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.10.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.10.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		657.500	394.500	-40,00
2.10.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		657.500	394.500	-40,00
2.10.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.925.500	2.955.300	-40,00
2.10.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.10.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		3.956.000	2.373.600	-40,00
2.10.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.10.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.10.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		5.150.000	3.090.000	-40,00
2.10.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		4.015.500	2.409.300	-40,00
2.10.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.10.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.10.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.10.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.10.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.10.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.10.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.150.000	690.000	-40,00
2.10.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		657.500	394.500	-40,00
2.10.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		328.500	197.100	-40,00
2.10.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.11	GRUPO 11 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 17220				
2.11.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		16.419.500	9.851.700	-40,00
2.11.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		13.135.500	7.881.300	-40,00
2.11.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		985.000	591.000	-40,00
2.11.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.478.000	886.800	-40,00
2.11.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.567.500	940.500	-40,00
2.11.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.11.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.478.000	886.800	-40,00
2.11.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		1.478.000	886.800	-40,00
2.11.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		2.508.000	1.504.800	-40,00
2.11.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		366.000	219.600	-40,00
2.11.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		492.500	295.500	-40,00
2.11.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		97.000	58.200	-40,00
2.11.13	REPUESTO (23) ACCIONADOR DE ALTA Y BAJA		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.11.14	REPUIESTO (23) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		2.030.000	1.218.000	-40,00
2.12	GRUPO 12 CARDAN TRASERO FORD Volkswagen 17220				
2.12.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		1.478.000	886.800	-40,00
2.12.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		2.508.000	1.504.800	-40,00
2.12.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		717.000	430.200	-40,00
2.13	GRUPO 13 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 17250				
2.13.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		3.702.500	2.221.500	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.13.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		3.702.500	2.221.500	-40,00
2.13.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.13.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.13.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.13.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		2.463.000	1.477.800	-40,00
2.13.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		8.209.500	4.925.700	-40,00
2.13.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.13.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.13.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.314.000	788.400	-40,00
2.13.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.13.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.13.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.314.000	788.400	-40,00
2.13.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		1.314.000	788.400	-40,00
2.13.15	**REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO**		657.500	394.500	-40,00
2.13.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.13.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.13.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		657.500	394.500	-40,00
2.13.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		657.500	394.500	-40,00
2.13.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.925.500	2.955.300	-40,00
2.13.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.13.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		3.956.000	2.373.600	-40,00
2.13.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.13.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.13.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		5.150.000	3.090.000	-40,00
2.13.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		4.015.500	2.409.300	-40,00
2.13.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.13.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.13.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.13.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.13.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.13.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.13.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.150.000	690.000	-40,00
2.13.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		657.500	394.500	-40,00
2.13.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		328.500	197.100	-40,00
2.13.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.14	GRUPO 14 DIFERENCIAL TRASERO Volkswagen 17250				
2.14.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		16.419.500	9.851.700	-40,00
2.14.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		***13.135.500***	7.881.300	-40,00
2.14.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		985.000	591.000	-40,00
2.14.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		1.478.000	886.800	-40,00
2.14.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.567.500	940.500	-40,00
2.14.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.14.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		1.478.000	886.800	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.14.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		1.478.000	886.800	-40,00
2.14.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		2.508.000	1.504.800	-40,00
2.14.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		366.000	219.600	-40,00
2.14.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		492.500	295.500	-40,00
2.14.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		97.000	58.200	-40,00
2.14.13	REPUESTO (23) ACCIONADOR DE ALTA Y BAJA		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.14.14	REPUIESTO (23) BOTON DE ALTA Y BAJA CON CABLE		2.030.000	1.218.000	-40,00
2.15	GRUPO 15 CARDAN TRASERO Volkswagen 17250				
2.15.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		1.478.000	886.800	-40,00
2.15.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		2.508.000	1.504.800	-40,00
2.15.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		717.000	430.200	-40,00
2.16	GRUPO 16 CAJA DE CAMBIOS Volkswagen 9,150 2016				
2.16.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		***3.702.500***	2.221.500	-40,00
2.16.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		3.702.500	2.221.500	-40,00
2.16.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.16.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.16.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.16.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		2.463.000	1.477.800	-40,00
2.16.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		8.209.500	4.925.700	-40,00
2.16.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.16.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.16.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.314.000	788.400	-40,00
2.16.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.16.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.16.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.314.000	788.400	-40,00
2.16.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		1.314.000	788.400	-40,00
2.16.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		657.500	394.500	-40,00
2.16.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.16.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.16.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		657.500	394.500	-40,00
2.16.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		657.500	394.500	-40,00
2.16.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.925.500	2.955.300	-40,00
2.16.21	**REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA**		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.16.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		3.956.000	2.373.600	-40,00
2.16.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.16.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.16.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		5.150.000	3.090.000	-40,00
2.16.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		4.015.500	2.409.300	-40,00
2.16.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.16.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.16.29	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.16.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.16.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		269.000	161.400	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.16.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.16.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.150.000	690.000	-40,00
2.16.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		657.500	394.500	-40,00
2.16.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		328.500	197.100	-40,00
2.16.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.17	GRUPO 17 DIFERENCIAL Volkswagen 9.150 2016				
2.17.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.17.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.17.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		597.000	358.200	-40,00
2.17.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		597.000	358.200	-40,00
2.17.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.314.000	788.400	-40,00
2.17.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.343.000	805.800	-40,00
2.17.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		985.000	591.000	-40,00
2.17.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		366.000	219.600	-40,00
2.17.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.641.500	984.900	-40,00
2.17.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		291.000	174.600	-40,00
2.17.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		276.500	165.900	-40,00
2.17.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		97.000	58.200	-40,00
2.18	GRUPO 18 CARDAN TRASERO Volkswagen 9.150 2016				
2.18.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		597.000	358.200	-40,00
2.18.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.641.500	984.900	-40,00
2.18.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		657.500	394.500	-40,00
2.19	GRUPO 19 CAJA DE CAMBIOS AGRALE A 10000 2017				
2.19.1	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 1ERA		3.702.500	2.221.500	-40,00
2.19.2	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 2DA		3.702.500	2.221.500	-40,00
2.19.3	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 3ERA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.19.4	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 4TA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.19.5	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE 5TA		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.19.6	REPUESTO (23) ANILLO SINCRONIZADOR DE M.A.		2.463.000	1.477.800	-40,00
2.19.7	REPUESTO (23) EJE DE MANDO		8.209.500	4.925.700	-40,00
2.19.8	REPUESTO (23) EJE DE CUADRUPLE		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.19.9	REPUESTO (23) EJE PRINCIPAL		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.19.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE EJE DE MANDO		1.314.000	788.400	-40,00
2.19.11	REPUESTO (23) RULEMAN DELANTERO EJE DE CUADRUPLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.19.12	REPUESTO (23) RULEMAN TRASERO DE EJE DE CUADRUPLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.19.13	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL PRIMARIO		1.314.000	788.400	-40,00
2.19.14	REPUESTO (23) RULEMAN DE ARBOL SECUNDARIO		1.314.000	788.400	-40,00
2.19.15	REPUESTO (23) RODILLO DE EJE DE MANDO		657.500	394.500	-40,00
2.19.16	REPUESTO (23) RODILLO DE ENTRADA EJE PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.19.17	REPUESTO (23) RODILLO DE ENGRANAJE EJE PRIMARIO		657.500	394.500	-40,00
2.19.18	REPUESTO(23) RODILLO DE EJE DE CUADRUPLE		657.500	394.500	-40,00
2.19.19	REPUESTO (23) RODILLO DE ARBOL SECUNDARIO		657.500	394.500	-40,00
2.19.20	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 1ERA		4.925.500	2.955.300	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.19.21	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 2DA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.19.22	REPUESTO (23) ENGRANEJE SOLIDARIO DE 3ERA		3.956.000	2.373.600	-40,00
2.19.23	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 1ERA		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.19.24	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 2DA		5.747.000	3.448.200	-40,00
2.19.25	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 3ERA		5.150.000	3.090.000	-40,00
2.19.26	REPUESTO (23) ENGRANEJE DE 5TA		4.015.500	2.409.300	-40,00
2.19.27	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 1Y2DA.		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.19.28	REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 3ra y 4ta.		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.19.29	**REPUESTO (23) DESPLAZABLE DE 5ta y M.atras**		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.19.30	REPUESTO (23) RETEN DE FRENTE DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.19.31	REPUESTO (23) RETEN DE COLA DE CAJA		269.000	161.400	-40,00
2.19.32	REPUESTO (23) CA?ONERA DE EMBRAGUE		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.19.33	REPUESTO (23) PI?ON DE VELOCIMETRO		1.150.000	690.000	-40,00
2.19.34	REPUESTO (23) SENSOR DE VELOCIMETRO		657.500	394.500	-40,00
2.19.35	REPUESTO (23) BUJE DE PALANCA DE CAMBIOS		328.500	197.100	-40,00
2.19.36	REPUESTO (23) PALANCA DE CAMBIOS		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.20	GRUPO 20 DIFERENCIAL AGRALE A10000 2017				
2.20.1	REPUESTO (23) CORONA Y PINON DIFERENCIAL		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.20.2	REPUESTO (23) ENGRANAJE SATELITE Y PLANETARIO		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.20.3	REPUESTO (23) ENGRANAJE PLANETARIO		597.000	358.200	-40,00
2.20.4	REPUESTO (23) CRUCETA DIFERENCIAL		597.000	358.200	-40,00
2.20.5	REPUESTO (23) RULEMAN DE ATAQUE		1.314.000	788.400	-40,00
2.20.6	REPUESTO (23) RULEMAN LATERAL		1.343.000	805.800	-40,00
2.20.7	REPUESTO (23) RULEMAN PALIER		985.000	591.000	-40,00
2.20.8	REPUESTO (23) RETEN DE PI?ON		366.000	219.600	-40,00
2.20.9	REPUESTO (23) BRIDA DIFERENCIAL		1.641.500	984.900	-40,00
2.20.10	REPUESTO (23) TUERCA DE BRIDA DIFERENCIAL		291.000	174.600	-40,00
2.20.11	REPUESTO (23) RETEN DE PALIER DIFERENCIAL		276.500	165.900	-40,00
2.20.12	REPUESTO (23) ARANDELAS DE CALCE DIFERENCIAL		97.000	58.200	-40,00
2.21	GRUPO 21 CARDAN TRASERO AGRALE A-10000 2017				
2.22	GRUPO 01 DIRECCI?N Volkswagen 11-130				
2.22.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		6.986.000	4.191.600	-40,00
2.22.1	REPUESTO (23) CRUCETA CARDAN		597.000	358.200	-40,00
2.22.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		567.500	340.500	-40,00
2.22.2	REPUESTO (23) BRIDA CARDAN		1.641.500	984.900	-40,00
2.22.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		492.500	295.500	-40,00
2.22.3	REPUESTO (23) CENTRALIZADOR CARDAN		657.500	394.500	-40,00
2.22.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		20.897.500	12.538.500	-40,00
2.22.4	REPUESTO (24) ACEITE DE CAJA		68.500	41.100	-40,00
2.22.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.22.5	REPUESTO (24) ACEITE DE TRANSFERENCIA		68.500	41.100	-40,00
2.22.6	REPUESTP (24) ACEITE DE DIFERENCIAL		68.500	41.100	-40,00
2.22.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		3.134.500	1.880.700	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.22.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.22.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.23	GRUPO 02 DIRECCI?N 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.23.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		6.986.000	4.191.600	-40,00
2.23.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		567.500	340.500	-40,00
2.23.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		492.500	295.500	-40,00
2.23.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		20.897.500	12.538.500	-40,00
2.23.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.23.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.23.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.23.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.24	GRUPO 03 DIRECCI?N Volkswagen 14150 y 15180				
2.24.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		6.986.000	4.191.600	-40,00
2.24.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		567.500	340.500	-40,00
2.24.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		492.500	295.500	-40,00
2.24.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		20.897.500	12.538.500	-40,00
2.24.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.24.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.24.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.24.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.25	GRUPO 04 DIRECCI?N Volkswagen 17220				
2.25.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		11.493.500	6.896.100	-40,00
2.25.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		567.500	340.500	-40,00
2.25.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		492.500	295.500	-40,00
2.25.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		26.868.500	16.121.100	-40,00
2.25.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.25.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		4.030.000	2.418.000	-40,00
2.25.7	**REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO**		686.500	411.900	-40,00
2.25.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		686.500	411.900	-40,00
2.26	GRUPO 05 DIRECCI?N Volkswagen 17250				
2.26.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		11.493.500	6.896.100	-40,00
2.26.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		567.500	340.500	-40,00
2.26.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		492.500	295.500	-40,00
2.26.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		26.868.500	16.121.100	-40,00
2.26.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.26.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		4.030.000	2.418.000	-40,00
2.26.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		686.500	411.900	-40,00
2.26.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		686.500	411.900	-40,00
2.27	GRUPO 06 DIRECCI?N Volkswagen 9.150 2016				
2.27.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		11.493.500	6.896.100	-40,00
2.27.2	REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION		567.500	340.500	-40,00
2.27.3	**REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION**		492.500	295.500	-40,00
2.27.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		23.883.000	14.329.800	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.27.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.27.6	REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH		4.030.000	2.418.000	-40,00
2.27.7	**REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO**		657.500	394.500	-40,00
2.27.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.28	GRUPO 07 DIRECCI?N AGRALE A 10000 2017				
2.28.1	REPUESTO (23) BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA		11.493.500	6.896.100	-40,00
2.28.2	**REPUESTO (24) MANGUERA DE ALTA PRESION**		567.500	340.500	-40,00
2.28.3	REPUESTO (24) MANGUERA BAJA PRESION		492.500	295.500	-40,00
2.28.4	REPUESTO (23) SIN FIN DE DIRECCION		26.868.500	16.121.100	-40,00
2.28.5	REPUESTO (23) BARRA CENTRAL DE DIRECCION		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.28.6	**REPUESTO (23) BARRA CORTA DE DIRECCION COMPLETO RH**		4.030.000	2.418.000	-40,00
2.28.7	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION INTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.28.8	REPUESTO (24) MU?EQUIN DE DIRECCION EXTERNO		657.500	394.500	-40,00
2.28.9	REPUESTO (24) ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA		67.500	40.500	-40,00
2.29	**GRUPO 01 SUSPENSION Volkswagen 11-130**				
2.29.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.29.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.29.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.29.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.29.5	**REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO**		359.000	215.400	-40,00
2.29.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		186.500	111.900	-40,00
2.29.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.29.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.29.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.29.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.29.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.29.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		179.500	107.700	-40,00
2.29.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		131.500	78.900	-40,00
2.29.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		65.500	39.300	-40,00
2.29.15	**REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA**		99.000	59.400	-40,00
2.29.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		57.000	34.200	-40,00
2.29.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		8.000	4.800	-40,00
2.29.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		82.000	49.200	-40,00
2.29.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		33.000	19.800	-40,00
2.29.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		657.500	394.500	-40,00
2.29.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		16.500	9.900	-40,00
2.29.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		50.000	30.000	-40,00
2.29.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
2.29.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.29.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.29.26	**REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO**		328.500	197.100	-40,00
2.29.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		3.060.500	1.836.300	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.29.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		82.000	49.200	-40,00
2.30	GRUPO 02 SUSPENSION 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.30.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.30.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.30.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.30.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.30.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		359.000	215.400	-40,00
2.30.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		186.500	111.900	-40,00
2.30.7	**REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO**		328.500	197.100	-40,00
2.30.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.30.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.30.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.30.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.30.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		179.500	107.700	-40,00
2.30.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		131.500	78.900	-40,00
2.30.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		65.500	39.300	-40,00
2.30.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		99.000	59.400	-40,00
2.30.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		57.000	34.200	-40,00
2.30.17	**REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA**		8.000	4.800	-40,00
2.30.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		82.000	49.200	-40,00
2.30.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		33.000	19.800	-40,00
2.30.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		657.500	394.500	-40,00
2.30.21	**REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA**		16.500	9.900	-40,00
2.30.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		50.000	30.000	-40,00
2.30.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
2.30.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.30.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.30.26	**REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO**		328.500	197.100	-40,00
2.30.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.30.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		82.000	49.200	-40,00
2.31	GRUPO 03 SUSPENSION VOLKSWAGEN 14150 y 15180				
2.31.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.641.500	984.900	-40,00
2.31.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.31.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.31.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.31.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		359.000	215.400	-40,00
2.31.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		186.500	111.900	-40,00
2.31.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.31.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.31.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.31.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.31.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.31.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		179.500	107.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.31.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		131.500	78.900	-40,00
2.31.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		65.500	39.300	-40,00
2.31.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		99.000	59.400	-40,00
2.31.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		57.000	34.200	-40,00
2.31.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		8.000	4.800	-40,00
2.31.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		82.000	49.200	-40,00
2.31.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		33.000	19.800	-40,00
2.31.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		657.500	394.500	-40,00
2.31.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		16.500	9.900	-40,00
2.31.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		50.000	30.000	-40,00
2.31.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
2.31.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.31.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.31.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.31.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.31.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		82.000	49.200	-40,00
2.32	GRUPO 04 SUSPENSION VOLKSWAGEN 17220				
2.32.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.32.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.32.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.32.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.32.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		359.000	215.400	-40,00
2.32.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		186.500	111.900	-40,00
2.32.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.32.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.32.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.32.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.32.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.32.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		179.500	107.700	-40,00
2.32.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		131.500	78.900	-40,00
2.32.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		65.500	39.300	-40,00
2.32.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		99.000	59.400	-40,00
2.32.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		57.000	34.200	-40,00
2.32.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		8.000	4.800	-40,00
2.32.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		82.000	49.200	-40,00
2.32.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		33.000	19.800	-40,00
2.32.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		657.500	394.500	-40,00
2.32.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		16.500	9.900	-40,00
2.32.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		50.000	30.000	-40,00
2.32.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
2.32.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.32.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.32.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.32.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.32.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		82.000	49.200	-40,00
2.33	GRUPO 05 SUSPENSION VOLKSWAGEN 17250				
2.33.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.33.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.33.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.33.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.33.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		359.000	215.400	-40,00
2.33.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		186.500	111.900	-40,00
2.33.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.33.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.33.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.33.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.33.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.33.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		179.500	107.700	-40,00
2.33.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		131.500	78.900	-40,00
2.33.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		65.500	39.300	-40,00
2.33.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		99.000	59.400	-40,00
2.33.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		57.000	34.200	-40,00
2.33.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		8.000	4.800	-40,00
2.33.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		82.000	49.200	-40,00
2.33.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		33.000	19.800	-40,00
2.33.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		657.500	394.500	-40,00
2.33.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		16.500	9.900	-40,00
2.33.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		50.000	30.000	-40,00
2.33.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
2.33.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.33.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.33.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.33.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.33.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		82.000	49.200	-40,00
2.34	GRUPO 06 SUSPENSION VOLKSWAGEN 9.150 2016				
2.34.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.34.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.34.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.34.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.34.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		359.000	215.400	-40,00
2.34.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		186.500	111.900	-40,00
2.34.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.34.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.34.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.34.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.34.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		717.000	430.200	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.34.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		179.500	107.700	-40,00
2.34.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		131.500	78.900	-40,00
2.34.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		65.500	39.300	-40,00
2.34.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		99.000	59.400	-40,00
2.34.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		57.000	34.200	-40,00
2.34.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		8.000	4.800	-40,00
2.34.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		82.000	49.200	-40,00
2.34.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		33.000	19.800	-40,00
2.34.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		657.500	394.500	-40,00
2.34.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		16.500	9.900	-40,00
2.34.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		50.000	30.000	-40,00
2.34.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
2.34.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.34.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.34.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.34.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.34.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		82.000	49.200	-40,00
2.35	GRUPO 06 SUSPENSION AGRALE A-10000 2017				
2.35.1	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR DELANTERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.35.2	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR SUPERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.35.3	REPUESTO (24) BUJE DE AMORTIGUADOR INFERIOR		65.500	39.300	-40,00
2.35.4	REPUESTO (23) JGO REPARO DE PUNTA EJE		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.35.5	REPUESTO (24) GRAMPA U CON TUERCA ELASTICO		359.000	215.400	-40,00
2.35.6	REPUESTO (24) CENTRO DE ELASTICO		186.500	111.900	-40,00
2.35.7	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00
2.35.8	REPUESTO (24) BUJE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.35.9	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.35.10	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO INTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.35.11	REPUESTO (23) RULEMAN DE MASA DELANTERO EXTERNO		717.000	430.200	-40,00
2.35.12	REPUESTO (23) RETEN DE MASA DELANTERA		179.500	107.700	-40,00
2.35.13	REPUESTO (24) GRASA EP 2		127.000	76.200	-40,00
2.35.14	REPUESTO (23) ARANDELA DE MASA DELANTERA		65.500	39.300	-40,00
2.35.15	REPUESTO (23) TUERCA DE MASA DELANTERA		99.000	59.400	-40,00
2.35.16	REPUESTO (23) SEGURO CANASTA DE TUERCA MASA		57.000	34.200	-40,00
2.35.17	REPUESTO (23) SEGURO EVILLA DE TUERCA DE MASA		8.000	4.800	-40,00
2.35.18	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA DELANTERA		82.000	49.200	-40,00
2.35.19	REPUESTO (23) TUERCA DE PRISIONERO DE RUEDA		33.000	19.800	-40,00
2.35.20	REPUESTO (23) BIELETA ESTABILIZADORA		657.500	394.500	-40,00
2.35.21	REPUESTO (23) ARANDELA DE BIELETA		16.500	9.900	-40,00
2.35.22	REPUESTO (23) BUJE DE BIELETA		50.000	30.000	-40,00
2.35.23	REPUESTO (23) BUJE ESTABILIZADOR		99.000	59.400	-40,00
2.35.24	REPUESTO (23) AMORTIGUADOR TRASERO		1.478.000	886.800	-40,00
2.35.25	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL DELANTERO		328.500	197.100	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.35.26	REPUESTO (23) BUJE DE ELASTICO OJAL TRASERO		328.500	197.100	-40,00
2.35.27	REPUESTO (24) HOJA ELASTICO TRASERO		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.35.28	REPUESTO (23) PRISIONERO DE RUEDA TRASERA		82.000	49.200	-40,00
2.36	GRUPO 01 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 14150 Y 15180				
2.36.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.36.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.36.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		814.000	488.400	-40,00
2.36.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		179.500	107.700	-40,00
2.36.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.044.500	626.700	-40,00
2.36.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		925.500	555.300	-40,00
2.37	GRUPO 02 EMBRAGUE VOLKSWAGEN 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.37.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.37.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.37.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.194.000	716.400	-40,00
2.37.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		179.500	107.700	-40,00
2.37.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.044.500	626.700	-40,00
2.37.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		925.500	555.300	-40,00
2.38	GRUPO 03 EMBRAGUE Volkswagen 14150 y 15180				
2.38.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		8.359.000	5.015.400	-40,00
2.38.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.38.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.433.000	859.800	-40,00
2.38.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		179.500	107.700	-40,00
2.38.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.120.000	672.000	-40,00
2.38.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		1.015.500	609.300	-40,00
2.39	GRUPO 04 EMBRAGUE Volkswagen 17220				
2.39.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		10.896.500	6.537.900	-40,00
2.39.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.39.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.39.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		328.500	197.100	-40,00
2.39.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		1.433.000	859.800	-40,00
2.39.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.40	GRUPO 05 EMBRAGUE Volkswagen 17250				
2.40.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		10.896.500	6.537.900	-40,00
2.40.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		7.314.000	4.388.400	-40,00
2.40.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		2.134.500	1.280.700	-40,00
2.40.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		328.500	197.100	-40,00
2.40.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		2.717.000	1.630.200	-40,00
2.40.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		6.418.500	3.851.100	-40,00
2.41	GRUPO 06 EMBRAGUE Volkswagen 9.150 2016				
2.41.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		5.979.000	3.587.400	-40,00
2.41.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		4.785.000	2.871.000	-40,00
2.41.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.645.000	987.000	-40,00
2.41.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		328.500	197.100	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.41.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		2.092.500	1.255.500	-40,00
2.41.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		4.157.500	2.494.500	-40,00
2.42	GRUPO 06 EMBRAGUE AGRALE A-10000 2017				
2.42.1	REPUESTO (23) PLATO DE EMBRAGUE		5.979.000	3.587.400	-40,00
2.42.2	REPUESTO (23) DISCO DE EMBRAGUE		4.785.000	2.871.000	-40,00
2.42.3	REPUESTO (23) COJINETE DE EMPUJE		1.645.000	987.000	-40,00
2.42.4	REPUESTO (23) RULEMAN PILOTO		328.500	197.100	-40,00
2.42.5	REPUESTO (23) BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE		2.092.500	1.255.500	-40,00
2.42.6	REPUESTO (23) CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE		4.157.500	2.494.500	-40,00
2.42.7	REPUESTO (24) FLUIDO DE EMBRAGUE		67.500	40.500	-40,00
2.43	GRUPO 01 FRENO Volkswagen 11-130				
2.43.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		9.702.500	5.821.500	-40,00
2.43.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.43.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		821.500	492.900	-40,00
2.43.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		13.135.500	7.881.300	-40,00
2.43.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.43.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.43.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		2.120.000	1.272.000	-40,00
2.43.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		776.500	465.900	-40,00
2.43.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		1.717.000	1.030.200	-40,00
2.43.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.112.500	667.500	-40,00
2.43.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.43.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.43.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		836.000	501.600	-40,00
2.43.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		164.500	98.700	-40,00
2.43.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		209.500	125.700	-40,00
2.43.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
2.43.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.43.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		164.500	98.700	-40,00
2.43.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		209.500	125.700	-40,00
2.43.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		567.500	340.500	-40,00
2.43.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		1.970.500	1.182.300	-40,00
2.43.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.43.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.43.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.43.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.43.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		1.970.500	1.182.300	-40,00
2.43.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.43.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.43.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.43.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.43.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
2.43.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		597.000	358.200	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.43.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		67.500	40.500	-40,00
2.44	GRUPO 02 FRENO Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.44.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		9.702.500	5.821.500	-40,00
2.44.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.44.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		821.500	492.900	-40,00
2.44.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		13.135.500	7.881.300	-40,00
2.44.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.44.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.44.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		2.120.000	1.272.000	-40,00
2.44.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		985.000	591.000	-40,00
2.44.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.44.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.314.000	788.400	-40,00
2.44.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		985.000	591.000	-40,00
2.44.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		164.500	98.700	-40,00
2.44.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		209.500	125.700	-40,00
2.44.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		179.500	107.700	-40,00
2.44.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.44.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		164.500	98.700	-40,00
2.44.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		209.500	125.700	-40,00
2.44.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		567.500	340.500	-40,00
2.44.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		1.970.500	1.182.300	-40,00
2.44.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.44.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.44.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.44.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.44.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		1.970.500	1.182.300	-40,00
2.44.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.44.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.44.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.44.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.44.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
2.44.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		597.000	358.200	-40,00
2.44.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		67.500	40.500	-40,00
2.45	GRUPO 03 FRENO Volkswagen 14150 y 15180				
2.45.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		12.687.500	7.612.500	-40,00
2.45.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.45.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		970.500	582.300	-40,00
2.45.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		2.537.500	1.522.500	-40,00
2.45.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.45.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		3.731.500	2.238.900	-40,00
2.45.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.45.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.463.000	877.800	-40,00
2.45.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		2.985.000	1.791.000	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.45.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.314.000	788.400	-40,00
2.45.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.45.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.45.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.314.000	788.400	-40,00
2.45.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		209.500	125.700	-40,00
2.45.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		269.000	161.400	-40,00
2.45.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		224.000	134.400	-40,00
2.45.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.45.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		194.000	116.400	-40,00
2.45.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		283.500	170.100	-40,00
2.45.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		627.000	376.200	-40,00
2.45.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.45.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.45.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.45.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.45.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.45.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.45.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.45.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.45.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.45.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.45.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
2.45.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		597.000	358.200	-40,00
2.45.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		67.500	40.500	-40,00
2.46	GRUPO 04 FRENO Volkswagen 17220		-		
2.46.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		15.673.000	9.403.800	-40,00
2.46.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.46.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		1.269.000	761.400	-40,00
2.46.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.46.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.46.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.030.000	2.418.000	-40,00
2.46.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.46.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.641.500	984.900	-40,00
2.46.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.46.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.46.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.46.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.46.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.46.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		209.500	125.700	-40,00
2.46.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		269.000	161.400	-40,00
2.46.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		224.000	134.400	-40,00
2.46.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		4.328.500	2.597.100	-40,00
2.46.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		194.000	116.400	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.46.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		283.500	170.100	-40,00
2.46.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		627.000	376.200	-40,00
2.46.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.46.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.46.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.46.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.46.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.46.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.46.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.46.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
2.46.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
2.46.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		731.500	438.900	-40,00
2.46.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
2.46.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		597.000	358.200	-40,00
2.46.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		67.500	40.500	-40,00
2.47	GRUPO 04 FRENO Volkswagen 17250				
2.47.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		15.673.000	9.403.800	-40,00
2.47.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.47.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		1.269.000	761.400	-40,00
2.47.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.47.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.47.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.030.000	2.418.000	-40,00
2.47.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.47.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.641.500	984.900	-40,00
2.47.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.47.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.47.11	REPUESTO (23) VALVULA DE FRENO DE SERVICIO		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.47.12	REPUESTO (23) VALVULA DIST. DE FRENO DE SERVICIO		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.47.13	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.47.14	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		209.500	125.700	-40,00
2.47.15	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		269.000	161.400	-40,00
2.47.16	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		224.000	134.400	-40,00
2.47.17	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		4.328.500	2.597.100	-40,00
2.47.18	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		194.000	116.400	-40,00
2.47.19	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		283.500	170.100	-40,00
2.47.20	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		627.000	376.200	-40,00
2.47.21	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.47.22	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.47.23	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.47.24	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.47.25	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.47.26	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.47.27	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.388.000	1.432.800	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.47.28	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
2.47.29	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
2.47.30	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		731.500	438.900	-40,00
2.47.31	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
2.47.32	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		597.000	358.200	-40,00
2.47.33	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		67.500	40.500	-40,00
2.48	GRUPO 06 FRENO VOLKSWAGEN 9.150 2016				
2.48.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		15.673.000	9.403.800	-40,00
2.48.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.48.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		1.269.000	761.400	-40,00
2.48.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.48.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.48.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.030.000	2.418.000	-40,00
2.48.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.48.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.641.500	984.900	-40,00
2.48.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.48.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.48.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.48.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		209.500	125.700	-40,00
2.48.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		269.000	161.400	-40,00
2.48.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		224.000	134.400	-40,00
2.48.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		4.328.500	2.597.100	-40,00
2.48.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		194.000	116.400	-40,00
2.48.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		283.500	170.100	-40,00
2.48.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		627.000	376.200	-40,00
2.48.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.48.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.48.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.48.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.48.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.48.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.48.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.48.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
2.48.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
2.48.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		731.500	438.900	-40,00
2.48.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
2.48.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		597.000	358.200	-40,00
2.48.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		67.500	40.500	-40,00
2.48.32	REPUESTO (23) ACTUADOR DE ABS		32.839.500	19.703.700	-40,00
2.48.33	REPUESTO (23) SENSOR DE ABS RUEDA DELANTERA		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.48.34	REPUESTO (23) SENSOR DE ABS RUEDA TRASERA		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.49	GRUPO 07 FRENO AGRALE A-10000				
2.49.1	REPUESTO (23) COMPRESOR DE AIRE DE FRENO		15.673.000	9.403.800	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.49.2	REPUESTO (23) PISTON DE COMPRESOR		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.49.3	REPUESTO (23) ARO DE PISTON		1.269.000	761.400	-40,00
2.49.4	REPUESTO (23) BRAZO BIELA DE COMPRESOR		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.49.5	REPUESTO (23) CILINDRO DE COMPRESOR DE FRENO		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.49.6	REPUESTO (23) VALVULA PEDAL		4.030.000	2.418.000	-40,00
2.49.7	REPUESTO (23) VALVULA DE 4 VIAS		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.49.8	REPUESTO (23) VALVULA DE DESCARGA		1.641.500	984.900	-40,00
2.49.9	REPUESTO (23) VALVULA DE ESTACIONAMIENTO		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.49.10	REPUESTO (23) VALVULA DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.49.11	REPUESTO (24) TRISTOP DE FRENO DELANTERO		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.49.12	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		209.500	125.700	-40,00
2.49.13	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		269.000	161.400	-40,00
2.49.14	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP DELANTERO		224.000	134.400	-40,00
2.49.15	REPUESTO (23) TRISTOP DE FRENO TRASERO		4.328.500	2.597.100	-40,00
2.49.16	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP CHICO		194.000	116.400	-40,00
2.49.17	REPUESTO (24) DIAFRAGMA DE TRISTOP GRANDE		283.500	170.100	-40,00
2.49.18	REPUESTO (24) RESORTE DE TRISTOP TRASERO		627.000	376.200	-40,00
2.49.19	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.49.20	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.49.21	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.49.22	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		298.500	179.100	-40,00
2.49.23	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		672.000	403.200	-40,00
2.49.24	REPUESTO (23) TAMBOR DE FRENO DELANTERO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.49.25	REPUESTO (23) ZAPATA DE FRENO DELANTERO		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.49.26	REPUESTO (24) SEGURO DE ZAPATA DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
2.49.27	REPUESTO (23) JUEGO RESORTES DE FRENO DELANTERO		373.500	224.100	-40,00
2.49.28	REPUESTO (23) REGULADOR DE ZAPATA		731.500	438.900	-40,00
2.49.29	REPUESTO (24) CANO RIGIDO DE FRENO EL METRO		67.500	40.500	-40,00
2.49.30	REPUESTO (24) CANO FLEXIBLE DE FRENO EL METRO		597.000	358.200	-40,00
2.49.31	REPUESTO (24) ACOPLE RAPIDO DE CANO		67.500	40.500	-40,00
2.49.32	REPUESTO (23) ACTUADOR DE ABS		32.839.500	19.703.700	-40,00
2.49.33	REPUESTO (23) SENSOR DE ABS RUEDA DELANTERA		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.49.34	REPUESTO (23) SENSOR DE ABS RUEDA TRASERA		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.50	GRUPO 01 LIMPIA PARABRISA Volkswagen 11-130				
2.50.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		239.000	143.400	-40,00
2.50.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.50.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		492.500	295.500	-40,00
2.50.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		403.500	242.100	-40,00
2.50.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		328.500	197.100	-40,00
2.50.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		672.000	403.200	-40,00
2.50.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		65.500	39.300	-40,00
2.51	GRUPO 02 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.51.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		269.000	161.400	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.51.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.51.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		492.500	295.500	-40,00
2.51.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		403.500	242.100	-40,00
2.51.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		328.500	197.100	-40,00
2.51.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		672.000	403.200	-40,00
2.51.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		65.500	39.300	-40,00
2.52	GRUPO 03 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 14150 y 15180				
2.52.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		269.000	161.400	-40,00
2.52.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		2.686.500	1.611.900	-40,00
2.52.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		492.500	295.500	-40,00
2.52.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		403.500	242.100	-40,00
2.52.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		328.500	197.100	-40,00
2.52.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		672.000	403.200	-40,00
2.52.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		65.500	39.300	-40,00
2.53	GRUPO 04 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 17220				
2.53.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		328.500	197.100	-40,00
2.53.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		3.731.500	2.238.900	-40,00
2.53.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		492.500	295.500	-40,00
2.53.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		553.000	331.800	-40,00
2.53.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		478.000	286.800	-40,00
2.53.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		970.500	582.300	-40,00
2.53.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		65.500	39.300	-40,00
2.54	GRUPO 05 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 17250				
2.54.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		328.500	197.100	-40,00
2.54.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		3.731.500	2.238.900	-40,00
2.54.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		492.500	295.500	-40,00
2.54.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		553.000	331.800	-40,00
2.54.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		478.000	286.800	-40,00
2.54.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		970.500	582.300	-40,00
2.54.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		65.500	39.300	-40,00
2.55	GRUPO 06 LIMPIA PARABRISAS Volkswagen 9.150 2016				
2.55.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		328.500	197.100	-40,00
2.55.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		3.881.000	2.328.600	-40,00
2.55.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		492.500	295.500	-40,00
2.55.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		582.000	349.200	-40,00
2.55.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		478.000	286.800	-40,00
2.55.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		970.500	582.300	-40,00
2.55.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		65.500	39.300	-40,00
2.58	GRUPO 07 LIMPIA PARABRISAS AGRALE A-10000 2017				
2.58.1	REPUESTO (24) CEPILLO LIMPIA PARABRISA		328.500	197.100	-40,00
2.58.2	REPUESTO (24) MOTOR LIMPIA PARABRISAS		5.821.500	3.492.900	-40,00
2.58.3	REPUESTO (23) BRAZO DE LIMPIA PARANRISAS		686.500	411.900	-40,00
2.58.4	REPUESTO (23) DEPOSITO AGUA LIMPIA PARABRISAS		985.000	591.000	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.58.5	REPUESTO (23) MOTOR AGUA LIMPIA PARABRISAS		717.000	430.200	-40,00
2.58.6	REPUESTO (23) LANZADOR DE AGUA LIMPIA PARABRISAS		1.120.000	672.000	-40,00
2.58.7	REPUESTO (24) CANO DE DUCTO LANZADOR DE AGUA EL M		65.500	39.300	-40,00
2.59	GRUPO 01 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 11-130				
2.59.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.59.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.59.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		15.500	9.300	-40,00
2.59.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		22.500	13.500	-40,00
2.59.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		30.000	18.000	-40,00
2.59.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		53.000	31.800	-40,00
2.59.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		75.000	45.000	-40,00
2.59.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.59.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.59.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.500	13.500	-40,00
2.59.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		537.500	322.500	-40,00
2.59.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		582.000	349.200	-40,00
2.59.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		44.500	26.700	-40,00
2.59.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		44.500	26.700	-40,00
2.59.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		134.500	80.700	-40,00
2.59.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		291.000	174.600	-40,00
2.59.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		359.000	215.400	-40,00
2.59.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		985.000	591.000	-40,00
2.59.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		895.500	537.300	-40,00
2.59.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.59.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.500	7.500	-40,00
2.59.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		15.500	9.300	-40,00
2.59.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		67.500	40.500	-40,00
2.59.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		12.500	7.500	-40,00
2.59.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.314.000	788.400	-40,00
2.59.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		447.500	268.500	-40,00
2.59.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.59.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.59.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		1.150.000	690.000	-40,00
2.59.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.373.500	824.100	-40,00
2.59.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.044.500	626.700	-40,00
2.59.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		67.500	40.500	-40,00
2.59.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		895.500	537.300	-40,00
2.59.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		1.044.500	626.700	-40,00
2.59.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		672.000	403.200	-40,00
2.59.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		179.500	107.700	-40,00
2.59.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		209.500	125.700	-40,00
2.59.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		7.463.500	4.478.100	-40,00
2.59.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		2.089.500	1.253.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.59.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.492.500	895.500	-40,00
2.59.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
2.59.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		120.000	72.000	-40,00
2.59.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		53.000	31.800	-40,00
2.59.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		194.000	116.400	-40,00
2.59.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		895.500	537.300	-40,00
2.59.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		60.500	36.300	-40,00
2.59.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		672.000	403.200	-40,00
2.59.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		283.500	170.100	-40,00
2.59.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		359.000	215.400	-40,00
2.59.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		746.000	447.600	-40,00
2.59.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		97.000	58.200	-40,00
2.60	GRUPO 02 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.60.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.60.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.60.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		15.500	9.300	-40,00
2.60.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		22.500	13.500	-40,00
2.60.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		30.000	18.000	-40,00
2.60.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		53.000	31.800	-40,00
2.60.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		75.000	45.000	-40,00
2.60.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.60.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.60.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.500	13.500	-40,00
2.60.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		537.500	322.500	-40,00
2.60.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		582.000	349.200	-40,00
2.60.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		44.500	26.700	-40,00
2.60.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		44.500	26.700	-40,00
2.60.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		134.500	80.700	-40,00
2.60.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		291.000	174.600	-40,00
2.60.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		359.000	215.400	-40,00
2.60.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.314.000	788.400	-40,00
2.60.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		985.000	591.000	-40,00
2.60.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.60.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.500	7.500	-40,00
2.60.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		15.500	9.300	-40,00
2.60.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		67.500	40.500	-40,00
2.60.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		12.500	7.500	-40,00
2.60.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.314.000	788.400	-40,00
2.60.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		447.500	268.500	-40,00
2.60.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.60.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.60.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		1.150.000	690.000	-40,00
2.60.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.373.500	824.100	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.60.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.044.500	626.700	-40,00
2.60.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		67.500	40.500	-40,00
2.60.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		895.500	537.300	-40,00
2.60.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		1.044.500	626.700	-40,00
2.60.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		672.000	403.200	-40,00
2.60.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		179.500	107.700	-40,00
2.60.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		209.500	125.700	-40,00
2.60.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		7.463.500	4.478.100	-40,00
2.60.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.60.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.492.500	895.500	-40,00
2.60.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
2.60.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		120.000	72.000	-40,00
2.60.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		53.000	31.800	-40,00
2.60.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		194.000	116.400	-40,00
2.60.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		895.500	537.300	-40,00
2.60.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		60.500	36.300	-40,00
2.60.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		672.000	403.200	-40,00
2.60.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		283.500	170.100	-40,00
2.60.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		359.000	215.400	-40,00
2.60.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		821.500	492.900	-40,00
2.60.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		97.000	58.200	-40,00
2.61	GRUPO 03 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 14150 y 15180				
2.61.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.61.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.61.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		15.500	9.300	-40,00
2.61.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		22.500	13.500	-40,00
2.61.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		30.000	18.000	-40,00
2.61.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		53.000	31.800	-40,00
2.61.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		75.000	45.000	-40,00
2.61.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.61.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.61.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.500	13.500	-40,00
2.61.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		537.500	322.500	-40,00
2.61.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		582.000	349.200	-40,00
2.61.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		44.500	26.700	-40,00
2.61.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		44.500	26.700	-40,00
2.61.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		134.500	80.700	-40,00
2.61.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		291.000	174.600	-40,00
2.61.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		359.000	215.400	-40,00
2.61.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		1.314.000	788.400	-40,00
2.61.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		895.500	537.300	-40,00
2.61.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.61.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.500	7.500	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.61.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		15.500	9.300	-40,00
2.61.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		67.500	40.500	-40,00
2.61.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		12.500	7.500	-40,00
2.61.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.314.000	788.400	-40,00
2.61.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		447.500	268.500	-40,00
2.61.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.61.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.61.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		1.150.000	690.000	-40,00
2.61.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.373.500	824.100	-40,00
2.61.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.044.500	626.700	-40,00
2.61.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		67.500	40.500	-40,00
2.61.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		895.500	537.300	-40,00
2.61.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		1.044.500	626.700	-40,00
2.61.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		672.000	403.200	-40,00
2.61.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		179.500	107.700	-40,00
2.61.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		209.500	125.700	-40,00
2.61.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		7.463.500	4.478.100	-40,00
2.61.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.61.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.492.500	895.500	-40,00
2.61.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
2.61.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		120.000	72.000	-40,00
2.61.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		53.000	31.800	-40,00
2.61.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		194.000	116.400	-40,00
2.61.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		895.500	537.300	-40,00
2.61.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		60.500	36.300	-40,00
2.61.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		672.000	403.200	-40,00
2.61.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		283.500	170.100	-40,00
2.61.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		359.000	215.400	-40,00
2.61.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		746.000	447.600	-40,00
2.61.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		97.000	58.200	-40,00
2.62	GRUPO 04 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 17220				
2.62.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.62.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.62.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		15.500	9.300	-40,00
2.62.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		22.500	13.500	-40,00
2.62.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		30.000	18.000	-40,00
2.62.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		53.000	31.800	-40,00
2.62.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		75.000	45.000	-40,00
2.62.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.62.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.62.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.500	13.500	-40,00
2.62.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		537.500	322.500	-40,00
2.62.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		582.000	349.200	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.62.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		44.500	26.700	-40,00
2.62.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		44.500	26.700	-40,00
2.62.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		134.500	80.700	-40,00
2.62.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		291.000	174.600	-40,00
2.62.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		537.500	322.500	-40,00
2.62.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.62.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		2.060.500	1.236.300	-40,00
2.62.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.62.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.500	7.500	-40,00
2.62.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		15.500	9.300	-40,00
2.62.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		67.500	40.500	-40,00
2.62.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		12.500	7.500	-40,00
2.62.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.314.000	788.400	-40,00
2.62.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		447.500	268.500	-40,00
2.62.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		7.463.500	4.478.100	-40,00
2.62.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.62.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		1.150.000	690.000	-40,00
2.62.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.373.500	824.100	-40,00
2.62.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.044.500	626.700	-40,00
2.62.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		67.500	40.500	-40,00
2.62.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		895.500	537.300	-40,00
2.62.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		1.044.500	626.700	-40,00
2.62.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		672.000	403.200	-40,00
2.62.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		179.500	107.700	-40,00
2.62.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		209.500	125.700	-40,00
2.62.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.62.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.62.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.492.500	895.500	-40,00
2.62.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
2.62.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		120.000	72.000	-40,00
2.62.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		53.000	31.800	-40,00
2.62.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		194.000	116.400	-40,00
2.62.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		895.500	537.300	-40,00
2.62.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		60.500	36.300	-40,00
2.62.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		672.000	403.200	-40,00
2.62.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		283.500	170.100	-40,00
2.62.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		328.500	197.100	-40,00
2.62.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		746.000	447.600	-40,00
2.62.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		97.000	58.200	-40,00
2.63	GRUPO 05 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 17250				
2.63.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.63.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.63.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		15.500	9.300	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.63.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		22.500	13.500	-40,00
2.63.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		30.000	18.000	-40,00
2.63.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		53.000	31.800	-40,00
2.63.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		75.000	45.000	-40,00
2.63.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.63.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.63.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.500	13.500	-40,00
2.63.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		537.500	322.500	-40,00
2.63.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		582.000	349.200	-40,00
2.63.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		44.500	26.700	-40,00
2.63.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		44.500	26.700	-40,00
2.63.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		134.500	80.700	-40,00
2.63.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		291.000	174.600	-40,00
2.63.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		537.500	322.500	-40,00
2.63.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.63.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		2.060.500	1.236.300	-40,00
2.63.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		8.209.500	4.925.700	-40,00
2.63.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.500	7.500	-40,00
2.63.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		15.500	9.300	-40,00
2.63.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		67.500	40.500	-40,00
2.63.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		12.500	7.500	-40,00
2.63.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		1.314.000	788.400	-40,00
2.63.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		447.500	268.500	-40,00
2.63.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		7.463.500	4.478.100	-40,00
2.63.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.63.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		1.150.000	690.000	-40,00
2.63.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.373.500	824.100	-40,00
2.63.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.044.500	626.700	-40,00
2.63.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		67.500	40.500	-40,00
2.63.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		895.500	537.300	-40,00
2.63.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		1.044.500	626.700	-40,00
2.63.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		672.000	403.200	-40,00
2.63.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		179.500	107.700	-40,00
2.63.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		209.500	125.700	-40,00
2.63.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.63.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.63.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.492.500	895.500	-40,00
2.63.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
2.63.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		120.000	72.000	-40,00
2.63.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		53.000	31.800	-40,00
2.63.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		194.000	116.400	-40,00
2.63.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		895.500	537.300	-40,00
2.63.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		60.500	36.300	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.63.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		672.000	403.200	-40,00
2.63.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		283.500	170.100	-40,00
2.63.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		328.500	197.100	-40,00
2.63.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		746.000	447.600	-40,00
2.63.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		97.000	58.200	-40,00
2.64	GRUPO 06 SISTEMA ELECTRICO Volkswagen 9.150 2016				
2.64.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.64.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.64.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		15.500	9.300	-40,00
2.64.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		22.500	13.500	-40,00
2.64.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		30.000	18.000	-40,00
2.64.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		53.000	31.800	-40,00
2.64.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		75.000	45.000	-40,00
2.64.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.64.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.64.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.500	13.500	-40,00
2.64.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		537.500	322.500	-40,00
2.64.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		582.000	349.200	-40,00
2.64.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		44.500	26.700	-40,00
2.64.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		44.500	26.700	-40,00
2.64.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		134.500	80.700	-40,00
2.64.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		291.000	174.600	-40,00
2.64.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		537.500	322.500	-40,00
2.64.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.64.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		2.060.500	1.236.300	-40,00
2.64.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		11.941.500	7.164.900	-40,00
2.64.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.500	7.500	-40,00
2.64.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		15.500	9.300	-40,00
2.64.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		67.500	40.500	-40,00
2.64.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		12.500	7.500	-40,00
2.64.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.64.26	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		672.000	403.200	-40,00
2.64.27	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		7.463.500	4.478.100	-40,00
2.64.28	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.64.29	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		1.150.000	690.000	-40,00
2.64.30	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.373.500	824.100	-40,00
2.64.31	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.044.500	626.700	-40,00
2.64.32	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		67.500	40.500	-40,00
2.64.33	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		895.500	537.300	-40,00
2.64.34	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		1.044.500	626.700	-40,00
2.64.35	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		672.000	403.200	-40,00
2.64.36	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		179.500	107.700	-40,00
2.64.37	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		209.500	125.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.64.38	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.64.39	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.64.40	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.492.500	895.500	-40,00
2.64.41	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
2.64.42	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		120.000	72.000	-40,00
2.64.43	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		53.000	31.800	-40,00
2.64.44	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		194.000	116.400	-40,00
2.64.45	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		895.500	537.300	-40,00
2.64.46	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		60.500	36.300	-40,00
2.64.47	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		672.000	403.200	-40,00
2.64.48	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		283.500	170.100	-40,00
2.64.49	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		328.500	197.100	-40,00
2.64.50	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		746.000	447.600	-40,00
2.64.51	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		97.000	58.200	-40,00
2.65	GRUPO 07 SISTEMA ELECTRICO AGRALE A-10000 2017				
2.65.1	REPUESTO (24) FUSIBLE 5 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.65.2	REPUESTO (24) FUSIBLE 10 AMP		9.000	5.400	-40,00
2.65.3	REPUESTO (24) FUSIBLE 15 AMP		15.500	9.300	-40,00
2.65.4	REPUESTO (24) FUSIBLE 20 AMP		22.500	13.500	-40,00
2.65.5	REPUESTO (24) FUSIBLE 30 AMP		30.000	18.000	-40,00
2.65.6	REPUESTO (24) FUSIBLE 40 AMP		53.000	31.800	-40,00
2.65.7	REPUESTO (24) FUSIBLE 70 AMP		75.000	45.000	-40,00
2.65.8	REPUESTO (24) CABLE 1MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.65.9	REPUESTO (24) CABLE 2MM EL METRO		11.000	6.600	-40,00
2.65.10	REPUESTO (24) CABLE 4MM EL METRO		22.500	13.500	-40,00
2.65.11	REPUESTO (24) CABLE POSITIVO DE BATERIA		537.500	322.500	-40,00
2.65.12	REPUESTO (24) CABLE NEGATIVO DE BATERIA		582.000	349.200	-40,00
2.65.13	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA POSITIVO		44.500	26.700	-40,00
2.65.14	REPUESTO (24) TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO		44.500	26.700	-40,00
2.65.15	REPUESTO(24) RELE DE 4 PATITAS		179.500	107.700	-40,00
2.65.16	REPUESTO (24) RELE DE SE?ALERO		672.000	403.200	-40,00
2.65.17	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE ESTACIONAMIENTO		1.194.000	716.400	-40,00
2.65.18	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LUCES		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.65.19	REPUESTO (23) CONMUTADOR DE LIMPIA PARABRISAS		2.060.500	1.236.300	-40,00
2.65.20	REPUESTO (23) TRABLERO DE INSTRUMENTOS		17.912.000	10.747.200	-40,00
2.65.21	REPUESTO (24) FOCO UN FILAMENTO 21W		12.500	7.500	-40,00
2.65.22	REPUESTO (24) FOCO DOBLE FILAMENTO 21/5W		15.500	9.300	-40,00
2.65.23	REPUESTO (24) FOCO ALTA Y BAJA 60/55W		67.500	40.500	-40,00
2.65.24	REPUESTO (24) FOCO PLUG 5W		12.500	7.500	-40,00
2.65.25	REPUESTO (23) FARO DELANTERO ALTA Y BAJA		7.463.500	4.478.100	-40,00
2.65.26	REPUESTO (24) EQUIPO AUDIO DIGITAL		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.65.27	REPUESTO (24) PARLANTE		1.314.000	788.400	-40,00
2.65.28	REPUESTO (24) FARO TRASERO DE LUCES		1.328.500	797.100	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.65.29	REPUESTO (23) ALTERNADOR COMPLETO		8.209.500	4.925.700	-40,00
2.65.30	REPUESTO (23) ROTOR DE ALTERNADOR		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.65.31	REPUESTO (23) ESTATOR DE ALTERNADOR		1.150.000	690.000	-40,00
2.65.32	REPUESTO(23) PLACA DE DIODOS		1.373.500	824.100	-40,00
2.65.33	REPUESTO (23) REGULADOR DE VOLTAJE		1.044.500	626.700	-40,00
2.65.34	REPUESTO (23) CARBON DE ALTERNADOR		67.500	40.500	-40,00
2.65.35	REPUESTO (23) CARCAZA DELANTERA ALTERNADOR		895.500	537.300	-40,00
2.65.36	REPUESTO (23) CARCAZA TRASERA DE ALTERNADOR		1.044.500	626.700	-40,00
2.65.37	REPUESTO (23) POLEA ALTERNADOR		672.000	403.200	-40,00
2.65.38	REPUESTO (24) RULEMAN TRASERO		179.500	107.700	-40,00
2.65.39	REPUESTO (24) RULEMAN DELANTERO		209.500	125.700	-40,00
2.65.40	REPUESTO (23) MOTOR DE ARRANQUE		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.65.41	REPUESTO (23) INDUCIDO DE ARRANQUE		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.65.42	REPUESTO (23) CAMPO DE ARRANQUE		1.492.500	895.500	-40,00
2.65.43	REPUESTO (23) BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO		985.000	591.000	-40,00
2.65.44	REPUESTO (24) RULEMAN INTERMEDIO		120.000	72.000	-40,00
2.65.45	REPUESTO (24) BUJE FRENTE ARRANQUE		53.000	31.800	-40,00
2.65.46	REPUESTO (24) RULEMAN DE COLA ARRANQUE		194.000	116.400	-40,00
2.65.47	REPUESTR (24) PORTA CARBON DE ARRANQUE		895.500	537.300	-40,00
2.65.48	REPUESTO (24) CARBON DE ARRANQUE		60.500	36.300	-40,00
2.65.49	REPUESTO (24) AUTOMATICO DE ARRANQUE		672.000	403.200	-40,00
2.65.50	REPUESTO (24) BULBO DE FRENO		478.000	286.800	-40,00
2.65.51	REPUESTO (23) INTERRUPTOR DE LUCES ALTA Y BAJA		1.194.000	716.400	-40,00
2.65.52	REPUESTO (24) BUSCA HUELLA 1000W		895.500	537.300	-40,00
2.65.53	REPUESTO (24) INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS		269.000	161.400	-40,00
2.66	GRUPO 01 BOMBA INYECTORA Volkswagen 11-130				
2.66.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		269.000	161.400	-40,00
2.66.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		209.500	125.700	-40,00
2.66.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.66.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		26.868.500	16.121.100	-40,00
2.66.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		657.500	394.500	-40,00
2.66.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		657.500	394.500	-40,00
2.66.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		657.500	394.500	-40,00
2.66.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		657.500	394.500	-40,00
2.66.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		657.500	394.500	-40,00
2.66.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		657.500	394.500	-40,00
2.66.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		22.500	13.500	-40,00
2.66.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		65.500	39.300	-40,00
2.67	GRUPO 02 BOMBA INYECTORA Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.67.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		298.500	179.100	-40,00
2.67.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		209.500	125.700	-40,00
2.67.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.67.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		26.868.500	16.121.100	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.67.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		657.500	394.500	-40,00
2.67.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		657.500	394.500	-40,00
2.67.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		657.500	394.500	-40,00
2.67.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		657.500	394.500	-40,00
2.67.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		657.500	394.500	-40,00
2.67.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		657.500	394.500	-40,00
2.67.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		22.500	13.500	-40,00
2.67.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		65.500	39.300	-40,00
2.68	GRUPO 03 BOMBA INYECTORA Volkswagen 14150 y 15180				
2.68.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		359.000	215.400	-40,00
2.68.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		209.500	125.700	-40,00
2.68.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.68.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		26.868.500	16.121.100	-40,00
2.68.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		657.500	394.500	-40,00
2.68.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		657.500	394.500	-40,00
2.68.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		657.500	394.500	-40,00
2.68.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		657.500	394.500	-40,00
2.68.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		657.500	394.500	-40,00
2.68.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		657.500	394.500	-40,00
2.68.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		22.500	13.500	-40,00
2.68.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		65.500	39.300	-40,00
2.69	GRUPO 04 BOMBA INYECTORA Volkswagen 17220				
2.69.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		567.500	340.500	-40,00
2.69.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
2.69.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.69.4	REPUESTO (23) BOMBA INYECTORA		41.795.500	25.077.300	-40,00
2.69.5	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 1		985.000	591.000	-40,00
2.69.6	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 2		985.000	591.000	-40,00
2.69.7	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 3		985.000	591.000	-40,00
2.69.8	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 4		985.000	591.000	-40,00
2.69.9	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 5		985.000	591.000	-40,00
2.69.10	REPUESTO (23) CA?O DE COMBUSTIBLE CIL 6		985.000	591.000	-40,00
2.69.11	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		22.500	13.500	-40,00
2.69.12	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		65.500	39.300	-40,00
2.70	GRUPO 05 BOMBA INYECTORA volkswagen 17250 COMMON RAIL				
2.70.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		597.000	358.200	-40,00
2.70.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
2.70.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		10.150.000	6.090.000	-40,00
2.70.4	REPUESTO (23) BOMBA DE ALTA		49.259.000	29.555.400	-40,00
2.70.5	REPUESTO (23) TUBO RAIL		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.70.6	REPUESTO (23) SENSOR DE FASE		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.70.7	REPUESTO (23) SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.70.8	REPUESTO (23) SENSOR DE PRESION EN EL RAIL		3.209.500	1.925.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.70.9	REPUESTO (23) SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR		2.164.500	1.298.700	-40,00
2.70.10	REPUESTO (23) SENSOR DE POSICION DE LEVAS		3.254.500	1.952.700	-40,00
2.70.11	REPUESTO (23) SENSOR DE PRESION DE AIRE		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.70.12	REPUESTO (23) SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE		2.776.500	1.665.900	-40,00
2.70.13	REPUESTO (23) BOMBA DE BAJA PRESION		10.150.000	6.090.000	-40,00
2.70.14	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		15.500	9.300	-40,00
2.70.15	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		186.500	111.900	-40,00
2.71	GRUPO 06 BOMBA INYECTORA volkswagen 9.150 2016 COMMON RAIL				
2.71.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		657.500	394.500	-40,00
2.71.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
2.71.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		10.150.000	6.090.000	-40,00
2.71.4	REPUESTO (23) BOMBA DE ALTA		44.781.000	26.868.600	-40,00
2.71.5	REPUESTO (23) TUBO RAIL		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.71.6	REPUESTO (23) SENSOR DE FASE		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.71.7	REPUESTO (23) SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.71.8	REPUESTO (23) SENSOR DE PRESION EN EL RAIL		3.209.500	1.925.700	-40,00
2.71.9	REPUESTO (23) SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR		2.164.500	1.298.700	-40,00
2.71.10	REPUESTO (23) SENSOR DE POSICION DE LEVAS		3.254.500	1.952.700	-40,00
2.71.11	REPUESTO (23) SENSOR DE PRESION DE AIRE		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.71.12	REPUESTO (23) SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE		2.776.500	1.665.900	-40,00
2.71.13	REPUESTO (23) BOMBA DE BAJA PRESION		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.71.14	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		15.500	9.300	-40,00
2.71.15	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		186.500	111.900	-40,00
2.72	GRUPO 07 BOMBA INYECTORA volkswagen 17250 COMMON RAIL				
2.72.1	REPUESTO (23) FILTRO SEDIMENTADOR DE AGUA		717.000	430.200	-40,00
2.72.2	REPUESTO (23) FILTRO DE COMBUSTIBLE		359.000	215.400	-40,00
2.72.3	REPUESTO (23) PICOS INYECTORES		10.150.000	6.090.000	-40,00
2.72.4	REPUESTO (23) BOMBA DE ALTA		44.781.000	26.868.600	-40,00
2.72.5	REPUESTO (23) TUBO RAIL		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.72.6	REPUESTO (23) SENSOR DE FASE		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.72.7	REPUESTO (23) SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.72.8	REPUESTO (23) SENSOR DE PRESION EN EL RAIL		3.209.500	1.925.700	-40,00
2.72.9	REPUESTO (23) SENSOR DE AGUA EN EL SEDIMENTADOR		2.164.500	1.298.700	-40,00
2.72.10	REPUESTO (23) SENSOR DE POSICION DE LEVAS		3.254.500	1.952.700	-40,00
2.72.11	REPUESTO (23) SENSOR DE PRESION DE AIRE		3.060.500	1.836.300	-40,00
2.72.12	REPUESTO (23) SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE		2.776.500	1.665.900	-40,00
2.72.13	REPUESTO (23) BOMBA DE BAJA PRESION		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.72.14	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE CA?O DE COMBUSTIBLE		15.500	9.300	-40,00
2.72.15	REPUESTO (24) MANGUERA DE COMBUSTIBLE EL M		186.500	111.900	-40,00
2.73	GRUPO 01 MOTOR COMPLETO Volkswagen 11-130				
2.73.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		38.810.000	23.286.000	-40,00
2.73.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		6.717.000	4.030.200	-40,00
2.73.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		8.060.500	4.836.300	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.73.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		4.209.500	2.525.700	-40,00
2.73.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		23.883.000	14.329.800	-40,00
2.73.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		4.366.000	2.619.600	-40,00
2.73.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		2.328.500	1.397.100	-40,00
2.73.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		1.478.000	886.800	-40,00
2.73.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		806.500	483.900	-40,00
2.73.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		269.000	161.400	-40,00
2.73.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.73.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.73.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		5.075.000	3.045.000	-40,00
2.73.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.73.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.641.500	984.900	-40,00
2.73.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		17.912.000	10.747.200	-40,00
2.73.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		99.000	59.400	-40,00
2.73.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		60.500	36.300	-40,00
2.73.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		291.000	174.600	-40,00
2.73.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		306.500	183.900	-40,00
2.73.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		7.463.500	4.478.100	-40,00
2.73.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		418.500	251.100	-40,00
2.73.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		985.000	591.000	-40,00
2.73.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.73.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.73.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.73.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		5.672.000	3.403.200	-40,00
2.73.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.73.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		209.500	125.700	-40,00
2.73.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		67.500	40.500	-40,00
2.73.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		447.500	268.500	-40,00
2.73.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		5.075.000	3.045.000	-40,00
2.73.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.73.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.314.000	788.400	-40,00
2.73.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		478.000	286.800	-40,00
2.73.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		120.000	72.000	-40,00
2.73.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		388.000	232.800	-40,00
2.73.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		75.000	45.000	-40,00
2.73.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		89.500	53.700	-40,00
2.73.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.73.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.73.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.73.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.343.000	805.800	-40,00
2.73.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		373.500	224.100	-40,00
2.73.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		11.941.500	7.164.900	-40,00
2.73.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		164.500	98.700	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.73.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		30.000	18.000	-40,00
2.73.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		717.000	430.200	-40,00
2.73.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		717.000	430.200	-40,00
2.73.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		131.500	78.900	-40,00
2.73.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.73.52	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		134.500	80.700	-40,00
2.73.53	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.73.54	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.73.55	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		388.000	232.800	-40,00
2.73.56	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		657.500	394.500	-40,00
2.73.57	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		149.000	89.400	-40,00
2.73.58	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		717.000	430.200	-40,00
2.73.59	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		11.941.500	7.164.900	-40,00
2.73.60	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		447.500	268.500	-40,00
2.73.61	REPUESTO (23) BOTADORES		224.000	134.400	-40,00
2.74	GRUPO 02 MOTOR COMPLETO 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.74.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		32.839.500	19.703.700	-40,00
2.74.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.74.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.74.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		2.806.500	1.683.900	-40,00
2.74.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		17.912.000	10.747.200	-40,00
2.74.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		2.911.000	1.746.600	-40,00
2.74.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		1.553.000	931.800	-40,00
2.74.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		985.000	591.000	-40,00
2.74.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		537.500	322.500	-40,00
2.74.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		269.000	161.400	-40,00
2.74.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.74.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.74.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		3.598.000	2.158.800	-40,00
2.74.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.74.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.641.500	984.900	-40,00
2.74.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.74.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		99.000	59.400	-40,00
2.74.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		60.500	36.300	-40,00
2.74.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		291.000	174.600	-40,00
2.74.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		306.500	183.900	-40,00
2.74.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.74.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		418.500	251.100	-40,00
2.74.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		985.000	591.000	-40,00
2.74.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.74.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.74.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.74.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		5.672.000	3.403.200	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.74.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.74.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		209.500	125.700	-40,00
2.74.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		67.500	40.500	-40,00
2.74.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		447.500	268.500	-40,00
2.74.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		4.627.000	2.776.200	-40,00
2.74.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.74.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		672.000	403.200	-40,00
2.74.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		418.500	251.100	-40,00
2.74.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		120.000	72.000	-40,00
2.74.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		328.500	197.100	-40,00
2.74.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		75.000	45.000	-40,00
2.74.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		89.500	53.700	-40,00
2.74.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.74.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.74.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.74.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.343.000	805.800	-40,00
2.74.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		373.500	224.100	-40,00
2.74.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.74.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		164.500	98.700	-40,00
2.74.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		30.000	18.000	-40,00
2.74.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		672.000	403.200	-40,00
2.74.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		672.000	403.200	-40,00
2.74.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		131.500	78.900	-40,00
2.74.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		985.000	591.000	-40,00
2.74.52	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.74.53	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		418.500	251.100	-40,00
2.74.54	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.650.000	990.000	-40,00
2.74.55	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.74.56	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		388.000	232.800	-40,00
2.74.57	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		657.500	394.500	-40,00
2.74.58	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		149.000	89.400	-40,00
2.74.59	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		717.000	430.200	-40,00
2.74.60	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		13.434.000	8.060.400	-40,00
2.74.61	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		447.500	268.500	-40,00
2.74.62	REPUESTO (23) BOTADORES		224.000	134.400	-40,00
2.75	GRUPO 03 MOTOR COMPLETO Volkswagen 14150 y 15180				
2.75.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		38.810.000	23.286.000	-40,00
2.75.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		6.717.000	4.030.200	-40,00
2.75.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		8.060.500	4.836.300	-40,00
2.75.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		4.209.500	2.525.700	-40,00
2.75.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		23.883.000	14.329.800	-40,00
2.75.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		4.366.000	2.619.600	-40,00
2.75.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		2.328.500	1.397.100	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.75.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		1.478.000	886.800	-40,00
2.75.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		806.500	483.900	-40,00
2.75.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		269.000	161.400	-40,00
2.75.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.75.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.75.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		5.075.000	3.045.000	-40,00
2.75.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.75.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.641.500	984.900	-40,00
2.75.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.75.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		99.000	59.400	-40,00
2.75.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		75.000	45.000	-40,00
2.75.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		291.000	174.600	-40,00
2.75.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		306.500	183.900	-40,00
2.75.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		7.911.000	4.746.600	-40,00
2.75.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		418.500	251.100	-40,00
2.75.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		985.000	591.000	-40,00
2.75.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.75.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.75.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.75.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		5.672.000	3.403.200	-40,00
2.75.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.75.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		209.500	125.700	-40,00
2.75.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		67.500	40.500	-40,00
2.75.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		447.500	268.500	-40,00
2.75.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		5.075.000	3.045.000	-40,00
2.75.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.75.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		672.000	403.200	-40,00
2.75.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		478.000	286.800	-40,00
2.75.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		120.000	72.000	-40,00
2.75.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		388.000	232.800	-40,00
2.75.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		75.000	45.000	-40,00
2.75.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		89.500	53.700	-40,00
2.75.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.75.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.75.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.75.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.343.000	805.800	-40,00
2.75.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		373.500	224.100	-40,00
2.75.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.135.500	7.881.300	-40,00
2.75.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		164.500	98.700	-40,00
2.75.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		30.000	18.000	-40,00
2.75.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		717.000	430.200	-40,00
2.75.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		717.000	430.200	-40,00
2.75.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		131.500	78.900	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.75.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		5.672.000	3.403.200	-40,00
2.75.52	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		134.500	80.700	-40,00
2.75.53	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		3.134.500	1.880.700	-40,00
2.75.54	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.75.55	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		388.000	232.800	-40,00
2.75.56	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		657.500	394.500	-40,00
2.75.57	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		149.000	89.400	-40,00
2.75.58	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		717.000	430.200	-40,00
2.75.59	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		13.434.000	8.060.400	-40,00
2.75.60	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		447.500	268.500	-40,00
2.75.61	REPUESTO (23) BOTADORES		224.000	134.400	-40,00
2.76	GRUPO 04 MOTOR COMPLETO Volkswagen 17220				
2.76.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		59.708.000	35.824.800	-40,00
2.76.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.76.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.76.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		5.075.000	3.045.000	-40,00
2.76.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		28.361.000	17.016.600	-40,00
2.76.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.76.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.76.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.76.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		1.075.000	645.000	-40,00
2.76.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		269.000	161.400	-40,00
2.76.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.76.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.76.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.76.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.76.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.641.500	984.900	-40,00
2.76.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		21.494.500	12.896.700	-40,00
2.76.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		99.000	59.400	-40,00
2.76.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		60.500	36.300	-40,00
2.76.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		359.000	215.400	-40,00
2.76.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		366.000	219.600	-40,00
2.76.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		13.135.500	7.881.300	-40,00
2.76.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		418.500	251.100	-40,00
2.76.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.76.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.76.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.76.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.76.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		5.672.000	3.403.200	-40,00
2.76.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.76.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		537.500	322.500	-40,00
2.76.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		67.500	40.500	-40,00
2.76.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		447.500	268.500	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.76.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.76.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.76.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.343.000	805.800	-40,00
2.76.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		672.000	403.200	-40,00
2.76.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		120.000	72.000	-40,00
2.76.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		567.500	340.500	-40,00
2.76.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		75.000	45.000	-40,00
2.76.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		89.500	53.700	-40,00
2.76.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.76.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.76.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.76.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.343.000	805.800	-40,00
2.76.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		373.500	224.100	-40,00
2.76.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.135.500	7.881.300	-40,00
2.76.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		164.500	98.700	-40,00
2.76.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		30.000	18.000	-40,00
2.76.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		776.500	465.900	-40,00
2.76.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		776.500	465.900	-40,00
2.76.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		131.500	78.900	-40,00
2.76.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.76.52	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.76.53	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		492.500	295.500	-40,00
2.76.54	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.76.55	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.76.56	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		537.500	322.500	-40,00
2.76.57	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		836.000	501.600	-40,00
2.76.58	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		149.000	89.400	-40,00
2.76.59	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		925.500	555.300	-40,00
2.76.60	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		20.897.500	12.538.500	-40,00
2.76.61	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		388.000	232.800	-40,00
2.76.62	REPUESTO (23) BOTADORES		224.000	134.400	-40,00
2.77	GRUPO 05 MOTOR COMPLETO volkswagen 17250				
2.77.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		59.708.000	35.824.800	-40,00
2.77.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.77.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.77.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		5.075.000	3.045.000	-40,00
2.77.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		28.361.000	17.016.600	-40,00
2.77.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.77.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.77.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.77.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		1.075.000	645.000	-40,00
2.77.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		269.000	161.400	-40,00
2.77.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		6.567.500	3.940.500	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.77.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.77.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.77.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.77.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.641.500	984.900	-40,00
2.77.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		21.494.500	12.896.700	-40,00
2.77.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		99.000	59.400	-40,00
2.77.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		60.500	36.300	-40,00
2.77.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		359.000	215.400	-40,00
2.77.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		366.000	219.600	-40,00
2.77.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		13.135.500	7.881.300	-40,00
2.77.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		418.500	251.100	-40,00
2.77.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.77.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.77.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.77.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.77.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		5.672.000	3.403.200	-40,00
2.77.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		9.851.500	5.910.900	-40,00
2.77.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		537.500	322.500	-40,00
2.77.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		67.500	40.500	-40,00
2.77.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		447.500	268.500	-40,00
2.77.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		5.373.500	3.224.100	-40,00
2.77.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.77.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.343.000	805.800	-40,00
2.77.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		672.000	403.200	-40,00
2.77.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		120.000	72.000	-40,00
2.77.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		567.500	340.500	-40,00
2.77.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		75.000	45.000	-40,00
2.77.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		89.500	53.700	-40,00
2.77.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.77.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.77.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.77.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.343.000	805.800	-40,00
2.77.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		373.500	224.100	-40,00
2.77.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		13.135.500	7.881.300	-40,00
2.77.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		164.500	98.700	-40,00
2.77.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		30.000	18.000	-40,00
2.77.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		776.500	465.900	-40,00
2.77.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		776.500	465.900	-40,00
2.77.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		131.500	78.900	-40,00
2.77.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.77.52	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.77.53	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		89.500	53.700	-40,00
2.77.54	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.866.000	1.119.600	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.77.55	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.77.56	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		537.500	322.500	-40,00
2.77.57	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		836.000	501.600	-40,00
2.77.58	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		149.000	89.400	-40,00
2.77.59	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		925.500	555.300	-40,00
2.77.60	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		20.897.500	12.538.500	-40,00
2.77.61	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		388.000	232.800	-40,00
2.77.62	REPUESTO (23) BOTADORES		224.000	134.400	-40,00
2.78	GRUPO 06 MOTOR COMPLETO volkswagen 9.150 2016				
2.78.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		41.795.500	25.077.300	-40,00
2.78.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.78.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.78.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.433.000	2.059.800	-40,00
2.78.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		19.106.500	11.463.900	-40,00
2.78.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		3.881.000	2.328.600	-40,00
2.78.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.78.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		1.492.500	895.500	-40,00
2.78.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		821.500	492.900	-40,00
2.78.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		269.000	161.400	-40,00
2.78.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.78.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.78.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.78.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.78.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.641.500	984.900	-40,00
2.78.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		16.419.500	9.851.700	-40,00
2.78.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		99.000	59.400	-40,00
2.78.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		60.500	36.300	-40,00
2.78.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		359.000	215.400	-40,00
2.78.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		366.000	219.600	-40,00
2.78.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.78.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		418.500	251.100	-40,00
2.78.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.78.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.78.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.78.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.78.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		5.672.000	3.403.200	-40,00
2.78.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.78.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		537.500	322.500	-40,00
2.78.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		67.500	40.500	-40,00
2.78.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		567.500	340.500	-40,00
2.78.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.78.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		5.075.000	3.045.000	-40,00
2.78.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.343.000	805.800	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.78.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		672.000	403.200	-40,00
2.78.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		120.000	72.000	-40,00
2.78.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		567.500	340.500	-40,00
2.78.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		75.000	45.000	-40,00
2.78.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		89.500	53.700	-40,00
2.78.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.78.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.78.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.78.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.343.000	805.800	-40,00
2.78.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		373.500	224.100	-40,00
2.78.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.78.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		164.500	98.700	-40,00
2.78.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		30.000	18.000	-40,00
2.78.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		776.500	465.900	-40,00
2.78.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		776.500	465.900	-40,00
2.78.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		131.500	78.900	-40,00
2.78.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.78.52	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.78.53	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		492.500	295.500	-40,00
2.78.54	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.78.55	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.78.56	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		597.000	358.200	-40,00
2.78.57	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		895.500	537.300	-40,00
2.78.58	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		149.000	89.400	-40,00
2.78.59	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		925.500	555.300	-40,00
2.78.60	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		14.927.000	8.956.200	-40,00
2.78.61	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		388.000	232.800	-40,00
2.78.62	REPUESTO (23) BOTADORES		224.000	134.400	-40,00
2.79	GRUPO 07 MOTOR COMPLETO AGRALE A-10000 2017				
2.79.1	REPUESTO (23) BLOCK MOTOR		41.795.500	25.077.300	-40,00
2.79.2	REPUESTO (24) JUEGO DE CAMISA DE CILINDRO		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.79.3	REPUESTO (23) JUEGO DE PISTON DE CAMISA(00)		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.79.4	REPUESTO (23) JUEGO DE AROS DE PISTON DE CAMISA (00)		3.433.000	2.059.800	-40,00
2.79.5	REPUESTO (23) CIGUENAL MOTOR		19.106.500	11.463.900	-40,00
2.79.6	REPUESTO(23) JUEGO DE COJINETE BANCADA(00)		3.881.000	2.328.600	-40,00
2.79.7	REPUESTO (23) JUEGO DE COJINETE DE BIELA(00)		2.089.500	1.253.700	-40,00
2.79.8	REPUESTO (23) JUEGO DE BUJES DE BIELA(00)		1.492.500	895.500	-40,00
2.79.9	REPUESTO (23)JUEGO DE CALCE AXIAL DE CIGUENAL		821.500	492.900	-40,00
2.79.10	REPUESTO (23) ARANDELAS DE BALANCEADOR		269.000	161.400	-40,00
2.79.11	REPUESTO (23) BALANCEADOR DE MOTOR		4.776.500	2.865.900	-40,00
2.79.12	REPUESTO (23) BRAZO DE BIELA DE MOTOR		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.79.13	REPUESTO (23) CARTER DE ACEITE MOTOR		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.79.14	REPUESTO (23) BOMBA DE ACEITE MOTOR		4.776.500	2.865.900	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.79.15	REPUESTO(23) CHUPADOR DE ACEITE		1.641.500	984.900	-40,00
2.79.16	REPUESTO(23) TAPA MOTOR CON GUIAS		16.419.500	9.851.700	-40,00
2.79.17	REPUESTO (23) TORNILLOS DE TAPA MOTOR		99.000	59.400	-40,00
2.79.18	REPUESTO (23) GUIA DE VALVULA UNIDAD		60.500	36.300	-40,00
2.79.19	REPUESTO (23) VALVULA DE ADMISION UNIDAD		359.000	215.400	-40,00
2.79.20	REPUESTO (23) VALVULA DE ESCAPE UNIDAD		366.000	219.600	-40,00
2.79.21	REPUESTO (23) ARBOL DE LEVAS		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.79.22	REPUESTO (23) BUJE DE ARBOL DE LEVAS		418.500	251.100	-40,00
2.79.23	REPUESTO (23) TAPA BALANCIN		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.79.24	REPUESTO (23)ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVAS		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.79.25	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION DE TAPA MOTOR		3.283.500	1.970.100	-40,00
2.79.26	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE CIGUENAL		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.79.27	REPUESTO (23) ENGRANAJE DE DISTRIBUCION BLOCK		5.672.000	3.403.200	-40,00
2.79.28	REPUESTO (23) CORONA VOLANTE		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.79.29	REPUESTO (23) FILTRO DE ACEITE MOTOR		537.500	322.500	-40,00
2.79.30	REPUESTO (23) ACEITE MOTOR LITRO		67.500	40.500	-40,00
2.79.31	REPUESTO (23) BULBO DE ACEITE MOTOR		567.500	340.500	-40,00
2.79.32	REPUESTO ALOJAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.79.33	REPUESTO (23) JUEGO DE JUNTAS MOTOR COMPLETO		5.075.000	3.045.000	-40,00
2.79.34	REPUESTO (23) JUNTA TAPA MOTOR (00)		1.343.000	805.800	-40,00
2.79.35	REPUESTO (23) RETEN BANCADA TRASERA		672.000	403.200	-40,00
2.79.36	REPUESTO (23) JUNTA TAPA BALANCIN		120.000	72.000	-40,00
2.79.37	REPUESTO (23) RETEN FRENTE MOTOR		567.500	340.500	-40,00
2.79.38	REPUESTO (23) ANILLOS DE PICOS INYECTORES		75.000	45.000	-40,00
2.79.39	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE ADMISION		89.500	53.700	-40,00
2.79.40	REPUESTO (24) JUNTA MULTIPLE DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.79.41	REPUESTO (24) JUNTA DE ESCAPE		89.500	53.700	-40,00
2.79.42	REPUESTO (23) BOMBA DE AGUA		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.79.43	REPUESTO (23) TERMOSTATO		1.343.000	805.800	-40,00
2.79.44	REPUESTO(24) BULBO DE TEMPERATURA MOTOR		373.500	224.100	-40,00
2.79.45	REPUESTO(24) RADIADOR DE AGUA		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.79.46	REPUESTO (23) TAPA DE RADIADOR		164.500	98.700	-40,00
2.79.47	REPUESTO(24) ABRAZADERA CA?O DE RADIADOR		30.000	18.000	-40,00
2.79.48	REPUESTO(23) CA?O SUPERIOR DE RADIADOR		776.500	465.900	-40,00
2.79.49	REPUESTO (23) CA?O INFERIOR DE RADIADOR		776.500	465.900	-40,00
2.79.50	REPUESTO (24) ADITIVO RADIADOR DOSIS DEL MOTOR		131.500	78.900	-40,00
2.79.51	REPUESTO (24) VENTILADOR DE RADIADOR		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.79.52	REPUESTO (24) EMBRAGUE VISCOZO		4.179.500	2.507.700	-40,00
2.79.53	REPUESTO (24) CORREA VENTILADOR		492.500	295.500	-40,00
2.79.54	REPUESTO (23) TENSOR DE CORREA VENTILADOR		1.866.000	1.119.600	-40,00
2.79.55	REPUESTO (23) DEPURADOR DE AIRE COMPLETO		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.79.56	REPUESTO (23) FILTRO DE AIRE		597.000	358.200	-40,00
2.79.57	REPUESTO (23) CANO DEPURADOR		895.500	537.300	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.79.58	REPUESTO (24) MANGUERA RESP DE DEPURADOR		149.000	89.400	-40,00
2.79.59	REPUESTO (24) MANGUERA DE TURBO		925.500	555.300	-40,00
2.79.60	REPUESTO (23) TURBO COMPRESOR		14.927.000	8.956.200	-40,00
2.79.61	REPUESTO VARILLAS EMPUJADORAS		388.000	232.800	-40,00
2.79.62	REPUESTO (23) BOTADORES		224.000	134.400	-40,00
2.80	GRUPO 01 AIRE ACONDICIONADO VOLKSWAGEN				
2.80.1	REPUESTO (24) COMPRESOR DE AIRE ACONDIC		8.956.000	5.373.600	-40,00
2.80.2	REPUESTO (24) CONDENSADOR DE AIRE ACOND		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.80.3	REPUESTO (24) EVAPORADOR		8.209.500	4.925.700	-40,00
2.80.4	REPUESTO (24) FILTRO DE AIRE ACOND		657.500	394.500	-40,00
2.80.5	REPUESTO (24) CA?O INOX METRO		164.500	98.700	-40,00
2.80.6	REPUESTO (23) MANGUERA FLEX EL METRO		67.500	40.500	-40,00
2.80.7	REPUESTO (24) VENTILADOR DE EVADORADOR		672.000	403.200	-40,00
2.80.8	REPUESTO (23) LLAVE SELECIONADOR DE VENT		447.500	268.500	-40,00
2.80.9	REPUESTO (24) ELECTROVENTILADOR A/C		1.164.500	698.700	-40,00
2.80.10	REPUESTO (24) TERMOSTATO DE A/C		821.500	492.900	-40,00
2.80.11	REPUESTO (24) GAS ECOLOGICO		717.000	430.200	-40,00
2.80.12	REPUESTO(24) PANEL COMPLETO DE VENTILACION		11.493.500	6.896.100	-40,00
2.80.13	REPUESTO (24) FILTRO DE CABINA		269.000	161.400	-40,00
2.81	GRUPO 01 TANQUE DE COMBUSTIBLE VOLKSWAGEN 11-130				
2.81.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		2.537.500	1.522.500	-40,00
2.81.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		956.000	573.600	-40,00
2.81.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
2.82	GRUPO 02 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.82.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		2.836.000	1.701.600	-40,00
2.82.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		956.000	573.600	-40,00
2.82.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
2.83	GRUPO 03 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 14150 y 15180,				
2.83.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.83.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		956.000	573.600	-40,00
2.83.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
2.84	GRUPO 04 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 17220				
2.84.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		3.582.000	2.149.200	-40,00
2.84.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		956.000	573.600	-40,00
2.84.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
2.85	GRUPO 05 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 17250				
2.85.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		4.627.000	2.776.200	-40,00
2.85.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		1.343.000	805.800	-40,00
2.85.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
2.86	GRUPO 06 TANQUE DE COMBUSTIBLE Volkswagen 9150 2016				
2.86.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		4.328.500	2.597.100	-40,00
2.86.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		1.314.000	788.400	-40,00
2.86.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.87	GRUPO 07 TANQUE DE COMBUSTIBLE AGRALE A-10000 2017				
2.87.1	REPUESTO (23) TANQUE DE COMBUSTIBLE		4.328.500	2.597.100	-40,00
2.87.2	REPUESTO (23) FLOTADOR DE COMBUSTIBLE		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.87.3	REPUESTO (24) ABRAZADERA DE TANQUE		22.500	13.500	-40,00
2.88	GRUPO 01 TAPIZADO DE CAMIONES VOLKSWAGEN				
2.88.1	REPUESTO (24) ALFOMBRA INDIVIDUAL DE PISO		1.194.000	716.400	-40,00
2.88.2	REPUESTO (24) ALFOMBRA INCORPORADA AL PISO		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.88.3	REPUESTO (24) TAPIZADO DE PUERTAS		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.88.4	REPUESTO (24) CABECERA DE ASIENTO		746.000	447.600	-40,00
2.88.5	REPUESTO (24) CIELO RASO		4.478.000	2.686.800	-40,00
2.89	GRUPO 01 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 11-130				
2.89.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		776.500	465.900	-40,00
2.89.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.433.000	2.059.800	-40,00
2.89.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.194.000	716.400	-40,00
2.89.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.194.000	716.400	-40,00
2.89.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.89.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.89.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		97.000	58.200	-40,00
2.89.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		359.000	215.400	-40,00
2.89.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		746.000	447.600	-40,00
2.90	GRUPO 02 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 14.150 Y 15.180				
2.90.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		895.500	537.300	-40,00
2.90.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.433.000	2.059.800	-40,00
2.90.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.194.000	716.400	-40,00
2.90.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.194.000	716.400	-40,00
2.90.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.90.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.90.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		97.000	58.200	-40,00
2.90.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		567.500	340.500	-40,00
2.90.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		746.000	447.600	-40,00
2.91	GRUPO 02 VIDRIOS Y ACCESORIOS Volkswagen 7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500				
2.91.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		895.500	537.300	-40,00
2.91.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.433.000	2.059.800	-40,00
2.91.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.194.000	716.400	-40,00
2.91.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.194.000	716.400	-40,00
2.91.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.91.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.91.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		97.000	58.200	-40,00
2.91.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		359.000	215.400	-40,00
2.91.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		746.000	447.600	-40,00
2.92	GRUPO 04 VIDRIOS Y ACCESORIOSVolkswagen 17220				
2.92.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		1.314.000	788.400	-40,00
2.92.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		3.433.000	2.059.800	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.92.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.194.000	716.400	-40,00
2.92.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.194.000	716.400	-40,00
2.92.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.92.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.92.7	REPUESTO (24) MANIJA LEVANTA VIDRIOS		97.000	58.200	-40,00
2.92.8	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		359.000	215.400	-40,00
2.92.9	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		746.000	447.600	-40,00
2.93	GRUPO 05 VIDRIOS Y ACCESORIOS VOLKSWAGEN 17250				
2.93.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		1.478.000	886.800	-40,00
2.93.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.93.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.194.000	716.400	-40,00
2.93.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.194.000	716.400	-40,00
2.93.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		418.500	251.100	-40,00
2.93.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.93.7	REPUESTO (24) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		821.500	492.900	-40,00
2.93.8	REPUESTO (24) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.93.9	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		359.000	215.400	-40,00
2.93.10	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		746.000	447.600	-40,00
2.94	GRUPO 06 VIDRIOS Y ACCESORIOS VOLKSWAGEN 17250				
2.94.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		1.478.000	886.800	-40,00
2.94.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		5.970.500	3.582.300	-40,00
2.94.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		1.194.000	716.400	-40,00
2.94.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		1.194.000	716.400	-40,00
2.94.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		447.500	268.500	-40,00
2.94.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		388.000	232.800	-40,00
2.94.7	REPUESTO (24) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		821.500	492.900	-40,00
2.94.8	REPUESTO (24) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		2.239.000	1.343.400	-40,00
2.94.9	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		447.500	268.500	-40,00
2.94.10	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		746.000	447.600	-40,00
2.95	GRUPO 07 VIDRIOS Y ACCESORIOS AAGRALE A-10000 2017				
2.95.1	REPUESTO (24) ESPEJO RETROVISOR EXTERNO		5.224.000	3.134.400	-40,00
2.95.2	REPUESTO (24) PARABRISAS DELANTERO LAMINADO		6.717.000	4.030.200	-40,00
2.95.3	REPUESTO (24) VENTANA CONDUCTOR		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.95.4	REPUESTO (24) VENTANA ACOMPA?ANTE		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.95.5	REPUESTO (24) MANIJA EXTERNA ABRE PUERTA		2.388.000	1.432.800	-40,00
2.95.6	REPUESTO (24) MANIJA INTERNA ABRE PUERTA		1.194.000	716.400	-40,00
2.95.7	REPUESTO (24) INTERRUPTOR LEVANTA VIDRIOS		821.500	492.900	-40,00
2.95.8	REPUESTO (24) MOTOR ELECT LEVANTA VIDRIOS		3.731.500	2.238.900	-40,00
2.95.9	REPUESTO (24) CERRADURA DE PUERTA		2.985.000	1.791.000	-40,00
2.95.10	REPUESTO (24) PERNO DE CERRADURA DE PUERTA		746.000	447.600	-40,00
2.96	GRUPO 01 CARROCERIA DE MADERA				
2.96.1	REPUESTO (24) MADERA DE LAPACHO O YBYRAPYTA M2		772.000	463.200	-40,00
2.96.2	REPUESTO (24) BULONES CON TUERCA		1.044.500	626.700	-40,00

ANDE

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS LPN 1675/2021

LOTE 2		PRECIOS ANDE		TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI	RESOLUCIÓN DNCP N° 411/18
SUB-ÍTEM	SERVICIOS	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO	VARIACIÓN %
2.96.3	REPUESTO (24) LARGUEROS DE CARROCERIA		1.286.000	771.600	-40,00
2.97	GRUPO 02 CARROCERIA METALICA				
2.97.1	REPUESTO (24) CHAPA ANTI DESLIZANTE M2		964.500	578.700	-40,00
2.97.2	REPUESTO (24) CHAPA DE COSTADO CARROCERIA DE 20 M2		884.000	530.400	-40,00
2.97.3	REPUESTO (24) TUBOS CUADRADOS DE COSTILLA M		964.500	578.700	-40,00
2.98	GRUPO 01 CANO DE ESCAPE 11-130, 14.150 Y 15.180				
2.98.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.98.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		985.000	591.000	-40,00
2.98.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		328.500	197.100	-40,00
2.99	GRUPO 02 CANO DE ESCAPE7100, 8140, y 9150 y AGRALE 7500 A-10000				
2.99.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		4.925.500	2.955.300	-40,00
2.99.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.99.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		328.500	197.100	-40,00
2.99.4	REPUESTO (24) CATALIZADOR DE ESCAPE		11.941.500	7.164.900	-40,00
2.100	GRUPO 03 CANO DE ESCAPE VOLKSWAGEN 17220				
2.100.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		6.567.500	3.940.500	-40,00
2.100.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		1.641.500	984.900	-40,00
2.100.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		179.500	107.700	-40,00
2.101	GRUPO 04 CANO DE ESCAPE VOLKSWAGEN 17250				
2.101.1	REPUESTO (24) SILENCIADOR DE ESCAPE		7.164.500	4.298.700	-40,00
2.101.2	REPUESTO (24) FLEXIBLE DE ESCAPE		1.791.000	1.074.600	-40,00
2.101.3	REPUESTO (24) TUBO CANO DE ESCAPE EL M		179.500	107.700	-40,00
2.101.4	REPUESTO (24) CATALIZADOR DE ESCAPE		13.285.000	7.971.000	-40,00
	TOTALES		5.638.872.500	3.383.323.500	-40