DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y C.
G.T - D.A.

AISP, 26 de Abril de 2012

Corresponde al Memorándum –UOC Nº 025/2012

Evaluación Técnica

Señora:
Lic. Karina Cantero
Gerente Administrativo DA
PRESENTE

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de informar sobre la evaluación técnica en el marco de la CD Nº 26/2012 "Para el mantenimiento de Teleindicadores de Vuelos del AISP".

Al verificar detalladamente los documentos presentados por la distintas Empresas, se obtiene la siguiente conclusión:

Empresa Sport Business, cumple en la presentación de las documentaciones solicitadas en el Pliego de Base y Condiciones, respaldados en trabajos realizados para la DINAC, además de ser la empresa **creadora del Software** del programa del teleindicador actual, instalado en el AISP.

Empresa Grupo Gio SRL, no cuenta con documentación que indique su experiencia en servicios iguales o similares.

Empresa ITE, presenta dos documentos sobre trabajos similares (Supermercado Stock) y Cooperativa Multiactiva Luque), en cuanto al otro documento de referencia presentada, para este Departamento **no es valido** como referencia en Mantenimiento de Indicadores de Vuelos, pues se trata de mantenimiento de Sistemas de Audio e Informaciones por altoparlantes del AISP (Sistema Optimus).

Atentamente.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) DPTO. ELECTRONICA

Juan Carlos Ibarrola
Jefe Dpto. Electrónica
A.I.S.P. - DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

NOTA UOC/DCD N° 164/2012

Asunción, 30 de abril de 2012

Señores
INGENIERIA TECNICA ELECTRONICA S.A.
Av. Gral. Santos N° 1764
Teléfono: 310-706
PRESENTE

Me dirijo a Ustedes, con relación al llamado a Contratación Directa N° 26/2012 **"PARA EL MANTENIMIENTO DE TELEINDICADORES DE VUELO DEL AISP"** a fin de solicitar nos remita una constancia de haber realizado trabajos similares al objeto del presente llamado, teniendo en cuenta que una de las constancias presentadas se refiere a trabajos de **Mantenimiento de Sistema de Audio**.

Solicito respuesta en un plazo no mayor a 1 (un) día hábil a partir de la recepción de la presente nota, a fin de dar continuidad al proceso de evaluación.

Atentamente.

Lic. Jorge Pérez Salinas
Jefe Int. Dpto. de Compras Directas
UOC - DINAC

02/05/2012
10.30 h.

Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre -3er. Piso
Telefax (595-21) 223 760
email: compras_uoc@dinac.gov.py
Asunción-Paraguay

INGIENERIA
TECNICA
ELECTRONICA S.A

Asunción 3 de mayo de 2012

Señores

UOC DINAC
ATT/N: Lic. Jorge Pérez Salinas

Presente

Nos dirigimos a Ud con relación al llamado de CD No. 26/2012 "PARA EL MANTENIMIENTO DE TELEINDICADORES DE VUELO DE AISP" A LOS EFECTOS DE RESPONDER LA NOTA UOC/DCD No.164/2012 .Le Manifestamos que la experiencia presentada por nuestra empresa en cuanto al trabajo realizado en AISP en el año 2011 y cuyos documentos lo presentamos en adjunto a nuestra cotización **Es de una validez irrefutable** donde consta en el llamado la obligación que teníamos de realizar este mismo trabajo
Y a continuación le adjunto una copia de la recepción del trabajo realizado a entera satisfacción del fiscal interviniente en esa oportunidad y en su párrafo nueve describe claramente que hemos realizado dicho trabajo

No obstante le adjunto otra constancia de trabajo similar

Sin otro particular le saludamos muy atentamente

ING RUBEN FERREIRA
PRESIDENTE
ITE S.A

ITE INGENIERIA TECNICA S.A. ELECTRONICA
Av. Gral. Santos Nº 1764
Tel/Fax: 310 706

Avda General Santos 1764 c/ Avda Fernando de la Mora
Tel 59521310706 R.A Cel 0981887231
Email : itesaelectronica@gmail.com

CONSTANCIA

En representación de la empresa PRONTO RICO S.R.L con RUC: 80048720-6 se expide lo siguiente:

Dejamos CONSTANCIA que la empresa ITE S.A ha realizado el equipamiento en nuestro local del sistema teleindicadores publicitarios varios y de nuestros productos. Con la provisión de los equipos informáticos, software y tv plasma correspondiente a entera satisfacción de nuestra empresa durante el año 2010 y 2011.

JAIME CAMPOS
GERENTE GENERAL
PRONTO RICO S.R.L

Pronto Rico S.R.L
R.U.C 80048720 - 6
Tel: 559 896

INGENIERIA
TECNICA
ELECTRONICA S.A.

Avda. Gral Santos 1764 c/ Avda. Fdo. De la Mora.
Tel. 310 706 cel. 0981887231
E-mail ite@internetpersonal.com.py

Asunción 25 de julio de 2011

Para : Dpto. de Electrónica

INFORME DE TRABAJO

Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de Audio AISP

Hemos realizado la verificación del todo el sistema de Audio instalado del AISP que se encuentra operativo actualmente
Chequeando el cableado y realizando soldaduras de los puntos de empalmes para subsanar falsos contactos y sulfataciones.
Hemos cambiado los conectores macho y hembra de los micrófonos
Hemos chequeado el Rack del sistema de audio compuesto de:

- Dos procesadores de audio Optimus UMX-01/0
- Un pre Amplificador Optimus PM-612/0
- Ocho Amplificadores Optimus MD-94
- EQUIPOS Din-Don con micrófono Optimus MD-94
- Equipos Din Don con Micrófono Optimus SMP-94RS
- Un lector CD/DVD de la marca PIONEER DV-393
- Parlantes de 150W , 40 Ohm 6,5"

Haciendo un mantenimiento limpieza y lubricación de los equipos y del Lector Optical laser del reproductor de CD/DVD
Hemos realizado el mantenimiento de los micrófonos Analógicos y Digitales
Chequeo General de todos los parlantes internos y Bocinas de exteriores Estando estas totalmente operativas
Hemos Chequeados el sistema de teleindicadores de vuelos y todas sus conexiones Encontrando un equipo con señal baja por la excesiva distancia (150 mts) superando a las especificaciones técnicas de nivel de señal requeridas para una reproducción de alta fidelidad Pero que se encuentra operativa

SUJERENCIAS

1. Los operadores de los micrófonos ubicados en las mangas y todos los sectores deben separar la boca del micrófono entre 5 a 8 cm para evitar saturación de sonido
2. El Rack de Amplificadores se encuentra sin protección de estabilizador de Voltaje que les pueda proteger de la fluctuación de

Certifico: Que la fotocopia corresponde al original que tuve a la vista. CONSTE.
RITA FRANCO DE FERREIRA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. N° 595
Av. Gral. Santos 1.764
Teléfax: 310 706
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
DPTO. ELECTRONICA

INGENIERIA
TECNICA
ELECTRONICA S.A.

Avda. Gral Santos 1764 c/ Avda. Fdo. De la Mora.
Tel. 310 706 cel. 0981887231
E-mail ite@internetpersonal.com.py

Tensión provocados por ANDE y los picos de tensión provocados por el generador de emergencia del AISP.

Certifico: Que la fotocopia corresponde al original que tuve a la vista. CONSTE.

RITA FRANCISCA DE FERREIRA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 595
Av. Gral. Santos 1.764
Teléfax: 310 706
Asunción - Paraguay

Sin otro particular

Ing. Rubén Ferreira
Presidente
Cel 0981887231
021 310706

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
DPTO. ELECTRONICA

María Angélica Fleitas
25/07/11 (0982119.791.