SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
SENACSA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LCO N° 06/2016 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS"

						DATA SYSTEMS SAECA	PRINTEC S.A.		OLI SERVICE SRL		SHIROSAWA Co. SAIC	
N° Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
LOTE 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA CON PROVISION DE INSUMOS												
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Kyocera 420i con provisión de insumos**										
		Unidad Cilindro , Cuchilla , Unidad Reveladora , Corona de Transferencia	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	4.100.000
		Uñas de Separación	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	33.100
		Red de Presión	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	38.600
		Correa del Bypass	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	33.100
		Tapa Vertical de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	495.850
		Base de Sección de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	330.600
		Rodillo de Registro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	403.300
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	1.250.000
		Cobertor Izquierdo de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	528.900
		Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	350.000
		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	300.000
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Mita Kyocera KM 2530 con provisión de insumos**										
		Unidad Cilindro , Cuchilla , Unidad Reveladora , Corona de Transferencia	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	4.600.000
		Uñas de Separación	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	33.100
		Red de Presión	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	34.400
		Correa del Bypass	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	33.100
		Tapa Vertical de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	542.150
		Base de Sección de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	357.000
		Rodillo de Registro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	403.300
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	1.325.000
		Cobertor Izquierdo de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	528.900
		Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	350.000
		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	300.000
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Mita Kyocera KM 3035 con provisión de insumos**										
		Unidad Cilindro , Cuchilla , Unidad Reveladora , Corona de Transferencia	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	3.701.900
		Uñas de Separación	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	33.100
		Red de Presión	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	40.000
		Correa del Bypass	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	33.100
		Tapa Vertical de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	542.150
		Base de Sección de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	357.000
		Rodillo de Registro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	403.300
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	1.325.000
		Cobertor Izquierdo de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	528.900
		Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	350.000
		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	300.000
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Kyocera TASKALFA 4500i - 5500i con provisión de insumos**										
		Unidad Cilindro , Cuchilla , Unidad Reveladora , Corona de Transferencia	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	6.399.600
		Uñas de Separación	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	33.100
		Red de Presión	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	1.864.350
		Correa del Bypass	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	33.100
		Tapa Vertical de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	542.150
		Base de Sección de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	357.000
		Rodillo de Registro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	1.553.650
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	1.325.000
		Cobertor Izquierdo de Transporte	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	528.900
		Mantenimiento Correctivo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	450.000
		Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	400.000
		PRECIO TOTAL										**Gs 37.471.700**

MONTO MINIMO:	**76.637.176**
MONTO MAXIMO:	**153.274.352**

N° ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	DATA SYSTEMS SAECA Precio unitario (IVA incluido)	PRINTEC S.A. Cant.	PRINTEC S.A. Precio unitario (IVA incluido)	OLI SERVICE SRL Cant.	OLI SERVICE SRL Precio unitario (IVA incluido)	SHIROSAWA Co. SAIC Cant.	SHIROSAWA Co. SAIC Precio unitario (IVA incluido)
LOTE 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS TOSHIBA CON PROVISION DE INSUMOS												
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Toshiba ST 355 con provisión de insumos**										
		Cilindro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla Colectora	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Ruedas Separadoras	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Fusor	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Kits de Rodillo alimentadores	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Embrague de Registro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Uñas del Fusor	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Revelador	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Mantenimiento General	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Toshiba ST 255 con provisión de insumos**										
		Cilindro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla Colectora	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Ruedas Separadoras	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Fusor	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Kits de Rodillo alimentadores	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Embrague de Registro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Uñas del Fusor	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Revelador	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Mantenimiento General	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		PRECIO TOTAL				-		-		-		-

MONTO MINIMO:	**8.099.500**
MONTO MAXIMO:	**16.199.000**

LOTE 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH CON PROVISION DE INSUMOS												
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Ricoh Aficio AP 2352SP con provisión de insumos**										
		Cilindro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	3.800.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	850.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Revelador	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	380.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo alimentadores	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	280.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	240.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Embrague	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	320.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Mantenimiento General	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	500.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		PRECIO TOTAL				-		**6.370.000**		-		-

MONTO MINIMO:	**43.000.000**
MONTO MAXIMO:	**86.000.000**

LOTE 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA CON PROVISION DE INSUMOS												
1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Konica Minolta 4690 MF con provisión de insumos**										
		Unidad de Imagen Negro de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	2.200.000	1	No Cotiza
		Unidad de Imagen Cyan de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	2.200.000	1	No Cotiza
		Unidad de Imagen Magenta de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	2.200.000	1	No Cotiza
		Unidad de Imagen Amarrillo de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	2.200.000	1	No Cotiza
		Unidad Completa de Fusor de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	3.000.000	1	No Cotiza
		Banda de Transferencia de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	3.000.000	1	No Cotiza
		Rodillos Alimentadores de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	350.000	1	No Cotiza
		Reseteo de la Unidad de Imagen Negro de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	250.000	1	No Cotiza
		Reseteo de la Unidad de Imagen Cyan de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	250.000	1	No Cotiza
		Reseteo de la Unidad de Imagen Magenta de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	250.000	1	No Cotiza

						DATA SYSTEMS SAECA	PRINTEC S.A.		OLI SERVICE SRL		SHIROSAWA Co. SAIC	
N° Item	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Reseteo Unidad de Imagen Amarillo de Konica Minolta Magicolor 4690	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	250.000	1	No Cotiza
		Mantenimiento Preventivo Ajuste de la Unidad Óptica Limpieza de Escáner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	150.000	1	No Cotiza
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	1.850.000	1	No Cotiza
		Mantenimiento General, Limpieza Lubricación de Partes Cambio de Repuestos y Control General de Funcionamiento	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	280.000	1	No Cotiza
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Konica Minolta BZHUB 350 con provisión de insumos**										
		Cilindro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	800.000	1	No Cotiza
		Cuchilla	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	180.000	1	No Cotiza
		Revelador	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	750.000	1	No Cotiza
		Rodillo Alimentadores	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	250.000	1	No Cotiza
		Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	600.000	1	No Cotiza
		Embrague	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	280.000	1	No Cotiza
		Mantenimiento General	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	200.000	1	No Cotiza
		PRECIO TOTAL				-				**21.490.000**		-

MONTO MINIMO:	**4.950.000**
MONTO MAXIMO:	**9.900.000**

LOTE 5 MATENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON CON PROVISION DE INSUMOS

	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Canon 3235 con provisión de insumos**										
		Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	1.650.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Almohadilla de Separación de alimentación manual	Unidad	Evento	1	176.400	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Recolección	Unidad	Evento	1	176.400	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	1.210.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	275.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	275.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	1.370.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Separación	Unidad	Evento	1	68.250	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo Magnético	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Toner	Unidad	Evento	1	480.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Bujes y ejes varios	Unidad	Evento	1	120.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Panel de Control	Unidad	Evento	1	675.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Mantenimiento Preventivo y Cambio de Partes	Unidad	Evento	1	240.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
2	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Canon 2830 con provisión de insumos**										
		Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	1.650.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Almohadilla de Separación de Alimentación Manual	Unidad	Evento	1	176.400	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Recolección	Unidad	Evento	1	176.400	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	1.260.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	275.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	275.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	1.370.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Separación	Unidad	Evento	1	68.250	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo Magnético	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Tóner	Unidad	Evento	1	480.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Mantenimiento Preventivo y cambio de Partes	Unidad	Evento	1	240.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
3	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Canon 2018 con provisión de insumos**										
		Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	1.540.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Almohadilla de Separación de Alimentación Manual	Unidad	Evento	1	176.400	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Recolección	Unidad	Evento	1	176.400	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	1.260.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Embrague del Casete	Unidad	Evento	1	180.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Embrague del Bypass	Unidad	Evento	1	180.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Puerta lateral izquierda	Unidad	Evento	1	1.620.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	1.370.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Separación	Unidad	Evento	1	68.250	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo Magnético	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Tóner	Unidad	Evento	1	280.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza

						DATA SYSTEMS SAECA	PRINTEC S.A.		OLI SERVICE SRL		SHIROSAWA Co. SAIC	
N° Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
		Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Mantenimiento Preventivo y Cambios de partes	Unidad	Evento	1	240.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
4	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Canon 3245 con provisión de insumos**										
		Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	1.650.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Almohadilla de Separación de Alimentación Manual	Unidad	Evento	1	176.400	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Recolección	Unidad	Evento	1	176.400	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	1.210.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	275.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	275.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Unidad de Fusor	Unidad	Evento	1	1.370.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Separación	Unidad	Evento	1	68.250	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo Magnético	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Bujes y ejes varios	Unidad	Evento	1	120.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Panel de Control	Unidad	Evento	1	675.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Tóner	Unidad	Evento	1	550.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cuchilla	Unidad	Evento	1	330.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Mantenimiento Preventivo y Cambio de partes	Unidad	Evento	1	240.000	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		PRECIO TOTAL				**30.524.200**		-		-		-

MONTO MINIMO:	**26.637.750**
MONTO MAXIMO:	**53.275.500**

LOTE 6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX CON PROVISION DE INSUMOS

1	81141804-001	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Xerox 5230 con provisión de insumos**										
		Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Kit de Tóner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Cartucho de Impresión	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Scanner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Placa Principal	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Conjunto Alimentador	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Motor Principal	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Láser	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio Puerta Lateral	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio Dúplex	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Alimentador Bypass	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Alimentador de Bandeja	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Fuente de Alta Tensión	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Fuente Baja	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Bisagras	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Bandeja bypass	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Cristal de Exposición	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Correa de Escáner	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Rodillos Alimentadores	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Cambio de Rodillo Alimentador de la Cubierta Superior	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		Mantenimiento Preventivo General del Equipo	Unidad	Evento	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza	1	No Cotiza
		PRECIO TOTAL				-		-		-		-

MONTO MINIMO:	**12.500.000**
MONTO MAXIMO:	**25.000.000**

LIC. KARINA VERA CISNEROS
JEFA DPTO. GESTION DE ADQUISICIONES