Comparación de Precios - Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						ITAPÚA COMPUTACIÓN		VINADER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Cantidad*	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	81141804-018	**Mantenimiento y Reparación de camara fotográfica Digital Nikon -**							
1.1		Cambio de display	Unidad	5	EVENTO	120.000	600.000	100.000	500.000
1.2		Cambio de flash	Unidad	5	EVENTO	60.000	300.000	100.000	500.000
1.3		Cambio de cinta flex	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	100.000	500.000
1.4		Cambio Regulador de zoom	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	100.000	500.000
							1.400.000		**2.000.000**
2	81111812-006	**Mantenimiento y Reparación de proyector Epson -**							
2.1		Cambio de Lámpara (Proyecto Epson Modelo H369A y Infocus Modelo X2)	Unidad	5	EVENTO	400.000	2.000.000	500.000	2.500.000
2.2		Cambio de cooler - ventilador	Unidad	5	EVENTO	100.000	500.000	50.000	250.000
2.3		Cambio de Placa - \brillo	Unidad	5	EVENTO	100.000	500.000	60.000	300.000
							3.000.000		**3.050.000**
3	81111812-003	**Mantenimiento y Reparación de Lector grabador LG -**							
3.1		Cambio de Lente optico	Unidad	3	EVENTO	20.000	60.000	20.000	60.000
3.2		Cambio de Flex lente	Unidad	3	EVENTO	20.000	60.000	20.000	60.000
3.3		Cambio de Engranajes	Unidad	3	EVENTO	20.000	60.000	20.000	60.000
3.4		Cambio de Motor de bandeja	Unidad	3	EVENTO	20.000	60.000	20.000	60.000
							240.000		**240.000**
4	81111812-010	**Mantenimiento y Reparacion de CPU (Gabinete) Satellite**							
4.1		Cambio de Transistor de fuente placa	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	30.000	150.000
4.2		Cambio de Cooler de fuente - Ventilador	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	20.000	100.000
4.3		Cambio de Cooler de procesador	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	50.000	250.000
4.4		Cambio de Placa de video PCI	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	50.000	250.000
4.5		Cambio de Placa de video AGP	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	40.000	200.000
4.6		Cambio de Placa de video PCI Express	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	70.000	350.000
4.7		Cambio de Fuente de Alimentación de corriente eléctrica	Unidad	5	EVENTO	200.000	1.000.000	65.000	325.000
4.8		Cambio de Disquetera	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	5.000	25.000
4.9		Cambio de Memoria tipo DDR2 de 2 Gb	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	200.000	1.000.000
4.10		Cambio de Memoria tipo DDR2 de 1 Gb	Unidad	5	EVENTO	100.000	500.000	50.000	250.000
4.11		Cambio de Placa madre para procesador AMD	Unidad	5	EVENTO	150.000	750.000	300.000	1.500.000
4.12		Cambio de Grabador de DVD	Unidad	5	EVENTO	85.000	425.000	100.000	500.000
4.13		Cambio de Cooler para procesador AMD	Unidad	5	EVENTO	40.000	200.000	50.000	250.000
4.14		Cambio de Procesador AMD	Unidad	5	EVENTO	120.000	600.000	50.000	250.000
4.15		Cambio de Cable ide para disco duro	Unidad	5	EVENTO	10.000	50.000	10.000	50.000
4.16		Cambio de Cable ide para disco disquetera	Unidad	5	EVENTO	10.000	50.000	10.000	50.000

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

						ITAPÚA COMPUTACIÓN		VINADER	
		Comparación de Precios - Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Cantidad*	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
4.17		Cambio de Cable ide para lector,grabador de dvd/cd	Unidad	5	EVENTO	10.000	50.000	10.000	50.000
4.18		Cambio de Disco duro tipo Ide 120 GB o 160 Gb	Unidad	5	EVENTO	150.000	750.000	200.000	1.000.000
4.19		Cambio de Disco duro tipo Sata 320 Gb (Mínimo)	Unidad	5	EVENTO	200.000	1.000.000	400.000	2.000.000
4.20		Cambio de Pila para placa madre	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	4.000	20.000
							6.425.000		**8.570.000**
5	81111812-002	**Mantenimiento y Reparacion de impresora Laser HP (Monocromático y Color)**							
5.1		Cambio de Film laser jet	Unidad	5	EVENTO	100.000	500.000	30.000	150.000
5.2		Cambio de Fuente placa	Unidad	5	EVENTO	120.000	600.000	50.000	250.000
5.3		Cambio de engranajes	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	25.000	125.000
5.4		Cambio de Rodillos	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	30.000	150.000
							1.450.000		**675.000**
6	81111812-002	**Mantenimiento y Reparacion de impresora Matricial - carro corto Epson**							
6.1		Cambio de Cabezal	Unidad	1	EVENTO	120.000	120.000	150.000	150.000
6.2		Cambio de Flex cabezal	Unidad	1	EVENTO	50.000	50.000	30.000	30.000
6.3		Cambio de Traccion de hojas continuo	Unidad	1	EVENTO	100.000	100.000	20.000	20.000
6.4		Cambio de Motor de traccion	Unidad	1	EVENTO	50.000	50.000	20.000	20.000
6.5		Cambio de Memoria EPROM	Unidad	1	EVENTO	50.000	50.000	15.000	15.000
							370.000		**235.000**
7	81111812-002	**Mantenimiento y Reparacion de impresora Ploter HP**							
7.1		Cambio de Cabezal + flex	Unidad	1	EVENTO	150.000	150.000	50.000	50.000
7.2		Cambio de Censor de hojas	Unidad	1	EVENTO	150.000	150.000	20.000	20.000
7.3		Cambio de Motor de rodillos	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000	20.000	20.000
7.4		Cambio de engranajes	Unidad	1	EVENTO	150.000	150.000	20.000	20.000
7.5		Cambio de Panel de power	Unidad	1	EVENTO	200.000	200.000	20.000	20.000
7.6		Cambio de correa	Unidad	1	EVENTO	300.000	300.000	20.000	20.000
							1.150.000		**150.000**
8	81111812-009	**Mantenimiento y Reparación de Notebook HP**							
8.1		Cambio de Bateria de 6 celdas	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	210.000	1.260.000
8.2		Cambio de Transformador de fuente	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	50.000	300.000
8.3		Cambio de Pantalla	Unidad	6	EVENTO	200.000	1.200.000	270.000	1.620.000
8.4		Cambio de Memoria RAM	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	20.000	120.000
8.5		Cambio de Lector/Grabador de dvd	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	40.000	240.000
8.6		Cambio de cooler	Unidad	6	EVENTO	50.000	300.000	45.000	270.000
8.7		Cambio de Toud pach	Unidad	6	EVENTO	50.000	300.000	80.000	480.000
8.8		Cambio de Placa madre	Unidad	6	EVENTO	200.000	1.200.000	180.000	1.080.000
8.9		Cambio de Procesador	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	80.000	480.000
							6.000.000		**5.850.000**

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

						ITAPÚA COMPUTACIÓN		VINADER	
Comparación de Precios - Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Cantidad*	Presentacion	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
9	81111812-009	**Mantenimiento y Reparación de Notebook ACE**							
9.1		Cambio de Bateria de 6 celdas	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	300.000	1.800.000
9.2		Cambio de Transformador de fuente	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	30.000	180.000
9.3		Cambio de Pantalla	Unidad	6	EVENTO	200.000	1.200.000	300.000	1.800.000
9.4		Cambio de Memoria RAM	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	20.000	120.000
9.5		Cambio de Lector/Grabador de dvd	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	50.000	300.000
9.6		Cambio de cooler	Unidad	6	EVENTO	50.000	300.000	45.000	270.000
9.7		Cambio de Toud pach	Unidad	6	EVENTO	50.000	300.000	80.000	480.000
9.8		Cambio de Placa madre	Unidad	6	EVENTO	200.000	1.200.000	180.000	1.080.000
9.9		Cambio de Procesador	Unidad	6	EVENTO	100.000	600.000	80.000	480.000
							6.000.000		**6.510.000**
10	81111812-008	**Mantenimiento y Reparación de UPS Centralion**							
10.1		Cambio de Bateria 12v 7a	Unidad	6	EVENTO	120.000	720.000	90.000	540.000
10.2		Cambio de Transformador	Unidad	6	EVENTO	50.000	300.000	20.000	120.000
10.3		Cambio de Motset fuente	Unidad	6	EVENTO	40.000	240.000	10.000	60.000
							1.260.000		**720.000**
11	72102203-999	**11. Mantenimiento y Reparación de GPS Garmin**	Unidad	6	EVENTO	**120.000**	**720.000**	**100.000**	**600.000**
12	81111812-002	**Mantenimiento y Reparación de Impresora chorro de tinta multifunción HP**							
12.1	81111812-002	Cambio de Cabezal	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	50.000	250.000
12.2	81111812-002	Cambio de Flex cabezal	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	50.000	250.000
12.3	81111812-002	Cambio de Traccion de hojas continuo	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	50.000	250.000
12.4	81111812-002	Cambio de Motor de traccion	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	50.000	250.000
12.5	81111812-002	Cambio de Memoria eprom	Unidad	5	EVENTO	20.000	100.000	50.000	250.000
							1.100.000		**1.250.000**
13	81111812-002	**Mantenimiento y Reparación de Impresora laser multifunción**							
		Cambio de Film laser jet	Unidad	5	EVENTO	100.000	500.000	50.000	250.000
		Cambio de Fuente placa	Unidad	5	EVENTO	100.000	500.000	50.000	250.000
		Cambio de engranajes	Unidad	5	EVENTO	50.000	250.000	5.000	25.000
		Cambio de Rodillos	Unidad	5	EVENTO	100.000	500.000	25.000	125.000
							1.750.000		**650.000**
TOTAL							**30.865.000**		**30.500.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA