ANEXO 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II
CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 1.880/BL-PR
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" ID N° 285.458
ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 1: REPARACIÓN DE VEHICULOS

			SERVICIO Y COMERCIO PATRI de JUSTO ALMADA						TAPÉ RUVICHÁ SAECA					
			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005						LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-			Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-		Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005			Color: Blanco y Rojo.-	Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-		Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005			Color: Blanco y Rojo.-
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR												
1.1		Cambio de Juego de Pistón.-	MAHLE	BRASIL	1	1.900.000	100.000	2.000.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	4.639.800	495.000	5.134.800
1.2		Cambio de Juego de Camisa.-	MAHLE	BRASIL	1	600.000	100.000	700.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.149.500	495.000	1.644.500
1.3		Cambio de Juego de aros.-	MAHLE	BRASIL	1	550.000	100.000	650.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.504.800	495.000	1.999.800
1.4		Cambio de Casquillo de biela.-	MAHLE	BRASIL	1	180.000	100.000	280.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	433.675	495.000	928.675
1.5		Cambio de Casquillo de Bancada.-	MAHLE	BRASIL	1	350.000	100.000	450.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	658.350	495.000	1.153.350
1.6		Cambio de Buje de Biela.-	MAHLE	BRASIL	1	30.000	100.000	130.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	67.925	220.000	287.925
1.7		Cambio de Casquillo de Leva.-	MAHLE	BRASIL	1	30.000	100.000	130.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	658.350	220.000	878.350
1.8		Cambio de Juego de juntas motor.-	SABO	BRASIL	1	400.000	100.000	500.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.680.425	660.000	3.340.425
1.9		Cambio de Juego de válvulas admisión.-	MAHLE	BRASIL	1	200.000	100.000	300.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	794.200	220.000	1.014.200
1.10		Cambio de Juego de válvulas escape.-	MAHLE	BRASIL	1	280.000	100.000	380.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	919.600	220.000	1.139.600
1.11		Cambio de Guía de válvulas.-	MAHLE	BRASIL	1	30.000	100.000	130.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	334.400	385.000	719.400
1.12		Rectificación de completa de Motor.-	N/A	N/A	1	N/A	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	N/A	8.360.000	8.360.000
1.13		Reparación de Motor.-	N/A	N/A	1	N/A	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	N/A	6.325.000	6.325.000
1.14		Cambio de Bomba de Alta Presión	N/A	N/A	1	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	1	N/A	1.000.000	1.000.000
1.15		Cambio de Bomba de Aceite	MAHLE	BRASIL	1	800.000	100.000	900.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	4.294.950	3.190.000	7.484.950
1.16		Cambio de bomba inyectora.-	BOSCH	BRASIL	1	4.800.000	100.000	4.900.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	8.229.375	940.500	9.169.875
1.17		Reparación de bomba inyectora.-			1		1.500.000	1.500.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	8.229.375	1.760.000	9.989.375
1.18		Cambio de bomba de alimentación.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
1.19		Cambio de retén bancada.-	SABO	BRASIL	1	160.000	600.000	760.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	276.925	1.100.000	1.376.925
1.20		Reparación de Radiador de Agua.-	N/A	N/A	1	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	1	N/A	275.000	275.000
1.21		Cambio de Cadena frente motor.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
1.22		Cambio de Pico inyector electrónico.-	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
1.23		Cambio de guía fija cadena de distribución	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A

1.24		Cambio de guía móvil cadena de distribución	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
1.25		Limpieza de Pico Inyector	N/A	N/A	1	N/A	350.000	350.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
1.26		Cambio de tensor de correa.-	INA	BRASIL	1	250.000	40.000	290.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.254.000	313.500	1.567.500
1.27		Cambio de correa de distribución.-	INA	BRASIL	1	50.000	50.000	100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	3.030.500	1.100.000	4.130.500
1.28		Cambio de Kit Polea Correa Dentada.-	INA	BRASIL	1	650.000	200.000	850.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	783.750	1.100.000	1.883.750
1.29		Cambio de Ventilador de Motor.-	INA	BRASIL	1	120.000	30.000	150.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	559.075	418.000	977.075
1.30		Cambio de Turbo de motor.-	BOSCH	BRASIL	1	4.200.000	5.000	4.205.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	7.356.800	470.250	7.827.050
1.31		Cambio de Junta tapa Motor.-	SABO	BRASIL	1	400.000	400.000	800.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	412.775	1.650.000	2.062.775
1.32		Cambio de Junta Carter.-	SABO	BRASIL	1	40.000	40.000	80.000	SIL	BRASIL	1	26.125	627.000	653.125
1.33		Rectificación de tapa motor.-	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
1.34		Rectificación de asiento válvulas.-	N/A	N/A	1	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	1	N/A	495.000	495.000
1.35		Reparación de Radiador.-	N/A	N/A	1	N/A	550.000	550.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
1.36		Reparación de velocímetro.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	1.320.000	1.320.000
1.37		Reparación de cuenta kilómetros.-	N/A	N/A	1	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	1	N/A	1.320.000	1.320.000
1.38		Cambio de polea, rulemán Brazo Tensor Correa Ventilador.-	INA	BRASIL	1	900.000	100.000	1.000.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.254.000	308.000	1.562.000
1.39		Cambio de retén culata motor.-	SABO	BRASIL	1	20.000	20.000	40.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	193.395	572.000	765.395
1.40		Cambio de retén frente motor.-	SABO	BRASIL	1	80.000	180.000	260.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	52.250	572.000	624.250
1.41		Cambio de soporte de motor.-	NAKATA	BRASIL	1	650.000	100.000	750.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	235.125	385.000	620.125
1.42		Cambio de junta tapa balancín.-	SABO	BRASIL	1	80.000	40.000	120.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	130.625	242.000	372.625
1.43		Regular Válvulas.-	N/A	N/A	1	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	1	N/A	209.000	209.000
1.44		Cambio de caño de aire acondicionado.-	SABO	BRASIL	1	40.000	30.000	70.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.194.500	506.000	2.700.500
1.45		Cambio de filtro de aire acondicionado.-	DELFI	BRASIL	1	120.000	30.000	150.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.366.925	275.000	2.641.925
1.46		Reparación de sistema de aire acondicionado.-			1		450.000	450.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.366.925	2.310.000	4.676.925
1.47		Carga de gas para aire acondicionado.-	DELFI	BRASIL	1	200.000	100.000	300.000	AMUCOOL	EE.UU	1	880.000	940.500	1.820.500
1.48		Cambio de compresor.-	DELFI	BRASIL	1	2.000.000	100.000	2.100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	4.937.625	275.000	5.212.625
1.49		Reparación de compresor.-			1		800.000	800.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.612.500	1.430.000	4.042.500
1.50		Mantenimiento de Compresor.-	N/A	N/A	1	N/A	230.000	230.000	N/A	N/A	1	N/A	1.430.000	1.430.000
1.51		Cambio de termostato.-	DELFI	BRASIL	1	60.000	40.000	100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	977.075	275.000	1.252.075
1.52		Limpieza de tanque.-	N/A	N/A	1	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
1.53		Cambio de Bombin de Combustible.-	BOSCH	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.269.675	275.000	1.544.675
1.54		Cambio de Reservorio de Agua.-	BOSCH	BRASIL	1	60.000	10.000	70.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	250.800	209.000	459.800
1.55		Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-	INA	BRASIL	1	160.000	200.000	360.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	376.200	418.000	794.200
1.56		Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.-	BOSCH	BRASIL	1	180.000	30.000	210.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.269.675	418.000	1.687.675
1.57		Cambio de Junta Multiple de Escape y Admision	SABO	BRASIL	1	10.000	10.000	20.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	167.200	731.500	898.700
1.58		Cambio de Caño Alimentador de Turbo	SABO	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	360.525	418.000	778.525
1.59		Cambio de Caño Alimentador de Depresor	SABO	BRASIL	1	60.000	30.000	90.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	391.875	209.000	600.875
1.60		Cambio de Tornillos del Multiple de Escape	INA	BRASIL	1	50.000	5.000	55.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	114.950	209.000	323.950
1.61		Cambios de Tornillos de Turbo	INA	BRASIL	1	50.000	5.000	55.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	114.950	242.000	356.950
1.62		Reparación de Turbo	N/A	N/A	1	N/A	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	1	N/A	3.410.000	3.410.000
1.63		Cambio de Polea Tensor de Correa de Alternador A/C	INA	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.254.000	209.000	1.463.000
1.64		Cambio de Correa de A/C	GATES	BRASIL	1	180.000	100.000	280.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	135.800	137.500	273.300

1.65		Cambio de Filtro de Bomba de baja de combustible	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A
1.66		Reparación de Condensador de Aire Acondicionado	N/A	N/A	1	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
1.67		Reparación de Manguera A/C	N/A	N/A	1	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
1.68		Cambio de Reten de Leva	SABO	BRASIL	1	40.000	100.000	140.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	114.950	275.000	389.950
1.69		Cambio de Reten Tapa Frontal	SABO	BRASIL	1	40.000	50.000	90.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	67.925	275.000	342.925
1.70		Cambio de Junta Tapa Frente Motor	SABO	BRASIL	1	30.000	50.000	80.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	26.125	275.000	301.125
1.71		Cambio de Tornillo Polea Tensor	SABO	BRASIL	1	5.000	5.000	10.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	114.950	275.000	389.950
2	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL												
2.1		Anillos Sincronizadores	ZF	BRASIL	1	180.000	500.000	680.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	523.950	374.000	897.950
2.2		Cambio de Engranaje 1ra.-	ZF	BRASIL	1	180.000	50.000	230.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	930.050	374.000	1.304.050
2.3		Cambio de Engranaje 2da.-	ZF	BRASIL	1	180.000	50.000	230.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	903.925	374.000	1.277.925
2.4		Cambio de Engranaje 3ra.-	ZF	BRASIL	1	120.000	50.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	836.000	374.000	1.210.000
2.5		Cambio de Engranaje 4ta.-	ZF	BRASIL	1	120.000	50.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	836.000	374.000	1.210.000
2.6		Cambio de Engranaje 5ta.-	ZF	BRASIL	1	80.000	50.000	130.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	930.050	374.000	1.304.050
2.7		Cambio de Eje ranurado.-	ZF	BRASIL	1	230.000	50.000	280.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.071.125	374.000	1.445.125
2.8		Cambio de Eje Cuádruple.-	ZF	BRASIL	1	800.000	50.000	850.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.844.425	374.000	2.218.425
2.9		Cambio Juego Rulemán de caja.-	TINKEN	USA	1	300.000	50.000	350.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.071.125	374.000	1.445.125
2.10		Cambio de Rodillo.-	TINKEN	USA	1	50.000	50.000	100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.844.425	374.000	2.218.425
2.11		Cambio de Selectores de Cambio.-	ZF	BRASIL	1	40.000	50.000	90.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.071.125	374.000	1.445.125
2.12		Cambio de soporte de caja.-	NAKATA	BRASIL	1	250.000	50.000	300.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	365.750	209.000	574.750
2.13		Cambio de Eje directa y rodillo interior.-	ZF	BRASIL	1	80.000	50.000	130.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.315.475	374.000	1.689.475
2.14		Reparación de Caja	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	4.510.000	4.510.000
2.15		Cambio de Retén	SABO	BRASIL	1	30.000	30.000	60.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	41.800	506.000	547.800
2.16		Cambio de Juntas	SABO	BRASIL	1	40.000	30.000	70.000	SIL	BRASIL	1	26.125	110.000	136.125
2.17		Cambio de llave 4x4.-	BOSCH	BRASIL	1	120.000	40.000	160.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	496.375	242.000	738.375
2.18		Cambio de Horquilla caja de transferencia.-	ZF	BRASIL	1	40.000	N/A	40.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	585.200	N/A	585.200
2.19		Cambio de Cadena caja de transferencia.-	ZF	BRASIL	1	2.800.000	N/A	2.800.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.285.350	N/A	1.285.350
2.20		Cambio de Rulemán caja de transferencia.-	TINKEN	USA	1	350.000	N/A	350.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	224.675	N/A	224.675
2.21		Cambio de Engranajes.-	ZF	BRASIL	1	100.000	N/A	100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	726.275	N/A	726.275
2.22		Reparación caja de Transferencia 4x4.-	N/A	N/A	1	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	1	1.828.750	1.430.000	3.258.750
2.23		Cambio de reten caja de transferencia	SABO	BRASIL	1	60.000	30.000	90.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	188.100	1.254.000	1.442.100
2.24		Cambio de Juego de junta.-	SABO	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	120.175	1.254.000	1.374.175
2.25		Cambio de retén eje de mando.-	SABO	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	41.800	506.000	547.800
2.26		Reparación de Velocímetro y cuenta kilometraje.-	N/A	N/A	1	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	1	5.099.600	385.000	5.484.600
2.27		Cambio de eje de mando.-	ZF	BRASIL	1	800.000	50.000	850.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.238.325	374.000	1.612.325
2.28		Cambio de brida cardan.-	ZF	BRASIL	1	300.000	100.000	400.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	705.375	385.000	1.090.375
2.29		Cambio de Cruceta Cardán.-	INA	BRASIL	1	200.000	100.000	300.000	SPICER	BRASIL	1	114.950	242.000	356.950
2.30		Cambio de Retén de Piñón.-	SABO	BRASIL	1	60.000	120.000	180.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	182.875	418.000	600.875
2.31		Cambio de rulemán y retén de palier.-	SABO	BRASIL	1	280.000	200.000	480.000	FORD	ARGENTINA	1	376.200	385.000	761.200
2.32		Cambio de Corona y Piñón diferencial trasero.-	MERITOR	USA	1	1.600.000	200.000	1.800.000	FORD	ARGENTINA	1	2.926.000	3.850.000	6.776.000
2.33		Cambio de Calce del engranaje del Satélite.-	MERITOR	USA	1	30.000	20.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	1.463.000	1.320.000	2.783.000
2.34		Cambio de Calce del engranaje del planetario.-	MERITOR	USA	1	30.000	20.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	1.463.000	1.320.000	2.783.000

2.35		Cambio de Rulemán de diferencial.-	TINKEN	USA	1	300.000	100.000	400.000	TINKEN	BRASIL	1	235.125	1.650.000	1.885.125
2.36		Cambio de Engranaje del satélite y Planetario.-	MERITOR	USA	1	80.000	50.000	130.000	FORD	ARGENTINA	1	1.463.000	1.320.000	2.783.000
2.37		Cambio de Rulemán lateral diferencial.-	TINKEN	USA	1	180.000	100.000	280.000	TINKEN	BRASIL	1	235.125	825.000	1.060.125
2.38		Cambio de Rulemán piñón grande.-	TINKEN	USA	1	400.000	100.000	500.000	TINKEN	BRASIL	1	235.125	412.500	647.625
2.39		Cambio de Rulemán piñón chico.-	TINKEN	USA	1	400.000	50.000	450.000	TINKEN	BRASIL	1	209.000	412.500	621.500
2.40		Reparación Diferencial Trasero	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	3.850.000	3.850.000
2.41		Cambio de tuerca brida.-	INA	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	78.375	418.000	496.375
2.42		Cambio de unión macho y hembra.-	ZF	BRASIL	1	330.000	80.000	410.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	992.750	385.000	1.377.750
2.43		Cambio de homocinética 4x4.-	SPICER	BRASIL	1	1.800.000	100.000	1.900.000	FORD	ARGENTINA	1	1.912.350	418.000	2.330.350
2.44		Cambio de cardan 4x4.-	SPICER	BRASIL	1	70.000	30.000	100.000	FORD	ARGENTINA	1	1.672.000	209.000	1.881.000
2.45		Cambio de Engranaje marcha atrás.-	SPICER	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.204.950	374.000	2.578.950
2.46		Cambio de Engranaje salida marcha atrás.	SPICER	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.204.950	374.000	2.578.950
2.47		Cambio de Reten piñón.-	SABO	BRASIL	1	40.000	80.000	120.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	182.875	418.000	600.875
2.48		Cambio de fuelle homocinética.-	SPICER	BRASIL	1	80.000	100.000	180.000	FORD	ARGENTINA	1	109.725	418.000	527.725
2.49		Reparar brida piñón.-	N/A	N/A	1	N/A	130.000	130.000	N/A	N/A	1	N/A	198.000	198.000
2.50		Reparar brida caja de transferencia.-	N/A	N/A	1	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	1	N/A	198.000	198.000
2.51		Cambio de Rulemán palier.-	TINKEN	USA	1	380.000	150.000	530.000	TINKEN	BRASIL	1	386.650	165.000	551.650
2.52		Cambio de palier.-	TINKEN	USA	1	80.000	30.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	2.037.750	165.000	2.202.750
2.53		Mantenimiento de Sistema eléctrico de 4x4.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	858.000	858.000
2.54		Cambio Motorcito 4x4.-	BOSCH	BRASIL	1	650.000	80.000	730.000	FORD	ARGENTINA	1	2.873.750	242.000	3.115.750
2.55		Pote de grasa	AMALIE	USA	1	50.000	5.000	55.000	AMBRA	BRASIL	1	31.350	55.000	86.350
2.56		Cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio	NAKATA	BRASIL	1	80.000	50.000	130.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	182.875	385.000	567.875
3	781801-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO												
3.1		Cambio de Bomba de Dirección Hidráulica.-	ZF	BRASIL	1	1.800.000	150.000	1.950.000	FORD	ARGENTINA	1	2.717.000	418.000	3.135.000
3.2		Cambio de manguera de alta presión de Dirección Hidráulica.-	ZF	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	235.125	286.000	521.125
3.3		Cambio de Cremallera.-	ZF	BRASIL	1	3.200.000	300.000	3.500.000	FORD	EE.UU	1	9.405.000	1.100.000	10.505.000
3.4		Cambio de Jgo. Reparo Cremallera Dirección.-	ZF	BRASIL	1	400.000	800.000	1.200.000	FORD	EE.UU	1	815.000	1.650.000	2.465.000
3.5		Cambio de Jgo. Reparo Cremallera Inferior.-	ZF	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	EE.UU	1	407.550	1.650.000	2.057.550
3.6		Cambio de Reservorio Aceite Dirección.-	ZF	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	318.725	209.000	527.725
3.7		Cambio de Rulemán 6201.-	INA	BRASIL	1	70.000	20.000	90.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	73.150	275.000	348.150
3.8		Cambio Piñón Cremallera.-	INA	BRASIL	1	350.000	200.000	550.000			1			-
3.9		Cambio de Porta Reten Cremallera.-	INA	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000			1			-
3.10		Cambio de masa completo.-	SPICER	BRASIL	1	1.800.000	130.000	1.930.000	FORD	ARGENTINA	1	1.985.500	275.000	2.260.500
3.11		Cambio de Jgo. Reparo Masa.-	SPICER	BRASIL	1	250.000	100.000	350.000			1			-
3.12		Pulir Eje de Cremallera	N/A	N/A	1	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	1	N/A	132.000	132.000
3.13		Cambio de Polea Bomba de Dirección Hidráulica	INA	BRASIL	1	120.000	30.000	150.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	282.150	418.000	700.150
3.14		Cambio de Tornillos de Polea Bomba de Dirección Hidra.	INA	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	109.725	418.000	527.725
3.15		Reparar y Enderezar Tunel Diferencial	N/A	N/A	1	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	1	N/A	2.530.000	2.530.000
4	781801-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE												
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	LUX	BRASIL	1	850.000	200.000	1.050.000	LUX	BRASIL	1	804.650	1.650.000	2.454.650
4.2		Cambio de Plato de Presión.-	LUX	BRASIL	1	1.600.000	200.000	1.800.000	LUX	BRASIL	1	1.045.000	1.650.000	2.695.000
4.3		Cambio de Cojinete de empuje hidráulico.-	LUX	BRASIL	1	850.000	200.000	1.050.000	FORD	EE.UU	1	627.000	1.650.000	2.277.000
4.4		Rectificación volante motor.-	N/A	N/A	1	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	1	N/A	165.000	165.000

4.5		Cambio de Fluido de embrague.-	TRW	BRASIL	1	40.000	5.000	45.000	VARGAS	BRASIL	1	26.125	66.000	92.125
4.6		Cambio de rulemán eje piloto.-	INA	BRASIL	1	60.000	5.000	65.000	FORD	ARGENTINA	1	52.250	1.650.000	1.702.250
4.7		Cambio de Bomba central embrague.-	TRW	BRASIL	1	280.000	50.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1	2.215.400	506.000	2.721.400
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO												
5.1		Cambio de disco de freno.-	TRW	BRASIL	1	350.000	80.000	430.000	FORD	ARGENTINA	1	893.475	313.500	1.206.975
5.2		Cambio de tambor de freno.-	TRW	BRASIL	1	300.000	80.000	380.000	FORD	ARGENTINA	1	595.650	313.500	909.150
5.3		Cambio de fibra de freno trasero.-	TRW	BRASIL	1	250.000	100.000	350.000	FORD	ARGENTINA	1	783.750	313.500	1.097.250
5.4		Cambio de juego de reparo bomba central de freno.-	TRW	BRASIL	1	230.000	100.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1	146.300	506.000	652.300
5.5		Cambio de bomba central de freno.-	TRW	BRASIL	1	600.000	120.000	720.000	FORD	ARGENTINA	1	1.149.500	319.000	1.468.500
5.6		Cambio de juego de reparación mordaza - freno delantero.-	TRW	BRASIL	1	140.000	80.000	220.000	FORD	ARGENTINA	1	62.700	385.000	447.700
5.7		Cambio de servo – freno.-	TRW	BRASIL	1	950.000	80.000	1.030.000	FORD	ARGENTINA	1	1.149.500	506.000	1.655.500
5.8		Reparación de servo-freno.-	N/A	N/A	1	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	1	N/A	1.650.000	1.650.000
5.9		Cambio de cilindro de freno trasero.-	TRW	BRASIL	1	160.000	50.000	210.000	FORD	ARGENTINA	1	256.025	313.500	569.525
5.10		Cambio de juego de reparación cilindro de freno trasero c/u.-	TRW	BRASIL	1	40.000	30.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	62.700	313.500	376.200
5.11		Cambio de cabo primario freno de mano.-	TRW	BRASIL	1	150.000	40.000	190.000	FORD	ARGENTINA	1	256.025	418.000	674.025
5.12		Cambio de mordaza de freno delantero.-	TRW	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	1.254.000	313.500	1.567.500
5.13		Reparación de juego de mordaza de freno delantero.-	TRW	BRASIL	1	140.000	40.000	180.000	FORD	ARGENTINA	1	438.900	418.000	856.900
5.14		Reparación de presor de aire.-	N/A	N/A	1	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
5.15		Cambio de planchuela de freno de mano.-	TRW	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	130.625	313.500	444.125
5.16		Cambio de resorte planchuela de freno.-	TRW	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	52.250	313.500	365.750
5.17		Cambio de Cubeta de freno.-	TRW	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	5.225	313.500	318.725
5.18		Cambio de guardapolvo de freno.-	TRW	BRASIL	1	30.000	5.000	35.000	FORD	ARGENTINA	1	5.225	313.500	318.725
5.19		Cambio de cabo secundario freno de mano.-	TRW	BRASIL	1	130.000	20.000	150.000	FORD	ARGENTINA	1	276.925	286.000	562.925
5.20		Cambiar zapatas de freno.-	TRW	BRASIL	1	300.000	40.000	340.000	FORD	ARGENTINA	1	877.800	313.500	1.191.300
5.21		Cambio de Juego de Seguros de Zapata	TRW	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	146.300	313.500	459.800
5.22		Cambio de Chapa protectora de Disco de Freno	TRW	BRASIL	1	40.000	5.000	45.000	FORD	ARGENTINA	1	261.250	313.500	574.750
5.23		Cambio de Cavo de Regulador Automático Freno Tras.	TRW	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	FORD	ARGENTINA	1	146.300	313.500	459.800
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR												
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
6.2		Cambio de manguera de radiador inferior.-	SABO	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	167.200	165.000	332.200
6.3		Cambio de manguera de radiador superior.-	SABO	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	156.750	110.000	266.750
6.4		Cambio de abrazadera para manguera.-	SABO	BRASIL	1	5.000	5.000	10.000	FORD	ARGENTINA	1	26.125	55.000	81.125
6.5		Agua Destilada.- (Envase de 1 litro)	TSG	BRASIL	1	3.000	5.000	8.000	TSG	PARAGUAY	1	5.225	55.000	60.225
6.6		Cambio de Bomba de agua.-	BROSOL	BRASIL	1	450.000	100.000	550.000	FORD	ARGENTINA	1	862.125	836.000	1.698.125
6.7		Cambio de Tapa de Radiador.-	BROSOL	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	11.000	89.375
6.8		Cambio de aleta de ventilador.-	BROSOL	BRASIL	1	200.000	20.000	220.000	FORD	ARGENTINA	1	627.000	418.000	1.045.000
6.9		Cambio de embrague ventilador.-	BROSOL	BRASIL	1	1.100.000	100.000	1.200.000	FORD	ARGENTINA	1	1.478.675	418.000	1.896.675
6.10		Cambio de tapon para block.-	BROSOL	BRASIL	1	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	836.000	914.375
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA												
7.1		Cambio de amortiguadores traseros c/u.-	NAKATA	BRASIL	1	300.000	50.000	350.000	FORD	ARGENTINA	1	506.825	209.000	715.825

7.2		Cambio de buje amortiguador.-	NAKATA	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	26.125	209.000	235.125
7.3		Cambio de rotula inferior.-	NAKATA	BRASIL	1	1.600.000	100.000	1.700.000	FORD	ARGENTINA	1	182.875	627.000	809.875
7.4		Cambio de juego de elásticos – trasero.-	NAKATA	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	AESA	BRASIL	1	1.881.000	1.650.000	3.531.000
7.5		Cambio de buje elásticos – trasero.-	NAKATA	BRASIL	1	50.000	50.000	100.000	FORD	BRASIL	1	292.600	660.000	952.600
7.6		Cambio de perno Elástico.-	NAKATA	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	AESA	BRASIL	1	94.050	440.000	534.050
7.7		Cambio de grillete de elástico.-	NAKATA	BRASIL	1	10.000	10.000	20.000	AESA	BRASIL	1	188.100	165.000	353.100
7.8		Cambio de centro – elástico.-	NAKATA	BRASIL	1	10.000	10.000	20.000	AESA	BRASIL	1	94.050	660.000	754.050
7.9		Cambio de barra de torsión de suspensión.-	NAKATA	BRASIL	1	60.000	30.000	90.000	FORD	ARGENTINA	1	2.696.100	836.000	3.532.100
7.10		Cambio de bieleta de suspensión.-	NAKATA	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	193.325	209.000	402.325
7.11		Cambio de eje de homocinética.-	SPICER	BRASIL	1	200.000	30.000	230.000	FORD	ARGENTINA	1	1.912.350	418.000	2.330.350
7.12		Alineación y balanceo de ruedas.-	N/A	N/A	1	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	1	N/A	220.000	220.000
7.13		Cambio de Juego de Tacos Cabina.-	NAKATA	BRASIL	1	800.000	400.000	1.200.000	FORD	ARGENTINA	1	1.306.250	835.000	2.142.250
7.14		Cambio de Juego de bujes de carrocería.-	NAKATA	BRASIL	1	300.000	100.000	400.000	FORD	ARGENTINA	1	1.306.250	539.000	1.845.250
7.15		Cambio de Bujes de Barra Estabilizadora	NAKATA	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	224.670	209.000	433.670
8	78180101-009	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO												
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	HELLIAR	BRASIL	1	600.000	5.000	605.000	HELLIAR	BRASIL	1	585.200	33.000	618.200
8.2		Cambio de flotador de combustible.-	BOSCH	BRASIL	1	160.000	30.000	190.000	FORD	ARGENTINA	1	1.280.125	418.000	1.698.125
8.3		Cambio de foco delantero de 100 watt.-	BOSCH	BRASIL	1	50.000	30.000	80.000	NARVA	ALEMAN	1	31.350	27.500	58.850
8.4		Cambio de faro trasero.-	CIBIE	BRASIL	1	330.000	10.000	340.000	FORD	ARGENTINA	1	559.075	101.200	660.275
8.5		Cambio de faro delantero.-	CIBIE	BRASIL	1	420.000	10.000	430.000	FORD	ARGENTINA	1	888.750	209.000	1.097.750
8.6		Cambio de focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble.-	NARVA	ALEMAN	1	150.000	20.000	170.000	NARVA	ALEMAN	1	62.700	66.000	128.700
8.7		Cambio de bulbo de temperatura.-	BOSCH	BRASIL	1	80.000	10.000	90.000	FORD	ARGENTINA	1	1.227.875	79.200	1.307.075
8.8		Cambio de bulbo de presión de aceite.-	BOSCH	BRASIL	1	80.000	10.000	90.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	79.200	157.575
8.9		Cambio de bulbo de freno.-	BOSCH	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	334.400	79.200	413.600
8.10		Cambio de relay de señalero.-	BOSCH	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	83.600	101.200	184.800
8.11		Cambio de Plaqueta de diodos.-	BOSCH	BRASIL	1	230.000	50.000	280.000	FORD	ARGENTINA	1	888.750	253.000	1.141.750
8.12		Cambio de Regulador de voltaje.-	BOSCH	BRASIL	1	320.000	50.000	370.000	BOSCH	ALEMAN	1	313.500	253.000	566.500
8.13		Reparación de alternador	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000	N/A	N/A	1	N/A	506.000	506.000
8.14		Cambio de palanca comando de señalero de luces.-	BOSCH	BRASIL	1	170.000	80.000	250.000	FORD	ARGENTINA	1	836.000	418.000	1.254.000
8.15		Cambio de llave de contacto.-	BOSCH	BRASIL	1	100.000	30.000	130.000	FORD	ARGENTINA	1	350.075	418.000	768.075
8.16		Cambio de terminal de batería.-	BOSCH	BRASIL	1	10.000	1.000	11.000	FORD	BRASIL	1	20.900	55.000	75.900
8.17		Control de batería.-	N/A	N/A	1	N/A	5.000	5.000	N/A	N/A	1	N/A	55.000	55.000
8.18		Control de carga de alternador.-	N/A	N/A	1	N/A	5.000	5.000	N/A	N/A	1	N/A	55.000	55.000
8.19		Colocar relay, Luz alta.-	BOSCH	BRASIL	1	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	83.600	286.000	369.600
8.20		Recarga de baterías.-	N/A	N/A	1	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	1	N/A	55.000	55.000
8.21		Ajuste de faro auxiliar.-	N/A	N/A	1	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	1	N/A	55.000	55.000
8.22		Alineación de luces.-	N/A	N/A	1	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	1	N/A	101.200	101.200
8.23		Cambio de mono correa.-	GATES	BRASIL	1	170.000	100.000	270.000	FORD	ARGENTINA	1	135.850	209.000	344.850
8.24		Cambio de compresor de aire.-	DEFLI	BRASIL	1	2.800.000	100.000	2.900.000	FORD	ARGENTINA	1	4.598.000	313.500	4.911.500

8.25		Reparación de compresor de aire.-			1		800.000	800.000	FORD	ARGENTINA	1	2.299.000	1.430.000	3.729.000
8.26		Cambio de evaporador de aire acondicionado.-	DEFLI	BRASIL	1	300.000	100.000	400.000	FORD	ARGENTINA	1	1.797.400	836.000	2.633.400
8.27		Cambios de mini fusibles	BOSCH	BRASIL	1	10.000	3.000	13.000	FORD	EE.UU	1	5.225	27.500	32.725
8.28		Cambio de Juego de Bocina	BOSCH	BRASIL	1	90.000	30.000	120.000	FIAM	BRASIL	1	156.750	79.200	235.950
8.29		Cambio de focos tablero	BOSCH	BRASIL	1	10.000	30.000	40.000	NARVA	ALEMAN	1	5.225	418.000	423.225
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL												
9.1		Cambio de mecanismo de levanta vidrios delantero.-(manual)	CIBIE	BRASIL	1	180.000	40.000	220.000	FORD	ARGENTINA	1	606.100	165.000	771.100
9.2		Cambio de mecanismo de levanta vidrios trasero.- (manual)	CIBIE	BRASIL	1	180.000	40.000	220.000	FORD	ARGENTINA	1	559.075	165.000	724.075
9.3		Cambio de manija levanta vidrio (manual).-	CIBIE	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	11.000	89.375
9.4		Reparación de motor limpia parabrisas	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
9.5		Cambio de Brazos limpia parabrisas	CIBIE	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	209.000	22.000	231.000
9.6		Cambio de manija de puerta interior.-	CIBIE	BRASIL	1	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	209.000	209.000	418.000
9.7		Cambio de manija de puerta exterior.-	CIBIE	BRASIL	1	180.000	30.000	210.000	FORD	ARGENTINA	1	235.125	209.000	444.125
9.8		Cambio de cepillo limpia parabrisas.-	CIBIE	BRASIL	1	60.000	5.000	65.000	FORD	ARGENTINA	1	41.800	22.000	63.800
9.9		Cambio de espejo retrovisor externo.-	CIBIE	BRASIL	1	280.000	10.000	290.000	FORD	ARGENTINA	1	830.775	101.200	931.975
9.10		Cambio de motor de limpia parabrisas.-	BOSCH	BRASIL	1	110.000	20.000	130.000	FORD	ARGENTINA	1	909.150	242.000	1.151.150
9.11		Cambio de manija de tapa trasera.-	CIBIE	BRASIL	1	160.000	40.000	200.000	FORD	ARGENTINA	1	261.250	209.000	470.250
9.12		Cambio de porta auxilio.-	CIBIE	BRASIL	1	70.000	10.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	1.510.025	209.000	1.719.025
9.13		Cambio de visagra tapa trasera.-	CIBIE	BRASIL	1	150.000	40.000	190.000	FORD	ARGENTINA	1	182.875	209.000	391.875
9.14		Cambio de Buje de Visagra.-	CIBIE	BRASIL	1	70.000	40.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	26.125	209.000	235.125
9.15		Cambio de Perilla de Puerta interior.-	CIBIE	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	10.450	11.000	21.450
SUB TOTAL LOTE 1			SUB TOTAL LOTE 1					93.202.000	SUB TOTAL LOTE 1					328.986.215

			SERVICIO Y COMERCIO PATRI de JUSTO ALMADA					
			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010					
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehiculo: Camioneta.- Marca: Ford.-			Vehiculo: Camioneta.- Marca: Ford.-		Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010			Color: Blanco.-
10	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR						
10.1		Cambio de Juego de Pistón.-	MAHLE	BRASIL	1	1.900.000	80.000	1.980.000
10.2		Cambio de Juego de Camisa.-	MAHLE	BRASIL	1	800.000	80.000	880.000
10.3		Cambio de Juego de aros.-	MAHLE	BRASIL	1	650.000	80.000	730.000
10.4		Cambio de Casquillo de biela.-	MAHLE	BRASIL	1	230.000	80.000	310.000
10.5		Cambio Casquillo de Bancada.-	MAHLE	BRASIL	1	300.000	80.000	380.000
10.6		Cambio de Buje de Biela.-	MAHLE	BRASIL	1	40.000	80.000	120.000
10.7		Cambio Casquillo de leva.-	MAHLE	BRASIL	1	40.000	80.000	120.000
10.8		Cambio de Juego de juntas motor.-	MAHLE	BRASIL	1	600.000	80.000	680.000
10.9		Cambio de Juego de válvulas admisión.-	MAHLE	BRASIL	1	230.000	80.000	310.000
10.10		Cambio de Juego de válvulas escape.-	MAHLE	BRASIL	1	300.000	80.000	380.000
10.11		Cambio de Guía de válvulas.-	MAHLE	BRASIL	1	40.000	80.000	120.000

TAPÉ RUVICHÁ SAECA					
LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010					
Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehiculo: Camioneta.- Marca: Ford.-		Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010			Color: Blanco.-
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	4.639.800	759.000	5.398.800
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.149.500	759.000	1.908.500
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.504.800	759.000	2.263.800
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	433.675	759.000	1.192.675
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	658.350	759.000	1.417.350
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	67.925	759.000	826.925
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	658.350	759.000	1.417.350
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.680.425	759.000	3.439.425
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	794.200	759.000	1.553.200
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	919.600	759.000	1.678.600
INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	334.400	759.000	1.093.400

10.12		Rectificación completa de motor	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	11.000.000	11.000.000
10.13		Reparación de motor	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	8.360.000	8.360.000
10.14		Cambio de Bomba de Alta Presión	BOSCH	BRASIL	1	1.300.000	80.000	1.380.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	8.751.875	836.000	9.587.875
10.15		Cambio de Bomba de Aceite	MAHLE	BRASIL	1	1.100.000	80.000	1.180.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	4.294.950	4.400.000	8.694.950
10.16		Cambio de bomba de combustible.-	BOSCH	BRASIL	1	600.000	80.000	680.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.348.050	418.000	1.766.050
10.17		Cambio de bomba de alimentación.-	BOSCH	BRASIL	1	200.000	80.000	280.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.348.050	418.000	1.766.050
10.18		Cambio de retén bancada.-	SABO	BRASIL	1	160.000	80.000	240.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	276.925	1.650.000	1.926.925
10.19		Reparación de Radiador de Agua.-	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
10.20		Cambio de Cadena frente motor.-	MAHLE	BRASIL	1	1.300.000	200.000	1.500.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	3.030.500	1.100.000	4.130.500
10.21		Cambio de Pico inyector electrónico.-	BOSCH	BRASIL	1	1.200.000	100.000	1.300.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.204.950	836.000	3.040.950
10.22		Cambio de guía fija cadena de distribución	MAHLE	BRASIL	1	600.000	100.000	700.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	261.250	550.000	811.250
10.23		Cambio de guía móvil cadena de distribución	MAHLE	BRASIL	1	400.000	100.000	500.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	261.250	550.000	811.250
10.24		Limpieza de Pico Inyector	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	1	N/A	1.650.000	1.650.000
10.25		Cambio de tensor de correa.-	INA	BRASIL	1	100.000	50.000	150.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.254.000	319.000	1.573.000
10.26		Cambio de Mono Correa.-	GATES	BRASIL	1	250.000	100.000	350.000	FORD	ARGENTINA	1	156.750	209.000	365.750
10.27		Cambio de Turbo de motor.-	BOSCH	BRASIL	1	3.800.000	100.000	3.900.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	7.356.800	836.000	8.192.800
10.28		Cambio de Junta tapa Motor.-	SABO	BRASIL	1	140.000	100.000	240.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	412.775	1.650.000	2.062.775
10.29		Cambio de Junta Carter.-	SABO	BRASIL	1	30.000	20.000	50.000	SIL	BRASIL	1	26.125	836.000	862.125
10.30		Rectificación de tapa motor.-	N/A	N/A	1	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	1	N/A	990.000	990.000
10.31		Rectificación de asiento válvulas.-	N/A	N/A	1	N/A	20.000	20.000	N/A	N/A	1	N/A	2.530.000	2.530.000
10.32		Reparación de Radiador.-	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
10.33		Reparación de velocímetro.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
10.34		Reparación de cuenta kilómetros.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	1.485.000	1.485.000
10.35		Cambio Brazo Tensor Correa Ventilador.-	BOSCH	BRASIL	1	900.000	100.000	1.000.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.254.000	319.000	1.573.000
10.36		Cambio de retén culata motor.-	SABO	BRASIL	1	20.000	10.000	30.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	193.395	550.000	743.395
10.37		Cambio de retén frente motor.-	SABO	BRASIL	1	50.000	30.000	80.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	52.250	550.000	602.250
10.38		Cambio de soporte de motor.-	NAKATA	BRASIL	1	200.000	40.000	240.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	235.125	946.000	1.181.125
10.39		Cambio de junta tapa balancín.-	SABO	BRASIL	1	60.000	20.000	80.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	130.625	836.000	966.625
10.40		Regular Válvulas.-	N/A	N/A	1	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
10.41		Cambio de caño de aire acondicionado.-	SABO	BRASIL	1	60.000	20.000	80.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.194.500	418.000	2.612.500
10.42		Cambio de filtro de aire acondicionado.-	DELFI	BRASIL	1	120.000	20.000	140.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.366.925	286.000	2.652.925
10.43		Reparación de sistema de aire acondicionado.-	N/A	N/A	1	N/A	450.000	450.000	N/A	N/A	1	N/A	5.115.925	5.115.925
10.44		Carga de gas para aire acondicionado.-	DELFI	BRASIL	1	150.000	150.000	300.000	AMUCOOL	EE.UU	1	880.000	940.500	1.820.500
10.45		Cambio de compresor.-	DELFI	BRASIL	1	3.000.000	100.000	3.100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	4.927.125	313.500	5.240.625
10.46		Reparación de compresor.-			1		600.000	600.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.612.500	2.035.000	4.647.500
10.47		Mantenimiento de Compresor.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	1.430.000	1.430.000
10.48		Cambio de termostato.-	DELFI	BRASIL	1	140.000	30.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	977.075	506.000	1.483.075
10.49		Limpieza de tanque.-	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
10.50		Cambio de Reservorio de Agua.-	BROSOL	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	250.800	209.000	459.800
10.51		Cambio de Rulemán de Compresor de Aire.-	INA	BRASIL	1	180.000	150.000	330.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	376.200	506.000	882.200
10.52		Cambio de Flotador de Tanque de Combustible.-	BOSCH	BRASIL	1	140.000	30.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.269.675	418.000	1.687.675
10.53		Escaneado Inyección electrónica	N/A	N/A	1	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
10.54		Cambio de Sensor Temperatura de Agua	BOSCH	BRASIL	1	140.000	30.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	360.525	101.200	461.725
10.55		Cambio de Sensor Temperatura Presión de Aire	BOSCH	BRASIL	1	800.000	120.000	920.000	FORD	ARGENTINA	1	1.227.875	286.000	1.513.875

10.56		Cambio Sensor Rotación de Motor	BOSCH	BRASIL	1	750.000	120.000	870.000	FORD	ARGENTINA	1	783.750	313.500	1.097.250
10.57		Cambio Sensor Comando de Leva	BOSCH	BRASIL	1	850.000	120.000	970.000	FORD	ARGENTINA	1	679.250	313.500	992.750
10.58		Reparación de Turbo	N/A	N/A	1	N/A	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	N/A	5.280.000	5.280.000
10.59		Cambio de Filtro de Bomba de baja de combustible	BOSCH	BRASIL	1	160.000	40.000	200.000	FORD	ARGENTINA	1	209.000	418.000	627.000
10.60		Reparación de Condensador de Aire Acondicionado	N/A	N/A	1	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
10.61		Reparación de Manguera A/C	N/A	N/A	1	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	1	N/A	495.000	495.000
10.62		Cambio de Reten de Leva	SABO	BRASIL	1	20.000	10.000	30.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	114.950	550.000	664.950
10.63		Cambio de Reten Tapa Frontal	SABO	BRASIL	1	20.000	10.000	30.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	67.925	550.000	617.925
10.64		Cambio de Junta Tapa Frente Motor	SABO	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	26.125	550.000	576.125
10.65		Cambio de Tornillo Polea Tensor	INA	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	114.950	165.000	279.950
11	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL												
11.1		Anillos Sincronizadores	ZF	BRASIL	1	130.000	20.000	150.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	523.950	374.000	897.950
11.2		Cambio de Engranaje 1ra.-	ZF	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	930.050	374.000	1.304.050
11.3		Cambio de Engranaje 2da.-	ZF	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	903.925	374.000	1.277.925
11.4		Cambio de Engranaje 3ra.-	ZF	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	836.000	374.000	1.210.000
11.5		Cambio de Engranaje 4ta.-	ZF	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	836.000	374.000	1.210.000
11.6		Cambio de Engranaje 5ta.-	ZF	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	930.050	374.000	1.304.050
11.7		Cambio de Eje ranurado.-	ZF	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.071.125	374.000	1.445.125
11.8		Cambio de Eje Cuádruple.-	ZF	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.844.425	374.000	2.218.425
11.9		Cambio Juego Rulemán de caja.-	TINKEN	USA	1	400.000	20.000	420.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.071.125	374.000	1.445.125
11.10		Cambio de Rodillo.-	TINKEN	USA	1	450.000	20.000	470.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.844.425	374.000	2.218.425
11.11		Cambio de Selectores de Cambio.-	TINKEN	USA	1	1.600.000	20.000	1.620.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.071.125	374.000	1.445.125
11.12		Cambio de soporte de caja.-	NAKATA	BRASIL	1	80.000	20.000	100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	365.750	209.000	574.750
11.13		Cambio de Eje directa y rodillo interior.-	ZF	BRASIL	1	80.000	20.000	100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.315.475	374.000	1.689.475
11.14		Reparación de Caja	N/A	N/A	1	N/A	800.000	800.000	N/A	N/A	1	N/A	4.510.000	4.510.000
11.15		Cambio de Retén	SABO	BRASIL	1	50.000	10.000	60.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	41.800	374.000	415.800
11.16		Cambio de Juntas	SABO	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	SIL	BRASIL	1	26.125	374.000	400.125
11.17		Cambio de llave 4x4.-	BOSCH	BRASIL	1	130.000	20.000	150.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	496.375	286.000	782.375
11.18		Cambio de Horquilla caja de transferencia.-	ZF	BRASIL	1	80.000	20.000	100.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	585.200	1.254.000	1.839.200
11.19		Cambio de Cadena caja de transferencia.-	ZF	BRASIL	1	2.800.000	20.000	2.820.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.285.350	1.254.000	2.539.350
11.20		Cambio de Rulemán caja de transferencia.-	TINKEN	BRASIL	1	300.000	50.000	350.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	224.675	1.150.000	1.374.675
11.21		Cambio de Engranajes.-	ZF	BRASIL	1	200.000	50.000	250.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	726.275	1.584.000	2.310.275
11.22		Reparación caja de Transferencia 4x4.-			1		700.000	700.000			1	1.828.750	1.430.000	3.258.750
11.23		Cambio de reten caja de transferencia	SABO	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	188.100	1.254.000	1.442.100
11.24		Cambio de Juego de junta.-	SABO	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	120.175	1.254.000	1.374.175
11.25		Cambio de retén eje de mando.-	SABO	BRASIL	1	60.000	20.000	80.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	41.800	1.056.000	1.097.800
11.26		Reparación de Velocímetro y cuenta kilometraje.-			1		150.000	150.000			1		1.650.000	1.650.000
11.27		Cambio de eje de mando.-	ZF	BRASIL	1	120.000	20.000	140.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	1.238.325	374.000	1.612.325
11.28		Cambio de brida cardan.-	ZF	BRASIL	1	280.000	80.000	360.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	705.375	385.000	1.090.375
11.29		Cambio de Cruceta Cardán.-	SPICER	BRASIL	1	300.000	120.000	420.000	SPICER	BRASIL	1	114.950	286.000	400.950
11.30		Cambio de Retén de Piñón.-	SABO	BRASIL	1	50.000	100.000	150.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	182.875	418.000	600.875

11.31		Cambio de rulemán y retén de palier.-	TINKEN	BRASIL	1	330.000	100.000	430.000	FORD	ARGENTINA	1	376.200	385.000	761.200
11.32		Cambio de Corona y Piñón diferencial trasero.-	MERITOR	USA	1	1.200.000	100.000	1.300.000	FORD	ARGENTINA	1	2.926.000	3.850.000	6.776.000
11.33		Cambio de Calce del engranaje del Satélite.-	MERITOR	USA	1	30.000	20.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	1.463.000	1.320.000	2.783.000
11.34		Cambio de Calce del engranaje del planetario.-	MERITOR	USA	1	30.000	20.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	1.463.000	1.320.000	2.783.000
11.35		Cambio de Rulemán de diferencial.-	TINKEN	USA	1	300.000	120.000	420.000	TINKEN	BRASIL	1	235.125	1.650.000	1.885.125
11.36		Cambio de Engranaje del satélite y Planetario.-	TINKEN	USA	1	90.000	60.000	150.000	FORD	ARGENTINA	1	1.463.000	1.650.000	3.113.000
11.37		Cambio de Rulemán lateral diferencial.-	TINKEN	USA	1	320.000	60.000	380.000	TINKEN	BRASIL	1	235.125	825.000	1.060.125
11.38		Cambio de Rulemán piñón grande.-	TINKEN	USA	1	200.000	60.000	260.000	TINKEN	BRASIL	1	235.125	412.500	647.625
11.39		Cambio de Rulemán piñón chico.-	TINKEN	USA	1	60.000	30.000	90.000	TINKEN	BRASIL	1	209.000	412.500	621.500
11.40		Reparación Diferencial Trasero	N/A	N/A	1	N/A	400.000	400.000	N/A	N/A	1	N/A	3.850.000	3.850.000
11.41		Cambio de tuerca brida.-	INA	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	78.375	275.000	353.375
11.42		Cambio de unión macho y hembra.-	SPICER	BRASIL	1	200.000	40.000	240.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	992.750	495.000	1.487.750
11.43		Cambio de homocinética 4x4.-	SPICER	BRASIL	1	1.800.000	100.000	1.900.000	FORD	ARGENTINA	1	1.912.350	418.000	2.330.350
11.44		Cambio de cardan 4x4.-	SPICER	BRASIL	1	120.000	10.000	130.000	FORD	ARGENTINA	1	1.672.000	209.000	1.881.000
11.45		Cambio de Engranaje marcha atrás.-	ZF	BRASIL	1	80.000	10.000	90.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.204.950	374.000	2.578.950
11.46		Cambio de Engranaje salida marcha atrás.	ZF	BRASIL	1	80.000	10.000	90.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	2.204.950	374.000	2.578.950
11.47		Cambio de Reten piñón.-	SABO	BRASIL	1	60.000	120.000	180.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	182.875	418.000	600.875
11.48		Cambio de fuelle homocinètica.-	SPICER	BRASIL	1	100.000	120.000	220.000	FORD	ARGENTINA	1	109.725	418.000	527.725
11.49		Reparar brida piñón.-	N/A	N/A	1	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	1	N/A	198.000	198.000
11.50		Reparar brida caja de transferencia.-	N/A	N/A	1	N/A	140.000	140.000	N/A	N/A	1	N/A	198.000	198.000
11.51		Cambio de Rulemán palier.-	N/A	N/A	1	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	1	N/A	165.000	165.000
11.52		Cambio de palier.-	SPICER	BRASIL	1	90.000	20.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	2.037.750	110.000	2.147.750
11.53		Mantenimiento de Sistema eléctrico de 4x4.-			1		160.000	160.000			1		836.000	836.000
11.54		Cambio Motorcito 4x4.-	BOSCH	BRASIL	1	280.000	60.000	340.000	FORD	ARGENTINA	1	2.873.750	209.000	3.082.750
11.55		Pote de grasa	AMALIE	USA	1	50.000	5.000	55.000	AMBRA	BRASIL	1	31.350	55.000	86.350
11.56		Cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio	NAKATA	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	182.875	505.000	688.875
12	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO												
12.1		Cambio de Bomba de Dirección Hidráulica.-	ZF	BRASIL	1	900.000	100.000	1.000.000	FORD	ARGENTINA	1	2.717.000	418.000	3.135.000
12.2		Cambio de manguera de alta presión de Dirección Hidráulica.-	ZF	BRASIL	1	60.000	20.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	235.125	286.000	521.125
12.3		Cambio de Cremallera.-	ZF	BRASIL	1	2.000.000	120.000	2.120.000	FORD	EE.UU	1	9.405.000	1.100.000	10.505.000
12.4		Cambio de Jgo.Reparo Cremallera Dirección.-	ZF	BRASIL	1	300.000	600.000	900.000	FORD	EE.UU	1	815.000	1.650.000	2.465.000
12.5		Cambio de Reservorio Aceite Dirección.-	ZF	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	EE.UU	1	318.725	209.000	527.725
12.6		Cambio de Rulemán 6201.-	INA	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	INTERNACIONAL	ARGENTINA	1	73.150	275.000	348.150
12.7		Cambio Piñon Cremallera.-	ZF	BRASIL	1	80.000	40.000	120.000			1		275.000	275.000
12.8		Cambio de Porta Reten Cremallera.-	ZF	BRASIL	1	40.000	30.000	70.000			1		275.000	275.000
12.9		Cambio de masa completo.-	SPICER	BRASIL	1	1.500.000	100.000	1.600.000	FORD	ARGENTINA	1	1.985.530	275.000	2.260.530
12.10		Cambio de Jgo. Reparo Masa.-	SPICER	BRASIL	1	140.000	40.000	180.000			1		275.000	275.000
12.11		Cambio de Rulemán de Masa.-	INA	BRASIL	1	300.000	50.000	350.000			1		275.000	275.000
12.12		Cambio de Tapón de Cremallera	INA	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	318.725	275.000	593.725
12.13		Pulir Eje de Cremallera	N/A	N/A	1	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	1	N/A	132.000	132.000
12.14		Cambio de Polea Bomba de Dirección Hidráulica	INA	BRASIL	1	40.000	30.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	282.150	418.000	700.150
12.15		Cambio de Tornillos de Polea Bomba de Dirección Hidra.	INA	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	109.725	418.000	527.725

12.16		Reparar y Enderezar Tunel Diferencial	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
13	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE												
13.1		Cambio de Disco de embrague.-	LUX	BRASIL	1	1.200.000	200.000	1.400.000	LUX	BRASIL	1	804.650	1.650.000	2.454.650
13.2		Cambio de Plato de Presión.-	LUX	BRASIL	1	3.800.000	200.000	4.000.000	LUX	BRASIL	1	1.045.000	1.650.000	2.695.000
13.3		Cambio de Cojinete de empuje hidráulico.-	LUX	BRASIL	1	1.200.000	300.000	1.500.000	FORD	EE.UU	1	627.000	1.650.000	2.277.000
13.4		Rectificación volante motor.-	N/A	N/A	1	N/A	180.000	180.000	N/A	N/A	1	N/A	165.000	165.000
13.5		Cambio de Fluido de embrague.-	TRW	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	VARGAS	BRASIL	1	26.125	55.000	81.125
13.6		Cambio de rulemán eje piloto.-	INA	BRASIL	1	80.000	20.000	100.000	FORD	ARGENTINA	1	52.250	165.000	217.250
13.7		Cambio de Bomba central embrague.-	LUX	BRASIL	1	250.000	50.000	300.000	FORD	ARGENTINA	1	2.215.400	506.000	2.721.400
14	78180101-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO												
14.1		Cambio de disco de freno.-	TRW	BRASIL	1	550.000	100.000	650.000	FORD	ARGENTINA	1	893.475	313.500	1.206.975
14.2		Cambio de tambor de freno.-	TRW	BRASIL	1	500.000	100.000	600.000	FORD	ARGENTINA	1	595.650	313.500	909.150
14.3		Cambio de fibra de freno trasero.-	TRW	BRASIL	1	250.000	50.000	300.000	FORD	ARGENTINA	1	783.750	313.500	1.097.250
14.4		Cambio de juego de reparo bomba central de freno.-	TRW	BRASIL	1	230.000	50.000	280.000	FORD	ARGENTINA	1	146.300	313.500	459.800
14.5		Cambio de bomba central de freno.-	TRW	BRASIL	1	450.000	50.000	500.000	FORD	ARGENTINA	1	1.149.500	242.000	1.391.500
14.6		Cambio de juego de reparación mordaza - freno delantero.-	TRW	BRASIL	1	130.000	50.000	180.000	FORD	ARGENTINA	1	62.700	418.000	480.700
14.7		Cambio de servo – freno.-	TRW	BRASIL	1	600.000	50.000	650.000	FORD	ARGENTINA	1	1.149.500	506.000	1.655.500
14.8		Reparación de servo-freno.-	N/A	N/A	1	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	1	N/A	1.650.000	1.650.000
14.9		Cambio de cilindro de freno trasero.-	TRW	BRASIL	1	60.000	20.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	256.025	313.500	569.525
14.10		Cambio de juego de reparación cilindro de freno trasero c/u.-	TRW	BRASIL	1	30.000	20.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	62.700	313.500	376.200
14.11		Cambio de cabo primario freno de mano.-	TRW	BRASIL	1	90.000	20.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	256.025	313.500	569.525
14.12		Cambio de mordaza de freno delantero.-	TRW	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	1.254.000	418.000	1.672.000
14.13		Reparación de juego de mordaza de freno delantero.-	TRW	BRASIL	1	180.000	50.000	230.000	FORD	ARGENTINA	1	438.900	313.500	752.400
14.14		Reparación de presor de aire.-	N/A	N/A	1	N/A	600.000	600.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
14.15		Cambio de planchuela de freno de mano.-	TRW	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	130.625	1.595.000	1.725.625
14.16		Cambio de resorte planchuela de freno.-	TRW	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	52.250	313.500	365.750
14.17		Cambio de Cubeta de freno.-	TRW	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	5.225	313.500	318.725
14.18		Cambio de guardapolvo de freno.-	TRW	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	5.225	313.500	318.725
14.19		Cambio de cabo secundario freno de mano.-	TRW	BRASIL	1	60.000	20.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	276.925	313.500	590.425
14.20		Cambiar zapatas de freno.-	TRW	BRASIL	1	300.000	30.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1	877.800	313.500	1.191.300
14.21		Cambio Sensor ABS.-	BOSCH	BRASIL	1	480.000	100.000	580.000	FORD	ARGENTINA	1	616.550	286.000	902.550
14.22		Cambio de Juego de Seguros de Zapata	TRW	BRASIL	1	20.000	10.000	30.000	FORD	ARGENTINA	1	146.300	313.500	459.800
14.23		Cambio de Chapa protectora de Disco de Freno	TRW	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	FORD	ARGENTINA	1	261.250	313.500	574.750
14.24		Cambio de Cavo de Regulador Automático Freno Tras.	TRW	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	FORD	ARGENTINA	1	146.300	313.500	459.800
15	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR												
15.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-			1		250.000	250.000			1		335.000	335.000
15.2		Cambio de manguera de radiador inferior.-	SABO	BRASIL	1	60.000	20.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	167.200	209.000	376.200
15.3		Cambio de manguera de radiador superior.-	SABO	BRASIL	1	60.000	20.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	156.750	132.000	288.750
15.4		Cambio de abrazadera para manguera.-	SABO	BRASIL	1	5.000	5.000	10.000	FORD	ARGENTINA	1	26.125	22.000	48.125
15.5		Agua Destilada.- (Envase de 1 litro)	TSG	BRASIL	1	5.000	5.000	10.000	TSG	PARAGUAY	1	5.225	55.000	60.225

15.6		Cambio de Bomba de agua.-	BROSOL	BRASIL	1	430.000	150.000	580.000	FORD	ARGENTINA	1	862.125	836.000	1.698.125
15.7		Cambio de Tapa de Radiador.-	BROSOL	BRASIL	1	30.000	1.000	31.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	11.000	89.375
15.8		Cambio de aleta de ventilador.-	BROSOL	BRASIL	1	70.000	30.000	100.000	FORD	ARGENTINA	1	627.000	418.000	1.045.000
15.9		Cambio de embrague ventilador.-	BROSOL	BRASIL	1	750.000	50.000	800.000	FORD	ARGENTINA	1	1.478.675	418.000	1.896.675
15.10		Cambio de tapon para block.-	BROSOL	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	836.000	914.375
16	78180101-004	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA												
16.1		Cambio de amortiguadores traseros c/u.-	NAKATA	BRASIL	1	300.000	50.000	350.000	FORD	ARGENTINA	1	506.825	209.000	715.825
16.2		Cambio de buje amortiguador.-	NAKATA	BRASIL	1	10.000	10.000	20.000	FORD	ARGENTINA	1	26.125	209.000	235.125
16.3		Cambio de juego de elásticos – trasero.-	NAKATA	BRASIL	1	170.000	30.000	200.000	FORD	ARGENTINA	1	1.881.000	1.650.000	3.531.000
16.4		Cambio de buje elásticos – trasero.-	NAKATA	BRASIL	1	80.000	70.000	150.000	FORD	ARGENTINA	1	292.600	825.000	1.117.600
16.5		Cambio de perno Elástico.-	NAKATA	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	AESA	BRASIL	1	94.050	825.000	919.050
16.6		Cambio de grillete de elástico.-	NAKATA	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	AESA	BRASIL	1	188.100	495.000	683.100
16.7		Cambio de centro – elástico.-	NAKATA	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	AESA	BRASIL	1	94.050	495.000	589.050
16.8		Cambio de barra de torsión de suspensión.-	TRW	BRASIL	1	130.000	10.000	140.000	FORD	ARGENTINA	1	2.696.100	836.000	3.532.100
16.9		Cambio de bieleta de suspensión.-	TRW	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	193.325	209.000	402.325
16.10		Cambio de eje de homocinética.-	SPICER	BRASIL	1	160.000	30.000	190.000	FORD	ARGENTINA	1	1.912.350	418.000	2.330.350
16.11		Alineación y balanceo de ruedas.-	N/A	N/A	1	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	1	N/A	220.000	220.000
16.12		Cambio de Juego de Tacos Cabina.-	NAKATA	BRASIL	1	300.000	50.000	350.000	FORD	ARGENTINA	1	1.306.250	858.000	2.164.250
16.13		Cambio de Juego de bujes de carrocería.-	NAKATA	BRASIL	1	200.000	50.000	250.000	FORD	ARGENTINA	1	1.306.250	429.000	1.735.250
16.14		Cambio de Bujes de Barra Estabilizadora	NAKATA	BRASIL	1	50.000	30.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	224.670	209.000	433.670
17	78180101-009	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO												
17.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	HELLIAR	BRASIL	1	600.000	5.000	605.000	HELLIAR	BRASIL	1	585.200	33.000	618.200
17.2		Cambio de flotador de combustible.-	BOSCH	BRASIL	1	140.000	30.000	170.000	FORD	ARGENTINA	1	1.280.125	418.000	1.698.125
17.3		Cambio de foco delantero de 100 watt.-	BOSCH	BRASIL	1	60.000	10.000	70.000	NARVA	ALEMAN	1	31.350	22.000	53.350
17.4		Cambio de faro trasero.-	BOSCH	BRASIL	1	380.000	10.000	390.000	FORD	ARGENTINA	1	559.075	101.200	660.275
17.5		Cambio de faro delantero.-	BOSCH	BRASIL	1	650.000	10.000	660.000	FORD	ARGENTINA	1	888.750	209.000	1.097.750
17.6		Cambio de focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble.-	BOSCH	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	NARVA	ALEMAN	1	62.700	55.000	117.700
17.7		Cambio de bulbo de temperatura.-	BOSCH	BRASIL	1	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	1.227.875	79.200	1.307.075
17.8		Cambio de bulbo de presión de aceite.-	BOSCH	BRASIL	1	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	79.200	157.575
17.9		Cambio de bulbo de freno.-	BOSCH	BRASIL	1	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	334.400	79.200	413.600
17.10		Cambio de relay de señalero.-	BOSCH	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	83.600	209.000	292.600
17.11		Cambio de Plaqueta de diodos.-	BOSCH	BRASIL	1	60.000	10.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	888.750	253.000	1.141.750
17.12		Cambio de Regulador de voltaje.-	BOSCH	BRASIL	1	300.000	50.000	350.000	BOSCH	ALEMAN	1	313.500	253.000	566.500
17.13		Reparación de alternador	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	FORD	ARGENTINA	1	1.499.575	506.000	2.005.575
17.14		Cambio de focos por unidad.-	NARVA	ALEMAN	1	20.000	5.000	25.000	NARVA	ALEMAN	1	15.675	11.000	26.675
17.15		Cambio de palanca comando de señalero de luces.-	BOSCH	BRASIL	1	160.000	20.000	180.000	FORD	ARGENTINA	1	836.000	418.000	1.254.000
17.16		cambio de regulador de voltaje.-	BOSCH	BRASIL	1	300.000	50.000	350.000	BOSCH	ALEMAN	1	313.500	253.000	566.500
17.17		Cambio de llave de contacto.-	BOSCH	BRASIL	1	120.000	30.000	150.000	FORD	ARGENTINA	1	350.075	418.000	768.075
17.18		Cambio de terminal de batería.-	BOSCH	BRASIL	1	10.000	5.000	15.000	FORD	ARGENTINA	1	20.900	55.000	75.900
17.19		Control de batería.-			1		5.000	5.000			1		55.000	55.000
17.20		Control de carga de alternador.-			1		5.000	5.000			1		55.000	55.000
17.21		Colocar relay, Luz alta.-	BOSCH	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	83.600	308.000	391.600
17.22		Recarga de baterías.-			1		5.000	5.000			1		55.000	55.000
17.23		Ajuste de faro auxiliar.-			1		5.000	5.000			1		11.000	11.000
17.24		Alineación de luces.-			1		5.000	5.000			1		101.200	101.200

17.25		Cambio de mono correa.-	GATES	BRASIL	1	250.000	100.000	350.000	FORD	ARGENTINA	1	135.850	209.000	344.850
17.26		Cambio de modulo.-	BOSCH	BRASIL	1	4.200.000	120.000	4.320.000	FORD	EE.UU	1	5.120.500	418.000	5.538.500
17.27		Cambio de compresor de aire.-	DELFI	BRASIL	1	3.200.000	50.000	3.250.000	FORD	ARGENTINA	1	4.598.000	312.400	4.910.400
17.28		Reparación de compresor de aire.-			1		350.000	350.000	FORD	ARGENTINA	1	2.299.000	1.595.000	3.894.000
17.29		Cambio de evaporador de aire acondicionado.-	DELFI	BRASIL	1	200.000	50.000	250.000	FORD	ARGENTINA	1	1.797.400	836.000	2.633.400
17.30		Cambio de reten de alternador.-	SABO	BRASIL	1	20.000	30.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	104.500	506.000	610.500
17.31		Cambio de focos tablero	NARVA	ALEMAN	1	20.000	20.000	40.000	NARVA	ALEMAN	1	5.225	418.000	423.225
18	78180101-008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL												
18.1		Cambio de mecanismo de levanta vidrios delantero.-(manual)	ARTE	BRASIL	1	180.000	40.000	220.000	FORD	ARGENTINA	1	606.100	165.000	771.100
18.2		Cambio de mecanismo de levanta vidrios trasero.- (manual)	ARTE	BRASIL	1	120.000	30.000	150.000	FORD	ARGENTINA	1	559.075	165.000	724.075
18.3		Cambio de manija levanta vidrio (manual).-	ARTE	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	11.000	89.375
18.4		Reparación de motor limpia parabrisas	N/A	N/A	1	N/A	30.000	30.000	N/A	N/A	1	N/A	418.000	418.000
18.5		Cambio de Brazos limpia parabrisas	ARTE	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	209.000	22.000	231.000
18.6		Cambio de manija de puerta interior.-	ARTE	BRASIL	1	20.000	5.000	25.000	FORD	ARGENTINA	1	209.000	165.000	374.000
18.7		Cambio de manija de puerta exterior.-	ARTE	BRASIL	1	80.000	20.000	100.000	FORD	ARGENTINA	1	235.125	165.000	400.125
18.8		Cambio de cepillo limpia parabrisas.-	CIBIE	BRASIL	1	60.000	5.000	65.000	FORD	ARGENTINA	1	41.800	22.000	63.800
18.9		Cambio de espejo retrovisor externo.-	CIBIE	BRASIL	1	170.000	10.000	180.000	FORD	ARGENTINA	1	830.775	286.000	1.116.775
18.10		Cambio de motor de limpia parabrisas.-	BOSCH	BRASIL	1	130.000	20.000	150.000	FORD	ARGENTINA	1	909.150	209.000	1.118.150
18.11		Cambio de manija de tapa trasera.-	ARTE	BRASIL	1	160.000	40.000	200.000	FORD	ARGENTINA	1	261.250	165.000	426.250
18.12		Cambio de porta auxilio.-	ARTE	BRASIL	1	80.000	20.000	100.000	FORD	ARGENTINA	1	1.510.025	165.000	1.675.025
18.13		Cambio de visagra tapa trasera.-	ARTE	BRASIL	1	40.000	30.000	70.000	FORD	ARGENTINA	1	182.875	165.000	347.875
18.14		Cambio de Buje de Visagra.-	ARTE	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	26.125	165.000	191.125
18.15		Cambio de Perilla de Puerta interior.-	ARTE	BRASIL	1	20.000	10.000	30.000	FORD	ARGENTINA	1	10.450	11.000	21.450
SUB - TOTAL LOTE 1			SUB - TOTAL LOTE 1					89.166.000	SUB - TOTAL LOTE 1					350.410.865
TOTAL LOTE 1			TOTAL LOTE 1					182.368.000	TOTAL LOTE 1					679.337.080

MONTO MÍNIMO A CONTRATAS GUARANIES: 35.000.000
MONTO MÁXIMO A CONTRATAR GUARANIES: 70.000.000

TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñaneñivebo Tape Porã
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II
CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 1.880/BL-PR
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
"SERVICIO DE MANTENIMIENO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" - ID N° 285.458
ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 2: REPARACIÓN DE VEHICULOS

			SERVICIO Y COMERCIO PATRI de JUSTO ALMADA					
			LOTE N° 2 - MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehiculo: Camioneta. Marca: Mitsubishi.-			Color: Gris y Azul.- Modelo: L200.-					
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR						
1.1		Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	N/A	N/A	1	N/A	1.300.000	1.300.000
1.2		Reparación completo de bomba inyectora.-	N/A	N/A	1	N/A	2.300.000	2.300.000
1.3		Cambio de Cabo de acelerador.-	SUM	JAPÓN	1	120.000	40.000	160.000
1.4		Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	N/A	N/A	1	N/A	50.000	50.000
1.5		Cambio de Picos inyectores.-	SUM	JAPÓN	1	300.000	30.000	330.000
1.6		Limpieza de tanque de combustible.-	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
1.7		Cambio de Soporte motor.-	555	JAPÓN	1	170.000	50.000	220.000
1.8		Cambio de Correa dentada Larga.-	SUM	JAPÓN	1	250.000	150.000	400.000
1.9		Cambio de Correa dentada Corta.-	SUM	JAPÓN	1	170.000	100.000	270.000
1.10		Cambio de Polea tensor para correa dentada larga.-	NSK	JAPÓN	1	230.000	50.000	280.000
1.11		Cambio de Polea tensor para correa dentada corta.-	NSK	JAPÓN	1	160.000	50.000	210.000
1.12		Cambio de Polea tensor Aire Acondicionado.-	NSK	JAPÓN	1	60.000	30.000	90.000
1.13		Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	NSK	JAPÓN	1	60.000	30.000	90.000
1.14		Cambio de Retén cigüeñal frente motor.-	MUSASHI	JAPÓN	1	30.000	50.000	80.000

1.15		Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	MUSASHI	JAPÓN	1	20.000	10.000	30.000
1.16		Cambio de Careta Inferior Frente Motor.-	MUSASHI	JAPÓN	1	20.000	10.000	30.000
1.17		Cambio de Retén bancada trasera.-	MUSASHI	JAPÓN	1	80.000	500.000	580.000
1.18		Cambio de Correa alternador.-	SUM	JAPÓN	1	70.000	30.000	100.000
1.19		Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	SUM	JAPÓN	1	70.000	30.000	100.000
1.20		Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	SUM	JAPÓN	1	70.000	30.000	100.000
1.21		Cambio de Retén eje de leva.-	MUSASHI	JAPÓN	1	20.000	20.000	40.000
1.22		Cambio de Retén eje balanceador chico.-	MUSASHI	JAPÓN	1	20.000	20.000	40.000
1.23		Cambio de Retén eje balanceador grande.-	MUSASHI	JAPÓN	1	20.000	20.000	40.000
1.24		Cambio de Junta tapa balancín.-	MUSASHI	JAPÓN	1	50.000	30.000	80.000
1.25		Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	MUSASHI	JAPÓN	1	60.000	5.000	65.000
1.26		Cambio de Reten media luna.-	MUSASHI	JAPÓN	1	20.000	5.000	25.000
1.27		Cambio de Soporte caño de escape.-	555	JAPÓN	1	40.000	10.000	50.000
1.28		Cambio de Casquillo de bancada.-	TAIHO	JAPÓN	1	300.000	20.000	320.000
1.29		Cambio de Casquillo de biela.-	TAIHO	JAPÓN	1	180.000	80.000	260.000
1.30		Cambio de Buje de biela.-	TAIHO	JAPÓN	1	40.000	80.000	120.000
1.31		Cambio de Brazo de biela.-	TAIHO	JAPÓN	1	60.000	80.000	140.000
1.32		Cambio de Válvula de escape.-	DOCURO	JAPÓN	1	65.000	80.000	145.000
1.33		Cambio de Válvula de admisión.-	DOCURO	JAPÓN	1	60.000	80.000	140.000
1.34		Cambio de Guías de válvula.-	DOCURO	JAPÓN	1	20.000	80.000	100.000
1.35		Cambio de Pistón.-	TOTO	JAPÓN	1	200.000	80.000	280.000
1.36		Cambio de Aro.-	RIK	JAPÓN	1	420.000	80.000	500.000
1.37		Cambio de Camisa para cilindro.-	TOTO	JAPÓN	1	200.000	80.000	280.000
1.38		Cambio de Bomba de aceite.-	TOTO	JAPÓN	1	900.000	80.000	980.000
1.39		Cambio de Junta motor completo.-	TP	JAPÓN	1	400.000	80.000	480.000
1.40		Cambio de Junta tapa motor.-	TP	JAPÓN	1	150.000	80.000	230.000
1.41		Cambio de Eje de leva.-	DOCURO	JAPÓN	1	240.000	80.000	320.000
1.42		Cambio de Eje Cigüeñal.-	DOCURO	JAPÓN	1	2.200.000	80.000	2.280.000
1.43		Cambio de Eje flautín.-	DOCURO	JAPÓN	1	170.000	80.000	250.000
1.44		Cambio de Bancadita Nº 1.-	DOCURO	JAPÓN	1	160.000	80.000	240.000
1.45		Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.-	DOCURO	JAPÓN	1	450.000	80.000	530.000
1.46		Cambio de Bancadita Nº 5.-	DOCURO	JAPÓN	1	160.000	80.000	240.000
1.47		Cambio de Martillete de admisión.-	DOCURO	JAPÓN	1	130.000	80.000	210.000
1.48		Cambio de Martillete de escape.-	DOCURO	JAPÓN	1	160.000	80.000	240.000
1.49		Cambio de Eje balanceador largo.-	DOCURO	JAPÓN	1	160.000	80.000	240.000

1.50		Cambio de Eje balanceador corto.-	DOCURO	JAPÓN	1	170.000	80.000	250.000
1.51		Rectificación de cilindro.-	N/A	N/A	1	N/A	300.000	300.000
1.52		Rectificación de cigüeñal.-	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000
1.53		Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	N/A	N/A	1	N/A	30.000	30.000
1.54		Rectificar Tapa Motor.-	N/A	N/A	1	N/A	140.000	140.000
1.55		Cambio buje de biela.-	DOCURO	JAPÓN	1	30.000	30.000	60.000
1.56		Cambio buje eje balanceador.-	DOCURO	JAPÓN	1	40.000	30.000	70.000
1.57		Cambio de guía de válvula.-	DOCURO	JAPÓN	1	30.000	20.000	50.000
1.58		Balanceo de cigüeñal y volante.-	N/A	N/A	1	N/A	160.000	160.000
1.59		Reparación Frente Motor.-	N/A	N/A	1	N/A	300.000	300.000
2	78180101-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL.						
2.1		Cambio de Cruceta de cardan trasera.-	GMB	JAPON	1	170.000	70.000	240.000
2.2		Cambio de Cruceta de cardan delantera.-	GMB	JAPON	1	170.000	70.000	240.000
2.3		Cambio de Centralizador de cardan.-	GMB	JAPON	1	380.000	70.000	450.000
2.4		Cambio de Eje de mando.-	TEZUKA	JAPON	1	1.300.000	300.000	1.600.000
2.5		Cambio de Eje cuádruple.-	TEZUKA	JAPON	1	1.600.000	300.000	1.900.000
2.6		Cambio de Engranaje de velocímetro.-	TEZUKA	JAPON	1	80.000	50.000	130.000
2.7		Cambio de Cabo velocímetro.-	TEZUKA	JAPON	1	150.000	50.000	200.000
2.8		Cambio de Engranaje de primera.-	TEZUKA	JAPON	1	150.000	50.000	200.000
2.9		Cambio de Engranaje de segunda.-	TEZUKA	JAPON	1	100.000	30.000	130.000
2.10		Cambio de Engranaje de tercera.-	TEZUKA	JAPON	1	100.000	20.000	120.000
2.11		Cambio de Engranaje de cuarta.-	TEZUKA	JAPON	1	100.000	20.000	120.000
2.12		Cambio de Engranaje de quinta.-	TEZUKA	JAPON	1	100.000	20.000	120.000
2.13		Cambio de Sincronizadores (de primera a quinta).-	TEZUKA	JAPON	1	300.000	100.000	400.000
2.14		Cambio de Retén eje de mando.-	MUSASHI	JAPON	1	30.000	10.000	40.000
2.15		Cambio de Retén cola caja.-	MUSASHI	JAPON	1	30.000	10.000	40.000
2.16		Cambio de Retén salida transferencia.-	MUSASHI	JAPON	1	50.000	100.000	150.000
2.17		Cambio de Rulemán eje de mando.-	MUSASHI	JAPON	1	50.000	10.000	60.000
2.18		Cambio de Rulemán eje principal Nº 6207.-	MUSASHI	JAPON	1	200.000	20.000	220.000
2.19		Cambio de Rulemán eje cuádruple Nº 30205.-	MUSASHI	JAPON	1	400.000	20.000	420.000
2.20		Cambio de Rodillo eje de mando.-	MUSASHI	JAPON	1	50.000	20.000	70.000
2.21		Cambio de Junta caja.-	MUSASHI	JAPON	1	40.000	20.000	60.000
2.22		Cambio de Soporte caja.-	555	JAPON	1	170.000	40.000	210.000
2.23		Soporte auxiliar de caja.-	555	JAPON	1	120.000	40.000	160.000
2.24		Cambio de Cambio de Corona.-	AISIM	JAPON	1	800.000	200.000	1.000.000

2.25		Cambio de Piñón.-	AISIM	JAPON	1	900.000	200.000	1.100.000
2.26		Cambio de Satélite y planetario.-	AISIM	JAPON	1	400.000	50.000	450.000
2.27		Cambio de Rulemán lateral.-	SFK	JAPON	1	140.000	50.000	190.000
2.28		Cambio de Rulemán piñón.-	SFK	JAPON	1	170.000	50.000	220.000
2.29		Cambio de Junta diferencial.-	SFK	JAPON	1	40.000	50.000	90.000
2.30		Cambio de Retén eje piñón.-	MUSASHI	JAPON	1	60.000	50.000	110.000
2.31		Bajar caja para reparación de embrague.-	N/A	N/A	1	N/A	500.000	500.000
2.32		Reparación de cuenta kilómetros.-	N/A	N/A	1	N/A	150.000	150.000
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO						
3.1		Cambio de Muñequín corto lado rueda.-	555	JAPON	1	170.000	50.000	220.000
3.2		Cambio de Rótula superior.-	555	JAPON	1	200.000	50.000	250.000
3.3		Cambio de Rótula inferior izquierdo.-	555	JAPON	1	300.000	50.000	350.000
3.4		Cambio de Rótula inferior derecho.-	555	JAPON	1	300.000	50.000	350.000
3.5		Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	555	JAPON	1	1.200.000	100.000	1.300.000
3.6		Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	555	JAPON	1	400.000	200.000	600.000
3.7		Cambio de Retén de masa delantera.-	MUSASHI	JAPON	1	50.000	100.000	150.000
3.8		Cambio de Rodillo punta eje.-	SFK	JAPON	1	80.000	50.000	130.000
3.9		Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	SFK	JAPON	1	10.000	5.000	15.000
3.10		Cambio de Seguro palier punta eje.-	SFK	JAPON	1	10.000	5.000	15.000
3.11		Tuerca con seguro punta eje.-	SFK	JAPON	1	20.000	5.000	25.000
3.12		Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	AISIM	JAPON	1	800.000	150.000	950.000
3.13		Cambio de Rulemán palier trasero.-	SFK	JAPON	1	300.000	100.000	400.000
3.14		Cambio de Retén palier trasero.-	MUSASHI	JAPON	1	40.000	70.000	110.000
3.15		Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	SFK	JAPON	1	20.000	10.000	30.000
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE						
4.1		Cambio de Disco de embrague.-	NKK	JAPON	1	600.000	200.000	800.000
4.2		Cambio de Plato de presión.-	NKK	JAPON	1	800.000	200.000	1.000.000
4.3		Cambio de Cojinete de empuje.-	SFK	JAPON	1	300.000	50.000	350.000
4.4		Cambio de Rulemán eje piloto.-	SFK	JAPON	1	40.000	10.000	50.000
4.5		Cambio de Horquilla de embrague.-	SFK	JAPON	1	60.000	20.000	80.000
4.6		Cambio de Fluido de embrague.-	AMALIE	USA	1	40.000	10.000	50.000
4.7		Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	NKK	JAPON	1	180.000	100.000	280.000
4.8		Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	NKK	JAPON	1	180.000	30.000	210.000
4.9		Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	NKK	JAPON	1	280.000	100.000	380.000

4.10		Cambio de Bomba central de embrague.-	NKK	JAPON	1	300.000	80.000	380.000
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO						
5.1		Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	FRASLE	BRASIL	1	100.000	100.000	200.000
5.2		Cambio Fluido de Freno.-	AMALIE	USA	1	40.000	10.000	50.000
5.3		Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	MK	JAPÓN	1	140.000	50.000	190.000
5.4		Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	MK	JAPÓN	1	230.000	100.000	330.000
5.5		Cambio de Bomba central de freno.-	MK	JAPÓN	1	420.000	50.000	470.000
5.6		Cambio de Cañito Flexible de Freno macho - hembra delantero.-	MK	JAPÓN	1	70.000	20.000	90.000
5.7		Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	MK	JAPÓN	1	60.000	20.000	80.000
5.8		Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	MK	JAPÓN	1	90.000	20.000	110.000
5.9		Cambio de Regulador de zapata de freno.-	MK	JAPÓN	1	40.000	20.000	60.000
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR						
6.1		Cambio de Manguera de radiador inferior.-	SUM	JAPÓN	1	70.000	20.000	90.000
6.2		Cambio de Manguera de radiador superior.-	SUM	JAPÓN	1	70.000	20.000	90.000
6.3		Cambio de Abrazadera para manguera.-	SUM	JAPÓN	1	10.000	5.000	15.000
6.4		Cambio de Bomba de agua.-	NPW	JAPÓN	1	550.000	200.000	750.000
6.5		Cambio de Tapa de Radiador.-	NPW	JAPÓN	1	40.000	5.000	45.000
6.6		Cambio de Aleta de ventilador.-	NPW	JAPÓN	1	160.000	30.000	190.000
6.7		Cambio de Embrague de ventilador.-	NPW	JAPÓN	1	650.000	100.000	750.000
6.8		Cambio de Tapón para blok.-	NPW	JAPÓN	1	10.000	10.000	20.000
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA						
7.1		Cambio de Buje elástico trasero.-	555	JAPÓN	1	20.000	40.000	60.000
7.2		Cambio de Buje blindado.-	555	JAPÓN	1	150.000	80.000	230.000
7.3		Cambio de Amortiguadores Traseros.-	KYB	JAPÓN	1	220.000	50.000	270.000
7.4		Cambio de Taqueador trasero.-	KYB	JAPÓN	1	20.000	5.000	25.000
7.5		Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	555	JAPÓN	1	10.000	20.000	30.000
7.6		Cambio de Buje barra estabilizador central.-	555	JAPÓN	1	40.000	40.000	80.000
7.7		Buje barra estabilizador lateral.-	555	JAPÓN	1	40.000	40.000	80.000
7.8		Cambio de Amortiguadores Delantero.-	KYB	JAPÓN	1	250.000	50.000	300.000
8	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO						
8.1		Cambio de Batería de 90 Amper.-	HELLIAR	BRASIL	1	600.000	5.000	605.000

8.2		Cambio de Flotador de combustible.-	VIC	JAPÓN	1	120.000	30.000	150.000
8.3		Cambio de Bujías Incandecentes.-	VIC	JAPÓN	1	80.000	10.000	90.000
8.4		Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	VIC	JAPÓN	1	50.000	10.000	60.000
8.5		Cambio de Faro trasero.-	VIC	JAPÓN	1	300.000	30.000	330.000
8.6		Cambio de Faro delantero.-	VIC	JAPÓN	1	380.000	30.000	410.000
8.7		Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	VIC	JAPÓN	1	80.000	20.000	100.000
8.8		Cambio de Bulbo de temperatura.-	VIC	JAPÓN	1	60.000	20.000	80.000
8.9		Cambio de Bulbo presión de aceite.-	VIC	JAPÓN	1	60.000	20.000	80.000
8.10		Cambio de Bulbo de freno.-	VIC	JAPÓN	1	60.000	20.000	80.000
8.11		Cambio de Relay de señalero.-	VIC	JAPÓN	1	50.000	20.000	70.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS						
9.1		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	NPW	JAPÓN	1	80.000	40.000	120.000
9.2		Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	NPW	JAPÓN	1	80.000	40000	120.000
9.3		Cambio de Manija levanta vidrio.-	NPW	JAPÓN	1	10.000	5000	15.000
9.4		Cambio de Manija de puerta interior.-	NPW	JAPÓN	1	40.000	10000	50.000
9.5		Cambio de Manija de puerta exterior.-	NPW	JAPÓN	1	80.000	30000	110.000
9.6		Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	VIC	JAPÓN	1	40.000	5000	45.000
9.7		Cambio de Espejo retrovisor externo.-	VIC	JAPÓN	1	180.000	5000	185.000
9.8		Cambio de Motor de limpia parabrisa.-	VIC	JAPÓN	1	140.000	20000	160.000
TOTAL LOTE 2								**44.325.000**

MONTO MÍNIMO A CONTRATAS GUARANIES: 10.000.000
MONTO MÁXIMO A CONTRATAR GUARANIES: 20.000.000

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II
CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 1.880/BL-PR
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" ID N° 285.458
ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 3: MANTENIEMIENTO GENERAL DE VEHICULOS

			WILCAR S.A.						SERVICIO Y COMERCIO PATRI de JUSTO ALMADA						TAPÉ RUVICHÁ SAECA					
			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005						LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005						LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2005					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Proceden.	Unid. de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Procede.	Unid. de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Proceden.	Unid. de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-			Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005				Color: Blanco y Rojo.-		Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-		Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005			Color: Blanco y Rojo.-	Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-		Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2005			Color: Blanco y Rojo.-
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR																		
1.1		Cambio de Filtro de Aceite.-	NSB	BRASILERA	1	100.000	10.000	110.000	TECFIL	BRASIL	1	120.000	20.000	140.000	WEBA	CHINA	1	47.025	83.600	130.625
1.2		Cambio de Filtro de Combustible.-	NSB	BRASILERA	1	100.000	10.000	110.000	TECFIL	BRASIL	1	120.000	20.000	140.000	WEBA	CHINA	1	67.926	104.500	172.426
1.3		Cambio de Filtro de Aire.-	NSB	BRASILERA	1	130.000	10.000	140.000	TECFIL	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	WEBA	CHINA	1	52.250	22.000	74.250
1.4		Cambio de Aceite Motor.-	CASTROL	AMERICANO	1	45.000	10.000	55.000	AMALIE	USA	1	480.000	20.000	500.000	LUBRAX	BRASIL	1	329.175	114.950	444.125
2	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL																		
2.1		Cambio de Aceite de Caja.-	CASTROL	AMERICANO	1	50.000	10.000	60.000	AMALIE	USA	1	200.000	20.000	220.000	LUBRAX	BRASIL	1	146.300	83.600	229.900
2.2		Cambio de Aceite Diferencial	CASTROL	AMERICANO	1	50.000	10000	60.000	AMALIE	USA	1	200.000	20.000	220.000	LUBRAX	BRASIL	1	156.750	83.600	240.350
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO																		
3.1		Cambio de Muñequines - c/u.-	NSB	BRASILERO	1	450.000	50.000	500.000	TRW	JAPÓN	1	200.000	40.000	240.000	FORD	ARGENTINA		256.025	135.850	391.875
3.2		Cambio de Aceite Hidráulico.-	NSB	BRASILERO	1	50.000	5.000	55.000	AMALIE	USA	1	50.000	10.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	73.150	104.500	177.650
3.3		Cambio de brazo pre cap.-	NSB	BRASILERO	1	550.000	50.000	600.000	TRW	JAPÓN	1	300.000	80.000	380.000	FORD	EE.UU	1	595.650	135.850	731.500
3.4		Cambio de Rulemán de Masa.-	NSB	BRASILERO	1	450.000	50.000	500.000	TRW	JAPÓN	1	1.450.000	80.000	1.530.000	FORD	EE.UU	1	689.700	418.000	1.107.700
3.5		Alineación, Balanceo y Pisada de las Ruedas.-	N/A	N/A	1	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	1	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	1	N/A	220.000	220.000
3.6		Cambio de Tapón de Cremallera	NSB	BRASILERO	1	50.000	10.000	60.000	TRW	JAPÓN	1	100.000	5.000	105.000	INTERN.	ARGENTINA	1	105.400	242.000	347.400
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE																		
4.1		Reparación de Embrague	N/A	N/A	1	N/A	650.000	650.000	N/A	N/A	1	N/A	3.400.000	3.400.000	N/A	N/A	1	N/A	2200000	2.200.000
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO																		
5.1		Cambio de pastillas de frenos.-	NSB	BRASILERO	1	350.000	50.000	400.000	TRW	JAPÓN	1	300.000	30.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1	156.750	334.400	491.150
5.2		Cambio de fluidos de frenos.-	NSB	BRASILERO	1	30.000	10.000	40.000	AMALIE	USA	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	20.900	55.000	75.900
5.3		Rectificación de disco de freno.-	N/A	N/A	1	N/A	250.000	50.000	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	165.000	165.000
5.4		Cambio de caño flexible delantero.-	NSB	BRASILERO	1	280.000	20.000	300.000	MK	JAPÓN	1	40.000	20.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	182.875	83.600	266.475
5.5		Cambio de caño flexible trasero.-	NSB	BRASILERO	1	280.000	20.000	300.000	MK	JAPÓN	1	40.000	20.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	198.550	83.600	282.150
5.6		Rectificación de tambor de freno trasero.-	N/A	N/A	1	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	404.800	404.800
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR																		
6.1		Aditivo para radiador.-(Envase de 1 litro)	WILCAR	WILCAR	1	10.000	1.000	11.000	TSG	BRASIL	1	50.000	5.000	55.000	TSG	PARAGUAYA	1	20.900	55.000	75.900
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA																		
7.1		Cambio de amortiguadores delanteros c/u.-	TRW	BRASILERO	1	450.000	50.000	500.000	NAKATA	BRASIL	1	380.000	50.000	430.000	FORD	ARGENTINA	1	323.950	104.500	428.450

7.2		Cambio de buje parrilla superior.-	TRW	BRASILERO	1	50.000	10.000	60.000	NAKATA	BRASIL	1	130.000	80.000	210.000	FORD	ARGENTINA	1	1.238.325	327.800	1.566.125
7.3		Cambio de buje parrilla inferior.-	TRW	BRASILERO	1	50.000	10.000	60.000	NAKATA	BRASIL	1	150.000	80.000	230.000	FORD	ARGENTINA	1	109.725	731.500	841.225
7.4		Cambio de rotula superior.-	TRW	BRASILERO	1	700.000	100.000	800.000	NAKATA	BRASIL	1	380.000	100.000	480.000	AESA	BRASIL	1	1.238.950	250.800	1.489.750
7.5		Cambio de rotula inferior.-	TRW	BRASILERO	1	700.000	100.000	800.000	NAKATA	BRASIL	1	450.000	100.000	550.000	FORD	BRASIL	1	156.750	506.000	662.750
7.6		Cambio de buje centralizador.-	TRW	BRASILERO	1	320.000	50.000	370.000	NAKATA	BRASIL	1	80.000	40.000	120.000	AESA	BRASIL	1	229.900	209.000	438.900
7.7		Cambio de Grampas de Elástico	TRW	BRASILERO	1	100.000	30.000	130.000	NAKATA	BRASIL	1	20.000	10.000	30.000	AESA	BRASIL	1	130.625	330.000	460.625
7.8		Cambio de Taqueadores de Suspensión Delantera	TRW	BRASILERO	1	120.000	20.000	140.000	NAKATA	BRASIL	1	80.000	20.000	100.000	AESA	BRASIL	1	193.325	209.000	402.325
8	78180101-009	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO																		
8.1		Cambio de Automático de arranque.-	MUS	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	BOSCH	BRASIL	1	180.000	50.000	230.000	FORD	ARGENTINA	1	334.400	88.000	422.400
8.2		Cambio de Bendix de Arranque.-	MUS	BRASILERO	1	200.000	20.000	220.000	BOSCH	BRASIL	1	200.000	50.000	250.000	FORD	ARGENTINA	1	470.250	88.000	558.250
8.3		Cambio Juego carbón de arranque.-	MUS	BRASILERO	1	200.000	20.000	220.000	BOSCH	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	NARVA	ALEMAN	1	78.375	88.000	166.375
8.4		Cambio de Rulemán de arranque.-	MUS	BRASILERO	1	120.000	20.000	140.000	BOSCH	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	88.000	166.375
8.5		Cambio de Inducido de arranque.-	MUS	BRASILERO	1	120.000	20.000	140.000	BOSCH	BRASIL	1	280.000	50.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1	757.625	88.000	845.625
8.6		Reparación de Motor de Arranque	N/A	N/A	1	N/A	650.000	650.000	N/A	N/A	1	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	1	N/A	528.000	528.000
8.7		Reparación de Campo de Arranque	N/A	N/A	1	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	1	N/A	200.000	200.000	N/A	N/A	1	N/A	385.000	385.000
8.8		Cambio de colector de Arranque	TRW	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	BOSCH	BRASIL	1	180.000	140.000	320.000	FORD	ARGENTINA	1	569.525	385.000	954.525
8.9		Reparación campo de alternador.-	N/A	N/A	1	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	1	N/A	280.000	280.000	N/A	N/A	1	N/A	275.000	275.000
8.10		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	TRW	BRASILERO	1	110.000	50.000	160.000	BOSCH	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	156.750	110.000	266.750
8.11		Cambio de Rulemán de alternador.-	TRW	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	INA	BRASIL	1	50.000	30.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	94.050	110.000	204.050
8.12		Cambio de colector de alternador.-	TRW	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	BOSCH	BRASIL	1	140.000	30.000	170.000	FORD	ARGENTINA	1	627.000	110.000	737.000
8.13		Cambio de reten de alternador.-	TRW	BRASILERO	1	50.000	10.000	60.000	SABO	BRASIL	1	50.000	10.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	110.000	188.375
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL																		
9.1		Lavado Completo.-	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	1	N/A	110.000	110.000
							SUB TOTAL LOTE 3	10.601.000					SUB TOTAL LOTE 3	12.540.000					SUB TOTAL LOTE 3	20.327.051

			WILCAR S.A.						SERVICIO Y COMERCIO PATRI de JUSTO ALMADA						TAPÉ RUVICHÁ SAECA					
			LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010						LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010						LOTE N° 1 - FORD RANGER - AÑO 2010					
Ítem	Código Catálogo	Especificaciones Técnicas Breve Descripción del Servicio	Marca	Proceden.	Unid. de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Proceden.	Unid. de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Marca	Proceden.	Unid. de Medida	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-			Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010			Color: Blanco.-			Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-		Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010			Color: Blanco.-	Vehículo: Camioneta.- Marca: Ford.-		Modelo: Ranger 4x4.- Año: 2010			Color: Blanco.-
10	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR																		
10.1		Cambio de Filtro de Aceite.-	NSB	BRASILERO	1	120.000	20.000	140.000	TECFIL	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	WEBA	CHINA	1	47.025	83.600	130.625
10.2		Cambio de Filtro de Combustible.-	NSB	BRASILERO	1	120.000	20.000	140.000	TECFIL	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	WEBA	CHINA	1	67.926	104.500	172.426
10.3		Cambio de Filtro de Aire.-	NSB	BRASILERO	1	150.000	20.000	170.000	TECFIL	BRASIL	1	150.000	20.000	170.000	WEBA	CHINA	1	52.250	22.000	74.250
10.4		Cambio de Aceite Motor.-	CASTROL	AMERICANO	1	45.000	10.000	55.000	AMALIE	USA	1	480.000	20.000	500.000	LUBRAX	BRASIL	1	329.175	114.950	444.125
11	78180101-002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION CAJA Y DIFERENCIAL																		
11.1		Cambio de Aceite de Caja.-	CASTROL	AMERICANO	1	50.000	10.000	60.000	AMALIE	USA	1	250.000	20.000	270.000	LUBRAX	BRASIL	1	146.300	83.600	229.900
11.2		Cambio de Aceite Diferencial	CASTROL	AMERICANO	1	50.000	10.000	60.000	AMALIE	USA	1	250.000	20.000	270.000	LUBRAX	BRASIL	1	156.750	83.600	240.350
12	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCION, TREN DELANTERO Y TRASERO																		
12.1		Cambio de Muñequines - c/u.-	NSB	BRASILERO	1	550.000	50.000	600.000	NAKATA	BRASIL	1	220.000	50.000	270.000	FORD	ARGENTINA	1	256.025	135.850	391.875
12.2		Cambio de Aceite Hidráulico.-	CASTROL	AMERICANO	1	50.000	10.000	60.000	AMALIE	USA	1	155.000	50.000	205.000	FORD	ARGENTINA	1	73.150	104.500	177.650

12.3		Cambio de brazo pre cap.-	NSB	BRASILERO	1	650.000	50.000	700.000	TRW	BRASIL	1	300.000	80.000	380.000	FORD		1	595.650	135.850	731.500
12.4		Alineación, Balanceo y Pisada de las ruedas.-	N/A	N/A	1	N/A	120.000	120.000	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	220.000	220.000
13	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE																		
13.1		Reparación de Embrague	N/A	N/A	1	N/A	700.000	700.000	N/A	N/A	1	N/A	2.800.000	2.800.000	N/A	N/A	1	N/A	2.200.000	2.200.000
14	78180101-006	SERVICIO DE REPARACION DE FRENO																		
14.1		Cambio de pastillas de frenos.-	NSB	BRASILERO	1	450.000	50.000	500.000	TRW	BRASIL	1	300.000	70.000	370.000	FORD	ARGENTINA	1	156.750	334.400	491.150
14.2		Cambio de fluidos de frenos.-	NSB	BRASILERO	1	30.000	10.000	40.000	TRW	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	FORD	ARGENTINA	1	20.900	55.000	75.900
14.3		Rectificación de disco de freno.-	N/A	N/A	1	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	1	N/A	70.000	70.000	N/A	N/A	1	N/A	165.000	165.000
14.4		Cambio de caño flexible delantero.-	MUS	BRASILERO	1	280.000	20.000	300.000	TRW	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	182.875	83.600	266.475
14.5		Cambio de caño flexible trasero.-	MUS	BRASILERO	1	280.000	20.000	300.000	TRW	BRASIL	1	40.000	20.000	60.000	FORD	ARGENTINA	1	198.550	83.600	282.150
14.6		Rectificación de tambor de freno trasero.-	N/A	N/A	1	N/A	250.000	250.000	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	404.800	404.800
15	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR																		
15.1		Aditivo para radiador.-(Envase de 1 litro)	WILCAR	WILCAR	1	10.000	1.000	11.000	TSG	BRASIL	1	50.000	5.000	55.000	TSG	PARAGUAYA	1	20.900	55.000	75.900
16	78180101-004	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSION TRASERA Y DELANTERA																		
16.1		Cambio de amortiguadores delanteros c/u.-	MUS	BRASILERO	1	550.000	50.000	600.000	NAKATA	BRASIL	1	300.000	70.000	370.000	FORD	ARGENTINA	1	323.950	104.500	428.450
16.2		Cambio de buje parrilla superior.-	MUS	BRASILERO	1	75.000	10.000	85.000	NAKATA	BRASIL	1	90.000	50.000	140.000	FORD	ARGENTINA	1	1.238.325	327.800	1.566.125
16.3		Cambio de buje parrilla inferior.-	MUS	BRASILERO	1	75.000	10.000	85.000	NAKATA	BRASIL	1	150.000	80.000	230.000	FORD	ARGENTINA	1	109.725	731.500	841.225
16.4		Cambio de rotula superior.-	MUS	BRASILERO	1	850.000	50.000	900.000	NAKATA	BRASIL	1	380.000	80.000	460.000	AESA	BRASIL	1	1.238.950	250.800	1.489.750
16.5		Cambio de rotula inferior.-	MUS	BRASILERO	1	850.000	50.000	900.000	NAKATA	BRASIL	1	450.000	80.000	530.000	FORD	BRASIL	1	156.750	506.000	662.750
16.6		Cambio de buje centralizador.-	MUS	BRASILERO	1	350.000	50.000	400.000	NAKATA	BRASIL	1	10.000	10.000	20.000	AESA	BRASIL	1	229.900	209.000	438.900
16.7		Cambio de Grampas de Elástico	MUS	BRASILERO	1	100.000	20.000	120.000	NAKATA	BRASIL	1	10.000	10.000	20.000	AESA	BRASIL	1	130.625	330.000	460.625
16.8		Cambio de Taqueadores de Suspensión Delantera	MUS	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	NAKATA	BRASIL	1	40.000	10.000	50.000	AESA	BRASIL	1	193.325	209.000	402.325
17	78180101-002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO																		
17.1		Cambio de Automático de arranque.-	MUS	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	BOSCH	BRASIL	1	180.000	50.000	230.000	FORD	ARGENTINA	1	334.400	88.000	422.400
17.2		Cambio de Bendix de Arranque.-	MUS	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	BOSCH	BRASIL	1	200.000	50.000	250.000	FORD	ARGENTINA	1	470.250	88.000	558.250
17.3		Cambio Juego carbón de arranque.-	MUS	BRASILERO	1	120.000	30.000	150.000	BOSCH	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	NARVA	ALEMAN	1	78.375	88.000	166.375
17.4		Cambio de Rulemán de arranque.-	MUS	BRASILERO	1	120.000	20.000	140.000	BOSCH	BRASIL	1	30.000	10.000	40.000	FORD	ARGENTINA	1	78.375	88.000	166.375
17.5		Cambio de Inducido de arranque.-	MUS	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	BOSCH	BRASIL	1	280.000	50.000	330.000	FORD	ARGENTINA	1	757.625	88.000	845.625
17.6		Reparación de Motor de Arranque	MUS	BRASILERO	1	650.000	50.000	700.000			1		300.000	300.000	FORD	ARGENTINA	1	1.499.575	544.500	2.044.075
17.7		Reparación de Campo de Arranque	WILCAR	WILCAR	1	250.000	50.000	300.000			1		200.000	200.000			1		385.000	385.000
17.8		Cambio de colector de Arranque	MUS	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	BOSCH	BRASIL	1	180.000	140.000	320.000	FORD	ARGENTINA	1	569.525	385.000	954.525
17.9		Reparación campo de alternador.-	WILCAR	WILCAR	1	250.000	50.000	300.000			1		280.000	280.000			1		275.000	275.000
17.10		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	MUS	BRASILERO	1	120.000	20.000	140.000	BOSCH	BRASIL	1	80.000	30.000	110.000	FORD	ARGENTINA	1	156.750	110.000	266.750
17.11		Cambio de Rulemán de alternador.-	MUS	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000			1	50.000	30.000	80.000	FORD	ARGENTINA	1	94.050	110.000	204.050
17.12		Cambio de colector de alternador.-	MUS	BRASILERO	1	250.000	50.000	300.000	BOSCH	BRASIL	1	140.000	30.000	170.000	FORD	ARGENTINA	1	627.000	110.000	737.000
18	78180101-008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL																		
18.1		Lavado Completo.-	N/A	N/A	1	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	1	N/A	50.000	50.000	N/A	N/A	1	N/A	110.000	110.000
							SUB - TOTAL LOTE 3	11.456.000					SUB - TOTAL LOTE 3	10.320.000					SUB - TOTAL LOTE 3	23.199.651
							TOTAL LOTE 3	22.057.000					TOTAL LOTE 3	22.860.000					TOTAL LOTE 3	40.526.702

MONTO MÍNIMO A CONTRATAS GUARANIES: 60.000.000

MONTO MÁXIMO A CONTRATAR GUARANIES: 120.000.000

TEKOMBO'E HA ARANDUPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñemondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II
CONVENIO DE PRÉSTAMO Nº 1.880/BL-PR
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" ID N° 285.458
ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

LOTE N° 4: MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO

			SERVICIO Y COMERCIO PATRI de JUSTO ALMADA						WILCAR S.A.					
			LOTE N° 2 - MITSUBISHI - L 200						LOTE N° 2 - MITSUBISHI - L 200					
Ítem	Código Catálogo	Breve Descripción del Servicio	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario del Repuesto (IVA Incluido)	Mano de Obra	Precio Total Repuesto y Mano de Obra
Vehiculo: Camioneta. Marca: Mitsubishi.-			Color: Gris y Azul.- Modelo: L200.-						Vehiculo: Camioneta Marca: Mitsubishi			Color: Gris y Azul.- Modelo: L200		
1	78180101-014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR												
1.1		Cambio de Filtro de aceite.-	1	VIC	JAPÓN	100.000	20.000	120.000	1	MUS	BRASILERO	90.000	10.000	100.000
1.2		Cambio de Filtro de combustible.-	1	VIC	JAPÓN	100.000	20.000	120.000	1	MUS	BRASILERO	90.000	10.000	100.000
1.3		Cambio de Filtro de aire.-	1	VIC	JAPÓN	100.000	20.000	120.000	1	MUS	BRASILERO	95.000	5.000	100.000
1.4		Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	1	AMALIE	USA	350.000	20.000	370.000	1	CASTROL	AMERICANO	315.000	10.000	325.000
2	78180101-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL												
2.1		Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	1	AMALIE	USA	380.000	40.000	420.000	1	CASTROL	AMERICANO	450.000	10.000	460.000
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO												
3.1		Cambio de Aceite ATF de dirección (para recarga).-	1	AMALIE	USA	50.000	10.000	60.000	1	CASTRO	AMERICANO	50.000	5.000	55.000
3.2		Cambio de Brazo Z.-	1	555	JAPÓN	350.000	80.000	430.000	1	MUS	BRASILERO	350.000	50.000	400.000
3.3		Cambio de Brazo pitman.-	1	555	JAPÓN	420.000	80.000	500.000	1	MUS	BRASILERO	300.000	50.000	350.000
3.4		Cambio de Muñequín curvo interior.-	1	555	JAPÓN	200.000	80.000	280.000	1	MUS	BRASILERO	350.000	50.000	400.000
3.5		Cambio de Rulemán de masa delantera.-	1	SKF	JAPÓN	200.000	300.000	500.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
3.6		Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	1	SKF	JAPÓN	80.000	200.000	280.000	1	MUS	BRASILERO	150.000	50.000	200.000
3.7		Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	1	SKF	JAPÓN	80.000	200.000	280.000	1	MUS	BRASILERO	150.000	50.000	200.000
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE												
4.1		Rectificación volante motor.-	1				130.000	130.000	1	WILCAR	WILCAR	450.000	50.000	500.000
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO												
5.1		Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	1	MK	JAPÓN	230.000	70.000	300.000	1	MUS	BRASILERO	450.000	50.000	500.000
5.2		Rectificación de disco de freno.-	1				80.000	80.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
5.3		Rectificación de Tambor, trasero.-	1				80.000	80.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
5.4		Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	1	MK	JAPÓN	70.000	30.000	100.000	1	MUS	BRASILERO	280.000	50.000	330.000

6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR											
6.1		Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	1				450.000	450.000	1	WILCAR	WILCAR	350.000	50.000	400.000
7	78180101-004	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA											
7.1		Cambio de Buje parrilla superior.-	1	SSS	JAPÓN	70.000	50.000	120.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
7.2		Cambio de Buje parrilla inferior.-	1	SSS	JAPÓN	120.000	50.000	170.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
7.3		Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	1	SSS	JAPÓN	30.000	10.000	40.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
7.4		Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	1	SSS	JAPÓN	30.000	10.000	40.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
8	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO											
8.1		Cambio de Automático de arranque.-	1	NEW ERA	JAPÓN	200.000	50.000	250.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
8.2		Cambio de Bendix de arranque.-	1	NEW ERA	JAPÓN	30.000	20.000	50.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
8.3		Cambio de Juego carbón de arranque.-	1	NEW ERA	JAPÓN	60.000	20.000	80.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
8.4		Cambio de Rulemán de arranque.-	1	SKF	JAPÓN	40.000	30.000	70.000	1	MUS	BRASILERO	250.000	50.000	300.000
8.5		Cambio de Reparación de campo de arranque.-	1	NEW ERA	JAPÓN	200.000	30.000	230.000	1	WILCAR	WILCAR	250.000	50.000	300.000
8.6		Cambio de Colector de arranque.-	1	NEW ERA	JAPÓN	170.000	30.000	200.000	1	WILCAR	WILCAR	120.000	50.000	170.000
8.7		Cambio de Inducido de arranque.-	1	NEW ERA	JAPÓN	200.000	30.000	230.000	1	WILCAR	WILCAR	250.000	50.000	300.000
8.8		Cambio de Reparación campo de alternador.-	1	NEW ERA	JAPÓN	120.000	30.000	150.000	1	WILCAR	WILCAR	250.000	50.000	300.000
8.9		Cambio de Plaqueta de diodos.-	1	NEW ERA	JAPÓN	160.000	30.000	190.000	1	WILCAR	WILCAR	250.000	50.000	300.000
8.10		Cambio de Regulador de voltaje.-	1	NEW ERA	JAPÓN	280.000	30.000	310.000	1	WILCAR	WILCAR	250.000	50.000	300.000
8.11		Cambio de Juego de carbón de alternador.-	1	NEW ERA	JAPÓN	40.000	10.000	50.000	1	WILCAR	WILCAR	120.000	50.000	170.000
8.12		Cambio de Rulemán de alternador.-	1	SKF	JAPÓN	40.000	10.000	50.000	1	WILCAR	WILCAR	120.000	20.000	140.000
8.13		Cambio de Colector de alternador.-	1	SKF	JAPÓN	60.000	50.000	110.000	1	WILCAR	WILCAR	250.000	50.000	300.000
8.14		Cambio de Retén de alternador.-	1	NSO	JAPÓN	30.000	50.000	80.000	1	WILCAR	WILCAR	50.000	20.000	70.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS											
9.1		Lavado Completo.-	1				60.000	60.000	1	WILCAR	WILCAR		80.000	80.000
		TOTAL LOTE 4						7.100.000			TOTAL LOTE 4			10.150.000

MONTO MÍNIMO A CONTRATAS GUARANIES: 15.000.000
MONTO MÁXIMO A CONTRATAR GUARANIES: 30.000.000