DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO: CONTRATACION POR EXCEPCION PAC Nº 14/2010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - AD REFERENDUM"

Mantenimiento Preventivo

Ítem Nº	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Marca / Modelo	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad de	Cantidad de meses	Precio mensual	Precio Total
1	72101506-001	Ascensores	SUR THYSSEN Nº 32.203	Brasil	Unidad	1	24	1.943.055	46.633.320
2	72101506-001	Ascensores	SUR THYSSEN Nº 32.204	Brasil	Unidad	1	24	1.943.055	46.633.320
3	72101506-001	Ascensores	SUR THYSSEN Nº 32.205	Brasil	Unidad	1	24	1.943.055	46.633.320
4	72101506-001	Ascensores	SUR THYSSEN Nº 73.841	Brasil	Unidad	1	24	1.943.055	46.633.320
5	72101506-001	Ascensores	SUR THYSSEN Nº 73.842	Brasil	Unidad	1	24	1.943.055	46.633.320
6	72101506-001	Ascensores	SUR THYSSEN Nº 73.843	Brasil	Unidad	1	24	1.943.055	46.633.320
TOTALES									279.799.920

Mantenimiento Correctivo

Ítem Nº	Código de Catalogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Marca / Modelo	Procedencia	Unidad de Medida	Present.	Cantidad	Costo de Mano de Obra	Precio unitario	Total de los Precios Unitarios
		Haste Freno Mecánico (3Z.0250A2)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	543.100	545.100
		Zapata ferno maquina tracción (3Z.0300B1)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	533.700	533.700
		Rele RA 400110 (X08.034.033)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	352.800	352.800
		Rele RA 400060 (X08.034.032	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	347.400	347.400
		Carbon RGW llave sur (X08.011.009)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	91.800	91.800
		Cuchilla 1/8° llave sur (12.35.012/0)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	57.500	57.500
		Correa motor operador (X07.008.056)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	127.400	127.400
		Fusible capsula de vidrio 1A (X08.022.036)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	Sin Costo	Sin Costo
		Fusible capsula de vidrio 3A (X08.022.027)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	Sin Costo	Sin Costo
		Fusible capsula de vidrio 5A (X08.022.028)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	Sin Costo	Sin Costo
		Lámpara de 24V/2.4 72101506-001 (X08.026.043)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	25.800	25.800
		Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	35.800	35.800
		Tornillo Goma acoplamiento maquina EM-33 (Z.0395.EF.2)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	106.300	106.300
		Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	115.500	115.500
		Rollete de hierro encostado (3Z0348R1)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	98.700	98.700
		Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	159.800	159.800
		Llave Contactora auxiliar 3TF42 (X08.012117)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	816.800	816.800
		Lave de inducción sur (3X.6152.A.1)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	396.000	396.000
		Tubo fluorecente de 20 W	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	18.000	18.000
		Reactor para tubos de 20 W	N/A		Unidad	N/A	1	INCLUYE	24.000	24.000
		Starter universal	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	Sin Costo	Sin Costo
		Bobina freno maquina EM-33 (1Z.0267.G.1)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	1.815.000	1.815.000
		Nylon corredizo para cabina (1Z.0207.B.2)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	35.800	35.800

Lic. Claudia Vera de Guanes
Jefe
Dirección Evaluación de Ofertas

		Baquelita aislaadora llave sur (X09.008.046)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	37.000	37.000
		Ventilador de cabina (3Y.5260.L.2)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	1.618.300	1.618.300
		Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	185.000	185.000
		Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	2.315.000	2.315.000
		Cable de maniobra para cabina (X08.006.049)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	18.300	18.300
		Paleta cadena de traccion (X95.024.088)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	100.000	100.000
		Tornillo Phillips para botonera (X07.021.324)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	3.200	3.200
		Cadena para operador (X955010.080)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	127.400	127.400
		Acrilico para cielo raso (X95.010.112)	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	174.000	174.000
		Rollete D76 carro de puerta	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	145.400	145.400
		Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	97.600	97.600
		Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	37.500	37.500
		Cabo de acero por metro	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	2.300.000	22.800	2.322.800
		Resorte para haste	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	187.000	187.000
		Bujes y arandelas	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	635.000	635.000
		Nylon para corrediza T3-160-161	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	682.000	682.000
		Nylon para corrediza 160-161	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	682.000	682.000
		Rollete de nylon para cedena operador	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	164.000	164.000
		Aceite SAE 140 por litro	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	82.000	82.000
		Ventilador de cabina convencional	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	362.000	362.000
		Peso de puerta	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	180.000	180.000
		Contacto fijo para CAMES	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	65.000	65.000
		Rebobinado motor tracción 7.5/11 kw	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	5.300.000	5.300.000
		Rebobinado motor operador puerta	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	1.440.000	1.440.000
		Pérdida de aceite de maquina de tracción	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	860.000	860.000
		Cambio de rulemanes máquina de tracción	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	2.500.000	500.000	2.500.000
		Cambio de rulemanes motor de tracción	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	1.600.000	400.000	2.000.000
		Rectificación de Regla guiadora	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	NO	No	No
		Cambio de reten eje sin fin de maquina	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	1.300.000	200.000	1.500.000
		Remachado de puerta de cabina	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	100.000		100.000
		Reparación de carretillo y soporte de carretillo	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	575.000		575.000
		Cambio de carretillo	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	470.000	320.000	790.000
		Cambio de piso de madera de Ascensor	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	575000	580.000	1.155.000
		Reparación de Rampa de puerta	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	635000		635.000
		Provisión y montaje de alfombra	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	575000	580.000	1.155.000
		Piso de goma sin base	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	575000	600.000	1.175.000
		Piso de goma con base	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	820000	1.000.000	1.820.000
		Reparación modulo capacitivo 110V	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	320.800	320.800
		Reparación modulo capacitivo 12V	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	320.800	320.800
		Rectificación de polea de tracción	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	1.800.000	1.800.000
		Reparación de Regla menco	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	No	No	No
		llave Contactora de fuerza para cuadro de comando	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	1.745.000	1.745.000
		Fusifle U-R 63 A 500 V	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	140.000	140.000
		Llave inducción electromagnética	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	360.000	360.000
		Modulo MCOP p/operador de puerta	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	1.315.000	1.315.000
		Modulo MCP-5	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	6.000.000	6.000.000
		Nylon corredizas en X	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	35.000	35.000
		Contacto de puerta operador	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	420.000	420.000
7	72101506-001	Indicador digital tridimensional	N/A	N/A	Unidad	N/A	1	INCLUYE	1.615.200	1.615.200
					TOTALES					**51.000.500**

Lic. Claudia Vera de Guanes
Jefe
Sección Evaluación de Ofertas