CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1.	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno															
1.1	Juego de pastillas delantera	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
1.2	Discos de Frenos delantero	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
1.3	Juego de reparo de mordaza	Balbuena	Paraguaya	1	266.887	266.887	Defrancesco	Paraguaya	1	381.267	381.267	J.P.M.	Paraguaya	1	388.892	388.892
1.4	Cilindros de frenos trasero	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
1.5	Zapatas de frenos trasero	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
1.6	Tambores de Freno	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
1.7	Cabos de frenos de mano	Balbuena	Paraguaya	1	596.983	596.983	Defrancesco	Paraguaya	1	852.833	852.833	J.P.M.	Paraguaya	1	869.890	869.890
1.8	Bomba central de freno	Balbuena	Paraguaya	1	948.150	948.150	Defrancesco	Paraguaya	1	1.354.500	1.354.500	J.P.M.	Paraguaya	1	1.381.590	1.381.590
1.9	Fluido de freno	Balbuena	Paraguaya	1	24.582	24.582	Defrancesco	Paraguaya	1	35.117	35.117	J.P.M.	Paraguaya	1	35.819	35.819
1.10	Caños flexibles de frenos	Balbuena	Paraguaya	1	179.095	179.095	Defrancesco	Paraguaya	1	255.850	255.850	J.P.M.	Paraguaya	1	260.967	260.967
1.11	Seguros de zapata	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
1.12	Rectificación de discos de freno	Balbuena	Paraguaya	1	50.000	50.000	Defrancesco	Paraguaya	1	85.283	85.283	J.P.M.	Paraguaya	1	86.989	86.989
1.13	Cementado de zapatas	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
1.14	Rectificación de tambores de freno trasero	Balbuena	Paraguaya	1	50.000	50.000	Defrancesco	Paraguaya	1	85.283	85.283	J.P.M.	Paraguaya	1	86.989	86.989
1.15	Resortes de zapata	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
1.16	Juego de reparo de cilindro de frenos	Balbuena	Paraguaya	1	84.280	84.280	Defrancesco	Paraguaya	1	120.400	120.400	J.P.M.	Paraguaya	1	122.808	122.808
1.17	Regulador de freno RH	Balbuena	Paraguaya	1	280.933	280.933	Defrancesco	Paraguaya	1	401.333	401.333	J.P.M.	Paraguaya	1	409.360	409.360
1.18	Regulador de freno LH	Balbuena	Paraguaya	1	280.933	280.933	Defrancesco	Paraguaya	1	401.333	401.333	J.P.M.	Paraguaya	1	409.360	409.360
1.19	Leva de freno	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
1.20	Perno de zapata	Balbuena	Paraguaya	1	42.140	42.140	Defrancesco	Paraguaya	1	60.200	60.200	J.P.M.	Paraguaya	1	61.404	61.404
1.21	Pistón de mordaza	Balbuena	Paraguaya	1	224.747	224.747	Defrancesco	Paraguaya	1	321.067	321.067	J.P.M.	Paraguaya	1	327.488	327.488
1.22	Mordaza de freno delantero RH	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
1.23	Mordaza de freno delantero LH	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
1.24	Perno de mordaza	Balbuena	Paraguaya	1	154.513	154.513	Defrancesco	Paraguaya	1	220.733	220.733	J.P.M.	Paraguaya	1	225.148	225.148
1.25	Tapa de polvo	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
1.26	Goma pedal TM	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
1.27	Bulbo de freno	Balbuena	Paraguaya	1	217.723	217.723	Defrancesco	Paraguaya	1	311.033	311.033	J.P.M.	Paraguaya	1	317.254	317.254
1.28	Mecanismo de freno de mano	Balbuena	Paraguaya	1	1.088.617	1.088.617	Defrancesco	Paraguaya	1	1.555.167	1.555.167	J.P.M.	Paraguaya	1	1.586.270	1.586.270

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1.29	Juego reparo bomba central de freno	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
1.30	Bomba de vacio	Balbuena	Paraguaya	1	4.565.167	4.565.167	Defrancesco	Paraguaya	1	6.521.667	6.521.667	J.P.M.	Paraguaya	1	6.652.100	6.652.100
1.31	Servo Freno	Balbuena	Paraguaya	1	4.810.983	4.810.983	Defrancesco	Paraguaya	1	6.872.833	6.872.833	J.P.M.	Paraguaya	1	7.010.290	7.010.290
1.32	Válvula de freno	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
1.33	Sensor ABS de rueda del	Balbuena	Paraguaya	1	920.057	920.057	Defrancesco	Paraguaya	1	1.314.367	1.314.367	J.P.M.	Paraguaya	1	1.340.654	1.340.654
1.34	Sensor ABS de rueda del	Balbuena	Paraguaya	1	920.057	920.057	Defrancesco	Paraguaya	1	1.314.367	1.314.367	J.P.M.	Paraguaya	1	1.340.654	1.340.654
1.35	Sensor ABS de rueda trasera	Balbuena	Paraguaya	1	920.057	920.057	Defrancesco	Paraguaya	1	1.314.367	1.314.367	J.P.M.	Paraguaya	1	1.340.654	1.340.654
1.36	Modulo hidráulico de ABS	Balbuena	Paraguaya	1	4.073.533	4.073.533	Defrancesco	Paraguaya	1	5.819.333	5.819.333	J.P.M.	Paraguaya	1	5.935.720	5.935.720
1.37	Rotor sensor de ABS	Balbuena	Paraguaya	1	902.499	902.499	Defrancesco	Paraguaya	1	1.289.284	1.289.284	J.P.M.	Paraguaya	1	1.315.070	1.315.070
	Sub Total					**29.889.469**					**42.726.950**					**43.581.490**
2.	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**															
2.1	Amortiguador delantero	Balbuena	Paraguaya	1	421.400	421.400	Defrancesco	Paraguaya	1	602.000	602.000	J.P.M.	Paraguaya	1	614.040	614.040
2.2	Rotulas inferiores	Balbuena	Paraguaya	1	337.120	337.120	Defrancesco	Paraguaya	1	481.600	481.600	J.P.M.	Paraguaya	1	491.232	491.232
2.3	Rotulas superiores	Balbuena	Paraguaya	1	337.120	337.120	Defrancesco	Paraguaya	1	481.600	481.600	J.P.M.	Paraguaya	1	491.232	491.232
2.4	Bujes de parrilla superior	Balbuena	Paraguaya	1	126.420	126.420	Defrancesco	Paraguaya	1	180.600	180.600	J.P.M.	Paraguaya	1	184.212	184.212
2.5	Bujes de parrilla inferior	Balbuena	Paraguaya	1	165.048	165.048	Defrancesco	Paraguaya	1	235.783	235.783	J.P.M.	Paraguaya	1	240.499	240.499
2.6	Parrilla de suspensión inferior	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
2.7	Parrilla de suspensión superior	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
2.8	Buje estabilizador central	Balbuena	Paraguaya	1	84.280	84.280	Defrancesco	Paraguaya	1	120.400	120.400	J.P.M.	Paraguaya	1	122.808	122.808
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	Balbuena	Paraguaya	1	147.490	147.490	Defrancesco	Paraguaya	1	210.700	210.700	J.P.M.	Paraguaya	1	214.914	214.914
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	Balbuena	Paraguaya	1	147.490	147.490	Defrancesco	Paraguaya	1	210.700	210.700	J.P.M.	Paraguaya	1	214.714	214.714
2.11	Barra estabilizadora delantero	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
2.12	Barra de torsión RH	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
2.13	Barra de torsión LH	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
2.14	Brazo barra de torsión LH	Balbuena	Paraguaya	1	913.033	913.033	Defrancesco	Paraguaya	1	1.304.333	1.304.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.330.420	1.330.420
2.15	Brazo barra de torsión RH	Balbuena	Paraguaya	1	913.033	913.033	Defrancesco	Paraguaya	1	1.304.333	1.304.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.330.420	1.330.420
2.16	Asientos barra torsión superior	Balbuena	Paraguaya	1	456.517	456.517	Defrancesco	Paraguaya	1	652.167	652.167	J.P.M.	Paraguaya	1	665.210	665.210
2.17	Asientos barra torsión inferior	Balbuena	Paraguaya	1	456.517	456.517	Defrancesco	Paraguaya	1	652.167	652.167	J.P.M.	Paraguaya	1	665.210	665.210
2.18	Bulón de torsión	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
2.19	Punta eje RH	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
2.20	Punta eje LH	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
2.21	Rodillo de punta eje	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
2.22	Maza rueda delantera	Balbuena	Paraguaya	1	1.264.200	1.264.200	Defrancesco	Paraguaya	1	1.806.000	1.806.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.842.120	1.842.120
2.23	Rotor sensor	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
2.24	Ruleman de maza delantera	Balbuena	Paraguaya	1	1.158.850	1.158.850	Defrancesco	Paraguaya	1	1.655.500	1.655.500	J.P.M.	Paraguaya	1	1.688.610	1.688.610
2.25	Reten de maza delantera	Balbuena	Paraguaya	1	91.303	91.303	Defrancesco	Paraguaya	1	130.433	130.433	J.P.M.	Paraguaya	1	133.042	133.042
2.26	Tuerca de maza	Balbuena	Paraguaya	1	91.303	91.303	Defrancesco	Paraguaya	1	130.433	130.433	J.P.M.	Paraguaya	1	133.042	133.042
2.27	Arandela de maza	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
2.28	Tapa de maza	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
2.29	Buje amortiguador	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
2.30	Perno Parrilla	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
2.31	Taqueador de suspensión LH	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
2.32	Taqueador de suspensión RH	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
2.33	Tazas de ruedas	Balbuena	Paraguaya	1	210.701	210.701	Defrancesco	Paraguaya	1	301.002	301.002	J.P.M.	Paraguaya	1	307.022	307.022
	Sub Total					**18.769.857**					**26.814.083**					**27.350.167**
3.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (sistema de arranque)**															
3.1	Provisión de Batería	Balbuena	Paraguaya	1	513.100	513.100	Defrancesco	Paraguaya	1	733.000	733.000	J.P.M.	Paraguaya	1	747.660	747.660
3.2	Bendix de arranque	Balbuena	Paraguaya	1	596.983	596.983	Defrancesco	Paraguaya	1	852.833	852.833	J.P.M.	Paraguaya	1	869.890	869.890
3.3	Rotor de arranque	Balbuena	Paraguaya	1	596.983	596.983	Defrancesco	Paraguaya	1	852.833	852.833	J.P.M.	Paraguaya	1	869.890	869.890
3.4	Inducido de arranque	Balbuena	Paraguaya	1	530.262	530.262	Defrancesco	Paraguaya	1	757.517	757.517	J.P.M.	Paraguaya	1	772.667	772.667
3.5	Juego de carbones	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
3.6	Motor de arranque completo	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
3.7	Trabajos de terceros	Balbuena	Paraguaya	1	250.000	250.000	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
3.8	Automático de arranque	Balbuena	Paraguaya	1	667.217	667.217	Defrancesco	Paraguaya	1	953.167	953.167	J.P.M.	Paraguaya	1	972.230	972.230
3.9	Ruleman	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
3.10	Ruleman de arranque	Balbuena	Paraguaya	1	70.223	70.223	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
3.11	Porta carbón	Balbuena	Paraguaya	1	266.887	266.887	Defrancesco	Paraguaya	1	381.267	381.267	J.P.M.	Paraguaya	1	388.892	388.892
3.12	Bobina motor de arranque	Balbuena	Paraguaya	1	175.584	175.584	Defrancesco	Paraguaya	1	250.834	250.834	J.P.M.	Paraguaya	1	255.851	255.851
	Sub Total					**6.897.972**					**9.948.617**					**10.147.590**
4.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (alternador)**															

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cúadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
4.1	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Balbuena	Paraguaya	1	596.983	596.983	Defrancesco	Paraguaya	1	853.833	853.833	J.P.M.	Paraguaya	1	870.910	870.910
4.2	Rotor de Alternador	Balbuena	Paraguaya	1	491.633	491.633	Defrancesco	Paraguaya	1	702.333	702.333	J.P.M.	Paraguaya	1	716.380	716.380
4.3	Estator de Alternador	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
4.4	Correa de Alternador	Balbuena	Paraguaya	1	245.817	245.817	Defrancesco	Paraguaya	1	351.167	351.167	J.P.M.	Paraguaya	1	358.190	358.190
4.5	Rulemanes de Alternador	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
4.6	Polea de alternador	Balbuena	Paraguaya	1	491.633	491.633	Defrancesco	Paraguaya	1	702.333	702.333	J.P.M.	Paraguaya	1	716.380	716.380
4.7	Carcasa Trasera de Alternador	Balbuena	Paraguaya	1	351.167	351.167	Defrancesco	Paraguaya	1	501.667	501.667	J.P.M.	Paraguaya	1	511.700	511.700
4.8	Carcasa delantera de alternador	Balbuena	Paraguaya	1	140.467	140.467	Defrancesco	Paraguaya	1	200.667	200.667	J.P.M.	Paraguaya	1	204.680	204.680
4.9	Alternador Completo	Balbuena	Paraguaya	1	2.458.167	2.458.167	Defrancesco	Paraguaya	1	3.511.667	3.511.667	J.P.M.	Paraguaya	1	3.581.900	3.581.900
	Sub Total					**5.232.383**					**7.475.833**				**102.340**	**7.625.350**
5.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico**														**20468**	
5.1	Foco de Alta y Baja	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
5.2	Foco de 2 filamentos	Balbuena	Paraguaya	1	14.047	14.047	Defrancesco	Paraguaya	1	20.067	20.067	J.P.M.	Paraguaya	1	20.468	20.468
5.3	Foco de 1 filamento	Balbuena	Paraguaya	1	14.047	14.047	Defrancesco	Paraguaya	1	20.067	20.067	J.P.M.	Paraguaya	1	20.468	20.468
5.4	Foco de busca huellas	Balbuena	Paraguaya	1	56.187	56.187	Defrancesco	Paraguaya	1	80.267	80.267	J.P.M.	Paraguaya	1	81.872	81.872
5.5	Foco de luz de techo	Balbuena	Paraguaya	1	14.047	14.047	Defrancesco	Paraguaya	1	20.067	20.067	J.P.M.	Paraguaya	1	20.468	20.468
5.6	Farito de luz de chapa	Balbuena	Paraguaya	1	14.047	14.047	Defrancesco	Paraguaya	1	20.067	20.067	J.P.M.	Paraguaya	1	20.468	20.468
5.7	Faro busca huellas	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
5.8	Conmutador de luces	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
5.9	Bulbo de marcha atrás	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
5.10	Bulbo de neutro	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
5.11	Tablero instrumental	Balbuena	Paraguaya	1	2.809.333	2.809.333	Defrancesco	Paraguaya	1	4.013.333	4.013.333	J.P.M.	Paraguaya	1	4.093.600	4.093.600
5.12	Comando central de levanta vidrio LH	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
5.13	Comando central de levanta vidrio RH	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
5.14	Interruptor de levanta vidrio trasero LH	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
5.15	Interruptor de levanta vidrio trasero RH	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
5.16	Interruptores de puerta	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadró Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
5.17	Interruptor de estacionamiento	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
5.18	Interruptor de 4x4	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
5.19	Interruptor de busca huella	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
5.20	Relay	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
5.21	Encendedor	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
5.22	Alarma cinturón	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
5.23	Unidad de control	Balbuena	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	3.010.000	J.P.M.	Paraguaya	1	3.070.200	3.070.200
5.24	Bocina	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	3.010.000	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
5.25	Relay limpiaparabrisas	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
5.26	Control apertura	Balbuena	Paraguaya	1	596.983	596.983	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	852.833	J.P.M.	Paraguaya	1	869.890	869.890
5.27	Unidad de control de apertura	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	852.833	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
5.28	Motor limpiaparabrisas	Balbuena	Paraguaya	1	1.264.200	1.264.200	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.806.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.842.120	1.842.120
5.29	Motor lanza agua	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	1.806.000	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
5.30	Antena centro techo	Balbuena	Paraguaya	1	280.935	280.935	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	401.335	J.P.M.	Paraguaya	1	409.362	409.362
	Sub Total					**15.739.290**				**401.335**	**22.484.700**					**22.934.396**
6.	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**															
6.1	Pistones	Balbuena	Paraguaya	1	1.966.533	1.966.533	Defrancesco	Paraguaya	1	2.809.333	2.809.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.865.520	2.865.520
6.2	Juego de Aros	Balbuena	Paraguaya	1	1.264.200	1.264.200	Defrancesco	Paraguaya	1	1.806.000	1.806.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.842.120	1.842.120
6.3	Juego de Juntas	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
6.4	Casquillos de biela	Balbuena	Paraguaya	1	456.517	456.517	Defrancesco	Paraguaya	1	652.167	652.167	J.P.M.	Paraguaya	1	665.210	665.210
6.5	Casquillos de Bancada	Balbuena	Paraguaya	1	456.517	456.517	Defrancesco	Paraguaya	1	652.167	652.167	J.P.M.	Paraguaya	1	665.210	665.210
6.6	Válvulas de Admisión	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
6.7	Válvulas de Escape	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
6.8	Junta de Tapa de Cilindros	Balbuena	Paraguaya	1	596.983	596.983	Defrancesco	Paraguaya	1	852.833	852.833	J.P.M.	Paraguaya	1	869.890	869.890
6.9	Árbol de Levas Admisión	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
6.10	Cigüeñal	Balbuena	Paraguaya	1	4.916.333	4.916.333	Defrancesco	Paraguaya	1	7.023.333	7.023.333	J.P.M.	Paraguaya	1	7.163.800	7.163.800
6.11	Bielas	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
6.12	Turbo	Balbuena	Paraguaya	1	6.672.167	6.672.167	Defrancesco	Paraguaya	1	9.531.667	9.531.667	J.P.M.	Paraguaya	1	9.722.300	9.722.300
6.13	Tapa de Cilindros	Balbuena	Paraguaya	1	7.725.667	7.725.667	Defrancesco	Paraguaya	1	11.036.667	11.036.667	J.P.M.	Paraguaya	1	11.257.400	11.257.400
6.14	Árbol de levas de Escape	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
6.15	Junta de múltiple de admisión	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
6.16	Junta de múltiple de escape	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
6.17	Junta de frente de motor	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
6.18	Reten frente motor	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
6.19	Reten de bancada trasera	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
6.20	resortes de válvulas	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
6.21	Martilletes de Válvulas	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
6.22	Reten guía de válvulas	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
6.23	Juego de Engranajes del frente motor	Balbuena	Paraguaya	1	3.160.500	3.160.500	Defrancesco	Paraguaya	1	4.515.000	4.515.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.605.300	4.605.300
6.24	Cadena de Distribución	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
6.25	Lts. De Aceite 15W40	Balbuena	Paraguaya	1	38.628	38.628	Defrancesco	Paraguaya	1	55.183	55.183	J.P.M.	Paraguaya	1	56.287	56.287
6.26	Filtro de aceite	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
6.27	Filtro de Aire	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
6.28	Filtro de Combustible	Balbuena	Paraguaya	1	154.513	154.513	Defrancesco	Paraguaya	1	220.733	220.733	J.P.M.	Paraguaya	1	225.148	225.148
6.29	Tensor de Cadena de Distribución	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
6.30	Soporte de caja	Balbuena	Paraguaya	1	667.217	667.217	Defrancesco	Paraguaya	1	953.167	953.167	J.P.M.	Paraguaya	1	972.230	972.230
6.31	Soportes de Motor	Balbuena	Paraguaya	1	596.983	596.983	Defrancesco	Paraguaya	1	852.833	852.833	J.P.M.	Paraguaya	1	869.890	869.890
6.32	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Balbuena	Paraguaya	1	2.458.167	2.458.167	Defrancesco	Paraguaya	1	3.511.667	3.511.667	J.P.M.	Paraguaya	1	3.581.900	3.581.900
6.33	Junta tapa balancín	Balbuena	Paraguaya	1	84.280	84.280	Defrancesco	Paraguaya	1	120.400	120.400	J.P.M.	Paraguaya	1	122.808	122.808
6.34	Guía de válvulas	Balbuena	Paraguaya	1	84.280	84.280	Defrancesco	Paraguaya	1	120.400	120.400	J.P.M.	Paraguaya	1	122.808	122.808
6.35	Carter motor	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
6.36	Calce lateral	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
6.37	Perno pistón	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
6.38	Buje de biela	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
6.39	Polea cigüeñal	Balbuena	Paraguaya	1	1.404.667	1.404.667	Defrancesco	Paraguaya	1	2.006.667	2.006.667	J.P.M.	Paraguaya	1	2.046.800	2.046.800
6.40	Múltiple de escape	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
6.41	Múltiple de admisión	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
6.42	Bomba de aceite	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
6.43	Manguera depurador	Balbuena	Paraguaya	1	421.400	421.400	Defrancesco	Paraguaya	1	602.000	602.000	J.P.M.	Paraguaya	1	614.040	614.040
6.44	Ducto de aire	Balbuena	Paraguaya	1	421.401	421.401	Defrancesco	Paraguaya	1	602.002	602.002	J.P.M.	Paraguaya	1	614.042	614.042

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
	Sub Total					**49.208.984**					**70.298.550**					**71.704.523**
7.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4**															
7.1	Lts de aceite 80w90	Balbuena	Paraguaya	1	42.140	42.140	Defrancesco	Paraguaya	1	60.200	60.200	J.P.M.	Paraguaya	1	61.404	61.404
7.2	Corona y Piñón de Diferencial 4x4	Balbuena	Paraguaya	1	5.267.500	5.267.500	Defrancesco	Paraguaya	1	7.525.000	7.525.000	J.P.M.	Paraguaya	1	7.675.500	7.675.500
7.3	Rulemanes de Corona	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
7.4	Rulemanes de Piñón	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
7.5	Rulemanes del túnel	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
7.6	Reten de piñón	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
7.7	Tuerca de Piñón	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
7.8	Arandela diferencial	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
7.9	Retenes del Túnel del diferencial	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
7.10	Guardapolvos de homocinéticas	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
7.11	Tulipas de Homocinética lado caja	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
7.12	Tulipas de Homocinética lado rueda	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
7.13	Homocinética delantera	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
7.14	Reten de homocinética	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
7.15	Ruleman eje homocinética	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
7.16	rodillo eje túnel	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
7.17	Encastre de 4x4	Balbuena	Paraguaya	1	1.404.667	1.404.667	Defrancesco	Paraguaya	1	2.006.667	2.006.667	J.P.M.	Paraguaya	1	2.046.800	2.046.800
7.18	deslizante de 4x4	Balbuena	Paraguaya	1	1.404.667	1.404.667	Defrancesco	Paraguaya	1	2.006.667	2.006.667	J.P.M.	Paraguaya	1	2.046.800	2.046.800
7.19	Eje	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
7.20	Actuador de diferencial	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
7.21	Acople	Balbuena	Paraguaya	1	1.545.133	1.545.133	Defrancesco	Paraguaya	1	2.207.333	2.207.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.251.480	2.251.480
7.22	Espaciador	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
7.23	Perno diferencial	Balbuena	Paraguaya	1	84.280	84.280	Defrancesco	Paraguaya	1	120.400	120.400	J.P.M.	Paraguaya	1	122.808	122.808
7.24	Planetario	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
7.25	Actuador 4x4	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
7.26	Comando 4x4	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
7.27	Cardan Completo	Balbuena	Paraguaya	1	2.809.333	2.809.333	Defrancesco	Paraguaya	1	4.013.333	4.013.333	J.P.M.	Paraguaya	1	4.093.600	4.093.600

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadró Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
7.28	Centralizador de Cardan	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
7.29	Cadena de transferencia	Balbuena	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	Defrancesco	Paraguaya	1	3.010.000	3.010.000	J.P.M.	Paraguaya	1	3.070.200	3.070.200
7.30	engranaje satélite	Balbuena	Paraguaya	1	702.335	702.335	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.336	1.003.336	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.403	1.023.403
7.31	Caja diferencial	Balbuena	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	Defrancesco	Paraguaya	1	6.020.000	6.020.000	J.P.M.	Paraguaya	1	6.140.400	6.140.400
	Sub Total					**39.808.252**					**56.868.933**					**58.006.315**
8.	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**															
8.1	Reparación de sinfín de dirección	Balbuena	Paraguaya	1	1.500.000	1.500.000	Defrancesco	Paraguaya	1	2.307.667	2.307.667	J.P.M.	Paraguaya	1	2.353.820	2.353.820
8.2	Muñequin	Balbuena	Paraguaya	1	280.933	280.933	Defrancesco	Paraguaya	1	401.333	401.333	J.P.M.	Paraguaya	1	409.360	409.360
8.3	Espárragos de rueda	Balbuena	Paraguaya	1	91.303	91.303	Defrancesco	Paraguaya	1	130.433	130.433	J.P.M.	Paraguaya	1	133.042	133.042
8.4	Tuercas de rueda	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
8.5	Bomba D/H	Balbuena	Paraguaya	1	5.267.500	5.267.500	Defrancesco	Paraguaya	1	7.525.000	7.525.000	J.P.M.	Paraguaya	1	7.675.500	7.675.500
8.6	Columna de dirección	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
8.7	Conjunto cilindro contacto	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
8.8	Eje de dirección	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
8.9	Tanque de fluido D/H	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
8.10	Manguera D/H	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
8.11	Manguera de retorno D/H	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
8.12	Juego de reparo retenes bomba D/H	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
8.13	Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
8.14	Cuerpo trasero bomba D/H	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
8.15	Alineación y balanceo	Balbuena	Paraguaya	1	100.000	100.000	Defrancesco	Paraguaya	1	250.835	250.835	J.P.M.	Paraguaya	1	255.852	255.852
	Sub Total					**13.314.918**					**19.294.100**					**19.679.984**
9.	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado**															
9.1	Radiador de agua	Balbuena	Paraguaya	1	2.809.333	2.809.333	Defrancesco	Paraguaya	1	4.013.333	4.013.333	J.P.M.	Paraguaya	1	4.093.600	4.093.600
9.2	Bomba de agua	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
9.3	Ventilador de radiador	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
9.4	Termostato	Balbuena	Paraguaya	1	280.933	280.933	Defrancesco	Paraguaya	1	401.333	401.333	J.P.M.	Paraguaya	1	409.360	409.360
9.5	Junta de termostato	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
9.6	Manguera de radiador inferior	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
9.7	Manguera de radiador superior	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
9.8	Juego de mangueras de	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
9.9	Condensador de A.Ac	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
9.10	Evaporador de A.Ac.	Balbuena	Paraguaya	1	3.160.500	3.160.500	Defrancesco	Paraguaya	1	4.515.000	4.515.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.605.300	4.605.300
9.11	Válvula expensara	Balbuena	Paraguaya	1	456.517	456.517	Defrancesco	Paraguaya	1	652.167	652.167	J.P.M.	Paraguaya	1	665.210	665.210
9.12	Filtro recibidor de A.Ac.	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
9.13	Gas refrigerante 134 A	Balbuena	Paraguaya	1	245.817	245.817	Defrancesco	Paraguaya	1	351.167	351.167	J.P.M.	Paraguaya	1	358.190	358.190
9.14	Agua refrigerante c/aditivo	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
9.15	Compresor de A. Ac	Balbuena	Paraguaya	1	3.160.500	3.160.500	Defrancesco	Paraguaya	1	4.515.000	4.515.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.605.300	4.605.300
9.16	Polea de compresor	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
9.17	Embrague de compresor	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
9.18	Caño de compresor	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
9.19	Tapa radiador	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
9.20	Goma soporte radiador	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
9.21	Tanque auxiliar radiador	Balbuena	Paraguaya	1	266.887	266.887	Defrancesco	Paraguaya	1	381.267	381.267	J.P.M.	Paraguaya	1	388.892	388.892
9.22	Enfriador de aceite	Balbuena	Paraguaya	1	2.247.467	2.247.467	Defrancesco	Paraguaya	1	3.210.667	3.210.667	J.P.M.	Paraguaya	1	3.274.880	3.274.880
9.23	Correa A/A	Balbuena	Paraguaya	1	245.817	245.817	Defrancesco	Paraguaya	1	351.167	351.167	J.P.M.	Paraguaya	1	358.190	358.190
9.24	Conjunto polea tensor A/A	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
9.25	Manguera A/A	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
9.26	Comando A/A	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
9.27	Motor ventilador A/A	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
9.28	Filtro habitáculo A/A	Balbuena	Paraguaya	1	280.935	280.935	Defrancesco	Paraguaya	1	401.336	401.336	J.P.M.	Paraguaya	1	409.363	409.363
	Sub Total					**24.918.786**					**35.598.267**					**36.310.235**
10.	**Reparación, mantenimiento de bolsas de aire**															
10.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	Balbuena	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	Defrancesco	Paraguaya	1	3.010.000	3.010.000	J.P.M.	Paraguaya	1	3.070.200	3.070.200
10.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	Balbuena	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	Defrancesco	Paraguaya	1	3.010.000	3.010.000	J.P.M.	Paraguaya	1	3.070.200	3.070.200
10.3	Disco de Air Bag bobina	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
10.4	Modulo de Airbag	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
10.5	Cinturón seguridad conductor	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
10.6	Cinturón seguridad acompañante	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
10.7	Hebilla cinturón	Balbuena	Paraguaya	1	140.467	140.467	Defrancesco	Paraguaya	1	200.667	200.667	J.P.M.	Paraguaya	1	204.680	204.680
	Sub Total					**9.762.433**					**13.946.333**					**14.225.260**
11.	**Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular**															
11.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
11.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
11.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
11.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
11.5	Cerradura de puerta delantera izquierda	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
11.6	Cerradura de puerta delantera derecha	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
11.7	Cerradura de puerta trasera izquierda	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
11.8	Cerradura de puerta trasera derecha	Balbuena	Paraguaya	1	702.334	702.334	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.334	1.003.334	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.401	1.023.401
	Sub Total					**6.180.533**					**8.829.333**					**9.005.921**
12	**Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo**															
12.1	Tapiz de puerta delantera izquierda	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
12.2	Tapiz de puerta delantera derecha	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
12.3	Tapiz de puerta trasera izquierda	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
12.4	Tapiz de puerta trasera derecha	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
12.5	Juego de guía de asiento de conductor	Balbuena	Paraguaya	1	772.567	772.567	Defrancesco	Paraguaya	1	1.103.667	1.103.667	J.P.M.	Paraguaya	1	1.125.740	1.125.740
12.6	Guía de asiento de acompañante	Balbuena	Paraguaya	1	351.166	351.166	Defrancesco	Paraguaya	1	501.666	501.666	J.P.M.	Paraguaya	1	511.699	511.699
12.7	Limpieza integral de Tapizado	Balbuena	Paraguaya	1	600.000	600.000	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
Sub Total						**5.937.733**					**9.130.333**					**9.312.939**
13	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión**															
13.1	Juego de Anillos Sincronizadores	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
13.2	Juego de Rulemanes	Balbuena	Paraguaya	1	1.615.367	1.615.367	Defrancesco	Paraguaya	1	2.307.667	2.307.667	J.P.M.	Paraguaya	1	2.353.820	2.353.820
13.3	Juego de Rodillos	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
13.4	Desplazable de 1 y 2da.	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
13.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
13.6	Desplazable de 5ta y M.atras	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
13.7	Eje de Mando	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
13.8	Eje Principal	Balbuena	Paraguaya	1	2.949.800	2.949.800	Defrancesco	Paraguaya	1	4.214.000	4.214.000	J.P.M.	Paraguaya	1	4.298.280	4.298.280
13.9	Engranaje de 1ra.	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
13.10	Engranaje de 2da.	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
13.11	Engranaje de 3ra.	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
13.12	Engranaje de 5ta.	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
13.13	Cuádruple	Balbuena	Paraguaya	1	2.458.167	2.458.167	Defrancesco	Paraguaya	1	3.511.667	3.511.667	J.P.M.	Paraguaya	1	3.581.900	3.581.900
13.14	Reten cola	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
13.15	Reten de frente caja	Balbuena	Paraguaya	1	266.887	266.887	Defrancesco	Paraguaya	1	381.267	381.267	J.P.M.	Paraguaya	1	388.892	388.892
13.16	Lts de aceite 75w90	Balbuena	Paraguaya	1	42.140	42.140	Defrancesco	Paraguaya	1	60.200	60.200	J.P.M.	Paraguaya	1	61.404	61.404
13.17	Placa intermedia	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
13.18	Juego de juntas de caja	Balbuena	Paraguaya	1	280.933	280.933	Defrancesco	Paraguaya	1	401.333	401.333	J.P.M.	Paraguaya	1	409.360	409.360
13.19	Engranaje marcha atrás	Balbuena	Paraguaya	1	1.264.200	1.264.200	Defrancesco	Paraguaya	1	1.806.000	1.806.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.842.120	1.842.120
13.20	Caja selectora de cambios	Balbuena	Paraguaya	1	1.755.833	1.755.833	Defrancesco	Paraguaya	1	2.508.333	2.508.333	J.P.M.	Paraguaya	1	2.558.500	2.558.500
13.21	Palanca de cambios	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
13.22	eje palier trasero	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
13.23	reten palier	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
13.24	Ruleman palier	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
13.25	Retentor	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
13.26	Reten túnel trasero	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
13.27	ollita diferencial	Balbuena	Paraguaya	1	3.862.833	3.862.833	Defrancesco	Paraguaya	1	5.518.333	5.518.333	J.P.M.	Paraguaya	1	5.628.700	5.628.700
13.28	cruceta	Balbuena	Paraguaya	1	245.818	245.818	Defrancesco	Paraguaya	1	351.168	351.168	J.P.M.	Paraguaya	1	358.191	358.191

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
	Sub Total					**35.179.877**					**50.256.968**					**51.262.107**
14	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague**															
14.1	Plato de Presión	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
14.2	Disco	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
14.3	Cojinete de empuje	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
14.4	Horquilla	Balbuena	Paraguaya	1	421.400	421.400	Defrancesco	Paraguaya	1	602.000	602.000	J.P.M.	Paraguaya	1	614.040	614.040
14.5	Guardapolvo de Horquilla	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
14.6	Ruleman Piloto	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
14.7	Volante de motor	Balbuena	Paraguaya	1	3.862.833	3.862.833	Defrancesco	Paraguaya	1	5.518.333	5.518.333	J.P.M.	Paraguaya	1	5.628.700	5.628.700
14.8	Tornillos de volante	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
14.9	Corona volante	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
14.10	Goma pedal de embrague	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
14.11	Flexible de embrague	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
14.12	Bomba auxiliar de embrague	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
14.13	Juego reparo bomba auxiliar de embrague	Balbuena	Paraguaya	1	70.233	70.233	Defrancesco	Paraguaya	1	100.333	100.333	J.P.M.	Paraguaya	1	102.340	102.340
14.14	Bomba central de embrague	Balbuena	Paraguaya	1	948.151	948.151	Defrancesco	Paraguaya	1	1.354.501	1.354.501	J.P.M.	Paraguaya	1	1.381.591	1.381.591
	Sub Total					**11.237.333**					**16.053.334**					**16.374.401**
15	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**															
15.1	Amortiguadores traseros	Balbuena	Paraguaya	1	842.800	842.800	Defrancesco	Paraguaya	1	1.204.000	1.204.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.228.080	1.228.080
15.2	Bujes de elásticos	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
15.3	Grilletes de elásticos	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
15.4	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Balbuena	Paraguaya	1	456.517	456.517	Defrancesco	Paraguaya	1	652.167	652.167	J.P.M.	Paraguaya	1	665.210	665.210
15.5	Taqueador trasero	Balbuena	Paraguaya	1	175.583	175.583	Defrancesco	Paraguaya	1	250.833	250.833	J.P.M.	Paraguaya	1	255.850	255.850
15.6	Perno elástico	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
15.7	Buje amortiguador	Balbuena	Paraguaya	1	35.117	35.117	Defrancesco	Paraguaya	1	50.167	50.167	J.P.M.	Paraguaya	1	51.170	51.170
15.8	Buje elástico	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
15.9	Goma cabina	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
15.10	Mecanismo porta auxilio	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
	Sub Total					**3.792.600**					**5.418.000**					**5.526.360**

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONACYT

Presidencia de la República
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

GOBIERNO NACIONAL

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 03/2018 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camioneta Chevrolet Blazer"

Ítem	Descripción	TALLER BALBUENA de Silvio Florentín Balbuena Valdez					TALLER MECÁNICO DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco Acosta					J.P.M. REPUESTOS & AUTOMECANICA de Justo Pastor Molas Hermosa				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
16	**Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible**															
16.1	Inyectores	Balbuena	Paraguaya	1	1.474.900	1.474.900	Defrancesco	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	J.P.M.	Paraguaya	1	2.149.140	2.149.140
16.2	Solenoide alimentadora	Balbuena	Paraguaya	1	386.283	386.283	Defrancesco	Paraguaya	1	551.833	551.833	J.P.M.	Paraguaya	1	562.870	562.870
16.3	Base de Filtro de Combustible	Balbuena	Paraguaya	1	1.404.667	1.404.667	Defrancesco	Paraguaya	1	2.006.667	2.006.667	J.P.M.	Paraguaya	1	2.046.800	2.046.800
16.4	Juego de Caños de Combustible	Balbuena	Paraguaya	1	1.053.500	1.053.500	Defrancesco	Paraguaya	1	1.505.000	1.505.000	J.P.M.	Paraguaya	1	1.535.100	1.535.100
16.5	Flotador de Tanque	Balbuena	Paraguaya	1	702.333	702.333	Defrancesco	Paraguaya	1	1.003.333	1.003.333	J.P.M.	Paraguaya	1	1.023.400	1.023.400
16.6	Pedal de acelerador	Balbuena	Paraguaya	1	351.167	351.167	Defrancesco	Paraguaya	1	501.667	501.667	J.P.M.	Paraguaya	1	511.700	511.700
16.7	Sensor de Velocímetro	Balbuena	Paraguaya	1	667.217	667.217	Defrancesco	Paraguaya	1	953.167	953.167	J.P.M.	Paraguaya	1	972.230	972.230
16.8	Sensor de temperatura combustible	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
16.9	Arandela de pico inyector	Balbuena	Paraguaya	1	105.350	105.350	Defrancesco	Paraguaya	1	150.500	150.500	J.P.M.	Paraguaya	1	153.510	153.510
16.10	Tanque de combustible	Balbuena	Paraguaya	1	2.107.000	2.107.000	Defrancesco	Paraguaya	1	3.010.000	3.010.000	J.P.M.	Paraguaya	1	3.070.200	3.070.200
16.11	Tapa tanque de combustible	Balbuena	Paraguaya	1	210.700	210.700	Defrancesco	Paraguaya	1	301.000	301.000	J.P.M.	Paraguaya	1	307.020	307.020
16.12	Protector del tanque	Balbuena	Paraguaya	1	351.167	351.167	Defrancesco	Paraguaya	1	501.667	501.667	J.P.M.	Paraguaya	1	511.700	511.700
16.13	Tubo de combustible	Balbuena	Paraguaya	1	316.050	316.050	Defrancesco	Paraguaya	1	451.500	451.500	J.P.M.	Paraguaya	1	460.530	460.530
16.14	Válvula de retención de combustible	Balbuena	Paraguaya	1	175.598	175.598	Defrancesco	Paraguaya	1	250.831	250.831	J.P.M.	Paraguaya	1	256.031	256.031
	Sub Total					**9.516.632**					**13.595.164**					**13.867.251**
		TOTAL				**285.387.052**	**TOTAL**				**408.739.499**	**TOTAL**				**416.914.289**

Lic. Alberto Torrez
Jefe de la U.O.C.

Lic. Carolina Pereira
Profesional Junior de la U.O.C.