HACIENDA
Dirección Administrativa

CUADRO COMPARATIVO

Pasaguay de la gente

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS con ID: 319025
Lote:Total, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 370.000.000 Máximo: 740.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 6000	Unidad	EVENTO	1	4.125.750	4.125.750
1.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
1.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
1.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.800	1.800
1.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
1.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
1.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
1.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
1.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
1.10		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
1.11		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
2	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900 ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	EVENTO	1	3.996.800	3.996.800
2.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
2.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
2.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.800	1.800
2.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
2.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
2.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
2.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
2.8		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500
2.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
2.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
3	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 8000 ELITE ULTRA SLIM DESKTOP	Unidad	EVENTO	1	4.664.500	4.664.500
3.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
3.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
3.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
3.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
3.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
3.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
3.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
3.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
3.9		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
4	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP Z1 WORK STATION	Unidad	ENTREGAR	1	4.334.500	4.334.500
4.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
4.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
4.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
4.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
4.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
4.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
4.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
4.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
4.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
4.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
5	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC7900	Unidad	EVENTO	1	4.285.000	4.285.000
5.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
5.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
5.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
5.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
5.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
5.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
5.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
5.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
5.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
5.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
5.11		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500
6	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 800 G3 MT	Unidad	EVENTO	1	6.249.950	6.249.950
6.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
6.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
6.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
6.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
6.5		Disco duro, averiado, reemplazo (DE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
6.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
6.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
6.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
6.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
6.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
6.11		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
7	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 6300	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
7.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
7.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
7.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
7.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
7.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
7.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
7.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
7.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
7.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
7.11		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
8	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 MT	Unidad	EVENTO	1	3.837.950	3.837.950
8.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
8.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
8.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
8.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
8.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
8.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
8.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
8.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000
8.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
8.10		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
9	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 750 G3	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
9.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
9.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
9.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Alberto Amarilla
Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Bárbara Vera
Dpto. Informática CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnica - DGIC

9.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
9.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
9.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
9.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
9.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
9.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
9.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
9.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
10	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 750 G4 SMALL FACTOR	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
10.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
10.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
10.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
10.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
10.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
10.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
10.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
10.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
10.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
10.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
10.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
11	81111812-003	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G4	Unidad	EVENTO	1	4.060.450	4.060.450
11.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
11.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
11.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
11.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
11.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
11.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
11.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
11.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
11.9		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
11.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	4.124.500	4.124.500
12	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G5 SFF	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
12.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
12.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
12.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
12.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
12.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
12.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
12.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
12.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
12.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
13	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 MT	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
13.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
13.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
13.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
13.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
13.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
13.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
13.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
13.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
13.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
13.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
13.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	4.063.950	4.063.950
14	81111812-003	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G3 SFF	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
14.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
14.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
14.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
14.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
14.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
14.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
14.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
14.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
14.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
14.10		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
15	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
15.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
15.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
15.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
15.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
15.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
15.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
15.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
15.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
15.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
15.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
15.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
16	81111812-003	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 400 G1 SFF	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
16.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
16.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
16.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
16.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
16.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
16.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
16.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
16.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
16.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
16.10		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
17	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G1 TWR	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
17.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
17.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
17.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
17.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
17.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
17.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3-DDR4)	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
17.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
17.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
17.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
17.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
17.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
18	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2 SFF	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
18.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
18.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
18.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
18.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
18.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benitez Ruiz Diaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Sr. Pedro Echeverria
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

18.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
18.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
18.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
18.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
18.10		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
19	81111813-004	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
19.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
19.2		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
19.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
19.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
19.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
19.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
19.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
19.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
19.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
19.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
19.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
20	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G4 SFF	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
20.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
20.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
20.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
20.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
20.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
20.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
20.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
20.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
20.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
20.10		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
21	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP PRODESK 600 G2	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
21.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
21.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
21.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
21.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
21.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
21.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
21.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
21.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
21.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
21.10		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
22	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
22.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
22.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
22.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
22.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
22.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
22.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
22.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
22.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
22.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
22.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
22.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
23	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ 5700	Unidad	EVENTO	1	4.063.950	4.063.950
23.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
23.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
23.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
23.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
23.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
23.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
23.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
23.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
23.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
23.10		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
24	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ DC5800	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
24.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
24.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
24.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
24.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
24.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
24.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
24.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
24.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
24.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
24.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
24.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
25	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP DC7900 CONVERTIBLE MINITOWER	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
25.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
25.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
25.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
25.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
25.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
25.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
25.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
25.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
25.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
25.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
25.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
26	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP COMPAQ PRO 4000 SFF	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
26.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
26.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
26.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
26.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
26.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
26.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
26.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
26.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
26.9		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
26.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
26.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
27	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 5000	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
27.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
27.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
27.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
27.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
27.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
27.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiero

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

27.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
27.8		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
27.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
27.10		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
28	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP-DANIP0151OAJO	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
28.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
28.2		Actualizacion de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
28.3		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
28.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
28.5		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
28.6		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
28.7		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
28.8		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
28.9		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
28.10		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
28.11		Bateria Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
29	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA HP 3400	Unidad	EVENTO	1	3.673.950	3.673.950
29.1		Actualizacion de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
29.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
29.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
29.4		Disco duro, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
29.5		Memoria, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
29.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
29.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
29.8		lector/grabador Cd/DVD	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
29.9		Bateria interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
30	81111812-001	NOTEBOOK HP PAVILION DV6	Unidad	EVENTO	1	5.838.000	5.838.000
30.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
30.2		Actualizacion de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
30.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
30.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
30.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
30.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
30.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
30.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
30.9		Remplazo de bateria	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
30.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
30.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	432.250	432.250
30.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
30.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
31	81111812-001	NOTEBOOK HP 6320	Unidad	EVENTO	1	5.838.000	5.838.000
31.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
31.2		Actualizacion de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
31.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
31.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
31.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
31.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
31.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
31.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
31.9		Remplazo de bateria	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
31.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
31.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	432.250	432.250
31.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
31.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
32	81111812-001	NOTEBOOK HP PROBOOK 4420S	Unidad	EVENTO	1	5.850.750	5.850.750
32.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
32.2		Actualizacion de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
32.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
32.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
32.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
32.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
32.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
32.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
32.9		Remplazo de bateria	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
32.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
32.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	432.250	432.250
32.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
32.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
33	81111812-001	NOTEBOOK HP EUTEBOOK 8730P	Unidad	EVENTO	1	5.838.000	5.838.000
33.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
33.2		Actualizacion de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
33.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
33.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
33.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
33.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
33.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
33.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
33.9		Remplazo de bateria	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
33.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
33.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	432.250	432.250
33.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
33.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
34	81111812-001	NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G1	Unidad	EVENTO	1	5.850.750	5.850.750
34.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
34.2		Actualizacion de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
34.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
34.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
34.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
34.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
34.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
34.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
34.9		Remplazo de bateria	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
34.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
34.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	432.250	432.250
34.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
34.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
35	81111812-001	NOTEBOOK HP MINI 5103	Unidad	EVENTO	1	5.850.750	5.850.750
35.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
35.2		Actualizacion de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
35.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
35.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
35.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
35.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
35.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
35.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benitez Ruiz Diaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverria
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

000410

35.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
35.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
35.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
35.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
35.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
36	81111812-001	NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G5	Unidad	EVENTO	1	5.850.750	5.850.750
36.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
36.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
36.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
36.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
36.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
36.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
36.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
36.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
36.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
36.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
36.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
36.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
36.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
37	81111812-001	NOTEBOOK HP PAVILION x46	Unidad	EVENTO	1	5.454.750	5.454.750
37.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
37.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
37.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
37.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
37.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
37.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
37.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
37.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
37.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
37.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
37.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
37.12		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
38	81111812-001	NOTEBOOK HP PAVILION 14	Unidad	EVENTO	1	5.850.750	5.850.750
38.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
38.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
38.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
38.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
38.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
38.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
38.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
38.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
38.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
38.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
38.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
38.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
38.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
39	81111812-001	NOTEBOOK HP PAVILION 15	Unidad	EVENTO	1	5.850.750	5.850.750
39.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
39.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
39.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
39.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
39.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
39.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
39.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
39.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
39.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
39.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
39.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
39.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
39.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
40	81111812-001	NOTEBOOK HP PAVILION DM4 3116TX	Unidad	EVENTO	1	6.461.000	6.461.000
40.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
40.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
40.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
40.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
40.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
40.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
40.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
40.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
40.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
40.10		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
41	81111812-001	NOTEBOOK HP PROBOOK 440G5	Unidad	EVENTO	1	5.454.750	5.454.750
41.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
41.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
41.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
41.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
41.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
41.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
41.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
41.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
41.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
41.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
41.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
41.12		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
42	81111812-001	NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G2	Unidad	EVENTO	1	5.454.750	5.454.750
42.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
42.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
42.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
42.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
42.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
42.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
42.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
42.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
42.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
42.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
42.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
42.12		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
43	81111812-001	NOTEBOOK HP PROBOOK 450 G5	Unidad	EVENTO	1	5.454.750	5.454.750
43.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
43.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
43.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
43.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
43.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
43.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
43.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

RAFAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Funcionaria CRA - D
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

000411

43.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
43.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
43.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
43.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
43.12		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
44	811116812-001	NOTEBOOK HP COMPAQ 6910P	Unidad	EVENTO	1	5.454.750	5.454.750
44.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
44.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
44.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
44.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
44.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
44.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
44.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
44.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
44.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
44.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
44.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
44.12		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
45	811116812-001	NOTEBOOK HP 8500K 15 G3	Unidad	EVENTO	1	5.454.750	5.454.750
45.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
45.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
45.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
45.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
45.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
45.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
45.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
45.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
45.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
45.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
45.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
45.12		Adaptador de red lan	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
46	811116812-001	NOTEBOOK HP 6710B	Unidad	EVENTO	1	5.454.750	5.454.750
46.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
46.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
46.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
46.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
46.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
46.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
46.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
46.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
46.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
46.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
46.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
46.12		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
47	811116812-001	NOTEBOOK HP 435	Unidad	EVENTO	1	4.845.000	4.845.000
47.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
47.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
47.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
47.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
47.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
47.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
47.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
47.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
47.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
47.10		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
47.11		Adaptador de red lan	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
48	811116812-001	MONITOR LCD	Unidad	EVENTO	1	1.203.000	1.203.000
48.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
48.2		No enciende, cambio de componentes	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
48.3		Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
49	811116812-001	MONITOR LE1711	Unidad	EVENTO	1	3.678.000	3.678.000
49.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
49.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
49.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
49.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
49.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
49.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
49.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
49.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
49.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
49.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
49.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
50	811116812-001	MONITOR L1710	Unidad	EVENTO	1	3.678.000	3.678.000
50.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
50.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
50.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
50.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
50.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
50.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
50.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
50.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
50.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
50.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
50.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
51	811116812-001	MONITOR L1710	Unidad	EVENTO	1	3.678.000	3.678.000
51.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
51.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
51.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
51.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
51.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
51.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
51.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
51.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
51.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
51.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
51.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
52	811116812-001	MONITOR HP V193	Unidad	EVENTO	1	3.678.000	3.678.000
52.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
52.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
52.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
52.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
52.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
52.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
52.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiero

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

000412

52.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
52.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
52.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
52.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
53	81111812-001	MONITOR HP P202	Unidad	EVENTO	1	4.625.500	4.625.500
53.1		No enciende, cambio de componentes	Unidad	EVENTO	1	467.500	467.500
53.2		Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
53.3		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
53.4		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
53.5		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
53.6		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
53.7		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
53.8		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
53.9		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
53.10		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
53.11		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
53.12		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
53.13		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
54	81111812-001	MONITOR HP LE1901W	Unidad	EVENTO	1	4.625.500	4.625.500
54.1		No enciende, cambio de componentes	Unidad	EVENTO	1	467.500	467.500
54.2		Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
54.3		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
54.4		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
54.5		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
54.6		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
54.7		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
54.8		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
54.9		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
54.10		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
54.11		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
54.12		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
54.13		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
55	81111812-001	MONITOR HP V201	Unidad	EVENTO	1	4.625.500	4.625.500
55.1		No enciende, cambio de componentes	Unidad	EVENTO	1	467.500	467.500
55.2		Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
55.3		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
55.4		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
55.5		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
55.6		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
55.7		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
55.8		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
55.9		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
55.10		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
55.11		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
55.12		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
55.13		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
56	81111812-001	MONITOR HP V244H	Unidad	EVENTO	1	3.678.000	3.678.000
56.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
56.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
56.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
56.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
56.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
56.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
56.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
56.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
56.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
56.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
56.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
57	81111812-001	MONITOR OMNI PRO 110	Unidad	EVENTO	1	3.678.000	3.678.000
57.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
57.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
57.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
57.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
57.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
57.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
57.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
57.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
57.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
57.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
57.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
58	81111812-001	MONITOR OMNI 1E 1961	Unidad	EVENTO	1	3.678.000	3.678.000
58.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
58.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
58.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
58.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
58.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
58.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
58.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
58.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
58.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
58.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
58.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
59	81111812-001	IMPRESORA DESKJET 6980	Unidad	EVENTO	1	4.621.500	4.621.500
59.1		Mantenimiento Preventivo Impresora inyección de tinta	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
59.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
59.3		Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
59.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
59.5		No enciende, fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
59.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
59.7		Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
59.8		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
60	81111812-001	IMPRESORA P4015N	Unidad	EVENTO	1	5.512.500	5.512.500
60.1		Mantenimiento Preventivo Impresora inyección de tinta	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
60.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
60.3		Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
60.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
60.5		No enciende, fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
60.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
60.7		Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
60.8		Cambio de la unidad de fuser	Unidad	EVENTO	1	851.000	851.000
60.9		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
61	81111812-001	IMPRESORA 3550	Unidad	EVENTO	1	5.512.500	5.512.500
61.1		Mantenimiento Preventivo Impresora inyección de tinta	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
61.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
61.3		Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Dahiana ...
Funcionaria C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

61.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
61.5		No enciende, fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
61.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
61.7		Reparaci?n del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
61.8		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	891.000	891.000
61.9		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equ	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
62	81111812-001	IMPRESORA M1727	Unidad	EVENTO	1	5.512.500	5.512.500
62.1		Mantenimiento Preventivo impresora inyeccion de tinta	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
62.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresi?n	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
62.3		Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posici?n	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
62.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
62.5		No enciende, fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
62.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
62.7		Reparaci?n del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
62.8		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	891.000	891.000
62.9		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equ	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
63	81111812-001	IMPRESORA 3390	Unidad	EVENTO	1	5.512.500	5.512.500
63.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Inyeccion de tinta	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
63.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresi?n	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
63.3		Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posici?n	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
63.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
63.5		No enciende, fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
63.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
63.7		Reparaci?n del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
63.8		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	891.000	891.000
63.9		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equ	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
64	81111812-001	IMPRESORA LASERJET P2015	Unidad	EVENTO	1	5.512.500	5.512.500
64.1		Mantenimiento Preventivo Impresora inyeccion de tinta	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
64.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresi?n	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
64.3		Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posici?n	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
64.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
64.5		No enciende, fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
64.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
64.7		Reparaci?n del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
64.8		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	891.000	891.000
64.9		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equ	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
65	81111812-001	IMPRESORA OFFICEJET PRO 8000	Unidad	EVENTO	1	4.621.500	4.621.500
65.1		Mantenimiento Preventivo impresora Inyeccion de tinta	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
65.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresi?n	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
65.3		Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posici?n	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
65.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
65.5		No enciende, fuente de alimentaci?n	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
65.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
65.7		Reparaci?n del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
65.8		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equ	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
66	81111812-001	ESCANER SCANJET 8270	Unidad	EVENTO	1	4.658.250	4.658.250
66.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
66.2		Cambio de l?mpara	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
66.3		No arrastra papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
66.4		No enciende, fuente, Transformador	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
66.5		reparaci?n o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
66.6		reparaci?n o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
66.7		reparaci?n o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
66.8		reparaci?n o cambio de la fuente de alimentaci?n el?ctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
66.9		realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
67	81111812-001	ESCANER SCANJET N8420	Unidad	EVENTO	1	4.424.250	4.424.250
67.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
67.2		Cambio de l?mpara	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
67.3		No arrastra papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
67.4		No enciende, fuente, Transformador	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
67.5		reparaci?n o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
67.6		reparaci?n o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
67.7		reparaci?n o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
67.8		reparaci?n o cambio de la fuente de alimentaci?n el?ctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000
67.9		realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
68	81111812-001	ESCANER SCANJET 8250	Unidad	EVENTO	1	4.424.250	4.424.250
68.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
68.2		Cambio de l?mpara	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
68.3		No arrastra papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
68.4		No enciende, fuente, Transformador	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
68.5		reparaci?n o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
68.6		reparaci?n o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
68.7		reparaci?n o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
68.8		reparaci?n o cambio de la fuente de alimentaci?n el?ctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000
68.9		realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
69	81111812-001	ESCANER SCANJET 5590	Unidad	EVENTO	1	4.424.250	4.424.250
69.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
69.2		Cambio de l?mpara	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
69.3		No arrastra papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
69.4		No enciende, fuente, Transformador	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
69.5		reparaci?n o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
69.6		reparaci?n o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
69.7		reparaci?n o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
69.8		reparaci?n o cambio de la fuente de alimentaci?n el?ctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000
69.9		realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
70	81111812-001	ESCANER SENDER 9150C	Unidad	EVENTO	1	3.536.000	3.536.000
70.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
70.2		Reparaci?n o cambio de la l?mpara en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
70.3		Reparaci?n o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
70.4		Reparaci?n o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
70.5		Reparaci?n o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
70.6		Reparaci?n o cambio de la fuente de alimentaci?n el?ctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000
70.7		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
71	81111812-001	ESCANER SCANJET PRO 2000 S1	Unidad	EVENTO	1	3.536.000	3.536.000
71.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
71.2		Reparaci?n o cambio de la l?mpara en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
71.3		Reparaci?n o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
71.4		Reparaci?n o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
71.5		Reparaci?n o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
71.6		Reparaci?n o cambio de la fuente de alimentaci?n el?ctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000
71.7		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
72	81111812-001	ESCANER SCANJET PRO 2500 F1	Unidad	EVENTO	1	3.536.000	3.536.000
72.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
72.2		Reparaci?n o cambio de la l?mpara en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
72.3		Reparaci?n o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Alberto Amarilla

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Dahiana
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

72.4		Reparación o cambio de los mouse en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
72.5		Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
72.6		Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	522.000	522.000
72.7		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
73	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 790	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
73.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
73.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
73.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
73.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
73.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
73.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
73.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
73.8		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
73.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
73.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
73.11		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
74	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 990	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
74.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
74.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
74.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
74.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
74.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
74.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
74.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
74.8		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
74.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
74.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
74.11		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
75	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9010	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
75.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
75.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
75.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
75.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
75.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
75.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
75.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
75.8		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
75.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
75.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
75.11		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
76	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 710	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
76.1		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
76.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
76.3		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
76.4		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
76.5		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
76.6		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
76.7		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
76.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
76.9		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
76.10		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
77	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 755	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
77.1		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
77.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
77.3		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
77.4		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
77.5		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
77.6		Placa Madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
77.7		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
77.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
77.9		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
77.10		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
78	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 760	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
78.1		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
78.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
78.3		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
78.4		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
78.5		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
78.6		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
78.7		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
78.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
78.9		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
78.10		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
79	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
79.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
79.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
79.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
79.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
79.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
79.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
79.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
79.8		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
79.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
79.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
79.11		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
80	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 9020	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
80.1		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
80.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
80.3		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
80.4		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
80.5		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
80.6		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
80.7		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
80.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
80.9		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
80.10		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
81	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 320	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
81.1		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
81.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
81.3		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
81.4		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
81.5		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
81.6		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
81.7		Tarjeta de Red PCI-WIFI PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
81.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

ANGEL MEAURIO
Asesor Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

000415

81.9		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
81.10		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
82	81111812-005	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 390	Unidad	EVENTO	1	4.078.950	4.078.950
82.1		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
82.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
82.3		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
82.4		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
82.5		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
82.6		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
82.7		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
82.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
82.9		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
82.10		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
83	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 745	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
83.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
83.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
83.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
83.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
83.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
83.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
83.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
83.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
83.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
83.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
83.11		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
84	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 780	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
84.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
84.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
84.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
84.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
84.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
84.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
84.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
84.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
84.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
84.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
84.11		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
85	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7040	Unidad	EVENTO	1	4.063.950	4.063.950
85.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
85.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
85.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
85.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
85.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
85.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
85.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
85.8		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
85.9		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
85.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
86	81111812-001	DELL VOSTRO 250	Unidad	EVENTO	1	4.063.950	4.063.950
86.1		Actualización de firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
86.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
86.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
86.4		Disco duro, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
86.5		Memoria, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
86.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
86.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
86.8		Lector/grabador Cd/DVD	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
86.9		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
86.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
87	81111812-001	NOTEBOOK LATITUDE E410	Unidad	EVENTO	1	5.847.450	5.847.450
87.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
87.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
87.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
87.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
87.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
87.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
87.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
87.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
87.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
87.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
87.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
87.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
87.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
87.14		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
88	81111812-005	NOTEBOOK V3720	Unidad	EVENTO	1	5.860.200	5.860.200
88.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
88.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
88.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
88.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
88.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
88.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
88.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
88.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
88.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
88.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
88.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
88.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
88.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
88.14		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
89	81111812-001	NOTEBOOK L6400	Unidad	EVENTO	1	5.850.750	5.850.750
89.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
89.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
89.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
89.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
89.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
89.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
89.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
89.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
89.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
89.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
89.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
89.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
89.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
90	81111812-001	NOTEBOOK L6550	Unidad	EVENTO	1	5.850.750	5.850.750
90.1		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MIGUEL A.E. MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Funcionaria CRA - D.
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

90.2		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
90.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
90.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
90.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
90.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
90.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
90.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
90.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
90.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
90.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
90.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
90.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
91	81113812-001	NOTEBOOK MINI 1012	Unidad	EVENTO	1	5.860.200	5.860.200
91.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
91.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
91.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
91.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
91.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
91.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
91.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
91.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
91.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
91.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
91.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
91.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
91.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
91.14		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
92	81113812-001	NOTEBOOK LATITUDE 3540	Unidad	EVENTO	1	5.860.200	5.860.200
92.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
92.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
92.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
92.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
92.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
92.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
92.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
92.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
92.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
92.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
92.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
92.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
92.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
92.14		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
93	81113812-001	NOTEBOOK LATITUDE 7610	Unidad	EVENTO	1	5.860.200	5.860.200
93.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
93.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
93.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
93.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
93.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
93.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
93.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
93.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
93.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
93.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
93.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
93.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
93.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
93.14		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
94	81113812-001	NOTEBOOK LATITUDE E6440	Unidad	EVENTO	1	5.860.200	5.860.200
94.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
94.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
94.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
94.4		Cooler averiado reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
94.5		Disco duro averiado reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
94.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
94.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
94.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
94.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
94.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
94.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
94.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
94.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
94.14		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
95	81113812-001	NOTEBOOK PRECISION M2800	Unidad	EVENTO	1	4.528.500	4.528.500
95.1		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
95.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
95.3		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
95.4		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
95.5		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
95.6		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
95.7		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
95.8		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
95.9		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
95.10		Adaptador de red lan	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
96	81113812-001	NOTEBOOK INSPIRON 3493	Unidad	EVENTO	1	5.860.200	5.860.200
96.1		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
96.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
96.3		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
96.4		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
96.5		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
96.6		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
96.7		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
96.8		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
96.9		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
96.10		Adaptador de red lan	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
97	81113812-001	NOTEBOOK INSPIRON 5490	Unidad	EVENTO	1	5.860.200	5.860.200
97.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
97.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
97.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
97.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
97.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
97.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
97.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
97.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
97.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
97.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

97.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
97.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
97.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
97.14		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
98	81111812-003	NOTEBOOK DELL 3420	Unidad	EVENTO	1	5.880.200	5.880.200
98.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
98.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
98.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
98.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
98.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
98.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
98.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
98.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
98.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
98.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
98.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	412.250	412.250
98.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
98.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
98.14		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
99	81111812-001	NOTEBOOK VOSTRO 1320	Unidad	EVENTO	1	4.461.000	4.461.000
99.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
99.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
99.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
99.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
99.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
99.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
99.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
99.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
99.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
99.10		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
100	81111812-003	NOTEBOOK VOSTRO 1220	Unidad	EVENTO	1	5.997.500	5.997.500
100.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
100.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000
100.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
100.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
100.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
100.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
100.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
100.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
100.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
100.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
100.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
100.12		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
100.13		Adaptador de red lan	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
100.14		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
101	81111812-003	NOTEBOOK VOSTRO 1520	Unidad	EVENTO	1	4.461.000	4.461.000
101.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
101.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
101.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
101.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
101.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
101.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
101.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
101.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
101.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
101.10		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
102	81111812-001	NOTEBOOK VOSTRO 3300	Unidad	EVENTO	2	6.078.500	6.078.500
102.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
102.2		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
102.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
102.4		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
102.5		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
102.6		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
102.7		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
102.8		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
102.9		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
102.10		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
102.11		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
102.12		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
102.13		Adaptador de red lan	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
102.14		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
103	81111812-003	NOTEBOOK 5420	Unidad	EVENTO	1	5.787.950	5.787.950
103.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
103.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
103.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
103.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
103.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
103.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
103.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
103.8		Placa madre averiada, reemplaz	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
103.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
103.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
103.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
103.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
103.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
103.14		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
104	81111812-005	NOTEBOOK Zbook17G	Unidad	EVENTO	1	5.787.950	5.787.950
104.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
104.2		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
104.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
104.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
104.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
104.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
104.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
104.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
104.9		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
104.10		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
104.11		Remplazo de teclado	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
104.12		Remplazo de display	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
104.13		Remplazo de touch pad	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500
104.14		Batería interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
105	81111812-001	PROYECTOR DELL 2400 MP	Unidad	EVENTO	1	2.899.000	2.899.000
105.1		Cambio y ajuste de foco, resecurit*	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
105.2		Reemplazo de foco quemado	Unidad	EVENTO	1	374.000	374.000
105.3		No enciende, reemplazo de fuente	Unidad	EVENTO	1	408.000	408.000

Ing. Mario Cafiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Guelberto González Ruiz Díaz
Coordinador Interino

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

105.4		Mantenimiento Preventivo Proyector	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
105.5		Cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
105.6		Reparación de Placa	Unidad	EVENTO	1	1.020.000	1.020.000
106	81111812-001	MONITOR e95a	Unidad	EVENTO	1	3.696.000	3.696.000
106.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
106.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
106.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
106.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
106.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
106.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
106.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
106.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
106.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
106.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
106.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
107	81111812-001	MONITOR E170 SC	Unidad	EVENTO	1	3.696.000	3.696.000
107.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
107.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
107.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
107.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
107.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
107.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
107.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
107.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
107.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
107.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
107.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
108	81111812-001	MONITOR E176 FP	Unidad	EVENTO	1	3.696.000	3.696.000
108.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
108.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
108.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
108.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
108.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
108.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
108.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
108.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
108.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
108.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
108.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
109	81111812-001	MONITOR E177 FP	Unidad	EVENTO	1	3.696.000	3.696.000
109.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
109.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
109.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
109.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
109.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
109.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
109.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
109.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
109.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
109.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
109.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
110	81111812-001	MONITOR M7820	Unidad	EVENTO	1	3.696.000	3.696.000
110.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
110.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
110.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
110.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
110.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
110.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
110.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
110.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
110.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
110.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
110.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
111	81111812-001	MONITOR DELL	Unidad	EVENTO	1	3.696.000	3.696.000
111.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
111.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
111.3		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
111.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
111.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
111.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
111.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
111.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
111.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
111.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
111.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
112	81111812-001	MONITOR DELL E1914H	Unidad	EVENTO	1	4.563.500	4.563.500
112.1		No enciende, cambio de componentes	Unidad	EVENTO	1	467.500	467.500
112.2		Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
112.3		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
112.4		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
112.5		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
112.6		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
112.7		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
112.8		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
112.9		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
112.10		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
112.11		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
112.12		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
112.13		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
113	81111812-001	MONITOR DELL E1913C	Unidad	EVENTO	1	4.563.500	4.563.500
113.1		No enciende, cambio de componentes	Unidad	EVENTO	1	467.500	467.500
113.2		Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
113.3		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
113.4		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
113.5		Salida horizontal Flay Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
113.6		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
113.7		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
113.8		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
113.9		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
113.10		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
113.11		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
113.12		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
113.13		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
114	81111812-001	MONITOR DELL E1909	Unidad	EVENTO	1	4.563.500	4.563.500
114.1		No enciende, cambio de componentes	Unidad	EVENTO	1	467.500	467.500

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - DA

Alberto Amarilla

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad de Sistema de Información

Dahiana Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

000419

114.2		Desvanecimiento de la resolución, sustituir la luz de fondo defectuosa	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
114.3		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
114.4		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
114.5		Salida horizontal Fly Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
114.6		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
114.7		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
114.8		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
114.9		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
114.10		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
114.11		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
114.12		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
114.13		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
115	81111812-001	MONITOR E177FPV DELL	Unidad	EVENTO	1	3.696.000	3.696.000
115.1		Mantenimiento Preventivo Monitor	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
115.2		Salida horizontal transistor de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
115.3		Salida horizontal Fly Back	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
115.4		Salida horizontal Yugo	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
115.5		Salida horizontal capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
115.6		Salida horizontal fuente primaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
115.7		Salida vertical C. integrado de salida	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
115.8		Salida vertical fuente secundaria	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
115.9		Salida vertical capacitores/transistores	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
115.10		Fuente primaria rectificadores/transistores	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
115.11		Reparación monitor LCD	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
116	81111812-001	PROYECTOR MARCA BENQ MX501	Unidad	EVENTO	1	2.405.500	2.405.500
116.1		Mantenimiento Preventivo	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
116.2		Cambio de fuente	Unidad	EVENTO	1	500.000	600.000
116.3		Cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
116.4		Reparación de Placa	Unidad	EVENTO	1	467.500	467.500
116.5		Cambio y ajuste de foco, resolución	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
116.6		No enciende, reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
117	81111812-001	ESCANER MARCA CANON DR - 6030C	Unidad	EVENTO	1	2.051.000	2.051.000
117.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
117.2		Cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
117.3		Kit de rodillos de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
117.4		Mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
117.5		No enciende, fuente, transformador	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
118	81111812-001	ESCANER MARCA CANON DR - 9050C	Unidad	EVENTO	1	2.051.000	2.051.000
118.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
118.2		Cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
118.3		Kit de rodillos de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
118.4		Mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
118.5		No enciende, fuente, transformador	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
119	81111812-001	ESCANER MARCA CANON DR - 5010C	Unidad	EVENTO	1	1.559.250	1.559.250
119.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
119.2		Cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
119.3		No arrastra papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
119.4		No enciende, fuente, transformador	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
120	81111812-001	ESCANER MARCA CANON DR 6010C	Unidad	EVENTO	1	2.051.000	2.051.000
120.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
120.2		Cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
120.3		Kit de rodillos de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
120.4		Mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
120.5		No enciende, fuente, transformador	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
121	81111812-001	ESCANER MARCA CANON DR 7550C	Unidad	EVENTO	1	2.051.000	2.051.000
121.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
121.2		Cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	441.000	441.000
121.3		Kit de rodillos de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
121.4		Mantenimiento general	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
121.5		No enciende, fuente, transformador	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
122	81111812-001	ESCANER MARCA CANON IMAGEFORMULA DR_5010C	Unidad	EVENTO	1	1.559.250	1.559.250
122.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
122.2		Cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
122.3		No arrastra papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
122.4		No enciende, fuente, transformador	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
123	81111812-001	PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S4	Unidad	EVENTO	1	1.559.250	1.559.250
123.1		Mantenimiento Preventivo Proyector	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
123.2		Cambio y ajuste de foco, resolución	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
123.3		Reemplazo de foco quemado	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
123.4		No enciende, reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
124	81111812-001	PROYECTOR MARCA EPSON H309A	Unidad	EVENTO	1	1.559.250	1.559.250
124.1		Mantenimiento Preventivo Proyector	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
124.2		Cambio y ajuste de foco, resolución	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
124.3		Reemplazo de foco quemado	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
124.4		No enciende, reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
125	81111812-001	PROYECTOR MARCA EPSON EMP-S5	Unidad	EVENTO	1	1.559.250	1.559.250
125.1		Mantenimiento Preventivo Proyector	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
125.2		Cambio y ajuste de foco, resolución	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
125.3		Reemplazo de foco quemado	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
125.4		No enciende, reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	551.000	551.000
126	81111812-001	PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S8+	Unidad	EVENTO	1	1.559.250	1.559.250
126.1		Mantenimiento Preventivo Proyector	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
126.2		Cambio y ajuste de foco, resolución	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
126.3		Reemplazo de foco quemado	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
126.4		No enciende, reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
127	81111812-001	IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL	Unidad	EVENTO	1	2.926.000	2.926.000
127.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Matricial	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
127.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
127.3		Cabezal desconfigurado, cinta o sensor de posición	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
127.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
127.5		No enciende, fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
127.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
127.7		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
128	81111812-001	PROYECTOR EPSON S8 PWLITE	Unidad	EVENTO	1	1.735.000	1.735.000
128.1		no enciende, reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	552.500	552.500
128.2		Mantenimiento Preventivo Proyector	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
128.3		cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	346.500	346.500
128.4		reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
129	81111812-001	PROYECTOR EPSON POWERLITE X24	Unidad	EVENTO	1	1.735.000	1.735.000
129.1		no enciende, reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	552.500	552.500
129.2		Mantenimiento Preventivo Proyector	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
129.3		cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	346.500	346.500
129.4		reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
130	81111812-001	PROYECTOR INFOCUS W240	Unidad	EVENTO	1	1.735.000	1.735.000
130.1		no enciende, reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	552.500	552.500

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad de Sistema de Información Económico Financiero

Adriana Vera
Funcionaria CRA - DA

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

130.2		Mantenimiento Preventivo Proyector	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
130.3		cambio de lámpara	Unidad	EVENTO	1	346.500	346.500
130.4		reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	561.000	561.000
131	81111812-001	EQUIPO DE ESCRITORIO MARCA LANIX 4260E V.2	Unidad	EVENTO	1	4.243.950	4.243.950
131.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
131.2		Fuente averiada, reemplazo (ATX)	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
131.3		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
131.4		Disco duro, averiado, reemplazo (IDE-SATA)	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
131.5		Memoria, averiada, reemplazo (DDR-DDR2-DDR3)	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
131.6		Procesador, averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
131.7		Placa madre, averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
131.8		Tarjeta de Red PCI-WiFi PCI	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
131.9		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
131.10		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
131.11		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
132	43121812-003	CPU LENOVO M958	Unidad	EVENTO	1	5.557.950	5.557.950
132.1		Cambio cooler	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
132.2		Cambio placa madre	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
132.3		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
132.4		Cambio procesador	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
132.5		Cambio fuente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
132.6		Memoria DDR2	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
132.7		Memoria DDR3	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
132.8		Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
132.9		Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
132.10		Cambio de fuente	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
132.11		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
132.12		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
133	81111812-001	CPU LENOVO M958P	Unidad	EVENTO	1	5.557.950	5.557.950
133.1		Cambio cooler	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
133.2		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
133.3		Cambio placa madre	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
133.4		Cambio procesador	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
133.5		Cambio fuente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
133.6		Memoria DDR2	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
133.7		Memoria DDR3	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
133.8		Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
133.9		Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
133.10		Cambio de fuente	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
133.11		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
133.12		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
134	81111812-001	CPU LENOVO M58	Unidad	EVENTO	1	5.709.500	5.709.500
134.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
134.2		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
134.3		Cambio cooler	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
134.4		Cambio placa madre	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
134.5		Cambio procesador	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
134.6		Cambio fuente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
134.7		Memoria DDR2	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
134.8		Memoria DDR3	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
134.9		Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
134.10		Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
134.11		Fuente ATX	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
134.12		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
135	81111812-001	CPU LENOVO THINKCENTRE	Unidad	EVENTO	1	5.372.400	5.372.400
135.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
135.2		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
135.3		Cambio cooler	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
135.4		Cambio placa madre	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
135.5		Cambio procesador	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
135.6		Cambio fuente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
135.7		Memoria DDR2	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
135.8		Memoria DDR3	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
135.9		Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
135.10		Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
135.11		Cambio Fuente ATX	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
135.12		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
135.13		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
135.14		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
136	81111812-001	CPU LENOVO THINKCENTRE M7 M-0005-ARG	Unidad	EVENTO	1	5.718.950	5.718.950
136.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
136.1		Mantenimiento Preventivo CPU	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
136.3		Cambio cooler	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
136.4		Cambio placa madre	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
136.5		Cambio procesador	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
136.6		Cambio fuente	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
136.7		Memoria DDR2	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
136.8		Memoria DDR3	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
136.9		Disco Duro SATA - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
136.10		Disco Duro SATA II - 320 - 500Gb - 1Tb	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
136.11		Fuente ATX	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
136.12		Lector/Grabador CD/DVD (SATA)	Unidad	EVENTO	1	238.500	238.500
136.13		Batería Interna	Unidad	EVENTO	1	9.450	9.450
137	81111812-001	NOTEBOOK LENOVO S400	Unidad	EVENTO	1	5.276.000	5.276.000
137.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
137.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
137.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
137.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
137.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
137.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
137.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
137.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.020.000	1.020.000
137.9		Batería, cargador y batería interna	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
137.10		Display averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
138	81111812-001	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD E420	Unidad	EVENTO	1	5.276.000	5.276.000
138.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
138.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
138.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
138.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
138.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
138.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
138.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
138.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.020.000	1.020.000
138.9		Batería, cargador y batería interna	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
138.10		Display averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000

Ing. Mario Cañiza
Jefe Depto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Depto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Funcionario C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Vinalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

139	81113812-001	IMPRESORA LEXMARK C532n	Unidad	EVENTO	1		10.780.500	10.780.500
139.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1		440.000	440.000
139.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		495.000	495.000
139.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1		331.500	331.500
139.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1		220.000	220.000
139.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1		450.000	450.000
139.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1		660.000	660.000
139.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		675.000	675.000
139.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		750.000	750.000
139.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		750.000	750.000
139.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1		720.000	720.000
139.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1		780.000	780.000
139.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1		759.000	759.000
139.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1		595.000	595.000
139.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		680.000	680.000
139.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		660.000	660.000
139.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		540.000	540.000
139.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1		1.275.000	1.275.000
140	81113812-001	IMPRESORA LEXMARK PRO910	Unidad	EVENTO	1		4.641.500	4.641.500
140.1		Mantenimiento Preventivo impresora Inyeccion de tinta	Unidad	EVENTO	1		330.000	330.000
140.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	Unidad	EVENTO	1		550.000	550.000
140.3		Cabezal desconfigurado, chip o sensor de posición	Unidad	EVENTO	1		330.000	330.000
140.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1		350.000	350.000
140.5		No enciende, fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1		382.500	382.500
140.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1		1.500.000	1.500.000
140.7		Reparación del rodillo o cambio de misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		440.000	440.000
140.8		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1		759.000	759.000
141	81113812-001	IMPRESORA LEXMARK C734DN	Unidad	EVENTO	1		10.780.500	10.780.500
141.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1		440.000	440.000
141.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		495.000	495.000
141.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1		331.500	331.500
141.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1		220.000	220.000
141.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1		450.000	450.000
141.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1		660.000	660.000
141.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		675.000	675.000
141.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		750.000	750.000
141.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		750.000	750.000
141.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1		720.000	720.000
141.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1		780.000	780.000
141.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1		759.000	759.000
141.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1		595.000	595.000
141.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		680.000	680.000
141.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		660.000	660.000
141.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		540.000	540.000
141.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1		1.275.000	1.275.000
142	81113812-001	IMPRESORA LEXMARK X552DE	Unidad	EVENTO	1		10.780.500	10.780.500
142.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1		440.000	440.000
142.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		495.000	495.000
142.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1		331.500	331.500
142.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1		220.000	220.000
142.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1		450.000	450.000
142.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1		660.000	660.000
142.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		675.000	675.000
142.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		750.000	750.000
142.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		750.000	750.000
142.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1		720.000	720.000
142.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1		780.000	780.000
142.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1		759.000	759.000
142.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1		595.000	595.000
142.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		680.000	680.000
142.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		660.000	660.000
142.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		540.000	540.000
142.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1		1.275.000	1.275.000
143	81113812-001	IMPRESORA LEXMARK 2400 SERIES	Unidad	EVENTO	1		10.780.500	10.780.500
143.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1		440.000	440.000
143.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		495.000	495.000
143.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1		331.500	331.500
143.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1		220.000	220.000
143.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1		450.000	450.000
143.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1		660.000	660.000
143.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		675.000	675.000
143.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		750.000	750.000
143.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		750.000	750.000
143.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1		720.000	720.000
143.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1		780.000	780.000
143.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1		759.000	759.000
143.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1		595.000	595.000
143.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		680.000	680.000
143.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		660.000	660.000
143.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		540.000	540.000
143.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1		1.275.000	1.275.000
144	81113812-001	IMPRESORA LEXMARK Z605	Unidad	EVENTO	1		4.641.500	4.641.500
144.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Inyeccion de tinta	Unidad	EVENTO	1		330.000	330.000
144.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	Unidad	EVENTO	1		550.000	550.000
144.3		Cabezal desconfigurado, chip o sensor de posición	Unidad	EVENTO	1		330.000	330.000
144.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1		350.000	350.000
144.5		No enciende, fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1		382.500	382.500
144.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1		1.500.000	1.500.000
144.7		Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		440.000	440.000
144.8		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1		759.000	759.000
145	81113812-001	IMPRESORA LEXMARK X925	Unidad	EVENTO	1		4.641.500	4.641.500
145.1		Mantenimiento Preventivo impresora Inyeccion de tinta	Unidad	EVENTO	1		330.000	330.000
145.2		Imprime con mancha, falla de la bandeja colectora, falla del cabezal de impresión	Unidad	EVENTO	1		550.000	550.000
145.3		Cabezal desconfigurado, chip o sensor de posición	Unidad	EVENTO	1		330.000	330.000
145.4		Traba del carro / cabezal, engranaje de bandeja rota	Unidad	EVENTO	1		350.000	350.000
145.5		No enciende, fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1		382.500	382.500
145.6		No responde a los controles, placa averiada	Unidad	EVENTO	1		1.500.000	1.500.000
145.7		Reparación del rodillo o cambio del mismo en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1		440.000	440.000
145.8		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1		759.000	759.000
146	81113812-001	IMPRESORA LEXMARK X656DE	Unidad	EVENTO	1		10.780.500	10.780.500
146.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1		440.000	440.000
146.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1		495.000	495.000
146.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1		331.500	331.500
146.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1		220.000	220.000
146.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1		450.000	450.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MCAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiera

Sr. Pedro [illegible] Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

00422

146.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
146.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
146.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
146.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
146.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
146.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
146.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
146.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
146.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
146.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
146.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
146.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.275.000	1.275.000
147	81111812-001	IMPRESORA LEXMARK X850	Unidad	EVENTO	1	10.780.500	10.780.500
147.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
147.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
147.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
147.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
147.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
147.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
147.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
147.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
147.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
147.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
147.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
147.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
147.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
147.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
147.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
147.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
147.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.275.000	1.275.000
148	81111812-001	IMPRESORA LEXMARK X860	Unidad	EVENTO	1	10.780.500	10.780.500
148.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
148.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
148.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
148.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
148.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
148.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
148.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
148.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
148.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
148.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
148.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
148.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
148.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
148.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
148.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
148.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
148.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.275.000	1.275.000
149	81111812-001	IMPRESORA LEXMARK X862H	Unidad	EVENTO	1	10.780.500	10.780.500
149.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
149.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
149.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
149.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
149.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
149.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
149.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
149.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
149.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
149.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
149.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
149.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
149.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
149.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
149.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
149.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
149.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.275.000	1.275.000
150	81111812-001	IMPRESORA LEXMARK E342N	Unidad	EVENTO	1	10.780.500	10.780.500
150.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
150.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
150.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
150.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
150.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
150.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
150.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000
150.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
150.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
150.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
150.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
150.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
150.13		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
150.14		Fuser wipe roto, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
150.15		Kit Mantenimiento ADF, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
150.16		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	540.000	540.000
150.17		Placa averiada, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.275.000	1.275.000
151	81111812-001	IMPRESORA LEXMARK T654	Unidad	EVENTO	1	3.191.500	3.191.500
151.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
151.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
151.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
151.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
151.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
151.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
151.7		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	595.000	595.000
152	81111812-001	IMPRESORA LEXMARK PRO 4000	Unidad	EVENTO	1	6.936.500	6.936.500
152.1		Mantenimiento Preventivo Impresora	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
152.2		Placa madre, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.275.000	1.275.000
152.3		Fuente, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
152.4		Cabezal, reparación o reemplazo	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
152.5		Sensores en general, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
152.6		Bomba motor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
152.7		Filtro de tinta, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	467.500	467.500
152.8		Reemplazo de Tubo conectores de tinta	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
152.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
152.10		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
152.11		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
153	81111812-001	IMPRESORA LEXMARK C9650DN	Unidad	EVENTO	1	2.836.500	2.836.500

Irrg. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiero

Daniela Vera
Funcionaria CRA - DA
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro Benavente
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

000423

153.1		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
153.2		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
153.3		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
153.4		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
153.5		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	650.000	660.000
153.6		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
154	81111812-001	IMPRESORA OKI B6300	Unidad	EVENTO	1	3.221.500	3.221.500
154.1		Imprime con mancha - Film del fusor roto	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
154.2		No imprime, Falla del rodillo fusor	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
154.3		No imprime; Bulbo de Calentamiento	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
154.4		No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
154.5		Atasco de Papel, falla del sensor de papel	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
154.6		no arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
154.7		Kit de reparacion o kit de mant.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
155	81111812-001	IMPRESORA OKI B6500	Unidad	EVENTO	1	3.221.500	3.221.500
155.1		Imprime con mancha - Film del fusor roto	Unidad	EVENTO	1	410.000	410.000
155.2		No imprime; Falla del rodillo fusor	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
155.3		No imprime: Bulbo de Calentamiento	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
155.4		No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
155.5		Atasco de Papel, falla del sensor de papel	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
155.6		no arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
155.7		Kit de reparacion o kit de mant.	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
156	81111812-001	NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE PRO L450	Unidad	EVENTO	1	4.146.500	4.146.500
156.1		Actualización de Firmware	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
156.2		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
156.3		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
156.4		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
156.5		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
156.6		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
156.7		Remplazo de batería	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
156.8		Remplazo de cargador	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
156.9		Mantenimiento Preventivo Notebook	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
157	81111812-001	IMPRESORA SAMSUNG CLP680	Unidad	EVENTO	1	2.891.500	2.891.500
157.1		No imprime; Falla del rodillo fusor	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
157.2		No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
157.3		Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
157.4		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
157.5		Kit de reparacion o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
157.6		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
158	81121812-001	IMPRESORA SAMSUNG ML-2850	Unidad	EVENTO	1	2.211.500	2.211.500
158.1		No imprime: Falla del rodillo fusor	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
158.2		No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
158.3		Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
158.4		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
158.5		Kit de reparacion o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
159	81111812-001	IMPRESORA SAMSUNG SL-M4020ND	Unidad	EVENTO	1	2.891.500	2.891.500
159.1		No imprime; Falla del rodillo fusor	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
159.2		No Arrastra Papel, falla de mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
159.3		Atasco de Papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
159.4		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
159.5		Kit de reparacion o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	650.000	660.000
159.6		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
160	81111812-001	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2885FW	Unidad	EVENTO	1	7.290.500	7.290.500
160.1		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
160.2		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
160.3		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
160.4		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
160.5		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
160.6		Fotoconductor, Kit, Modulo de trasferencia	Unidad	EVENTO	1	680.000	680.000
160.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	575.000	675.000
160.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
160.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
160.10		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
160.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	770.000	770.000
160.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
161	81111812-001	IMPRESORA XEROX 6180	Unidad	EVENTO	1	8.215.500	8.215.500
161.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
161.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
161.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
161.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
161.5		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
161.6		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	792.000	792.000
161.7		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
161.8		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
161.9		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
161.10		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
161.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
161.12		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
161.13		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
162	81111812-001	IMPRESORA XEROX PHASER 3600	Unidad	EVENTO	1	8.215.500	8.215.500
162.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
162.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
162.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
162.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
162.5		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
162.6		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	792.000	792.000
162.7		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
162.8		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
162.9		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
162.10		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
162.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
162.12		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
162.13		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
163	81111812-001	IMPRESORA XEROX PHASER 5550	Unidad	EVENTO	1	8.215.500	8.215.500
163.1		Mantenimiento Preventivo Impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
163.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
163.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
163.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
163.5		Sensor de salida del fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
163.6		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	792.000	792.000
163.7		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
163.8		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
163.9		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
163.10		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
163.11		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Sistema de Información Económico Financiero

Daniela [illegible]
Funcionaria CRA
Ministerio de Hacienda

Sr. Pedro [illegible]
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

163.12		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
163.13		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del equ	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
164	81111812-001	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 4250	Unidad	EVENTO	1	7.900.500	7.900.500
164.1		Mantenimiento Preventivo impresora Laser	Unidad	EVENTO	1	440.000	440.000
164.2		No imprime, falla del rodillo fusor, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
164.3		No arrastra papel, falla del mecanismo tractor	Unidad	EVENTO	1	331.500	331.500
164.4		Atasco de papel, falla del sensor de papel, rodillos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
164.5		No arranca, falla de fuente	Unidad	EVENTO	1	792.000	792.000
164.6		Kit de reparación o kit de mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
164.7		Reparación del cabezal o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente.	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
164.8		Reparación del alimentador o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	792.000	792.000
164.9		Reparación de los engranajes o cambio de la misma en caso de no funcionar correctamente	Unidad	EVENTO	1	792.000	792.000
164.10		Reparación de la fuente de alimentación eléctrica o cambio de la misma.	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
164.11		Cambio de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
164.12		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
165	81111812-001	ESCANER DOCUMATE 515	Unidad	EVENTO	1	2.103.000	2.103.000
165.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	363.000	363.000
165.2		Reparación o cambio de la impresora en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
165.3		Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
165.4		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
166	81111812-001	ESCANER DOCUMATE 510	Unidad	EVENTO	1	3.536.000	3.536.000
166.1		Mantenimiento Preventivo escaner	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
166.2		Reparación o cambio de la impresora en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
166.3		Reparación o cambio del cabezal de escaneo en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
166.4		Reparación o cambio de los espejos en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
166.5		Reparación o cambio del dispositivo de carga agrupada en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
166.6		Reparación o cambio de la fuente de alimentación eléctrica en caso de falla o mal funcionamiento	Unidad	EVENTO	1	572.000	572.000
166.7		Realizar el mantenimiento general y los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del eq	Unidad	EVENTO	1	759.000	759.000
167	81111812-001	TABLET MARCA APPLE	Unidad	EVENTO	1	2.906.000	2.906.000
167.1		Mantenimiento Preventivo Tablet	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
167.2		Cambio de pantalla	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
167.3		cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
167.4		cambio de cargador	Unidad	EVENTO	1	337.000	337.000
167.5		cambio de cable usb	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
167.6		No arranca - falla del S.O. Actualizacion	Unidad	EVENTO	1	594.000	594.000
168	81111812-001	APPLE MACBOOK PRO	Unidad	EVENTO	1	8.580.000	8.580.000
168.1		Actualización de firmware	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.650.000
168.2		Mantenimiento preventivo	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
168.3		Fuente averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
168.4		Cooler averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
168.5		Disco duro averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
168.6		Memoria averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	810.000	810.000
168.7		Procesador averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.275.000	1.275.000
168.8		Placa madre averiada, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.275.000	1.275.000
168.9		Bateria, cargador y bateria interna	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
168.10		Display averiado, reemplazo	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	1.080.000
169	81111812-001	UPS 10KVA	Unidad	EVENTO	1	12.550.000	12.550.000
169.1		Cambio de Baterías internas y externas	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
169.2		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	4.950.000	4.950.000
169.3		Cambio de Bypas	Unidad	EVENTO	1	3.420.000	3.420.000
169.4		Cambio de Llaves Internas	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
169.5		Mantenimiento General preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
170	81111812-001	UPS SANTAK	Unidad	EVENTO	1	12.550.000	12.550.000
170.1		Cambio de Baterías internas y externas	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
170.2		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	4.950.000	4.950.000
170.3		Cambio de Bypas	Unidad	EVENTO	1	3.420.000	3.420.000
170.4		Cambio de Llaves Internas	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
170.5		Mantenimiento General preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
171	81111812-001	UPS KEUHA 6KVA	Unidad	EVENTO	1	12.550.000	12.550.000
171.1		Cambio de Baterías internas y externas	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
171.2		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	4.950.000	4.950.000
171.3		Cambio de Bypas	Unidad	EVENTO	1	3.420.000	3.420.000
171.4		Cambio de Llaves internas	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
171.5		Mantenimiento General preventivo	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000
						Precio Total	835.771.000

Gualberto Benítez Ruiz Díaz
Coordinador Interino
Unidad del Sistema de Información Económico Financiero

Sr. Pedro Echeverría
Técnico
Dpto. Soporte Técnico

Beatriz Villalba
Técnico
Dpto. Soporte Técnico - DGIC

Bibiana Vera
Funcionaria CRA - DA

Ing. Mario Cañiza
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.

MICHAEL MEAURIO
Dpto. Administrativo - SSEAF

Osvaldo Vera
Dpto. de Informática - C.R.A. - D.A.