MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	M Y R INGENIERIA			MERLIN SERVICES			PC`S SERVICIOS			AMARILLA SERVIS		
			Precio Unitario	Marca/ Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 1 – ACONDICIONADORES DE AIRE													
1	Mantenimiento de Aire Acondicionado de ventana, el servicio incluye: limpieza general: filtros, condensador, evaporador, chequeo de gas, y chequeo eléctrico.	40	80.000	M y R Ingenieria	3.200.000	110.000	Merlin	4.400.000	160.000	PC`S Servicios	6.400.000	500.000	Amarilla Servis	20.000.000
2	Mantenimiento de Aire Acondicionado tipo split, el servicio incluye: limpieza de filtros, condensador, revisión de fuga de gas y revisión parte eléctrica.	38	100.000	M y R Ingenieria	3.800.000	150.000	Merlin	5.700.000	160.000	PC`S Servicios	6.080.000	48.000	Amarilla Servis	1.824.000
TOTAL LOTE Nº 1					**7.000.000**			**10.100.000**			**12.480.000**			**21.824.000**

Item	Descripción		EN OBRAS			VIS S.R.L.			EDDA INGENIERIA			BETTO S.R.L.		
			Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 1 – ACONDICIONADORES DE AIRE													
1	Mantenimiento de Aire Acondicionado de ventana, el servicio incluye: limpieza general: filtros, condensador, evaporador, chequeo de gas, y chequeo eléctrico.	40	85.000	En Obras	3.400.000	40.000	VIS S.R.L.	1.600.000	165.000	EDDA Ingenieria	6.600.000	132.000	Betto S.R.L.	5.280.000
2	Mantenimiento de Aire Acondicionado tipo split, el servicio incluye: limpieza de filtros, condensador, revisión de fuga de gas y revisión parte eléctrica.	38	132.000	En Obras	5.016.000	42.000	VIS S.R.L.	1.596.000	220.000	EDDA Ingenieria	8.360.000	132.000	Betto S.R.L.	5.016.000
TOTAL LOTE Nº 1					**8.416.000**			**3.196.000**			**14.960.000**			**10.296.000**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO – DPTO. SUBLOGÍSTICA – Asunción - Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MONNAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	M Y R INGENIERIA			MERLIN SERVICES			PC` SERVICE			AMARILLA SERVIS		
			Precio Unitario	Marca/ Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 2 – COCINAS													
1	Mantenimiento y Reparación de Cocina. El servicio incluye: limpieza completa, cambio de gasificadores, cambio de cañerías, cambio llaves de paso, cambio de caños de goma, reparación de sopote bandejas, visagras de puerta horno.	2	650.000	M y R Ingenieria	1.300.000	NO COTIZA			850.000	PC`S Servicios	1.700.000	DESESTIMADA		
TOTAL LOTE Nº 2					**1.300.000**						**1.700.000**			

Item	Descripción		EN OBRAS			VIS S.R.L.			EDDA INGENIERIA			BETTO S.R.L.		
			Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 2 – COCINAS													
1	Mantenimiento y Reparación de Cocina. El servicio incluye: limpieza completa, cambio de gasificadores, cambio de cañerías, cambio llaves de paso, cambio de caños de goma, reparación de sopote bandejas, visagras de puerta horno.	2	NO COTIZA			850.000	VIS S.R.L.	1.700.000	3.500.000	EDDA Ingenieria	7.000.000	NO COTIZA		
TOTAL LOTE Nº 2								**1.700.000**			**7.000.000**			

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Lic. Jasmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	M Y R INGENIERIA			MERLIN SERVICES			PC`S SERVICIOS			AMARILLA SERVIS		
			Precio Unitario	Marca/ Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 3 – LAVARROPAS, SECARROPAS Y PLANCHAS													
1	Mantenimiento y Reparación de Lavarropas. El servicio incluye para la lavarropas industrial; rectificación de eje, cambio de rulemanes, retenes, revisión de tabor rotativo, engranajes, correas, cabio de reloj temporizador, revisión	1	850.000	M y R Ingenieria	850.000	NO COTIZA			3.890.000	PC`S Servicios	3.890.000	DESESTIMADA		
2	Mantenimiento y Reparación de Lavarropas. El servicio incluye para Lavarropas de 6Kgr. Cambio de tensores, rebobinado motor, cabio placa electrónica.	1	750.000	M y R Ingenieria	750.000				950.000	PC`S Servicios	950.000			
3	Mantenimiento y Reparación de Secarropa tipo Industrial. El servicio incluye: cambio de resistencias, cambio de correas, engrase, cambio de polea, revisión parte eléctrica, cambio de reloj temporizador, limpieza completa.	2	750.000	M y R Ingenieria	1.500.000				3.890.000	PC`S Servicios	7.780.000			
4	Mantenimiento y Reparación de Secarropa tipo domestico. El servicio incluye: cambio de resistencias, cambio de correas, engrase, cambio de polea, revisión parte eléctrica, cambio de reloj temporizador, limpieza completa.	1	650.000	M y R Ingenieria	650.000				890.000	PC`S Servicios	890.000			
5	Mantenimiento y Reparación de Plancha tipo industrial. El servicio incluye: cambio de resistencia, cambio de termostato, revisión parte eléctrica, limpieza completa.	1	550.000	M y R Ingenieria	550.000				990.000	PC`S Servicios	990.000			
TOTAL LOTE Nº 3					**4.300.000**						**14.500.000**			

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción		EN OBRAS			VIS S.R.L.			EDDA INGENIERIA			BETTO S.R.L.		
			Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 3 – LAVARROPAS, SECARROPAS Y PLANCHAS													
1	Mantenimiento y Reparación de Lavarropas. El servicio incluye para la lavarropas industrial; rectificación de eje, cambio de rulemanes, retenes, revisión de tabor rotativo, engranajes, correas, cabio de reloj temporizador, revisión parte eléctrica.	1	NO COTIZA			3.850.000	VIS S.R.L.	3.850.000	3.440.000	EDDA Ingenieria	3.440.000	4.950.000	BETTO S.R.L.	4.950.000
2	Mantenimiento y Reparación de Lavarropas. El servicio incluye para Lavarropas de 6Kgr. Cambio de tensores, rebobinado motor, cabio placa electrónica.	1				1.100.000	VIS S.R.L.	1.100.000	1.100.000	EDDA Ingenieria	1.100.000	1.980.000	BETTO S.R.L.	1.980.000
3	Mantenimiento y Reparación de Secarropa tipo Industrial. El servicio incluye: cambio de resistencias, cambio de correas, engrase, cambio de polea, revisión parte eléctrica, cambio de reloj temporizador, limpieza completa.	2				3.250.000	VIS S.R.L.	6.500.000	4.000.000	EDDA Ingenieria	8.000.000	6.930.000	BETTO S.R.L.	13.860.000
4	Mantenimiento y Reparación de Secarropa tipo domestico. El servicio incluye: cambio de resistencias, cambio de correas, engrase, cambio de polea, revisión parte eléctrica, cambio de reloj temporizador, limpieza completa.	1				3.250.000	VIS S.R.L.	3.250.000	1.000.000	EDDA Ingenieria	1.000.000	1.650.000	BETTO S.R.L.	1.650.000
5	Mantenimiento y Reparación de Plancha tipo industrial. El servicio incluye: cambio de resistencia, cambio de termostato, revisión parte eléctrica, limpieza completa.	1				2.950.000	VIS S.R.L.	2.950.000	1.500.000	EDDA Ingenieria	1.500.000	1.320.000	BETTO S.R.L.	1.320.000
	TOTAL LOTE Nº 3							**17.650.000**			**15.040.000**			**23.760.000**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	M Y R INGENIERIA			MERLIN SERVICES			PC'S SERVICIOS			AMARILLA SERVIS		
			Precio Unitario	Marca/ Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 4 – MAQUINA DE COSER													
1	Mantenimiento y Reparación de Máquina de Coser. El servicio incluye: Limpieza y lubricación general, verificación parte eléctrica, reposición de tapa bobina.	1	DESIERTO											
TOTAL LOTE Nº 4														

Item	Descripción		EN OBRAS			VIS S.R.L.			EDDA INGENIERIA			BETTO S.R.L.		
			Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 4 – MAQUINA DE COSER													
1	Mantenimiento y Reparación de Máquina de Coser. El servicio incluye: Limpieza y lubricación general, verificación parte eléctrica, reposición de tapa bobina.	1	DESIERTO											
TOTAL LOTE Nº 4														

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	M Y R INGENIERIA			MERLIN SERVICE			PC`S SERVICIOS			AMARILLA SERVIS		
			Precio Unitario	Marca/ Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 5 – MOTOR GENERADOR													
1	Mantenimiento y Reparación de Motor Generador. El servicio incluye: cambio de aceite motor, filtros de aire y aceite, combustible, cambio de liquido refrigerante, revisión y ajuste General y parte eléctrica.	1	2.800.000	M y R Ingenieria	2.800.000	NO COTIZA			2.600.000	PC`S Servicios	2.600.000	NO COTIZA		
TOTAL LOTE Nº 5					**2.800.000**						**2.600.000**			

Item	Descripción		EN OBRAS			VIS S.R.L.			EDDA INGENIERIA			BETTO S.R.L.		
			Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 5 – MOTOR GENERADOR													
1	Mantenimiento y Reparación de Motor Generador. El servicio incluye: cambio de aceite motor, filtros de aire y aceite, combustible, cambio de liquido refrigerante, revisión y ajuste General y parte eléctrica.	1	NO COTIZA			9.500.000	VIS S.R.L.	9.500.000	12.000.000	EDDA Ingenieria	12.000.000	NO COTIZA		
TOTAL LOTE Nº 5								**9.500.000**			**12.000.000**			

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	M Y R INGENIERIA			MERLIN SERVICE			PC`S SERVICIOS			AMARILLA SERVIS		
			Precio Unitario	Marca/ Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 6 – CORTA CESPED													
1	Mantenimiento y Reparación de Corta Césped. El servicio incluye: cambio de aceite, bujías, filtro de combustible y aire, limpieza de carburador y cambio de cuchilla, limpieza general.	2	DESIERTO											
2	Mantenimiento y Reparación de Corta Césped. El servicio incluye: cambio de aceite, bujías, filtro de combustible y aire, limpieza de carburador y cambio de cuchilla y provisión de Batería., reparación parte eléctrica, limpieza general.	1												
TOTAL LOTE Nº 6														

Item	Descripción		EN OBRAS			VIS S.R.L.			EDDA INGENIERIA			BETTO S.R.L.		
			Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total	Precio Unitario	Marca / Proc.	Precio Total
	LOTE Nº 6 – CORTA CESPED													
1	Mantenimiento y Reparación de Corta Césped. El servicio incluye: cambio de aceite, bujías, filtro de combustible y aire, limpieza de carburador y cambio de cuchilla, limpieza general.	2	DESIERTO											
2	Mantenimiento y Reparación de Corta Césped. El servicio incluye: cambio de aceite, bujías, filtro de combustible y aire, limpieza de carburador y cambio de cuchilla y provisión de Batería., reparación parte eléctrica, limpieza general.	1												
TOTAL LOTE Nº 6														

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUPERVISOR Asunción - Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo