Ítems del llamado ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESSAP S.A. con ID: 399951									
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No									
						19 DE ENERO S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	VCP	CHINA	2.553.000	148.074.000
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	VCP	CHINA	3.795.000	277.035.000
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	VCP	CHINA	5.520.000	82.800.000
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	VCP	CHINA	8.832.000	229.632.000
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	VCP	CHINA	12.972.000	181.608.000
								Precio Total	919.149.000
						AIRETEC S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	TOKYO	CHINA	2.390.000	138.620.000
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	TOKYO	CHINA	3.815.000	278.495.000
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	TOKYO	CHINA	4.755.000	71.325.000
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	TOKYO	CHINA	7.280.000	189.280.000
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	TOKYO	CHINA	9.333.000	130.662.000
								Precio Total	808.382.000

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

						DISTRIBUIDORA CELTA S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	TOKYO	CHINA	2.423.520	140.564.160
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	JAM	CHINA	3.539.040	258.349.920
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	TOKYO	CHINA	4.891.600	73.374.000
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	TOKYO	CHINA	7.857.440	204.293.440
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	TOKYO	CHINA	9.854.400	137.961.600
								Precio Total	814.543.120
						GOTZE INGENIERÍA DE EMILIO GOTZE PETERSEN			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	GOTZE	CHINA	2.267.000	131.486.000
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	GOTZE	CHINA	3.258.000	237.834.000
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	GOTZE	CHINA	3.990.000	59.850.000
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	GOTZE	CHINA	7.760.000	201.760.000
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	GOTZE	CHINA	9.310.000	130.340.000
								Precio Total	761.270.000

Lic. Hermilio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

						JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	JET	CHINA	2.600.000	150.800.000
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	JET	CHINA	3.500.000	255.500.000
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	JET	CHINA	4.600.000	69.000.000
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	JAM	CHINA	8.750.000	227.500.000
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	JAM	CHINA	11.150.000	156.100.000
								Precio Total	858.900.000
						COVA DE JUAN RODRIGUEZ			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	JAM	CHINA	2.937.500	170.375.000
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	JAM	CHINA	3.740.000	273.020.000
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	JAM	CHINA	5.250.000	78.750.000
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	JAM	CHINA	7.100.000	184.600.000
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	JAM	CHINA	9.350.000	130.900.000
								Precio Total	837.645.000

Lic. Hermilio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

						MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	JAM	CHINA	2.712.414	157.320.012
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	JAM	CHINA	3.536.801	258.186.473
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	JAM	CHINA	4.992.000	74.880.000
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	JAM	CHINA	7.439.615	193.429.990
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	JAM	CHINA	9.243.000	129.402.000
								Precio Total	813.218.475
						NICOLAS GONZÁLEZ ODDONE S.A.E.C.A.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	TOKYO	CHINA	2.122.238	123.089.804
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	TOKYO	CHINA	3.205.314	233.987.922
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	TOKYO	CHINA	4.483.802	67.257.030
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	TOKYO	CHINA	8.079.259	210.060.734
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	TOKYO	CHINA	9.114.069	127.596.966
								Precio Total	761.992.456

Lic. Hermilio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

						RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	58	AIRWAY	CHINA	1.965.000	113.970.000
2	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	73	AIRWAY	CHINA	3.350.000	244.550.000
3	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	15	RDC	CHINA	4.150.000	62.250.000
4	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	Unidad	UNIDAD	26	AIRWAY	CHINA	7.520.000	195.520.000
5	40101701-002	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU, Tipo Piso/Techo	Unidad	UNIDAD	14	AIRWAY	CHINA	10.150.000	142.100.000
								Precio Total	758.390.000

En la Planilla de Precios presentada por **MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO.** se han observado los siguientes errores aritméticos:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total Presentado	**Precio Total Corregido**
1	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU, Tipo Split	58	2.712.414	157.320.000	**157.320.012**
2	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU, Tipo Split	73	3.536.801	258.186.500	**258.186.473**
4	Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire de 36.000 BTU, Tipo Split	26	7.439.615	193.430.000	**193.429.990**

Debiendo corresponder el **Precio Total de la Oferta Gs. 813.218.475.-**

Al respecto, por nota CEO N° 1049/2021 de fecha 09/09/2021 se ha solicitado la aceptación o rechazo de la corrección aritmética indicada, dando el oferente respuesta favorable mediante correo electrónico en aplicación al Art. 8° de la RESOLUCIÓN DNCP N° 2490/2019.

Los restantes oferentes no presentan errores aritméticos.

Lic. Hermínio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa