INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIO AL N° 03/2019
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)"
I.D. N° 355444

1. Introducción

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el día 12 de marzo de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación; de conformidad a lo dispuesto por Resolución DNCP N°761/2019, a los efectos de elaborar el presente informe analizando nuevamente las ofertas presentadas y de acuerdo a las bases de la contratación.

2. Antecedentes y Fundamento del Informe

a) **Nº de PAC:** ID 355444
b) **Informe de Evaluación:** N° 03/2019 de fecha 18 de febrero del 2019
c) **La Resolución** DNCP N°761/2019 que dispone la revocación de la Resolución DNCP N° 727/2019 y remite al Comité de Evaluación para su nuevo estudio

3. Evaluación técnica

A raíz de lo dispuesto en la Resolución N° 761 del 1 de marzo del 2019 se procedió a analizar nuevamente las ofertas de las firmas JPM AUTOMECANICA Y RESPUESTOS, TALLER BALBUENA Y TALLER INTEGRAL S.A., expidiéndose el Área Técnica a través del Memorándum DNCP/DAF N° 60/2019, de fecha 12/03/19, teniendo como resultado lo expuesto a continuación:

"...

V. Otros documentos.	*TALLER BALBUENA*	*JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS*	*TALLER INTEGRAL S.A.*
a) Copia de contratos suscriptos con empresas públicas y/o privadas y que en su conjunto obtengan el 50% del monto máximo establecido en la presente convocatoria - por cada LOTE ofertado.	***CUMPLE** (folio 11-52) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 2 - 23) Exp. Nº 1119*	***CUMPLE** (folio 18 - 24)*
b) Habilitación del Taller, otorgada por la Secretaria del Ambiente (SEAM)	***CUMPLE** (folio 2 al 3) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 24) Exp. Nº 1119*	***CUMPLE** (folio 29) Exp. Nº 1147*
c) Carta Compromiso de cumplimiento con las normas ambientales – Formulario N° 11.	***CUMPLE** (folio 10) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 23)*	***CUMPLE** (folio 13)*
d) Las certificaciones del personal técnico propuesto para realizar los trabajos: de al menos 2 (dos) técnicos capacitados dentro de su plantel de personal. Los empleados propuestos deberán contar con cursos de especialización y/o capacitación en mantenimiento y reparación de vehículos.	***CUMPLE** (folio 4 al 8) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 24 -29)*	***CUMPLE** (folio 25 - 26)*
e) Declaración Jurada donde se detalle la infraestructura del taller.	***CUMPLE** (folio 25-28)*	***CUMPLE** (folio 30)*	***CUMPLE** (folio 16)*

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

El taller del oferente deberá contar indefectiblemente con: - Fosa con todos los sistemas de seguridad e higiene del mismo. - Elevador de vehículo. - Circuito cerrado y sistemas de prevención contra incendios. - Espacios totalmente cerrados (entiéndase amurallado en los laterales y parte trasera hasta el techo).			
f) Garantía Escrita de los servicios prestados.	***CUMPLE** (folio 09) Exp. Nº 1156*	***CUMPLE** (folio 31)*	***CUMPLE** (folio 15)*
g) Certificado de Origen del Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 4558/11 y su Decreto N° 9649/12 (A opción del oferente)	***CUMPLE** (folio 14)*	***CUMPLE** (folio 26) Exp. Nº 1119*	***CUMPLE** (folio 12)*

*Mediante el análisis realizado, se evidencia que las ofertas recibidas de parte de **TALLER BALBUENA, JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS y TALLER INTEGRAL S.A. CUMPLEN** con los requisitos solicitados por la convocante en cuanto a **experiencia y capacidad técnica.** En relación a la oferta de la firma **JIMSUE AUTOMECANICA,** al no haber respondido a la solicitud de remitir documentos, la misma es descalificada.*

*En tanto que, del análisis de la **planilla de precios**, conforme al desglose presentado por **JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS y TALLER INTEGRAL S.A.**, en un inicio se habían sumado de forma incorrecta los montos correspondientes a los precios ofertados por las firmas en el Lote N° 1, resultando de este error que el precio más bajo lo tenía TALLER INTEGRAL S.A. arrojando una diferencia de Gs. 13.169.934 menos que la oferta presentada por JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS; posteriormente, rectificado el error y habiendo corroborado los resultados obtenidos de la sumatoria de los precios ofertados se tiene que la oferta que cumple sustancialmente con lo requerido en el PBC y tiene el precio más bajo en el Lote N° 1 corresponde a la empresa **JPM AUTOMECANICA Y REPUESTOS, por lo que se recomienda su adjudicación".***
".

4. Análisis de los precios ofertados

LOTE 1 - HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI			TALLER BALBUENA	PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL	JPM Automecánica y Repuestos	PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL	Taller Integral S.A.	PORCENTAJE DE DIFERENCIA RESPECTO AL REFERENCIAL
DESCRIPCION	CANTIDAD	REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)		Precio Unitario (IVA Incluido)	
LIMPIEZA, CONTROL, REGULACION Y REPARACION (INCLUYE MANO DE OBRA)								
Mantenimiento y reparación de motor								
Control de presión de bomba de aceite	1	173.167	121.217	-30%	121.217	-30%	121.217	-30%
Verificación de juego de válvulas de admisión y escape, retén, reguladores y regulación	1	536.167	375.317	-30%	375.317	-30%	375.317	-30%
Reparación de Bomba inyectora de alta presión	1	3.609.667	2.526.767	-30%	1.338.550	**-63%**	2.526.767	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Control y Rectificación de cilindro	1	2.708.333	1.895.833	-30%	770.000	**-72%**	1.895.833	-30%
Control y Rectificación de cigüeñal	1	1.174.500	822.150	-30%	485.000	**-59%**	822.150	-30%
Limpieza y Cepillado de tapa y asientos de válvulas	1	970.167	679.117	-30%	391.500	**-60%**	679.117	-30%
Control y carga de Aceite motor por litro	1	49.437	34.606	-30%	34.606	-30%	59.000	19%
Control y carga de Líquido Refrigerante	1	75.500	52.850	-30%	33.000	**-56%**	55.000	-27%
Control y Rectificación de asientos y guías de válvulas	1	711.500	498.050	-30%	385.000	**-46%**	498.050	-30%
Regulación o calibración de picos inyectores c/u	1	999.167	699.417	-30%	375.000	**-62%**	699.417	-30%
Reparación bomba hidráulica	1	1.936.000	1.355.200	-30%	880.000	**-55%**	1.355.200	-30%
Control y Escaneo computarizado del sistema	1	425.333	297.733	-30%	220.000	**-48%**	297.733	-30%
SUB-TOTAL 1		**13.368.937**	**9.358.257**		**5.409.190**		**9.384.801**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSMISION								
Reparación de selector electrónico de 4x4	1	2.841.667	1.989.167	-30%	990.000	**-65%**	1.989.167	-30%
Control y carga de Aceite diferencial por litro	1	70.933	49.653	-30%	49.653	-30%	49.653	-30%
Control y Carga de aceite de caja	1	70.933	49.653	-30%	49.653	-30%	49.653	-30%
SUB-TOTAL 2		**2.983.533**	**2.088.473**		**1.089.306**		**2.088.473**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO								
Engrase de ruleman de masa delantera c/u	1	284.167	198.917	-30%	198.896	-30%	198.917	-30%
Lubricación y engrase en general	1	358.667	251.067	-30%	251.767	-30%	251.067	-30%
Carga de Fluido hidráulico ATF	1	54.050	37.835	-30%	37.835	-30%	37.835	-30%
Reparación de cremallera	1	2.608.333	1.825.833	-30%	1.100.000	**-58%**	1.825.833	-30%
SUB-TOTAL 3		**3.305.217**	**2.313.652**		**1.588.498**		**2.313.652**	-30%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
Regulación de freno	1	55.067	38.547	-30%	38.547	-30%	38.547	-30%
Reparación de servo freno	1	1.689.667	1.182.767	-30%	991.500	**-41%**	1.182.767	-30%
Rectificación de disco de freno c/u	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Rectificación de tambor de freno	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

de estacionamiento c/u								
Carga de fluido de freno	1	40.400	28.280	-30%	28.280	-30%	28.280	-30%
SUB-TOTAL 4		**2.035.533**	**1.424.874**		**1.233.607**		**1.424.874**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
Regulación de embrague	1	55.067	38.547	-30%	38.547	-30%	38.547	-30%
Rectificación y balanceo de corona volante	1	861.500	603.050	-30%	450.000	**-48%**	603.050	-30%
Carga de fluido de embrague	1	51.950	36.365	-30%	36.365	-30%	36.365	-30%
SUB-TOTAL 5		**968.517**	**677.962**		**524.912**		**677.962**	-30%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO								
Reparación motor limpia parabrisas	1	469.500	328.650	-30%	328.650	-30%	328.650	-30%
Reparación de motor ventilador de A/A de 3era hilera de asiento	1	1.074.500	752.150	-30%	752.150	-30%	752.150	-30%
Reparación de bocina	1	206.500	144.550	-30%	55.000	**-73%**	144.550	-30%
Reparación del sistema eléctrico del levanta vidrios	1	260.833	182.583	-30%	182.583	-30%	182.583	-30%
Reparación desempañador	1	1.856.333	1.299.433	-30%	750.000	**-60%**	1.299.433	-30%
Reparación de Auto-radio	1	1.003.500	702.450	-30%	480.000	**-52%**	702.450	-30%
Reparación del inducido de arranque	1	536.167	375.317	-30%	375.317	-30%	375.317	-30%
SUB-TOTAL 6		5.407.333	**3.785.133**		**2.923.700**		**3.785.133**	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARIE ACONDICIONADO								
Carga de gas refrigerante R-134 Ecológico	1	515.167	360.617	-30%	360.617	-30%	360.617	-30%
Limpieza de radiador de A/A	1	398.500	278.950	-30%	278.950	-30%	278.950	-30%
Reparación de eléctro-ventilador de A/A	1	398.500	278.950	-30%	278.950	-30%	278.950	-30%
Cambio de eléctor-ventilador de A/A	1	2.202.667	1.541.867	-30%	1.541.867	-30%	1.541.867	-30%
Detección de fugas de Gas, Soldadura de cierre el caño de A/A	1	536.167	375.317	-30%	375.317	-30%	375.317	-30%
Limpieza del evaporador y condensador	1	648.500	453.950	-30%	453.950	-30%	453.950	-30%
Reparación del motor del ventilador	1	861.500	603.050	-30%	385.000	**-55%**	603.050	-30%
Reparación del condensador	1	626.000	438.200	-30%	255.000	**-59%**	438.200	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Reparación del evaporador - Incluye desmontaje y montaje de tablero	1	2.086.667	1.460.667	-30%	885.000	**-58%**	1.460.667	-30%
SUB-TOTAL 7		8.273.667	**5.791.568**		**4.814.651**		**5.791.568**	
REPUESTO Y MANO DE OBRA								
REPARACIÓN DE MOTOR								
Cambio de juegos de válvulas de escape y admisión, retén y reguladores	1	1.460.667	1.022.467	-30%	1.022.467	-30%	1.022.467	-30%
Cambio de juego de reparo de pico inyector c/u	1	1.252.000	876.400	-30%	876.400	-30%	876.400	-30%
Cambio de junta termostato	1	82.600	57.820	-30%	57.820	-30%	57.820	-30%
Cambio de Solenoide de Turbo Motor	1	4.695.000	3.286.500	-30%	3.286.500	-30%	3.286.500	-30%
Juego de pistones	1	4.382.000	3.067.400	-30%	3.067.400	-30%	3.067.400	-30%
Juego de aros	1	2.295.333	1.606.733	-30%	1.606.733	-30%	1.606.733	-30%
Juego de camisas	1	2.295.333	1.606.733	-30%	1.606.733	-30%	1.606.733	-30%
Juego de Casquillo de biela	1	626.000	438.200	-30%	438.200	-30%	438.200	-30%
Juego de botadores Hidráulicos	1	834.667	584.267	-30%	584.267	-30%	584.267	-30%
Juego de casquillo de leva	1	438.200	306.740	-30%	306.740	-30%	306.740	-30%
Juego de Casquillo de Bancada	1	438.200	306.740	-30%	306.740	-30%	306.740	-30%
Retén Bancada frente motor y trasero	1	678.167	474.717	-30%	474.717	-30%	474.717	-30%
Cambio de turbo motor y accesorios	1	11.786.667	8.250.667	-30%	8.250.667	-30%	8.250.667	-30%
Cambio de juego de brazo de biela	1	8.348.333	5.843.833	-30%	5.843.833	-30%	2.167.200	**-74%**
Juego de juntas	1	2.040.333	1.428.233	-30%	1.428.233	-30%	1.428.233	-30%
Cambio de radiador	1	3.175.000	2.222.500	-30%	2.222.500	-30%	2.222.500	-30%
Cambio de radiador de Intercooler	1	3.878.000	2.714.600	-30%	2.714.600	-30%	2.714.600	-30%
Cambio de filtro de aceite	1	117.450	82.215	-30%	82.215	-30%	140.000	19%
Cambio de filtro de aire	1	199.833	139.883	-30%	139.883	-30%	230.000	15%
Cambio filtro de combustible	1	170.533	119.373	-30%	119.373	-30%	200.000	17%
Cambio de filtro de combustible con trampa agua	1	208.833	146.183	-30%	146.183	-30%	250.000	20%
Cambio de manguera radiador superior	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
Cambio de manguera radiador inferior	1	438.200	306.740	-30%	306.740	-30%	306.740	-30%
Cambio manguera calefacción	1	592.833	414.983	-30%	414.983	-30%	414.983	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de correa única de distribución	1	676.133	473.293	-30%	473.293	-30%	473.293	-30%
Cambio de polea rulemán tensor de correas	1	449.800	314.860	-30%	314.860	-30%	314.860	-30%
Cambio de pico inyector c/u	1	3.964.667	2.775.267	-30%	2.775.267	-30%	2.775.267	-30%
Cambio de soporte motor	1	1.304.167	912.917	-30%	912.917	-30%	912.917	-30%
Cambio de retén frente motor	1	510.500	357.350	-30%	357.350	-30%	357.350	-30%
Manguera de alta presión de entrada al intercooler	1	686.467	480.527	-30%	480.527	-30%	480.527	-30%
Manguera de alta presión de salida del intercooler	1	686.467	480.527	-30%	480.527	-30%	480.527	-30%
Abrazadera para mangueras de alta presión del intercooler	1	69.933	48.953	-30%	48.953	-30%	48.953	-30%
Cambio de termostato de agua	1	345.167	241.617	-30%	241.617	-30%	241.617	-30%
Cambio de junta cárter	1	602.833	421.983	-30%	424.083	-30%	421.983	-30%
Cambio de junta tapa balancín	1	321.833	225.283	-30%	224.933	-30%	225.283	-30%
Cambio de bomba de agua	1	1.721.500	1.205.050	-30%	1.205.050	-30%	1.205.050	-30%
Cambio de bomba hidráulica	1	6.051.333	4.235.933	-30%	4.235.933	-30%	1.558.800	**-74%**
SUB-TOTAL 8		68.158.850	**47.711.194**		**47.712.944**		**41.689.774**	
REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES 4X4 Y TRANSMISION								
CAJA:								
Cambio de eje primario	1	3.338.667	2.337.067	-30%	2.337.067	-30%	2.337.067	-30%
Juego de Sincronizadores de cambios y engranajes de 1° a 6°	1	2.566.333	1.796.433	-30%	1.796.433	-30%	1.796.433	-30%
Cambio de guardapolvo lado diferencial (trasero)	1	348.800	244.160	-30%	244.160	-30%	244.160	-30%
Cambio de Juego de bujes varilla selectora de cambios	1	335.167	234.617	-30%	234.617	-30%	234.617	-30%
Cambio de eje cuádruple	1	2.779.333	1.945.533	-30%	1.945.533	-30%	1.945.533	-30%
Cambio de rulemán	1	607.167	425.017	-30%	425.017	-30%	425.017	-30%
Cambio de retén	1	232.933	163.053	-30%	163.053	-30%	163.053	-30%
Cambio de juego de reparo de palanca de cambio	1	1.031.500	722.050	-30%	722.050	-30%	722.050	-30%
Cambio de juntas	1	482.267	337.587	-30%	337.587	-30%	337.587	-30%
Cambio de soporte de caja	1	1.092.500	764.750	-30%	764.750	-30%	764.750	-30%
CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4:								

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cambio Engranajes de transferencia del 4x4	1	5.361.667	3.753.167	-30%	3.753.167	-30%	3.753.167	-30%
Cambio de rulemán de reductora	1	1.274.500	892.150	-30%	892.150	-30%	892.150	-30%
Cambio juego de juntas	1	342.267	239.587	-30%	239.587	-30%	239.587	-30%
Cambio de retén de reductora	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
TRANSMISION:								
Cambio centralizador cardan	1	1.554.333	1.088.033	-30%	1.088.033	-30%	1.088.033	-30%
Cambio cruceta cardan	1	469.500	328.650	-30%	328.650	-30%	328.650	-30%
Cambio retén de piñón	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
Cambio ruleman y reten de palier	1	741.500	519.050	-30%	519.050	-30%	519.050	-30%
Cambio corona y piñón diferencial trasero	1	5.070.000	3.549.000	-30%	3.549.000	-30%	3.549.000	-30%
Cambio calce del engranaje del satélite planetario	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio de calce del engranaje del planetario	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio rulemanes de diferencial	1	1.274.500	892.150	-30%	892.150	-30%	892.150	-30%
Cambio de soporte flotante de diferencial trasero	1	739.167	517.417	-30%	517.417	-30%	517.417	-30%
Cambio de brida	1	477.847	334.493	-30%	334.493	-30%	334.493	-30%
Cambio engranaje del satélite y planetario	1	2.728.667	1.910.067	-30%	1.910.067	-30%	1.910.067	-30%
Cambio de manchon de brida	1	932.500	652.750	-30%	652.750	-30%	652.750	-30%
SUB-TOTAL 9		36.171.847	**25.320.294**		**25.320.294**		**25.320.295**	-30%
REPARACION DE TREN DELANTERO								
cambio del engranaje de diferencial	1	2.495.333	1.746.733	-30%	1.746.733	-30%	1.746.733	-30%
Cambio de engranaje lateral	1	1.274.500	892.150	-30%	892.150	-30%	892.150	-30%
Cambio del sello de aceite porta diferencial	1	291.267	203.887	-30%	203.887	-30%	203.887	-30%
Cambio de manguera de alta presión de bomba hidráulica	1	949.167	664.417	-30%	664.417	-30%	664.417	-30%
Cambio de cazoleta de amortiguador c/u	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio de cruzeta de eje cardanico de dirección	1	469.500	328.650	-30%	328.650	-30%	328.650	-30%
Cambio de taqueador y guardapolvo de amortiguador	1	331.833	232.283	-30%	232.283	-30%	232.283	-30%
Cambio de buje parrila	1	812.500	568.750	-30%	568.750	-30%	568.750	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de guardapolvo lado caja	1	398.500	278.950	-30%	278.950	-30%	278.950	-30%
Lubricación y engrase en general	1	255.333	178.733	-30%	178.733	-30%	178.733	-30%
Cambio de muñequin de dirección c/u	1	348.800	244.160	-30%	244.160	-30%	244.160	-30%
Cambio de rotula inferior	1	536.167	375.317	-30%	375.317	-30%	375.317	-30%
Cambio de bieleta	1	329.667	230.767	-30%	230.767	-30%	230.767	-30%
Cambio de parrilla inferior	1	1.798.000	1.258.600	-30%	1.258.600	-30%	1.258.600	-30%
Cambio espiral delantero c/u	1	829.167	580.417	-30%	580.417	-30%	580.417	-30%
Cambio de amortiguador delantero original c/u	1	869.500	608.650	-30%	608.650	-30%	608.650	-30%
Cambio de juego de buje central y lateral de barra estabilizadora	1	472.267	330.587	-30%	330.587	-30%	330.587	-30%
Cambio de masa con ruleman	1	2.415.667	1.690.967	-30%	1.690.967	-30%	1.690.967	-30%
Cambio de retenes de cremallera	1	1.304.167	912.917	-30%	912.917	-30%	912.917	-30%
Cambio de guardapolvo cremallera	1	333.867	233.707	-30%	233.707	-30%	233.707	-30%
Cambio precap de dirección	1	734.833	514.383	-30%	514.383	-30%	514.383	-30%
Cambio de cruzeta cremallera	1	500.800	350.560	-30%	350.560	-30%	350.560	-30%
Cambio de homocinética	1	2.473.667	1.731.567	-30%	1.731.567	-30%	1.731.567	-30%
Cambio de cremallera	1	6.292.000	4.404.400	-30%	4.404.400	-30%	4.404.400	-30%
Cambio de retén de cuello de cremallera	1	678.167	474.717	-30%	474.717	-30%	474.717	-30%
Cambio guardapolvo homocinética c/u	1	557.467	390.227	-30%	390.227	-30%	390.227	-30%
SUB-TOTAL 10		28.613.633	**20.029.545**		**20.029.545**		**20.029.546**	
REPARACION DE TREN TRASERO								
Cambio de juego de buje de barra estabilizadora trasera	1	426.167	298.317	-30%	298.317	-30%	298.317	-30%
Cambio de espiral trasero	1	670.500	469.350	-30%	469.350	-30%	469.350	-30%
Cambio de bujes de soporte cuerpo diferencial	1	487.900	341.530	-30%	341.530	-30%	341.530	-30%
Cambio de bieletas ambos lados	1	581.667	407.167	-30%	407.167	-30%	407.167	-30%
Cambio de ruleman de masa	1	1.091.167	763.817	-30%	763.817	-30%	763.817	-30%
Cambio de buje parrilla trasero ambos lados	1	709.467	496.627	-30%	496.627	-30%	496.627	-30%
Cambio de buje de brazo oscilante	1	540.500	378.350	-30%	378.350	-30%	378.350	-30%
Cambio de amortiguador	1	869.500	608.650	-30%	608.650	-30%	608.650	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

trasero original c/u								
SUB-TOTAL 11		5.376.867	**3.763.808**		**3.763.808**		**3.763.808**	
REPARACION DE SISTEMA DE FRENO								
Cambio juego reparación bomba central de freno	1	927.833	649.483	-30%	649.483	-30%	649.483	-30%
Cambio juego de pastilla de freno delantero ambos lados	1	617.167	432.017	-30%	432.017	-30%	432.017	-30%
Cambio juego reparo de mordaza de freno ambos lados (delantero)	1	1.087.833	761.483	-30%	761.483	-30%	761.483	-30%
Cambio juego reparo de mordaza de freno ambos lados (trasero)	1	974.233	681.963	-30%	681.963	-30%	681.963	-30%
Cambio de juego de pastilla de freno trasero ambos lados	1	564.133	394.893	-30%	394.893	-30%	394.893	-30%
Cambio cabo de freno de mano lado izquierdo	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio cabo de freno de mano lado derecho	1	861.500	603.050	-30%	603.050	-30%	603.050	-30%
Cambio caño flexible mordaza de freno delantero c/u	1	344.600	241.220	-30%	241.220	-30%	241.220	-30%
Cambio de disco de freno trasero c/u	1	1.336.333	935.433	-30%	935.433	-30%	935.433	-30%
Cambio de disco de freno delantero c/u	1	1.622.667	1.135.867	-30%	1.135.867	-30%	1.135.867	-30%
Cambio de pistón mordaza freno delantero c/u	1	514.133	359.893	-30%	359.893	-30%	359.893	-30%
Cambio de buje de mordaza de freno	1	342.133	239.493	-30%	239.493	-30%	239.493	-30%
Cambio de zapata de freno de estacionamiento ambos lados	1	618.467	432.927	-30%	432.927	-30%	432.927	-30%
Cambio bomba central de freno	1	2.152.333	1.506.633	-30%	1.506.633	-30%	1.506.633	-30%
SUB-TOTAL 12		12.824.867	**8.977.406**		**8.977.406**		**8.977.405**	
REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE								
Cambio caño flexible de embrague	1	309.667	216.767	-30%	216.767	-30%	216.767	-30%
Cambio de bomba central de embrague	1	1.214.500	850.150	-30%	850.150	-30%	850.150	-30%
Cambio juego de reparo bomba central de embrague	1	472.833	330.983	-30%	330.983	-30%	330.983	-30%
Cambio bomba auxiliar de embrague	1	497.167	348.017	-30%	348.017	-30%	348.017	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio juego de reparo bomba auxiliar de embrague	1	300.533	210.373	-30%	210.373	-30%	210.373	-30%
Cambio plato de presión	1	3.305.000	2.313.500	-30%	2.313.500	-30%	2.313.500	-30%
Cambio disco de embrague	1	2.082.333	1.457.633	-30%	1.457.633	-30%	1.457.633	-30%
Cambio de accionador hidráulico de embrague	1	2.926.000	2.048.200	-30%	2.048.200	-30%	762.300	**-74%**
Cambio rulemán piloto	1	205.333	143.733	-30%	143.733	-30%	143.733	-30%
Cambio retén bancada	1	614.000	429.800	-30%	429.800	-30%	429.800	-30%
SUB-TOTAL 13		11.927.367	**8.349.156**		**8.349.156**		**7.063.256**	
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO								
Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	165.200	115.640	-30%	165.200	0%	115.640	-30%
Cambio de fusible	1	38.850	27.195	-30%	27.195	-30%	27.195	-30%
Cambio llave de luz estacionamiento	1	579.500	405.650	-30%	405.650	-30%	405.650	-30%
Cambio de focos buscahuellas c/u	1	125.833	88.083	-30%	88.083	-30%	88.083	-30%
Cambio de bulbo de temperatura	1	430.667	301.467	-30%	301.467	-30%	301.467	-30%
Cambio de electro-ventilador de radiador del motor	1	2.378.500	1.664.950	-30%	1.664.950	-30%	1.664.950	-30%
Cambio bulbo de aceite	1	108.767	76.137	-30%	76.137	-30%	76.137	-30%
Cambio flotador tanque de combustible	1	2.204.500	1.543.150	-30%	1.543.150	-30%	1.543.150	-30%
Cambio cerradura de puertas c/u	1	579.500	405.650	-30%	405.650	-30%	405.650	-30%
Cambio de focos de luz alta	1	112.133	78.493	-30%	78.493	-30%	78.493	-30%
Cambio de focos de luz baja	1	112.133	78.493	-30%	78.493	-30%	78.493	-30%
Cambio de focos para faro señalero c/u	1	62.617	43.832	-30%	43.832	-30%	43.832	-30%
Cambio de rulemán alternador	1	419.233	293.463	-30%	293.463	-30%	293.463	-30%
Cambio de placa de diodos rectificadores alternador	1	1.225.167	857.617	-30%	857.617	-30%	857.617	-30%
Cambio de carbón alternador	1	244.600	171.220	-30%	171.220	-30%	171.220	-30%
Cambio de bujes alternador	1	98.333	68.833	-30%	68.833	-30%	68.833	-30%
Cambio de regulador de voltaje	1	1.087.833	761.483	-30%	761.483	-30%	761.483	-30%
Cambio de colector de inducido	1	719.500	503.650	-30%	503.650	-30%	503.650	-30%
Cambio de automático de arranque	1	788.167	551.717	-30%	551.717	-30%	551.717	-30%
Cambio de bujes de arranque	1	148.033	103.623	-30%	103.623	-30%	103.623	-30%
Cambio de carbón de arranque	1	251.833	176.283	-30%	176.283	-30%	176.283	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de bendix de arranque	1	811.133	567.793	-30%	567.793	-30%	567.793	-30%
Cambio de focos doble filamento para faro trasero c/u	1	49.067	34.347	-30%	34.347	-30%	34.347	-30%
Cambio de foco para luz chica 5W	1	38.633	27.043	-30%	27.043	-30%	27.043	-30%
Cambio de actuador del pedal de acelerador	1	1.457.500	1.020.250	-30%	1.020.250	-30%	1.020.250	-30%
Cambio de sensor de velocimetro	1	911.167	637.817	-30%	637.817	-30%	637.817	-30%
Cambio de relé de luz de estacionamiento	1	182.633	127.843	-30%	127.843	-30%	127.843	-30%
Cambio de relé de alarma Antirrobo	1	169.420	118.594	-30%	118.594	-30%	118.594	-30%
Cambio de Sensor ABS	1	1.551.333	1.085.933	-30%	1.085.933	-30%	1.085.933	-30%
Cambio de Anillo sincronizador de ABS	1	821.500	575.050	-30%	575.050	-30%	575.050	-30%
Cambio de relé de Control del motor	1	592.833	414.983	-30%	414.983	-30%	414.983	-30%
Cambio de Sensor de posición de cigüeñal	1	1.229.667	860.767	-30%	860.767	-30%	860.767	-30%
Cambio de sensor de oxigeno	1	1.158.833	811.183	-30%	811.183	-30%	811.183	-30%
Cambio de relé temporizador de Bujías incandecentes	1	623.367	436.357	-30%	436.357	-30%	436.357	-30%
Cambio de Cepillo Limpia parabrisa trasero (original)	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Cambio de bulbo de freno	1	226.033	158.223	-30%	158.223	-30%	158.223	-30%
Cambio de relé de luz alta	1	140.733	98.513	-30%	98.513	-30%	98.513	-30%
Cambio de bulbo de reversa	1	458.500	320.950	-30%	320.950	-30%	320.950	-30%
Cambio borne positivo de batería	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Cambio de borne negativo	1	96.800	67.760	-30%	67.760	-30%	67.760	-30%
Cambio de palanca comando señalero, luces y limpia parabrisas	1	1.374.500	962.150	-30%	962.150	-30%	962.150	-30%
Cambio de llave de contacto	1	2.036.667	1.425.667	-30%	1.425.667	-30%	1.425.667	-30%
Cambio de bujías incandecentes c/u	1	182.700	127.890	-30%	127.890	-30%	127.890	-30%
Cambio de bateria de 90 Amperios	1	809.467	566.627	-30%	566.627	-30%	566.627	-30%
Cambio de relé de luz baja	1	140.900	98.630	-30%	98.630	-30%	98.630	-30%
SUB-TOTAL 14		27.194.687	**19.036.280**		**19.085.840**		**19.036.279**	
REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO								
Cambio de embrague magnético	1	624.267	436.987	-30%	436.987	-30%	436.987	-30%
Cambio de abrazaderas de las mangueras del sistema de A/A	1	62.600	43.820	-30%	43.820	-30%	43.820	-30%

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Cambio de filtro de aire del climatizador	1	599.933	419.953	-30%	419.953	-30%	419.953	-30%
Carga de lubricante del compresor	1	125.200	87.640	-30%	87.640	-30%	87.640	-30%
Cambio del ruleman del compresor	1	461.833	323.283	-30%	323.283	-30%	323.283	-30%
Cambio de relé del compresor	1	225.333	157.733	-30%	157.733	-30%	157.733	-30%
Cambio de relé del soplador	1	211.133	147.793	-30%	147.793	-30%	147.793	-30%
Cambio de relé del ventilador	1	211.133	147.793	-30%	147.793	-30%	147.793	-30%
Cambio de eléctor-ventilador de A/A	1	1.672.000	1.170.400	-30%	1.170.400	-30%	1.170.400	-30%
Cambio de radiador de A/A	1	2.459.167	1.721.417	-30%	1.721.417	-30%	1.721.417	-30%
Cambio del termostato	1	355.167	248.617	-30%	248.617	-30%	248.617	-30%
Cambio sensor de temperatura del aire	1	389.500	272.650	-30%	272.650	-30%	272.650	-30%
Cambio de panel de control del sistema de A/A	1	4.267.267	2.987.087	-30%	2.987.087	-30%	2.987.087	-30%
Cambio del motor ventilador (SOPLADOR)	1	1.676.167	1.173.317	-30%	1.173.317	-30%	1.173.317	-30%
Cambio del condensador	1	3.028.000	2.119.600	-30%	2.119.600	-30%	2.119.600	-30%
Cambio de manguera de A/A Tipo 1	1	265.600	185.920	-30%	185.920	-30%	185.920	-30%
Cambio de manguera de A/A Tipo 2	1	296.567	207.597	-30%	207.597	-30%	207.597	-30%
Cambio de manguera de A/A Tipo 3	1	385.833	270.083	-30%	270.083	-30%	270.083	-30%
Cambio de manguera de A/A Tipo 4	1	382.867	268.007	-30%	268.007	-30%	268.007	-30%
Cambio de caño de A/A Tipo 1	1	435.167	304.617	-30%	304.617	-30%	304.617	-30%
Cambio de caño de A/A Tipo 2	1	435.167	304.617	-30%	241.617	**-44%**	304.617	-30%
Cambio de válvulas de motor compresor	1	639.500	447.650	-30%	447.650	-30%	447.650	-30%
Cambio del motor Compresor de A/A	1	7.505.667	5.253.967	-30%	5.253.967	-30%	5.253.967	-30%
SUB-TOTAL 15		26.715.067	**18.700.548**		**18.637.548**		**18.700.548**	
		253.325.920	**177.353.248**		[redacted]		**170.047.372**	

5. Motivos de calificación o descalificación

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 28º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, *"...la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato"*, por tanto, luego del análisis realizado y de los informes indicados en el presente informe se concluye que la firma: **JPM Automecánica y Repuestos** cumple satisfactoriamente con todo lo requerido por las bases del llamado.

Abg. Mónica M. Chilavert T.
Asesora Técnica y Legal
DNCP

Abg. Juan Humberto Báez Infante
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Por lo mismo y en base a las consideraciones expuestas y de conformidad a los Artículos 27, 28 y 34 de la Ley Nº 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación de la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS (AD REFERENDUM)" I.D. N° 355444**, de la siguiente forma:

LOTE 1 CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	**LOTE 2** CAMIONETA ISUZU D-MAX	**LOTE 3** MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125
JPM AUTOMECÁNICA Y REPUESTOS		

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Mónica Chilavert
Asesoría Legal y Técnica
Dirección Nacional

Sr. Italo Casaccia
Asesoría Técnica
Dirección Nacional

Abg. Humberto Báez
Asesoría Legal y Técnica
Dirección Nacional