# RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

**POR LA CUAL SE RATIFICA LA RESOLUCIÓN STP Nº 526/2015, A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" - ID Nº 296299, QUE AFECTA AL OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.**

Asunción, 27 de octubre de 2015

**VISTO:** La nota DNCP/DNC Nº 24316/2015, mediante la cual informa: "Los motivos de retención del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/2015 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos" - ID Nº 296299"; y,

**CONSIDERANDO:** Que, el Comité de Evaluación, a través de su Acta Nº 03 de fecha 21 de octubre de 2015, procede a responder todos los motivos de retención y deja constancia que la empresa AUTOMOTIVE. S.A.I.E., cumple con todos los requerimientos establecidos en la Carta Invitación, por lo que este comité se ratifica en su recomendación de adjudicación. Asimismo se rectifica en la denominación del oferente, siendo la denominación correcta AUTOMOTIVE S.A.I.E y no AUTOMOTIVE S.A.

Es copia fiel del **original**

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

Que, es atribución del Señor Ministro – Secretario Ejecutivo, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de las ofertas presentadas para la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/2015, y proceder en consecuencia a la adjudicación a la empresa oferente, cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en las bases y condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

La Resolución STP Nº 69/2015 de fecha 24 de febrero de 2015 "Por la cual se autoriza al Jefe de Gabinete del Ministro a dictar actos administrativos en representación del Ministro – Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social dependiente de la Presidencia de la República".

**POR TANTO,** en ejercicio de sus atribuciones legales,

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE



Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Tel.: (595-21) 450 422 Fax: (595 21) 496 510

# RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

**POR LA CUAL SE RATIFICA LA RESOLUCIÓN STP Nº 526/2015, A TRAVÉS DE LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" - ID Nº 296299, QUE AFECTA AL OBJETO DE GASTO 240 (GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.**

**EL JEFE DE GABINETE DEL MINISTRO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.**

**R E S U E L V E:**

**Art. 1°** **Ratificar** la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2015 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos" - ID Nº 296299", a la empresa oferente **AUTOMOTIVE S.A.I.E., de la siguiente manera: el LOTE 01: RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE, por un monto de oferta de Gs. 63.415.000 (Guaraníes sesenta y tres millones cuatrocientos quince mil), por la modalidad de CONTRATO ABIERTO, por un MONTO MÍNIMO de Gs. 60.000.000 (Guaraníes sesenta millones) y un MONTO MÁXIMO de Gs. 120.000.000 (Guaraníes ciento veinte millones) y el LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014, por un monto de oferta de Gs. 133.063.000 (Guaraníes ciento treinta y tres millones sesenta y tres mil), por un MONTO MÍNIMO DE Gs. 90.000.000 (Guaraníes noventa millones) y un MONTO MÁXIMO DE Gs. 180.000.000 (Guaraníes ciento ochenta millones),** por cumplir sustancialmente con las condiciones legales y técnicas establecidas en las Bases y Condiciones, conforme al detalle de adjudicación, indicado en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución.

**Art. 2°** **Rectificar** la denominación del oferente, siendo la denominación correcta AUTOMOTIVE S.A.I.E y no AUTOMOTIVE S.A.

**Art. 3°** **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaria Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

**Juan Carlos Pane**
Jefe de Gabinete del Ministro

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

## CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

### LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

| | Automotive S.A.I.E | | |
|---|---|---|---|
| | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. | Precio Unitario total |
| LOTE 01 | Gs 15.005.000 | Gs 4.760.000 | Gs 19.765.000 |
| Nissan Patrol | Gs 17.910.000 | Gs 6.030.000 | Gs 23.940.000 |
| Nissan Frontier | Gs 18.570.000 | Gs 3.110.000 | Gs 19.710.000 |
| Hyundai H-1 | TOTAL | | Gs 63.415.000 |

Contrato Abierto: MONTO MÍNIMO Gs. 60.000.000 (Guaraníes sesenta millones) y un MONTO MÁXIMO de Gs. 120.000.000 (Guaraníes ciento veinte millones).

| | Automotive S.A.I.E | | |
|---|---|---|---|
| | Precio unitario del | Mano de obra. IVA | Precio Unitario total |
| LOTE 02 | Gs 25.742.000 | Gs 2.495.000 | Gs 28.237.000 |
| Toyota Land Cruiser | Gs 21.595.000 | Gs 2.180.000 | Gs 23.775.000 |
| Nissan Terrano | Gs 26.890.000 | Gs 4.516.000 | Gs 31.406.000 |
| Nissan X-Trail | Gs 21.315.000 | Gs 2.040.000 | Gs 23.355.000 |
| Nissan Frontier (Año 2007) | Gs 24.220.000 | Gs 2.070.000 | Gs 26.290.000 |
| Chevrolet Blazer | TOTAL | | Gs 133.063.000 |

Contrato Abierto: MONTO MÍNIMO Gs. 90.000.000 (Guaraníes noventa millones) y un MONTO MÁXIMO de Gs. 180.000.000 (Guaraníes ciento ochenta millones).

copia fiel del original

og. Oscar Villagra M.
Secretario General
ría Técnica de Planificación
arrollo Económico y Social

SRIA. TÉC. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL

SRIA. TÉC. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE

| ITEM 01: CAMIONETA CERRADA - NISSAN PATROL 4X4, AÑO 2015 | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 1 | 78180101-014 | Mantenimiento preventivo de motor | | | | | |
| 1 | | Cambio aceite motor | Unidad | Evento | 1 | 380.000 | 40.000 |
| 2 | | Cambio filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 3 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 40.000 |
| 4 | | Cambio o control aceite de caja | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 40.000 |
| 5 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 6 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 7 | | Cambio bujía incandescente | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 8 | | Cambio correa dentada y otras | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 9 | | Cambio tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.290.000 | 270.000 |
| 2 | 78180101-013 | Mantenimiento preventivo - Servicio de alineación y balanceo | | | | | |
| 10 | | Servicio de alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| | | Sub Total | | | | 0 | 80.000 |
| 3 | 78180101-002 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja o transmisión | | | | | |
| 11 | | Caja mecánica | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 12 | | Cambio de cardan trasero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 13 | | Cambio de cruceta | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 30.000 |
| 14 | | Cambio de retén paller | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 15 | | Desmontar motor y caja | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 16 | | Reparación de diferencial trasero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 17 | | Reparación de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 560.000 | 130.000 |
| 4 | 78180101-011 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección y del tren delantero y trasero | | | | | |
| 18 | | Cambio de prisionero y tuerca de rueda | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 10.000 |
| 19 | | Brazo pitman | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 20 | | Brazo zeta | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 21 | | Juego de rep. de sinfin de dirección | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 22 | | Precat de dirección | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 23 | | Cambio de muñequin de dirección ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 24 | | Cambio de rótula inferior ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 10.000 |
| 25 | | Cambio de rótula superior ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 10.000 |
| 26 | | Cambio válvula de amortiguador delantero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 27 | | Reparación de brazo central de dirección | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 28 | | Reparación parrilla superior e inferior | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | Cambio de sinfín de dirección | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 30 | | Cambio de bujes centrales y laterales de barra estabilizadora | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 31 | | Precat de dirección | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 32 | | Homocinética | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 33 | | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| 34 | | Reparación de llantas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 35 | | Vulcanización | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.005.000 | 400.000 |
| 5 | 78180101-004 | Mantenimiento correctivo y Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión | | | | | |
| 36 | | Cambio amortiguador delantero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| 37 | | Cambio amortiguador trasero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| 38 | | Cambio espiral trasero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 940.000 | 110.000 |

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78180101-005 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague | | | | | |
| 39 | | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 40 | | Reparación bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 41 | | Reparación bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 42 | | Cambio plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 43 | | Cambio disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 44 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 45 | | Rectificación de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 510.000 | 70.000 |
| 7 | 78180101-006 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de frenos | | | | | |
| 46 | | Control de frenos | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 47 | | Regulación de freno | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 48 | | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 49 | | Reparación bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 50 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 480.000 | 10.000 |
| 51 | | Reparación de mordaza de freno ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 52 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 53 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 54 | | Reparación depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 55 | | Reparación homocinética | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 56 | | Cambio de servofreno | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 57 | | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 58 | | Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 59 | | Cambio de depósito de fluido de freno | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 60 | | Rectificación disco de freno ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.150.000 | 160.000 |
| 8 | 78180101-009 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico | | | | | |
| 61 | | Reparación de alternador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 62 | | Reparación motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 63 | | Reparación motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 64 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 65 | | Reparación o cambio de bocina | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 66 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 67 | | Levanta vidrios eléctricos | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 68 | | Desempañador | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 69 | | Luz de estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 70 | | Cambio de focos | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 10.000 |
| 71 | | Verificación de batería | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 72 | | Cambio de batería | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | 10.000 |
| 73 | | Llave de contacto | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 74 | | Control y reparación de tablero | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 75 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 76 | | Bulbo presión de aceite | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 77 | | Antena eléctrica para radio | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Ideales de Nueva Época

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | | Retrovisor eléctrico | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 79 | | Reparación autoradio | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 80 | | Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 81 | | Bulbo electro ventilador | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 82 | | Brazo levanta vidrio de puertas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 83 | | Cerradura de puertas | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.270.000 | 520.000 |
| 9 | 78180101-010 | Mantenimiento correctivo / Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de turbo | | | | | |
| 84 | | Servicio de reparación y mantenimiento del turbo | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 250.000 |
| | | Sub Total | | | | 0 | 250.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos de Nueva Ronda

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 78180101-014 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de motor | | | | | |
| 85 | | Reparación de motor completo | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 86 | | Cepillado tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 87 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 88 | | Cambio junta tapa balancín | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 89 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 90 | | Casquillos de biela | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 91 | | Casquillos de bancada | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 92 | | Juego de pistones | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 93 | | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 94 | | Calce lateral | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 95 | | Juego de bujes de biela | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 96 | | Juego junta motor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 97 | | Juego válvula de admisión | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 98 | | Juego válvula de escape | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 99 | | Juego guías de válvula | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 100 | | Rectificación en tornería | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 101 | | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 102 | | Tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 103 | | Soporte motor | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 104 | | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 105 | | Limpieza y calibración pico inyector | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 106 | | Reparación bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 107 | | Reparación de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 108 | | Limpieza filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 109 | | Control de agua destilada, batería | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 110 | | Control bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 111 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 112 | | Cambio cabo velocímetro | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 113 | | Cambio tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 114 | | Engrase de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.320.000 | 300.000 |
| 11 | 78180101-016 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración del motor | | | | | |
| 115 | | Cambio manguera superior de radiador | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 116 | | Cambio tapa radiador | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 117 | | Radiador | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 118 | | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 119 | | Cambio manguera calefacción | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 310.000 | 50.000 |

copia fiel del original

Ing. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 78180101-016 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado | | | | | |
| 120 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 350.000 |
| 121 | | Carga de gas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 420.000 |
| 122 | | Cambio de evaporador | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 40.000 |
| 123 | | Carga de gas r 12 | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 420.000 |
| 124 | | Carga de gas r 134 ecológico | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 60.000 |
| 125 | | Reparación de compresor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 126 | | Cambio de compresor | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 127 | | Cambio de filtro | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 128 | | Válvula espansora | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 129 | | Manguera de alta y baja | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 130 | | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 131 | | Termostato de A.C. | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.350.000 | 1.430.000 |
| 13 | 78180201-001 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puerta | | | | | |
| 132 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 133 | | Brazo elevador del vidrio de puertas | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 134 | | Cerradura de puertas | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 160.000 | 30.000 |
| 14 | 78180101-018 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible | | | | | |
| 135 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 136 | | Control de reloj marcador de combustible | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 100.000 | 20.000 |
| 15 | 78180201-001 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de tapicería y alfombrado para vehículo | | | | | |
| 137 | | Tapizado | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| | | Sub Total | | | | 350.000 | 150.000 |
| 16 | 78180201-001 | Mantenimiento correctivo - Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos | | | | | |
| 138 | | Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 60.000 |
| | | Sub Total | | | | 0 | 60.000 |
| 17 | 78180101-999 | Mantenimiento correctivo - Readecuación de transporte | | | | | |
| 139 | | Cambio completo de caño de escape | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 140 | | Reparación de caños de escape | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 141 | | Chapería | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 150.000 |
| 142 | | Guardabarros | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 143 | | Pintura | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 450.000 |
| 144 | | Pintura para gravado de logos de identificación | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| 145 | | Paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 690.000 | 730.000 |
| | | SUB TOTALES | | | | 15.005.000 | 4.760.000 |
| | | TOTAL (Σ MANO DE OBRA + ΣREPUESTOS) | | | | Gs 19.765.000 | |

Obs.: Los ítems con la leyenda *"No precisa"* solo afectarán al mismo, quedando sin efecto para los demás oferentes.

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

s copia fiel del original

Dog. Oscar Villagra M.
Secretario General
aría Técnica de Planificación
sarrollo Económico y Social

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

| LOTE 01: RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem 02: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4 X 4 - AÑO 2014 | | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 18 | 78180101-014 | Mantenimiento preventivo de motor | | | | | |
| 146 | | Cambio aceite motor | Unidad | Evento | 1 | 380.000 | 40.000 |
| 147 | | Cambio filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 148 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 40.000 |
| 149 | | Cambio o control aceite de caja | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 40.000 |
| 150 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 151 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 152 | | Cambio bujía incandescente | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 153 | | Cambio correa dentada y otras | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 154 | | Cambio tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 2.290.000 | 270.000 |
| 19 | 78180101-001 | Mantenimiento preventivo, Servicio de alineación y balanceo | | | | | |
| 155 | | Servicio de alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 0 | 80.000 |
| 20 | 78180101-002 | Mantenimiento correctivo, Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja o transmisión | | | | | |
| 156 | | Caja mecánica | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 157 | | Cambio de cardan trasero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 158 | | Cambio de cruceta | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 30.000 |
| 159 | | Cambio de retén paller | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 160 | | Desmontar motor y caja | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 161 | | Reparación de diferencial trasero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 162 | | Reparación de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 460.000 | 130.000 |
| 21 | 78180101-011 | Mantenimiento correctivo, Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección y del tren delantero y trasero | | | | | |
| 163 | | Cambio muñequín de dirección ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |
| 164 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 165 | | Brazo pitman | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

s copia fiel del original

bog. Oscar Villagra M.
Secretario General
taría Técnica de Planificación
esarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

| LOTE 01: RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem 02: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4 X 4 AÑO 2014 | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 166 | | Brazo zeta | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 167 | | Juego de rep. de sinfín de dirección | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 168 | | Precat de dirección | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 169 | | Cambio de rotula inferior ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 170 | | Cambio de rotula superior ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 171 | | Cambio válvula de amortiguador delantero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 172 | | Reparación brazo central de dirección | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 173 | | Reparación parrilla superior e inferior | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 20.000 |
| 174 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 175 | | Cambio de sinfín de dirección | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 176 | | Cambio de bujes centrales y laterales de barra estabilizadora | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 20.000 |
| 177 | | Precat de dirección | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 178 | | Homocinética | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 179 | | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| 180 | | Reparación de llantas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 181 | | Vulcanización | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| | | SUB TOTALES | | | | 1.950.000 | 460.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY

## ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015

### CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

| LOTE 01: RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem 02: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4 X 4 - AÑO 2014 | | | | | | | Automotiva S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 22 | 78180101-004 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión | | | | | |
| 182 | | Cambio amortiguador trasero y delantero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 1.400.000 | 100.000 |
| 183 | | Cambio amortiguador delantero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 750.000 | 100.000 |
| 184 | | Cambio amortiguador trasero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | 100.000 |
| 185 | | Cambio espiral trasero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 2.840.000 | 310.000 |
| 23 | 78180101-005 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague | | | | | |
| 186 | | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 187 | | Reparación bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 188 | | Reparación bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 189 | | Cambio plato de presión | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 190 | | Cambio disco de embrague | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 191 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 192 | | Rectificación de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 510.000 | 70.000 |
| 24 | 78180101-006 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de frenos | | | | | |
| 193 | | Control de frenos | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 194 | | Regulación de freno | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 195 | | Cambio cubeta de freno ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 196 | | Reparación bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 197 | | Cambio pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 480.000 | 10.000 |
| 198 | | Reparación de mordaza de freno ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 199 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 200 | | Cambio cabo freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 201 | | Reparación depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 202 | | Reparación homocinética | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 203 | | Cambio de servofreno | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA GENERAL

## ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 672 /2015

### CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 02: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4 X 4 - AÑO 2014 | | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 204 | | Cambio de cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 205 | | Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 206 | | Cambio de depósito de fluido de freno | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 207 | | Rectificación disco de freno ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| | | SUB TOTALES | | | | 1.150.000 | 160.000 |
| 25 | 78180101009 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico | | | | | |
| 208 | | Reparación de alternador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 209 | | Reparación motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 210 | | Reparación motor limpia parabrisas ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 211 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 212 | | Reparación o cambio de bocina | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 213 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 214 | | Levanta vidrios eléctricos | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 215 | | Brazo levantador de vidrio de puertas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 216 | | Desempañador | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 217 | | Luz de estacionamiento | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 218 | | Cambio de focos | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 20.000 |
| 219 | | Verificación de batería | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 220 | | Cambio de batería | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | 20.000 |
| 221 | | Llave de contacto | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 222 | | Control y reparación de tablero | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 223 | | Cambio bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 224 | | Vulvo presión de aceite | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 225 | | Antena eléctrica para radio | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 226 | | Retrovisor eléctrico | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 227 | | Reparación autorradio | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

a fiel del original

Oscar Villagra M.
etario General
ecnica de Planificación
lo Economico y Social

| LOTE 01: RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 02: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4X4 - AÑO 2014 | | | | | | | Automotive S.A.E.C. |
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 228 | | Regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 229 | | Vulvo electro ventilador | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 152.500.000 | 580.000 |

SECRETARIA GENERAL * SNIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL * PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SNIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL * GABINETE * PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

ia fiel del original

Oscar Villagra M.
retario General
Técnica de Planificación
llo Económico y Social

| LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 02: CAMIÓNETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4 X 4 - AÑO 2014 | | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 26 | 78180101-010 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de turbo | | | | | |
| 230 | | Servicio de reparación y mantenimiento del turbo | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 150.000 |
| | | SUB TOTALES | | | | 0 | 150.000 |
| 27 | 78180101-014 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de motor | | | | | |
| 231 | | Reparación de motor completo | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 232 | | Cepillado tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 233 | | Cambio junta tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 234 | | Cambio junta tapa balancín | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 235 | | Cambio retenes frente motor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 236 | | Casquillos de biela | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 237 | | Casquillos de bancada | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 238 | | Juego de pistones | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 239 | | Juego de aros | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 240 | | Calce lateral | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 241 | | Juego de bujes de biela | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 242 | | Juego junta motor | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 243 | | Juego válvula de admisión | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 244 | | Juego válvula de escape | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 245 | | Juego guías de válvula | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 246 | | Rectificación en tornería | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 247 | | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 248 | | Tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 249 | | Soporte motor | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 250 | | Limpieza de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 251 | | Limpieza y calibración pico inyector | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 252 | | Reparación bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 253 | | Reparación de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

## ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015
## CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
### LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

| LOTE 01 - RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 02: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4 X 4 - AÑO 2014 | | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Item | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 254 | | Limpieza filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 255 | | Control de agua destilada, batería | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 256 | | Control bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 257 | | Cambio cabo acelerador | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 258 | | Cambio cabo velocímetro | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 259 | | Cambio tapa combustible | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 260 | | Engrase de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 2.320.000 | 300.000 |
| 28 | 78180101-016 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración del motor | | | | | |
| 261 | | Cambio manguera superior de radiador | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 262 | | Cambio tapa radiador | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 263 | | Radiador | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 264 | | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 265 | | Cambio manguera calefacción | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 310.000 | 50.000 |
| 29 | 78180101-016 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado | | | | | |
| 266 | | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 350.000 |
| 267 | | Carga de gas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 450.000 |
| 268 | | Cambio de evaporador | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| 269 | | Carga de gas r 12 | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 450.000 |
| 270 | | Carga de gas r 134 ecológico | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 450.000 |
| 271 | | Reparación de compresor | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 272 | | Cambio de compresor | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 273 | | Cambio de filtro | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 274 | | Válvula espansora | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 275 | | Manguera de alta y baja | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 276 | | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 02: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4 X 4 - AÑO 2014 | | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 277 | | Termostato de A.C. | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 20.000 |
| | | SUB TOTALES | | | | 1.710.000 | 1.870.000 |

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

| LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 02: CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN FRONTIER 4 X 4 - AÑO 2014 | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Item | Cód. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 30 | 78180201-001 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación de regulación de puerta | | | | | |
| 278 | | Bloqueo central de puertas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 279 | | Cerradura de puertas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 240.000 | 60.000 |
| 31 | 78180101-018 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible | | | | | |
| 280 | | Cambio flotador de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 281 | | Control de reloj marcador de combustible | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 280.000 | 50.000 |
| 32 | 78180201-001 | Mantenimiento correctivo - Servicio de reparación y mantenimiento de tapicería y alfombrado para vehículo | | | | | |
| 282 | | Tapizado | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 350.000 | 350.000 |
| 33 | 78180201-001 | Mantenimiento correctivo - Servicio de mantenimiento o colocación de puertas, ventanas y espejos | | | | | |
| 283 | | Servicio de mantenimiento o colocación de puertas, ventanas y espejos | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 150.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 0 | 150.000 |
| 34 | 78180101-999 | Mantenimiento correctivo - Readecuación de transporte | | | | | |
| 284 | | Cambio completo de caño de escape | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 285 | | Repararación de caños de escape | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 40.000 |
| 286 | | Chapería | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 350.000 |
| 287 | | Guardabarros | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 288 | | Pintura | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 450.000 |
| 289 | | Pintura para gravado de logos de identificación | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| 290 | | Paragolpe | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| | | SUBTOTALES | | | | 900.000 | 990.000 |
| | | Σ SUBTOTALES | | | | 17.910.000 | 6.030.000 |
| | | TOTAL (Σ MANO DE OBRA + Σ REPUESTOS) | | | | Gs 23.940.000 | |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE

CAMIONETA HYUNDAI H-1 AÑO 2014 — Automotive S.A.E.

| Nº Ítem | Cód. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR | | | | | |
| 291 | | Cambio aceite motor | Unidad | Evento | 1 | 380.000 | 40.000 |
| 292 | | Cambio filtro de aire | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 293 | | Cambio o control aceite diferencial | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 40.000 |
| 294 | | Cambio o control aceite de caja | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 40.000 |
| 295 | | Cambio filtro de aceite | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 296 | | Cambio filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 40.000 |
| 297 | | Cambio bujía incandescente | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 298 | | Cambio correa dentada y otras | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 299 | | Cambio tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.290.000 | 270.000 |
| 36 | 78180101-001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | | | | | |
| 300 | | Servicio de alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| | | Sub Total | | | | 0 | 80.000 |
| 37 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 301 | | Filtro AC | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 302 | | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 303 | | Caño alta presión | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 304 | | Cambio de compresor | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |
| 305 | | Carga de gas | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| 306 | | Cambio de válvulas expansora | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.460.000 | 240.000 |
| 38 | 78180101-002 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAJA DE CAMBIO | | | | | |
| 307 | | Reparación de caja | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 308 | | Cambio de engranajes | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 309 | | Cambio de anillo sincronizador | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 310 | | Cambio de desplazante | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 311 | | Cambio de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |
| 312 | | Cambio de eje cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 313 | | Cambio de retenes | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 314 | | Un eje de mando | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.280.000 | 270.000 |
| 39 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - DIFERENCIAL | | | | | |
| 315 | | Cambio de corona y piñon | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE

CAMIONETA HYUNDAI H-1 AÑO 2014

Automotive S.A.E.

| Nº Item | Cód. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto (IVA INCL.) | Mano de obra (IVA INCL.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | | Cambio de ruleman | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |
| 317 | | Cambio satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 318 | | Cambio de cruceta | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 20.000 |
| 319 | | Cambio de calce satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.160.000 | 190.000 |
| 40 | 78180101-005 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMBRAGUE | | | | | |
| 320 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | Unidad | Evento | 1 | 480.000 | 20.000 |
| 321 | | Cambio bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 322 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 323 | | Balanceo de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 40.000 |
| 324 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.110.000 | 190.000 |
| 41 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - FRENO | | | | | |
| 325 | | Reparación de bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 30.000 |
| 326 | | Rectificación de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 327 | | Cambio de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 328 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 329 | | Reparación de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 330 | | Rectificación de tambor | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 331 | | Cambio de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 40.000 |
| 332 | | Cambio cabo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 333 | | Cambio de fibra de freno | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 334 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| 335 | | Depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.340.000 | 310.000 |
| 42 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - MOTOR | | | | | |
| 336 | | Rectificación de cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 337 | | Cambio buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 338 | | Cambio juego de pistón | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 339 | | Cambio juego de aro | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 340 | | Cambio brazo de biela | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 341 | | Cambio tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 342 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos de Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE

| CAMIONETA HYUNDAI H-1 AÑO 2014 | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 343 | | Cambio buje de leva | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 344 | | Cambio de guías de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 345 | | Cambio de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 346 | | Juego de junta | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 347 | | Cambio correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |
| 348 | | Cambio tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| 349 | | Cambio correa de a.c. | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 350 | | Cambio correa de dirección | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 351 | | Cambio correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 352 | | Cambio bancadita de leva | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 353 | | Reparación y limpieza de radiador | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 40.000 |
| 354 | | Cambio de radiador | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 20.000 |
| 355 | | Cambio de paleta de ventilador | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 356 | | Cambio de cañito de combustible | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 357 | | Cambio de bombien de combustible | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 358 | | Cambio de tapa de radiador | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 10.000 |
| 359 | | Cambio de tapa de aceite | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 10.000 |
| 360 | | Un árbol de leva | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 361 | | Reparación de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| 362 | | Reparación de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| | | Sub Total | | | | 4.400.000 | 640.000 |

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE

CAMIONETA HYUNDAI H-1 AÑO 2014 — Automotriz S.A.I.C.

| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL | Mano de obra IVA INCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 78180101-009 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PARTE ELECTRICA | | | | | |
| 363 | | Cambio de terminales de batería | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 364 | | Reparación motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 365 | | Cambio de bendix | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 366 | | Cambio de automático | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 20.000 |
| 367 | | Reparación de alternador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 368 | | Cambio de motor limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 369 | | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 370 | | Cambio de focos (baja y alta) | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 20.000 |
| 371 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 20.000 |
| 372 | | Cambio de foco de señalero | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 20.000 |
| 373 | | Cambio de foco de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 20.000 |
| 374 | | Cambio de foco de chapa | Unidad | Evento | 1 | 100.000 | 20.000 |
| 375 | | Cambio de fusibles | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 376 | | Cambio de relay | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 377 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 378 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 379 | | Cambio de bocina | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 380 | | Cambio de bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 381 | | Cambio de faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 382 | | Cambio de faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.610.000 | 390.000 |
| 44 | 78180101-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SUSPENSIÓN | | | | | |
| 383 | | Servicio de alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| 384 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| 385 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| 386 | | Cambio bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 387 | | Cambio ruleman punta eje | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 388 | | Cambio de precat | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 30.000 |
| 389 | | Cambio de bujes parrilla | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 390 | | Cambio de rótula | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 391 | | Reparación de cremallera | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| 392 | | Cambio de muñequín | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.140.000 | 390.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

copia fiel del original

Og. Oscar Villagra M.
Secretario General
ría Técnica de Planificación
arrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

| LOTE 01- RODADOS DE FABRICACIÓN 2014 EN ADELANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA HYUNDAI H-1 AÑO 2014 | | | | | | | Automotive S.A.E. |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario del Repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 45 | 78180201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO- ACCESORIOS | | | | | |
| 393 | | Cambio de capot | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 20.000 |
| 394 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 395 | | Cambio de tapa de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 40.000 |
| | | Sub Total | | | | 330.000 | 90.000 |
| 46 | 78180101-999 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO- CHAPERÍA, PINTURA | | | | | |
| 396 | | Pintura para gravado de logos de identificación | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| | | Sub Total | | | | 450.000 | 50.000 |
| ΣSUB TOTALES | | | | | | 18.570.000 | 3.110.000 |
| TOTAL (Σ MANO DE OBRA + REPUESTOS) | | | | | | Gs 21.680.000 | |

Obs.: Los ítems con la leyenda *"No precisa"* solo afectarán ese ítem, quedando sin efecto para los demás valores.

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| LOTE 02 - RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Item | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 47 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR | | | | | |
| 1 | | Refrigerante para Radiador | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 2 | | Fluido Hidráulico ATF | 1 | Evento | 1 | 35.000 | 10.000 |
| 3 | | Cambio aceite motor | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 4 | | Limpieza filtro de aire o cambio | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 5 | | Control agua destilada a la batería | 1 | Evento | 1 | 2.000 | 10.000 |
| 6 | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 7 | | Control aceite caja mecánica o cambio | 1 | Evento | 1 | 180.000 | 10.000 |
| 8 | | Cambio filtro de aceite | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 9 | | Cambio filtro de combustible | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 10 | | Control bujías incandescente o cambio | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 11 | | Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 12 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 13 | | Cambio censor de velocímetro | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 14 | | Cambio manguera radiador superior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 15 | | Cambio manguera radiador inferior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 16 | | Cambio tapa radiador | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 17 | | Cambio tapa combustible | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 18 | | Limpieza tanque de combustible | 1 | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | | Cambio manguera calefacción | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 20 | | Cambio correa alternador | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 21 | | Cambio correa compresor de aire | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 22 | | Cambio correa dirección hidráulica | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 23 | | Cambio bomba de agua | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 24 | | Regulación de válvulas | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 25 | | Limpieza y reparación de radiador | 1 | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 26 | | Cambio polea rulemán tensor de correas | 1 | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 27 | | Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten. | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 3.567.000 | 270.000 |
| 48 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 28 | | Filtro AC | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 30.000 |

del original

Villagra M.
General
de Planificación
nómico y Social

SARROLLO ECONOMICO SOCIAL
A REPUBLICA
PARAGUAY
GENERAL

TÉC. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

s copia fiel del original

Dog. Oscar Villagra M.
Secretario General
aría Técnica de Planificación
sarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 29 | | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 20.000 |
| 30 | | Caño alta presión | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 31 | | Cambio de compresor | Unidad | Evento | 1 | 880.000 | 120.000 |
| 32 | | Carga de gas | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 33 | | Cambio de válvulas expansora | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.910.000 | 240.000 |
| 49 | 78180101-002 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAJA DE CAMBIO | | | | | |
| 34 | | Reparación de caja | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 35 | | Cambio de engranajes | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 36 | | Cambio de anillo sincronizador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 37 | | Cambio de desplazante | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 38 | | Cambio de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 380.000 | 20.000 |
| 39 | | Cambio de eje cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 40 | | Cambio de retenes | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 41 | | Un eje de mando | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.570.000 | 90.000 |
| 50 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - DIFERENCIAL | | | | | |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

copia fiel del original

Ing. Oscar Villagra M.
Secretario General
Stía Técnica de Planificación
Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA GENERAL

| LOTE 02 RODADOS MENORES A AÑO DE FABRICACION 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 42 | | Cambio de corona y piñon | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | 10.000 |
| 43 | | Cambio de ruleman | Unidad | Evento | 1 | 380.000 | 20.000 |
| 44 | | Cambio satéllte y planetario | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 30.000 |
| 45 | | Cambio de cruceta | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 46 | | Cambio de calce satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1390.000 | 100.000 |
| 51 | 78180101-005 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMBRAGUE | | | | | |
| 47 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.450.000 | 50.000 |
| 48 | | Cambio bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 49 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |
| 50 | | Balanceo de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 51 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| | | Sub Total | | | | 2240.000 | 210.000 |
| 52 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENO | | | | | |
| 52 | | Reparación de bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 53 | | Rectificación de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 54 | | Cambio de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 55 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| 56 | | Reparación de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 57 | | Rectificación de tambor | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 58 | | Cambio de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| 59 | | Cambio cabo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 40.000 |
| 60 | | Cambio de fibra de freno | Unidad | Evento | 1 | 225.000 | 15.000 |
| 61 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |
| 62 | | Depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1965.000 | 305.000 |
| 53 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR | | | | | |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA GENERAL

| LOTE 02 RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER | | | | | | Automotores S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario del repuesto IVA INCL | Mano de obra IVA INCL |
| 63 | | Rectificación de cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 64 | | Cambio buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 65 | | Cambio juego de pistón | Unidad | Evento | 1 | 550.000 | 10.000 |
| 66 | | Cambio juego de aro | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 10.000 |
| 67 | | Cambio brazo de biela | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 68 | | Cambio tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 69 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 10.000 |
| 70 | | Cambio buje de leva | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 71 | | Cambio de guías de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 72 | | Cambio de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 73 | | Juego de junta | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 10.000 |
| 74 | | Cambio correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 75 | | Cambio tensor de correa dentada | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 76 | | Cambio correa de aire | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 77 | | Cambio correa de dirección | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 78 | | Cambio correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 79 | | Cambio martillito de leva | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 80 | | Cambio bancadita de leva | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 81 | | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 82 | | Cambio de radiador | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 10.000 |
| 83 | | Cambio de paleta alternador | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 84 | | Cambio de cañito de combustible | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 85 | | Cambio de bombín de combustible | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 86 | | Limpieza de radiador | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 87 | | Cambio de tapa radiador | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 88 | | Cambio tapa de aceite | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 89 | | Un arbol de leva | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 90 | | Reparación de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 1.600.000 | 10.000 |
| 91 | | Un pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 7150.000 | 290.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

### CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER | | | | | Automotiva S.A.I.E.C. | |
| Nº Ítem | Cód. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 54 | 78180101-009 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PARTE ELECTRICA | | | | | |
| 92 | | Cambio de terminales de batería | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 93 | | Reparación motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 94 | | Cambio de bendix | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 95 | | Cambio de automático | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 96 | | Reparación de alternador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 97 | | Cambio de motor limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 98 | | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 99 | | Cambio de focos (baja y alta) | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 100 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 101 | | Cambio de foco de señalero | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 102 | | Cambio de foco de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 103 | | Cambio de foco de chapa | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 104 | | Cambio de fusibles | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 105 | | Cambio de relay | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 106 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 107 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 108 | | Cambio de bocina | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 109 | | Cambio de bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 110 | | Cambio de faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 111 | | Cambio de faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.140.000 | 610.000 |
| 55 | 78180101-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SUSPENSIÓN | | | | | |
| 112 | | Servicio de alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| 113 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| 114 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| 115 | | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 116 | | Cambio de rótula | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 20.000 |
| 117 | | Cambio de muñequín | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 118 | | Cambio ruleman punta eje | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 119 | | Cambio brazo pitman | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 120 | | Cambio de bujes parrilla | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |

el del original

ar Villagra M. /
io General
ca de Planificación
económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| LOTE 02 RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACION 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 121 | | Reparación de sinfín | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 122 | | Cambio de brazo Z | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 700.000 | 300.000 |
| 156 | 78180101-011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACCESORIOS | | | | | |
| 123 | | Cambio de capot | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 124 | | Cambio de cepillo limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 125 | | Cambio de tapa de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 290.000 | 50.000 |
| 157 | 78180201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHAPERÍA, PINTURA | | | | | |
| 126 | | Pintura para gravado de logos de identificación | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 420.000 | 30.000 |
| | | ΣSUB TOTALES | | | | 25.942.000 | 2.295.000 |
| | | TOTAL (Σ MANO DE OBRA + ΣREPUESTOS) | | | | Gs 28.237.000 | |

Obs.: Los ítems con la leyenda *"No precisa"* solo afectarán ese ítem, quedando sin efecto para los demás valores.

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014:

| | | CAMIONETA NISSAN TERRANO | | | | Automotive S.A.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL | Mano de obra IVA INCL |
| 58 | 7781801014014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR | | | | | |
| 127 | | Refrigerante para Radiador | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 128 | | Fluido Hidráulico ATF | 1 | Evento | 1 | 35.000 | 10.000 |
| 129 | | Cambio aceite motor | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 130 | | Limpieza filtro de aire o cambio | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 131 | | Control agua destilada a la batería | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 132 | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 133 | | Control aceite caja mecánica o cambio | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 134 | | Cambio filtro de aceite | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 135 | | Cambio filtro de combustible | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 136 | | Control bujías incandescente o cambio | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 137 | | Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 138 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 139 | | Cambio censor de velocímetro | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 140 | | Cambio manguera radiador superior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 141 | | Cambio manguera radiador inferior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 142 | | Cambio tapa radiador | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 143 | | Cambio tapa combustible | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 144 | | Limpieza tanque de combustible | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 145 | | Cambio manguera calefacción | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 146 | | Cambio correa alternador | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 147 | | Cambio correa compresor de aire | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 148 | | Cambio correa dirección hidráulica | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 149 | | Cambio bomba de agua | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 150 | | Regulación de válvulas | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 151 | | Limpieza y reparación de radiador | 1 | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 152 | | Cambio polea rulemán tensor de correas | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 153 | | Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten. | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 3.925.000 | 270.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN TERRANO | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL | Mano de obra IVA INCL |
| 59 | 78180101-0161 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 154 | | Filtro AC | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 30.000 |
| 155 | | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 20.000 |
| 156 | | Caño alta presión | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 157 | | Cambio de compresor | Unidad | Evento | 1 | 880.000 | 120.000 |
| 158 | | Carga de gas | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 159 | | Cambio de válvulas expansora | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.910.000 | 240.000 |
| 60 | 78180101-0024 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE CAMBIO | | | | | |
| 160 | | Reparación de caja | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 161 | | Cambio de engranajes | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 162 | | Cambio de anillo sincronizador | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 30.000 |
| 163 | | Cambio de desplazante | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 30.000 |
| 164 | | Cambio de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 20.000 |
| 165 | | Cambio de eje cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 166 | | Cambio de retenes | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 167 | | Un eje de mando | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 168 | | Cambio de engranaje de transeferencia 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 169 | | Reparación de rueda libre | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 50.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.440.000 | 250.000 |

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014:

| CAMIONETA NISSAN TERRANO | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Ítem | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 61 | 78180101011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIFERENCIAL | | | | | |
| 170 | | Cambio de corona y piñon | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 171 | | Cambio de ruleman | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 20.000 |
| 172 | | Cambio satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 173 | | Cambio de cruceta | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 174 | | Cambio de calce satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 970.000 | 110.000 |
| 62 | 78180101005 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMBRAGUE | | | | | |
| 175 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | Unidad | Evento | 1 | 1.220.000 | 30.000 |
| 176 | | Cambio bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 30.000 |
| 177 | | Cambio cojinete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 178 | | Balanceo de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 179 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 140.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.800.000 | 120.000 |
| 63 | 78180101006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENO | | | | | |
| 180 | | Reparación de bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 181 | | Rectificación de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 182 | | Cambio de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 183 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 10.000 |
| 184 | | Reparación de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 185 | | Rectificación de tambor | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 186 | | Cambio de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 10.000 |
| 187 | | Cambio cabo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 188 | | Cambio de fibra de freno | Unidad | Evento | 1 | 225.000 | 10.000 |
| 189 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 190 | | Depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.955.000 | 120.000 |
| 64 | 78180101014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR | | | | | |
| 191 | | Rectificación de cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 192 | | Cambio bole de biela | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 193 | | Cambio juego de pistón | Unidad | Evento | 1 | 550.000 | 10.000 |

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014

| CAMIÓNETA NISSAN TERRANO | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Ítem | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 194 | | Cambio juego de aro | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 195 | | Cambio brazo de biela | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 196 | | Cambio tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 197 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 198 | | Cambio buje de leva | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 199 | | Cambio de guías de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 200 | | Cambio de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 201 | | Juego de junta | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 202 | | Cambio correa de dirección | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 203 | | Cambio correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 204 | | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 205 | | Cambio de radiador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 206 | | Cambio de paleta alternador | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 207 | | Cambio de cañito de combustible | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 208 | | Cambio de bombín de combustible | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 209 | | Limpieza de radiador | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 210 | | Cambio de tapa radiador | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 211 | | Cambio tapa de aceite | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 212 | | Un arbol de leva | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 213 | | Reparación de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 1.300.000 | 10.000 |
| 214 | | Reparación de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 4.880.000 | 240.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

| LOTE 02 - RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN TERRANO | | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cód. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 65 | 78180101-009 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PARTE ELECTRICA | | | | | | |
| 215 | | Cambio de terminales de batería | Unidad | Evento | | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 216 | | Reparación motor de arranque | Unidad | Evento | | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 217 | | Cambio de bendix | Unidad | Evento | | 1 | 150.000 | 30.000 |
| 218 | | Cambio de automático | Unidad | Evento | | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 219 | | Reparación de alternador | Unidad | Evento | | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 220 | | Cambio de motor limpia parabrisas | Unidad | Evento | | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 221 | | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | Evento | | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 222 | | Cambio de focos (baja y alta) | Unidad | Evento | | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 223 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | Unidad | Evento | | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 224 | | Cambio de foco de señalero | Unidad | Evento | | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 225 | | Cambio de foco de marcha atrás | Unidad | Evento | | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 226 | | Cambio de foco de chapa | Unidad | Evento | | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 227 | | Cambio de fusibles | Unidad | Evento | | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 228 | | Cambio de relay | Unidad | Evento | | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 229 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | Evento | | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 230 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | Evento | | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 231 | | Cambio de bocina | Unidad | Evento | | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 232 | | Cambio de bujías incandescentes | Unidad | Evento | | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 233 | | Cambio de faro delantero | Unidad | Evento | | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 234 | | Cambio de faro trasero | Unidad | Evento | | 1 | 120.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | | 1.420.000 | 470.000 |
| 66 | 78180101-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SUSPENSIÓN | | | | | | |
| 235 | | Servicio de alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | | 1 | No precisa | 80.000 |
| 236 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | Evento | | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 237 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | Evento | | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 238 | | Cambio de muñequin | Unidad | Evento | | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 239 | | Cambio bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 240 | | Cambio ruleman punta eje | Unidad | Evento | | 1 | 220.000 | 30.000 |
| 241 | | Cambio brazo pitman | Unidad | Evento | | 1 | 220.000 | 30.000 |
| | | Cambio de bujes parrilla | Unidad | Evento | | 1 | 160.000 | 20.000 |

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA GENERAL

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GABINETE

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN TERRANO | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 243 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 20.000 |
| 244 | | Reparación de sinfín | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1960.000 | 280.000 |
| 67 | 78180101-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ACCESORIOS | | | | | |
| 245 | | Cambio de capot | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 246 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 247 | | Cambio de tapa de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 215.000 | 50.000 |
| 68 | 78180201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CHAPERÍA PINTURA | | | | | |
| 248 | | Pintura para gravado de logos de identificación | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 420.000 | 30.000 |
| | | ΣSUB TOTALES | | | | 2.595.000 | 330.000 |
| | | TOTAL (Σ MANO DE OBRA + ΣREPUESTOS) | | | | Gs 23.775.000 | |

Obs.: Los ítems con la leyenda *"No precisa"* solo afectarán ese ítem, quedando sin efecto para los demás valores.

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – SECRETARIA GENERAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – REPUBLICA DEL PARAGUAY

## ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

## CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

### LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

| LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 69 | 78180101014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR | | | | | |
| 249 | | Refrigerante para Radiador | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 250 | | Fluido Hidráulico ATF | 1 | Evento | 1 | 35.000 | 10.000 |
| 251 | | Cambio aceite motor | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 252 | | Limpieza filtro de aire o cambio | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 253 | | Control agua destilada a la batería | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 254 | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 255 | | Control aceite caja mecánica o cambio | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 256 | | Cambio filtro de aceite | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 257 | | Cambio filtro de combustible | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 258 | | Control bujías incandescente o cambio | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 259 | | Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 260 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 261 | | Cambio censor de velocímetro | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 262 | | Cambio manguera radiador superior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 263 | | Cambio manguera radiador inferior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 264 | | Cambio tapa radiador | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 265 | | Cambio tapa combustible | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 266 | | Limpieza tanque de combustible | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 267 | | Cambio manguera calefacción | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 268 | | Cambio correa alternador | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 269 | | Cambio correa compresor de aire | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 270 | | Cambio correa dirección hidráulica | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 271 | | Cambio bomba de agua | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 272 | | Regulación de válvulas | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 273 | | Limpieza y reparación de radiador | 1 | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 274 | | Cambio polea rulemán tensor de correas | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 275 | | Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten. | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 3.325.000 | 270.000 |
| 70 | 78180101014 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR COMPLETO | | | | | |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

| LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Précio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 276 | | Tapa Motor | 1 | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 277 | | Juego de pistón | 1 | Evento | 1 | 550.000 | 10.000 |
| 278 | | Juego de camisa | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 279 | | Juego casquillo de biela | 1 | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 280 | | Juego casquillo bancada | 1 | Evento | 1 | 240.000 | 10.000 |
| 281 | | Juego casquillo de leva | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 282 | | Juego buje de biela | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 283 | | Juego de aros | 1 | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 284 | | Juego calce lateral | 1 | Evento | 1 | 140.000 | 10.000 |
| 285 | | Juego guías de válvulas | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 286 | | Bomba de aceite | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 287 | | Juego de juntas | 1 | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 288 | | Juego válvulas de escape | 1 | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 289 | | Juego válvulas de admisión | 1 | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 290 | | Rectificación de cilindro | 1 | Evento | 1 | No precisa | 250.000 |
| 291 | | Rectificación cigüeñal | 1 | Evento | 1 | No precisa | 250.000 |
| 292 | | Cepillado tapa motor | 1 | Evento | 1 | No precisa | 120.000 |
| 293 | | Alineación brazo de biela | 1 | Evento | 1 | No precisa | 6.000 |
| 294 | | Rebajar cabeza de pistón | 1 | Evento | 1 | No precisa | 60.000 |
| 295 | | Cepillado superficie de block | 1 | Evento | 1 | No precisa | 60.000 |
| 296 | | Control bomba de aceite | 1 | Evento | 1 | No precisa | 20.000 |
| 297 | | Cambio guías de válvulas admisión | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 298 | | Cambio guías de válvulas escape | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 299 | | Rectificar asiento de válvulas escape y admisión | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 300 | | Esmerilar asiento de válvulas admisión y escape | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL

LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014

| CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 301 | | Cambio asiento de válvulas admisión y escape | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 302 | | Rectificación de leva | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 303 | | Cambio juego buje de leva | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 304 | | Cambio juego de camisa | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 305 | | Cambio juego buje eje balanceador | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 306 | | Alinear túnel bancada | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 307 | | Armar válv. de admisión, escp., reten, pastilla y regulación | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 308 | | Reparación bomba inyectora | 1 | Evento | 1 | 150.000 | 10.000 |
| 309 | | Reparación pico inyector | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 310 | | Cambio soporte motor | 1 | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 311 | | Cambio reten frente motor | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 312 | | Cambio junta tapa balancín | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 313 | | Cambio junta tapa motor | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 314 | | Cambio embrague ventilador de motor | 1 | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 315 | | Cambio termostato de agua | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 316 | | Rectificación de motor comp. en rectificadora | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 317 | | Reparación de motor completo | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 318 | | Cambio tensor cadena motor | 1 | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 319 | | Cambio de Guía cadena motor | 1 | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 5.440.000 | 1.136.000 |
| 71 | 78180101002 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE VELOCIDAD 4X2 | | | | | |
| 320 | | Juego anillo sincronizadores | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 321 | | Engranaje 1ra a 5ta | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 322 | | Eje ranurado | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 323 | | Eje cuádruple | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 324 | | Rulemán eje ranurado | 1 | Evento | 1 | 280.000 | 10.000 |
| 325 | | Rulemán cuádruple | 1 | Evento | 1 | 280.000 | 10.000 |
| 326 | | Reten cola caja | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 327 | | Reten eje de mando | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 328 | | Juego junta caja | 1 | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE – REPUBLICA DEL PARAGUAY

| LOTE 02 - RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod./Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 329 | | Soporte caja | 1 | Evento | 1 | 220.000 | 10.000 |
| 330 | | Reparación completa de caja | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1510.000 | 110.000 |
| 72 | 78180101-002 | REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSMISION | | | | | |
| 331 | | Cambiar Corona y piñón diferencial | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 332 | | Cambiar arandela o calce engranaje satélite | 1 | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 333 | | Cambiar arandela o calce engranaje planetario | 1 | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 334 | | Cambiar engranaje satélite y planetario | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 335 | | Cambiar rulemanes diferencial | 1 | Evento | 1 | 280.000 | 10.000 |
| 336 | | Cambiar rulemanes piñón | 1 | Evento | 1 | 280.000 | 10.000 |
| 337 | | Cambiar perno satélite, pasador o seguro del mismo | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 338 | | Reparación general transmisión – Mano de Obra | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1170.000 | 80.000 |

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | | Automotive S.A.T.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 73 | 78180101-011 | REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO TREN DELANTERO Y TREN TRASERO | | | | | |
| 339 | | Grasa para Masa | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 340 | | Cambio muñequin dirección – c/u | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 341 | | Cambio rotula superior- c/u | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 342 | | Cambio rotula inferior – c/u | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 343 | | Cambio brazo zeta dirección | 1 | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 344 | | Cambio brazo pitman de dirección | 1 | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 345 | | Cambio brazo central de dirección | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 346 | | Buje tensor | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 347 | | Cambio brazo tensor | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 348 | | Cambio buje parrilla superior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 349 | | Cambio buje parilla inferior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 350 | | Cambio barra de torsión de suspensión | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 351 | | Cambio centro elástico | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 352 | | Cambio grillete elástico | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 353 | | Cambio amortiguador delantero Universal – c/u | 1 | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 354 | | Cambio amortiguador trasero Universal – c/u | 1 | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 355 | | Cambio bomba dirección hidráulica | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 356 | | Reparación de sinfin de dirección | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 357 | | Cambio caño de alta presión dirección hidráulica | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 358 | | Reparar eje cardánica de dirección | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 359 | | Cambio prisionero y tuerca de rueda | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 360 | | Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 361 | | Cambio barra estabilizadora | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 362 | | Cambio de elástico | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 363 | | Cambio buje elástico trasero – c/u | 1 | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 364 | | Cambio buje amortiguador inferior y superior – c/u | 1 | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 365 | | Alineación y balanceo de rueda | 1 | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| 366 | | Cambio rulemán m. delantero, reten y engrase del mismo | 1 | Evento | 1 | 480.000 | 10.000 |

REPUBLICA DEL PARAGUAY – SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | Automotive S.A.E. | | |
| Nº Ítem | Cód. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 367 | | Cambio reten masa delantero y engrase del mismo – c/u | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 368 | | Reparación de llantas – c/u | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 369 | | Cambio de cubiertas – c/u | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 370 | | Vulcanización de cubierta con cámara – c/u | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 371 | | Vulcanización de cubierta sin cámara – c/u | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 4.385.000 | 400.000 |
| 74 | 78180101006 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE FRENO | | | | | |
| 372 | | Fluido de Freno | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 373 | | Control de freno | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 374 | | Regulación de freno | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 375 | | Cambio juego reparación cilindro de freno ambos lados | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 376 | | Cambio juego reparación bomba central de freno | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 377 | | Cambio pastilla de freno | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 378 | | Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 379 | | Cambio fibra de freno trasero ambos lados | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 380 | | Cambio cabo freno de mano lado izquierdo | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 381 | | Cambio cabo freno de mano lado derecho | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 382 | | Cambio depresor de freno | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 383 | | Cambio caño flexible mordaza freno delantero – c/u | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 384 | | Cambio bomba auxiliar de freno | 1 | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 385 | | Reparación servo freno | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 386 | | Cambio disco de freno – c/u | 1 | Evento | 1 | 450.000 | 10.000 |
| 387 | | Cambio tambor de freno – c/u | 1 | Evento | 1 | 450.000 | 10.000 |
| 388 | | Rectificación disco de freno – c/u | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 389 | | Rectificación tambor de freno – c/u | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 390 | | Cambio de pistón mordaza freno delantero – c/u | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 391 | | Cambio bomba central de freno | 1 | Evento | 1 | 180.000 | 10.000 |
| 392 | | Cambio cilindro de freno trasero | 1 | Evento | 1 | 140.000 | 10.000 |
| | | Sub Total: | | | | 2.530.000 | 210.000 |

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | | Automotive S.A.C.E. | |
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 75 | 78180101-005 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE | | | | | |
| 393 | | Caño Flexible de Embrage | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 394 | | Fluido de Embrague | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 395 | | Regulación de embrague | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 396 | | Cambio bomba central de embrague | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 397 | | Cambio juego reparación bomba central de embrague | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 398 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 399 | | Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 400 | | Cambio plato de presión | 1 | Evento | 1 | 480.000 | 10.000 |
| 401 | | Cambio disco de embrague | 1 | Evento | 1 | 390.000 | 10.000 |
| 402 | | Cambio cojinete empuje | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 403 | | Rectificación corona volante | 1 | Evento | 1 | No precisa | 60.000 |
| 404 | | Cambio rulemán piloto | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 405 | | Cambio reten bancada | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.790.000 | 190.000 |
| 76 | 78180101-009 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO | | | | | |
| 406 | | Cambio de Engranaje de Velocímetro | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 407 | | Reparación Alternador | 1 | Evento | 1 | No precisa | 420.000 |
| 408 | | Reparación motor de arranque | 1 | Evento | 1 | No precisa | 420.000 |
| 409 | | Reparación motor limpiaparabrisas | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 410 | | Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 411 | | Cambio de bocina | 1 | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 412 | | Reparación de bocina | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 413 | | Reparación mecanismo levanta vidrio – c/u | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 414 | | Reparación desempañador | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 415 | | Cambio llave luz estacionamiento | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 416 | | Cambio de focos – c/u | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 417 | | Verificación de batería | 1 | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 418 | | Conexionado llave de contacto | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 419 | | Reparación de tablero instrumental | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 420 | | Cambio sensor de temperatura | 1 | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014: CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra: IVA INCL. |
| 421 | | Cambio bulbo de aceite | 1 | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 422 | | Control presión de aceite (con manómetro de presión) | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 423 | | Cambio flotador tanque de combustible | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 424 | | Reparación flotador tanque de combustible | 1 | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 425 | | Cambio reloj marcador de combustible | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 426 | | Cambio espejo retrovisor – c/u | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 427 | | Reparación asientos – c/u | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 428 | | Reparación auto radio | 1 | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 429 | | Cambio regulador de voltaje | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 430 | | Cambio cerradura de puertas – c/u | 1 | Evento | 1 | 20.000 | 10.000 |
| 431 | | Cambio faro delantero – c/u | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 432 | | Cambio faro señalero – c/u | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 433 | | Cambio faro trasero – c/u | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 434 | | Cambio palanca comando señalero, luces | 1 | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 435 | | Cambio terminal de batería | 1 | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 436 | | Colocar relay luz alta | 1 | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 437 | | Cambiar solenoide o automático de arranque | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 438 | | Ajustar faro auxiliar – c/u | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 439 | | Alinear luces | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN XTRAIL | | | | | | | Automotive S.A.T.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| | | Sub Total | | | | 1780.000 | 1190.000 |
| 77 | 78180101-011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PARTES | | | | | |
| 440 | | Cambio de Parabrisas delantero o trasero | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 441 | | Cambio de Ventanilla laterales | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 442 | | Cámara | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 20.000 |
| 443 | | Batería | 1 | Evento | 1 | 550.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 1000.000 | 90.000 |
| 78 | 78180101-016 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 444 | | Cambio de Ruleman de Compresor | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 445 | | Cambio de Condensador (Radiador de A/A) | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 446 | | Carga de Gas | 1 | Evento | 1 | No precisa | 350.000 |
| 447 | | Cambio de Evaporador | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 448 | | Carga de Gas R134 Ecológico | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 449 | | Reparación de compresor | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 450 | | Cambio de filtro | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 451 | | Cambio válvula Expansora | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 452 | | Cambio manguera de alta presión | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 453 | | Cambio embrague de compresor | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 454 | | Cambio termostato de aire acondicionado | 1 | Evento | 1 | 140.000 | 10.000 |
| 455 | | Cambio presostato de aire acondicionado | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1510.000 | 490.000 |
| 79 | 78180101-011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHAPERÍA Y OTROS | | | | | |
| 456 | | Chaperías menores y pintura completa | 1 | Evento | 1 | 1.500.000 | 300.000 |
| 457 | | Pintura para gravado de logos de Identificación | 1 | Evento | 1 | 450.000 | 50.000 |
| | | Sub Total | | | | 1950.000 | 350.000 |
| | | Total General | | | | 26890.000 | 4516.000 |
| | | TOTAL (Σ MANO DE OBRA + ΣREPUESTOS) = | | | | Gs 31.406.000 | |

Obs.: Los ítems con la leyenda "No precisa" solo afectarán ese ítem, quedando sin efecto para los demás valores.

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Tecnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

LOTE 02-.RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014:

CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2007

Automotive S.A.I.E.

| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR | | | | | |
| 458 | | Refrigerante para Radiador | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 459 | | Fluido Hidráulico ATF | 1 | Evento | 1 | 35.000 | 10.000 |
| 460 | | Cambio aceite motor | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 461 | | Limpieza filtro de aire o cambio | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 462 | | Control agua destilada a la batería | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 463 | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 464 | | Control aceite caja mecánica o cambio | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 465 | | Cambio filtro de aceite | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 466 | | Cambio filtro de combustible | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 467 | | Control bujías incandescente o cambio | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 468 | | Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 469 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 470 | | Cambio censor de velocímetro | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 471 | | Cambio manguera radiador superior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 472 | | Cambio manguera radiador inferior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 473 | | Cambio tapa radiador | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 474 | | Cambio tapa combustible | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 475 | | Limpieza tanque de combustible | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 476 | | Cambio manguera calefacción | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 477 | | Cambio correa alternador | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 478 | | Cambio correa compresor de aire | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 479 | | Cambio correa dirección hidráulica | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 480 | | Cambio bomba de agua | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 481 | | Regulación de válvulas | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 482 | | Limpieza y reparación de radiador | 1 | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 483 | | Cambio polea rulemán tensor de correas | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.265.000 | 260.000 |
| 81 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 484 | | Filtro AC | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 485 | | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 486 | | Caño alta presión | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SEC. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014:

CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2007 — Automotive S.A.I.E.

| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra: IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | | Cambio de compresor | Unidad | Evento | 1 | 880.000 | 120.000 |
| 488 | | Carga de gas | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 50.000 |
| 489 | | Cambio de válvulas expansora | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 670.000 | 230.000 |
| 82 | 78180101-002 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CAJA DE CAMBIO | | | | | |
| 490 | | Reparación de caja | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 491 | | Cambio de engranajes | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 492 | | Cambio de anillo sincronizador | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 493 | | Cambio de desplazante | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 494 | | Cambio de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 10.000 |
| 495 | | Cambio de eje cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 496 | | Cambio de retenes | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 497 | | Un eje de mando | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 498 | | Cambio de engranaje de transeferencia 4x4 | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 499 | | Reparación de rueda libre | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.400.000 | 100.000 |
| 83 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - DIFERENCIAL | | | | | |
| 500 | | Cambio de corona y piñon | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 501 | | Cambio de ruleman | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 20.000 |
| 502 | | Cambio satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 503 | | Cambio de cruceta | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 504 | | Cambio de calce satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 830.000 | 80.000 |
| 84 | 78180101-005 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - EMBRAGUE | | | | | |
| 505 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | Unidad | Evento | 1 | 980.000 | 20.000 |
| 506 | | Cambio bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 507 | | Cambio collarete de empuje | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | 10.000 |
| 508 | | Balanceo de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 509 | | Cambio bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.910.000 | 80.000 |

SEC. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2007 | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 85 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENO | | | | | |
| 510 | | Reparación de bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 511 | | Rectificación de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 512 | | Cambio de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 513 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 10.000 |
| 514 | | Reparación de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 515 | | Rectificación de tambor | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 516 | | Cambio de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 10.000 |
| 517 | | Cambio cabo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 518 | | Cambio de fibra de freno | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 519 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 520 | | Depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| | | Sub Total: | | | | 2.110.000 | 110.000 |
| 86 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR | | | | | |
| 521 | | Rectificación de cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 522 | | Cambio buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 523 | | Cambio juego de pistón | Unidad | Evento | 1 | 550.000 | 10.000 |
| 524 | | Cambio juego de aro | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 525 | | Cambio brazo de biela | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 526 | | Cambio tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 527 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 880.000 | 10.000 |
| 528 | | Cambio buje de leva | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 529 | | Cambio de guías de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 530 | | Cambio de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 531 | | Juego de junta | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 532 | | Cambio correa de dirección | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 533 | | Cambio correa de alternador | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 10.000 |
| 534 | | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 535 | | Cambio de radiador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 536 | | Cambio de paleta alternador | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 537 | | Cambio de cañito de combustible | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 538 | | Cambio de bombín de combustible | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2007 | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 539 | | Limpieza de radiador | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 540 | | Cambio de tapa radiador | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 541 | | Cambio tapa de aceite | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 542 | | Un arbol de leva | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 543 | | Reparación de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | 10.000 |
| 544 | | Un pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| | | Sub total | | | | 5.840.000 | 240.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GABINETE

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE ASESORIA

| LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2007 | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra IVA INCL. |
| 87 | 78180101-009 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PARTE ELECTRICA | | | | | |
| 545 | | Cambio de terminales de batería | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 546 | | Reparación motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 547 | | Cambio de bendix | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 548 | | Cambio de automático | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 549 | | Reparación de alternador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 550 | | Cambio de motor limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 551 | | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 552 | | Cambio de focos (baja y alta) | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 553 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 554 | | Cambio de foco de señalero | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 555 | | Cambio de foco de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 556 | | Cambio de foco de chapa | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 557 | | Cambio de fusibles | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 558 | | Cambio de relay | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 559 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 560 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 561 | | Cambio de bocina | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 562 | | Cambio de bujías incandescentes | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 563 | | Cambio de faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 564 | | Cambio de faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| | | Sub Total: | | | | 2.060.000 | 550.000 |
| 88 | 78180101-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SUSPENSIÓN | | | | | |
| 565 | | Servicio de alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| 566 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 30.000 |
| 567 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 30.000 |
| 568 | | Cambio de muñequin | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 30.000 |
| 569 | | Cambio bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 570 | | Cambio rulemán punta eje | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 571 | | Cambio brazo pigman | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 20.000 |
| 572 | | Cambio de bujes parrilla | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 573 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 20.000 |

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Bases de Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

| LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2007 | | | | | | Automotive S.A.E.C. | |
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 574 | | Reparación de Sinfín | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.550.000 | 290.000 |
| 89 | 78180101-011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ACCESORIOS | | | | | |
| 575 | | Cambio de capot | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 576 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |
| 577 | | Cambio de tapa de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 260.000 | 70.000 |
| 90 | 78180201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CHAPERÍA PINTURA | | | | | |
| 578 | | Pintura para gravado de logos de identificación | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 30.000 |
| | | Sub Total | | | | 420.000 | 30.000 |
| Total General | | | | | | 21.315.000 | 2.040.000 |
| TOTAL (∑ MANO DE OBRA + ∑REPUESTOS) | | | | | | Gs 23.355.000 | |

fectarán ese ítem, quedando sin efecto para los demás valores.

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GABINETE

SRIA. TEC. DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Nombre

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL

**LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014**

| CAMIONETA CABINA CERRADA 4 X 4 - CHEVROLET BLAZER, MODELO 2008 | | | | | | Automotive S.A.I.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 91 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR | | | | | |
| 579 | | Refrigerante para Radiador | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 580 | | Fluido Hidráulico ATF | 1 | Evento | 1 | 35.000 | 10.000 |
| 581 | | Cambio aceite motor | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 582 | | Limpieza filtro de aire o cambio | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 583 | | Control agua destilada a la batería | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 584 | | Control aceite diferencial o cambio | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 585 | | Control aceite caja mecánica o cambio | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 586 | | Cambio filtro de aceite | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 587 | | Cambio filtro de combustible | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 588 | | Control bujías incandescente o cambio | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 589 | | Limpieza fil. tornillo hueco entrada comb. bomba inyectora | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 590 | | Cambio de cabo acelerador | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 591 | | Cambio censor de velocímetro | 1 | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 592 | | Cambio manguera radiador superior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 593 | | Cambio manguera radiador inferior | 1 | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 594 | | Cambio tapa radiador | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 595 | | Cambio tapa combustible | 1 | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 596 | | Limpieza tanque de combustible | 1 | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 597 | | Cambio manguera calefacción | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 598 | | Cambio correa alternador | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 599 | | Cambio correa compresor de aire | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 600 | | Cambio correa dirección hidráulica | 1 | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 601 | | Cambio bomba de agua | 1 | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 602 | | Regulación de válvulas | 1 | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 603 | | Limpieza y reparación de radiador | 1 | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 604 | | Cambio polea rulemán tensor de correas | 1 | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 3.265.000 | 250.000 |
| 92 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 605 | | Filtro AC | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| 606 | | Termostato | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 30.000 |

SECRETARIA TEC. DE PLAN. DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299

LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014

CAMIONETA CABINA CERRADA 4 X 4 - CHEVROLET BLAZER, MODELO 2008 — Automotive S.A.I.E.

| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario repuesto IVA INCL | Mano de obra IVA INCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | | Caño alta presión | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 608 | | Cambio de compresor | Unidad | Evento | 1 | 980.000 | 20.000 |
| 609 | | Carga de gas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 610 | | Cambio de válvulas expansoraS | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 40.000 |
| | | Sub Total | | | | Gs. 1.480.000 | Gs. 160.000 |
| 193 | 78180101-002 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAJA DE CAMBIO | | | | | |
| 611 | | Reparación de caja | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 612 | | Cambio de retén de cuello | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 613 | | Cambio de engranajes | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| 614 | | Cambio de anillo sincronizador | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 20.000 |
| 615 | | Cambio de desplazante | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 616 | | Cambio de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 20.000 |
| 617 | | Cambio de cuádruple | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 618 | | Cambio de retenes | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 619 | | Un eje de mando | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 620 | | Cambio de juego de rulemanes | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 20.000 |
| 621 | | Cambio de cadena de transferencia 4 x 4 | Unidad | Evento | 1 | 1.200.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | Gs. 2.730.000 | Gs. 220.000 |

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA GENERAL

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572 /2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL – REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014

CAMIONETA CABINA CERRADA 4X4 CHEVROLET BLAZER, MODELO 2008 — Automotiva S.A.I.E.

| Nº Ítem | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra: IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DIFERENCIAL | | | | | |
| 622 | | Cambio de corona y piñon | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 20.000 |
| 623 | | Cambio de ruleman | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 20.000 |
| 624 | | Cambio satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 625 | | Cambio de cruceta | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 626 | | Cambio de calce satélite y planetario | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.030.000 | 100.000 |
| 95 | 78180101-005 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMBRAGUE | | | | | |
| 627 | | Cambio de disco y plato de presión de embrague | Unidad | Evento | 1 | 980.000 | 20.000 |
| 628 | | Cambio bomba central de embrague | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 629 | | Cambio cojinete de empuje hidráulico | Unidad | Evento | 1 | 750.000 | 20.000 |
| 630 | | Cambio de corona volante | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.950.000 | 80.000 |
| 96 | 78180101-006 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENO | | | | | |
| 631 | | Reparación de bomba central de freno | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 632 | | Rectificación de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 633 | | Cambio de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 634 | | Cambio de tambor de freno | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 20.000 |
| 635 | | Reparación de cilindro de rueda | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 40.000 |
| 636 | | Rectificación de tambor | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 637 | | Cambio de disco de freno | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 20.000 |
| 638 | | Cambio cabo de freno de mano | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 639 | | Cambio de juego de fibra de freno | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 640 | | Cambio de pastilla de freno | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 641 | | Depresor de freno | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.920.000 | 190.000 |
| 97 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR | | | | | |
| 642 | | Rectificación de cigüeñal | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 643 | | Cambio buje de biela | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 644 | | Cambio juego de pistón | Unidad | Evento | 1 | 550.000 | 10.000 |
| 645 | | Cambio juego de aro | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 646 | | Cambio brazo de biela | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |

SECRETARIA TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE – REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

**LOTE 02- RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014**

| CAMIONETA CABINA CERRADA 4 X 4 - CHEVROLET BLAZER, MODELO 2008 | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Cod. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 647 | | Cambio tapa motor | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 648 | | Cambio bomba de aceite | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 649 | | Cambio buje de leva | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 650 | | Cambio de guías de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 651 | | Cambio de válvulas | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 652 | | Juego de junta | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 653 | | Cambio correa única | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 654 | | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 1 | 260.000 | 10.000 |
| 655 | | Cambio de radiador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 656 | | Cambio de paleta ventilador | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 657 | | Cambio de cañito de combustible | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 10.000 |
| 658 | | Cambio de bombín de combustible | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 659 | | Limpieza de radiador | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 10.000 |
| 660 | | Cambio de tapa de radiador | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 661 | | Cambio de tapa de aceite | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 10.000 |
| 662 | | Un árbol de leva | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 663 | | Reparación de bomba inyectora | Unidad | Evento | 1 | 1.600.000 | 10.000 |
| 664 | | Raparación de pico inyector | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 5.995.000 | 230.000 |

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2014:**

| CAMIONETA CABINA CERRADA 4 X 4 - CHEVROLET BLAZER, MODELO 2008 | | | | | | Automotive S.A.I.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Cod. Catálogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario del repuesto IVA INCL | Mano de obra IVA INCL |
| 98 | 78180101-009 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARTE ELECTRICA | | | | | |
| 665 | | Cambio de terminales de batería | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |
| 666 | | Reparación motor de arranque | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 667 | | Cambio de bendix | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 668 | | Cambio de automático | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 669 | | Reparación de alternador | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 150.000 |
| 670 | | Cambio de motor limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 20.000 |
| 671 | | Cambio de regulador de voltaje | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 20.000 |
| 672 | | Cambio de focos (baja y alta) | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 673 | | Cambio de foco de freno y luz chica (doble filamento) | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 674 | | Cambio de foco de señalero | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 675 | | Cambio de foco de marcha atrás | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 676 | | Cambio de foco de chapa | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 677 | | Cambio de fusibles | Unidad | Evento | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 678 | | Cambio de relay | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 679 | | Cambio de bulbo de aceite | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 680 | | Cambio de bulbo de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 50.000 | 10.000 |
| 681 | | Cambio de bocina | Unidad | Evento | 1 | 30.000 | 10.000 |
| 682 | | Cambio de faro delantero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| 683 | | Cambio de faro trasero | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 2.080.000 | 560.000 |
| 99 | 78180101-004 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SUSPENSIÓN | | | | | |
| 684 | | Servicio de alineación y balanceo de ruedas | Unidad | Evento | 1 | No precisa | 80.000 |
| 685 | | Cambio de amortiguador delantero | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 686 | | Cambio de amortiguador trasero | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| 687 | | Juego de bujes | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 688 | | Cambio de muñequin | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 689 | | Cambio de bomba de dirección hidráulica | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 10.000 |
| 690 | | Cambio de ruleman punta eje | Unidad | Evento | 1 | 750.000 | 10.000 |
| 691 | | Cambio brazo pitman | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 10.000 |
| 692 | | Cambio de bujes parrilla | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 693 | | Cambio de guardapolvo de homocinética | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 10.000 |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE
REPUBLICA DEL PARAGUAY

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**ANEXO I DE RESOLUCIÓN STP Nº 572/2015**

**CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**

**LCO Nº 02/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" – ID Nº 296299**

Es copia fiel del original

Abog. Oscar Villagra M.
Secretario General
Secretaría Técnica de Planificación
del Desarrollo Económico y Social

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – SECRETARIA GENERAL

| LOTE 02: RODADOS MENORES AL AÑO DE FABRICACIÓN 2013 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMIONETA CABINA CERRADA 4 X 4 - CHEVROLET BLAZER, MODELO 2008 | | | | | | | Automotive S.A.E. | |
| Nº Ítem | Cód. Catalogo | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario del repuesto IVA INCL. | Mano de obra. IVA INCL. |
| 694 | | Reparación de sinfín | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 10.000 |
| 695 | | Cambio de brazo Z | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 10.000 |
| | | Sub Total | | | | 1.080.000 | 190.000 |
| 100 | 78180101-011 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - ACCESORIOS | | | | | |
| 696 | | Cambio de capot | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 20.000 |
| 697 | | Cambio de cepillo limpia parabrisas | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 20.000 |
| 698 | | Cambio de tapa de tanque de combustible | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 260.000 | 60.000 |
| 101 | 78180201-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - CHAPERÍA, PINTURA | | | | | |
| 699 | | Pintura para gravado de logos de identificación | Unidad | Evento | 1 | 430.000 | 20.000 |
| | | Sub Total | | | | 430.000 | 20.000 |
| | | Total General | | | | 24.720.000 | 2.070.000 |
| | | TOTAL [Σ MANO DE OBRA + REPUESTOS] | | | | Gs 26.290.000 | |

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA – GABINETE