ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 03/2021 "REPARACIÓN DE UN AULA Y LA DIRECCIÓN EN LA ESC. BÁS. N° 324 JOHN F. KENNEDY" CON ID N° 394.308 - LOTE N° 2 - REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	EMPRENDIMIENTOS PARAGUAY			ARQUITECTO CARLOS GABRIEL VILLAMAYOR SOLER			E.C.I. EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Reparación de Dirección	1			1			1		
1.1	Demolición de techo Sector dirección con recuperación de maderamen.	96	36.569	3.510.624	96	43.883	4.212.768	96	37.100	3.561.600
1.2	Cambio de contraviga de madera de lapacho 4"x8" en sala dirección.	1	1.083.847	1.083.847	1	1.300.617	1.300.617	1	1.100.000	1.100.000
1.3	Demolición de pilares de mampostería en galería frontal.	6,9	13.566	93.605	6,9	16.279	112.325	6,9	14.000	96.600
1.4	Excavación para zapata de pilares	3	37.478	112.434	3	44.974	134.922	3	40.000	120.000
1.5	Dado de H°.A° para pilares en galería	0,43	1.576.550	677.917	0,43	1.891.860	813.500	0,43	1.600.000	688.000
1.6	Pilar de 0,45x0,45 a revocar para corredor con capitel y alma de H°.A°.	9	200.801	1.807.209	9	240.961	2.168.649	9	210.000	1.890.000
1.7	Viga de H°A° en galeria frontal 0,15x0,30 a revocar	7,8	86.045	671.151	7,8	103.254	805.381	7,8	90.000	702.000
1.8	Techo de tejas sobre estructura de maderamen recuperados y tejuelón (prever maderamen para completar según la redistribución).	96	209.421	20.104.416	96	251.305	24.125.280	96	210.000	20.160.000
1.9	Demolición y reposición de pisos en galerías	4	103.991	415.964	4	124.789	499.156	4	110.000	440.000
1.10	Cerramiento de galería con paneles de yeso esp= 10 cm. para aplicación de área de dirección.	21,44	150.198	3.220.245	21,44	180.238	3.864.303	21,44	160.000	3.430.400
1.11	Aberturas de madera puerta+marco+cerradura y contramarco para cerramiento en galería (0,80x2,10).	2	1.232.462	2.464.924	2	1.478.954	2.957.908	2	1.250.000	2.500.000
1.12	Abertura de vidrio templado de 8mm. para ventana tipo corrediza de 1,40x1,20	2	1.118.719	2.237.438	2	1.342.463	2.684.926	2	1.200.000	2.400.000
1.13	Revoque varios de restauración	28	30.831	863.268	28	36.997	1.035.916	28	32.000	896.000
1.14	Revoque de pilares y vigas	14	34.487	482.818	14	41.385	579.390	14	35.000	490.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

2	Instalación eléctrica	1		-	1		-	1		-
2.1	Línea de alimentación circuito de luces	2	83.419	166.838	2	100.103	200.206	2	90.000	180.000
2.2	Línea de alimentación circuito de tomas	4	83.419	333.676	4	100.103	400.412	4	90.000	360.000
2.3	Artefactos fluorescentes 3x40w	2	176.793	353.586	2	212.151	424.302	2	180.000	360.000
2.4	Adecuación y mantenimiento de Instalación eléctrica. Cambio de llaves termomagneticas, cableados y puntos y tomas	1	1.348.566	1.348.566	1	1.618.280	1.618.280	1	1.400.000	1.400.000
3	Desagüe Pluvial	1		-	1		-	1		-
3.1	Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 40cm.	15	60.610	909.150	15	72.732	1.090.980	15	61.000	915.000
4	Pinturas	1		-	1		-	1		-
4.1	Preparación de paredes para repintado (remoción de pintura antigua y lijado).	160	5.731	916.960	160	6.877	1.100.320	160	6.000	960.000
4.2	Enduído de pared de yeso	40	19.117	764.680	40	22.940	917.600	40	20.000	800.000
4.3	De pared interior y exterior al látex.	160	28.654	4.584.640	160	34.384	5.501.440	160	28.700	4.592.000
4.4	De techo maderamen y tejuelón	96	26.328	2.527.488	96	31.594	3.033.024	96	27.000	2.592.000
4.5	De abertura de madera con barniz	8	28.758	230.064	8	34.510	276.080	8	30.000	240.000
4.6	De canaletas y bajadas	15	18.215	273.225	15	21.858	327.870	15	19.000	285.000
5	Obras complementarias	1		-	1		-	1		-
5.1	Cartel de obras 1,20x1,00m	1	1.000.880	1.000.880	1	1.201.056	1.201.056	1	900.000	900.000
5.2	Reparaciones varias: arreglo de zócalo de nivelación Gral.	1	623.334	623.334	1	748.000	748.000	1	650.000	650.000
5.3	Limpieza final	1	940.374	940.374	1	1.128.448	1.128.448	1	980.000	980.000
	TOTALES			**52.719.321**			**63.263.059**			**53.688.600**

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 03/2021 "REPARACIÓN DE UN AULA Y LA DIRECCIÓN EN LA ESC. BÁS. N° 324 JOHN F. KENNEDY" CON ID N° 394.308 - LOTE Nº 2 - REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN

(Hoja N° 2)

Item	Descripción	R.R. CONSTRUCCIONES								
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Reparación de Dirección	1								
1.1	Demolición de techo Sector dirección con recuperación de maderamen.	96	40.000	3.840.000						
1.2	Cambio de contraviga de madera de lapacho 4"x8" en sala dirección.	1	1.190.000	1.190.000						
1.3	Demolición de pilares de mampostería en galería frontal.	6,9	15.000	103.500						
1.4	Excavación para zapata de pilares	3	41.200	123.600						
1.5	Dado de H°.A° para pilares en galería	0,43	1.734.000	745.620						
1.6	Pilar de 0,45x0,45 a revocar para corredor con capitel y alma de H°.A°.	9	220.500	1.984.500						
1.7	Viga de H°A° en galeria frontal 0,15x0,30 a revocar	7,8	94.500	737.100						
1.8	Techo de tejas sobre estructura de maderamen recuperados y tejuelón (prever maderamen para completar según la redistribución).	96	230.500	22.128.000						
1.9	Demolición y reposición de pisos en galerías	4	114.000	456.000						
1.10	Cerramiento de galería con paneles de yeso esp= 10 cm. para aplicación de área de dirección.	21,44	165.000	3.537.600						
1.11	Aberturas de madera puerta+marco+cerradura y contramarco para cerramiento en galería (0,80x2,10).	2	1.355.500	2.711.000						
1.12	Abertura de vidrio templado de 8mm para ventana tipo corrediza de 1,40x1,20	2	1.230.000	2.460.000						
1.13	Revoque varios de restauración	28	37.500	1.050.000						
1.14	Revoque de pilares y vigas	14	38.000	532.000						

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * U.O.C. CORDILLERA *

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

2	Instalación eléctrica	1		-						
2.1	Línea de alimentación circuito de luces	2	91.500	183.000						
2.2	Línea de alimentación circuito de tomas	4	91.500	366.000						
2.3	Artefactos fluorescentes 3x40w	2	194.500	389.000						
2.4	Adecuación y mantenimiento de Instalación eléctrica. Cambio de llaves termomagneticas, cableados y puntos y tomas	1	1.483.300	1.483.300						
3	Desagüe Pluvial	1		-						
3.1	Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 40cm.	15	66.500	997.500						
4	Pinturas	1		-						
4.1	Preparación de paredes para repintado (remoción de pintura antigua y lijado).	160	6.300	1.008.000						
4.2	Enduído de pared de yeso	40	21.000	840.000						
4.3	De pared interior y exterior al látex.	160	31.500	5.040.000						
4.4	De techo maderamen y tejuelón	96	29.000	2.784.000						
4.5	De abertura de madera con barniz	8	31.500	252.000						
4.6	De canaletas y bajadas	15	20.000	300.000						
5	Obras complementarias	1		-						
5.1	Cartel de obras 1,20x1,00m	1	1.100.000	1.100.000						
5.2	Reparaciones varias: arreglo de zócalo de nivelación Gral.	1	685.000	685.000						
5.3	Limpieza final	1	1.000.000	1.000.000						
	TOTALES			58.026.720			0			0

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA

Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia