CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS BLOQUE EXISTENTE EN PLANTA BAJA EN LA ES-CUELA BÁSICA. NO 376 SANTO DOMINGO SAVIO - COMPAÑÍA COSTA IRALA - QUIINDY con ID: 431.386

			EMPRESA 1 ULTRA INGENIERIA CONSTRUCTORA				EMPRESA 2 AG CONSTRUCCIO-NES De Andrés Antonio Gavilán Villalba				EMPRESA 3 Emanuel Ingenieria de Cesar Antonio Presentado Rodri-guez			
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra	UNI	1	1.037.974	1.037.974	UNI	1	1.122.134	1.122.134	UNI	1	1.402.667	1.402.667
2	72131601-005	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	m	1	3.101.094	3.101.094	m	1	3.352.534	3.352.534	m	1	4.190.667	4.190.667
3	72102601-9999	Reparación de Maderamen	M2	45	125.036	5.626.620	M2	45	135.174	6.082.830	M2	45	168.967	7.603.515
4	72131601-007	Remoción y Reposición de Tejas s/ Recuperación	M2	211,5	124.542	26.340.633	M2	211,5	134.640	28.476.360	M2	211,5	168.300	35.595.450
5	72131601-007	Remoción y Reposición de Tejuelitas s/ Recuperación	M2	10	120.620	1.206.200	M2	10	130.400	1.304.000	M2	10	163.000	1.630.000
6	72103003-001	Remoción Ventanas de Madera	UNI	8	84.797	678.376	UNI	8	91.672	733.376	UNI	8	114.590	916.720
7	72102201-002	Verificación y Reacond. Instalación de tableros de comando TC	UNI	9	101.108	909.972	UNI	9	109.306	983.754	UNI	9	136.633	1.229.697
8	72102201-002	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de luces	UNI	16	101.108	1.617.728	UNI	16	109.306	1.748.896	UNI	16	136.633	2.186.128
9	72102201-002	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	6	101.108	606.648	UNI	6	109.306	655.836	UNI	6	136.633	819.798
10	72102201-002	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	6	100.394	602.364	UNI	6	108.534	651.204	UNI	6	135.667	814.002
11	72102201-9998	Artefacto Colgante c/ Foco Led 40w	UNI	10	317.214	3.172.140	UNI	10	342.934	3.429.340	UNI	10	428.667	4.286.670
12	72131601-008	Demolición de Revoque	M2	119	17.588	2.092.972	M2	119	19.014	2.262.666	M2	119	23.767	2.828.273
13	72131601-008	Revoque	M2	119	61.790	7.353.010	M2	119	66.800	7.949.200	M2	119	83.500	9.936.500
14	72102602-999	Ventanas Balancines 1,50m x 1,20m	M2	14,4	740.740	10.666.656	M2	14,4	800.800	11.531.520	M2	14,4	1.001.000	14.414.400
15	72131601-009	Remoción de Piso Baldosa Calcáreo s/ recuperación	M2	12	16.230	194.760	M2	12	17.546	210.552	M2	12	21.933	263.196
16	72131601-009	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	M2	12	124.862	1.498.344	M2	12	134.986	1.619.832	M2	12	168.733	2.024.796
17	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ml	9	33.398	300.582	ml	9	36.106	324.954	ml	9	45.133	406.197
18	72131601-011	a-Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios	GL	1	9.675.837	9.675.837	GL	1	10.460.364	10.460.364	GL	1	13.075.455	13.075.455
19	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	UNI	1	3.345.714	3.345.714	UNI	1	3.764.533	3.764.533	UNI	1	4.705.666	4.705.666
20	72131601-010	Reparación de Aberturas de Madera	UNI	3	117.290	351.870	UNI	3	126.800	380.400	UNI	3	158.500	475.500
21	72141202-001	Canaleta de ladrillo	ml	28	121.360	3.398.080	ml	28	131.200	3.673.600	ml	28	164.000	4.592.000
22	72131601-009	Remoción de Piso Baldosón	M2	25,5	14.970	381.735	M2	25,5	16.184	412.692	M2	25,5	20.230	515.865
23	72131601-009	Reposición de Piso Baldosón	M2	25,5	104.200	2.657.100	M2	25,5	114.073	2.908.862	M2	25,5	142.591	3.636.071
24	72131601-9984	Rampa	GL	1	725.000	725.000	GL	1	887.466	887.466	GL	1	1.109.333	1.109.333
25	72101607-9997	Reparación Pizarrón	UNI	2	591.465	1.182.930	UNI	2	639.422	1.278.844	UNI	2	799.277	1.598.554
26	72131601-012	Pintura de techo	M2	211,5	41.194	8.712.531	M2	211,5	44.534	9.418.941	M2	211,5	55.667	11.773.571
27	72131601-012	Pintura de Mampostería al látex interior-exterior	M2	265,5	30.636	8.133.858	M2	265,5	33.120	8.793.360	M2	265,5	41.400	10.991.700
28	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas c/ Pintura sintética	M2	14,4	36.630	527.472	M2	14,4	39.600	570.240	M2	14,4	49.500	712.800
29	72131601-013	Limpieza Final	GL	1	1.520.000	1.520.000	GL	1	1.971.734	1.971.734	GL	1	2.464.667	2.464.667
					Precio Total	107.618.200			Precio Total	116.959.886				146.199.857

U.O.C.

Fredy Ramon Bracho Gonzalez
ENCARGADO DE LA U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Escaneado con CamScanner