CUADRO COMPARATIVO
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PAC/ID N° 308.105
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS" 4TO. LLAMADO

					AYALA PERDOMO INGENIERIA	FDA INGENIERÍA	D&D ARQUITEC-TURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
1	3	4	5	6			7
Ítem N° *	**Descripción del Servicio ***	**Unidad de Medi-da**	**Canti-dad**	**Presenta-ción**	**Precio unitario** (IVA incluido) **	**Precio unitario** (IVA incluido) **	**Precio unitario** (IVA incluido) **
Mantenimiento y reparación menor de edificio del Palacio de Justicia de P.J.C.							
	ALBAÑILERÍA						
1	Reparación de mamposterías de ladrillos comunes.	m2	1	Evento	95.000	120.000	149.760
2	Reparación y reemplazo de ladrillos vistos en fachada.	m2	1	Evento	145.000	127.000	172.800
3	Reparación y reemplazo de tejas en techo.	m2	1	Evento	200.000	260.000	322.560
4	Reparación de la aislación de pisos en baños.	m2	1	Evento	180.000	67.000	80.640
5	Reparación de la aislación del techo plano en azoteas.	m2	1	Evento	220.000	156.000	195.840
6	Ejecución de aislación horizontal y vertical de mamposterías.	m2	1	Evento	50.000	69.000	92.160
7	Reparación de revoques interiores de dos capas.	m2	1	Evento	45.500	54.000	68.544
8	Reparación de revoques hidrófugos exteriores.	m2	1	Evento	48.000	57.000	75.456
9	Reparación de piso de Hormigón Armado allanado estacionamientos.	m2	1	Evento	200.000	470.000	748.800
10	Reparación de piso y escalera de canto rodado cargado in-situ en veredas y explanadas exteriores.	m2	1	Evento	175.000	313.000	370.944
11	Reparación de piso cerámico de 30x30cm en baños.	m2	1	Evento	135.000	94.000	126.720
12	Reparación y reposición de piso de tejuelas en azotea.	m2	1	Evento	125.000	125.000	149.760
13	Reparación de zócalos de granito reconstituido interior.	m2	1	Evento	65.000	93.000	115.776
14	Reparación de revestimiento con piedras labradas y abuchonadas a junta seca en muros del edificio.	m2	1	Evento	275.000	271.000	359.770
15	Reparación de revestimiento con piedras labradas rectas a junta seca en basamento del edificio.	m2	1	Evento	180.000	450.000	568.166
16	Reparación de revestimiento cerámico 20x20cm en baños.	m2	1	Evento	125.000	92.000	126.720
17	Reparación de revestido de pórtico de granito natural.	m2	1	Evento	1.200.000	940.000	1.270.771
18	Reparación o reemplazo de mesada de granito natural en baños y kitchenetes.	m2	1	Evento	1.200.000	1.096.000	1.486.080
19	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito.	ml	1	Evento	250.000	134.000	178.906
20	Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano tipo "Vedaflex" conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas.	ml	1	Evento	250.000	134.000	178.906
	CARPINTERÍA DE MADERA, METAL, VIDRIO Y ALUMINIO						
21	Reparación de puerta placa de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc.	m2	1	Evento	220.000	630.000	691.661
22	Reparación de puerta tablero de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc.	m2	1	Evento	350.000	697.000	872.870
23	Reparación de puerta persiana de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc.	m2	1	Evento	450.000	630.000	695.578
24	Reparación de puerta de chapa doblada, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc.	m2	1	Evento	250.000	1.035.000	1.382.400

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial de Amambay * COMITE DE EVALUACION

Lic. Delci Antonio Arce Salinas

Ana Cristina Ocampos R.

Lic. Analía Soledad Fernández G.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración

					AYALA PERDOMO INGENIERIA	FDA INGENIERÍA	D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
1	3	4	5	6			7
Ítem N° *	Descripción del Servicio *	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **
25	Reparación de portón corredizo, ajuste, cambio de guías, ruedas metálicas, reparación de motor, etc.	m2	1	Evento	320.000	1.888.000	2.419.200
26	Reparación de portón basculante, ajuste, cambio de guías, ruedas metálicas, reparación de motor, etc.	m2	1	Evento	350.000	2.123.000	2.419.200
27	Reparación de pérgolas metálicas en exterior.	m2	1	Evento	220.000	720.000	919.296
28	Ajustes y reparación de ventanas de aluminio, cambio de guías, tiradores, etc.	m2	1	Evento	250.000	2.356.000	2.880.000
29	Reparación de barandas de aluminio en escaleras.	m2	1	Evento	220.000	573.000	748.800
30	Cambio de vidrios de aberturas de aluminio.	m2	1	Evento	290.000	405.000	460.800
31	Cambio de vidrios de las puertas.	m2	1	Evento	290.000	405.000	460.800
32	Ajuste y reparación de puertas de acceso, cambio de frenos, dobladizas, bujes y pestillo.	un	1	Evento	980.000	2.070.000	2.534.400
33	Provisión y montaje de puerta de madera tipo placa, med. 0.80x2,10, Incluye marco de lapacho de 10 cm. De ancho, contramarco de lapacho de 4x1", Cerradura Kallay 4000, Tiradores, herrajes y boca llave de bronce. Terminación lustre, ídem existentes.	un	1	Evento	1.500.000	2.475.000	3.110.400
34	Zócalo de madera 10 cm.de lapacho 4"x1" lustrado, ídem existente.	ml	1	Evento	100.000	90.000	126.720
35	Abertura de perfilería de aluminio anodizado color bronce. Línea 30. con doble vidrio laminado de 6mm. Uno espejado y otro transparente. Med. 3,00 x 1,50.	un	1	Evento	9.450.000	9.900.000	12.096.000
	CIELORRASO						
36	Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural.	m2	1	Evento	120.000	125.000	144.000
37	Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado junta tomada.	m2	1	Evento	140.000	126.000	158.400
	TABIQUES Y CIELORRASO DURLOCK						
38	Provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a una cara con relleno de poliestireno expandido de 3cm. de espesor.	m2	1	Evento	215.000	248.000	311.040
39	Provisión y montaje de tabiques yeso acartonado a dos caras.	m2	1	Evento	210.000	405.000	518.400
40	Cielorraso yeso acartonado a junta tomada.	m2	1	Evento	160.000	133.000	165.082
41	Buña perimetral en cielorraso a junta tomada.	ml	1	Evento	60.000	108.000	103.680
42	Reparación de yeso acartonado en sector de desmonte.	m2	1	Evento	160.000	169.000	204.826
43	Ajuste y alineación de Cielorraso desmontable existente en el sector de intervención.	gl	1	Evento	120.000	1.665.000	2.188.800
44	Cerramiento con yeso acartonado de 12mm en aberturas de aluminio existente.	m2	1	Evento	160.000	225.000	287.885
45	Buña en sector de abertura de 5mm.	ml	1	Evento	60.000	54.000	57.600
	PISO		1				
46	Alfombra alto transito con base espuma de polipropileno de 4mm de espesor.	m2	1	Evento	200.000	315.000	403.200
47	Terminación de alfombra con chapa de bronce.	ml	1	Evento	50.000	333.000	426.240
	MAMPARAS						
48	Provisión y cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	m2	1	Evento	320.000	205.000	255.514
49	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	un	1	Evento	750.000	851.000	1.056.557
	PINTURA						

PODER JUDICIAL ★ Circunscripción Judicial de Amambay ★ COMITE DE EVALUACION

Lic. Delcy Antonio Arce Salinas

Lic. Ana Cristina Ocampos R.

Lic. Analia Soledad Fernández G.

Lic. Ingrid Ortiz K.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración

					AYALA PERDOMO INGENIERIA	FDA INGENIERÍA	D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
1	3	4	5	6			7
Ítem N° *	Descripción del Servicio *	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **
50	Repintado de látex texturada para exterior en Muros curvos de fachada, color similar al existente.	m2	1	Evento	60.000	94.000	115.200
51	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	m2	1	Evento	28.000	94.000	115.200
52	Tratamiento de Ladrillo Visto con Impermeabilizante incolor de base acrílica.	m2	1	Evento	22.500	43.000	58.752
53	Pintura Látex para exterior en cornisa, color terracota.	m2	1	Evento	25.000	78.000	97.920
54	Tratamiento de Piedra con impermeabilizante incolor de base acrílica.	m2	1	Evento	25.000	78.000	97.920
55	Pintura acrílica con enduido de tabiques durlock.	m2	1	Evento	32.000	78.000	97.920
56	Pintura de Cielorraso a junta tomada.	m2	1	Evento	35.000	78.000	103.680
	INSTALACIÓN SANITARIA						
57	Reparación de registros cloacales o pluviales.	un	1	Evento	300.000	210.000	289.958
58	Destranque de cañerías cloacales o pluviales mediante equipos especiales.	Gl	1	Evento	1.500.000	1.566.000	1.964.275
59	Reparación de red de desagüe cloacal en un baño.	Gl	1	Evento	350.000	1.566.000	2.073.600
60	Destranque de inodoros.	un	1	Evento	350.000	405.000	518.400
61	Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable.	Gl	1	Evento	120.000	783.000	979.200
62	Cambio de llave de paso de ¾" en baños.	un	1	Evento	250.000	157.000	172.800
63	Cambio de válvula de descarga para inodoro.	un	1	Evento	480.000	234.000	268.416
64	Cambio de grifería anti-vandalismo en lavatorio.	un	1	Evento	380.000	290.000	380.160
65	Cambio de grifería anti-vandalismo en mingitorio.	un	1	Evento	300.000	290.000	380.160
66	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	un	1	Evento	350.000	626.400	806.400
	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES						
67	Reparación y pintura de juegos de niños de madera.	m2	1	Evento	1.200.000	110.000	115.200
68	Reparación y pintura de los ejercitadores para la tercera edad.	un	1	Evento	1.500.000	110.000	115.200
69	Reparación y barnizado de bancos de madera ubicados en el exterior.	un	1	Evento	500.000	110.000	172.800
70	Remoción y cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda.	m2	1	Evento	35.000	70.000	94.464
71	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas; carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales.	m2	1	Evento	50.000	110.000	172.800
72	Fumigación en el exterior e interior del edificio contra posibles plagas de insectos.	m2	1	Evento	4.500	78.000	103.680
	CARTELERÍA						
73	Reemplazo de letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal. Altura de letra 25cm.	un	1	Evento	650.000	3.825.000	5.760.000
74	Reparación o reemplazo de módulos auto portantes med. Interior 1,15mx0,40m fijado en estructura de hierro.	un	1	Evento	750.000	630.000	633.600
75	Reemplazo de cartel 30cmx5cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	200.000	90.000	115.200
76	Reemplazo de cartel 30cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	280.000	122.000	115.200
77	Reemplazo de cartel 20cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	250.000	87.000	115.200
78	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	300.000	87.000	120.960

Lic. Delci Antonio Arce Salinas
Jefe de Contabilidad

Lic. Ana Cristina Ocampos R.

Lic. Analia Soledad Fernández G.

Ing. Ingrid Ortiz H.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración

PODER JUDICIAL
COMITE DE EVALUACION
Circunscripción Judicial de Amambay

					AYALA PERDOMO INGENIERIA	FDA INGENIERÍA	D&D ARQUITEC-TURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
1	3	4	5	6			7
Ítem N° *	**Descripción del Servicio ***	**Unidad de Medi-da**	**Canti-dad**	**Presenta-ción**	**Precio unitario** (IVA incluido) **	**Precio unitario** (IVA incluido) **	**Precio unitario** (IVA incluido) **
79	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	**200.000**	**87.000**	**103.680**
80	Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	**650.000**	**104.000**	**103.680**
81	Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	**720.000**	**104.000**	**103.680**
	LIMPIEZA DE VIDRIOS						
82	Limpieza de los ventanales de vidrio de la fachada a vapor.	m2	1	Evento	**40.000**	**550.000**	**576.000**
Mantenimiento y reparación menor de edificio del Juzgado de Paz de P.J.C.							
	ALBAÑILERÍA						
83	Reparación de mamposterías de ladrillos comunes.	m2	1	Evento	**100.000**	**120.000**	**149.760**
84	Reparación y reemplazo de tejas en techo.	m2	1	Evento	**200.000**	**260.000**	**322.560**
85	Reparación de la aislación de pisos en baños.	m2	1	Evento	**80.000**	**67.000**	**80.640**
86	Ejecución de aislación horizontal y vertical de mamposterías.	m2	1	Evento	**55.000**	**69.000**	**92.160**
87	Reparación de revoques interiores de dos capas.	m2	1	Evento	**57.500**	**54.000**	**68.544**
88	Reparación de revoques hidrófugos exteriores.	m2	1	Evento	**60.000**	**57.000**	**75.456**
89	Reparación de piso cerámico de 30x30cm en baños.	m2	1	Evento	**125.000**	**94.000**	**126.720**
90	Reparación de revestimiento cerámico 20x20cm en baños.	m2	1	Evento	**125.000**	**92.000**	**126.720**
91	Reparación o reemplazo de mesada de granito natural en baños y kitchentes.	m2	1	Evento	**1.200.000**	**1.096.000**	**1.270.656**
92	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito.	ml.	1	Evento	**250.000**	**134.000**	**178.906**
93	Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano tipo "Vedaflex" conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas.	ml.	1	Evento	**250.000**	**134.000**	**178.906**
	CARPINTERÍA DE MADERA, VIDRIO Y ALUMINIO						
94	Reparación de puerta placa de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc.	m2	1	Evento	**300.000**	**624.000**	**691.661**
95	Ajuste y reparación de puertas de acceso, cambio de frenos, dobladizas, bujes y pestillos.	un	1	Evento	**1.200.000**	**2.070.000**	**2.764.800**
96	Cambio de vidrios de aberturas de aluminio.	m2	1	Evento	**350.000**	**405.000**	**460.800**
97	Cambio de vidrios de las puertas.	m2	1	Evento	**350.000**	**405.000**	**460.800**
	CIELORRASO						
98	Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural.	m2	1	Evento	**150.000**	**125.000**	**144.000**
99	Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado junta tomada.	m2	1	Evento	**180.000**	**126.000**	**158.400**
	MAMPARAS						
100	Provisión y cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	m2	1	Evento	**320.000**	**205.000**	**255.514**
101	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	un	1	Evento	**750.000**	**851.000**	**1.056.557**
	INSTALACIÓN SANITARIA						
102	Reparación de registros cloacales o pluviales.	un	1	Evento	**250.000**	**210.000**	**289.958**
103	Destranque de cañerías cloacales o pluviales mediante equipos especiales.	Gl	1	Evento	**1.500.000**	**1.586.000**	**1.964.275**

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial de Amambay * COMITE DE EVALUACION

Lic. Deiv Antonio Arce Salinas
Jefe de Contabilidad

Cristina Ocampos R.

Lic. Ariana Soledad Fernández C.

Ingrid Cáceres

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración

					AYALA PERDOMO INGENIERIA	FDA INGENIERÍA	D&D ARQUITEC-TURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
1	3	4	5	6			7
Ítem N° *	Descripción del Servicio *	Unidad de Medi-da	Canti-dad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **
104	Reparación de red de desagüe cloacal en un baño.	Gl	1	Evento	350.000	1.566.000	2.073.600
105	Destranque de inodoros.	un	1	Evento	350.000	405.000	518.400
106	Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable.	Gl	1	Evento	120.000	783.000	979.200
107	Cambio de llave de paso de ¾" en baños.	un	1	Evento	250.000	157.000	172.800
108	Cambio de válvula de descarga para inodoro.	un	1	Evento	480.000	234.000	268.416
109	Cambio de grifería anti-vandalismo en lavatorio.	un	1	Evento	380.000	290.000	380.160
110	Cambio de grifería anti-vandalismo en mingitorio.	un	1	Evento	300.000	290.000	380.160
111	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	un	1	Evento	350.000	626.000	806.400
	CARTELERÍA						
112	Reemplazo de letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal. Altura de letra 25cm.	un	1	Evento	650.000	3.825.000	5.760.000
113	Reparación o reemplazo de módulos auto portantes med. Interior 1,15mx0,40m fijado en estructura de hierro.	un	1	Evento	750.000	630.000	633.600
114	Reemplazo de cartel 30cmx5cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	200.000	90.000	115.200
115	Reemplazo de cartel 30cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	280.000	121.500	115.200
116	Reemplazo de cartel 20cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	250.000	87.000	115.200
117	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	300.000	87.000	120.960
118	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	200.000	87.000	103.680
119	Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	650.000	104.000	115.200
120	Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	720.000	104.000	115.200
	Mantenimiento y reparación menor de edificio del Juzgado de Paz de Bella Vista Norte						
	ALBAÑILERÍA						
121	Reparación de mamposterías de ladrillos comunes.	m2	1	Evento	100.000	120.000	178.560
122	Reparación y reemplazo de tejas en techo.	m2	1	Evento	200.000	260.000	345.600
123	Reparación de la aislación de pisos en baños.	m2	1	Evento	80.000	67.000	92.160
124	Reparación de la aislación del techo plano en azoteas.	m2	1	Evento	180.000	156.000	218.880
125	Ejecución de aislación horizontal y vertical de mamposterías.	m2	1	Evento	55.000	70.000	109.440
126	Reparación de revoques interiores de dos capas.	m2	1	Evento	57.500	54.000	74.880
127	Reparación de revoques hidrófugos exteriores.	m2	1	Evento	60.000	57.000	86.976
128	Reparación de piso cerámico de 30x30cm en baños.	m2	1	Evento	125.000	94.000	132.480
129	Reparación de revestimiento cerámico 20x20cm en baños.	m2	1	Evento	125.000	92.000	132.480
130	Reparación o reemplazo de mesada de granito natural en baños y kitchentes.	m2	1	Evento	1.200.000.	1.096.000	1.601.280
131	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito.	ml	1	Evento	300.000	134.000	195.840

PODER JUDICIAL
COMITE DE EVALUACION
Circunscripción Judicial de Amambay

Lic. Delci Antonio Arce Salinas

Ana Cristina Ocampos R.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo de Administración

					AYALA PERDOMO INGENIERIA	FDA INGENIERÍA	D&D ARQUITEC-TURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
1	3	4	5	6			7
Ítem N° *	Descripción del Servicio *	Unidad de Medi-da	Canti-dad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **
132	Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano tipo "Vedaflex" conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas.	ml	1	Evento	300.000	134.000	195.840
	CARPINTERÍA DE MADERA, VIDRIO Y ALUMINIO						
133	Reparación de puerta placa de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc.	m2	1	Evento	300.000	630.000	806.400
134	Ajuste y reparación de puertas de acceso, cambio de frenos, dobladizas, bujes y pestillos.	un	1	Evento	1.200.000	2.070.000	2.880.000
135	Cambio de vidrios de aberturas de aluminio.	m2	1	Evento	350.000	405.000	518.400
136	Cambio de vidrios de las puertas.	m2	1	Evento	350.000	405.000	518.400
	CIELORRASO						
137	Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural.	m2	1	Evento	150.000	125.000	161.280
138	Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado junta tomada.	m2	1	Evento	180.000	126.000	167.040
	MAMPARAS						
139	Provisión y cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	m2	1	Evento	320.000	205.000	266.688
140	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	un	1	Evento	750.000	851.000	1.094.400
	INSTALACIÓN SANITARIA						
141	Reparación de registros cloacales o pluviales.	un	1	Evento	250.000	210.000	322.560
142	Destranque de cañerías cloacales o pluviales mediante equipos especiales.	Gl	1	Evento	1.500.000	1.566.000	2.188.800
143	Reparación de red de desagüe cloacal en un baño.	Gl	1	Evento	350.000	1.566.000	2.304.000
144	Destranque de inodoros.	un	1	Evento	350.000	405.000	576.000
145	Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable.	Gl	1	Evento	120.000	783.000	1.128.960
146	Cambio de llave de paso de ¾" en baños.	un	1	Evento	250.000	157.000	207.360
147	Cambio de válvula de descarga para inodoro.	un	1	Evento	480.000	234.000	282.240
148	Cambio de grifería anti-vandalismo en lavatorio.	un	1	Evento	380.000	290.000	403.200
149	Cambio de grifería anti-vandalismo en mingitorio.	un	1	Evento	300.000	290.000	403.200
150	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	un	1	Evento	350.000	626.000	921.600
	CARTELERÍA						
151	Reemplazo de letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal. Altura de letra 25cm.	un	1	Evento	650.000	3.825.000	5.760.000
152	Reparación o reemplazo de módulos auto portantes med. Interior 1,15mx0,40m fijado en estructura de hierro.	un	1	Evento	750.000	630.000	633.600
153	Reemplazo de cartel 30cmx5cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	200.000	90.000	115.200
154	Reemplazo de cartel 30cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	280.000	122.000	115.200
155	Reemplazo de cartel 20cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	250.000	87.000	115.200

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Amambay
COMITE DE EVALUACION

Cristina Ocampos R.

Luis Alberto Benitez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración

					AYALA PERDOMO INGENIERIA	FDA INGENIERÍA	D&D ARQUITEC-TURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
1	3	4	5	6			7
Ítem N° *	Descripción del Servicio *	Unidad de Medi-da	Canti-dad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **
156	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	300.000	87.000	115.200
157	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	200.000	87.000	115.200
158	Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	650.000	104.000	115.200
159	Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	720.000	104.000	115.200
	Mantenimiento y reparación menor de edificio del Juzgado de Paz de Capitán Bado						
	ALBAÑILERÍA						
160	Reparación de mamposterías de ladrillos comunes.	m2	1	Evento	120.000	120.000	179.136
161	Reparación y reemplazo de tejas en techo.	m2	1	Evento	250.000	260.000	345.600
162	Reparación de la aislación de pisos en baños.	m2	1	Evento	100.000	67.000	92.160
163	Ejecución de aislación horizontal y vertical de mamposterías.	m2	1	Evento	65.000	70.000	109.440
164	Reparación de revoques interiores de dos capas.	m2	1	Evento	60.000	54.000	74.880
165	Reparación de revoques hidrófugos exteriores.	m2	1	Evento	65.000	57.000	86.976
166	Reparación de piso cerámico de 30x30cm en baños.	m2	1	Evento	140.000	94.000	132.480
167	Reparación de revestimiento cerámico 20x20cm en baños.	m2	1	Evento	140.000	92.000	132.480
168	Reparación o reemplazo de mesada de granito natural en baños y kitchentes.	m2	1	Evento	1.500.000	1.096.000	1.601.280
169	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso de granito.	ml.	1	Evento	350.000	134.000	195.840
170	Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano tipo "Vedaflex" conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas.	ml.	1	Evento	350.000	134.000	195.840
	CARPINTERÍA DE MADERA, VIDRIO Y ALUMINIO						
171	Reparación de puerta placa de madera, ajuste, cambio de cerradura, cambio de bisagras, etc.	m2	1	Evento	300.000	630.000	806.400
172	Ajuste y reparación de puertas de acceso, cambio de frenos, dobladizas, bujes y pestillos.	un	1	Evento	1.200.000	2.070.000	2.880.000
173	Cambio de vidrios de aberturas de aluminio.	m2	1	Evento	350.000	405.000	518.400
174	Cambio de vidrios de las puertas.	m2	1	Evento	350.000	405.000	518.400
	CIELORRASO						
175	Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilaría de aluminio anodizado natural.	m2	1	Evento	150.000	125.000	161.280
176	Reparación de cielorraso de placas de yeso acartonado pintado junta tomada.	m2	1	Evento	180.000	126.000	167.040
	MAMPARAS						
177	Provisión y cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	m2	1	Evento	360.000	205.000	266.688
178	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas.	un	1	Evento	850.000	851.000	1.094.400
	INSTALACIÓN SANITARIA						
179	Reparación de registros cloacales o pluviales.	un	1	Evento	280.000	210.000	322.560

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Amambay COMITE DE EVALUACION

Lic. Delci Antonio Arce Salazar

Lic. Ana Cristina Ocampos R.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración

					AYALA PERDOMO INGENIERIA	FDA INGENIERÍA	D&D ARQUITEC-TURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
1	3	4	5	6			7
Ítem N° *	Descripción del Servicio *	Unidad de Medi-da	Canti-dad	Presenta-ción	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **	Precio unitario (IVA incluido) **
180	Destranque de cañerías cloacales o pluviales mediante equipos especiales.	Gl	1	Evento	1.800.000	1.566.000	2.188.800
181	Reparación de red de desagüe cloacal en un baño.	Gl	1	Evento	400.000	1.566.000	2.304.000
182	Destranque de inodoros.	un	1	Evento	380.000	405.000	576.000
183	Reparación de pérdidas en caños de agua corriente PVC soldable.	Gl	1	Evento	150.000	783.000	1.128.960
184	Cambio de llave de paso de ¾" en baños.	un	1	Evento	275.000	157.000	207.360
185	Cambio de válvula de descarga para inodoro.	un	1	Evento	500.000	234.000	282.240
186	Cambio de grifería anti-vandalismo en lavatorio.	un	1	Evento	450.000	290.000	403.200
187	Cambio de grifería anti-vandalismo en mingitorio.	un	1	Evento	400.000	290.000	403.200
188	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	un	1	Evento	400.000	626.000	921.600
	CARTELERÍA						
189	Reemplazo de letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal. Altura de letra 25cm.	un	1	Evento	750.000	3.825.000	5.760.000
190	Reparación o reemplazo de módulos auto portantes med. Interior 1,15mx0,40m fijado en estructura de hierro.	un	1	Evento	900.000	630.000	633.600
191	Reemplazo de cartel 30cmx5cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	300.000	90.000	190.200
192	Reemplazo de cartel 30cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	350.000	122.000	190.200
193	Reemplazo de cartel 20cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	375.000	87.000	190.200
194	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	375.000	87.000	190.200
195	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	300.000	87.000	190.200
196	Reemplazo de cartel 1,50mx0,25m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	790.000	104.000	190.200
197	Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.	un	1	Evento	920.000	104.000	190.200
				** Precio Total:	79.985.500	103.398.450	137.407.486

*Monto mínimo	250.000.000 Gs.		
*Monto máximo	500.000.000 Gs.		

Abg. Delci Antonio Arce Salinas

Abg. Ana Cristina Ocampos R.

Abog. Ingrid Ortiz K.

Luis Alberto Benítez Noguera
Miembro del Consejo
de Administración