Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
								Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA Incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA Incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA Incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA Incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4																						
1	78180101-006	Reparación de Frenos	1.1	Cambio de pastillas de frenos.-	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	750.000	5.000	755.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.2	Cambio de Juego de Seguros de Zapata	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.3	Cambio de Chapa protectora de Disco de Freno	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.4	Cambio de zapatas de freno	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.5	Cambio de Cilindro de Freno trasero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	800.000	5.000	805.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.6	Cambio de Juego de Reparación de mordaza	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.7	Cambio de Disco de Freno	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.8	Cambio de tambor de freno	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.9	Cambio de caño flexible delantero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.10	Cambio de caño flexible trasero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.11	Cambio de Fluido de Frenos	Unidad	Evento	1	castrol	eeuu	40.000	5.000	45.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.12	Rectificación de Disco de freno	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.13	Rectificación de Tambor de freno	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
2	78180101-004	Reparación de suspensión delantera	2.1	Cambio de Amortiguador Delantero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	650.000	5.000	655.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.2	Cambio de Rotulas Inferiores	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	750.000	5.000	755.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.3	Cambio de Rotulas Superiores	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	750.000	5.000	755.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.4	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.5	Cambio de Bujes de Parrilla superior	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.6	Cambio de Bujes Estabilizador delantero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	200.000	5.000	205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.7	Cambio de homocinética	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.200.000	5.000	1.205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.8	Cambio de eje de homocinética	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.9	Cambio de guardapolvo homocinética	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.10	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
3	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos	3.1	Cambio de Bendix de Arranque	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.2	Cambio de Rotor de Arranque	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.3	Cambio de Inducido de Arranque	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.4	Cambio de flotador de combustible	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
4	78180101-009	Reparación de Alternador	4.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego de diodos	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			4.2	Cambio de Rotor Alternador	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			4.3	Cambio de Estator Alternador	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
5	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	5.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.2	Cambio de Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.3	Cambio de Foco de Busca huella	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.4	Cambio de Foco luz de techo	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	5.000	5.000	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.5	Cambio de Faro Delantero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.6	Cambio de Faro Trasero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.7	Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
6	78180101-015	Reparación de Motor	6.1	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.2	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.3	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.4	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.5	Cambio de Soporte Motor	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.6	Cambio de Aceite Motor (x litro)	Unidad	Evento	1	castrol	eeuu	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.7	Cambio de Reten Frente motor	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.8	Cambio de juegu de juntas	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20000	5000	25000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
7	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4	7.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	castrol	eeuu	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.2	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.4	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	30000	5000	35000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
8	78180101-003	Reparación de Dirección D-Max	8.1	Cambio de Crenallera de dirección	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	3.000.000	5.000	3.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.2	Cambio de Precap	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	550.000	5.000	555.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.3	Cambio de Muñequin	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	450.000	5.000	455.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.4	Cambio de Guardapolvo	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.5	Cambio de Esparrago de Rueda	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.6	Cambio de Tuercas de Rueda	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.7	Cambio de Cubierta	Unidad	Evento	1	hanhook	korea	1.200.000	5.000	1.205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.1	Cambio de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.2	Cambio de Bomba de Agua	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.3	Cambio de Ventilador Radiador	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	290.000	5.000	295.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
9	78180101-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.	9.4	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.5	Cambio de Mangueras de Radiador	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.6	Cambio de Condensador de A/C	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.7	Carga de Gas 134 A	Kilogramo	Evento	1	Gloter	brasil	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.8	Cambio de Embrague Compresor	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
10	78180101-998	Repar. Y Mant. De bolsas de aire	10.1	Provisión de Air Bag conductor	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.2	Provisión de Air Bag acompañante	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.3	Cambio de Oisco Air Bag	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.4	Cambio de Modulo Air Bag	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.500.000	5.000	1.505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.200.000	5.000	1.205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
11	78180101-008	Reparación de Interior de Cabina	11.1	Cambio de Mecanismo levantavidrios delantero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			11.2	Cambio de Mecanismo levantavidrios trasero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			11.3	Limpieza integral de tapizado	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	5.000	5.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
12	78180101-002	Reparación de Transmisión	12.1	Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	6.000.000	5.000	6.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.2	Cambio de Juego de Rulemanes	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.3	Cambio de Juego de Rodillos	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.4	Cambio de Reten de Cola	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.5	Cambio de Reten de Frente	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	castrol	ecuu	90.000	5.000	95.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20000	5000	25000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
13	78180101-005	Reparación de Embrague	13.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.280.000	5.000	1.285.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			13.2	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.250.000	5.000	1.255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			13.3	Cambio de Cojinete de Empuje	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	950.000	5.000	955.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
14	78180101-002	Reparación de Diferencial trasero	14.1	Cambio de Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	2.000.000	5.000	2.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.2	Cambio de Rulemanes de Corona	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.3	Cambio de Ruleman Piñón chico	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.4	Cambio de Ruleman Piñón grande	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.5	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.6	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	castrol	ecuu	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	20000	5000	25000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
15	78180101-004	Reparación de suspensión trasera	15.1	Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	650.000	5.000	655.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			15.2	Cambio de Bujes de elástico	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			15.3	Cambio de Grilletes de elástico	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
16	78180101-002	Reparación de sistema de 4x4	16.1	Cambio de Caja de Transferencia completa	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	7.000.000	5.000	7.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			16.2	Cambio de Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	3.000.000	5.000	3.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			16.3	Cambio de Módulo 4x4	Unidad	Evento	1	isuzu	japon	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
				TOTAL LOTE 1								52.365.000										

*Monto mínimo	Gs. 47.500.000
*Monto máximo	Gs. 95.000.000

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento
Sub UOC DINCAP-MAG

Esc. MONTSERRAT ESTIGARRIBIA
Representante del PRODERS

C.P. ROSANNE ESTIGARRIBIA
Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Abog. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. JUAN LEGUIZAMON
Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISKOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 2 – HYUNDAI																						
Camioneta Hyundai Santa Fe																						
1	78180101-006	Reparación de frenos - HYUNDAI SANTA FE	1.1	Cambio de Juego de Pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	800.000	5.000	805.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.2	Cambio de Cementado de 4 Zapatas	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.3	Rectificación de Discos de freno	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.4	Cambio de Juego de Reparación de mordaza	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.5	Cambio de Fluido de Frenos	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
2	78180101-004	Reparación de suspensión delantera - HYUNDAI SANTA FE	2.1	Cambio de Amortiguador Delantero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	700.000	5.000	705.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.2	Cambio de Rotulas Inferiores	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	650.000	5.000	655.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.3	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.4	Cambio de Estabilizador delantero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
3	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos - HYUNDAI SANTA FE	3.1	Bendix de Arranque	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.2	Cambio de Rotor de Arranque	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.3	Cambio de Inducido de Arranque	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
4	78180101-009	Reparación de Alternador - HYUNDAI SANTA FE	4.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	950.000	5.000	955.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			4.2	Cambio de Rotor Alternador	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			4.3	Cambio de Estator Alternador	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
5	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral. HYUNDAI SANTA FE	5.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.2	Cambio de Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.3	Cambio de Foco de Busca huella	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.4	Cambio de Foco luz de techo	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	5.000	5.000	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.5	Cambio de Faro Delantero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.6	Cambio de Faro Trasero	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.7	Cambio de Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
6	78180101-014	Reparación de Motor - HYUNDAI SANTA FE	6.1	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.2	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.3	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.4	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.5	Cambio de Soporte Motor	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.6	Cambio de Aceite Motor (x litro)	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.7	Cambio de Reten Frente motor	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.8	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
7	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4 - HYUNDAI SANTA FE	7.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.2	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.4	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
8	78180101-003	Reparación de Dirección - HYUNOAI SANTA FE	8.1	Cambio de Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.2	Cambio de Precap	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	450.000	5.000	455.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.3	Cambio de Muñequin	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.4	Cambio de Guardapolvo	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.5	Cambio Buje de Cremallera	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.6	Cambio de Buje	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.7	Alineación y Balanceo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.8	Cambio de Bomba de D/H	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	2.500.000	5.000	2.505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.9	Cambio de Cubierta	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	1.800.000	5.000	1.805.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
9	78180101-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. - HYUNDAI SANTA FE	9.1	Cambio de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.2	Cambio de Bomba de Agua	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	950.000	5.000	955.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.3	Cambio de Ventilador Radiador	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.4	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.5	Cambio de Mangueras de Radiador	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.6	Cambio de Condensador de A/C	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.7	Carga de Gas 134 A	Kilogramo	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.8	Cambio de Embrague Compresor	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
10	78180101-998	Repar. Y Mant. De Bolsas de Aire - HYUNDAI SANTA FE	10.1	Provisión de Air Bag conductor	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.2	Provisión de Air Bag acompañante	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.3	Cambio de Disco Air Bag	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.4	Cambio de Modulo Air Bag	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			10.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
			10.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
11	78180101-008	Reparación de Interior de Cabina - HYUNDAI SANTA FE	11.1	Cambio de Mecanismo levantavidrios delantero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			11.2	Cambio de Mecanismo levantavidrios trasero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			11.3	Limpieza integral de tapizado	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
12	78180101-002	Reparación de Transmisión - HYUNDAI SANTA FE	12.1	Cambio de Juego de Antillas Sincronizadores	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	3.000.000	5.000	3.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.2	Cambio de Juego de Rulemanes	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.3	Cambio de Juego de Rodillos	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.4	Cambio de Reten de Cola	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.5	Cambio de Reten de Frente	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	80.000	5.000	85.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			12.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
13	78180101-005	Reparación de Embrague - HYUNDAI SANTA FE	13.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	1.300.000	5.000	1.305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			13.2	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	1.200.000	5.000	1.205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			13.3	Cambio de Cojinete de Empuje	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	1.300.000	5.000	1.305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
14	78180101-002	Reparación de Diferencial trasero - HYUNDAI SANTA FE	14.1	Cambio de Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	200.000	5.000	205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.2	Cambio de Rulemanes de Corona	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.3	Cambio de Rulemen Piñón chico	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.4	Cambio de Rulemen Piñón grande	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.5	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.6	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			14.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
15	78180101-004	Reparación de suspensión trasera - HYUNDAI SANTA FE	15.1	Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	700.000	5.000	705.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			15.2	Cambio de Bujes de elástico	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			15.3	Cambio de Grilletes de elástico	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
16	78180101-002	Reparación de sistema de 4x4 - HYUNDI SANTA FE	16.1	Cambio de Caja de Transferencia completa	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	2.000.000	5.000	2.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			16.2	Cambio de Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			16.3	Cambio de Módulo 4x4	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
[illegible]																						
17	78180101-006	Reparación de frenos - H1 MINIBUS	17.1	Cambio de Juego de Pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	700.000	5.000	705.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			17.2	Cambio de Cementado de 4 Zapatas	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			17.3	Cambio de Cilindro de Freno trasero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			17.4	Rectificación de Discos de freno	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			17.5	Rectificación de Tambores de freno	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	5.000	5.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			17.6	Cambio de Juegn de Reparación de mordaza	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			17.7	Cambio de Fluido de Frenos	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
18	78180101-004	Reparación de suspensión delantera - H1 MINIBUS	18.1	Cambio de Amortiguador Delantero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	750.000	5.000	755.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			18.2	Cambio de Rotulas Inferiores	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	650.000	5.000	655.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			18.3	Cambio de Rotulas Superiores	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			18.4	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			18.5	Cambio de Bujes de Parrilla superior	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			18.6	Cambio de Estabilizador delantero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
19	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos H1 MINIBUS	19.1	Bendix de Arranque	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	800.000	5.000	805.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			19.2	Cambio de Rotor de Arranque	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			19.3	Cambio de inducido de Arranque	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
20	78180101-009	Reparación de Alternador - H1 MINIBUS	20.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			20.2	Cambio de Rotor Alternador	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			20.3	Cambio de Estator Alternador	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
21	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral. - H1 MINIBUS	21.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			21.2	Cambio de Foco de 1 filamento	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			21.3	Cambio de Foco de Busca huella	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			21.4	Cambio de Foco luz de techo	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	5.000	5.000	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			21.5	Cambio de Faro Delantero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			21.6	Cambio de Faro Trasero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			21.7	Cambio de Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
22	78180101-014	Reparación de Motor - H1 MINIBUS	22.1	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	200.000	5.000	205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			22.2	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			22.3	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			22.4	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			22.5	Cambio de Soporte Motor	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
			22.6	Cambio de Aceite Motor (x litro)	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			22.7	Cambio de Reten Frente motor	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			22.8	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
23	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4 - H1 MINIBUS	23.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			23.2	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			23.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			23.4	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
24	78180101-003	Reparación de Dirección - H1 MINIBUS	24.1	Cambio de Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	2.500.000	5.000	2.505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			24.2	Cambio de Precap	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	450.000	5.000	455.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			24.3	Cambio de Muñequin	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			24.4	Cambio de Guardapolvo	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			24.5	Cambio Buje de Cremallera	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			24.6	Cambio de Buje	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			24.7	Alineación y Balanceo	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			24.8	Cambio de Bomba de D/H	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	2.000.000	5.000	2.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
25	78180101-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. - H1 MINIBUS	25.1	Cambio de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			25.2	Cambio de Bomba de Agua	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			25.3	Cambio de Ventiladnr Radiador	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			25.4	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			25.5	Cambio de Embrague Ventilador	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	1.220.000	5.000	1.225.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			25.6	Cambio de Condensador de A/C	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			25.7	Carga de Gas 134 A	Kilogramo	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			25.8	Cambin de Compresor de A/C	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	3.000.000	5.000	3.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
26	78180101-998	Rep. y Mant. De Bolsas de Aire - H1 MINIBUS	26.1	Provisiñn de Air Bagconductor	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			26.2	Provisión de Air Bag acompañante	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			26.3	Cambio de Disco Air Bag	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			26.4	Cambio de Modulo Air Bag	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			26.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			26.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			26.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	950.000	5.000	955.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			26.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	950.000	5.000	955.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
27	78180101-008	Reparación de Interior de Cabina - H1 MINIBUS	27.1	Cambio de Manija de Puerta Exterior	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			27.2	Cambio de manija de Puerta Interior	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			27.3	Limpieza integral de tapizado	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
28	78180101-002	Reparación de Transmisión - H1 MINIBUS	28.1	Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	2.000.000	5.000	2.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			28.2	Cambio de Juego de Rulemanes	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			28.3	Cambio de Juego de Rodillos	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			28.4	Cambio de Reten de Cola	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			28.5	Cambio de Reten de Frente	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			28.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	60.000	5.000	65.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			28.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	HYUNOAY	KOREA	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
29	78180101-005	Reparación de Embrague - H1 MINIBUS	29.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	1.200.000	5.000	1.205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			29.2	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			29.3	Cambio de Cojinete de Empuje	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
30	78180101-005	Reparación de suspensión trasera - H1 MINIBUS	30.1	Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	700.000	5.000	705.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			30.2	Cambio de Brazo Trasero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			30.3	Cambio de Buje Estabilizador Trasero	Unidad	Evento	1	HYUNDAY	KOREA	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
TOTAL LOTE 2												**56.920.000**					-					-

*Monto mínimo	Gs. 18.500.000
*Monto máximo	Gs. 37.000.000

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento
SUB UOC DINCAP-MAG

Esc. MONTSERRAT ESTIGARRIBIA
Representante del PRODERS

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Abog. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. JUAN LEGUIZAMON
Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISKOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 3 – MITSUBISHI																						
1	78J80101-014	SERVICIO OE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	1.1	Cambio de Filtro de aceite.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	200.000	5.000	205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	50.000	200.000
			1.2	Cambio de Filtro de combustible.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	50.000	250.000
			1.3	Cambio de Filtro de aire.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	50.000	250.000
			1.4	Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	Unidad	Evento	1	CASTROL	EEUU	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	Valvoline	USA	525.000	50.000	575.000
			1.5	Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	250.000	900.000
			1.6	Reparación completo de bomba inyectora.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	1.600.000	300.000	1.900.000
			1.7	Cambio de Cabo de acelerador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	30.000	150.000
			1.8	Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	200.000	5.000	205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	400.000	80.000	480.000
			1.9	Cambia de Picos inyectores.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	700.000	5.000	705.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	30.000	50.000	80.000
			1.10	Limpieza de tanque de combustible.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	230.000	60.000	290.000
			1.11	Cambio de Soporte motor.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	230.000	70.000	300.000
			1.12	Cambio de Correa dentada Larga.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	250.000	900.000
			1.13	Cambio de Correa dentada Corta.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPDN	500.000	250.000	750.000
			1.14	Cambia de Polea tensor para correa dentada larga.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	500.000	250.000	750.000
			1.15	Cambio de Polea tensor para correa dentada corta.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	300.000	250.000	550.000
			1.16	Cambia de Polea tensor Aire Acondicionado.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	80.000	230.000
			1.17	Cambia de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	80.000	200.000
			1.18	Cambia de Retén cigüeñal frente motor.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	180.000	380.000
			1.19	Cambia de Careta Superior Frente Motor.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	140.000	20.000	160.000
			1.20	Cambia de Careta Inferior Frente Motor.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	90.000	20.000	110.000
			1.21	Cambio de Retén bancada trasera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	180.000	180.000	360.000
			1.22	Cambia de Correa alternador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	60.000	180.000
			1.23	Cambio de Carrea de Aire Acondicionado.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	60.000	180.000
			1.24	Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	60.000	180.000
			1.25	Cambio de Retén eje de leva.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	80.000	180.000
			1.26	Cambio de Retén eje balanceador chico.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	80.000	180.000
			1.27	Cambio de Retén eje balanceador grande.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	80.000	180.000
			1.28	Cambio de Junta tapa balancín.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	100.000	250.000
			1.29	Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	80.000	40.000	120.000
			1.30	Cambio de Reten media luna.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	60.000	40.000	100.000
			1.31	Cambio de Soporte caño de escape.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	50.000	170.000
			1.32	Cambio de Casquillo de bancada.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	80.000	330.000
			1.33	Cambio de Casquillo de biela.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	300.000	80.000	380.000
			1.34	Cambio de Buje de biela.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	30.000	20.000	50.000
			1.35	Cambio de Brazo de biela.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	40.000	240.000
			1.36	Cambio de Válvula de escape.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	450.000	50.000	500.000
			1.37	Cambio de Válvula de admisión.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	450.000	50.000	500.000
			1.38	Cambio de Guías de válvula.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000
			1.39	Cambio de Pistón.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	1.400.000	300.000	1.700.000
			1.40	Cambio de Aro.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	850.000	800.000	1.650.000
			1.41	Cambio de Camisa para cilindro.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	300.000	80.000	380.000
			1.42	Cambia de Bomba de aceite.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	300.000	950.000
			1.43	Cambia de Junta motor completo.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	250.000	900.000
			1.44	Cambia de Junta tapa motor.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	450.000	350.000	800.000
			1.45	Cambia de Eje de leva.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	450.000	1.100.000
			1.46	Cambio de Eje Cigüeñal.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPDN	2.600.000	250.000	2.850.000
			1.47	Cambia de Eje flautín.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	450.000	1.100.000
			1.48	Cambia de Bancadita Nº 1.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000
			1.49	Cambia de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	800.000	250.000	1.050.000
			1.50	Cambia de Bancadita Nº 5.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	300.000	150.000	450.000
			1.51	Cambia de Martillete de admisión.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000
			1.52	Cambio de Martillete de escape.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
			1.53	Cambio de Eje balanceador largo.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	150.000	800.000
			1.54	Cambio de Eje balanceador corto.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	100.000	750.000
			1.55	Cambio de Rectificación de cilindro.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000
			1.56	Rectificación de cigüeñal.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	450.000	450.000
			1.57	Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	250.000	250.000
			1.58	Rectificar Tapa Motor.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000
			1.59	Cambio buje de biela.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	30.000	20.000	50.000
			1.60	Cambio buje eje balanceador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	50.000	150.000
			1.61	Cambio de guia de válvula.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000
			1.62	Balanceo de cigüeñal y volante.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	N/A	180.000	180.000
			1.63	Reparación Frente Motor.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000
2	78180101-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL.	2.1	Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	Unidad	Evento	1	CASTROL	EEUU	650.000	5.000	655.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	Valvoline	USA	450.000	100.000	550.000
			2.2	Cambio de Cruceta de cardan trasera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	450.000	5.000	455.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	300.000	150.000	450.000
			2.3	Cambio de Cruceta de cardan delantera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	450.000	5.000	455.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	300.000	150.000	450.000
			2.4	Cambio de Centralizador de cardan.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	500.000	200.000	700.000
			2.5	Cambio de Eje de mando.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	800.000	150.000	950.000
			2.6	Cambio de Eje cuádruple.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	950.000	200.000	1.150.000
			2.7	Cambio de Engranaje de velocimetro.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000
			2.8	Cambio de Cabo velocimetro.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	100.000	250.000
			2.9	Cambio de Engranaje de primera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	1.500.000	5.000	1.505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	150.000	750.000
			2.10	Cambio de Engranaje de segunda.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	150.000	750.000
			2.11	Cambio de Engranaje de tercera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	150.000	750.000
			2.32	Cambio de Engranaje de cuarta.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	150.000	750.000
			2.13	Cambio de Engranaje de quinta.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	150.000	750.000
			2.14	Cambio de Sincronizadores (de primera a quinta).-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	1.300.000	5.000	1.305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	1.200.000	300.000	1.500.000
			2.15	Cambio de Retén eje de mando.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	70.000	40.000	110.000
			2.16	Cambio de Retén cola caja.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	100.000	250.000
			2.17	Cambio de Retén salida transferencia.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	300.000	5.000	305.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	100.000	250.000
			2.18	Cambio de Rulemán eje de mando.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	150.000	400.000
			2.19	Cambio de Rulemán eje principal Nº 6207.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	80.000	200.000
			2.20	Cambio de Rulemán eje cuádruple Nº 30205.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	100.000	300.000
			2.21	Cambio de Rodillo eje de mando.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	100.000	300.000
			2.22	Cambio de Junta caja.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	50.000	50.000	100.000
			2.23	Cambio de Soporte caja.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	550.000	200.000	750.000
			2.24	Soporte auxiliar de caja.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	150.000	400.000
			2.25	Cambio de Cambio de Corona.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	800.000	150.000	950.000
			2.26	Cambio de Piñón.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	150.000	750.000
			2.27	Cambio de Satélite y planetario.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	150.000	400.000
			2.28	Cambio de Rulemán lateral.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	100.000	300.000
			2.29	Cambio de Rulemán piñón.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	100.000	300.000
			2.30	Cambio de Junta diferencial.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	60.000	40.000	100.000
			2.31	Cambio de Retén eje piñón.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	100.000	250.000
			2.32	Bajar caja para reparación de embrague.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000
			2.33	Reparación de cuenta kilómetros.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	5.000	5.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	600.000	600.000
			3.1	Cambio de Aceite ATF de dirección (para recarga).-	Unidad	Evento	1	CASTROL	EEUU	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	Valvoline	USA	70.000	50.000	120.000
			3.2	Cambio de Brazo Z.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	700.000	150.000	850.000
			3.3	Cambio de Brazo pitman.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	150.000	800.000
			3.4	Cambio de Muñequin curvo interior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	450.000	150.000	600.000
			3.5	Cambio de Muñequin corto lado rueda.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	450.000	150.000	600.000
			3.6	Cambio de Rótula superior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	150.000	750.000
			3.7	Cambio de Rótula inferior izquierdo.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	200.000	800.000
			3.8	Cambio de Rótula inferior derecho.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	200.000	800.000
			3.9	Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	2.000.000	200.000	2.200.000
			3.10	Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	450.000	200.000	650.000

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO	3.11	Cambio de Rulemán de masa delantera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	450.000	5.000	455.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	80.000	230.000
			3.12	Cambio de Retén de masa delantera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	80.000	80.000	160.000
			3.13	Cambio de Rodillo punta eje.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	150.000	350.000
			3.14	Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	80.000	200.000
			3.15	Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	150.000	300.000
			3.16	Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	150.000	300.000
			3.17	Cambio de Seguro palier punta eje.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	30.000	20.000	50.000
			3.18	Tuerca con seguro punta eje.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	42.000	45.000	87.000
			3.19	Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	100.000	750.000
			3.20	Cambio de Rulemán palier trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	550.000	5.000	555.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	200.000	400.000
			3.21	Cambio de Retén palier trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	200.000	400.000
			3.22	Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	100.000	5.000	105.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	50.000	40.000	90.000
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE	4.1	Cambio de Disco de embrague.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	800.000	5.000	805.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	950.000	N/A	950.000
			4.2	Cambio de Plato de presión.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	800.000	5.000	805.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	950.000	N/A	950.000
			4.3	Rectificación volante motor.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	35.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	N/A	28.000	28.000
			4.4	Cambio de Cojinete de empuje.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	N/A	650.000
			4.5	Cambio de Rulemán eje piloto.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	50.000	N/A	50.000
			4.6	Cambio de Horquilla de embrague.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	20.000	5.000	25.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	N/A	200.000
			4.7	Cambio de Fluido de embrague.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	Prestone	USA	30.000	20.000	50.000
			4.8	Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	80.000	180.000
			4.9	Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	280.000	100.000	380.000
			4.10	Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	180.000	80.000	260.000
			4.11	Cambio de Bomba central de embrague.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	700.000	5.000	705.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	400.000	150.000	550.000
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO	5.1	Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	750.000	5.000	755.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	700.000	300.000	1.000.000
			5.2	Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	600.000	5.000	605.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	300.000	900.000
			5.3	Rectificación de disco de freno.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000
			5.4	Rectificación de Tambor, trasero.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000
			5.5	Cambio Fluido de Freno.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	Prestone	USA	30.000	10.000	40.000
			5.6	Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	215.000	5.000	220.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	150.000	400.000
			5.7	Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	100.000	250.000
			5.8	Cambio de Bomba central de freno.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	500.000	120.000	620.000
			5.9	Cambio de Cañito Flexible de Freno macho - hembra delantero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	100.000	300.000
			5.10	Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	100.000	300.000
			5.11	Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	50.000	150.000
			5.12	Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	500.000	5.000	505.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	50.000	250.000
			5.13	Cambio de Regulador de zapata de freno.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	80.000	50.000	130.000
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR	6.1	Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	N/A	450.000	450.000
			6.2	Cambio de Manguera de radiador inferior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	30.000	150.000
			6.3	Cambio de Manguera de radiador superior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	30.000	150.000
			6.4	Cambio de Abrazadera para manguera.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	5.000	5.000	10.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	15.000	5.000	20.000
			6.5	Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	Unidad	Evento	1	FT200	BRASIL	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	Freztone	USA	50.000	50.000	100.000
			6.6	Cambio de Bomba de agua.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	950.000	250.000	1.200.000
			6.7	Cambio de Tapa de Radiador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	50.000	30.000	80.000
			6.8	Cambio de Aleta de ventilador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	30.000	5.000	35.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	300.000	100.000	400.000
			6.9	Cambio de Embrague de ventilador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	1.000.000	5.000	1.005.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	150.000	750.000
			6.10	Cambio de Tapón para blok.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	20.000	40.000	60.000
			7.1	Cambio de Buje elástico trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	40.000	140.000
			7.2	Cambio de Buje blindado.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	350.000	5.000	355.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	90.000	240.000
			7.3	Cambio de Amortiguadores Traseros.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	650.000	5.000	655.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	100.000	700.000

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
7	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	7.4	Cambio de Taqueador trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	10.000	5.000	15.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	20.000	10.000	30.000
			7.5	Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	25.000	10.000	35.000
			7.6	Cambio de Buje parrilla superior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000
			7.7	Cambio de Buje parrilla inferior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	400.000	5.000	405.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	100.000	300.000
			7.8	Cambio de Buje barra estabilizador central.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	50.000	170.000
			7.9	Buje barra estabilizador lateral.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	50.000	170.000
			7.10	Cambio de Amortiguadores delantero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	650.000	5.000	655.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	600.000	100.000	700.000
			7.11	Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	50.000	150.000
			7.12	Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	90.000	50.000	140.000
8	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	8.1	Cambio de Batería de 90 Amper.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	750.000	5.000	755.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	CRAL	JAPON	950.000	50.000	1.000.000
			8.2	Cambio de Flotador de combustible.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	400.000	100.000	500.000
			8.3	Cambio de Bujías incandescentes.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	250.000	5.000	255.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	200.000	80.000	280.000
			8.4	Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	60.000	25.000	85.000
			8.5	Cambio de Faro trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	350.000	100.000	450.000
			8.6	Cambio de Faro delantero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	50.000	5.000	55.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	850.000	100.000	950.000
			8.7	Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	200.000	5.000	205.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	50.000	150.000
			8.8	Cambio de Bulbo de temperatura.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	80.000	230.000
			8.9	Cambio de Bulbo presión de aceite.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	60.000	30.000	90.000
			8.10	Cambio de Bulbo de freno.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	50.000	20.000	70.000
			8.11	Cambio de Relay de señalero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	90.000	60.000	150.000
			8.12	Cambio de Automático de arranque.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	350.000	150.000	500.000
			8.13	Cambio de Bendix de arranque.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	300.000	150.000	450.000
			8.14	Cambio de Juego carbón de arranque.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	50.000	80.000	130.000
			8.15	Cambio de Rulemán de arranque.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	80.000	50.000	130.000
			8.16	Cambio de Reparación de campo de arranque.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	50.000	200.000
			8.17	Cambio de Colector de arranque.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	100.000	100.000	200.000
			8.18	Cambio de Inducido de arranque.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000
			8.19	Cambio de Reparación campo de alternador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	150.000	400.000
			8.20	Cambio de Plaqueta de diodos.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	900.000	5.000	905.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	150.000	800.000
			8.21	Cambio de Regulador de voltaje.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	550.000	5.000	555.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	650.000	200.000	850.000
			8.22	Cambio de Juego de carbón de alternador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	60.000	100.000	160.000
			8.23	Cambio de Rulemán de alternador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	80.000	50.000	130.000
			8.24	Cambio de Colector de alternador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	100.000	350.000
			8.25	Cambio de Retén de alternador.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	120.000	100.000	220.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	9.1	Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	150.000	400.000
			9.2	Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	250.000	150.000	400.000
			9.3	Cambio de Manija levanta vidrio.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	50.000	50.000	100.000
			9.4	Cambio de Manija de puerta interior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	50.000	50.000	100.000
			9.5	Cambio de Manija de puerta exterior.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	150.000	80.000	230.000
			9.6	Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	150.000	5.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	80.000	40.000	120.000
			9.7	Cambio de Espejo retrovisor externo.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	350.000	100.000	450.000
			9.8	Cambio de Motor de limpia parabrisa.-	Unidad	Evento	1	MITSUBISHI	JAPON	15.000	5.000	20.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	MMC	JAPON	80.000	30.000	110.000
			9.9	Lavado Completo.-	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-	N/A	N/A	N/A	120.000	120.000
						TOTAL LOTE 3						39.620.000					-					87.210.000

*Monto mínimo	Gs. 25.000.000
*Monto máximo	Gs. 50.000.000

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento
Sub UOC DINCAP-MAG

Esc. MONTSERRAT ESTIGARRIBIA
Representante del PRODERS

C.P. ROSSANA ESTIGARRIBIA
Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Abog. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. JUAN LEGUIZAMON
Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA LUCIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISKOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
								Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 4 – RENAULT																						
1	78180101-002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA	1.1	Reparación de caja de cambios mecánica	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	1.000.000	5.000	1.005.000	RENAULT	FRANCIA	25.000.000	910.000	25.910.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.2	Cambio de caja de cambios	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	2.000.000	5.000	2.005.000	RENAULT	FRANCIA	35.000.000	455.000	35.455.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.3	Desmontaje y Montaje de caja	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	5.000	5.000	RENAULT	FRANCIA	500.000	390.000	890.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			1.4	Cambio de aceite para caja	Unidad	Evento	1	CASTROL	EEUU	120.000	5.000	125.000	RENAULT	FRANCIA	192.500	65.000	257.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
2	78180101-003	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN	2.1	Cambio de muñequin de dirección de ambos lados	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	950.000	5.000	955.000	RENAULT	FRANCIA	552.091	780.000	1.332.091	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.2	Cambio de prisionero y tuerca de rueda	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	345.455	65.000	410.455	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.3	Cambio de cremallera de dirección (kit)	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	1.000.000	5.000	1.005.000	RENAULT	FRANCIA	5.181.818	325.000	5.506.818	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			2.4	Precat de dirección	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	450.000	5.000	455.000	RENAULT	FRANCIA	554.545	78.000	632.545	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
3	78180101-025	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO.	3.1	Cambio de rotulas inferior	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	550.000	5.000	555.000	RENAULT	FRANCIA	600.000	97.500	697.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.2	Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	300.000	5.000	305.000	RENAULT	FRANCIA	1.729.040	260.000	1.989.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.3	Cambio de bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	10.000	5.000	15.000	RENAULT	FRANCIA	1.729.040	260.000	1.989.040	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.4	Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	700.000	5.000	705.000	RENAULT	FRANCIA	1.206.700	117.000	1.323.700	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.5	Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	700.000	5.000	705.000	RENAULT	FRANCIA	1.130.726	65.000	1.195.726	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.6	Cambio de bujes de barra estabilizador	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	230.000	5.000	235.000	RENAULT	FRANCIA	291.000	65.000	356.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			3.7	Cambio de bujes del tensor de direccion	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	10.000	5.000	15.000	RENAULT	FRANCIA	497.000	97.500	594.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
4	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	4.1	Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	500.000	5.000	505.000	RENAULT	FRANCIA	1.100.000	455.000	1.555.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			4.2	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	500.000	5.000	505.000	RENAULT	FRANCIA	260.000	65.000	325.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			4.3	Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	500.000	5.000	505.000	RENAULT	FRANCIA	1.100.000	65.000	1.165.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			4.4	Cambio de rulemen piloto	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	50.000	5.000	55.000	RENAULT	FRANCIA	92.000	97.500	189.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			4.5	Fluido de embrague(carga y fluido)	Unidad	Evento	1	CASTROL	EEUU	15.000	5.000	20.000	RENAULT	FRANCIA	120.000	130.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
5	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO	5.1	Cambio de cubeta de freno de ambos lados	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	10.000	5.000	15.000	RENAULT	FRANCIA	200.000	260.000	460.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.2	Reparación de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	10.000	5.000	15.000	RENAULT	FRANCIA	2.000.000	195.000	2.195.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.3	Cambio de pastilla de freno	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	650.000	5.000	655.000	RENAULT	FRANCIA	290.000	130.000	420.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.4	Reparación de mordaza de freno de ambos lados	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	10.000	5.000	15.000	RENAULT	FRANCIA	150.000	260.000	410.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.5	Cambio de mordaza de freno de ambos lados	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	2.450.000	65.000	2.515.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.6	Cambio de fibra de freno	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	300.000	5.000	305.000	RENAULT	FRANCIA	880.000	195.000	1.075.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.7	Cambio de cabo de freno de mano	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	50.000	5.000	55.000	RENAULT	FRANCIA	1.200.000	162.500	1.362.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.8	Reparación de homocinética	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	7.000.000	390.000	7.390.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.9	Cambio de homocinética	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	1.000.000	5.000	1.005.000	RENAULT	FRANCIA	7.000.000	97.500	7.097.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.10	Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	350.000	5.000	355.000	RENAULT	FRANCIA	700.000	260.000	960.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.11	Rectificación de disco de freno- ambos lados	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	RENAULT	FRANCIA	162.000	195.000	357.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.12	Cambio de disco de frenos - ambos lados	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	1.000.000	5.000	1.005.000	RENAULT	FRANCIA	1.000.000	227.500	1.227.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			5.13	Fluido de freno (carga y fluión)	Unidad	Evento	1	VARGAS	BR	10.000	5.000	15.000	RENAULT	FRANCIA	90.000	65.000	155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
6	78180101-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	6.1	Reparación de alternador	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	1.000.000	5.000	1.005.000	RENAULT	FRANCIA	6.000.000	195.000	6.195.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.2	Reparación de motor de arranque	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	1.000.000	5.000	1.005.000	RENAULT	FRANCIA	3.000.000	260.000	3.260.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.3	Reparación de luz de estacionamiento	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	500.000	130.000	630.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.4	Cambio de focos	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	60.000	32.500	92.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.5	Cambio de faros delanteros	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	3.880.000	97.500	3.977.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.6	Cambio de faros Traseros	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	2.094.000	65.000	2.159.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.7	Reparación de tablero	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	6.180.000	650.000	6.830.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.8	Cambio de valvo de temperatura	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	250.000	65.000	315.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.9	Cambio de valvo de presión de aceite	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	50.000	5.000	55.000	RENAULT	FRANCIA	400.000	65.000	465.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.10	Cambio de antena para radio	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	50.000	5.000	55.000	RENAULT	FRANCIA	278.000	130.000	408.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.11	Cambio de valvo de ventilador	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	50.000	5.000	55.000	RENAULT	FRANCIA	634.000	130.000	764.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			6.12	Cambio de brazo de elevación de vidrio de puertas	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	50.000	5.000	55.000	RENAULT	FRANCIA	2.804.000	195.000	2.999.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
7	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO	7.1	Cambio de muñequin de dirección - ambos lados	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	950.000	5.000	955.000	RENAULT	FRANCIA	600.000	130.000	730.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.2	Cambio de rótula inferior - ambos lados	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	1.100.000	5.000	1.105.000	RENAULT	FRANCIA	600.000	195.000	795.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.3	Cambio de espiral delantero - ambos lados	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	300.000	5.000	305.000	RENAULT	FRANCIA	3.060.000	117.000	3.177.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.4	Reparación de parrilla superior e inferior	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	864.520	97.500	962.020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.5	Cambio de parrilla superior e inferior	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	864.520	97.500	962.020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.6	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	Evento	1	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000	RENAULT	FRANCIA	86.000	130.000	216.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.7	Cambio de llantas	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	409.000	65.000	474.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			7.8	Cambio de cubiertas	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	500.000	5.000	505.000	RENAULT	FRANCIA	1.800.000	260.000	2.060.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.1	Cambio de pistón	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	3.200.000	1.820.000	5.020.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.2	Cambio de aros	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	2.800.000	1.820.000	4.620.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.3	Reparación de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	50.000	5.000	55.000	RENAULT	FRANCIA	1.211.652	325.000	1.536.652	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.4	Cambio de correa dentada	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	500.000	5.000	505.000	RENAULT	FRANCIA	204.050	195.000	399.050	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.5	Reparacion de bomba de agua	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	15.000	5.000	20.000	RENAULT	FRANCIA	565.375	195.000	760.375	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.6	Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	500.000	5.000	505.000	RENAULT	FRANCIA	565.375	195.000	760.375	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Puntos de Nuevo Rumbo

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI					RIEDER Y CIA SACI					TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.				
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
8	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR	8.7	Cambio de juego de tensor de correa dentada	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	500.000	5.000	505.000	RENAULT	FRANCIA	500.000	162.500	662.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.8	Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	250.000	5.000	255.000	RENAULT	FRANCIA	97.000	19.500	116.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.9	Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	150.000	5.000	155.000	RENAULT	FRANCIA	42.700	19.500	62.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.10	Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	225.000	5.000	230.000	RENAULT	FRANCIA	57.700	19.500	77.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.11	Cambio de soporte de motor	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	400.000	5.000	405.000	RENAULT	FRANCIA	1.500.000	130.000	1.630.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.12	Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	220.000	5.000	225.000	RENAULT	FRANCIA	1.000.000	130.000	1.130.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.13	Cambio de placa de presión	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	1.885.000	455.000	2.340.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.14	Reparación de radiador	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	1.885.000	585.000	2.470.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.15	Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	200.000	5.000	205.000	RENAULT	FRANCIA	1.345.000	195.000	1.540.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.16	Limpieza de picos inyectores	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	200.000	5.000	205.000	RENAULT	FRANCIA	909.000	195.000	1.104.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.17	Cambio de picos inyectores	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	850.000	5.000	855.000	RENAULT	FRANCIA	715.000	65.000	780.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			8.18	Cambio de aceite de motor	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	550.000	5.000	555.000	RENAULT	FRANCIA	150.000	19.500	169.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
9	78180101-028	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	9.1	Cambio de cepillos limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	150.000	5.000	155.000	RENAULT	FRANCIA	300.000	9.750	309.750	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.2	Reparación del motor del limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	1.829.000	780.000	2.609.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.3	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	300.000	5.000	305.000	RENAULT	FRANCIA	800.000	260.000	1.060.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.4	Carga de agua destilada	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	10.000	5.000	15.000	RENAULT	FRANCIA	50.000	65.000	115.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.5	Cambio de batería	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	750.000	5.000	755.000	RENAULT	FRANCIA	500.000	19.500	519.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.6	Carga de refrigerante	Kilogramo	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	15.000	5.000	20.000	RENAULT	FRANCIA	50.000	32.500	82.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.7	Reparación del compresor del AA	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	100.000	5.000	105.000	RENAULT	FRANCIA	7.000.000	1.300.000	8.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.8	Cambio del compresor del AA	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	200.000	5.000	205.000	RENAULT	FRANCIA	7.000.000	325.000	7.325.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
			9.9	Reparación del sistema de aire acondicinnado	Unidad	Evento	1	RENAULT	ARGENTINA	50.000	5.000	55.000	RENAULT	FRANCIA	7.000.000	975.000	7.975.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-
TOTAL LOTE 4												**26.450.000**					**198.694.057**					-

*Monto mínimo	Gs. 4.000.000
*Monto máximo	Gs. 8.000.000

Ing. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento
Sub UOC DINCAP-MAG

Esc. MONTSERRAT ESTIGARRIBIA
Representante del PRODERS

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Abog. NORMA SOUS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. JUAN LEGUIZAMON
Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA LICILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISXOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

GOBIERNO NACIONAL

Poder Ejecutivo
Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 09/14
ID Llamado: 283.122
Bien/Servicio: "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS"

ANEXO III: Cuadro Comparativo de Precios

								TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI			RIEDER Y CIA SACI			TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.		
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
LOTE 5 – LAVADO COMPLETO																
1	76111801-001	Lavado Completo de Vehículo	NO APLICA	NO APLICA	Unidad	Evento	1	N/A	120.000	120.000	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL LOTE 5										**120.000**			-			-

*Monto mínimo	Gs. 5.000.000
*Monto máximo	Gs. 10.000.000

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluacion y Seguimiento
Sub UOC DINCAP-MAG

Lic. MONTSERRAT ESTIGARRIBIA
Representante del PRODERS

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Jefe de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Abog. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. JUAN LEGUIZAMON
Jefe de Departamento de la Dirección de Contrataciones del MAG

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISKOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG