Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la UOC
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nº 03/11.-

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el local, del Ministerio de Defensa Nacional sito en la Avenida Mcal. López esq. Vice Pdte. Sánchez, segundo piso, salón de reuniones de la Dirección General de la Unidad Operativa de Contrataciones, siendo las 11:00 horas del día 28 de Marzo de 2011 se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), integrado por los siguientes:

- **Cnel DEM FRANCISCO R. CORREA S. – Presidente Acc. CE**
- **MY DCEM ADALBERTO PÉREZ MARECO - Miembro CE**
- **My DCEM AUGUSTO RODRÍGUEZ BAZÁN – Miembro CE**
- **Tte 1º JM CYNTHIA VERA RIVEROS – Miembro CE**
- **Func. CAROLINA ZARACHO BOGADO – Miembro CE**

Seguidamente, se pasa a la evaluación en sus requisitos legales y técnicos de las ofertas recibidas de la **Contratación Directa N° 03 para la "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES", CON PRORROGA**, para el Ministerio de Defensa Nacional. Que se resume a continuación:

Una primera fase en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
Una segunda fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.
Y una última fase que contenga las conclusiones finales y recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21909/03 y 5.174, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

Hecha las aclaraciones iníciales se pone a vista y disposición de los miembros del CE las siguientes Documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas N° 007/11. Carta de Invitación, con acuse de recibo de 3 casas comerciales con los requisitos legales y técnicos de la **Contratación Directa N° 03 para la "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES", CON PRORROGA**, ejemplar de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, ejemplar del Decreto 21.909 y 5.174 que reglamenta la Ley 2051, Original y copia de ofertas y recaudos presentados en orden de llegada:

EMPRESAS	Monto Ofertado
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	Cotiza el ÍTEM N° 1: Gs. 38.791.550.- Cotiza el ÍTEM N° 2: Gs. 38.791.550.- Cotiza el ÍTEM N° 3: Gs. 38.791.550.- Cotiza el ÍTEM N° 3: Gs. 38.791.550.-

Con los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas, se inicia la evaluación de las ofertas en el orden indicado por el Presidente del Comité de Evaluación que a continuación se detalla:

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

1. ANÁLISIS EN SU PRIMERA FASE

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. La carpeta del oferente se ha analizado bajo este criterio legal; y el resultado se detalla en el cuadro de requisitos legales:

ITEMS	REQUISITOS LEGALES	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
1	Planilla de precios conforme a las especificaciones técnicas	Cumple
2	Cédula del Representante Legal en caso de ser empresa unipersonal	Cumple
3	Copia del R.U.C. de la empresa y/o propietario	Cumple
4	Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente	Cumple
5	Copia Declaración Jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al último ejercicio fiscal vencido	Cumple
6	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art 20, inc W, ambos de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, conforme a la resolución 330 de la DNCP	Cumple
7	Declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10	Cumple
8	Certificado de Representación del servicio y los repuestos que oferta.-	Cumple
9	Poder especial u otro documento que habilite al firmante de la oferta	Cumple

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (especificaciones técnicas). La carpeta de oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

Item	Código del Catálogo	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción y Especificación Técnica	HOLLER INGENIERÍA SRL
				Reparación y Mantenimiento de Ascensores	
	72101506-001			EDIFICIO SEDE Mantenimiento y Reparación de Ascensor Nº 52.669	Cotiza
1		Unidad	1	Mantenimiento Preventivo	Cotiza
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Cotiza
		Unidad	1	Contacto Móvil de bronce	Cotiza
		Unidad	1	Cerrador Dorma Nº 4	Cotiza
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Cotiza
		Unidad	1	Lámina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero (doble tracción)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero del regulador (paracaídas)	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de hoja de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carretilla de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rectificación de motor de máquina corona y sinfín	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de buje para brazo de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rectificación de polea de regulador (paracaída)	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de buje especial para operador de puertas	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de rulemanes motor generador	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor generador MG 45	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de contactores (tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor de máquina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de disco de freno	Cotiza
		Unidad	1	Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de garfo de puerta exterior	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de guiadores (plástico) de cabina y contrapeso	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de aceite especial	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de corona para eje de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rebobinado de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de la barra de protección mecánica de barra electrónica	Cotiza
		Unidad	1	Amortecedor de goma para cadena de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rebobinado de transformador trifásico de reductor o elevador de tensión	Cotiza
		Unidad	1	Tubo fluorescente 20W – 220Volt y Zócalo	Cotiza
		Unidad	1	Botón de llamada clase A	Cotiza
		Unidad	1	Interruptor bipolar para tablero de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Ventilador de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Acrílico de cabina	Cotiza
				Total (IVA incluido)	

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

	72101506-001			EDIFICIO SEDE Mantenimiento y Reparación de Ascensor Nº 53.670 (del Señor Ministro)	Cotiza
		Unidad	1	Mantenimiento Preventivo	Cotiza
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Cotiza
		Unidad	1	Contacto Móvil de bronce	Cotiza
		Unidad	1	Cerrador Dorma Nº 4	Cotiza
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Cotiza
		Unidad	1	Lámina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero (doble tracción)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero del regulador (paracaídas)	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de hoja de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carretilla de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rectificación de motor de máquina corona y sinfín	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de buje para brazo de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de buje especial para operador de puertas	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de rulemanes motor generador	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor generador MG 45	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de contactores (tablero de comando)	Cotiza
2		Unidad	1	Cambio de contactor de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor de máquina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de disco de freno	Cotiza
		Unidad	1	Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de garfo de puerta exterior	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de guiadores (plástico) de cabina y contrapeso	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de aceite especial	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de corona para eje de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rebobinado de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de la barra de protección mecánica de barra electrónica	Cotiza
		Unidad	1	Amortecedor de goma para cadena de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rebobinado de transformador trifásico de reductor o elevador de tensión	Cotiza
		Unidad	1	Tubo fluorescente 20W – 220Volt y Zócalo	Cotiza
		Unidad	1	Botón de llamada clase A	Cotiza
		Unidad	1	Interruptor bipolar para tablero de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Ventilador de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Acrílico de cabina	Cotiza
				Total (IVA incluido)	

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

	72101506-001			EDIFICIO SEDE Ascensor (De Servicio) Nº 53.671	Cotiza
		Unidad	1	Mantenimiento Preventivo	Cotiza
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Cotiza
		Unidad	1	Contacto Móvil de bronce	Cotiza
		Unidad	1	Cerrador Dorma Nº 4	Cotiza
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Cotiza
		Unidad	1	Lámina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero (doble tracción)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero del regulador (paracaídas)	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de hoja de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carretilla de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rectificación de motor de máquina corona y sinfín	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de buje para brazo de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rectificación de polea de regulador (paracaída)	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de buje especial para operador de puertas	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de rulemanes motor generador	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor generador MG 45	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de contactores (tablero de comando)	Cotiza
3		Unidad	1	Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor de máquina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de disco de freno	Cotiza
		Unidad	1	Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de garfo de puerta exterior	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de guiadores (plástico) de cabina y contrapeso	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de aceite especial	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de corona para eje de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rebobinado de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de la barra de protección mecánica de barra electrónica	Cotiza
		Unidad	1	Amortecedor de goma para cadena de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rebobinado de transformador trifásico de reductor o elevador de tensión	Cotiza
		Unidad	1	Tubo fluorescente 20W – 220Volt y Zócalo	Cotiza
		Unidad	1	Botón de llamada clase A	Cotiza
		Unidad	1	Interruptor bipolar para tablero de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Ventilador de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Acrílico de cabina	Cotiza
				Total (IVA incluido)	

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

	72101506-001			EDIFICIO AMPLIACION Ascensor Nº 47.885	Cotiza
		Unidad	1	Mantenimiento Preventivo	Cotiza
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Cotiza
		Unidad	1	Contacto Móvil de bronce	Cotiza
		Unidad	1	Cerrador Dorma Nº 4	Cotiza
		Unidad	1	Contacto de carbón para llave contactora YE2063X002	Cotiza
		Unidad	1	Lámina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero (doble tracción)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de cabo de acero del regulador (paracaídas)	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de hoja de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carretilla de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rectificación de motor de máquina corona y sinfín	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de buje para brazo de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rectificación de polea de regulador (paracaídas)	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de barra de protección mecánica de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Reparación de regla de barra de puerta de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de buje especial para operador de puertas	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de soporte de goma para reductor A.F.C.	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de rulemanes motor generador	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor generador MG 45	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de contactores (tablero de comando)	Cotiza
4		Unidad	1	Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de carbones de motor de máquina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de disco de freno	Cotiza
		Unidad	1	Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de garfo de puerta exterior	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de guiadores (plástico) de cabina y contrapeso	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de aceite especial	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de corona para eje de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rebobinado de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Cambio de la barra de protección mecánica de barra electrónica	Cotiza
		Unidad	1	Amortecedor de goma para cadena de motor de puerta	Cotiza
		Unidad	1	Rebobinado de transformador trifásico de reductor o elevador de tensión	Cotiza
		Unidad	1	Tubo fluorescente 20W – 220Volt y Zócalo	Cotiza
		Unidad	1	Botón de llamada clase A	Cotiza
		Unidad	1	Interruptor bipolar para tablero de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Ventilador de cabina	Cotiza
		Unidad	1	Acrílico de cabina	Cotiza
				Total (IVA incluido)	

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE

3. CONCLUSIONES FINALES

De acuerdo al Art. 63 del Decreto 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyo oferente:

a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación.
b. Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato.
c. Presente el precio evaluado como más bajo.

Al considerar los criterios de Adjudicación este Comité de Evaluación concluye:

Que, por Acta Nº 03 de fecha 17 de marzo de 2011, se llamo a prorroga la apertura de sobres, siendo debidamente comunicado a la DNCP, por Nota Nº 140 de fecha 20 de marzo del corriente, realizándose la apertura de sobres por Acta Nº 007 de fecha 25 de marzo de 2011, con la participación de las casas comerciales mencionadas en el presente informe.-

Además; de haber cumplido lo mencionado en la **Resolución Nº 805/09 de fecha 22 de mayo/09 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en su Artículo 1º En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de 3 (Tres) ofertas al momento del vencimiento del plazo de entrega de sobre, las convocantes, deberán prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas. Las nuevas fechas deberán ser difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) por el plazo mínimo de 5 (Cinco) días corridos.** ***En caso de que en la segunda fecha de apertura de sobres no se contare con el número mínimo de oferentes, la convocante podrá acogerse a la salvedad prevista por el Art 34 inc "c" de la Ley Nº 2051/03, haciéndose la Máxima Autoridad responsable de la Adjudicación.***

Que, se hace constar que el cuadro comparativo de ofertas, se ha realizado por la mayor cantidad solicitada, el cual se adjunta y forma parte del presente informe.-

Que las ofertas presentadas por la firma HOLLER INGENIERÍA S.R.L., se ajustan a todos los requisitos legales y técnicos estipulados en la carta de invitación solicitados por la convocante.-

Que la firma **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**, presenta la oferta evaluada como la más baja y cumple con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante en los ÍTEMS Nº 1, 2, 3 y 4; cuya documentación presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar contrato; dando cumplimiento a la Resolución Nº 805/09 de fecha 22 de Mayo/09 de la DNCP;

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General de la UOC
COMITÉ DE EVALUACIÓN

POR TANTO, este Comité de Evaluación Concluye y <u>RECOMIENDA ADJUDICAR</u> a la siguiente firma: <u>HOLLER INGENIERÍA S.R.L.</u> los ÍTEMS Nº 1, 2, 3 y 4 hasta un monto máximo de Gs. 50.000.000.- (Guaraníes CINCUENTA MILLONES) IVA incluido; QUE CORRESPONDE AL MONTO MÁXIMO SOLICITADO EN VIRTUD DEL CDP N° 072/2011. –

Siendo la 12:00 hs, se expide el presente documento en dos copias de un mismo tenor y un solo efecto para lo que hubiere lugar.-

FRANCISCO R. CORREA. S.
Cnel DEM
Pdte Acc Comité Evaluación

ADALBERTO PEREZ MARECOS
My DCEM
Coord. Adm. DAF – Miembro CE

AUGUSTO RODRÍGUEZ BAZÁN
My DCEM
Coord. Adm. IAEE – Miembro CE

CHYNTIA VERA RIVEROS
Tte 1º JM
Asesora Jurídica

Lic. CAROLINA ZARACHO BOGADO
Funcionaria
Coord. Adm. IDIOMAS – Miembro CE

www.scantopdf.eu

www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu