Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 071/17 de fecha 09 de octubre de 2017

RESOLUCIÓN C.A. Nº 071-001/17

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 73/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU".

VISTA: La Nota Interna GAL/DOP/N° 682/17, de fecha 27 de setiembre de 2017, de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 28 de setiembre de 2017, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas, inherente a la Licitación Pública Nacional Nº 73/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando GAL/DDI/N° 49/17, de fecha 27 de marzo de 2017, identificado como Expediente NOT-0193-2017-000031, la Dirección de Infraestructura, a través de la Dirección Operativa de Contrataciones, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU";

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 852/17, de fecha 22 de junio de 2017, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se modificó en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2017, del llamado para la "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, con ID Nº 333088;

Que, por Memorando DCP/DPR/PR2/N° 5879/17, de fecha 11 de julio de 2017, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto 590 "Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores", del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad" y cuenta con disponibilidad presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2017, por un monto de G. 1.900.000.000.- (Guaraníes un mil novecientos millones), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1863/17, de fecha 11 de julio de 2017. Cabe mencionar que el referido llamado es de carácter Plurianual, por un monto total a contratar de G. 2.509.260.000.- (Guaraníes dos mil quinientos nueve millones doscientos sesenta mil) y afectará al Ejercicio Fiscal 2018, cuyo pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

FDO: **ABG**. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE**.
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Sin validez

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. N° 071-001/17

Que, por Resolución C.A. N° 048-029/17, de fecha 13 de julio de 2017, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional N° 73/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario N° 21909/03, y el Decreto Modificatorio N° 5174/05, y el Decreto N° 1104/14 y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 634/17, de fecha 20 de julio de 2017, la Dirección Operativa de Contrataciones, comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el inicio del llamado a Licitación Pública Nacional N° 73/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU";

Que, según Acta N° 59/17, de fecha 01 de setiembre de 2017, se procedió a la apertura de los sobres - oferta recepcionados, correspondientes a las siguientes firmas:

1. EN OBRAS CONSTRUCCIONES – SERVICIOS – RUC N° 933709-1: Según planilla de precios cotizó por un monto total de precios unitarios del Lote N° 1 de G. 92.251.600.- (Guaraníes noventa y dos millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 1 de G. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones), IVA Incluido; por un monto total de precios unitarios del Lote N° 2 de G. 133.443.660.- (Guaraníes ciento treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 2, de G. 709.260.000.- (Guaraníes setecientos nueve millones doscientos sesenta mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 76.000.000.- (Guaraníes setenta y seis millones). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. N° de Póliza: 1.1501.0010127.0000;

2. GCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL – RUC N° 80027085-1: Según planilla de precios cotizó por un monto total de precios unitarios del Lote N° 1 de G. 87.773.500.- (Guaraníes ochenta y siete millones setecientos setenta y tres mil quinientos), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 1 de G. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
mashiget

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Secretario del Consejo

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

ochocientos millones), IVA Incluido; por un monto total de precios unitarios del Lote N° 2 de G. 116.404.500.- (Guaraníes ciento diez y seis millones cuatrocientos cuatro mil quinientos), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 2 de G. 709.260.000.- (Guaraníes setecientos nueve millones doscientos sesenta mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 75.277.800.- (Guaraníes setenta y cinco millones doscientos setenta y siete mil ochocientos). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1501.026256/000;

3. IBC S.A. – RUC N° 80089161-9: Según planilla de precios cotizó por un monto total de precios unitarios del Lote N° 1 de G.107.678.200.- (Guaraníes ciento siete millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 1 de G. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones), IVA Incluido; por un monto total de precios unitarios del Lote N° 2 de G. 121.936.300.- (Guaraníes ciento veinte y un millones novecientos treinta y seis mil trescientos), IVA incluido, y por el monto máximo del Lote N° 2 de G. 709.260.000.- (Guaraníes setecientos nueve millones doscientos sesenta mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 80.000.000.- (Guaraníes ochenta millones). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO COMPAÑÍA DE SEGUROS. N° de Póliza: 1.1501.0010129.0000;

4. ROMA IMPORT EXPORT S.A. – RUC N° 80088033-1: Según planilla de precios cotizó por un monto total de precios unitarios del Lote N° 1 de G. 102.206.701.- (Guaraníes ciento dos millones doscientos seis mil setecientos uno), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 1 de G. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones), IVA Incluido; por un monto total de precios unitarios del Lote N° 2 G. 134.100.822.- (Guaraníes ciento treinta y cuatro millones cien mil ochocientos veinte y dos), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 2 de G. 709.260.000.- (Guaraníes setecientos nueve millones doscientos sesenta mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 72.000.000.- (Guaraníes setenta y dos millones). Empresa Aseguradora: ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAY S.A. N° de Póliza: 18.1508.0013277.0000;
Obs: La póliza no cumple con el 3% establecido en el Pliego de Bases y Condiciones;

5. AYALA PERDOMO INGENIERÍA – RUC N° 1.514.327-9: Según planilla de precios cotizó por un monto total de precios unitarios del Lote N° 1 G. 81.795.600.- (Guaraníes ochenta y un millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 1 de G. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones), IVA

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
mas1508

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. N° 071-001/17

Incluido; por un monto total de precios unitarios del Lote N° 2 G. 96.674.500.- (Guaraníes noventa y seis millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos), IVA Incluido, y por el monto máximo del Lote N° 2 de G. 709.260.000.- (Guaraníes setecientos nueve millones doscientos sesenta mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 78.000.000.- (Guaraníes setenta y ocho millones). Empresa Aseguradora: INTERCONTINENTAL SA. DE SEGURO Y REASEGUROS S. N° de Póliza: 24.1501.0000385.0000;

Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio, al Consejo de Administración, su Informe Final de Evaluación de Ofertas, de fecha 26 de setiembre de 2017, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 73/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU", de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4° "Principios Generales" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario, y a los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y Anexos, con la sugerencia de adjudicar la Licitación de referencia a la firma AYALA PERDOMO INGENIERÍA, con RUC N°1.514.327-9;

Que, así también, se puede observar en el Punto 14 "DISIDENCIA", del Informe Final de Evaluación de la Licitación de referencia, que la miembro representante de la Dirección de Infraestructura, Arq. Cynthia Carola Recalde Mora, manifestó cuanto sigue:

"DISIDENCIA.

Que, la representante del Comité de Evaluación por la Dirección de Infraestructura, Arq. Cynthia Carola Recalde Mora, en referencia a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 73/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU", manifiesta lo siguiente:

FDO: **ABG.** BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Requisitos Mínimos	*GCA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL*	*AYALA PERDOMO INGENIERIA*	*I.B.C. SOCIEDAD ANÓNIMA*	*EN OBRAS. Construcciones servicios*	*ROMA S.A. CONSTRUCCIONES*
. Haber generado, durante los últimos tres (3) años2014, 2015 y 2016, en promedio un volumen anual de negocios igual o superior a 70% del monto ofertado en la presente licitación. Se deberá presentar copias de facturas que acrediten dicha facturación. *. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (3) años 2014, 2015 y 2016 señalado en el párrafo precedente.*	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Requisitos Minimos	*CGA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL*	*AYALA PERDOMO INGENIERIA*	*I.B.C. SOCIEDAD ANÓNIMA*	*EN OBRAS. Construcciones servicios*	*ROMA S.A. CONSTRUCCIONES*
. Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en todo tipo de contrato de obra civil que involucre el 50 % de los rubros de la planilla de precios en los últimos 3 (tres) años, como mínimo en 3 (tres) contratos similares.	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	
. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	
. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. ***. Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos ejecutados durante los últimos 3 (tres) años 2014, 2015, 2016 en las siguientes actividades: estructuras de Hormigón Armado, instalaciones hidráulicas, y sanitarias, instalaciones electromecánicas. Las mismas pueden ser de Instituciones Públicas o Privadas.-***	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	

FDO: **ABG.** BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Requisitos Mínimos	*GCA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL*	*AYALA PERDOMO INGENIERIA*	*I.B.C. SOCIEDAD ANÓNIMA*	*EN OBRAS. Construcciones servicios*	*ROMA S.A. CONSTRUCCIONES*
• *Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos propios y/o en alquiler que a continuación se indican:* *Capacidad en materia de equipos:* *a. Vibrador Superficial no inferior a 3500 ciclos por minuto.* *b. Pala cargadora, cantidad mínima: una unidad.* *c. Sierra, platina o cuchilla para ejecución de juntas.* *d. Formaletas de longitud igual o mayor a 3 metros, como mínimo 10 unidades.* *e. Contenedores metálicos de 6 cúbicos, como mínimo 1 unidades.* *f. Vehículo trasportador de contenedor, cantidad mínima: una unidad.* *g. Mezcladora hormigonera, cantidad mínima: cinco unidades.* *h) Retroexcavadora, cantidad mínima: dos unidades.* *Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.*	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Requisitos Mínimos	*GCA S.A SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL*	*AYALA PERDOMO INGENIERIA*	*I.B.C. SOCIEDAD ANÓNIMA*	*EN OBRAS. Construcciones servicios*	*ROMA S.A. CONSTRUCCIONES*
. Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Jefe de Obras/Residente de Obras con título profesional habilitante de Ingeniero Civil y/o Arquitecto con título universitario, Curriculum Vitae con diez años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares, es decir, en Ejecución de Proyectos de Desagües cloacales, Instalaciones hidráulicas, estructuras de hormigón armado. Presentar Certificado o Factura Legal del Servicio. *• Demostrar la experiencia del profesional o de los profesionales mediante la presentación del curriculum vitae, certificados de trabajo anteriores que acrediten el buen desempeño.*	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	

FDO: **ABG**. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

OFERENTE	*OBSERVACIONES*
AYALA PERDOMO. INGENIERIA	• *Monto total de la oferta para el Lote 1: 81.795.600* • *Presenta la oferta más baja corresponde al 70.06 % del precio referencial del Lote 1. En 29.9% por debajo del precio de referencia.* • *Monto total de la oferta para el Lote 2: 96.674.500* • *Presenta la oferta que corresponde al 63.46 % del precio referencial del Lote 2. En 36.57 % por debajo del precio de referencia.* • *No presenta constancia de buen desempeño.* • *No Acredita ser propietario de todos los equipos. Se solicita por nota, presenta declaración jurada de alquilar los mismos cuando lo requiera.* • *Se verifica un error en la planilla del Lote 1, ítem 32.* • *En el Lote 2, el monto supera el límite del 30 % por debajo del Precio de Referencia* • *Presenta copia de 2 contratos del año 2014, con sus respectivas actas de Recepción Definitiva, y un contrato del año 2017 aun en ejecución. No presenta copias de contrato, ni factura del año 2015, ni nota de alguna convocante de haber realizado satisfactoriamente los trabajos en ese periodo.*
CGA S.A SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERÍA	• *Monto total de la oferta para el Lote 1: 87.773.500, que corresponde al 75,19% del precio referencial del Lote 1. En 24.81 % por debajo del precio de referencia.* • *Monto total de la oferta para el Lote 2: 106.404.500 que corresponde al 76.41% del precio referencial Lote 2. En 23.59 % por debajo del precio de referencia.* • *Acredita ser propietario de todos los equipos.* • *Se solicita por Nota Plan de trabajo, Plan de desembolso financiero, Cumplimiento de las Obligaciones con el IPS actualizado. Declaración Jurada de poseer los equipos solicitados. Presenta todos los documentos solicitados, y mediante declaración Jurada acredita ser propietario de todos los equipos y que los mismos estarán dispuestos para la obra.*

FDO: **ABG.** BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS.SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastibar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

EN OBRAS. CONSTRUCCIONES SERVICIOS	• *Monto total de la oferta para el Lote 1: 92.251.600 que corresponde al 79.02 % del precio referencial del Lote 1. En % por debajo del precio de referencia.* • *Monto total de la oferta para el Lote 2: 133.443.660 que corresponde al 87.59 % del precio referencial del Lote 2. En % por debajo del precio de referencia.* • *Acredita ser propietario de todos los equipos.* • *Se solicita por Nota presentar: Plan de trabajo, Infraestructura para ejecutar el contrato, plan de desembolso Financiero, Certificado de Conocer el sitio de obra, Lista de Personal Propuesto para la obra, compromiso Contractuales vigentes. Presenta todos los documentos solicitados.* • *No presenta copia de Contratos, pero presenta listado de las obras, con los montos y acreditación de buen desempeño.*
IBC SOCIEDAD ANÓNIMA	• *Monto total de la oferta para el Lote 1: Gs. 107.678.200 que corresponde al 92.24 % del precio referencial del Lote 1. En 7.76 % por debajo del precio de referencia.* • *Monto total de la oferta para el Lote 2: Gs.121.936.300 que corresponde al 80.04 % del precio referencial del Lote 2. En 19.96 % por debajo del precio de referencia.* • *Acredita ser propietario de todos los equipos.* • *Se pide por Nota presentar: Plan de trabajo, Infraestructura para ejecutar el contrato, plan de desembolso Financiero, Certificado de Conocer el sitio de obra. Presenta todos los documentos solicitados.* • *La empres no cotiza los items 2.03.04 y 2.03.05 del Lote 2*

CONCLUSIÓN:

- ***EMPRESA GCA S.A. SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERÍA:***

LOTE 1:

Presenta la segunda oferta más baja. Y se encuentra dentro del margen del 30% por debajo del precio de referencia.
Presenta copias de varios contratos de obras, con sus respectivas actas de Recepción definitiva y Facturas correspondientes.

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. PRESIDENTE.
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

RESOLUCIÓN C.A. Nº 071-001/17

Acredita ser propietario de todos los equipos.
Presenta Constancia al día de 40 Funcionarios asegurados en el IPS
Presenta nomina de funcionarios propuesto para la obra, acompañado del Currículo Vitae y carta de compromiso de cada uno de ellos comprometiéndose a prestar servicio para la obra de la presente Licitación en caso de ser adjudicado.
Cumple además con todos los demás requisitos requeridos en el PBC.

SE RECOMIENDA**: **Adjudicar el Lote N° 1** de la LPN 73/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL H.R. DE ENCARNACION Y DE LA U. S. DE HOHENAU", a la empresa **GCA S.A. SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERÍA.
Atendiendo a que es la segunda mejor oferta, y al desestimar a Oferta de la Empresa Ayala Perdomo Ingeniería, por las explicaciones ya dadas más arriba y atendiendo a que la Empresa GCA S.A., cumple con todas las demás exigencias en cuanto a precio de la Oferta, personal para el desempeño, Infraestructura y capacidad financiera, se considera que es la oferta más beneficiosa a fin de salvaguardar los intereses del Instituto.
LOTE 2:

Presenta la segunda oferta más baja. Y se encuentra dentro del margen del 30% por debajo del precio de referencia.

Presenta copias de varios contratos de obras, con sus respectivas actas de Recepción definitiva y Facturas correspondientes.

Acredita ser propietario de todos los equipos.

Presenta Constancia al día de 40 Funcionarios asegurados en el IPS

Presenta nomina de funcionarios propuesto para la obra, acompañado del Currículo Vitae y carta de compromiso de cada uno de ellos comprometiéndose a prestar servicio para la obra de la presente Licitación en caso de ser adjudicado.
Cumple con todos los demás requisitos requeridos en el PBC.

SE RECOMIENDA**: Adjudicar **el Lote N° 2 de la LPN 73/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL H.R. DE ENCARNACION Y DE LA U. S. DE HOHENAU", a la empresa GCA S.A. SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERÍA.

FDO: **ABG**. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE**.
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - Investigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. N° 071-001/17

Atendiendo a que es la segunda mejor oferta, y al desestimar a Oferta de la Empresa Ayala Perdomo Ingeniería, por las explicaciones ya dadas más arriba y atendiendo a que la Empresa GCA S.A., cumple con todas las demás exigencias en cuanto a precio de la Oferta, personal para el desempeño, Infraestructura y capacidad financiera, se considera que es la oferta más beneficiosa a fin de salvaguardar los intereses del Instituto.

- ***EMPRESA AYALA PERDOMO INGENIERIA:***

LOTE 1:

Presenta la oferta más baja. Pero se verifica un error de carácter sustancial en la planilla del Lote 1, ítem 32, ya que cotiza el titulo, como parte de la planilla, esto al ser eliminado cambia el monto total de la oferta, por lo cual no se considera un error de forma o aritmético. Como se puede evidenciar a continuación.

31.34		*Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm*	*Unidad*	*UNIDAD*				*52,000*	*52,000*
32	*72102304 006*	*Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial*	*Unidad Medida Global*	*UNIDAD*				*32,000*	*32,000*
32.01		*Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.*	*Metro lineal*	*UNIDAD*				*32,000*	*32,000*

La empresa Ayala Perdomo, en conocimiento de los precios referenciales, cotiza ítems muy por encima los valores de referencia, llegando en algunos casos a estar por arriba del 360 % del costo de referencia, a modo de ejemplo se evidencia 3 de ellos a continuación.

19.03.01		De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles. De puerta batiente y paños fijos en cristal.	m2	1,00	180.000	705.000	292%

31.20		Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	84.000	335.000	299%
31.21		Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	84.000	52.000	-38%

[illegible]		Canilla para lavatorio, de 1/2"	un	1,00	250.000	85.000	-66%
31.31		Enchufe de PVC para inodoro	un	1,00	45.000	210.000	367%
[illegible]		[illegible]	[illegible]	1,00	70.000	95.000	36%

FDO: **ABG**. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. Nº 071-001/17

Presenta contratos de obras:

- *MH SET N° 48/2014 c/ Acta Recepción Definitiva, CONATEL N° 40/2014 c/ Acta Recepción Definitiva, MH SET N° 06/2016 c/Acta Recepción Definitiva y SND N° 12/17 Sin Acta de Recepción definitiva, en ejecución con un 75 % de avance.*

Al momento de mi verificación no presenta contratos ni Factura de Contratos del año 2015. Tampoco Nota de conformidad de alguna de las convocantes.
No presenta constancia de buen desempeño, en las obras entregadas.
Luego de ser requerido por nota, presenta balance de los años solicitados, sin la acreditación de la oficina competente de la sub secretaria de tributación.
Refiere tener cinco obras en ejecución con compromisos contractuales vigentes, por lo cual se debe realizar deducciones al Flujo de Fondo de la empresa, atendiendo a que en el PBC en Sección II, Criterio de Evaluación y Calificación, Punto 3 Capacidad Financiera, en Requisitos mínimos Dice: "Las deducciones al flujo de fondo exigido por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución"

No Acredita ser propietario de todos los equipos. Se solicita por nota, presenta declaración jurada de alquilar los mismos cuando lo requiera, presenta carta de compromiso del propietario Sr. Carlos Raul Peña (sin identificar con sello, número de teléfono o nombre de la empresa de alquiler de equipos) de poner a disposición, un vehiculo transportador de Contenedor, 2 Palas Retroexcavadoras y una pala cargadora. No así las demás herramientas solicitadas.

Refiere contar con 13 personales para la obra, pero solo presenta el currículo Vitae del residente de obras.

SE RECOMIENDA**: **No adjudicar** a la empresa **AYALA PERDOMO INGENIERIA el LOTE N° 1 de la LPN 73/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL H.R. DE ENCARNACION Y DE LA U. S. DE HOHENAU"
Atendiendo al error de planilla, a los compromisos contractuales vigentes que reduce su capacidad de personal y financiero, a no contar con todas las herramientas solicitadas y a que no presenta constancia de buen desempeño que acredite la buena ejecución de los trabajos.

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Instituto de Previsión Social

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

LOTE 2:

*Presenta la oferta más baja, pero se encuentra en un **36.57 %** por debajo del precio de referencia, superando el límite del 30% por debajo del precio del mismo.*
La empresa Ayala Perdomo, en conocimiento de los precios referenciales, cotiza ítems muy por encima los valores de referencia, llegando en algunos casos a estar por arriba del 700 % del costo de referencia, a modo de ejemplo se evidencia algunos de ellos a continuación.

		hidrofugo					-24%
6.05		De junta de dilatación en HºAº	ml	1,00	88.000	780.000	786%
		De losa de baño en Planta					

19.02.01		De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfilería de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	1,00	2.668.800	650.000	-76%
19.02.02		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	1,00	5.152.000	1.000.000	-81%

19.02.04		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	1,00	6.256.000	1.000.000	-84%

19.03.02		De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2		3.864.000	1.000.000	-74%

Presenta contratos de obras:

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. PRESIDENTE.
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - Firmas digitales

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. N° 071-001/17

- *MH SET N° 48/2014 c/ Acta Recepción Definitiva, CONATEL N° 40/2014 c/ Acta Recepción Definitiva, MH SET N° 06/2016 c/Acta Recepción Definitiva y SND N° 12/17 Sin Acta de Recepción definitiva, en ejecución con un 75 % de avance.*

Al momento de mi verificación no presenta contratos ni Factura de Contratos del año 2015. Tampoco Nota de conformidad de alguna de las convocantes.
No presenta constancia de buen desempeño, en las obras entregadas.
Luego de ser requerido por nota, presenta balance de los años solicitados, sin la acreditación de la oficina competente de la sub secretaria de tributación.
Refiere tener cinco obras en ejecución con compromisos contractuales vigentes, por lo cual se debe realizar deducciones al Flujo de Fondo de la empresa, atendiendo a que en el PBC en Sección II, Criterio de Evaluación y Calificación, Punto 3 Capacidad Financiera, en Requisitos mínimos Dice: "Las deducciones al flujo de fondo exigido por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución"
No Acredita ser propietario de todos los equipos. Se solicita por nota, presenta declaración jurada de alquilar los mismos cuando lo requiera, presenta carta de compromiso del propietario Sr. Carlos Raul Peña (sin identificar con sello, número de teléfono o nombre de la empresa de alquiler de equipos) de poner a disposición, un vehículo transportador de Contenedor, 2 Palas Retroexcavadoras y una pala cargadora. No así las demás herramientas solicitadas.
Refiere contar con 13 personales para la obra, pero solo presenta el currículo Vitae del residente de obras.

SE RECOMIENDA: *No adjudicar a la empresa AYALA PERDOMO INGENIERIA el LOTE N° 2. de la LPN 73/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL H.R. DE ENCARNACION Y DE LA U. S. DE HOHENAU"*
Atendiendo a que la oferta se encuentra a más del 30% por debajo del precio de referencia, a los compromisos contractuales vigentes que reduce su capacidad de personal y financiero, y no presenta constancia de buen desempeño que acredite la buena ejecución de los trabajos.

EMPRESA EN OBRAS. CONSTRUCCIONES SERVICIOS:

LOTE 1:
Presenta la tercera oferta con precio por encima de las dos anteriores empresas.
Cumple con todos los demás requisitos requeridos en el PBC.

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. N° 071-001/17

SE RECOMIENDA: ***No Adjudicar el Lote N° 1 de la LPN 73/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL H.R. DE ENCARNACION Y DE LA U. S. DE HOHENAU", a la empresa EN OBRAS. CONSTRUCCIONES SERVICIOS.***
Atendiendo a que no es la oferta más favorable dentro de esta Licitación.

LOTE 2:
Presenta la cuarta oferta con precio por encima de las otras tres empresas.
Cumple con todos los demás requisitos requeridos en el PBC.

SE RECOMIENDA: ***No Adjudicar el Lote N° 2 de la LPN 73/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL H.R. DE ENCARNACION Y DE LA U. S. DE HOHENAU", a la empresa EN OBRAS. CONSTRUCCIONES SERVICIOS.***
Atendiendo a que no es la oferta más favorable dentro de esta Licitación.

- ***EMPRESA IBC S.A.:***

LOTE 1:
Presenta la cuarta oferta con precio por encima de las otras tres empresas.
Cumple con todos los demás requisitos requeridos en el PBC.

SE RECOMIENDA: ***No Adjudicar el Lote N° 1 de la LPN 73/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL H.R. DE ENCARNACION Y DE LA U. S. DE HOHENAU", a la empresa IBC S.A.***
Atendiendo a que no es la oferta más favorable dentro de esta Licitación.

LOTE 2:
Presenta la tercera oferta con precio por encima de las dos anteriores empresas.
La empres no cotiza los ítems 2.03.04 y 2.03.05 del Lote 2
Y por más que cumpla con todos los demás requisitos requeridos en el PBC, se descalifica a la misma

SE RECOMIENDA: ***No Adjudicar el Lote N° 2 de la LPN 73/17 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL H.R. DE ENCARNACION Y DE LA U. S. DE HOHENAU", a la empresa IBC S.A.***

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

RESOLUCIÓN C.A. Nº 071-001/17

Atendiendo a que se descalifica a la misma al no cotizar los ítems 2.03.04 y 2.03.05 del Lote 2, representando esto un error sustancial.

- ***EMPRESA ROMA S.A. CONSTRUCCIONES***

Se descalifica a la EMPRESA ROMA S.A. CONSTRUCCIONES, atendiendo a que la póliza de mantenimiento de oferta que presenta no cubre el monto solicitado";

Que, en la presente Sesión, el Consejo de Administración, procedió al análisis de los antecedentes señalados precedentemente y determinó cuanto sigue:

1. Apartarse de la recomendación elevada por la Comisión Evaluadora de Ofertas de adjudicar la licitación de referencia a la firma AYALA PERDOMO INGENIERÍA;

2. Adherirse al informe técnico de disidencia elaborado por la miembro representante de la Dirección de Infraestructura, Arq. Cynthia Carola Recalde Mora y en consecuencia aceptar la sugerencia de adjudicar a la firma GCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL, el Lote N° 1 y el Lote N° 2 de la Licitación Pública Nacional Nº 73/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU", por cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, custodiando así los intereses institucionales con eficiencia y eficacia, tomando las medidas administrativas que sean necesarias para proteger en forma oportuna los intereses tutelados institucionalmente por el IPS;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional Nº 73/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN Y DE LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU", conforme al Anexo que consta de 53 (cincuenta y tres) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS.SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mattigat

2°) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a la firma adjudicada y a las no adjudicadas y a proceder a la elaboración del Contrato correspondiente, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

4°) Establecer que la Administración del Contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura, a través del Departamento de Fiscalización de Obras.----------

5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a efectuar los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/jo

FDO: ABG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ. **PRESIDENTE.**
ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR.JUAN CRISOSTOMO TORALES
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. **SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

GCA S.A. – SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL

Monto mínimo	**G. 900.000.000.- (IVA Incluido)**
Monto máxima	**G. 1.800.000.000.- (IVA Incluido)**

LOTE 1: H.R. ENCARNACIÓN							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	**72131601-002**	Trabajos Preliminares		UNIDAD			
1.01		Limpieza del area de trabajo	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
1.02		Poda de arboles	gl	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
2	**72103003-001**	**Demoliciones**		UNIDAD			
2.01		De Estructuras de Hº Aº		UNIDAD			
2.01.01		De losas	m2	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.01.02		De pilares	m	UNIDAD	1,00	51.000	51.000
2.01.03		De vigas y encadenados	m	UNIDAD	1,00	51.000	51.000
2.02		De Mampostería		UNIDAD			
2.02.01		De nivelación de 0,45 m	m2	UNIDAD	1,00	22.000	22.000
2.02.02		De nivelación de 0,30 m	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.02.03		De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	m2	UNIDAD	1,00	39.000	39.000
2.02.04		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
2.02.05		De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.02.06		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
2.02.07		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	49.000	49.000
2.02.08		De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	60.000	60.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

2.02.09		De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	67.000	67.000
2.02.10		De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	62.000	62.000
2.02.11		De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	68.000	68.000
2.02.12		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	m	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
2.02.13		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	m	UNIDAD	1,00	58.500	58.500
2.02.14		De canteros	m2	UNIDAD	1,00	53.000	53.000
2.02.15		De murito, postes y tejido perimetral	ml	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
2.02.16		De muralla	m2	UNIDAD	1,00	64.000	64.000
2.02.17		De muro de contención de piedra bruta	m	UNIDAD	1,00	143.000	143.000
2.03		Remoción de membrana de aislación		UNIDAD			
2.03.01		De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.03.02		De techo de bovedillas	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.03.03		De techo de tejas	m2	UNIDAD	1,00	24.000	24.000
2.04		De Techos		UNIDAD			
2.04.01		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
2.04.03		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	60.000	60.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

2.04.04		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.04.05		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
2.04.06		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
2.04.07		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
2.04.07		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	ml	UNIDAD	0,00	43.000	43.000
2.04.08		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
2.04.09		De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.04.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.04.12		De techo plano de Hº Aº	m2	UNIDAD	1,00	65.500	65.500
2.04.14		De vigas de apoyo	ml	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
2.05		De Revoques		UNIDAD			
2.05.01		De paredes y cielo raso	m2	UNIDAD	1,00	29.000	29.000
2.06		De Contrapisos		UNIDAD			

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

2.06.01		De Cascotes	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.06.02		De Hormigón	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.07		De Pisos		UNIDAD			
2.07.01		De baldosa calcárea	m2	UNIDAD	1,00	13.000	13.000
2.07.02		De mosaicos graníticos	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.07.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.07.04		De vinilico	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.07.05		De cerámica	m2	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
2.07.06		De alisada de cemento	m2	UNIDAD	1,00	10.000	10.000
2.07.07		De H°A°	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.07.08		De baldosones de hormigón	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.07.09		De Tejuelita	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.07.10		De Calles internas y camineros peatonales	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.07.11		De Veredas perimetrales	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.07.12		De Alfombra	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.07.13		De parquet	ml	UNIDAD	1,00	16.000	16.000
2.08		De Zócalos		UNIDAD			
2.08.01		De baldosa calcárea	ml	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
2.08.02		De mosaicos graníticos	ml	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.08.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.08.04		De vinilico	ml	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.08.05		De cerámico	ml	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
2.08.07		De Tejuelita	ml	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.08.08		De alfombra	ml	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
2.08.09		De parquet	ml	UNIDAD	1,00	13.000	13.000
2.09		De Revestimientos		UNIDAD			
2.09.01		De azulejos	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.09.02		De ladrillejos	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.09.03		De pastillas cerámicas	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.09.04		De piedra	m2	UNIDAD	1,00	27.000	27.000
2.09.05		De madera	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.10		De Cielo Raso		UNIDAD			
2.10.01		De cielo raso de placas de yeso	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.10.02		De cielo raso de PVC	m2	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
2.10.03		De cielo raso de metal desplegado	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.10.04		De entrepiso de madera	m2	UNIDAD	1,00	23.000	23.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

2.10.05		De cielo raso metálico lineal	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.10.07		De carton prensado	m2	UNIDAD	1,00	16.000	16.000
2.11		De Mamparas		UNIDAD			
2.11.01		De mamparas existentes tipo durlock	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.11.02		De mamparas existentes vidriadas	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.11.03		De mamparas existentes de terciadas	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.11.04		De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.12		De Carpintería Metálica		UNIDAD			
2.12.1		De canaletas y Bajadas	ml	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.12.2		De Verjas, Portones y Rejas	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.12.3		De aberturas, ventanas , puertas	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.12.5		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.13		De Cristal templado		UNIDAD			
2.13.01		Paños fijos de 10 mm	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.13.02		Puertas batientes de una hoja	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.13.03		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.14		De Instalacion Sanitaria		UNIDAD			
2.14.1		De artefactos sanitarios existentes:		UNIDAD			
2.14.1.1		Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.14.1.2		Desmontaje de inodoro de loza.	un	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.14.1.3		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.14.1.4		Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.14.1.5		Desmontaje de duchas electricas sin recuperación de material	un	UNIDAD	1,00	40.000	40.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración.**

2.14.1.6		Desmontaje de griferias completas sin recuperación de material	un	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.14.1.7		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.14.2		De Agua Corriente		UNIDAD			
2.14.2.1		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 2 1/2" alimentación y distribucion de agua existentes.	m	UNIDAD	1,00	39.000	39.000
2.14.2.2		Desmonte de cañerias de Fe° Galv.° de 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	39.000	39.000
2.14.2.3		Desmonte de llave de paso 1/2"	un	UNIDAD	1,00	39.000	39.000
2.14.2.4		Desmonte de llave de paso 2 1/2"	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
2.14.2.5		Desmonte de canillas de 1/2"	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.14.3		Desague Cloacal		UNIDAD			
2.14.3.1		Desmonte de caños de 100	ml	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
2.14.3.2		Desmonte de rejillas de piso en baños	un	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
2.14.3.3		Desmonte de camara septica	un	UNIDAD	1,00	92.000	92.000
2.14.4		Desague Pluvial		UNIDAD			
2.14.4.1		Desmonte de rejillas de patio	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.15		De Instalacion Electrica		UNIDAD			
2.15.1		De tablero general	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
2.15.2		De llaves y tomas	un	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
2.15.3		De artefactos fluorescentes en general	un	UNIDAD	1,00	57.000	57.000
2.15.5		De cableados	ml	UNIDAD	1,00	9.000	9.000
2.15.6		De ventiladores de techo	un	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
2.15.7		De Aires Acondicionados	un	UNIDAD	1,00	95.000	95.000
2.16		De alambrado perimetral	ml	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
3	**72131601-002**	Movimiento de suelo		UNIDAD			
3.01		Excavaciones varias (manual)	m3	UNIDAD	1,00	50.000	50.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

3.02		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
3.03		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	m3	UNIDAD	1,00	185.000	185.000
3.04		Sub-muracion con piedra bruta colocada	m3	UNIDAD	1,00	368.000	368.000
4	**72131601-003**	Cimiento		UNIDAD			
4.01		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	UNIDAD	1,00	368.000	368.000
4.02		Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	UNIDAD	1,00	368.000	368.000
5	**72131601-004**	Estructuras de Hormigón Armado		UNIDAD			
5.01		Pilares	ml	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
5.02		Vigas	ml	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
5.03		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	ml	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
5.04		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	m	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
5.05		Losas	m3	UNIDAD	1,00	1.620.000	1.620.000
5.06		Escaleras de Hº Aº	m3	UNIDAD	1,00	1.000.000	1.000.000
6	**72131601-006**	Aislación		UNIDAD			
6.01		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	UNIDAD	1,00	87.000	87.000
6.02		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	UNIDAD	1,00	180.000	180.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

6.03		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m3	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
6.04		Vertical con panderete con hidrófugo	m2	UNIDAD	1,00	106.000	106.000
6.05		De junta de dilatación en H°A°	m	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
6.06		De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
6.07		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
6.08		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
6.09		Impermeabilización interna de reservorios	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
6.10		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
7	**72131601-999**	Colocación de dinteles		UNIDAD			
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	UNIDAD	1,00	51.000	51.000
7.2		Dintel prefabricado de H°A°	ml	UNIDAD	1,00	131.000	131.000
7.3		Envarillado de muros	ml	UNIDAD	1,00	51.000	51.000
7.4		Costura de rajaduras en paredes	ml	UNIDAD	1,00	51.000	51.000
8	**72131601-005**	Mampostería		UNIDAD			
8.01		De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	UNIDAD	1,00	165.000	165.000
8.02		De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	UNIDAD	1,00	240.000	240.000
8.03		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración**

8.06		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
8.07		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	193.000	193.000
8.08		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	201.000	201.000
8.09		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
8.10		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	310.000	310.000
8.11		De ladrillo común en panderete	m2	UNIDAD	1,00	127.000	127.000
8.14		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
8.15		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	290.000	290.000
8.16		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
8.17		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
8.18		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	106.000	106.000
8.19		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	123.000	123.000
8.20		De elevación con ladrillo convocó	m2	UNIDAD	1,00	134.000	134.000
8.23		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	m	UNIDAD	1,00	135.000	135.000
8.24		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	m	UNIDAD	1,00	167.000	167.000
9	**72131601-007**	Provisión y Montaje de Techo -		UNIDAD			

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración.**

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario de Consejo de Administracion

9.01		De techo de chapa galvanizada de zinc n°22 en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	105.000	105.000
9.02		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	155.000	155.000
9.03		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	125.000	125.000
9.04		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
9.05		De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
9.06		De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
9.07		De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
9.08		De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
9.09		De tejas - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
9.10		De tejas - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
9.11		Reposición de listón de borde de 1"x2"	m	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	105.000	105.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración.**

9.13		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
9.14		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	UNIDAD	1,00	180.000	180.000
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	UNIDAD	1,00	600.000	600.000
9.16		Reparación de techo de tejas con goteras	m2	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	UNIDAD	1,00	105.000	105.000
9.18		Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	UNIDAD	1,00	880.000	880.000
10	**72131601-008**	Revoques		UNIDAD			
10.01		Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
10.02		Interior y exterior de muros a una capa	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
10.03		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
10.04		De cielorraso 1:4:12	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
10.05		De pilares de mampostería	ml	UNIDAD	1,00	44.000	44.000
10.06		De pilares de H° A°	ml	UNIDAD	1,00	44.000	44.000
10.07		De losas y vigas de H° A°	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
10.08		Goterones en borde de losas	ml	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
10.09		Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
10.10		Reparación de cornisas perimetrales	ml	UNIDAD	1,00	80.000	80.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

10.11		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico.	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
11	**72131601-009**	Contrapiso		UNIDAD			
11.01		De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	UNIDAD	1,00	71.000	71.000
11.02		Carpeta para base de piso	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
11.03		De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	UNIDAD	1,00	62.000	62.000
11.04		De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	UNIDAD	1,00	62.000	62.000
12	**72131601-009**	Pisos		UNIDAD			
12.01		De mosaicos calcáreos	m2	UNIDAD	1,00	133.500	133.500
12.02		De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
12.03		De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
12.04		De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
12.05		De alisado de cemento	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
12.06		De H°A° de 10 cm	m2	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
12.07		De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
12.08		Encerado de piso de granito a máquina	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
12.09		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	UNIDAD	1,00	370.000	370.000
12.10		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	UNIDAD	1,00	370.000	370.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastiger

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

12.11		Para descanso de escalera	un	UNIDAD	1,00	370.000	370.000
12.12		De veredita tipo kaá 20x20	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
12.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	UNIDAD	1,00	125.000	125.000
12.14		Pavimento Rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
12.15		Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	UNIDAD	1,00	92.000	92.000
12.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	UNIDAD	1,00	106.000	106.000
12.17		De goma vinílica	m2	UNIDAD	1,00	179.000	179.000
12.18		De alfombra para alto transito de 4mm	m2	UNIDAD	1,00	180.000	180.000
12.19		De piedra basáltica (empedrado)	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
12.20		De goma para escalera	m2	UNIDAD	1,00	240.000	240.000
12.22		De parquet	m2	UNIDAD	1,00	456.000	456.000
13	**72101607-005**	Zócalos		UNIDAD			
13.01		Calcáreo	m	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
13.02		Granítico	m	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
13.03		Granito reconstituido para escaleras	m	UNIDAD	1,00	106.000	106.000
13.04		Cerámico	m	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
13.05		Cerámica nacional	m	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
13.06		Alfombrado	m	UNIDAD	1,00	37.000	37.000
13.07		De parquet	ml	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
14	**72102601-001**	Carpintería de Madera		UNIDAD			
14.01		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
14.02		Cambio de cerraduras en puertas	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
14.03		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastiqar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

14.04		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	UNIDAD	1,00	1.700.000	1.700.000
14.05		Puertas batientes, incluyendo herrajes	un	UNIDAD	1,00	1.700.000	1.700.000
14.06		Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	m	UNIDAD	1,00	442.000	442.000
14.07		Contramarco de madera	m	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
14.08		Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
14.10		Guarda-sillas de madera	m	UNIDAD	1,00	116.000	116.000
14.11		Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	m2	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
14.12		Reparación de puertas y ventanas	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
14.13		Reparación de persianas (puertas y ventanas)	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
15	**73121602-007**	Carpintería Metálica y de Aluminio		UNIDAD			
15.01		Ventanas tipo balancín	m2	UNIDAD	1,00	540.000	540.000
15.02		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
15.03		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	UNIDAD	1,00	1.020.000	1.020.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

15.04		Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	m	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
15.05		Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
15.06		Reparación de parasoles de aluminio	m2	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
15.07		Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	UNIDAD	1,00	340.000	340.000
15.08		Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
15.09		Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	UNIDAD	1,00	450.000	450.000
15.10		Provisión y colocación de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
16	**72101607-001**	Alfeizar de ventanas		UNIDAD			
16.01		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
16.02		Revoque de mocheta	ml	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17	**72131601-012**	Pinturas		UNIDAD			

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

17.01		Enduido		UNIDAD			
17.01.01		Interior y exterior en paredes.	m2	UNIDAD	1,00	29.000	29.000
17.01.02		Interior y exterior (área de galerías, hall) en cielo raso.	m2	UNIDAD	1,00	29.000	29.000
17.01.03		En tabiques de roca yeso.	m2	UNIDAD	1,00	29.000	29.000
17.01.04		Enduido cementicio	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.02		De Muros		UNIDAD			
17.02.01		Al látex acrílico para paredes interiores	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.02.02		De paredes y pilares	m2	UNIDAD	1,00	22.000	22.000
17.02.03		De cielo raso de losas, vigas y aleros de Hº A º.	m2	UNIDAD	1,00	38.000	38.000
17.02.04		Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
17.02.05		Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	UNIDAD	1,00	67.000	67.000
17.02.06		Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
17.02.07		De muros, pilares y vigas a la vista, al látex color definido en Obra	m2	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
17.02.08		De muralla al latex	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
17.02.09		De buñas en fachadas.	ml	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.02.10		Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
17.02.11		De tejas con Impacril color ceramico	m2	UNIDAD	1,00	85.000	85.000
17.03		Al Barniz		UNIDAD			
17.03.01		De tejuelón y maderamen, con aplicación de termifugo	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.03.02		De aberturas de madera	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.03.03		De portón de madera	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.03.04		De barandas de madera	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.04		Al Esmalte Sintético		UNIDAD			
17.04.01		De paredes h=1,80 m	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17.04.02		De aberturas de madera	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17.04.03		De abertura metálica previo anti óxido	m2	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
17.04.04		De canaleta y bajada	ml	UNIDAD	1,00	30.000	30.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

17.04.05		De rejas ,portones metálicos, Barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
17.04.06		De cañerías de hierro	ml	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
17.04.07		De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17.05		Con Silicona		UNIDAD			
17.05.01		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17.06		Al Epoxi		UNIDAD			
17.06.01		De paredes sobre enduido cementicio	m2	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
17.06.02		De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
17.06.03		De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
17.06.04		De piso cementicio	m2	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
17.07		Pulido y lustre		UNIDAD			
17.07.01		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
17.07.02		Laqueado de puertas de madera	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
18	**72102508-003**	Revestidos		UNIDAD			
18.01		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	UNIDAD	1,00	170.000	170.000
18.02		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
18.03		De ladrillejos	m2	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
18.04		De pastillas cerámicas	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
18.05		De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
18.06		De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
18.07		De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

18.08		De de placa de fibrocemento de 80 mm	m2	UNIDAD	1,00	190.000	190.000
18.09		De de placa de fibrocemento de 120 mm	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
18.10		De de vinilico	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
19	**72102602-004**	Vidrios - Provisión y colocación		UNIDAD			
19.01		Vidrios		UNIDAD			
19.01.01		De 3 mm	m2	UNIDAD	1,00	246.000	246.000
19.01.02		De 4 mm	m2	UNIDAD	1,00	284.000	284.000
19.01.03		De 6 mm	m2	UNIDAD	1,00	320.000	320.000
19.01.04		De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	UNIDAD	1,00	407.000	407.000
19.02		De Paños Fijos con esmerilado:		UNIDAD			
19.02.01		De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	UNIDAD	1,00	1.500.000	1.500.000
19.02.02		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	UNIDAD	1,00	2.810.000	2.810.000
19.02.03		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según diseño.	m2	UNIDAD	1,00	3.440.000	3.440.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

19.02.04		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	UNIDAD	1,00	3.440.000	3.440.000
19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:		UNIDAD			
19.03.01		De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	UNIDAD	1,00	215.000	215.000
19.03.02		De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2	UNIDAD	1,00	2.110.000	2.110.000
19.04		De espejos		UNIDAD			
19.04.01		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	m2	UNIDAD	1,00	316.000	316.000
19.05		Polarizado		UNIDAD			
19.05.01		De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	UNIDAD	1,00	107.000	107.000
19.06		De Paños para ventanas:		UNIDAD			
19.06.01		De cristal Templado de 8 mm. color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	UNIDAD	1,00	1.375.000	1.375.000
19.07		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:		UNIDAD			
19.07.01		Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	UNIDAD	1,00	316.000	316.000
19.07.02		Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	UNIDAD	1,00	316.000	316.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

20	**72152707-001**	Muro de contención		UNIDAD			
20.01		De ladrillos común visto de 0,45 m.	m2	UNIDAD	1,00	275.000	275.000
21	**72101703-005**	Canteros		UNIDAD			
21.01		De mampostería o de piedra	m2	UNIDAD	1,00	225.000	225.000
22	**72152605-001**	Cielo raso -Provisión y Montaje		UNIDAD			
22.01		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	UNIDAD	1,00	240.000	240.000
22.02		De placas de yeso junta tomada	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
22.03		De Buñas perimetrales	ml	UNIDAD	1,00	85.000	85.000
22.04		De cielo raso de PVC	m2	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
22.05		De cielo raso de metal desplegado	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
23	**72102602-007**	Mamparas-Provisión y Colocación		UNIDAD			
23.01		De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
23.02		De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
23.03		Puerta de placa tipo eucatex con cerradura	un	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
23.04		De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	m2	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
24	**72102508-999**	Mesadas		UNIDAD			

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

24.01		Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
25	**72102201-9998**	Alumbrado exterior-Provisión y Montaje		UNIDAD			
25.01		De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	UNIDAD	1,00	1.250.000	1.250.000
25.02		De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	UNIDAD	1,00	900.000	900.000
25.03		De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	UNIDAD	1,00	1.000.000	1.000.000
26	**72102201-003**	Instalación eléctrica		UNIDAD			
26.01		Boca de iluminación con su interruptor.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
26.02		Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
26.03		Boca de toma corriente con su llave.	un	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
26.04		Boca para ventiladores de techo con su llave.	un	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
26.05		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefacción.).	un	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
26.06		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	un	UNIDAD	1,00	240.000	240.000
26.07		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	un	UNIDAD	1,00	240.000	240.000
26.08		Provision y colocacion de Tablero gral.	un	UNIDAD	1,00	700.000	700.000
26.09		Provision y colocacion de cableado	ml	UNIDAD	1,00	250.000	250.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración.**

26.10		Instalacion de AA de 9.000 a 23.000 BTU	un	UNIDAD	1,00	900.000	900.000
26.11		Provision y colocacion de tapas ciegas	un	UNIDAD	1,00	57.000	57.000
27	**72102201-9998**	Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios- Provisión y Montaje		UNIDAD			
27.01		De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
27.02		De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	UNIDAD	1,00	375.000	375.000
27.03		De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
27.04		Artefacto de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
27.05		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
27.06		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
27.07		Provisión y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración.**

27.08		Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
27.09		Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
27.10		Reposición de llave de ventilador	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
27.11		Reposición de capacitor de ventilador	un	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
27.12		Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	UNIDAD	1,00	1.800.000	1.800.000
27.13		Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
27.14		Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	UNIDAD	1,00	600.000	600.000
28	**72102201-002**	Retiro de artefactos y artículos eléctricos		UNIDAD			
28.01		De artefactos fluorescentes en general	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
28.02		De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
28.03		De ventilador de techo.	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
28.04		Retiro de AA de 9.000 a 23.000 BTU	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
29	**72102201-003**	Provisión y montaje de Disyuntores TM		UNIDAD			
29.01		De disyuntor TM 1x10A	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
29.02		De disyuntor TM 1x16A	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
29.03		De disyuntor TM 1x20A	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
29.04		De disyuntor TM 1x25A	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
29.05		De disyuntor TM 1x32A	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
29.06		De disyuntor TM 1x40A	un	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
29.07		De disyuntor TM 3x100A	un	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
29.08		De disyuntor TM 3x63A	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
29.09		De disyuntor TM 3x50A	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
29.10		De disyuntor TM 3x40A	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
29.11		De disyuntor TM 3x32A	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
29.12		De disyuntor TM 3x25A	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
29.13		De disyuntor TM 3x16A	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
29.14		De disyuntor TM 3x20A	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

30	**72131601-011**	Instalación Agua Corriente		UNIDAD			
30.1		Cañería de PVC de 2 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
30.2		Cañeria de de PVC de 3/4"	ml	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
30.3		Caño PVC de 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
30.4		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
30.5		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	UNIDAD	1,00	180.000	180.000
30.6		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
30.7		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
30.8		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
30.9		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
30.10		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
30.11		Reposición de válvulas de canillas en general	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
30.12		Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
30.13		Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
30.14		Limpieza de tanque de agua	un	UNIDAD	1,00	1.000.000	1.000.000
30.15		Aislación de tanque de agua	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
30.16		Retiro de cañerías	ml	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
30.17		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
31	**72102304-002**	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías		UNIDAD			
31.01		De lavatorio similar al existente con accesorios	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

31.02		De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	UNIDAD	1,00	700.000	700.000
31.03		De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
31.04		De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	UNIDAD	1,00	900.000	900.000
31.06		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
31.07		De cisterna alta de PVC.	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
31.08		De tapa acrílica para inodoro	un	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
31.09		De asiento acolchado para inodoro.	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
31.10		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
31.11		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	UNIDAD	1,00	600.000	600.000
31.12		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	UNIDAD	1,00	700.000	700.000
31.13		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	UNIDAD	1,00	900.000	900.000
31.14		De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
31.15		Portarrollo de loza esmaltada.	un	UNIDAD	1,00	85.000	85.000
31.16		Jabonera de loza esmaltada.	un	UNIDAD	1,00	85.000	85.000
31.17		Toallera de loza esmaltada	un	UNIDAD	1,00	85.000	85.000
31.18		Percha simple de loza esmaltada.	un	UNIDAD	1,00	85.000	85.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

31.19		Reposición de ducha simple	un	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
31.20		Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
31.21		Desmontaje de inodoro de loza.	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
31.22		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
31.23		Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
31.25		Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	UNIDAD	1,00	600.000	600.000
31.26		Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	un	UNIDAD	1,00	700.000	700.000
31.27		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
31.28		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
31.29		Canilla pico móvil para cocina de1/2".	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
31.30		Canilla para lavatorio, de1/2".	un	UNIDAD	1,00	180.000	180.000
31.31		Enchufe de PVC para inodoro	un	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
31.32		Sopapa para lavatorio	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31.33		Sopapa para pileta de granito	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31.34		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
32	**72102304-006**	Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial		UNIDAD			
32.01		Tubería de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	ml	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
32.03		Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
32.04		Rejilla de piso en baños	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

32.05		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
32.06		Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	UNIDAD	1,00	900.000	900.000
32.08		Reparación y limpieza de registros gral, (desagüe cloacal)	un	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
32.09		Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
32.10		Limpieza de Cámara Séptica	un	UNIDAD	1,00	800.000	800.000
33	**72153608-001**	Cortinas		UNIDAD			
33.01		Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
33.02		Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
					G.	**87.773.500**	**87.773.500**

Monto Total Lote N° 1: Guaraníes ochenta y siete millones setecientos setenta y tres mil quinientos, IVA Incluido.

Monto mínimo	**G. 354.630.000.- (IVA Incluido)**
Monto máxima	**G. 709.260.000.- (IVA Incluido)**

LOTE 2: U.S. HOHENAU							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	**72131601-002**	Trabajos Preliminares		UNIDAD			
1.01		Limpieza del area de trabajo	m2	UNIDAD	1,00	17.000	17.000
1.02		Poda de arboles y/o destronque	un	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
1.03		De alambrado perimetral	ml	UNIDAD	1.00	20.000	20.000
2	**72103003-001**	Demoliciones		UNIDAD			
2.01		De Estructuras de Hº Aº		UNIDAD			
2.01.01		De losas	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.01.02		De pilares	ml	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.01.03		De vigas y encadenados	ml	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.01.04		De piedra bruta colocada	m3	UNIDAD	1,00	295.000	295.000
2.02		De Mampostería		UNIDAD			
2.02.01		De nivelación de 0,45 m	m2	UNIDAD	1,00	21.000	21.000
2.02.02		De nivelación de 0,30 m	m2	UNIDAD	1,00	19.000	19.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

2.02.03		De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	m2	UNIDAD	1,00	10.500	10.500
2.02.04		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	19.000	19.000
2.02.05		De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	22.000	22.000
2.02.06		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	22.000	22.000
2.02.07		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.02.08		De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.02.09		De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.02.10		De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.02.11		De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	36.000	36.000
2.02.12		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.02.13		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	UNIDAD	1,00	33.000	33.000
2.02.14		De canteros	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.02.15		De murito, postes y tejido perimetral	ml	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
2.02.16		De muralla	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.03		Remoción de membrana de aislación		UNIDAD			
2.03.01		De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.03.02		De techo de bovedillas	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.03.03		De techo de tejas	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.03.04		De techo de Chapa de Zinc	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

2.03.05		De techo de Fibrocemento	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.04		De Techos		UNIDAD			
2.04.01		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.04.02		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	34.000	34.000
2.04.03		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.04.04		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.04.05		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material- Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
2.04.06		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
2.04.07		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	57.000	57.000
2.04.08		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
2.04.09		De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.04.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.04.11		De techo de policarbonato con estructura existente	m2	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.04.12		De techo plano de H° A°	m2	UNIDAD	1,00	52.000	52.000
2.04.13		De techo de vidrio armado con estructura metálica	m2	UNIDAD	1,00	52.000	52.000
2.04.14		De vigas de apoyo	ml	UNIDAD	1,00	83.000	83.000
2.05		De Revoques		UNIDAD			

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

2.05.01		De paredes y cielo raso	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.06		De Contrapisos		UNIDAD			
2.06.01		De Cascotes	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.06.02		De Hormigón	m2	UNIDAD	1,00	22.000	22.000
2.07		De Pisos		UNIDAD			
2.07.01		De baldosa calcárea	m2	UNIDAD	1,00	22.000	22.000
2.07.02		De mosaicos graníticos	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.07.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	UNIDAD	1,00	42.000	42.000
2.07.04		De vinilico	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.07.05		De cerámica	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.07.06		De alisada de cemento	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.07.07		De H°A°	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.07.08		De baldosones de hormigón	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.07.09		De Tejuelita	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.07.10		De Calles internas y camineros peatonales	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.07.11		De Veredas perimetrales	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.07.12		De Alfombra	m2	UNIDAD	1,00	22.000	22.000
2.08		De Zócalos		UNIDAD			
2.08.01		Calcáreo	ml	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
2.08.02		Granítico	ml	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
2.08.03		Granito reconstituido para escaleras	ml	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
2.08.04		Cerámico	ml	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.08.05		Cerámica nacional	ml	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
2.08.06		Alfombrado	ml	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.09		De Revestimientos		UNIDAD			
2.09.01		De azulejos	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.09.02		De ladrillejos	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.09.03		De pastillas cerámicas	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
2.09.04		De piedra	m2	UNIDAD	1,00	26.500	26.500
2.09.05		De madera	m2	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
2.10		De Cielo Raso		UNIDAD			
2.10.01		De cielo raso de placas de yeso	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.10.02		De cielo raso de PVC	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.10.03		De cielo raso de metal desplegado	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.10.04		De entrepiso de madera	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.10.05		De cielo raso metálico lineal	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - master

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

2.10.06		De cielo raso de vinilico	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.11		De Mamparas		UNIDAD			
2.11.01		De mamparas existentes tipo durlock	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.11.02		De mamparas existentes vidriadas	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
2.11.03		De mamparas existentes de terciadas	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
2.11.04		De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	m2	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.12		De Carpintería Metálica		UNIDAD			
2.12.01		De canaletas y Bajadas	ml	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
2.12.02		De Verjas, Portones y Rejas	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.12.03		De aberturas, ventanas , puertas	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.12.04		De Muebles fijos y Desmontables	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
2.12.05		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
2.13		De Cristal templado		UNIDAD			
2.13.01		Paños fijos de 10 mm	m2	UNIDAD	1,00	135.000	135.000
2.13.02		Puertas batientes de una hoja	m2	UNIDAD	1,00	135.000	135.000
2.13.03		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	UNIDAD	1,00	135.000	135.000
3	**72131601-002**	Movimiento de suelo		UNIDAD			
3.01		Excavaciones varias (manual)	m3	UNIDAD	1,00	95.000	95.000
3.02		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
3.03	, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, ba		m3	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
4	**72131601-003**	Cimiento		UNIDAD			
4.01		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	UNIDAD	1,00	565.000	565.000
4.02		Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	UNIDAD	1,00	600.000	600.000
5	**72131601-004**	Estructuras de Hormigón Armado		UNIDAD			
5.01		Pilares	m3	UNIDAD	1,00	1.845.000	1.845.000
5.02		Vigas	m3	UNIDAD	1,00	2.425.000	2.425.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

5.03		Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	m3	UNIDAD	1,00	1.628.000	1.628.000
5.04		Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	m3	UNIDAD	1,00	1.628.000	1.628.000
5.05		Losas	m3	UNIDAD	1,00	1.846.000	1.846.000
5.06		Escaleras de H° A°	m3	UNIDAD	1,00	1.793.000	1.793.000
6	**72131601-006**	Aislación		UNIDAD			
6.01		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	UNIDAD	1,00	85.000	85.000
6.02		De losa de H° A° con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	UNIDAD	1,00	170.000	170.000
6.03		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
6.04		Vertical con panderete con hidrófugo	m2	UNIDAD	1,00	101.000	101.000
6.05		De junta de dilatación en H°A°	ml	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
6.06		De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
6.07		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	UNIDAD	1,00	90.000	90.000
6.08		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	UNIDAD	1,00	190.000	190.000
6.09		Impermeabilización interna de reservorios	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
6.10		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
7	**72131601-999**	Colocación de dinteles		UNIDAD			
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
7.2		Dintel prefabricado de H°A°	ml	UNIDAD	1,00	120.000	120.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

7.3		Envarillado de muros	ml	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
7.4		Costura de rajaduras en paredes	ml	UNIDAD	1,00	46.000	46.000
8	**72131601-999**	Mampostería		UNIDAD			
8.01		De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	UNIDAD	1,00	210.000	210.000
8.02		De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	UNIDAD	1,00	305.000	305.000
8.03		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
8.04		De elevación de 0,10 m , ladrillo común -Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	93.000	93.000
8.05		De elevación de 0,10 m , ladrillo común -Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	105.000	105.000
8.06		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
8.07		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	185.000	185.000
8.08		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	190.000	190.000
8.09		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
8.10		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	260.000	260.000
8.11		De ladrillo común en panderete	m2	UNIDAD	1,00	124.000	124.000
8.12		De elevación de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
8.13		De elevación de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	260.000	260.000
8.14		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	315.000	315.000
8.15		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	325.000	325.000
8.16		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración.**

8.17		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
8.18		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	121.000	121.000
8.19		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	155.000	155.000
8.20		De elevación con ladrillo convocó	m2	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
8.21		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	UNIDAD	1,00	135.000	135.000
8.22		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	UNIDAD	1,00	186.000	186.000
8.23		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	ml	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
8.24		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	ml	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
8.25		Provisión y colocación de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	UNIDAD	1,00	220.000	220.000
9	**72131601-007**	Techo - Montaje		UNIDAD			
9.01		De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
9.02		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	143.000	143.000
9.03		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
9.04		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
9.05		De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

9.06		De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	210.000	210.000
9.07		De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
9.08		De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	210.000	210.000
9.09		De tejas - Planta Baja	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
9.10		De tejas - Planta Alta	m2	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
9.11		Reposición de listón de borde de 1"x2"	ml	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
9.13		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	UNIDAD	1,00	165.000	165.000
9.14		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	UNIDAD	1,00	180.000	180.000
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	UNIDAD	1,00	600.000	600.000
9.16		Reparación de techo de tejas con goteras	m2	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
9.18		Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	UNIDAD	1,00	850.000	850.000
10	**72131601-008**	Revoques		UNIDAD			
10.01		Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
10.02		Interior y exterior de muros a una capa	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
10.03		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración.**

10.04		De cielorraso 1:4:12	m2	UNIDAD	1,00	52.000	52.000
10.05		De pilares de mampostería	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
10.06		De pilares de H° A°	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
10.07		De losas y vigas de H° A°	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
10.08		Goterones en borde de losas	ml	UNIDAD	1,00	62.000	62.000
10.09		Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
10.10		Reparación de cornisas perimetrales	ml	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
10.11		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
11	**72131601-009**	Contrapiso		UNIDAD			
11.01		De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	UNIDAD	1,00	67.000	67.000
11.02		Carpeta para base de piso	m2	UNIDAD	1,00	52.000	52.000
11.03		De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
11.04		De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
12	**72131601-009**	Pisos		UNIDAD			
12.01		De mosaicos calcáreos	m2	UNIDAD	1,00	128.000	128.000
12.02		De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
12.03		De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
12.04		De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
12.05		De alisado de cemento	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
12.06		De H°A° de 10 cm	m2	UNIDAD	1,00	210.000	210.000
12.07		De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
12.08		Encerado de piso de granito a máquina	m2	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
12.09		Encerado de piso parquet a máquina	m2	UNIDAD	1,00	107.000	107.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

12.10		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	UNIDAD	1,00	465.000	465.000
12.11		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	UNIDAD	1,00	465.000	465.000
12.12		Para descanso de escalera	un	UNIDAD	1,00	465.000	465.000
12.13		De veredita tipo kaá 20x20	m2	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
12.14		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
12.15		Pavimento Rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
12.16		Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
12.17		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	UNIDAD	1,00	135.000	135.000
12.18		De goma vinílica	m2	UNIDAD	1,00	190.000	190.000
12.19		De alfombra para alto transito de 4mm	m2	UNIDAD	1,00	155.000	155.000
12.20		De piedra basáltica (empedrado)	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
12.21		De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
13	**72101607-005**	Zócalos		UNIDAD			
13.01		Calcáreo	ml	UNIDAD	1,00	39.000	39.000
13.02		Granítico	ml	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
13.03		Granito reconstituido para escaleras	ml	UNIDAD	1,00	125.000	125.000
13.04		Cerámico	ml	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
13.05		Cerámica nacional	ml	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
13.06		Alfombrado	ml	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
14	**72102601-001**	Carpintería de Madera		UNIDAD			
14.01		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
14.02		Cambio de cerraduras en puertas	un	UNIDAD	1,00	300.000	300.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

14.03		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	UNIDAD	1,00	1.250.000	1.250.000
14.04		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	UNIDAD	1,00	2.000.000	2.000.000
14.05		Puertas batientes, incluyendo herrajes	un	UNIDAD	1,00	1.860.000	1.860.000
14.06		Desmonte de marco y contramarco	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
14.07		Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	un	UNIDAD	1,00	600.000	600.000
14.08		Contramarco de madera	ml	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
14.09		Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
14.10		Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
14.11		Guarda-sillas de madera	ml	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
14.12		Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
14.13		Reparación de puertas y ventanas	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
14.14		Reparación de persianas (puertas y ventanas)	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
15	**73121602-007**	Carpintería Metálica y de Aluminio		UNIDAD			
15.01		Ventanas tipo balancín	m2	UNIDAD	1,00	578.000	578.000
15.02		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	un	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
15.03		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	UNIDAD	1,00	1.000.000	1.000.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

15.04		Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
15.05		Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
15.06		Reparación de parasoles de aluminio	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
15.07		Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
15.08		Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
15.09		Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
15.10		Provisión y colocación de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido. Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
16	**72101607-001**	Alfeizar de ventanas		UNIDAD			
16.01		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	UNIDAD	1,00	52.000	52.000
16.02		Revoque de mocheta	ml	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
17	**72131601-012**	Pinturas		UNIDAD			
17.01		Enduido		UNIDAD			
17.01.01		Interior y exterior en paredes.	m2	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
17.01.02		Interior y exterior (área de galerías, hall) en cielo raso.	m2	UNIDAD	1,00	33.000	33.000
17.01.03		En tabiques de roca yeso.	m2	UNIDAD	1,00	33.000	33.000
17.01.04		Enduido cementicio	m2	UNIDAD	1,00	75.000	75.000
17.02		De Muros		UNIDAD			

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

17.02.01		Al látex acrílico para paredes interiores	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.02.02		De paredes y pilares	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.02.03		De cielo raso de losas, vigas y aleros de Hº A °.	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17.02.04		Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17.02.05		Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	UNIDAD	1,00	90.000	90.000
17.02.06		Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
17.02.07		De muralla al latex	m	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
17.02.08		De buñas en fachadas.	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.02.09		Pintura texturizada de paredes interiores	m2	UNIDAD	1,00	90.000	90.000
17.02.10		Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
17.02.11		De tejas con Impacril color ceramico	m2	UNIDAD	1,00	81.000	81.000
17.02.12		De paredes a la cal	m2	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
17.03		Al Barniz		UNIDAD			
17.03.01		De tejuelón y maderamen, con aplicación de termífugo	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17.03.02		De aberturas de madera	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
17.03.03		De portón de madera	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.03.04		De barandas de madera	m2	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.04		Al Esmalte Sintético		UNIDAD			
17.04.01		De paredes h=1,80 m	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
17.04.02		De aberturas de madera	m2	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
17.04.03		De abertura metálica previo anti óxido	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
17.04.04		De canaleta y bajada	ml	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.04.05		De rejas ,portones metálicos, barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
17.04.06		De cañerías de hierro	ml	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
17.04.07		De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
17.05		Con Silicona		UNIDAD			
17.05.01		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	UNIDAD	1,00	40.000	40.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastervar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

17.06		Al Epoxi		UNIDAD			
17.06.01		De paredes sobre enduido cementicio	m2	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
17.06.02		De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	UNIDAD	1,00	90.000	90.000
17.06.03		De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	UNIDAD	1,00	135.000	135.000
17.06.04		De piso cementicio	m2	UNIDAD	1,00	90.000	90.000
17.07		Pulido y lustre		UNIDAD			
17.07.01		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
17.07.02		Laqueado de puertas de madera	m2	UNIDAD	1,00	135.000	135.000
18	**72102508-003**	Revestidos		UNIDAD			
18.01		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
18.02		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
18.03		De ladrillejos	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
18.04		De pastillas cerámicas	m2	UNIDAD	1,00	180.000	180.000
18.05		De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
18.06		De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	UNIDAD	1,00	115.000	115.000
18.07		De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	UNIDAD	1,00	115.000	115.000
18.08		De placa de fibrocemento de 80 mm	m2	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
18.09		De placa de fibrocemento de 120 mm	m2	UNIDAD	1,00	180.000	180.000
18.10		De de vinilico	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
19	**72102602-004**	Vidrios - Provisión y colocación		UNIDAD			
19.01		Vidrios		UNIDAD			
19.01.01		De 3 mm	m2	UNIDAD	1,00	232.000	232.000
19.01.02		De 4 mm	m2	UNIDAD	1,00	272.000	272.000
19.01.03		De 6 mm	m2	UNIDAD	1,00	310.000	310.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

19.01.04		De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
19.02		De Paños Fijos con esmerilado:		UNIDAD			
19.02.01		De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	UNIDAD	1,00	1.870.000	1.870.000
19.02.02		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	UNIDAD	1,00	3.607.000	3.607.000
19.02.03		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según diseño.	m2	UNIDAD	1,00	4.380.000	4.380.000
19.02.04		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	UNIDAD	1,00	4.380.000	4.380.000
19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:		UNIDAD			
19.03.01		De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	UNIDAD	1,00	1.611.000	1.611.000
19.03.02		De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2	UNIDAD		2.705.000	2.705.000
19.04		De espejos		UNIDAD			
19.04.01		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	m2	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
19.05		Polarizado		UNIDAD			

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

19.05.01		De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
19.06		De Paños para ventanas:		UNIDAD			
19.06.01		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	UNIDAD	1,00	1.500.000	1.500.000
19.07		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:		UNIDAD			
19.07.01		Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
19.07.02		Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
20	**72152707-001**	Muro de contención		UNIDAD			
20.01		De ladrillos común visto de 0,45 m.	m2	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
21	**72101703-005**	Canteros		UNIDAD			
21.01		De mampostería o de piedra	m2	UNIDAD	1,00	330.000	330.000
22	**72152605-001**	Cielo raso -Provisión y Montaje		UNIDAD			
22.01		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
22.02		De placas de yeso junta tomada	m2	UNIDAD	1,00	270.000	270.000
22.03		De Buñas perimetrales	ml	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
22.04		De cielo raso de PVC	m2	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
22.05		De cielo raso de metal desplegado	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
23	**72102602-007**	Mamparas-Provisión y Colocación		UNIDAD			
23.01		De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

23.02		De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	UNIDAD	1,00	280.000	280.000
23.03		Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	un	UNIDAD	1,00	725.000	725.000
23.04		De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	m2	UNIDAD	1,00	375.000	375.000
24	**72102508-999**	Mesadas		UNIDAD			
24.01		Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
25	**72102201-9998**	Alumbrado exterior-Provisión y Montaje		UNIDAD			
25.01		De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	UNIDAD	1,00	1.800.000	1.800.000
25.02		De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	UNIDAD	1,00	1.000.000	1.000.000
25.03		De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000
26	**72102201-003**	Instalación eléctrica		UNIDAD			
26.01		Boca de iluminación con su interruptor.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
26.02		Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
26.03		Boca de toma corriente con su llave.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
26.04		Boca para ventiladores de techo con su llave.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
26.05		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefacción.).	un	UNIDAD	1,00	350.000	350.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

26.06		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
26.07		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	un	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
26.08		Provision y colocacion de Tablero General	un	UNIDAD	1,00	1.300.000	1.300.000
26.09		Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	UNIDAD	1,00	1.300.000	1.300.000
26.10		Provision y colocacion de cableado	ml	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
26.11		Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU	un	UNIDAD	1,00	600.000	600.000
26.12		Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU	un	UNIDAD	1,00	750.000	750.000
26.13		Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU	un	UNIDAD	1,00	900.000	900.000
26.14		Provision y colocacion de tapas ciegas	un	UNIDAD	1,00	9.000	9.000
27	**72102201-9998**	Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios-Provisión y Montaje		UNIDAD			
27.01		De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
27.02		De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	UNIDAD	1,00	320.000	320.000
27.03		De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	UNIDAD	1,00	310.000	310.000
27.04		Artefacto de iluminarías empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

27.05		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
27.06		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
27.07		Provisión y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
27.08		Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	UNIDAD	1,00	90.000	90.000
27.09		Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
27.10		Reposición de llave de ventilador	un	UNIDAD	1,00	180.000	180.000
27.11		Reposición de capacitor de ventilador	un	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
27.12		Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	UNIDAD	1,00	2.000.000	2.000.000
27.13		Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
27.14		Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
28	**72102201-002**	Retiro de artefactos y artículos eléctricos		UNIDAD			
28.01		De artefactos fluorescentes en general	un	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
28.02		De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
28.03		De ventilador de techo.	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
28.04		De tablero general y/o seccional	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
28.05		De llaves y tomas	un	UNIDAD	1,00	20.000	20.000
28.06		De duchas electricas	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
28.07		De cableados	ml	UNIDAD	1,00	7.500	7.500
28.08		Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
29	**72102201-003**	Provisión y montaje de Disyuntores TM		UNIDAD			

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

29.01		De disyuntor TM 1x10A	un	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
29.02		De disyuntor TM 1x16A	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
29.03		De disyuntor TM 1x20A	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
29.04		De disyuntor TM 1x25A	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
29.05		De disyuntor TM 1x32A	un	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
29.06		De disyuntor TM 1x40A	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
29.07		De disyuntor TM 3x100A	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
29.08		De disyuntor TM 3x63A	un	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
29.09		De disyuntor TM 3x50A	un	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
29.10		De disyuntor TM 3x40A	un	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
29.11		De disyuntor TM 3x32A	un	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
29.12		De disyuntor TM 3x25A	un	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
29.13		De disyuntor TM 3x16A	un	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
29.14		De disyuntor TM 3x20A	un	UNIDAD	1,00	230.000	230.000
30	**72131601-011**	Instalación Agua Corriente		UNIDAD			
30.1		Cañería de PVC de 2"	ml	UNIDAD	1,00	320.000	320.000
30.2		Cañería de PVC de 1 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	195.000	195.000
30.3		Cañería de PVC de 1 1/4"	ml	UNIDAD	1,00	185.000	185.000
30.4		Cañería de PVC de 1"	ml	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
30.5		Cañería de de PVC de 3/4"	ml	UNIDAD	1,00	76.000	76.000
30.6		Caño PVC de 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	60.000	60.000
30.7		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	170.000	170.000
30.8		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
30.9		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
30.10		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
30.11		Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	UNIDAD	1,00	838.000	838.000
30.12		Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
30.13		Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
30.14		Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	UNIDAD	1,00	300.000	300.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

30.15		Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	UNIDAD	1,00	290.000	290.000
30.16		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
30.17		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
30.18		Reposición de válvulas de canillas en general	un	UNIDAD	1,00	68.000	68.000
30.19		Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	UNIDAD	1,00	461.000	461.000
30.20		Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
30.21		Limpieza de tanque de agua	un	UNIDAD	1,00	1.050.000	1.050.000
30.22		Aislación de tanque de agua	m2	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
30.23		Retiro de cañerías	ml	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31	**72102304-002**	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías		UNIDAD			
31.01		De lavatorio similar al existente con accesorios	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
31.02		De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	UNIDAD	1,00	710.000	710.000
31.03		De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	UNIDAD	1,00	440.000	440.000
31.04		De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	UNIDAD	1,00	725.000	725.000
31.05		De cisterna alta de PVC.	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
31.06		De tapa acrílica para inodoro	un	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
31.07		De asiento acolchado para inodoro.	un	UNIDAD	1,00	80.000	80.000
31.08		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
31.09		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	UNIDAD	1,00	530.000	530.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

31.10		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	UNIDAD	1,00	950.000	950.000
31.11		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	UNIDAD	1,00	1.200.000	1.200.000
31.12		De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
31.13		Portarrollo de loza esmaltada.	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31.14		Jabonera de loza esmaltada.	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31.15		Toallera de loza esmaltada	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31.16		Percha simple de loza esmaltada.	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31.17		Reposición de ducha simple	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
31.18		Provisión y colocación de cisterna de plástico similar al existente	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
31.19		Provisión y colocación de cisterna tipo mochila similar al existente	un	UNIDAD	1,00	350.000	350.000
31.20		Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
31.21		Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
31.22		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
31.23		Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
31.24		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	UNIDAD	1,00	100.000	100.000
31.25		Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
31.26		Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	un	UNIDAD	1,00	500.000	500.000
31.27		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

31.28		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
31.29		Canilla pico móvil para cocina de1/2".	un	UNIDAD	1,00	300.000	300.000
31.30		Canilla para lavatorio, de1/2".	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000
31.31		Enchufe de PVC para inodoro	un	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
31.32		Sopapa para lavatorio	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31.33		Sopapa para pileta de granito	un	UNIDAD	1,00	50.000	50.000
31.34		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
32	**72102304-006**	Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial		UNIDAD			
32.01		Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
32.02		Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
32.03		Desmonte de rejillas de piso en baños	un	UNIDAD	1,00	10.000	10.000
32.04		Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	UNIDAD	1,00	2.000.000	2.000.000
32.05		Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	UNIDAD	1,00	210.000	210.000
32.06		Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	UNIDAD	1,00	136.000	136.000
32.07		Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	UNIDAD	1,00	125.000	125.000
32.08		Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	UNIDAD	1,00	104.000	104.000
32.09		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	UNIDAD	1,00	75.000	75.000
32.10		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	UNIDAD	1,00	110.000	110.000
32.11		Rejilla de patio 30 x 30 cm para desagüe pluvial	un	UNIDAD	1,00	120.000	120.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

32.12		Rejilla de patio 40 x 40 cm para desagüe pluvial	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
32.13		Rejilla de patio 60 x 60 cm para desagüe pluvial	un	UNIDAD	1,00	170.000	170.000
32.14		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
32.15		Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	UNIDAD	1,00	800.000	800.000
32.16		Desmonte de cañerías de H° F° de desagües existentes.	ml	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
32.17		Desmonte de cañerías de H° G° de alimentación de agua existentes.	ml	UNIDAD	1,00	40.000	40.000
32.18		Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
32.19		Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	30.000	30.000
32.20		Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
32.21		Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
32.22		Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
32.23		Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	15.000	15.000
32.24		Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
32.25		Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	32.000	32.000
32.26		Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	68.000	68.000
32.27		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	70.000	70.000
32.28		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	45.000	45.000
32.29		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
32.30		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración**

32.31		Ramal Y reducción de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
32.32		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	75.000	75.000
32.33		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	41.000	41.000
32.34		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
32.35		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
32.36		Unión reducción 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	25.000	25.000
32.37		Unión reducción 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	16.000	16.000
32.38		Unión reducción 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	UNIDAD	1,00	6.000	6.000
32.39		Sifón colgante de PVC.	un	UNIDAD	1,00	35.000	35.000
32.40		Sifón colgante cromado.	un	UNIDAD	1,00	55.000	55.000
32.41		Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	UNIDAD	1,00	140.000	140.000
32.42		Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
32.43		Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	UNIDAD	1,00	160.000	160.000
32.44		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	un	UNIDAD	1,00	210.000	210.000
32.45		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	un	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
32.46		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	un	UNIDAD		290.000	290.000
32.47		Tapa de H° de 40x40cm	un	UNIDAD	1,00	130.000	130.000
32.48		Tapa de H° de 60x60cm	un	UNIDAD	1,00	150.000	150.000
32.49		Tapa de H° de 80x80cm		UNIDAD	1,00	165.000	165.000
32.50		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	UNIDAD	1,00	400.000	400.000

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. Secretario del Consejo de Administración.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - mastigar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

32.51		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	UNIDAD	1,00	450.000	450.000
32.52		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	UNIDAD	1,00	550.000	550.000
32.53		Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	UNIDAD	1,00	200.000	200.000
32.54		Limpieza de Cámara Séptica	un	UNIDAD	1,00	800.000	800.000
33	**72153608-001**	Cortinas		UNIDAD			
33.01		Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	UNIDAD	1,00	250.000	250.000
33.02		Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	UNIDAD	1,00	400.000	400.000
					G.	**116.404.500**	**116.404.500**

Monto Total Lote N° 2: Guaraníes ciento diez y seis millones cuatrocientos cuatro mil quinientos, IVA Incluido.

Monto Total Adjudicado Lote N° 1 + Lote N° 2 - LPN N° 73/17: 2.509.260.000.- (Guaraníes dos mil quinientos nueve millones doscientos sesenta mil), IVA Incluido.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administracion

Certificado por: Abg. José Luis Urizar Valiente. **Secretario del Consejo de Administración**

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - mastigar