PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | Descripción del Servicio | INTERPRO | FAMETAL S.A. |
|---|---|---|---|
| | **1- MANTENIMIENTO DE PUERTAS BATIENTES TEMPLADAS - por cada servicio o trabajo.** | **Precio Unitario (IVA Incluido)** | **Precio Unitario (IVA Incluido)** |
| 1.1- | Regulación de freno hidráulico. | 85.000 | 385.000 |
| 1.2- | Desmonte y montaje de la puerta templada. | 85.000 | 385.000 |
| 1.3- | Ajustes de herrajes. | 85.000 | 275.000 |
| | **2- MATERIALES NECESARIOS: para sustituciones según necesidad incluye provisión y colocación.** | - | - |
| 2.1- | Cristal templado de 10 m.m. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura). | 550.000 | 847.000 |
| 2.2- | Cristal templado de 10 m.m. Incoloro (para sustituciones en caso de rotura). | 500.000 | 770.000 |
| 2.3- | Freno hidráulico sellado de bronce. | 650.000 | 1.265.000 |
| 2.4- | Zócalo superior. | 100.000 | 366.300 |
| 2.5- | Zócalo inferior. | 100.000 | 366.300 |
| 2.6- | Buje. | 25.000 | 301.950 |
| 2.7- | Cerradura central. | 150.000 | 386.650 |
| 2.8- | Pasador. | 55.000 | 316.800 |
| 2.9- | Manijones circulares en madera. | 50.000 | 264.000 |
| 2.10- | Manijones HDL con aleación en aluminio de 30 cm. | 150.000 | 453.750 |
| 2.11- | Freno hidráulico aéreo. | 500.000 | 814.000 |
| 2.12- | Contra cerraduras para blindex simple. | 100.000 | 228.250 |
| 2.13- | Contra cerraduras para blindex doble | 150.000 | 228.250 |
| | **3- MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS – por cada servicio o trabajo.** | - | - |
| 3.1- | Desmonte y montaje del templado. | 85.000 | 440.000 |
| 3.2- | Ajustes de rueditas. | 85.000 | 363.000 |
| 3.3- | Ajustes de herrajes. | 85.000 | 385.000 |
| 3.4- | Ajustes de perfiles | 85.000 | 385.000 |
| | **4- MATERIALES NECESARIOS: para sustituciones según necesidad incluye provisión y colocación.** | - | - |
| 4.1- | Cristal templado de 10 m.m. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura). | 550.000 | 891.000 |
| 4.2- | Cristal templado de 10 m.m. Incolor (para sustituciones en caso de rotura). | 500.000 | 825.000 |
| 4.3- | Rueditas para corredizas. | 25.000 | 225.500 |
| 4.4- | Cerradura pico de loro. | 170.000 | 635.800 |
| 4.5- | Pasadores. | 55.000 | 206.800 |
| 4.6- | Tiradores. | 25.000 | 198.000 |
| 4.7- | Perfiles de aluminio. | 75.000 | 495.000 |
| | **5- CARACTERISTICAS DE CRISTALES CRUDOS - para sustituciones según necesidad. Los cristales podrán ser utilizados en: aberturas de aluminio, madera o sobre muebles – incluye provisión y colocación.** | - | - |
| 5.1- | Cristal de 10 m.m. Color bronce o gris. | 250.000 | 891.000 |
| 5.2- | Cristal de 10 m.m. Incoloro. | 225.000 | 506.000 |
| 5.3- | Cristal de 8 m.m. Color Gris o Bronce. | 200.000 | 484.000 |
| 5.4- | Cristal de 4 m.m. Incoloro. | 170.000 | 402.600 |
| | **6- OTROS MATERIALES: ventanas proyectantes – para sustituciones según necesidad - incluye provisión y colocación.** | - | - |
| 6.1- | Bisagras para ventanas proyectantes – por unidad | 150.000 | 330.000 |
| 6.2- | Manijas para ventanas – por unidad | 150.000 | 247.500 |
| | **7- OTROS SERVICIOS: se deberá incluir el costo de los insumos necesarios para el trabajo en m2 - incluye provisión y colocación.** | - | - |
| 7.1- | Provisión y colocación de vidrio DVH, combinación de vidrio 4+4 AZUL CITY + cámara de gas de 9mm + vidrio incoloro de 8mm, pegado con cinta VHB 3M y sellado en silicona estructural. Incluye desmonte del vidrio existente. | 1.700.000 | 1.144.000 |
| 7.2- | Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX (revisión por especialistas de paños, estructura metálica, ventanas, reposición de silicona, adhesivos etc.). | 550.000 | 4.400.000 |
| 7.3- | Reposición y cambio de PRESILLAS DE SEGURIDAD DE ALUMINIO. | 180.000 | 385.000 |
| 7.4- | Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de MATERIAL ACM, reposición, siliconado, ajustes. | 550.000 | 4.400.000 |
| 7.5- | Reparación y mantención de abertura de blindex existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. **Abertura Corrediza.** | 500.000 | 605.000 |
| 7.6- | Reparación y mantención de abertura de blindex existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. **Abertura Fija.** | 500.000 | 880.000 |
| 7.7- | Provisión y colocación de espejos. | 240.000 | 508.200 |
| | **PRECIO TOTAL DE LA OFERTA** | **10.440.000** | **27.886.650** |

| | |
|---|---|
| **Monto mínimo** | **30.000.000 Gs.** |
| **Monto máximo** | **60.000.000 Gs.** |

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa

Lic. Nathalia Melot
Coordinadora de Adquisiciones