VERIFICADO POR D.A.C.
FECHA:
FIRMA:

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/17: "MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS DE CAMIONES PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS" ID 321.844.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas presentadas en el marco del llamado a **CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/17: "MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS DE CAMIONES PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS" ID 321.844**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y los Decretos N° 5.174/05 y N° 3719/15 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Resolución N° 98 de fecha a 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, en su artículo 1° dispone: "*CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Licitación por Concurso de Ofertas, Contrataciones Excluidas, Casos de Excepción y Licitación Pública Internacional, que realice la citada Unidad Operativa De Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación, ajustado a la Ley N° 2051/03, al Decreto Reglamentario N° 21909/03 y los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por, Jefe de Gabinete, Director General de Administración y Finanzas, Director de Asuntos Jurídicos, Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido.*

1- ANTECEDENTES

- Memorándum DSU N° 693/16 de fecha 06 de diciembre de 2016 de la Dirección de Servicios Urbanos, por el cual solicita el llamado a licitación por vía de la excepción para el mantenimiento y reparación con provisión de repuestos de camiones pesados y vehículos livianos;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP N° 009/2017) por Gs. 600.000.000 (Guaraníes seiscientos millones) de fecha 3 de enero de 2017;
- Dictamen UOC N° 02/17 de fecha 10 de enero por el cual se justifica la convocatoria en la modalidad de excepción;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 321.844;
- Dictamen Jurídico N° 1504 emitido el 06 de febrero de 2017;
- Resolución N° 153/17 de fecha 06 de febrero de 2017, según el Art. 1° "*Autoriza, a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, a proseguir con los trámites correspondientes para la contratación por vía de la excepción, para el Mantenimiento y Reparación con Provisión de Repuestos de Camiones Pesados y Vehículos Livianos*".
- En fecha 13 de febrero de 2017 el llamado ID 321.844 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

1- AUTOMOTIVE S.A.I.E.
2- CONDOR SACI
3- DIESA SA

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000523

00000524

- HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
- PROYEC SA

2. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En fecha 21 de febrero del año 2.017, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las 10:45 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta presentándose la siguiente empresa:

N°	EMPRESA	MONTO
1	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	353.160.500

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta con respecto al cumplimiento de la documentación básica de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	AUTOMOTIVE S.A.I.E.
1	Formulario de Presentación de la Oferta	**CUMPLE**
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	**CUMPLE-GS.20.000.000**
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	**PRESENTA-NRO1438770**

4. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar la única oferta presentada, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000522
00000523

Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	AUTOMOTIVE S.A.I.E. Precio unitario (IVA incluido)
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1.1	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	250.000	1	-30	175.000
1.2	CAMBIAR DE FRENO TRASERO	2.200.000	1	-30	1.540.000
1.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
1.4	CAMBIAR SISTEMA DE SERVO FRENO	1.650.000	1	-30	1.155.000
1.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	480.000	1	-30	336.000
1.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
1.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
1.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
1.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
1.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000
1.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
1.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	2.200.000	1	-30	1.540.000
1.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	660.000	1	-30	462.000
1.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
1.15	JUEGO DE REPARAO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
1.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
2	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión				
2.1	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	1.860.000	1	-30	1.302.000
2.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIO RH	1.860.000	1	-30	1.302.000
2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	280.000	1	-11	250.000
2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	280.000	1	-11	250.000
2.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	20	440.000
2.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	20	440.000
2.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
2.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	60.000	1	-30	42.000
2.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	-30	336.000
2.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	-30	336.000
2.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
2.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
2.13	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
2.14	CAMBIAR SOPORTE BILETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000
2.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
2.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
2.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
2.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-30	616.000
2.19	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	980.000	1	-30	686.000

0000521

00000522

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO CERRERA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.

2.20	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
2.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	220.000	1	-30	154.000
2.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
2.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.600.000	1	-30	1.120.000
2.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
2.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
2.26	REPARACION SINFIN DE DIRECCION	1.800.000	1	-23	1.392.000
2.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
2.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000
3	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
3.1	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
3.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	4.800.000	1	-30	3.360.000
3.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	180.000	1	-30	126.000
3.4	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
3.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
3.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
3.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
3.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
3.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
3.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
3.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
3.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
3.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
3.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
3.15	REPARACION ELECTRICO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000
3.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
3.17	CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
3.18	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
3.19	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	100.000	1	-30	70.000
3.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
3.21	CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
3.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
4	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
4.1	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	120.000	1	-30	84.000
4.2	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	660.000	1	-30	462.000
4.3	CAMBIOS DE ANILLOS SINCRONIZADOR	750.000	1	-30	525.000
4.4	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	420.000	1	-30	294.000
4.5	CAMBIAR RULEMAN DE CAJA TRASERA	750.000	1	-30	525.000
4.6	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	180.000	1	-30	126.000
4.7	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	5.500.000	1	-30	3.850.000
4.8	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
4.9	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	180.000	1	-30	126.000
4.10	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
4.11	CAMBIAR RETEN PIÑON	180.000	1	-30	126.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

Lic. Braulio Ferreira
Director General
de Administración y Finanzas

0000520

00000521

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

4.12	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	480.000	1	-30	336.000
4.13	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	380.000	1	-30	266.000
4.14	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4x4)	480.000	1	-30	336.000
4.15	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	320.000	1	-30	224.000
4.16	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	280.000	1	-30	196.000
5	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
5.1	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	6.500.000	1	-30	4.550.000
5.2	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	880.000	1	-30	616.000
5.3	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAHA	60.000	1	-30	42.000
5.4	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	180.000	1	-30	126.000
5.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	380.000	1	-30	266.000
5.6	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	260.000	1	-30	182.000
5.7	CAMBIAR CORONA VOLANTE	4.800.000	1	-30	3.360.000
5.8	MANO DE OBRA	850.000	1	-30	595.000
6	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
6.1	CAMBIAR CONDENSADORA DE A.A.	650.000	1	-30	455.000
6.2	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	480.000	1	-30	336.000
6.3	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	380.000	1	-30	266.000
6.4	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	420.000	1	-30	294.000
6.5	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A	750.000	1	-30	525.000
6.6	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	4.800.000	1	-30	3.360.000
6.7	CARGA DE GAS	1.200.000	1	-30	840.000
6.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	660.000	1	-30	462.000
7	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
7.1	CAMBIAR RETENES	320.000	1	-30	224.000
7.2	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	520.000	1	-30	364.000
7.3	REGULACION DE VALVULAS	160.000	1	-30	112.000
7.4	CAMBIAR CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
7.5	CAMBIAR JUEGO DE AROS	980.000	1	-30	686.000
7.6	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	1.800.000	1	-30	1.260.000
7.7	CAMBIAR PISTONES	2.250.000	1	-30	1.575.000
7.8	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	880.000	1	-30	616.000
7.9	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	980.000	1	-30	686.000
7.10	CAMBIAR CORONA MOTOR	650.000	1	-30	455.000
7.11	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	2.800.000	1	-30	1.960.000
7.12	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	660.000	1	-30	462.000
7.13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	2.600.000	1	-30	1.820.000
7.14	CAMBIAR POLEA TENSOR	650.000	1	-30	455.000
7.15	CAMBIAR RULEMAN POLEA	160.000	1	-30	112.000
7.16	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	450.000	1	-30	315.000
7.17	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	550.000	1	-30	385.000
7.18	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	1.800.000	1	-30	1.260.000
7.19	CAMBIAR CALCE LATERAL	280.000	1	-30	196.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000519

00000520

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

7.20	CAMBIAR BUJE DE VIELA	220.000	1	-30	154.000
7.21	CAMBIAR BUJE DE LEVA	220.000	1	-30	154.000
7.22	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
7.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	2.350.000	1	-30	1.645.000
7.24	CAMBIAR BOMBA DE RADIADOR	650.000	1	-30	455.000
7.25	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	880.000	1	-30	616.000
7.26	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	250.000	1	-30	175.000
7.27	CAMBIAR TAPA MOTOR	4.200.000	1	-30	2.940.000
7.28	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	350.000	1	-30	245.000
7.29	CAMBIAR EJE BALANCIN	280.000	1	-30	196.000
7.30	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	220.000	1	-30	154.000
7.31	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	120.000	1	-30	84.000
7.32	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	150.000	1	-30	105.000
7.33	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	150.000	1	-30	105.000
7.34	CAMBIAR ACEITE MOTOR	660.000	1	-30	462.000
7.35	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
7.36	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
7.37	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	350.000	1	-30	245.000
7.38	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
7.39	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.000	1	-30	245.000
7.40	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	250.000	1	-30	175.000
8	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
8.1	REPARACION DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	260.000	1	-30	182.000
8.2	CAMBIO DE MOTOR LIMPIAPARABRISA	380.000	1	-30	266.000
8.3	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
8.4	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
9	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
9.1	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
9.2	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
9.3	CAMBIAR FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	450.000	1	-30	315.000
9.4	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	160.000	1	-30	112.000
10	**Servicio de alineacion y balanceo**				
10.1	ALINEACION Y BALANCEO	260.000	1	-30	182.000
10.2	ROTACION DE CUBIERTAS	20.000	1	-30	14.000
11	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
11.1	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	280.000	1	-30	196.000
11.2	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	280.000	1	-30	196.000
11.3	CAMBIO DE LLANTAS	350.000	1	-30	245.000
11.4	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	320.000	1	-30	224.000
11.5	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR	220.000	1	-30	154.000
11.6	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR LH	350.000	1	-30	245.000
11.7	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOREXTERIOR RH	350.000	1	-30	245.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Dionisio Cipriano Velázquez F.
Director de Servicios Urbanos

0000518

00000519

12	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
12.1	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	250.000	1	-30	175.000
12.2	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	2.200.000	1	-30	1.540.000
12.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
12.4	CAMBIAR SERVO FRENO	1.650.000	1	-30	1.155.000
12.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE SERVO FRENO	480.000	1	-30	336.000
12.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
12.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
12.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
12.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
12.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000
12.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
12.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	2.200.000	1	-30	1.540.000
12.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	660.000	1	-30	462.000
12.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
12.15	JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
12.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
13	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
13.1	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIO SUPERIOR LH	1.860.000	1	-30	1.302.000
13.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIO SUPERIOR LH	1.860.000	1	-30	1.302.000
13.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	280.000	1	-11	250.000
13.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	280.000	1	-11	250.000
13.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	20	450.000
13.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	20	450.000
13.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
13.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	60.000	1	-30	42.000
13.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	-30	336.000
13.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	-30	336.000
13.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
13.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
13.13	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
13.14	CAMBIO SOPORTE BIELETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000
13.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
13.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
13.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
13.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-30	616.000
13.19	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	980.000	1	-30	686.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000517

00000518

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Servicios Jurídicos
Director

13.20	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
13.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	220.000	1	-30	154.000
13.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
13.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.600.000	1	-30	1.120.000
13.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
13.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
13.26	REPARACION SINFIN DE DIRECCION	1.800.000	1	-24	1.372.000
13.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
13.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000
14	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
14.1	DIAGONOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
14.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	4.800.000	1	-30	3.360.000
14.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	180.000	1	-30	126.000
14.4	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
14.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
14.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
14.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
14.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
14.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
14.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
14.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
14.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
14.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
14.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
14.15	REOARACION ELECTRO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000
14.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
14.17	CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
14.18	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
14.19	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	100.000	1	-30	70.000
14.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
14.21	CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
14.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
15	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
15.1	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	120.000	1	-30	84.000
15.2	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	660.000	1	-30	462.000
15.3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	750.000	1	-30	525.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finan

0000516

00000517

Dirección de Servicios Urbanos
Director

15.4	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	420.000	1	-30	294.000
15.5	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	750.000	1	-30	525.000
15.6	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	180.000	1	-30	126.000
15.7	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	5.500.000	1	-30	3.850.000
15.8	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
15.9	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	180.000	1	-30	126.000
15.10	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
15.11	CAMBIAR RETEN PIÑON	180.000	1	-30	126.000
15.12	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	480.000	1	-30	336.000
15.13	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	380.000	1	-30	266.000
15.14	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	480.000	1	-30	336.000
15.15	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	320.000	1	-30	224.000
15.16	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	280.000	1	-30	196.000
16	**Reparación sistema de embrague**				
16.1	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	6.500.000	1	-30	4.550.000
16.2	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	880.000	1	-30	616.000
16.3	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	60.000	1	-30	42.000
16.4	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	180.000	1	-30	126.000
16.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	380.000	1	-30	266.000
16.6	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	260.000	1	-30	182.000
16.7	CAMBIAR CORONA VOLANTE	4.800.000	1	-30	3.360.000
16.8	MANO DE OBRA	850.000	1	-30	595.000
17	**Reparacion de Sistema de Aire Acondicionado**				
17.1	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	650.000	1	-30	455.000
17.2	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	480.000	1	-30	336.000
17.3	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	380.000	1	-30	266.000
17.4	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	420.000	1	-30	294.000
17.5	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	750.000	1	-30	525.000
17.6	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	4.800.000	1	-30	3.360.000
17.7	CARGA DE GAS	1.200.000	1	-30	840.000
17.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR ,DESAGUE ,DUCTOS	660.000	1	-30	462.000
18	**Reparacion de Motor**				
18.1	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	320.000	1	-30	224.000
18.2	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	520.000	1	-30	364.000
18.3	REGULACION DE VALVULAS	160.000	1	-30	112.000
18.4	CAMBIAR CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
18.5	CAMBIAR JUEGO DE AROS	980.000	1	-30	686.000
18.6	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	1.800.000	1	-30	1.260.000
18.7	CAMBIAR PISTONES	2.250.000	1	-30	1.575.000
18.8	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	880.000	1	-30	616.000
18.9	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	980.000	1	-30	686.000
18.10	CAMBIAR CORONA MOTOR	650.000	1	-30	455.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000515

0000516

Abog. Rodrigo Cipriano Rodríguez
Dirección de Servicios Urbanos
Director

18.11	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	2.800.000	1	-30	1.960.000
18.12	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	660.000	1	-30	462.000
18.13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	2.600.000	1	-30	1.820.000
18.14	CAMBIAR POLEA TENSOR	650.000	1	-30	455.000
18.15	CAMBIAR RULEMAN POLEA	160.000	1	-30	112.000
18.16	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	450.000	1	-30	315.000
18.17	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	550.000	1	-30	385.000
18.18	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	1.800.000	1	-30	1.260.000
18.19	CAMBIAR CALCE LATERAL	280.000	1	-30	196.000
18.20	CAMBIAR BUJE DE VIELA	220.000	1	-30	154.000
18.21	CAMBIAR BUJE DE LEVA	220.000	1	-30	154.000
18.22	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
18.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	2.350.000	1	-30	1.645.000
18.24	REPARACION DE RADIADOR	650.000	1	-30	455.000
18.25	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	880.000	1	-30	616.000
18.26	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	250.000	1	-30	175.000
18.27	CAMBIAR TAPA MOTOR	4.200.000	1	-30	2.940.000
18.28	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	350.000	1	-30	245.000
18.29	CAMBIAR EJE BALANCIN	280.000	1	-30	196.000
18.30	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE	220.000	1	-30	154.000
18.31	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	120.000	1	-30	84.000
18.32	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	150.000	1	-30	105.000
18.33	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	150.000	1	-30	105.000
18.34	CAMBIAR ACEITE MOTOR	660.000	1	-30	462.000
18.35	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
18.36	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
18.37	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	350.000	1	-30	245.000
18.38	CAMBIAR FILTRO TRAMPA DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
18.39	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.000	1	-30	245.000
18.40	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	250.000	1	-30	175.000
19	limpiaparabrisas				
19.1	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	260.000	1	-30	182.000
19.2	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	380.000	1	-30	266.000
19.3	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
19.4	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Arq. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000514

00000515

20	**Reparcion de Tanque de combustible**				
20.1	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
20.2	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
20.3	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	450.000	1	-30	315.000
20.4	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	160.000	1	-30	112.000
21	**Servicio de alineacion y balanceo**				
21.1	ALINEACION Y BALANCEO	260.000	1	-30	182.000
21.2	ROTACION DE CUBIERTAS	20.000	1	-30	14.000
22	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
22.1	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	280.000	1	-30	196.000
22.2	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS EXTERIOR	280.000	1	-30	196.000
22.3	CAMBIO DE LLANTAS	350.000	1	-30	245.000
22.4	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	320.000	1	-30	224.000
22.5	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	220.000	1	-30	154.000
22.6	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	350.000	1	-30	245.000
22.7	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	350.000	1	-30	245.000
23	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
23.1	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	220.000	1	-30	154.000
23.2	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	1.800.000	1	-30	1.260.000
23.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
23.4	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	1.200.000	1	-30	840.000
23.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	480.000	1	-30	336.000
23.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
23.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
23.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
23.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
23.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000
23.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
23.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	1.800.000	1	-30	1.260.000
23.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
23.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
23.15	JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
23.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
24	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
24.1	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	120.000	1	600	840.000
24.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	1.200.000	1	-30	840.000
24.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	240.000	1	-30	168.000
24.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	240.000	1	-30	168.000
24.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	-30	245.000
24.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	-93	24.500
24.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
24.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA SUPERIOR RH	60.000	1	-30	42.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000513

00000514

24.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	-30	336.000
24.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	-30	336.000
24.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
24.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
24.13	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
24.14	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000
24.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
24.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
24.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
24.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-30	616.000
24.19	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	980.000	1	-30	686.000
24.20	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
24.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIOZADOR TRASAERO	220.000	1	-30	154.000
24.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
24.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.400.000	1	-30	980.000
24.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
24.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
24.26	REPARACION SINFIN DE DIRECCION	1.600.000	1	-24	1.214.500
24.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
24.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000
25	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
25.1	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
25.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	1.600.000	1	-30	1.120.000
25.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	180.000	1	-30	126.000
25.4	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
25.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
25.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
25.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
25.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
25.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
25.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
25.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
25.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
25.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
25.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
25.15	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000512

25.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
25.17	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
25.18	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
25.19	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	100.000	1	-30	70.000
25.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
25.21	CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
25.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
26	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
26.1	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	120.000	1	-30	84.000
26.2	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	550.000	1	-30	385.000
26.3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	660.000	1	-30	462.000
26.4	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	420.000	1	-30	294.000
26.5	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	750.000	1	-30	525.000
26.6	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	180.000	1	-30	126.000
26.7	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	3.500.000	1	-30	2.450.000
26.8	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
26.9	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	180.000	1	-30	126.000
26.10	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERNCIAL	660.000	1	-30	462.000
26.11	CAMBIAR RETEN PIÑON	180.000	1	-30	126.000
26.12	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	480.000	1	-30	336.000
26.13	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	380.000	1	-30	266.000
26.14	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	480.000	1	-30	336.000
26.15	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	320.000	1	-30	224.000
26.16	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	280.000	1	-30	196.000
27	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
27.1	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	4.800.000	1	-30	3.360.000
27.2	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	770.000	1	-30	539.000
27.3	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	60.000	1	-30	42.000
27.4	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	180.000	1	-30	126.000
27.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	380.000	1	-30	266.000
27.6	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	260.000	1	-30	182.000
27.7	CAMBIAR VOLANTE CORONA	3.200.000	1	-30	2.240.000
27.8	MANO DE OBRA	850.000	1	-30	595.000
28	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
28.1	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	650.000	1	-30	455.000
28.2	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	480.000	1	-30	336.000
28.3	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	380.000	1	-30	266.000
28.4	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	420.000	1	-30	294.000
28.5	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	750.000	1	-30	525.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000511

00000512

28.6	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	4.800.000	1	-30	3.360.000
28.7	CARGA DE GAS	1.200.000	1	-30	840.000
28.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGÜE, DUCTOS	660.000	1	-30	462.000
29	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
29.1	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	320.000	1	-30	224.000
29.2	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	520.000	1	-30	364.000
29.3	REGULACION DE VALVULAS	160.000	1	-30	112.000
29.4	CAMBIAR CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
29.5	CAMBIAR JUEGO DE AROS	980.000	1	-30	686.000
29.6	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	1.200.000	1	-30	840.000
29.7	CAMBIAR PISTONES	1.800.000	1	-30	1.260.000
29.8	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	880.000	1	-30	616.000
29.9	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	980.000	1	-30	686.000
29.10	CAMBIAR CORONA MOTOR	650.000	1	-30	455.000
29.11	REPARACION LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	2.800.000	1	-30	1.960.000
29.12	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	660.000	1	-30	462.000
29.13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TURBO	2.600.000	1	-30	1.820.000
29.14	CAMBIAR POLEA TENSOR	650.000	1	-30	455.000
29.15	CAMBIAR RULEMAN POLEA	160.000	1	-30	112.000
29.16	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	450.000	1	-30	315.000
29.17	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	550.000	1	-30	385.000
29.18	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	1.800.000	1	-30	1.260.000
29.19	CAMBIAR CALCE LATERAL	280.000	1	-30	196.000
29.20	CAMBIAR BUJE DE VIELA	220.000	1	-30	154.000
29.21	CAMBIAR BUJE DE VELA	220.000	1	-30	154.000
29.22	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
29.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	1.980.000	1	-30	1.386.000
29.24	REPARACION DE RADIADOR	650.000	1	-30	455.000
29.25	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	880.000	1	-30	616.000
29.26	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	250.000	1	-30	175.000
29.27	CAMBIAR TAPA MOTOR	3.800.000	1	-30	2.660.000
29.28	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	350.000	1	-30	245.000
29.29	CAMBIAR EJE BALANCIN	280.000	1	-30	196.000
29.30	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	220.000	1	-30	154.000
29.31	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	120.000	1	-30	84.000
29.32	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	150.000	1	-30	105.000
29.33	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	150.000	1	-30	105.000

Gustavo Candia
Director General
ón General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Ciriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000510

00000511

29.34	CAMBIAR ACEITE MOTOR	660.000	1	-30	462.000
29.35	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
29.36	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
29.37	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	350.000	1	-30	245.000
29.38	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
29.39	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
29.40	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	250.000	1	-30	175.000
30	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
30.1	REPARACION MOTOR DE LIMPAPARABRISAS	260.000	1	-30	182.000
30.2	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	380.000	1	-30	266.000
30.3	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
30.4	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
31	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
31.1	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
31.2	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
31.3	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	450.000	1	-30	315.000
31.4	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	160.000	1	-30	112.000
32	**Servicio de alineacion y balanceo**				
32.1	ALINEACION Y BALANCEO	260.000	1	-30	182.000
32.2	ROTACION DE CUBIERTAS	20.000	1	-30	14.000
33	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
33.1	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS INTERIOR	280.000	1	-30	196.000
33.2	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS EXTERIOR	280.000	1	-30	196.000
33.3	CAMBIO DE LLANTAS	350.000	1	-30	245.000
33.4	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	320.000	1	-30	224.000
33.5	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	220.000	1	-30	154.000
33.6	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	350.000	1	-30	245.000
33.7	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	350.000	1	-30	245.000
34	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
34.1	REPARACION DE TAMBOR FRENO TRASERO	220.000	1	-30	154.000
34.2	CAMBIAR TQAMBOR DE FRENO TRASERO	1.600.000	1	-30	1.120.000
34.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
34.4	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	980.000	1	-30	686.000
34.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	480.000	1	-30	336.000
34.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
34.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
34.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
34.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
34.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Damiano Velázquez F.
Dirección de
Director

0000509

00000510

34.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
34.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	1.400.000	1	-30	980.000
34.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
34.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
34.15	JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
34.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
35	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
35.1	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	880.000	1	-30	616.000
35.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR RH	880.000	1	-30	616.000
35.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	240.000	1	0	240.000
35.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	240.000	1	0	240.000
35.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	0	350.000
35.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	0	350.000
35.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
35.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	60.000	1	-30	42.000
35.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	-30	336.000
35.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	-30	336.000
35.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
35.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
35.13	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
35.14	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000
35.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
35.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
35.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
35.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-21	692.000
35.19	CAMBIAR BRAZO TRASERO LARGA TRASERO	980.000	1	-10	886.000
35.20	CAMBIAR FRENO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
35.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	220.000	1	-30	154.000
35.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
35.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.400.000	1	-30	980.000
35.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
35.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
35.26	REPARACIO SINFIN DE DIRECCIO	1.200.000	1	-30	840.000
35.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
35.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO BARREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000508

00000509

36	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
36.1	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
36.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	650.000	1	-30	455.000
36.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	180.000	1	-30	126.000
36.4	CAMBIAR POLEA DE ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
36.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
36.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
36.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
36.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
36.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
36.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
36.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
36.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
36.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
36.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
36.15	REPARACCION ELECTRO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000
36.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
36.17	CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
36.18	CAMBIAR FOCO DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
36.19	CAMBIAR FOCO DE 2 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
36.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
36.21	CAMBIO DE NIVEL SENSOR DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
36.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
37	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
37.1	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	120.000	1	-30	84.000
37.2	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	550.000	1	-30	385.000
37.3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	660.000	1	-30	462.000
37.4	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	420.000	1	-30	294.000
37.5	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	750.000	1	-30	525.000
37.6	CAMBIAR RETEN DE MASA	180.000	1	-30	126.000
37.7	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	3.200.000	1	-30	2.240.000
37.8	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
37.9	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	180.000	1	-30	126.000
37.10	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
37.11	CAMBIAR RETEN PIÑON	180.000	1	-30	126.000
37.12	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	480.000	1	-30	336.000
37.13	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	380.000	1	-30	266.000
37.14	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION	480.000	1	-30	336.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00000508

0000507

Ing. Rodrigo
Dirección de Servicios Urbanos
Director

37.15	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	320.000	1	-30	224.000
37.16	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	280.000	1	-30	196.000
38	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
38.1	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	4.200.000	1	-30	2.940.000
38.2	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	650.000	1	-30	455.000
38.3	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	60.000	1	-30	42.000
38.4	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	180.000	1	-30	126.000
38.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	380.000	1	-30	266.000
38.6	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	260.000	1	-30	182.000
38.7	CAMBIAR CORONA VOLANTE	2.800.000	1	-30	1.960.000
38.8	MANO DE OBRA	850.000	1	-30	595.000
39	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
39.1	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	650.000	1	-30	455.000
39.2	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	480.000	1	-30	336.000
39.3	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	380.000	1	-30	266.000
39.4	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	420.000	1	-30	294.000
39.5	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	750.000	1	-30	525.000
39.6	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	3.400.000	1	-30	2.380.000
39.7	CARGA DE GAS	1.200.000	1	-30	840.000
39.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR DESAGUE DUCTOS	660.000	1	-30	462.000
40	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
40.1	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	320.000	1	-30	224.000
40.2	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	520.000	1	-30	364.000
40.3	REGULACION DE VALVULAS	160.000	1	-30	112.000
40.4	CAMBIAR CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
40.5	CAMBIAR JUEGO DE AROS	980.000	1	-30	686.000
40.6	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	1.200.000	1	-30	840.000
40.7	CAMBIAR PISTONES	1.800.000	1	-30	1.260.000
40.8	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	880.000	1	-30	616.000
40.9	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	980.000	1	-30	686.000
40.10	CAMBIAR CORONA MOTOR	650.000	1	-30	455.000
40.11	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	2.800.000	1	-30	1.960.000
40.12	REPARACION, LIMPIEZA O CALIBRACION DE PICOS	660.000	1	-30	462.000
40.13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	2.600.000	1	-30	1.820.000
40.14	CAMBIAR POLEA TENSOR	650.000	1	-30	455.000
40.15	CAMBIAR RULEMAN POLEA	160.000	1	-30	112.000
40.16	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	450.000	1	-30	315.000
40.17	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	550.000	1	-30	385.000
40.18	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	1.800.000	1	-30	1.260.000
40.19	CAMBIAR CALCE LATERAL	280.000	1	-30	196.000

0000506

. Gustavo Candia
Director General
ción General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00000507
Abog. Rodrigo Cipriano
Dirección de Servicios Urbanos
Director

40.20	CAMBIAR BUJE DE VIELA	220.000	1	-30	154.000
40.21	CAMBIAR BUJE DE LEVA	220.000	1	-30	154.000
40.22	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORONA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
40.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	1.980.000	1	-30	1.386.000
40.24	REPARACION DE RADIADOR	650.000	1	-30	455.000
40.25	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	880.000	1	-30	616.000
40.26	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	250.000	1	-30	175.000
40.27	CAMBIAR TAPA MOTOR	3.800.000	1	-30	2.660.000
40.28	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	350.000	1	-30	245.000
40.29	CAMBIAR EJE BALANCIN	280.000	1	-30	196.000
40.30	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	220.000	1	-30	154.000
40.31	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	120.000	1	-30	84.000
40.32	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	150.000	1	-30	105.000
40.33	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	150.000	1	-30	105.000
40.34	CAMBIAR ACEITE MOTOR	660.000	1	-30	462.000
40.35	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
40.36	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
40.37	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	350.000	1	-30	245.000
40.38	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
40.39	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.000	1	-30	245.000
40.40	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	250.000	1	-30	175.000
41	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
41.1	REPARACIO MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	260.000	1	-30	182.000
41.2	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	380.000	1	-30	266.000
41.3	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
41.4	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
42	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
42.1	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
42.2	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
42.3	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE CONBUSTIBLE	450.000	1	-30	315.000
42.4	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	160.000	1	-30	112.000
43	**Servicio de alineacion y balanceo**				
43.1	ALINEACION Y BALANCEO	260.000	1	-30	182.000
43.2	ROTACION DE CUBIERTAS	20.000	1	-30	14.000
44	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
44.1	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTA INTERIOR	280.000	1	-30	196.000

0000505

00000506

g. Gustavo Candia
Director General
ección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Fernández
Dirección de Servicios Urbanos
Director

44.2	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	280.000	1	-30	196.000
44.3	CAMBIO DE LLANTAS	350.000	1	-30	245.000
44.4	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	320.000	1	-30	224.000
44.5	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	220.000	1	-30	154.000
44.6	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	350.000	1	-30	245.000
44.7	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	350.000	1	-30	245.000
45	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
45.1	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	220.000	1	-30	154.000
45.2	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	1.800.000	1	-30	1.260.000
45.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
45.4	CAMBIAR SISTEMA DE SERVO FRENO	1.200.000	1	-30	840.000
45.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	480.000	1	-30	336.000
45.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
45.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
45.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
45.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
45.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000
45.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
45.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	1.800.000	1	-30	1.260.000
45.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
45.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
45.15	JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
45.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
46	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
46.1	CAMBBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	980.000	1	-30	686.000
46.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR RH	980.000	1	-30	686.000
46.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	240.000	1	0	240.000
46.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	240.000	1	0	240.000
46.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	-30	245.000
46.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	0	350.000
46.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA DE INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
46.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	60.000	1	-30	42.000
46.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	0	480.000
46.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	0	480.000
46.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
46.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
46.13	CAMBIA SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
46.14	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

46.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
46.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
46.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
46.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-30	616.000
46.19	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	980.000	1	-30	686.000
46.20	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
46.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	220.000	1	-30	154.000
46.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
46.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.400.000	1	-30	980.000
46.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
46.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
46.26	REPARACION SINFIN DE DIRECCION	1.600.000	1	-24	1.213.000
46.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
46.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000
47	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
47.1	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
47.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO	1.600.000	1	-30	1.120.000
47.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	180.000	1	-30	126.000
47.4	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
47.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
47.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
47.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
47.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
47.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
47.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
47.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
47.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
47.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
47.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
47.15	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000
47.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
47.17	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
47.18	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
47.19	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	100.000	1	-30	70.000
47.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
47.21	CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	350.000	1	-30	245.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000503

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

00000504

47.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
48	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
48.1	Cambiar seguro de caja	120.000	1	-30	84.000
48.2	Cambio de ruleman de caja	550.000	1	-30	385.000
48.3	Cambios de anillo sincronizador	660.000	1	-30	462.000
48.4	Cambiar soporte de caja	420.000	1	-30	294.000
48.5	Cambiar rulmeman de masa trasera	750.000	1	-30	525.000
48.6	Cambiar reten de masa trasera	180.000	1	-30	126.000
48.7	Cambiar corona y piñon	3.500.000	1	-30	2.450.000
48.8	Cambiar ruleman diferencial	660.000	1	-30	462.000
48.9	Cambiar separador de diferencial	180.000	1	-30	126.000
48.10	Cambiar ruleman piñon diferencial	660.000	1	-30	462.000
48.11	Cambiar reten piñon	180.000	1	-30	126.000
48.12	Cambiar yugo porta cruzeta cardan	480.000	1	-30	336.000
48.13	Reparacion olla diferencial	380.000	1	-30	266.000
48.14	Reparacion sistema doble traccion (4x4)	480.000	1	-30	336.000
48.15	Cambiar aceite de caja	320.000	1	-30	224.000
48.16	Cambiar aceite de diferencial	280.000	1	-30	196.000
49	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
49.1	Cambiar kit de embrague (plato y presion)	4.800.000	1	-30	3.360.000
49.2	Cambiar cojinete de empuje	770.000	1	-30	539.000
49.3	Cambiar guardapolvo horquilla de caja	60.000	1	-30	42.000
49.4	Cambiar horquilla de caja	180.000	1	-30	126.000
49.5	Cambiar bomba central de embrague	380.000	1	-30	266.000
49.6	Cambiar bomba auxiliar de embrague	260.000	1	-30	182.000
49.7	Cambiar corona volante	3.200.000	1	-30	2.240.000
49.8	Mano de obra	850.000	1	-30	595.000
50	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
50.1	Cambiar condensador de A.A.	650.000	1	-30	455.000
50.2	Cambiar evaporador de A.A.	480.000	1	-30	336.000
50.3	Cambiar valvula de A.A.	380.000	1	-30	266.000
50.4	Cambiar filtro de A.A.	420.000	1	-30	294.000
50.5	Cambiar electro ventilador A.A.	750.000	1	-30	525.000
50.6	Cambiar compresor de A.A.	4.800.000	1	-30	3.360.000
50.7	Carga de gas	1.200.000	1	-30	840.000
50.8	Limpieza de evaporador Desague, ducto	660.000	1	-30	462.000
51	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
51.1	Cambiar juego de retenes	320.000	1	-30	224.000
51.2	Cambiar soportes de Motor	520.000	1	-30	364.000
51.3	Regulacion de valvulas	160.000	1	-30	112.000
51.4	Cambiar Correa Dentada	250.000	1	-30	175.000
51.5	Cambiar Juego de Aros	980.000	1	-30	686.000
51.6	Cambiar juego de Camisas	1.200.000	1	-30	840.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00000503
(BLS)

Rodrigo Cipriano Velázquez R.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

51.7	Cambiar Pistones	1.800.000	1	-30	1.260.000
51.8	Cambiar Casquillo de Viela	880.000	1	-30	616.000
51.9	Cambiar Casquillo de Bancada	980.000	1	-30	686.000
51.10	Cambiar Corona Motor	650.000	1	-30	455.000
51.11	Reparacion, Limpieza y Calibración de Bomba	2.800.000	1	-30	1.960.000
51.12	Reparacion , Limpieza y Clibracion de Picos	660.000	1	-30	462.000
51.13	Reparacion y Mantenimiento de Turbo	2.600.000	1	-30	1.820.000
51.14	Cambiar polea Tensor	650.000	1	-30	455.000
51.15	Cambiar Ruleman Polea	160.000	1	-30	112.000
51.16	Cambiar Brazo de Viela	450.000	1	-30	315.000
51.17	Cambiar Junta Tapa Motor	550.000	1	-30	385.000
51.18	Cambiar Juego de Junta Motor	1.800.000	1	-30	1.260.000
51.19	Cambiar Calce Lateral	280.000	1	-30	196.000
51.20	Cambiar Buje de Viela	220.000	1	-30	154.000
51.21	Cambiar Buje de Leva	220.000	1	-30	154.000
51.22	Cambiar Ruleman Tensor de Correa Dentada	250.000	1	-30	175.000
51.23	Cambiar Bomba de Aceite	1.980.000	1	-30	1.386.000
51.24	Reparacion de Radiador	650.000	1	-30	455.000
51.25	Cambiar Bomba de Agua	880.000	1	-30	616.000
51.26	Cambiar Cañeria de Radiador	250.000	1	-30	175.000
51.27	Cambiar Tapa Motor	3.800.000	1	-30	2.660.000
51.28	Cambiar Martillo Balancin	350.000	1	-30	245.000
51.29	Cambiar Eje Balancin	280.000	1	-30	196.000
51.30	Cambiar Pico Inyector de Conbustible DE	220.000	1	-30	154.000
51.31	Cambiar Seguro de Valvula	120.000	1	-30	84.000
51.32	Cambiar Eje Balanceador Derecho	150.000	1	-30	105.000
51.33	Cambiar Eje Balanceador Izquierdo	150.000	1	-30	105.000
51.34	Cambiar Aceite Motor	660.000	1	-30	462.000
51.35	Cambio de Filtro de Agua	350.000	1	-30	245.000
51.36	Cambiar Filtro de Aceite	350.000	1	-30	245.000
51.37	Cambiar Filtro de Aire	350.000	1	-30	245.000
51.38	Cambiar Filtro de Trampa de Agua	350.000	1	-30	245.000
51.39	Cambiar Filtro de Combustible	350.000	1	-30	245.000
51.40	Cambiar fluido de Direccion Hidraulica	250.000	1	-30	175.000
52	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000502

52.1	Reparacion Motor de Limpiaparabrisas	260.000	1	-30	182.000
52.2	Cambiar Motor de Limpiaparabrisas	380.000	1	-30	266.000
52.3	Cambiar Reservorio d Agua Limpiaparabrisas	220.000	1	-30	154.000
52.4	Cambiar Cepillos Limpiaparabrisas	220.000	1	-30	154.000
53	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
53.1	Reparacion Tanque de Combustible	180.000	1	-30	126.000
53.2	Limpieza Tanque de Combustible	180.000	1	-30	126.000
53.3	Cambiar Flotador tanque de Conbustible	450.000	1	-30	315.000
53.4	Cambiar soporte base de flotador	160.000	1	-30	112.000
54	**Servicio de alineacion y balanceo**				
54.1	Alineacion y Balanceo	260.000	1	-30	182.000
54.2	Rotacion de Cubiertas	20.000	1	-30	14.000
55	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
55.1	Cambiar Ceraduras de Puertas Interior	280.000	1	-30	196.000
55.2	Cambiar Cerradura de Puertas Exterior	280.000	1	-30	196.000
55.3	Cambio de LLantas	350.000	1	-30	245.000
55.4	Cambiar Levanta Vidrios	320.000	1	-30	224.000
55.5	Cambiar Espejo Retrovisor Interior	220.000	1	-30	154.000
55.6	Cambiar Espejo Retrovisor Exterior LH	350.000	1	-30	245.000
55.7	Espejo Retrovisor Exterior RH	350.000	1	-30	245.000
					353.160.500

5. SOLICITUD DE ACLARACION

Seguidamente, se solicitó al oferente documentación de carácter formal, a fin de que la presenten en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la recepción de la nota:

- **AUTOMOTIVE S.A.I.E.: fecha de recepción: 23/02/17 a las 08.47 horas, los siguientes documentos:**
    - *Anexo C – Especificaciones Técnicas*

Respuesta en fecha 24/02/2017

Se respondió en tiempo y forma a lo solicitado.

6. ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1173/16, se ha solicitado al oferente AUTOMOTIVE S A.I.E., la explicación detallada de la composición de los precios ofertados que superan 30% por debajo del precio referencial o son superiores en un 20%, conforme lo indica la citada resolución.

El oferente ha respondido a lo solicitado a través de una nota y una tabla por la cual realiza un desglose del precio unitario de los servicios ofertados con el *costo de venta por unidad, gastos de logística, ventas, administrativos, operativos y financieros* al igual que la utilidad antes de impuesto.

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez P.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000501

Con relación a los ítems cuyos precios sobrepasan 30 % por debajo del referencial, se analizó el desglose y se hallan conforme a contratos similares adjudicados en esta y otras instituciones del sector público para el tipo de llamado.

En cuanto al ítem 24.1: *"Cambiar Parrilla de Suspensión LH" del Lote N° 24*, este Comité Evaluador ha constatado que el precio cotizado por el oferente de Gs. 840.000 es 600 % superior al precio referencial de Gs. 120.000 cargado en el portal de la DNCP. Al existir una diferencia tan amplia se procedió a solicitar primeramente el desglose de precio a la empresa, además se ha consultado precios del mercado, concluyendo la existencia de un error por parte de la Dirección solicitante del servicio en la definición del precio referencial.

Teniendo en consideración la imperiosa necesidad de contar con los servicios licitados, con el propósito de mantener la limpieza, disposición primaria y recolección de residuos, en atención a los problemas de dispersión de la basura en calles, proliferación de plagas transmisoras de enfermedades, contaminación de ríos y caudales de agua entre otros, que son fuente constante de transmisión de enfermedades, principalmente de dengue y otras generadas por vectores que viven en la basura, este Comité ***considera viable la aceptación de los precios ofertados***, de acuerdo a las documentaciones agregadas y explicación del oferente.

7. DOCUMENTOS FORMALES Y ADICIONALES

A continuación, se procede a verificar en detalle el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones:

DOCUMENTOS LEGALES	AUTOMOTIVE S.A.I.E.
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Patente municipal vigente	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
El oferente deberá presentar copia de seguro de cobertura contra todo riesgo para los vehículos que se encuentren dentro del predio del taller. Este seguro deberá estar vigente al tiempo de evaluación de ofertas y se deberá extender durante el tiempo de vigencia del contrato si el oferente fuese adjudicado.	**CUMPLE**
Experiencia y Capacidad Técnica	
Que cuente como mínimo 5 (cinco) años (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia de apertura de negocios y pago de patente	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000500

Municipal.	
Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias de contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, en los 3 (tres) últimos años (2013, 2014 y 2015). Podrán presentarse la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen de negocio en un monto de 50 % del valor total del contrato, los contratos deben referirse a camiones de mediano y gran porte.	**CUMPLE - ACTIVO SIPE**
Presentación de Declaración Jurada emitida por el oferente de contar con las herramientas y personales adecuados y calificados para el cumplimiento de los trabajos solicitados, Contar con mínimo 13 personal técnico y 5 administrativo y logística, que indefectiblemente deben estar inscriptos en el Instituto de Previsión Social IPS(presentar planilla de IPS) con una antigüedad mínima de 3 (tres) meses.	**CUMPLE**
Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.	
Copia de licencia ambiental expedida por la SEAM.	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Plano de la infraestructura del taller debidamente aprobado por la intendencia municipal que corresponda. Copia autenticada del plano contra incendio aprobado por la Municipalidad que corresponda.	**CUMPLE**
Cualquier otro documento adicional requerido.	
Copia autenticada de los Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2013, 2014, 2015)	**CUMPLE**
Copia de la licencia Comercial definitiva para operar como taller mecánico.	**CUMPLE**
Scanermultimarcas: para diagnostico de sistemas de alimentación de combustibles, sistemas de ABS, sistemas de controles electrónicos. (Dos unidades como mínimo, presentar copia autenticada de la factura de compra).	**CUMPLE**
Banco de limpieza de picos electro inyectores diesel (common rail) (presentar copia autenticada de la factura de compra)	**CUMPLE**
Aparato para medición de gases del escape, con el fin de eliminar la contaminación del ambiente (presentar copia autenticada de compra)	**CUMPLE**
Equipo de alineación y balanceo. Montados y operativos en el taller (Presentar copia autenticada de compra)	**CUMPLE**

8. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En base a las documentaciones presentadas por el oferente, **la Dirección de Servicios Urbanos a través del Memorándum de fecha 28 de febrero de 2017**, manifiesta que la oferta seleccionada provisoriamente cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la Sección III – Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000499

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

9. RATIOS FINANCIEROS

AUTOMOTIVE S.A.I.E.

		2013		2014		2015		PROMEDIO	Observacion
Ratios de liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	13.409.030.825 / 845.264.778	15,86	16.767.707.705 / 2.476.036.944	6,77	18.383.113.389 / 3.610.574.824	5,09	9,24	Deberá ser igual o mayor que 1
Ratios de Endeud.	Pasivo Total / Activo Total	845.264.778 / 14.978.233.299	0,06	2.476.036.944 / 17.366.828.389	0,14	3.610.574.824 / 19.924.211.893	0,18	0,13	No deberá ser mayor a 0,80
Rentabilidad	Utilidad despues del Impuesto / Capital Social	272.043.165 / 2.000.000.000	0,14	618.363.693 / 2.000.000.000	0,31	1.258.414.042 / 2.000.000.000	0,63	0,36	No deberá ser negativo

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Roldán Cipriano Velázquez P.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

00000498