							AUTOMOTIVE S.A.		JOVIMAR S.R.L.		DIGITAL S.A.	
Lotes		Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Marca del Producto	Procedencia	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio Total (IVA incluido)
		Lote Nº 1										
		Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 547 MOD 2006										
A		REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:										
1	25171712-005	Pastilla de Freno delantero	4			Unidad	96.000	384.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	360.000
2	25171712-004	Pastilla de Freno Trasero	4			Unidad	96.000	384.000	No Cotiza	No Cotiza	140.000	560.000
3	25171712-006	Juego de Fibra de Freno	5			Unidad	216.000	1.080.000	No Cotiza	No Cotiza	280.000	1.400.000
B		REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :										
1	31171503-002	Cojinete	4			Unidad	108.000	432.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	480.000
2	25171714-001	Plato de Presión	3			Unidad	288.000	864.000	No Cotiza	No Cotiza	280.000	840.000
3	25173816-004	Disco de Embrague	3			Unidad	144.000	432.000	No Cotiza	No Cotiza	220.000	660.000
C		REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :										
1	25173810-001	Cruceta cardan para camioneta	6			Unidad	30.000	180.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	540.000
								3.756.000				4.840.000
		Lote Nº 2										
		Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 556 MOD 2006										
A		REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:										
1	25171712-005	Pastilla de Freno delantero	5			Unidad	96.000	480.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	450.000
2	25171712-004	Pastilla de Freno Trasero	5			Unidad	96.000	480.000	No Cotiza	No Cotiza	140.000	700.000
3	25171712-006	Juego de Fibra de Freno	3			Unidad	216.000	648.000	No Cotiza	No Cotiza	280.000	840.000
B		REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :										
1	31171503-002	Cojinete	4			Unidad	108.000	432.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	480.000
2	25171714-001	Plato de Presión	2			Unidad	288.000	576.000	No Cotiza	No Cotiza	280.000	560.000
3	25173816-004	Disco de Embrague	2			Unidad	144.000	288.000	No Cotiza	No Cotiza	220.000	440.000
C		REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :										
1	25173810-001	Cruceta cardan para camioneta	6			Unidad	30.000	180.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	540.000
								3.084.000				4.010.000

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

Lote N° 3

Vehiculo: Camioneta Toyota Hilux DC 4X2 EAD 518 MOD 2006

A		REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:										
1	25171712-005	Pastilla de Freno delantero	4			Unidad	96.000	384.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	360.000
2	25171712-004	Pastilla de Freno Trasero	4			Unidad	96.000	384.000	No Cotiza	No Cotiza	140.000	560.000
3	25171712-006	Juego de Fibra de Freno	2			Unidad	216.000	432.000	No Cotiza	No Cotiza	280.000	560.000
B		REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE :										
1	26101504-045	Cojinete	4			Unidad	108.000	432.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	480.000
2	25171714-001	Plato de Presión	2			Unidad	288.000	576.000	No Cotiza	No Cotiza	280.000	560.000
3	25173816-004	Disco de Embrague	2			Unidad	144.000	288.000	No Cotiza	No Cotiza	220.000	440.000
C		REPARACIÓN DE SISTEMA TRANSMISIÓN :										
1	25173810-001	Cruceta cardan para camioneta	6			Unidad	30.000	180.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	540.000
								2.676.000				3.500.000

Lote N° 4

Camioneta: Chevrolet S-10 DC 4X4 ABE 793 MOD. 2000

A		REPUESTOS DE SUSPENSION:										
1	25174204-008	Brazo Pitman	4			Unidad	235.200	940.800	198.000	792.000	120.000	480.000
2	25174204-013	Brazo Zeta de direccion	4			Unidad	324.000	1.296.000	280.000	1.120.000	220.000	880.000
3	25172004-005	Amortiguador delantero	2			Unidad	270.000	540.000	280.000	560.000	160.000	320.000
4	25172004-006	Amortiguador trasero	2			Unidad	270.000	540.000	280.000	560.000	160.000	320.000
5	25172001-005	Rotula Inferior	6			Unidad	117.600	705.600	120.000	720.000	90.000	540.000
6	25172001-006	Rotula Superior	6			Unidad	117.600	705.600	120.000	720.000	90.000	540.000
7	25174204-005	Extremos de Direccion	10			Unidad	122.400	1.224.000	79.000	790.000	90.000	900.000
B		REPUESTOS DE MOTOR :										
1	26101808-001	Base o Soporte de motor	2			Unidad	571.200	1.142.400	290.000	580.000	80.000	160.000
								7.094.400		5.842.000		4.140.000

Lote n° 5

Camioneta: Toyota Hilux DC AJO 9034X4 MOD. 1999

A		REPUESTOS DE SUSPENSION:										
1	25174204-008	Brazo Pitman	4			Unidad	108.000	432.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	480.000
2	25174204-013	Brazo Zeta de direccion	4			Unidad	144.000	576.000	No Cotiza	No Cotiza	180.000	720.000
3	25172004-005	Amortiguador delantero	2			Unidad	96.000	192.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	180.000
4	25172004-006	Amortiguador trasero	2			Unidad	96.000	192.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	180.000
5	25172001-005	Rotula Inferior	6			Unidad	96.000	576.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	540.000
6	25172001-006	Rotula Superior	6			Unidad	90.000	540.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	540.000
7	25174204-005	Extremos de Direccion	10			Unidad	72.000	720.000	No Cotiza	No Cotiza	45.000	450.000

Derlis Fabián Mendoza
Encargado
Gobernación de Itapúa

B		REPUESTOS DE MOTOR :										
1	26101808-001	Base o Soporte de motor	2			Unidad	96.000	192.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	180.000
								3.420.000				3.270.000

Lote n° 6

Camioneta: Toyota Hilux DC 4X4 AJP 104 MOD. 1999

A		REPUESTOS DE SUSPENSION:										
1	25174204-008	Brazo Pitman	3			Unidad	108.000	324.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	360.000
2	25174204-013	Brazo Zeta de direccion	3			Unidad	144.000	432.000	No Cotiza	No Cotiza	180.000	540.000
3	25172004-005	Amortiguador delantero	2			Unidad	96.000	192.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	180.000
4	25172004-006	Amortiguador trasero	2			Unidad	96.000	192.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	180.000
5	25172001-005	Rotula Inferior	6			Unidad	90.000	540.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	540.000
6	25172001-006	Rotula Superior	6			Unidad	90.000	540.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	540.000
7	25174204-005	Extremos de Dirección	10			Unidad	72.000	720.000	No Cotiza	No Cotiza	45.000	450.000
B		REPUESTOS DE MOTOR :										
1	26101808-001	Base o Soporte de motor	2			Unidad	96.000	192.000	No Cotiza	No Cotiza	90.000	180.000
								3.132.000				2.970.000

Lote Nº 7

Camioneta: Nissan Patrol MOD. 2005

A		REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:										
1	25171712-004	Pastilla de Freno trasero	4			Unidad	96.000	384.000	No Cotiza	No Cotiza	140.000	560.000
2	25171712-005	Pastilla de freno delantero	4			Unidad	96.000	384.000	No Cotiza	No Cotiza	140.000	560.000
B		REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :										
1	25174204-008	Brazo Pitman	4			Unidad	132.000	528.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	480.000
2	25174204-013	Brazo Zeta de dirección	2			Unidad	168.000	336.000	No Cotiza	No Cotiza	240.000	480.000
3	25172001-005	Rotula Inferior	4			Unidad	96.000	384.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	480.000
4	25172001-006	Rotula Superior	4			Unidad	96.000	384.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	480.000
C		REPUESTOS DE MOTOR :										
1	26101808-001	Soporte de motor	3			Unidad	144.000	432.000	No Cotiza	No Cotiza	148.000	444.000
								2.832.000				3.484.000

Lote Nº 8

Camión VW 8140 2re Mod 1998

A		REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:										
1	25171712-001	Juego de Fibra de Freno	4			Unidad	354.000	1.416.000	398.000	1.592.000	120.000	480.000
2	25171716-009	Juego de Cubeta	3			Unidad	164.400	493.200	88.000	264.000	10.000	30.000
3	25171709-005	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	4			Unidad	162.000	648.000	148.000	592.000	100.000	400.000

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

B		REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :										
1	25172009-007	Buje Estabilizador Central	4			Unidad	30.000	120.000	38.000	152.000	15.000	60.000
2	25172001-997	Rulemanes de Masa	2			Unidad	362.400	724.800	260.000	520.000	120.000	240.000
3	25172003-003	Amortiguadores	4			Unidad	354.000	1.416.000	390.000	1.560.000	180.000	720.000
4	25172009-004	Buje Elastico	3			Unidad	105.600	316.800	48.000	144.000	20.000	60.000
C		REPUESTOS DE MOTOR :										
1	26101808-001	Soporte de motor	5			Unidad	118.800	594.000	138.000	690.000	60.000	300.000
2	26101504-009	Juego de Junta de motor	3			Unidad	642.000	1.926.000	790.000	2.370.000	220.000	660.000
3	26101504-003	Bulbo de aceite	6			Unidad	144.000	864.000	220.000	1.320.000	40.000	240.000
4	26101504-043	Calce Lateral	6			Unidad	237.600	1.425.600	125.000	750.000	60.000	360.000
5	26101504-018	Casquillo de Biela	5			Unidad	282.000	1.410.000	115.000	575.000	25.000	125.000
6	26101504-005	Casquillo de Bancada	6			Unidad	655.200	3.931.200	185.000	1.110.000	60.000	360.000
7	25172009-014	Buje de Biela	4			Unidad	201.600	806.400	99.000	396.000	10.000	40.000
								16.092.000		12.035.000		4.075.000

Lote Nº 9

Vehiculo: CAMIONETA NISSAN PICKUP AX MODELO 1999

A		REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:										
1	25171712-002	Juego de Pastilla de Freno	6			Unidad	96.000	576.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	720.000
2	25171712-006	Juego Fibra de Freno	6			Unidad	192.000	1.152.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	720.000
3	25171716-009	Juego de Cubeta	7			Unidad	18.000	126.000	No Cotiza	No Cotiza	10.000	70.000
4	25171709-005	Juego de Reparo de Bomba Central de Freno	5			Unidad	54.000	270.000	No Cotiza	No Cotiza	80.000	400.000
B		REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :										
1	25172009-007	Buje Estabilizador Central	4			Unidad	12.000	48.000	No Cotiza	No Cotiza	10.000	40.000
2	25172009-006	Buje Parrilla Inferior	7			Unidad	21.600	151.200	No Cotiza	No Cotiza	25.000	175.000
3	25172009-005	Buje Parrilla Superior	8			Unidad	18.000	144.000	No Cotiza	No Cotiza	35.000	280.000
4	25172001-997	Rulemanes de Masa	5			Unidad	132.000	660.000	No Cotiza	No Cotiza	60.000	300.000
5	25172003-003	Amortiguadores	5			Unidad	96.000	480.000	No Cotiza	No Cotiza	100.000	500.000
6	25172001-005	Rotula Inferior	5			Unidad	90.000	450.000	No Cotiza	No Cotiza	80.000	400.000
7	25172001-006	Rotula Superior	5			Unidad	90.000	450.000	No Cotiza	No Cotiza	70.000	350.000
C		REPUESTOS DE EMBRAGUES										
1	31171503-002	Cojinete	5			Unidad	108.000	540.000	No Cotiza	No Cotiza	100.000	500.000
2	25173816-004	Disco de Embrague	5			Unidad	144.000	720.000	No Cotiza	No Cotiza	220.000	1.100.000
3	25171714-001	Plato de Presion	3			Unidad	288.000	864.000	No Cotiza	No Cotiza	180.000	540.000
								6.631.200				6.095.000

Dennis Fabian Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa

Lote Nº 10

Vehiculo: CAMION VOLQUETE VW 14-150 AJO 956 MODELO 1998												
A		REPUESTO DE SISTEMA DE FRENO:										
1	25171716-002	Zapta de Freno	3			Unidad	744.000	2.232.000	490.000	1.470.000	120.000	360.000
2	25171712-013	Pulmón de Freno	3			Unidad	810.000	2.430.000	440.000	1.320.000	80.000	240.000
3	25171709-005	Bomba de Freno	3			Unidad	546.000	1.638.000	980.000	2.940.000	180.000	540.000
4	25171716-009	Compresor de Freno	3			Unidad	2.940.000	8.820.000	4.950.000	14.850.000	180.000	540.000
B		REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :										
1	25172003-003	Amortiguador Delantero	3			Unidad	414.000	1.242.000	980.000	2.940.000	200.000	600.000
2	25172003-003	Amortiguador Trasero	3			Unidad	414.000	1.242.000	1.100.000	3.300.000	215.000	645.000
3	25172009-004	Bujes de Elásticos Delanteros	3			Unidad	60.000	180.000	65.000	195.000	15.000	45.000
4	25172009-004	Bujes de Elásticos Traseros	3			Unidad	60.000	180.000	70.000	210.000	18.000	54.000
5	25174204-030	Reparación de Punta Eje	3			Unidad	924.000	2.772.000	1.250.000	3.750.000	180.000	540.000
C		REPUESTOS DE EMBRAGUES										
1	25171714-001	Plato de Presión	4			Unidad	924.000	3.696.000	2.000.000	8.000.000	850.000	3.400.000
2	25173816-004	Disco de Embrague	3			Unidad	774.000	2.322.000	1.500.000	4.500.000	750.000	2.250.000
3	31171503-002	Cojinete	3			Unidad	319.200	957.600	900.000	2.700.000	150.000	450.000
								27.711.600		46.175.000		9.664.000

Lote Nº 11

MOTONIVELADORA CHAMPION 720 A SERIE 4 MODELO 1999

A		REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN :										
1	25174204-030	Reparación de Punta Eje	2			Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	31171503-001	Rulemanes	2			Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	25172001-016	Retenes	1			Unidad	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
B		REPUESTOS DE SISTEMA HIDRAULICO										
TOTAL OFERTADO							76.429.200		64.052.000		46.048.000	

Derlis Fabián Mendoza
Encargado U.O.C.
Gobernación de Itapúa