BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items del llamado Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE). con ID: 381667

LOTE NRO: 1

						OLAM SERVICE de Nelson Raul Coronel Segovia		SOLUTEC de Fernando A. Cardenas		G&B de Catalina Almada		CEI de Jorge Ramon Villalba Gonzalez		TALLER ESPECIALIZADOEN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.
1	72154066-001	Cambio de Placas p/Lanix Titan	Unidad	EVENTO	1	654.491	654.491	659.611	659.611	no cotiza	no cotiza	630.548	630.548	675.587	675.587
2	72154066-001	Cambio de Placas p/Hp Comp5800	Unidad	EVENTO	1	636.346	636.346	640.399	640.399	no cotiza	no cotiza	613.669	613.669	657.503	657.503
3	72154066-001	Cambio Placas p/HpCom5000	Unidad	EVENTO	1	613.294	613.294	621.187	621.187	no cotiza	no cotiza	590.858	590.858	633.062	633.062
4	2154066-00	Cambio de Placas p/HpDx2200	Unidad	EVENTO	1	637.538	637.538	640.399	640.399	no cotiza	no cotiza	614.215	614.215	658.088	658.088
5	72154066-001	Cambio de Memorias p/Lanix Titan	Unidad	EVENTO	1	285.255	285.255	288.178	288.178	no cotiza	no cotiza	274.820	274.820	294.450	294.450
6	72154066-001	Cambio de Memorias p/Hp5800	Unidad	EVENTO	1	285.255	285.255	288.178	288.178	no cotiza	no cotiza	274.820	274.820	294.450	294.450
7	72154066-001	Cambio de Memorias p/Hp5000	Unidad	EVENTO	1	285.255	285.255	288.178	288.178	no cotiza	no cotiza	274.820	274.820	294.450	294.450
8	72154066-001	Cambio de Memorias p/HpDx2200	Unidad	EVENTO	1	285.255	285.255	288.178	288.178	no cotiza	no cotiza	274.820	274.820	294.450	294.450
9	72154066-001	Cambio de Procesador p/LanixTitan	Unidad	EVENTO	1	883.497	883.497	890.154	890.154	no cotiza	no cotiza	851.177	851.177	911.975	911.975
10	72154066-001	Cambio de Procesador p/Hp5800	Unidad	EVENTO	1	887.276	887.276	896.558	896.558	no cotiza	no cotiza	854.817	854.817	915.875	915.875
11	72154066-001	Cambio de Procesaador p/Hp5000	Unidad	EVENTO	1	859.254	859.254	864.538	864.538	no cotiza	no cotiza	827.820	827.820	886.950	886.950
12	72154066-001	Cambio de Procesador p/HpDx2200	Unidad	EVENTO	1	887.276	887.276	896.558	896.558	no cotiza	no cotiza	854.817	854.817	915.875	915.875
13	72154066-001	Cambio de Placa Madre HP5800	Unidad	EVENTO	1	602.880	602.880	608.379	608.379	no cotiza	no cotiza	580.825	580.825	622.313	622.313
14	72154066-001	Cambio de Placa Madre HP 5000	Unidad	EVENTO	1	590.758	590.758	595.571	595.571	no cotiza	no cotiza	569.147	569.147	609.800	609.800
15	72154066-001	Cambio de Placa Madre HPDx2200	Unidad	EVENTO	1	602.880	602.880	608.379	608.379	no cotiza	no cotiza	580.825	580.825	622.313	622.313
16	72154066-001	Cambio de Placa Madre Lanix Titan	Unidad	EVENTO	1	602.880	602.880	608.379	608.379	no cotiza	no cotiza	580.825	580.825	622.313	622.313
17	72154066-001	Cambio de Cooler p/Lanix Titan	Unidad	EVENTO	1	145.062	145.062	140.888	140.888	no cotiza	no cotiza	139.755	139.755	149.738	149.738
18	72154066-001	Cambio de Cooler p/Hp5800	Unidad	EVENTO	1	145.062	145.062	140.888	140.888	no cotiza	no cotiza	139.755	139.755	149.738	149.738
19	72154066-001	Cambio de Cooler p/HpDc5000	Unidad	EVENTO	1	145.062	145.062	140.888	140.888	no cotiza	no cotiza	139.755	139.755	149.738	149.738
20	72154066-001	Cambio de Cooler p/HpDx2200	Unidad	EVENTO	1	132.940	132.940	134.484	134.484	no cotiza	no cotiza	128.077	128.077	137.225	137.225
21	72154066-001	Cambio de Flat p/Lanix Titan	Unidad	EVENTO	1	134.757	134.757	134.484	134.484	no cotiza	no cotiza	129.827	129.827	139.100	139.100
22	72154066-001	Cambio de Flat p/HpDc5800	Unidad	EVENTO	1	134.757	134.757	134.484	134.484	no cotiza	no cotiza	129.827	129.827	139.100	139.100

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

23	72154066-001	Cambio de Flat p/HpDc5000	Unidad	EVENTO	1	134.757	134.757	134.484	134.484	no cotiza	no cotiza	129.827	129.827	139.100	139.100
24	72154066-001	Cambio de Flat p/HpDx2200	Unidad	EVENTO	1	134.757	134.757	134.484	134.484	no cotiza	no cotiza	129.827	129.827	139.100	139.100
25	72154066-001	Cambio de HDD de 1TB p/Comput.Personall	Unidad	EVENTO	1	427.924	427.924	429.067	429.067	no cotiza	no cotiza	412.270	412.270	441.718	441.718
26	72154066-001	Cambio de Hdd de 500GB p/Comp.Personal	Unidad	EVENTO	1	377.938	377.938	377.835	377.835	no cotiza	no cotiza	364.112	364.112	390.120	390.120
27	72154066-001	Cambio de Teclado USB p/CompPersonal	Unidad	EVENTO	1	64.445	64.445	64.040	64.040	no cotiza	no cotiza	75.000	75.000	66.523	66.523
28	72154066-001	Cambio de Mouse USB P/ComputPersonal	Unidad	EVENTO	1	50.327	50.327	44.828	44.828	no cotiza	no cotiza	50.000	50.000	51.949	51.949
29	72154066-001	Cambio de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	245.911	245.911	243.352	243.352	no cotiza	no cotiza	290.000	290.000	253.838	253.838
30	72154066-001	Cambio de Placa p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	711.952	711.952	717.247	717.247	no cotiza	no cotiza	800.000	800.000	734.900	734.900
31	72154066-001	Cambio de Memoria p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	301.337	301.337	300.987	300.987	no cotiza	no cotiza	330.000	330.000	311.050	311.050
32	72154066-001	Cambio de Procesador p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	887.457	887.457	896.558	896.558	no cotiza	no cotiza	854.992	854.992	916.063	916.063
33	72154066-001	Cambio de Placa Madre p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	623.164	623.164	627.591	627.591	no cotiza	no cotiza	730.000	730.000	643.250	643.250
34	72154066-001	Cambio de HDD de 500Gb p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	399.190	399.190	403.451	403.451	no cotiza	no cotiza	384.587	384.587	412.058	412.058
35	72154066-001	Cambio de HDD de 1TB	Unidad	EVENTO	1	427.924	427.924	429.067	429.067	no cotiza	no cotiza	412.270	412.270	441.718	441.718
36	72154066-001	Cambio de Cargador externo p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	399.777	399.777	403.451	403.451	no cotiza	no cotiza	385.152	385.152	412.663	412.663
37	72154066-001	Cambio de Cooler p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	128.169	128.169	128.080	128.080	no cotiza	no cotiza	123.480	123.480	132.300	132.300
38	72154066-001	Cambio de Llave de encendido p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	132.088	162.088	160.100	160.100	no cotiza	no cotiza	156.158	156.158	167.312	167.312
39	72154066-001	Cambio de Cable VGA p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	111.205	111.205	108.868	108.868	no cotiza	no cotiza	107.137	107.137	114.790	114.790
40	72154066-001	Cambio de Display p/HP4300PRO ALLINONE	Unidad	EVENTO	1	975.700	975.700	986.214	986.214	no cotiza	no cotiza	930.000	930.000	1.007.150	1.007.150
41	72154066-001	Cambio de Placa p/Dell Optiplex 790	Unidad	EVENTO	1	563.899	563.899	569.955	569.955	no cotiza	no cotiza	550.000	550.000	582.075	582.075
42	72154066-001	Cambio de Placa p/Dell Optiplex 755	Unidad	EVENTO	1	547.737	547.737	550.743	550.743	no cotiza	no cotiza	510.000	510.000	565.393	565.393
43	72154066-001	Cambio de Placa p/Dell Vostro400	Unidad	EVENTO	1	580.061	580.061	582.763	582.763	no cotiza	no cotiza	560.000	560.000	598.758	598.758
44	72154066-001	Cambio de Placa p/Guru	Unidad	EVENTO	1	551.838	551.838	557.147	557.147	no cotiza	no cotiza	600.000	600.000	569.625	569.625
45	72154066-001	Cambio de Memoria p/Dell Optiplex 790	Unidad	EVENTO	1	285.933	285.933	288.179	288.179	no cotiza	no cotiza	330.000	330.000	295.150	295.150
46	72154066-001	Cambio de Memoria p/Dell Optiplex 755	Unidad	EVENTO	1	253.608	253.608	256.159	256.159	no cotiza	no cotiza	260.000	260.000	261.783	261.783
47	72154066-001	Cambio de Memoria p/Dell Vostro400	Unidad	EVENTO	1	285.933	285.933	288.179	288.179	no cotiza	no cotiza	290.000	290.000	295.150	295.150
48	72154066-001	Cambio de Memoria p/Guru	Unidad	EVENTO	1	350.583	350.583	352.219	352.219	no cotiza	no cotiza	380.000	380.000	361.883	361.883
49	72154066-001	Cambio de Procesador p/Dell Optiplex 790	Unidad	EVENTO	1	861.175	861.175	870.942	870.942	no cotiza	no cotiza	830.000	830.000	888.933	888.933
50	72154066-001	Cambio de Procesador p/Dell Optiplex 755	Unidad	EVENTO	1	823.602	823.602	832.518	832.518	no cotiza	no cotiza	780.000	780.000	850.150	850.150
51	72154066-001	Cambio de Procesador p/Dell Vostro400	Unidad	EVENTO	1	888.252	888.252	896.557	896.557	no cotiza	no cotiza	855.000	855.000	916.883	916.883

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Hereb
Jefa de División
División Evaluación de Ofert

52	72154066-001	Cambio de Procesador p/Guru	Unidad	EVENTO	1	888.252	888.252	896.557	896.557	no cotiza	no cotiza	850.000	850.000	916.883	916.883
53	72154066-001	Cambio Placa Madre Dell Optiplex 790	Unidad	EVENTO	1	543.684	543.684	550.743	550.743	no cotiza	no cotiza	650.000	650.000	561.209	561.209
54	72154066-001	Cambio Placa Madre Dell Optiple 755	Unidad	EVENTO	1	543.684	543.684	550.743	550.743	no cotiza	no cotiza	680.000	680.000	561.209	561.209
55	72154066-001	Cambio de Placa Madre Dell Vostro400	Unidad	EVENTO	1	543.684	543.684	550.743	550.743	no cotiza	no cotiza	690.000	690.000	561.209	561.209
56	72154066-001	Cambio de Placa Madre Guru	Unidad	EVENTO	1	543.684	543.684	550.743	550.743	no cotiza	no cotiza	690.000	690.000	561.209	561.209
57	72154066-001	Cambio de HDD de 500Gb p/Dell Optiplex/Vostro/guru	Unidad	EVENTO	1	385.242	385.242	384.239	384.239	no cotiza	no cotiza	371.000	371.000	397.660	397.660
58	72154066-001	Cambio de Hdd de 1TB p/Dell Optiplex/Vostro/guru	Unidad	EVENTO	1	442.606	442.606	448.279	448.279	no cotiza	no cotiza	490.000	490.000	456.873	456.873
59	72154066-001	Cambio de Fuente de Alimentacion de 300Watt	Unidad	EVENTO	1	364.727	364.727	365.027	365.027	no cotiza	no cotiza	351.385	351.385	376.484	376.484
60	72154066-001	Cambio de Flat p/Dell Optiplex790/Optiplex755/Vostro/guru	Unidad	EVENTO	1	142.890	142.890	140.888	140.888	no cotiza	no cotiza	137.663	137.663	147.496	147.496
61	72154066-001	Cambio de Placa Madre Monitores LCD Lanix/Hp5800/5000/Dx2200	Unidad	EVENTO	1	314.658	314.658	313.795	313.795	no cotiza	no cotiza	300.000	300.000	324.800	324.800
62	72154066-001	Cambio de Placa Fuente Monitores LCd Lanix Titan/HP5800/5000/Dx2200	Unidad	EVENTO	1	278.316	278.316	281.775	281.775	no cotiza	no cotiza	300.000	300.000	287.288	287.288
63	72154066-001	Cambio de Fusibles p/LCD LANIXTITAN/HP5800/5000/Dx2200	Unidad	EVENTO	1	141.126	141.126	140.888	140.888	no cotiza	no cotiza	135.963	135.963	145.675	145.675
64	72154066-001	Cambio Pines LCD LanixTitan/Hp5800/5000/Dx2200	Unidad	EVENTO	1	135.422	135.422	134.484	134.484	no cotiza	no cotiza	130.468	130.468	139.787	139.787
65	72154066-001	Cambio de Panel de Mando LCD LanixTitan/Hp5800/5000/Dx2200	Unidad	EVENTO	1	161.228	161.228	160.100	160.100	no cotiza	no cotiza	180.000	180.000	166.425	166.425
66	72154066-001	Cambio de Cables datos VGA p/LCD LanixTitan/Dc5800/Dc5000/Dx2200 (1 metro)	Unidad	EVENTO	1	113.562	113.562	108.868	108.868	no cotiza	no cotiza	109.000	109.000	117.223	117.223
67	72154066-001	Cambio de Interruptores p/LCD LanixTitan/Dc5800/Dc5000/Dx2200	Unidad	EVENTO	1	153.223	153.223	153.696	153.696	no cotiza	no cotiza	147.618	147.618	158.162	158.162
68	72154066-001	Cambio de Interruptores Monitores Lcd Dell Optiplex/Vostro/Guru	Unidad	EVENTO	1	157.422	157.422	153.696	153.696	no cotiza	no cotiza	151.663	151.663	162.496	162.496
69	72154066-001	Cambio de Placa Madre p/Monitores Lcd Dell Optiplex/Vostro/Guru	Unidad	EVENTO	1	339.216	339.216	339.411	339.411	no cotiza	no cotiza	326.807	326.807	350.150	350.150
70	72154066-001	Cambio de Placa Fuente p/Monitors Lcd Optiplex/Vostro/Guru	Unidad	EVENTO	1	323.053	323.053	326.603	326.603	no cotiza	no cotiza	311.235	311.235	333.467	333.467
71	72154066-001	Cambio de Fusibles p/Lcd Dell Optiplex/Vostro/Guru	Unidad	EVENTO	1	133.255	133.255	134.484	134.484	no cotiza	no cotiza	128.380	128.380	137.550	137.550
72	72154066-001	Cambio de Pines p/Lcd Dell Optiplex /Vostro/Guru	Unidad	EVENTO	1	118.723	118.723	115.272	115.272	no cotiza	no cotiza	114.380	114.380	122.550	122.550
73	72154066-001	Cambio de Panel de mando p/Lcd Dell Optiplex/Vostro/Guru	Unidad	EVENTO	1	171.214	171.214	172.908	172.908	no cotiza	no cotiza	164.951	164.951	176.733	176.733
74	72154066-001	Cambio de Cables datos VGA p/Lcd Optiplex/Vostro/Guru	Unidad	EVENTO	1	113.069	113.069	108.868	108.868	no cotiza	no cotiza	108.933	108.933	116.714	116.714
75	72154066-001	Cambio de Placa p/Notebook HP	Unidad	EVENTO	1	783.367	783.367	787.690	787.690	no cotiza	no cotiza	930.000	930.000	808.617	808.617
76	72154066-001	Cambio de Memoria p/Notebook HP	Unidad	EVENTO	1	363.435	363.435	365.027	365.027	no cotiza	no cotiza	430.000	430.000	375.150	375.150
77	72154066-001	Cambio de Procesador p/Hp	Unidad	EVENTO	1	618.578	618.578	621.187	621.187	no cotiza	no cotiza	595.949	595.949	638.517	638.517
78	72154066-001	Cambio de HDD p/Notebook HP	Unidad	EVENTO	1	488.633	488.633	493.107	493.107	no cotiza	no cotiza	470.758	470.758	504.383	504.383
79	72154066-001	Cambio de Coller p/Notebook Hp	Unidad	EVENTO	1	197.856	197.856	198.524	198.524	no cotiza	no cotiza	190.618	190.618	204.233	204.233
80	72154066-001	Cambio de Flat p/Notebook HP	Unidad	EVENTO	1	118.723	118.723	115.272	115.272	no cotiza	no cotiza	114.380	114.380	122.550	122.550

RICARDO ABDON PEÑAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

81	72154066-001	Cambio de Teclado p/Notebook Hp	Unidad	EVENTO	1	246.343	246.343	243.352	243.352	no cotiza	no cotiza	237.331	237.331	254.283	254.283
82	72154066-001	Cambio de Tarjeta Red p/Notebook HP	Unidad	EVENTO	1	189.799	189.799	192.120	192.120	no cotiza	no cotiza	182.855	182.855	195.917	195.917
83	72154066-001	Cambio de Web Cam p/Notebook HP Integrado	Unidad	EVENTO	1	142.952	142.952	140.888	140.888	no cotiza	no cotiza	137.723	137.723	147.560	147.560
84	72154066-001	Cambio de Carcaza p/Notebook HP	Unidad	EVENTO	1	229.380	229.380	230.544	230.544	no cotiza	no cotiza	220.989	220.989	236.774	236.774
85	72154066-001	Cambio de Touch Pad p/Notebook HP	Unidad	EVENTO	1	265.709	265.709	268.967	268.967	no cotiza	no cotiza	255.989	255.989	274.274	274.274
86	72154066-001	Cambio de Visagra p/Notebook Hp	Unidad	EVENTO	1	253.599	253.599	256.159	256.159	no cotiza	no cotiza	244.322	244.322	261.773	261.773
87	72154066-001	Cambio de Tela LCD/LED p/Notebook Hp	Unidad	EVENTO	1	496.739	496.739	499.511	499.511	no cotiza	no cotiza	478.567	478.567	512.750	512.750
88	72154066-001	Cambio de Placa Madre p/Notebook HP	Unidad	EVENTO	1	654.116	654.116	659.611	659.611	no cotiza	no cotiza	630.187	630.187	675.200	675.200
89	72154066-001	Cambio de Bateria p/Notebook Hp	Unidad	EVENTO	1	402.186	402.186	403.451	403.451	no cotiza	no cotiza	387.473	387.473	415.150	415.150
90	72154066-001	Cambio de Placa p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	783.367	783.367	787.690	787.690	no cotiza	no cotiza	754.709	754.709	808.617	808.617
91	72154066-001	Cambio de Memoria p/Notebook dell	Unidad	EVENTO	1	363.435	363.435	365.027	365.027	no cotiza	no cotiza	430.000	430.000	375.150	375.150
92	72154066-001	Cambio de Procesador p/Dell	Unidad	EVENTO	1	618.578	618.578	621.187	621.187	no cotiza	no cotiza	595.949	595.949	638.517	638.517
93	72154066-001	Cambio de HDD p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	488.633	488.633	493.107	493.107	no cotiza	no cotiza	470.758	470.758	504.383	504.383
94	72154066-001	Cambio de Coller p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	185.746	185.746	185.716	185.716	no cotiza	no cotiza	178.951	178.951	191.733	191.733
95	72154066-001	Cambio de Flat p/Notebook dell	Unidad	EVENTO	1	118.723	118.723	115.272	115.272	no cotiza	no cotiza	114.000	114.000	122.550	122.550
96	72154066-001	Cambio de Teclado p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	246.343	246.343	243.352	243.352	no cotiza	no cotiza	265.736	265.736	254.283	254.283
97	72154066-001	Cambio de Tarjeta Red p/Notebook dell	Unidad	EVENTO	1	214.018	214.018	211.332	211.332	no cotiza	no cotiza	206.000	206.000	220.917	220.917
98	72154066-001	Cambio de Web Cam p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	155.062	155.062	153.696	153.696	no cotiza	no cotiza	149.389	149.389	160.060	160.060
99	72154066-001	Cambio de Carcaza p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	241.489	241.489	243.352	243.352	no cotiza	no cotiza	232.655	232.655	249.273	249.273
100	72154066-001	Cambio de Touch Pad p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	253.599	253.599	256.159	256.159	no cotiza	no cotiza	244.322	244.322	261.773	261.773
101	72154066-001	Cambio de Visagra p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	229.380	229.380	230.544	230.544	no cotiza	no cotiza	222.989	222.989	236.774	236.774
102	72154066-001	Cambio de Tela LCD/LED p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	472.519	472.519	473.895	473.895	no cotiza	no cotiza	450.000	450.000	487.750	487.750
103	72154066-001	Cambio de Placa Madre p/Notebook dell	Unidad	EVENTO	1	654.116	654.116	659.611	659.611	no cotiza	no cotiza	630.187	630.187	675.200	675.200
104	72154066-001	Cambio de Bateria p/Notebook Dell	Unidad	EVENTO	1	377.964	377.964	377.835	377.835	no cotiza	no cotiza	362.136	362.136	390.142	390.142
		Precio Total					40.900.000		41.120.000				40.999.999		42.218.983

.OTE NRO: 2

						OLAM SERVICE de Nelson Raul Coronel Segovia		SOLUTEC de Fernando A. Cardenas		G&B de Catalina Almada		CEI de Jorge Ramon Villalba Gonzalez		TALLER ESPECIALIZADOEN MAQUINAS DE OFICINA de Ruben Guerrero	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.	Precio unitario (IVA incluído) G.	Precio total (IVA incluído) G.

RICARDO ABDÓN PEÑAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

1	72154066-001	Cambio de Placas para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	653.362	653.362	562.224	562.224	480.000	480.000	560.618	560.618	724.937	724.937
2	72154066-001	Cambio de Placas para Impresora EPSON 325 TMU	Unidad	EVENTO	1	557.317	557.317	476.117	476.117	510.000	510.000	478.207	478.207	618.371	618.371
3	72154066-001	Cambio de Placa Fuente para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	583.229	583.229	501.443	501.443	528.000	528.000	500.440	500.440	647.121	647.121
4	72154066-001	Cambio de Placa Fuente para Impresora EPSON 325 TMU	Unidad	EVENTO	1	496.339	496.339	425.467	425.467	390.000	390.000	425.884	425.884	550.712	550.712
5	72154066-001	Cambio de Cabezal para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	544.925	544.925	465.987	465.987	425.000	425.000	467.573	467.573	604.621	604.621
6	72154066-001	Cambio de Cabezal para Impresora EPSON 325 TMU	Unidad	EVENTO	1	446.698	446.698	379.881	379.881	350.000	350.000	383.290	383.290	495.634	495.634
7	72154066-001	Cambio de CINTA Flex de datos de Cabezal para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	233.560	233.560	197.538	197.538	219.000	219.000	200.406	200.406	259.146	259.146
8	72154066-001	Cambio de CINTA Flex de datos de Cabezal para Impresora EPSON 325 TMU	Unidad	EVENTO	1	233.560	233.560	197.538	197.538	219.000	219.000	200.406	200.406	259.146	259.146
9	72154066-001	Cambio de Sensor cabezal para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	248.276	248.276	212.733	212.733	225.000	225.000	213.034	213.034	275.475	275.475
10	72154066-001	Cambio de Sensor Cabezal para Impresora EPSON 325 TMU	Unidad	EVENTO	1	248.276	248.276	212.733	212.733	225.000	225.000	213.034	213.034	275.475	275.475
11	72154066-001	Cambio de Palancas para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	231.307	231.307	197.538	197.538	210.000	210.000	198.473	198.473	256.646	256.646
12	72154066-001	Cambio de Placa Madre	Unidad	EVENTO	1	552.739	552.739	476.117	476.117	450.000	450.000	474.279	474.279	613.292	613.292
13	72154066-001	Cambio de Sensores de hojas para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	278.765	278.765	238.059	238.059	270.000	270.000	239.195	239.195	309.304	309.304
14	72154066-001	Cambio de Sensores de hojas para Impresora EPSON 325- TMU	Unidad	EVENTO	1	278.765	278.765	238.059	238.059	270.000	270.000	239.195	239.195	309.304	309.304
15	72154066-001	Cambio de Tractor de hoja para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	261.599	261.599	222.863	222.863	240.000	240.000	224.465	224.465	290.257	290.257
16	72154066-001	Cambio de Tractor de hoja para Impresora EPSON 325- TMU	Unidad	EVENTO	1	188.424	188.424	162.082	162.082	150.000	150.000	161.678	161.678	209.066	209.066
17	72154066-001	Cambio de Encarrilador de hojas para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	118.506	118.506	101.301	101.301	114.000	114.000	101.684	101.684	131.488	131.488
18	72154066-001	Cambio de Encarrilador de hojas para Impresora EPSON 325- TMU	Unidad	EVENTO	1	118.506	118.506	101.301	101.301	114.000	114.000	101.684	101.684	131.488	131.488
19	72154066-001	Cambio de Correas para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	242.715	242.715	207.668	207.668	228.000	228.000	208.262	208.262	269.304	269.304
20	72154066-001	Cambio de Rodillos para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	180.539	180.539	151.952	151.952	165.000	165.000	154.912	154.912	200.317	200.317
21	72154066-001	Cambio de Rodillos para Impresora EPSON 325 TMU	Unidad	EVENTO	1	180.539	180.539	151.952	151.952	168.000	168.000	154.912	154.912	200.317	200.317
22	72154066-001	Cambio de Engranajes para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	237.940	237.940	202.603	202.603	222.000	222.000	204.165	204.165	264.007	264.007
23	72154066-001	Cambio de Engranaje para Impresora EPSON 325- TMU	Unidad	EVENTO	1	237.940	237.940	202.603	202.603	222.000	222.000	204.165	204.165	264.007	264.007
24	72154066-001	Cambio de Cargador para Impresora EPSON 325- TMU	Unidad	EVENTO	1	293.483	293.483	248.189	248.189	270.000	270.000	251.823	251.823	325.634	325.634
25	72154066-001	Cambio de Panel de mando para Impresora EPSON FX 2170	Unidad	EVENTO	1	178.285	178.285	151.952	151.952	162.000	162.000	152.978	152.978	197.816	197.816
26	72154066-001	Cambio de Panel de mando para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	178.285	178.285	151.952	151.952	162.000	162.000	152.978	152.978	197.816	197.816
27	72154066-001	Cambio de Panel de mando para Impresora EPSON 325- TMU	Unidad	EVENTO	1	178.285	178.285	151.952	151.952	162.000	162.000	152.978	152.978	197.816	197.816
28	72154066-001	Cambio de Cuchillas de corte para Impresora EPSON 325- TMU	Unidad	EVENTO	1	154.556	154.556	131.692	131.692	144.000	144.000	132.617	132.617	171.488	171.488
29	72154066-001	Cambio de Carcaza para Impresora EPSON FX 2190	Unidad	EVENTO	1	212.154	212.154	182.343	182.343	198.000	198.000	182.039	182.039	235.396	235.396

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Heredia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

30	72154066-001	Cambio de Carcaza para Impresora EPSON 325- TMU	Unidad	EVENTO	1	193.861	193.861	162.082	162.082	177.000	177.000	166.343	166.343	215.099	215.099
31	72154066-001	Cambio de Placas para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	614.773	614.773	526.768	526.768	570.000	570.000	527.507	527.507	682.121	682.121
32	72154066-001	Cambio de Fuentes para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	522.250	522.250	445.727	445.727	480.000	480.000	448.118	448.118	579.463	579.463
33	72154066-001	Cambio de Cabezal para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	524.378	524.378	451.792	450.792	410.000	410.000	449.944	449.944	581.824	581.824
34	72154066-001	Cambio de Sensor cabezal para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	279.892	279.892	238.059	238.059	220.000	220.000	240.162	240.162	310.554	310.554
35	72154066-001	Cambio de Motor cabezal/tractor para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	445.357	445.357	379.881	379.881	408.000	408.000	382.139	382.139	494.146	494.146
36	72154066-001	Cambio de Palancas para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	200.817	200.817	172.213	172.213	192.000	192.000	172.312	172.312	222.817	222.817
37	72154066-001	Cambio de Sensores de hojas para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	261.599	261.599	222.863	222.863	246.000	246.000	224.465	224.465	290.257	290.257
38	72154066-001	Cambio de Encarrilador de hojas para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	209.830	209.830	177.278	177.278	201.000	201.000	180.045	180.045	232.817	232.817
39	72154066-001	Cambio de Correas para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	276.512	276.512	238.059	238.059	220.000	220.000	237.262	237.262	306.804	306.804
40	72154066-001	Cambio de Panel de control para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	262.851	262.851	222.863	222.863	200.000	200.000	225.539	225.539	291.646	291.646
41	72154066-001	Cambio de Rodillos para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	230.108	230.108	197.538	197.538	210.000	210.000	197.445	197.445	255.317	255.317
42	72154066-001	Cambio de Engranajes para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	260.472	260.472	222.863	222.863	200.000	200.000	223.498	223.498	289.007	289.007
43	72154066-001	Cambio de Flap de datos para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	257.146	257.146	217.798	217.798	200.000	200.000	220.645	220.645	285.317	285.317
44	72154066-001	Cambio de placa madre Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	584.284	584.284	501.443	501.443	460.000	460.000	501.346	501.346	648.292	648.292
45	72154066-001	Cambio de Carcaza para Impresora Matricial OKI ML621	Unidad	EVENTO	1	240.319	240.319	202.603	202.603	200.000	200.000	206.206	206.206	266.646	266.646
46	72154066-001	Cambio de Fusor para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	1.007.395	1.007.395	866.128	866.128	960.000	960.000	864.397	864.397	1.117.754	1.117.754
47	72154066-001	Cambio de Kit de reparación para Impresora OKI B930	Unidad	EVENTO	1	166.318	1.666.318	1.433.417	1.433.417	1.300.000	1.300.000	1.429.787	1.429.787	1.848.863	1.848.863
48	72154066-001	Cambio de Placa para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	946.417	946.417	815.477	815.477	800.000	800.000	812.074	812.074	1.050.096	1.050.096
49	72154066-001	Cambio de Fuente para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	797.422	797.422	682.785	682.785	625.000	625.000	684.229	684.229	884.779	884.779
50	72154066-001	Cambio de Lámpara fusor para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	497.608	497.608	425.467	425.467	510.000	510.000	426.973	426.973	552.121	552.121
51	72154066-001	Cambio de Rodillos transferencia para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	429.870	429.870	369.751	369.751	396.000	396.000	368.851	368.851	476.963	476.963
52	72154066-001	Cambio de Rodillos Fusor para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	429.870	429.870	369.751	369.751	396.000	396.000	369.851	369.851	476.963	476.963
53	72154066-001	Cambio de Rodillos presión para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	425.365	425.365	364.686	364.686	396.000	396.000	364.985	364.985	471.963	471.963
54	72154066-001	Cambio de Bujes para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	283.004	283.004	243.124	243.124	264.000	264.000	242.832	242.832	314.007	314.007
55	72154066-001	Cambio de Sensores para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	289.764	289.764	248.189	248.189	276.000	276.000	248.632	248.632	321.507	321.507
56	72154066-001	Cambios Uñas para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	238.066	238.066	202.603	202.603	228.000	228.000	204.273	204.273	264.146	264.146
57	72154066-001	Cambio de Arrastre papel para Impresora OKI B930	Unidad	EVENTO	1	299.044	299.044	253.254	253.254	282.000	282.000	256.595	256.595	331.805	331.805
58	72154066-001	Cambio de Unidad Laser para Impresora OKI B930	Unidad	EVENTO	1	955.001	955.001	820.543	820.543	930.000	930.000	819.440	819.440	1.059.621	1.059.621

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Heredia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

59	72154066-001	Cambio de Motores para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	1.076.244	1.076.244	926.909	926.909	1.038.000	1.038.000	923.473	923.473	1.194.146	1.194.146
60	72154066-001	Cambio de Flap de datos para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	305.661	305.661	263.384	263.384	282.000	282.000	262.273	262.273	339.146	339.146
61	72154066-001	cambio de Bandeja 1 y 2 para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	619.422	619.422	531.833	531.833	480.000	480.000	531.496	531.496	687.279	687.279
62	72154066-001	Cambio de Cilindro para Impresora MARCA OKI B930	Unidad	EVENTO	1	835.726	835.726	719.241	719.241	675.000	675.000	717.096	717.096	927.279	927.279
63	72154066-001	Cambio de Revelador para Impresora Láser OKI B930	Unidad	EVENTO	1	657.868	657.868	562.224	562.224	500.000	500.000	564.485	564.485	729.938	729.938
64	72154066-001	Cambio de Placas para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	461.272	461.272	395.076	395.076	350.000	350.000	395.795	395.795	511.804	511.804
65	72154066-001	Cambio de Placas para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	546.892	546.892	471.052	471.052	528.000	528.000	469.262	469.262	606.804	606.804
66	72154066-001	Cambio de Placas para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	526.614	526.614	450.792	450.792	498.000	498.000	451.862	451.862	584.304	584.304
67	72154066-001	Cambio de Fuente para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	375.509	375.509	319.100	319.100	300.000	300.000	322.206	322.206	416.646	416.646
68	72154066-001	Cambio de Fuente para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	355.231	355.231	303.905	303.905	342.000	342.000	304.806	304.806	394.146	394.146
69	72154066-001	Cambio de Fuente para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	359.737	359.737	308.970	308.970	336.000	336.000	308.673	308.673	399.146	399.146
70	72154066-001	Cambio de Motores para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	369.805	369.805	314.035	314.035	342.000	342.000	317.312	317.312	410.317	410.317
71	72154066-001	Cambio de Motores para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	345.020	345.020	293.775	293.775	33.000	33.000	296.045	296.045	382.817	382.817
72	72154066-001	Cambio de Motores para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	329.248	329.248	283.644	283.644	300.000	300.000	282.512	282.512	365.317	365.317
73	72154066-001	Cambio de Sensor de hojas para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	206.253	206.253	177.278	177.278	198.000	198.000	176.976	176.976	228.848	228.848
74	72154066-001	Cambio de Sensor de hojas para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	219.772	219.772	187.408	187.408	210.000	210.000	188.576	188.576	243.848	243.848
75	72154066-001	Cambio de Sensor de hojas para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	199.494	199.494	167.148	167.148	192.000	192.000	171.176	171.176	221.348	221.348
76	72154066-001	Cambio de Kit de Deposito Tinta para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	242.840	242.840	207.668	207.668	200.000	200.000	208.370	208.370	269.444	269.444
77	72154066-001	Cambio de Flat de datos para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	190.875	190.875	162.082	162.082	192.000	192.000	163.780	163.780	211.785	211.785
78	72154066-001	Cambio de Flat de datos para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	190.875	190.875	162.082	162.082	192.000	192.000	163.780	163.780	211.785	211.785
79	72154066-001	Cambio de Flat de datos para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	190.875	190.875	162.082	162.082	192.000	192.000	163.780	163.780	211.785	211.785
80	72154066-001	Cambio de Engranajes para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	197.241	197.241	167.148	167.148	186.000	186.000	169.243	169.243	218.849	218.849
81	72154066-001	Cambio de Engranajes para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	197.241	197.241	167.148	167.148	186.000	186.000	169.243	169.243	218.849	218.849
82	72154066-001	Cambio de Engranajes para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	219.772	219.772	187.408	187.408	186.000	186.000	188.576	188.576	243.848	243.848
83	72154066-001	Cambio de Rodillos para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	172.582	172.582	146.887	146.887	162.000	162.000	148.084	148.084	191.488	191.488
84	72154066-001	Cambio de Rodillos para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	172.582	172.582	146.887	146.887	162.000	162.000	148.084	148.084	191.488	191.488
85	72154066-001	Cambio de Rodillos para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	177.087	177.087	151.952	151.952	173.600	173.600	151.950	151.950	196.487	196.487
86	72154066-001	Cambio de Correas para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	202.015	202.015	172.213	172.213	192.000	192.000	173.339	173.339	224.146	224.146
87	72154066-001	Cambio de Correas para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	202.015	202.015	172.213	172.213	192.000	192.000	173.339	173.339	224.146	224.146

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

88	72154066-001	Cambio de Correas para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	202.015	202.015	172.213	172.213	192.000	192.000	173.339	173.339	224.146	224.146
89	72154066-001	Cambio de Panel de Control para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	194.058	194.058	167.148	167.148	180.000	180.000	166.512	166.512	215.317	215.317
90	72154066-001	Cambio de Panel de Control para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	203.070	203.070	172.213	172.213	198.000	198.000	174.245	174.245	225.317	225.317
91	72154066-001	Cambio de Panel de Control para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	207.577	207.577	177.278	177.278	198.000	198.000	178.112	178.112	230.317	230.317
92	72154066-001	Cambio de Cartucho para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	240.319	240.319	202.603	202.603	234.000	234.000	206.206	206.206	266.646	266.646
93	72154066-001	Cambio de Cartucho para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	240.319	240.319	202.603	202.603	226.200	226.200	206.206	206.206	266.646	266.646
94	72154066-001	Cambio de Cartucho para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	240.319	240.319	202.603	202.603	198.900	198.900	206.206	206.206	266.646	266.646
95	72154066-001	Cambio de Cartucho para Impresora HP 710	Unidad	EVENTO	1	244.826	244.826	207.668	207.668	240.000	240.000	210.073	210.073	271.646	271.646
96	72154066-001	Cambio de Cartucho para Impresora HP 720	Unidad	EVENTO	1	244.826	244.826	207.668	207.668	200.000	200.000	210.073	210.073	271.646	271.646
97	72154066-001	Cambio de Cartucho para Impresora HP 840	Unidad	EVENTO	1	244.826	244.826	207.668	207.668	200.000	200.000	210.073	210.073	271.646	271.646
98	72154066-001	Cambio de Datacover para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	188.622	188.622	162.082	162.082	186.000	186.000	161.847	161.847	209.285	209.285
99	72154066-001	Cambio de Datacover para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	190.875	190.875	162.082	162.082	190.500	190.500	163.780	163.780	211.785	211.785
100	72154066-001	Cambio de Datacover para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	195.381	195.381	167.148	167.148	186.000	186.000	167.647	167.647	216.785	216.785
101	72154066-001	Cambio de Transformador para Impresora HP 830	Unidad	EVENTO	1	202.015	202.015	172.213	172.213	180.000	180.000	173.339	173.339	224.146	224.146
102	72154066-001	Cambio de Transformador para Impresora HP 920	Unidad	EVENTO	1	202.015	202.015	172.213	172.213	150.000	150.000	173.339	173.339	224.146	224.146
103	72154066-001	Cambio de Transformador para Impresora HP 2050	Unidad	EVENTO	1	208.775	208.775	177.278	177.278	150.000	150.000	179.139	179.139	231.646	231.646
104	72154066-001	Cambio de Fuente de alimentación y cable de alimentación Scaner HP 5590	Unidad	EVENTO	1	391.566	391.566	334.295	334.295	292.000	292.000	335.984	335.984	434.462	434.462
105	72154066-001	Cambio de Rodillos arrastre alimentador Scaner HP 5590	Unidad	EVENTO	1	423.111	423.111	359.621	359.621	315.000	315.000	363.051	363.051	469.463	469.463
106	72154066-001	Cambio de Lámpara de escaneo, flex de lámpara Scaner HP 5590	Unidad	EVENTO	1	395.662	395.662	339.360	339.360	289.800	289.800	339.498	339.498	439.007	439.007
107	72154066-001	Cambio de Placa panel de mando, placa principal Scaner HP 5590	Unidad	EVENTO	1	456.071	456.071	390.011	390.011	350.000	350.000	382.723	382.723	506.646	506.646
108	72154066-001	Cambio de Correa, motor, sensor de hojas de alimentador Scaner HP 5590	Unidad	EVENTO	1	329.518	329.518	284.644	284.644	275.000	275.000	281.747	281.747	365.605	365.605
		Precio Total					37.770.001		32.300.000		32.900.000		32.400.000		41.908.298

RICARDO ABDON PENAYO ALVARENGA
Secretario
Comité de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas