LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2014
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS - SEGUNDO LLAMADO"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

| | | | | | ETI de Octavio Ferreiro | La Alpaca S.R.L. | SPEC OPS S.R.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (Iva incluido) | Precio Unitario (Iva incluido) | Precio Unitario (Iva incluido) |
| | **Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Contra Incendio** | | | | | | |
| | **Mantenimiento Preventivo** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Revisión de la alimentación de energía eléctrica del sistema como de la fuente principal y como de la fuente de energía auxiliar (batería de respaldo). | Unidad | 1 | Evento | 195.000 | 355.000 | 200.000 |
| 2 | Ensayos de operación del panel central de control. | Unidad | 1 | Evento | 395.000 | 700.000 | 300.000 |
| 3 | Pruebas de funcionamiento en forma individual y limpieza general profunda **de todos los dispositivos insatalados para la detección de incendios**, como ser: detectores de humo, regadores, detectores termovelocimétricos, pulsadores manuales, y alarmas audiovisuales. | Unidad | 1 | Evento | 110.000 | 440.000 | 250.000 |
| 4 | Examen de la programación del sistema. | Unidad | 1 | Evento | 220.000 | 55.000 | 300.000 |
| 5 | Testeo de señalizadores de emergencia a bateria. | Unidad | 1 | Evento | 22.000 | 11.000 | 120.000 |
| 6 | Pruebas de funcionamiento de las puertas de acceso a las escaleras presurizadas | Unidad | 1 | Evento | 25.000 | 11.000 | 1.000.000 |
| 7 | Revisión de emergencia - Cantidad ilimitada (deberá consistir en localizar el sensor. MENSAJE DE FALLA EN TABLERO Y OTROS. SU CORRESPONDIENTE REPARACIÓN RESPALDADO POR INFORME TÉCNICO DE LO ACONTECIDO Y CERTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN RESPECTIVA). | Unidad | 1 | Evento | 220.000 | 500.000 | 3.000.000 |
| 8 | Inspección de hidrantes. | Unidad | 1 | Evento | 33.000 | 85.000 | 1.000.000 |
| 9 | Revisión y verificación de los picos y accesorios de hidrantes. | Unidad | 1 | Evento | 22.000 | 220.000 | 200.000 |
| 10 | Testeo y verificación del funcionamiento de mangueras hidrantes. | Unidad | 1 | Evento | 55.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | Testeo y acondicionamiento del sistema de bombeos de bombas principales y bombas de auxilio con manguera hidráulicas. | Unidad | 1 | Evento | 250.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| 12 | Verificación de la red hidráulica para descartar pérdidas. | Unidad | 1 | Evento | 330.000 | 600.000 | 1.500.000 |
| 13 | Inspección y diagnóstico general de bombas de incendio. | Unidad | 1 | Evento | 250.000 | 1.000.000 | 600.000 |
| 14 | Limpieza y readecuación de recinto de las bombas de incendio. | Unidad | 1 | Evento | 550.000 | 300.000 | 500.000 |
| 15 | Mantenimiento y reparación de impulsor. | Unidad | 1 | Evento | 990.000 | 600.000 | 350.000 |
| | **SUSTITUCIONES Y/O REPARACIONES (Cotización por evento y/o unidad)** | | | | | | |
| 16 | Cambio de sensores de humo/calor y termovelocímetros | Unidad | 1 | Unidad | 250.000 | 470.000 | 180.000 |
| 17 | Cambio de pulsadores manuales con comando de tapa. | Unidad | 1 | Unidad | 235.000 | 560.000 | 250.000 |
| 18 | Sustitución de control. | Unidad | 1 | Unidad | 1.650.000 | 140.000 | 1.000.000 |
| 19 | Reparación de placa de control. | Unidad | 1 | Unidad | 990.000 | 880.000 | 600.000 |
| 20 | Cambio de cableado de alimentación. | Unidad | 1 | Metro | 9.900 | 5.000 | 50.000 |
| 21 | Cambio de cableado de señales. | Unidad | 1 | Metro | 9.900 | 6.000 | 50.000 |
| 22 | Cambio de gabinete. | Unidad | 1 | Unidad | 99.000 | 220.000 | 100.000 |
| 23 | Cambio de teclado LED alfa numérico. | Unidad | 1 | Unidad | 495.000 | 790.000 | 450.000 |
| 24 | Reparación de manivela de puertas de emergencias | Unidad | 1 | Unidad | 295.000 | 180.000 | 100.000 |
| 25 | Sustitución de Manivelas de puertas de emergencias. | Unidad | 1 | Unidad | 495.000 | 275.000 | 250.000 |
| 26 | Provisión y colocación de cartel luminoso de Salida de Emergencia. | Unidad | 1 | Unidad | 265.000 | 300.000 | 250.000 |
| 27 | Reparación de puertas de emergencia (pintura, ingnífuga, antioxido, soldaduras y placas, herrajes, otros). | Unidad | 1 | Unidad | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 28 | Cambio de brazo hidráulico de puertas de emergencias. | Unidad | 1 | Unidad | 395.000 | 400.000 | 250.000 |
| 29 | Sustitución de aspersores. | Unidad | 1 | Unidad | 265.000 | 130.000 | 340.000 |
| 30 | Reparación de cartel luminoso de salida de emergencia. | Unidad | 1 | Unidad | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| 31 | Reparación de equipo de luz de emergencia. | Unidad | 1 | Unidad | 125.000 | 100.000 | 200.000 |
| 32 | Sustitución de Manivelas de puertas de emergencias. | Unidad | 1 | Unidad | 295.000 | 275.000 | 100.000 |
| 33 | Manguera de 1 1/2 (pulgadas). | Unidad | 1 | Metro | 660.000 | 30.000 | 50.000 |
| 34 | Esquincho (pico bronce). | Unidad | 1 | Unidad | 265.000 | 180.000 | 150.000 |
| 35 | Unión storz (conecta la manguera a la boca de incendios). | Unidad | 1 | Unidad | 195.000 | 272.000 | 150.000 |
| 36 | Caja para BIE (bocas de incendio equipadas). | Unidad | 1 | Unidad | 330.000 | 250.000 | 450.000 |
| 37 | Provisión o reposición de vidrios de cajas para BIE. | Unidad | 1 | Unidad | 165.000 | 40.000 | 100.000 |
| 38 | Bomba Jokey / auxiliar de 1 HP. | Unidad | 1 | Unidad | 550.000 | 1.700.000 | 1.500.000 |
| 39 | Bomba principal de bolbeo de 1,5 a 2 HP. | Unidad | 1 | Unidad | 880.000 | 3.000.000 | 2.400.000 |
| 40 | Reparación de Relé de descarga para tanques. | Unidad | 1 | Unidad | 220.000 | 300.000 | 350.000 |
| 41 | Rebobinado de motor hasta 10 HP. | Unidad | 1 | Unidad | 660.000 | 990.000 | 2.600.000 |
| 42 | Cambio de Provisión de tanque hidroneumático de 100 lts. | Unidad | 1 | Unidad | 495.000 | 2.300.000 | 1.200.000 |
| 43 | Cambio de cableado de fuerza y canalización en bandejas metálicas. | Unidad | 1 | Metro | 25.000 | 80.000 | 100.000 |
| 44 | Cambio de cableado de fuerza y canalización en cablecanal plástico o caño pvc. | Unidad | 1 | Metro | 24.500 | 85.000 | 80.000 |
| 45 | Cambio y readecuación de cableado de mando en el tablero. | Unidad | 1 | Unidad | 220.000 | 95.000 | 500.000 |
| 46 | Cambio de tablero metálico exterior 300 mm x 400 mm IP66 | Unidad | 1 | Unidad | 495.000 | 780.000 | 500.000 |
| 47 | Cambio de contactor de 20 A. | Unidad | 1 | Unidad | 295.000 | 600.000 | 450.000 |
| 48 | Cambio de Relé térmico. | Unidad | 1 | Unidad | 220.000 | 450.000 | 380.000 |
| 49 | Cambio de llave termomagnética clásica. | Unidad | 1 | Unidad | 250.000 | 600.000 | 550.000 |
| 50 | Cambio de llave termomagnética monofásica | Unidad | 1 | Unidad | 110.000 | 300.000 | 245.000 |

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán
Coordinador U. Dpto.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldivar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pamplieg
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daniel Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Eco. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 13/2014
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS - SEGUNDO LLAMADO"
PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

| | | | | | ETI de Octavio Ferreiro | La Alpaca S.R.L. | SPEC OPS S.R.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio Unitario (Iva incluido) | Precio Unitario (Iva incluido) | Precio Unitario (Iva incluido) |
| 51 | Cambio y regulación de presostado. | Unidad | 1 | Unidad | 265.000 | 715.000 | 180.000 |
| 52 | Cambio de botonera parada y marcha. | Unidad | 1 | Unidad | 99.000 | 285.000 | 40.000 |
| 53 | Cambio de luz piloto LED. | Unidad | 1 | Unidad | 66.000 | 150.000 | 25.000 |
| 54 | Cambio de temporizador. | Unidad | 1 | Unidad | 495.000 | 450.000 | 280.000 |
| 55 | Cambio de relé falta de fase. | Unidad | 1 | Unidad | 495.000 | 385.000 | 200.000 |
| 56 | Cambio de boya eléctrica. | Unidad | 1 | Unidad | 288.000 | 150.000 | 350.000 |
| 57 | Cambio de bornera. | Unidad | 1 | Unidad | 33.000 | 250.000 | 20.000 |
| 58 | Cambio de Riel DIN. | Unidad | 1 | Unidad | 22.000 | 250.000 | 20.000 |
| 59 | Provisión y cambio de bomba Anti Incendio TS65-50-200B 15 CV. | Unidad | 1 | Unidad | 5.950.000 | 14.000.000 | 7.500.000 |
| 60 | Provisión y cambio de bomba hochey 1HP. | Unidad | 1 | Unidad | 660.000 | 1.700.000 | 1.750.000 |
| 61 | Povisiín y cambio de tablero de control. | Unidad | 1 | Unidad | 1.650.000 | 3.200.000 | 1.800.000 |
| 62 | Reparación de bomba de 15 HP. | Unidad | 1 | Unidad | 2.200.000 | 7.000.000 | 4.600.000 |
| **TOTALES** | | | | | **28.568.300** | **55.345.000** | **45.260.000** |

Lic. Carmen Doldán L.
Coordinador – U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Pablo Vargas
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público