FONDO GANADERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Visión:"Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES ID Nº 374.012

LOTE Nº 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MARCA SCHINDLER

Ítem	Descripción del Bien	HOLLER INGENIERIA S.R.L					
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MARCA SCHINDLER	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Precio unitario por cantidad)
1.1	Control iluminacion de la Cabina	N/A	MES	UNIDAD	12	65.821	789.852
1.2	Control de Funcionamiento de la Botonera de Cabina	N/A	MES	UNIDAD	12	65.821	789.852
1.3	Control del Funcionamiento del Ventilador de la Cabina	N/A	MES	UNIDAD	12	49.368	592.416
1.4	Verificar el Funcionamiento de la Puerta de la Cabina	N/A	MES	UNIDAD	12	65.841	790.092
1.5	Verificar el Funcionamiento del radar de puertas	N/A	MES	UNIDAD	12	49.368	592.416
1.6	Verificar el funcionamiento del intercomunicador	N/A	MES	UNIDAD	12	13.158	157.896
1.7	Controlar nivelacion en cada parada	N/A	MES	UNIDAD	12	54.825	657.900
1.8	Controlar Funcionamiento Botonera de cada parada	N/A	MES	UNIDAD	12	131.580	1.578.960
1.9	Verificar desplazamiento de la puerta de piso en cada parada	N/A	MES	UNIDAD	12	82.314	987.768
1.10	Verificar el funcionamiento del paralelogramo y contactos	N/A	MES	UNIDAD	12	82.314	987.768
1.11	Verificar el Funcionamiento de la Botonera de revision	N/A	MES	UNIDAD	12	27.438	329.256
1.12	Controlar aceiteras de guias de la cabina	N/A	MES	UNIDAD	12	49.368	592.416
1.13	Verificar Funcionamiento de las cerraduras en c/parada	N/A	MES	UNIDAD	12	164.526	1.974.312
1.14	Controlar Contactos de puertas de cada parada	N/A	MES	UNIDAD	12	164.526	1.974.312
1.15	Controlar aceiteras de guias de contrapeso	N/A	MES	UNIDAD	12	33.126	397.512
1.16	Controlar graseras poleas de desvio	N/A	MES	UNIDAD	12	65.892	790.704
1.17	Controlar nivel de aceite en la maquina	N/A	MES	UNIDAD	12	131.631	1.579.572
1.18	Controlar nivel de aceite en el motor	N/A	MES	UNIDAD	12	131.631	1.579.572
1.19	Controlar funcion del freno	N/A	MES	UNIDAD	12	219.300	2.631.600
1.20	Controlar funcionamiento Contactores	N/A	MES	UNIDAD	12	219.300	2.631.600
1.21	Limpieza y engrase de las partes mecanicas.	N/A	MES	UNIDAD	12	251.940	3.023.280
1.22	El mantenimiento y limpieza de las partes electricas.	N/A	MES	UNIDAD	12	219.300	2.631.600
1.23	Inspeccion de las suspensiones y sistemas de seguridad.	N/A	MES	UNIDAD	12	263.160	3.157.920
1.24	Verificar suspension de la cabina	N/A	MES	UNIDAD	12	16.524	198.288
1.25	Controlar el funcionamiento del paracaidas	N/A	MES	UNIDAD	12	16.524	198.288
1.26	Verificar interruptores en los limites	N/A	MES	UNIDAD	12	27.540	330.480
1.27	Verificar el funcionamiento de la Informacion de pozo	N/A	MES	UNIDAD	12	27.540	330.480
1.28	Apretar Tornillos de Contacto	N/A	MES	UNIDAD	12	7.015	84.180
1.29	Controlar engrase de polea tractora	N/A	MES	UNIDAD	12	16.453	197.436
1.30	Controlar engrase y funcion Del reguiador de velocidad	N/A	MES	UNIDAD	12	16.453	197.436
1.31	Controlar juego axial de reductor	N/A	MES	UNIDAD	12	16.443	197.316
1.32	Control Gomas de acople del motor	N/A	MES	UNIDAD	12	16.453	197.436
1.33	Verificar desplazamiento de los cables flexibles	N/A	MES	UNIDAD	12	16.453	197.436
1.34	Verificar guiadores de cabina	N/A	MES	UNIDAD	12	31.110	373.320
1.35	Controlar suspension de Contrapeso	N/A	MES	UNIDAD	12	31.110	373.320
1.36	Controlar guiadores de contrapeso	N/A	MES	UNIDAD	12	31.110	373.320
1.37	Control de Cabos de traccion, engrase, limpieza	N/A	MES	UNIDAD	12	31.110	373.320
1.38	Limpieza de pozo, Fijaciones, cabezales de puertas	N/A	MES	UNIDAD	12	31.110	373.320
						TOTAL Gs.	35.213.952

LOTE Nº 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA SCHINDLER

Ítem	Descripción del Bien	HOLLER INGENIERIA S.R.L.					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSOR MARCA SCHINDLER	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Precio unitario por cantidad)
1.1	Cambio de cabos de traccion	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	7.281.780	7.281.780
1.2	Cambio de cabo del regulador de velocidad	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.295.910	1.295.910
1.3	Cambio de cojinete axial de la maquina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	5.094.900	5.094.900
1.4	Rectificacion de polea de traccion	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.208.716	3.208.716
1.5	Cambio de cojinete del sinfin de la maquina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.436.160	1.436.160
1.6	Cambio del reten de la maquina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	916.776	916.776
1.7	Soldadura del rotor del motor principal	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.176.680	2.176.680
1.8	Recambio de las zapatas del freno principal de la maquina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	765.000	765.000
1.9	Cambio de aceite de la maquina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	774.894	774.894
1.10	Cambio del ruleman externo de la maquina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	642.600	642.600
1.11	Rectificacion asiento ruleman externo de la maquina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	578.442	578.442
1.12	Ventiladora para maquina, reparacion	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	893.680	893.680
1.13	Ventilador para cabina, reparacion	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	893.680	893.680
1.14	Fusibles de 3 Amp.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	8.670	8.670
1.15	Fusibles de 5 Amp.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	8.670	8.670
1.16	Piolines para puerta de piso	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	32.640	32.640
1.17	Piolines para puerta de cabina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	31.620	31.620
1.18	Guiador inferior para hoja de puerta	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	59.160	59.160
1.19	Forro de freno para operador de puertas	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	103.020	103.020
1.20	Forro guiador de cabina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	169.167	169.167
1.21	Forro guiador de contrapeso	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	185.538	185.538
1.22	Reparacion de cerradura de puerta de piso	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	480.216	480.216
1.23	Burletes de goma para puerta de cabina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	250.920	250.920
1.24	Zocalos para tubo fluorescente	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	122.400	122.400
1.25	Reparacion Indicador de posicion digital	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.254.600	1.254.600
1.26	Circuito impreso madre MIC E	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	5.916.833	5.916.833
1.27	Circuito impreso KFEB, reparacion	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	8.661.450	8.661.450
1.28	Circuito impreso GEC	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	938.400	938.400
1.29	Reparacion de paralelogramo de apertura de puertas	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.080.486	1.080.486
1.30	Tope de goma para operador de puertas	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	90.882	90.882
1.31	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	724.200	724.200
1.32	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	775.200	775.200
1.33	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	765.000	765.000
1.34	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	703.800	703.800
1.35	LED para boton de pantalla	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	15.300	15.300
1.36	Resortes de acero inoxidable para elemento de boton	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	31.620	31.620
1.37	Rebobinado de motor principal	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	9.604.320	9.604.320
1.38	Rebobinado de motor del operador de puertas	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.989.000	1.989.000
1.39	Correa poly J4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	304.980	304.980

FONDO GANADERO · GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Lic. PAMELA ORTIZ
Jefa Departamento UOC.
Fondo Ganadero

Lic. Miguel Vallente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FONDO GANADERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Visión:"Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES ID N° 374.012

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MARCA SCHINDLER

Ítem	Descripción del Bien	HOLLER INGENIERIA S.R.L					
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MARCA SCHINDLER	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Cantidad	PRECIO UNITARIO (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Precio unitario por cantidad)
1.40	Cambio de correa poly V J10	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	421.668	421.668
1.41	Microswitch	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	578.442	578.442
1.42	Interruptor magn?tico BL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	891.480	891.480
1.43	Puente de contacto de puertas	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	159.120	159.120
1.44	Contactores principales	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.132.200	1.132.200
1.45	Contactores auxiliares	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	540.600	540.600
1.46	Rebobinado de Transformador	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.091.400	1.091.400
1.47	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.311.030	4.311.030
1.48	Pulido de dos hojas de puerta	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.604.358	1.604.358
1.49	Reparacion y soldadura de hoja de puerta	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.015.002	1.015.002
1.50	Acrilicos iluminacion de cabina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	867.510	867.510
1.51	Desoxidacion, lijado, pintura y colocacion de revestimiento de	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.658.928	1.658.928
1.52	Provision y colocacion de espejo en la cabina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	910.350	910.350
1.53	Pintura Epoxi frente de la cabina	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	796.722	796.722
1.54	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.619.360	2.619.360
						TOTAL Gs.	**78.865.480**

Lic. PAMELA ORTIZ
Jefa del Departamento UOC
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · GERENCIA GESTION INSTITUCIONAL · DEPARTAMENTO DE U.O.C. ·

Econ. MIGUEL VALIENTE
Gerente de Gestión Institucional
Responsable de la UOC
Fondo Ganadero