MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ | SNPP | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"

ID N° 435.554

ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 11

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total |
| 1 | 78180101-002 | Provision de Engranaje de 1a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.585.900 | 2.585.900 | 2.586.000 | 2.586.000 |
| 2 | 80111613-9999 | Provision de Engranaje de 1a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 962.567 | 962.567 | 963.000 | 963.000 |
| 3 | 78180101-002 | Provision de Engranaje de 2a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.585.900 | 2.585.900 | 2.586.000 | 2.586.000 |
| 4 | 80111613-9999 | Provision de Engranaje de 2a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 962.567 | 962.567 | 963.000 | 963.000 |
| 5 | 78180101-002 | Provision de Engranaje de 3a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.585.900 | 2.585.900 | 2.586.000 | 2.586.000 |
| 6 | 80111613-9999 | Provision de Engranaje de 3a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 962.567 | 962.567 | 963.000 | 963.000 |
| 7 | 78180101-002 | Provision de Engranaje de 4a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.585.900 | 2.585.900 | 2.586.000 | 2.586.000 |
| 8 | 80111613-9999 | Provision de Engranaje de 4a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 962.567 | 962.567 | 963.000 | 963.000 |
| 9 | 78180101-002 | Provision de Eje cuadruple MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 6.097.167 | 6.097.167 | 6.097.000 | 6.097.000 |
| 10 | 80111613-9999 | Provision de Engranaje de 4a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.261.967 | 2.261.967 | 2.262.000 | 2.262.000 |
| 11 | 78180101-002 | Provision de Eje mando MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 7.970.433 | 7.970.433 | 7.970.000 | 7.970.000 |
| 12 | 80111613-9999 | Provision de Eje mando MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.954.367 | 2.954.367 | 2.954.000 | 2.954.000 |
| 13 | 78180101-002 | Provision de Juego de anillos sincronizadores MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.936.333 | 2.936.333 | 2.936.000 | 2.936.000 |
| 14 | 80111613-9999 | Provision de Eje mando MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.093.233 | 1.093.233 | 1.093.000 | 1.093.000 |
| 15 | 78180101-002 | Provision de Juego de rulemanes de caja MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.220.000 |
| 16 | 80111613-9999 | Provision de Juego de rulemanes de caja MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 827.867 | 827.867 | 828.000 | 828.000 |
| 17 | 78180101-002 | Provision de Juego completo de rodillos MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.070.167 | 2.070.167 | 2.070.000 | 2.070.000 |
| 18 | 80111613-9999 | Provision de Juego completo de rodillos MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 772.667 | 772.667 | 773.000 | 773.000 |
| 19 | 78180101-002 | Provision de Reten frente caja MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 422.567 | 422.567 | 423.000 | 423.000 |
| 20 | 80111613-9999 | Provision de Reten frente caja MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 163.067 | 163.067 | 163.000 | 163.000 |
| 21 | 78180101-002 | Provision de Juego de seguros desplazable 1a 2a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 347.867 | 347.867 | 348.000 | 348.000 |
| 22 | 80111613-9999 | Provision de Juego de seguros desplazable 1a 2a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 135.467 | 135.467 | 135.000 | 135.000 |
| 23 | 78180101-002 | Provision de Juego de seguros desplazable 3a 4a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 24 | 80111613-9999 | Provision de Juego de seguros desplazable 3a 4a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 25 | 78180101-002 | Provision de Juego de seguros desplazable 5a marcha atras MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 26 | 80111613-9999 | Provision de Juego de seguros desplazable 3a 4a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 27 | 78180101-002 | Provision de Desplazable 1a 2a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 28 | 80111613-9999 | Provision de Desplazable 1a 2a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 29 | 78180101-002 | Provision de Desplazable 3a 4a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 30 | 80111613-9999 | Provision de Desplazable 3a 4a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 31 | 78180101-002 | Provision de Desplazable 5a marcha atras MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 32 | 80111613-9999 | Provision de Desplazable 5a marcha atras MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 33 | 78180101-002 | Provision de Horquilla 1a 2a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 34 | 80111613-9999 | Provision de Horquilla 1a 2a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 35 | 78180101-002 | Provision de Horquilla 3a 4a MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.096.933 | 1.096.933 | 1.097.000 | 1.097.000 |
| 36 | 80111613-9999 | Provision de Horquilla 3a 4a MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 411.533 | 411.533 | 412.000 | 412.000 |
| 37 | 78180101-002 | Provision y cambio reloj velocimetro MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 38 | 80111613-9999 | Provision y cambio reloj velocimetro MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 39 | 78180101-002 | Provision de Juego juntas de caja MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 40 | 80111613-9999 | Provision de Juego juntas de caja MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 41 | 78180101-002 | Provision de Soporte de caja MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.040.267 | 1.040.267 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 42 | 80111613-9999 | Provision de Soporte de caja MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 391.267 | 391.267 | 391.000 | 391.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Gerencia General Interina
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENÓNDEHA | SNPP | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"**

**ID N° 435.554**

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 11**

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total |
| 43 | 78180101-002 | Desmontar reparar y montar caja velocidad MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.321.100 | 1.321.100 | 1.321.000 | 1.321.000 |
| 44 | 80111613-9999 | Desmontar reparar y montar caja velocidad MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 495.467 | 495.467 | 495.000 | 495.000 |
| 45 | 78180101-002 | Provision de Planetario MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.658.300 | 1.658.300 | 1.658.000 | 1.658.000 |
| 46 | 80111613-9999 | Provision de Planetario MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 620.267 | 620.267 | 620.000 | 620.000 |
| 47 | 78180101-002 | Provision de Satelite MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.471.267 | 1.471.267 | 1.471.000 | 1.471.000 |
| 48 | 80111613-9999 | Provision de Satelite MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 550.700 | 550.700 | 551.000 | 551.000 |
| 49 | 78180101-002 | Provision de Juego corona y pinon MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 7.618.900 | 7.618.900 | 7.619.000 | 7.619.000 |
| 50 | 80111613-9999 | Provision de Juego corona y pinon MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.824.800 | 2.824.800 | 2.825.000 | 2.825.000 |
| 51 | 78180101-002 | Provision de Perno satelite MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 253.233 | 253.233 | 253.000 | 253.000 |
| 52 | 80111613-9999 | Provision de Perno satelite MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 609.567 | 609.567 | 610.000 | 610.000 |
| 53 | 78180101-002 | Provision de Juego calces y seguros MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 231.533 | 231.533 | 232.000 | 232.000 |
| 54 | 80111613-9999 | Provision de Juego calces y seguros MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 665.900 | 665.900 | 666.000 | 666.000 |
| 55 | 78180101-002 | Provision de Olla diferencial vacia MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 6.097.167 | 6.097.167 | 6.097.000 | 6.097.000 |
| 56 | 80111613-9999 | Provision de Olla diferencial vacia MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.261.967 | 2.261.967 | 2.262.000 | 2.262.000 |
| 57 | 78180101-002 | Provision de Juego reparo olla diferencial MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.352.133 | 2.352.133 | 2.352.000 | 2.352.000 |
| 58 | 80111613-9999 | Provision de Juego reparo olla diferencial MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 876.067 | 876.067 | 876.000 | 876.000 |
| 59 | 78180101-002 | Provision de Ruleman trasero pinon MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.180.867 | 1.180.867 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| 60 | 80111613-9999 | Provision de Ruleman trasero pinon MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 442.833 | 442.833 | 443.000 | 443.000 |
| 61 | 78180101-002 | Provision de Ruleman lateral corona MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.180.867 | 1.180.867 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| 62 | 80111613-9999 | Provision de Ruleman lateral corona MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 442.833 | 442.833 | 443.000 | 443.000 |
| 63 | 78180101-002 | Provision de Reten pinon MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 365.900 | 365.900 | 366.000 | 366.000 |
| 64 | 80111613-9999 | Provision de Reten pinon MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 141.700 | 141.700 | 142.000 | 142.000 |
| 65 | 78180101-002 | Provision y cambio de Cruceta cardan MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 66 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Cruceta cardan MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 161.967 | 161.967 | 162.000 | 162.000 |
| 67 | 78180101-002 | Provision de Junta tapa diferencial MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 422.567 | 422.567 | 423.000 | 423.000 |
| 68 | 80111613-9999 | Provision de Junta tapa diferencial MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 163.067 | 163.067 | 163.000 | 163.000 |
| 69 | 78180101-002 | Desmontar reparar y montar diferencial MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.228.000 | 1.228.000 |
| 70 | 80111613-9999 | Desmontar reparar y montar diferencial MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 460.867 | 460.867 | 461.000 | 461.000 |
| 71 | 78180101-002 | Provision y cambio de Ruleman con seguro MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.508.467 | 1.508.467 | 1.508.000 | 1.508.000 |
| 72 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Ruleman con seguro MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 563.933 | 563.933 | 564.000 | 564.000 |
| 73 | 78180101-002 | Provision y cambio de Reten MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 347.867 | 347.867 | 348.000 | 348.000 |
| 74 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Reten MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 135.467 | 135.467 | 135.000 | 135.000 |
| 75 | 78180101-002 | Provision y cambio de Chapa retentora palier MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 295.200 | 295.200 | 295.000 | 295.000 |
| 76 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Chapa retentora palier MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 115.200 | 115.200 | 115.000 | 115.000 |
| 77 | 78180101-002 | Provision y cambio de Eje palier MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 5.277.433 | 5.277.433 | 5.277.000 | 5.277.000 |
| 78 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Eje palier MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.958.300 | 1.958.300 | 1.958.000 | 1.958.000 |
| 79 | 78180101-002 | Provision y cambio de Tunel MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 11.715.467 | 11.715.467 | 11.715.000 | 11.715.000 |
| 80 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Tunel MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.339.133 | 4.339.133 | 4.339.000 | 4.339.000 |
| 81 | 78180101-002 | Reparacion de Tunel MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 4.107.600 | 4.107.600 | 4.108.000 | 4.108.000 |
| 82 | 80111613-9999 | Reparacion de Tunel MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.525.033 | 1.525.033 | 1.525.000 | 1.525.000 |
| 83 | 78180101-005 | Provision de Plato embrague MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.936.333 | 2.936.333 | 2.936.000 | 2.936.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA | SNPP | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"**

**ID N° 435.554**

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 11**

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total |
| 84 | 80111613-9999 | Provision de Plato embrague MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.093.233 | 1.093.233 | 1.093.000 | 1.093.000 |
| 85 | 78180101-005 | Provision de Disco embrague MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.702.567 | 2.702.567 | 2.703.000 | 2.703.000 |
| 86 | 80111613-9999 | Provision de Disco embrague MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.005.633 | 1.005.633 | 1.006.000 | 1.006.000 |
| 87 | 78180101-005 | Provision de Actuador de empuje MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.352.133 | 2.352.133 | 2.352.000 | 2.352.000 |
| 88 | 80111613-9999 | Provision de Actuador de empuje MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 876.067 | 876.067 | 876.000 | 876.000 |
| 89 | 78180101-005 | Provision de Ruleman piloto MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 361.100 | 361.100 | 361.000 | 361.000 |
| 90 | 80111613-9999 | Provision de Ruleman piloto MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 140.267 | 140.267 | 140.000 | 140.000 |
| 91 | 78180101-005 | Provision de Bomba central de embrague MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.180.867 | 1.180.867 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| 92 | 80111613-9999 | Provision de Bomba central de embrague MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 442.833 | 442.833 | 443.000 | 443.000 |
| 93 | 78180101-005 | Provision de Juego reparo bomba central de embrague MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 122.567 | 122.567 | 123.000 | 123.000 |
| 94 | 80111613-9999 | Provision de Juego reparo bomba central de embrague MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 51.533 | 51.533 | 52.000 | 52.000 |
| 95 | 78180101-005 | Provision de Vastago bomba central de embrague MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 65.900 | 65.900 | 66.000 | 66.000 |
| 96 | 80111613-9999 | Provision de Vastago bomba central de embrague MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 31.267 | 31.267 | 31.000 | 31.000 |
| 97 | 78180101-005 | Reparar vastago bomba central de embrague MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 65.900 | 65.900 | 66.000 | 66.000 |
| 98 | 80111613-9999 | Provision de Vastago bomba central de embrague MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 31.267 | 31.267 | 31.000 | 31.000 |
| 99 | 78180101-005 | Rectificacion corona volante MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 278.300 | 278.300 | 278.000 | 278.000 |
| 100 | 80111613-9999 | Rectificacion corona volante MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 109.300 | 109.300 | 109.000 | 109.000 |
| 101 | 78180101-005 | Desmontar y montar Caja p reparac Sistema de Embrague MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 291.533 | 291.533 | 292.000 | 292.000 |
| 102 | 80111613-9999 | Desmontar y montar Caja p reparac Sistema de Embrague MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 114.100 | 114.100 | 114.000 | 114.000 |
| 103 | 78180101-009 | Provision de Inducido arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.121.967 | 1.121.967 | 1.122.000 | 1.122.000 |
| 104 | 80111613-9999 | Provision de Inducido arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 421.100 | 421.100 | 421.000 | 421.000 |
| 105 | 78180101-009 | Reparacion inducido arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 537.433 | 537.433 | 537.000 | 537.000 |
| 106 | 80111613-9999 | Reparacion inducido arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 205.033 | 205.033 | 205.000 | 205.000 |
| 107 | 78180101-009 | Provision de Bendix arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.180.867 | 1.180.867 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| 108 | 80111613-9999 | Provision de Bendix arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 442.833 | 442.833 | 443.000 | 443.000 |
| 109 | 78180101-009 | Reparacion Campos de arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.414.967 | 1.414.967 | 1.415.000 | 1.415.000 |
| 110 | 80111613-9999 | Reparacion Campos de arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 530.433 | 530.433 | 530.000 | 530.000 |
| 111 | 78180101-009 | Provision de Campos de arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 537.433 | 537.433 | 537.000 | 537.000 |
| 112 | 80111613-9999 | Provision de Campos de arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 205.033 | 205.033 | 205.000 | 205.000 |
| 113 | 78180101-009 | Provision de Juego porta carbon con carbones MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 365.900 | 365.900 | 366.000 | 366.000 |
| 114 | 80111613-9999 | Provision de Juego porta carbon con carbones MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 141.700 | 141.700 | 142.000 | 142.000 |
| 115 | 78180101-009 | Provision de Seguro bendix arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 665.900 | 665.900 | 666.000 | 666.000 |
| 116 | 80111613-9999 | Provision de Seguro bendix arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 253.233 | 253.233 | 253.000 | 253.000 |
| 117 | 78180101-009 | Provision de Buje arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 235.200 | 235.200 | 235.000 | 235.000 |
| 118 | 80111613-9999 | Provision de Buje arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 93.500 | 93.500 | 94.000 | 94.000 |
| 119 | 78180101-009 | Provision de Torpedo de arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.414.967 | 1.414.967 | 1.415.000 | 1.415.000 |
| 120 | 80111613-9999 | Provision de Torpedo de arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 530.433 | 530.433 | 530.000 | 530.000 |
| 121 | 78180101-009 | Provision de Tapa trasera de arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.414.967 | 1.414.967 | 1.415.000 | 1.415.000 |
| 122 | 80111613-9999 | Provision de Torpedo de arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 530.433 | 530.433 | 530.000 | 530.000 |
| 123 | 78180101-009 | Provision de Automatico de arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.414.967 | 1.414.967 | 1.415.000 | 1.415.000 |
| 124 | 80111613-9999 | Provision de Automatico de arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 530.433 | 530.433 | 530.000 | 530.000 |
| 125 | 78180101-009 | Provision Planetario de arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 771.533 | 771.533 | 772.000 | 772.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Verónica de la Cruz
Secretaria General Interina
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA | SNPP | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"**

**ID N° 435.554**

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 11**

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total |
| 126 | 80111613-9999 | Provision Planetario de arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 291.533 | 291.533 | 292.000 | 292.000 |
| 127 | 78180101-009 | Reparacion motor de arranque MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 665.900 | 665.900 | 666.000 | 666.000 |
| 128 | 80111613-9999 | Reparacion motor de arranque MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 253.233 | 253.233 | 253.000 | 253.000 |
| 129 | 78180101-009 | Provision de Regulador de voltage MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.414.967 | 1.414.967 | 1.415.000 | 1.415.000 |
| 130 | 80111613-9999 | Provision de Regulador de voltage MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 530.433 | 530.433 | 530.000 | 530.000 |
| 131 | 78180101-009 | Provision y Reparacion de Rotor de alternador MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.766.500 | 1.766.500 | 1.767.000 | 1.767.000 |
| 132 | 80111613-9999 | Provision de Regulador de voltage MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 133 | 78180101-009 | Provision de Estator de alternador MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.766.500 | 1.766.500 | 1.767.000 | 1.767.000 |
| 134 | 80111613-9999 | Provision de Estator de alternador MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 135 | 78180101-009 | Reparacion de estator MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 537.433 | 537.433 | 537.000 | 537.000 |
| 136 | 80111613-9999 | Reparacion de estator MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 205.033 | 205.033 | 205.000 | 205.000 |
| 137 | 78180101-009 | Provision de Ruleman delantero alternador MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.298.300 | 1.298.300 | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 138 | 80111613-9999 | Provision de Ruleman delantero alternador MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 487.333 | 487.333 | 487.000 | 487.000 |
| 139 | 78180101-009 | Provision de Ruleman trasero alternador MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 160.867 | 160.867 | 161.000 | 161.000 |
| 140 | 80111613-9999 | Provision de Ruleman trasero alternador MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 65.900 | 65.900 | 66.000 | 66.000 |
| 141 | 78180101-009 | Provision de Polea alternador MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 160.867 | 160.867 | 161.000 | 161.000 |
| 142 | 80111613-9999 | Provision de Ruleman trasero alternador MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 65.900 | 65.900 | 66.000 | 66.000 |
| 143 | 78180101-009 | Reparacion alternador MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.180.867 | 1.180.867 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| 144 | 80111613-9999 | Provision de Ruleman trasero alternador MERCEDES BENZmano de obra | Unidad | Evento | 1 | 442.833 | 442.833 | 443.000 | 443.000 |
| 145 | 78180101-009 | Provision y cambio de Brazo de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 665.900 | 665.900 | 666.000 | 666.000 |
| 146 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Brazo de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 253.233 | 253.233 | 253.000 | 253.000 |
| 147 | 78180101-009 | Provision y cambio Escobilla de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.298.300 | 1.298.300 | 1.298.000 | 1.298.000 |
| 148 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Brazo de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 487.333 | 487.333 | 487.000 | 487.000 |
| 149 | 78180101-009 | Reparacion de Motor de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 347.867 | 347.867 | 348.000 | 348.000 |
| 150 | 80111613-9999 | Reparacion de Motor de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 135.467 | 135.467 | 135.000 | 135.000 |
| 151 | 78180101-009 | Provision y cambio de Motor de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.590.167 | 1.590.167 | 1.590.000 | 1.590.000 |
| 152 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Motor de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 595.200 | 595.200 | 595.000 | 595.000 |
| 153 | 78180101-009 | Provision y cambio de Foco de faro delantero MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.468.467 | 2.468.467 | 2.468.000 | 2.468.000 |
| 154 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Motor de limpiaparabrisas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 919.133 | 919.133 | 919.000 | 919.000 |
| 155 | 78180101-009 | Provision y cambio de Foco de faro trasero MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 110.433 | 110.433 | 110.000 | 110.000 |
| 156 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Foco de faro trasero MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 47.867 | 47.867 | 48.000 | 48.000 |
| 157 | 78180101-009 | Provision y cambio de Faros traseros MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 110.433 | 110.433 | 110.000 | 110.000 |
| 158 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Faros traseros MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 47.867 | 47.867 | 48.000 | 48.000 |
| 159 | 78180101-009 | Provision y cambio de Faros delanteros MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.468.467 | 2.468.467 | 2.468.000 | 2.468.000 |
| 160 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Faros traseros MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 919.133 | 919.133 | 919.000 | 919.000 |
| 161 | 78180101-009 | Provision y cambio de senalero delantero MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.766.500 | 1.766.500 | 1.767.000 | 1.767.000 |
| 162 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Faros traseros MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 163 | 78180101-009 | Provision y cambio de Palanca senalero MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 3.346.767 | 3.346.767 | 3.347.000 | 3.347.000 |
| 164 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Palanca senalero MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.244.533 | 1.244.533 | 1.245.000 | 1.245.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

Secretaria General Interina
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA | SNPP | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"**

**ID N° 435.554**

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 11**

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total |
| 165 | 78180101-009 | Provision y cambio de Palanca limpiaparabrisas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.995.200 | 2.995.200 | 2.995.000 | 2.995.000 |
| 166 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Palanca senalero MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.114.967 | 1.114.967 | 1.115.000 | 1.115.000 |
| 167 | 78180101-011 | Provision y cambio de Bieleta estabilizadora MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 168 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Bieleta estabilizadora MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 169 | 78180101-011 | Provision y cambio de Barra estabilizadora MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.220.000 |
| 170 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Barra estabilizadora MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 171 | 78180101-011 | Provision y cambio de Munequin interno de direccion MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 172 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Munequin interno de direccion MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 432.133 | 432.133 | 432.000 | 432.000 |
| 173 | 78180101-011 | Provision y cambio de Munequin externo de direccion MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 576.067 | 576.067 | 576.000 | 576.000 |
| 174 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Munequin externo de direccion MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 432.133 | 432.133 | 432.000 | 432.000 |
| 175 | 78180101-011 | Provision y cambio de Brazo pitman mano de obra incluido MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 176 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Brazo pitman mano de obra incluido MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 432.133 | 432.133 | 432.000 | 432.000 |
| 177 | 78180101-011 | Provision y cambio de Brazo zeta MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 178 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Brazo zeta MERCEDES BENZ Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 432.133 | 432.133 | 432.000 | 432.000 |
| 179 | 78180101-011 | Provision y cambio de sinfin MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.632.133 | 1.632.133 | 1.632.000 | 1.632.000 |
| 180 | 80111613-9999 | Provision y cambio de sinfin MERCEDES BENZ Mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 181 | 78180101-011 | Reparacion de sinfin MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.032.133 | 1.032.133 | 1.032.000 | 1.032.000 |
| 182 | 80111613-9999 | Reparacion de sinfin MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 263.933 | 263.933 | 264.000 | 264.000 |
| 183 | 78180101-011 | Provision y cambio de Juego reparo caja dir Hidraulica MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 3.540.000 | 3.540.000 | 3.540.000 | 3.540.000 |
| 184 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Juego reparo caja dir Hidraulica MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 432.133 | 432.133 | 432.000 | 432.000 |
| 185 | 78180101-011 | Provision y cambio de Bomba dir Hidraulica MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 7.620.000 | 7.620.000 | 7.620.000 | 7.620.000 |
| 186 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Bomba dir Hidraulica MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 187 | 78180101-011 | Provision y cambio de Manguera dir Hidraulica MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 188 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Manguera dir Hidraulica MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 336.067 | 336.067 | 336.000 | 336.000 |
| 189 | 78180101-011 | Alineacion de direccion MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 190 | 80111613-9999 | Alineacion de direccion MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 47.867 | 47.867 | 48.000 | 48.000 |
| 191 | 78180101-011 | Balanceo de ruedas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 192 | 80111613-9999 | Balanceo de ruedas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 47.867 | 47.867 | 48.000 | 48.000 |
| 193 | 78180101-004 | Provision y cambio de Amortiguador delantero MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 194 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Amortiguador delantero MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 336.067 | 336.067 | 336.000 | 336.000 |
| 195 | 78180101-004 | Provision y cambio de Amortiguador trasero MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.120.000 |
| 196 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Amortiguador trasero MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 432.133 | 432.133 | 432.000 | 432.000 |
| 197 | 78180101-004 | Provision de buje elastico trasero MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 198 | 80111613-9999 | Provision de buje elastico trasero MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 199 | 78180101-004 | Provision y cambio de Hoja elastico trasero MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 200 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Hoja elastico trasero MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 201 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Filtro de combustible MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 309.567 | 309.567 | 310.000 | 310.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"**

**ID N° 435.554**

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 11**

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total |
| 202 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Filtro de combustible MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 121.100 | 121.100 | 121.000 | 121.000 |
| 203 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Filtro de aceite MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 291.533 | 291.533 | 292.000 | 292.000 |
| 204 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Filtro de aceite MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 114.100 | 114.100 | 114.000 | 114.000 |
| 205 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Filtro de aire MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 328.733 | 328.733 | 329.000 | 329.000 |
| 206 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Filtro de aire MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 128.467 | 128.467 | 128.000 | 128.000 |
| 207 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Aceite de motor por litro MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 104.533 | 104.533 | 105.000 | 105.000 |
| 208 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Aceite de motor por litro MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 45.633 | 45.633 | 46.000 | 46.000 |
| 209 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Filtro de aire MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 104.533 | 104.533 | 105.000 | 105.000 |
| 210 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Filtro de aire MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 45.633 | 45.633 | 46.000 | 46.000 |
| 211 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Aceite de caja velocidad por litro MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 104.533 | 104.533 | 105.000 | 105.000 |
| 212 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Aceite de caja velocidad por litro MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 45.633 | 45.633 | 46.000 | 46.000 |
| 213 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Aceite diferencial por litro MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 47.867 | 47.867 | 48.000 | 48.000 |
| 214 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Aceite diferencial por litro MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 23.933 | 23.933 | 24.000 | 24.000 |
| 215 | 78180101-9994 | Servicio de engrase de rulemanes MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 122.567 | 122.567 | 123.000 | 123.000 |
| 216 | 80111613-9999 | Servicio de engrase de rulemanes MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 51.533 | 51.533 | 52.000 | 52.000 |
| 217 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Refrigerante MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 104.533 | 104.533 | 105.000 | 105.000 |
| 218 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Refrigerante MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 45.633 | 45.633 | 46.000 | 46.000 |
| 219 | 78180101-9994 | Provision y cambio de Aceite Hidraulico por litro pa Direcc Hid MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 122.567 | 122.567 | 123.000 | 123.000 |
| 220 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Aceite Hidraulico por litro pa Direcc Hid MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 51.533 | 51.533 | 52.000 | 52.000 |
| 221 | 78180101-014 | Provision y cambio blok motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.400.000 |
| 222 | 80111613-9999 | Provision y cambio blok motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 205.033 | 205.033 | 205.000 | 205.000 |
| 223 | 78180101-014 | Provision de Juego casquillos de biela MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.761.100 | 2.761.100 | 2.761.000 | 2.761.000 |
| 224 | 80111613-9999 | Provision de Juego casquillos de biela MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.027.333 | 1.027.333 | 1.027.000 | 1.027.000 |
| 225 | 78180101-014 | Provision de Juego casquillos de bancada MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 5.277.433 | 5.277.433 | 5.277.000 | 5.277.000 |
| 226 | 80111613-9999 | Provision de Juego casquillos de bancada MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.958.300 | 1.958.300 | 1.958.000 | 1.958.000 |
| 227 | 78180101-014 | Provision de juego de pistones MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 5.760.000 |
| 228 | 80111613-9999 | Provision de juego de pistones MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.032.133 | 1.032.133 | 1.032.000 | 1.032.000 |
| 229 | 78180101-014 | Provision de juego de aros MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.180.867 | 1.180.867 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| 230 | 80111613-9999 | Provision de juego de aros MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 442.833 | 442.833 | 443.000 | 443.000 |
| 231 | 78180101-014 | Provision de Juego de camisas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.180.867 | 1.180.867 | 1.181.000 | 1.181.000 |
| 232 | 80111613-9999 | Provision de Juego de camisas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 442.833 | 442.833 | 443.000 | 443.000 |
| 233 | 78180101-014 | Provision de Juego calces laterales MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 347.867 | 347.867 | 348.000 | 348.000 |
| 234 | 80111613-9999 | Provision de Juego calces laterales MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 135.467 | 135.467 | 135.000 | 135.000 |
| 235 | 78180101-014 | Provision de Juego bujes de biela MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 347.867 | 347.867 | 348.000 | 348.000 |
| 236 | 80111613-9999 | Provision de Juego bujes de biela MERCEDES BENZ MANO DE OBRA | Unidad | Evento | 1 | 135.467 | 135.467 | 135.000 | 135.000 |
| 237 | 78180101-014 | Provision de Juego bujes de leva MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.116.933 | 2.116.933 | 2.117.000 | 2.117.000 |
| 238 | 80111613-9999 | Provision de Juego bujes de leva MERCEDES BENZ MANO DE OBRA | Unidad | Evento | 1 | 789.567 | 789.567 | 790.000 | 790.000 |
| 239 | 78180101-014 | Provision de brazo biela MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 912.133 | 912.133 | 912.000 | 912.000 |
| 240 | 80111613-9999 | Provision de brazo biela MERCEDES BENZ MANO DE OBRA | Unidad | Evento | 1 | 234.100 | 234.100 | 234.000 | 234.000 |
| 241 | 78180101-014 | Provision de leva MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 978.033 | 978.033 | 978.000 | 978.000 |
| 242 | 80111613-9999 | Provision de leva MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 190.700 | 190.700 | 191.000 | 191.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA | SNPP | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"**

**ID N° 435.554**

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 11**

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total |
| 243 | 78180101-014 | Provision de cigüenal de motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 8.280.000 | 8.280.000 | 8.280.000 | 8.280.000 |
| 244 | 80111613-9999 | Provision de leva MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 670.700 | 670.700 | 671.000 | 671.000 |
| 245 | 78180101-014 | Provision de Tapa motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 10.560.000 | 10.560.000 | 10.560.000 | 10.560.000 |
| 246 | 80111613-9999 | Provision de Tapa motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 247 | 78180101-014 | Cepillar tapa motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 248 | 80111613-9999 | Cepillar tapa motor MERCEDES BENZmano de obra | Unidad | Evento | 1 | 432.133 | 432.133 | 432.000 | 432.000 |
| 249 | 78180101-014 | Reparacion tapa motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.936.333 | 2.936.333 | 2.936.000 | 2.936.000 |
| 250 | 80111613-9999 | Reparacion tapa motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.093.233 | 1.093.233 | 1.093.000 | 1.093.000 |
| 251 | 78180101-014 | Provision de juego de juntas motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 6.097.167 | 6.097.167 | 6.097.000 | 6.097.000 |
| 252 | 80111613-9999 | Provision de juego de juntas motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.261.967 | 2.261.967 | 2.262.000 | 2.262.000 |
| 253 | 78180101-014 | Provision de Juego valvulas admision MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 9.960.000 | 9.960.000 | 9.960.000 | 9.960.000 |
| 254 | 80111613-9999 | Provision de Juego valvulas admision MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 3.690.167 | 3.690.167 | 3.690.000 | 3.690.000 |
| 255 | 78180101-014 | Provision y cambio blok motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 26.640.000 | 26.640.000 | 26.640.000 | 26.640.000 |
| 256 | 80111613-9999 | Provision y cambio blok motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.030.433 | 5.030.433 | 5.030.000 | 5.030.000 |
| 257 | 78180101-014 | Provision de Juego casquillos de biela MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.889.567 | 2.889.567 | 2.890.000 | 2.890.000 |
| 258 | 80111613-9999 | Provision de Juego casquillos de biela MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.094.367 | 1.094.367 | 1.094.000 | 1.094.000 |
| 259 | 78180101-014 | Provision de Juego casquillos de bancada MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 3.038.300 | 3.038.300 | 3.038.000 | 3.038.000 |
| 260 | 80111613-9999 | Provision de Juego casquillos de bancada MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.152.133 | 1.152.133 | 1.152.000 | 1.152.000 |
| 261 | 78180101-014 | Provision de Juego de pistones MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 11.745.633 | 11.745.633 | 11.746.000 | 11.746.000 |
| 262 | 80111613-9999 | Provision de Juego de pistones MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.372.667 | 4.372.667 | 4.373.000 | 4.373.000 |
| 263 | 78180101-014 | Provision de Juego de aros MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 7.065.633 | 7.065.633 | 7.066.000 | 7.066.000 |
| 264 | 80111613-9999 | Provision de Juego de aros MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 265 | 78180101-014 | Provision de Juego de camisas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 7.065.633 | 7.065.633 | 7.066.000 | 7.066.000 |
| 266 | 80111613-9999 | Provision de Juego de camisas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 267 | 78180101-014 | Provision de Juego calces laterales MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.915.200 | 1.915.200 | 1.915.000 | 1.915.000 |
| 268 | 80111613-9999 | Provision de Juego calces laterales MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 734.367 | 734.367 | 734.000 | 734.000 |
| 269 | 78180101-014 | Provision de Juego bujes de biela MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.987.333 | 1.987.333 | 1.987.000 | 1.987.000 |
| 270 | 80111613-9999 | Provision de Juego bujes de biela MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 763.067 | 763.067 | 763.000 | 763.000 |
| 271 | 78180101-014 | Provision de Juego bujes de leva MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.987.333 | 1.987.333 | 1.987.000 | 1.987.000 |
| 272 | 80111613-9999 | Provision de Juego bujes de leva MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 763.067 | 763.067 | 763.000 | 763.000 |
| 273 | 78180101-014 | Provision de brazo biela MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 10.343.933 | 10.343.933 | 10.344.000 | 10.344.000 |
| 274 | 80111613-9999 | Provision de brazo biela MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 3.849.567 | 3.849.567 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 275 | 78180101-014 | Provision de leva MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 16.430.433 | 16.430.433 | 16.430.000 | 16.430.000 |
| 276 | 80111613-9999 | Provision de leva MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 6.100.867 | 6.100.867 | 6.101.000 | 6.101.000 |
| 277 | 78180101-014 | Provision de ciguenal de motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 35.155.200 | 35.155.200 | 35.155.000 | 35.155.000 |
| 278 | 80111613-9999 | Provision de ciguenal de motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 13.027.333 | 13.027.333 | 13.027.000 | 13.027.000 |
| 279 | 78180101-014 | Provision de Tapa motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 44.520.000 | 44.520.000 | 44.520.000 | 44.520.000 |
| 280 | 80111613-9999 | Provision de Tapa motor MERCEDES BENZmano de obra | Unidad | Evento | 1 | 16.492.667 | 16.492.667 | 16.493.000 | 16.493.000 |
| 281 | 78180101-014 | Cepillar tapa motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.915.200 | 1.915.200 | 1.915.000 | 1.915.000 |
| 282 | 80111613-9999 | Cepillar tapa motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 734.367 | 734.367 | 734.000 | 734.000 |
| 283 | 78180101-014 | Reparacion tapa motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 12.028.733 | 12.028.733 | 12.029.000 | 12.029.000 |
| 284 | 80111613-9999 | Reparacion tapa motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.473.500 | 4.473.500 | 4.474.000 | 4.474.000 |
| 285 | 78180101-014 | Provision de Juego de juntas motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 7.766.500 | 7.766.500 | 7.767.000 | 7.767.000 |
| 286 | 80111613-9999 | Provision de Juego de juntas motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.899.133 | 2.899.133 | 2.899.000 | 2.899.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONGEHA | SNPP | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"**

**ID N° 435.554**

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 11**

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNIT. REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total |
| 287 | 78180101-014 | Provision de Juego valvulas admision MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 5.659.133 | 5.659.133 | 5.659.000 | 5.659.000 |
| 288 | 80111613-9999 | Provision de Juego valvulas admision MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.121.700 | 2.121.700 | 2.122.000 | 2.122.000 |
| 289 | 78180101-014 | Provision de Juego valvulas de escape MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 5.659.133 | 5.659.133 | 5.659.000 | 5.659.000 |
| 290 | 80111613-9999 | Provision de Juego valvulas de escape MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.121.700 | 2.121.700 | 2.122.000 | 2.122.000 |
| 291 | 78180101-014 | Provision de Juego guias de valvulas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 4.723.067 | 4.723.067 | 4.723.000 | 4.723.000 |
| 292 | 80111613-9999 | Provision de Juego guias de valvulas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.771.267 | 1.771.267 | 1.771.000 | 1.771.000 |
| 293 | 78180101-014 | Rectificacion asientos de valvulas MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 12.028.733 | 12.028.733 | 12.029.000 | 12.029.000 |
| 294 | 80111613-9999 | Rectificacion asientos de valvulas MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 13.526.500 | 13.526.500 | 13.527.000 | 13.527.000 |
| 295 | 78180101-014 | Mano de obra Trabajo rectificacion de motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 4.473.500 | 4.473.500 | 4.474.000 | 4.474.000 |
| 296 | 80111613-9999 | Mano de obra Trabajo rectificacion de motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.030.433 | 5.030.433 | 5.030.000 | 5.030.000 |
| 297 | 78180101-014 | Provision de Bomba de aceite MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 18.767.867 | 18.767.867 | 18.768.000 | 18.768.000 |
| 298 | 80111613-9999 | Provision de Bomba de aceite MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 6.969.567 | 6.969.567 | 6.970.000 | 6.970.000 |
| 299 | 78180101-014 | Provision de Reparo bomba aceite MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 3.412.667 | 3.412.667 | 3.413.000 | 3.413.000 |
| 300 | 80111613-9999 | Provision de Reparo bomba aceite MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.286.500 | 1.286.500 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| 301 | 78180101-014 | Provision de Correa dentada MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 3.638.300 | 3.638.300 | 3.638.000 | 3.638.000 |
| 302 | 80111613-9999 | Provision de Correa dentada MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.372.667 | 1.372.667 | 1.373.000 | 1.373.000 |
| 303 | 78180101-014 | Provision de Incorporado bomba inyectora MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 19.516.933 | 19.516.933 | 19.517.000 | 19.517.000 |
| 304 | 80111613-9999 | Provision de Incorporado bomba inyectora MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 7.243.067 | 7.243.067 | 7.243.000 | 7.243.000 |
| 305 | 78180101-014 | Provision de Cabezal bomba inyectora MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 4.161.700 | 4.161.700 | 4.162.000 | 4.162.000 |
| 306 | 80111613-9999 | Provision de Cabezal bomba inyectora MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.564.800 | 1.564.800 | 1.565.000 | 1.565.000 |
| 307 | 78180101-014 | Provision de Juego de juntas bomba inyectora MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 2.663.933 | 2.663.933 | 2.664.000 | 2.664.000 |
| 308 | 80111613-9999 | Provision de Juego de juntas bomba inyectora MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.012.667 | 1.012.667 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| 309 | 78180101-014 | Provision y cambio de Picos inyectores MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 14.087.867 | 14.087.867 | 14.088.000 | 14.088.000 |
| 310 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Picos inyectores MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.236.933 | 5.236.933 | 5.237.000 | 5.237.000 |
| 311 | 78180101-014 | Reparacion bomba inyectora MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 20.270.433 | 20.270.433 | 20.270.000 | 20.270.000 |
| 312 | 80111613-9999 | Reparacion bomba inyectora MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.347.333 | 5.347.333 | 5.347.000 | 5.347.000 |
| 313 | 78180101-014 | Calibracion y limpieza bomba inyectora MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 11.280.000 | 11.280.000 | 11.280.000 | 11.280.000 |
| 314 | 80111613-9999 | Calibracion y limpieza bomba inyectora MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 315 | 78180101-014 | Calibracion y limpieza picos inyectores MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.012.667 | 1.012.667 | 1.013.000 | 1.013.000 |
| 316 | 80111613-9999 | Calibracion y limpieza picos inyectores MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.663.933 | 2.663.933 | 2.664.000 | 2.664.000 |
| 317 | 78180101-014 | Provision de Soporte de motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 3.638.300 | 3.638.300 | 3.638.000 | 3.638.000 |
| 318 | 80111613-9999 | Provision de Soporte de motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.372.667 | 1.372.667 | 1.373.000 | 1.373.000 |
| 319 | 78180101-014 | Limpieza de tanque combustible MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 1.046.500 | 1.046.500 | 1.047.000 | 1.047.000 |
| 320 | 80111613-9999 | Limpieza de tanque combustible MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 412.667 | 412.667 | 413.000 | 413.000 |
| 321 | 78180101-014 | Provision de Flotador tanque combustible MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 9.028.733 | 9.028.733 | 9.029.000 | 9.029.000 |
| 322 | 80111613-9999 | Provision de Flotador tanque combustible MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 3.364.800 | 3.364.800 | 3.365.000 | 3.365.000 |
| 323 | 78180101-014 | Provision de Junta tapa motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 4.910.433 | 4.910.433 | 4.910.000 | 4.910.000 |
| 324 | 80111613-9999 | Provision de Junta tapa motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.843.067 | 1.843.067 | 1.843.000 | 1.843.000 |
| 325 | 78180101-014 | Provision y cambio de Junta tapa balancin MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 489.567 | 489.567 | 490.000 | 490.000 |
| 326 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Junta tapa balancin MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 206.500 | 206.500 | 207.000 | 207.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUART
GERENTE ECONOMICO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ MOTENONDEHA | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/2023**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL"**

**ID N° 435.554**

**ANEXO N°1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LOTE N° 11**

| | | | | | | | | AUTOMOTIVE SAIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PRESENTACIÓN** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNIT. REFERENCIAL** | **PRECIO TOTAL REFERENCIAL** | **Precio Unitario (Iva Incluido)** | **Precio Total** |
| 327 | 78180101-014 | Provision y cambio de Junta carter MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 489.567 | 489.567 | 490.000 | 490.000 |
| 328 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Junta carter MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 206.500 | 206.500 | 207.000 | 207.000 |
| 329 | 78180101-014 | Provision y cambio de Junta admision y escape MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 643.067 | 643.067 | 643.000 | 643.000 |
| 330 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Junta admision y escape MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 263.933 | 263.933 | 264.000 | 264.000 |
| 331 | 78180101-014 | Provision y cambio de Bombin de combustible MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 7.065.633 | 7.065.633 | 7.066.000 | 7.066.000 |
| 332 | 80111613-9999 | Provision y cambio de Bombin de combustible MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
| 333 | 78180101-014 | Mano de obra Desmontar reparar y montar motor MERCEDES BENZ | Unidad | Evento | 1 | 4.910.433 | 4.910.433 | 4.910.000 | 4.910.000 |
| 334 | 80111613-9999 | Mano de obra Desmontar reparar y montar motor MERCEDES BENZ mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.843.067 | 1.843.067 | 1.843.000 | 1.843.000 |
| **TOTAL:** | | | | | | **826.564.167** | | **826.575.000** | |

| |
|---|
| **MONTO MAXIMO**: 180.000.000 |
| **MONTO MINIMO:** 90.000.000 |

ECON. ALEJANDRO LEON DUARTE
GERENTE ECONOMICO