DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		VIS SRL						DYSA SA					
Nro.	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad DE MES	cantidad equipos	Marca	Procedencia	Precio Total (	Precio Unitario POR MES	Cantidad de Mes	Cantidad de equipos	Marca	Procedencia	Precio Total
PROGRAMA 1: Mantenimiento Preventivo de Autoclave de la marca Baumer del Hospital Central del IPS													
1	Mantenimiento Preventivo de Autoclave de la marca Baumer modelo HI VAC CAD del Hospital Central del IPS	4.850.000	12	1	VIS SRL	PARAGUAY	58.200.000	1.452.000	24	1	DYSA SA	PARAGUAY	34.848.000
PROGRAMA 2: Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos para Autoclave de la marca Baumer del Hospital Central del IPS													
1	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos de un Autoclave de la marca Baumer modelo HI VAC CAD del Hospital Central del IPS	45.378.184	/	1	VIS SRL	PARAGUAY	45.378.184	45.378.184	/	1	DYSA SA	PARAGUAY	45.378.184
	Burletes	1.017.500	/	1	Silicon	Brasil	1.017.500	487.300	/	1	Baumer	Brasil	487.300
	Filtro Y	143.000	/	1	Mipel	Brasil	143.000	157.300	/	1	Baumer	Brasil	157.300
	Presostato	218.515	/	1	Fantini Cosmi	Italia	218.515	1.138.500	/	1	Baumer	Brasil	1.138.500
	Purgador	253.000	/	1	Mipel	Brasil	253.000	1.035.100	/	1	Baumer	Brasil	1.035.100
	Repuesto de válvula neumática de 1"	157.300	/	1	Festo	Alemán	157.300	370.700	/	1	Baumer	Brasil	370.700
	Repuesto de válvula de retención de 1"	157.300	/	1	Festo	Brasil	157.300		/		NO COTIZA		0
	Repuesto de válvula neumática de 1/2"	115.500	/	1	Festo	Alemám	115.500	413.600	/	1	Baumer	Brasil	413.600
	Repuesto de válvula de retención de 1/2"	115.500	/	1	Festo	Alemán	115.500	37.400	/	1	Baumer	Brasil	37.400
	Repuesto de válvula de retención de 1"	115.500	/	1	Festo	Brasil	115.500	56.100	/	1	Baumer	Brasil	56.100
	Sensor PT 100	66.000	/	1	Autonics	Brasil	66.000	772.200	/	1	Baumer	Brasil	772.200
	Válvula aguja	737.000	/	1	Jefferson	Brasil	737.000	458.700	/	1	Baumer	Brasil	458.700
	Válvula de retención de 1/2"	107.250	/	1	León	Argentina	107.250	300.300	/	1	Baumer	Brasil	300.300
	Válvula neumática de 1/2"	1.042.250	/	1	Festo	Brasil	1.042.250	3.121.800	/	1	Baumer	Brasil	3.121.800
	Válvula solenoide de 1/2"	687.500	/	1	Danfos	Brasil	687.500	1.591.700	/	1	Baumer	Brasil	1.591.700
	Válvula solenoide de 1/8"	687.500	/	1	Danfos	Brasil	687.500	875.600	/	1	Baumer	Brasil	875.600
	Resistencia	742.500	/	1	Eltra	Brasil	742.500	1.863.400	/	1	Baumer	Brasil	1.863.400

PROGRAMA 3: Mantenimiento Preventivo de Autoclaves de la Marca Baumer del Área Interior y Central del IPS													
1	Mantenimiento preventivo de autoclaves de la marca Baumer modelo HI SPEED del área interior y central del IPS	4.600.000	4	24	VIS SRL	PARAGUAY	110.400.000	1.885.100	24	4	DYSA SA	PARAGUAY	104.649.600
2	Mantenimiento preventivo de autoclaves de la marca Baumer modelo NURSH del área interior y central del IPS	5.500.000	5	24	VIS SRL	PARAGUAY	132.000.000	1.936.000	24	5	DYSA SA	PARAGUAY	232.320.000
PROGRAMA 4: Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos de Autoclaves de la marca Baumer del Área Interior y Central del IPS													
1	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos de cuatro autoclaves de la marca Baumer modelo HI SPEED del área interior y central del IPS	179.906.360	1	/	VIS SRL	PARAGUAY	179.906.360	179.906.360	1	/	DYSA SA	PARAGUAY	179.906.360
	Presostato	198.650	1	/	Fantini Cosmi	Italia	595.950	1.327.700	1	/	Baumer	Brasil	1.327.700
	Termostato de seguridad	175.000	1	/	Fantini	Argentina	525.000	771.100	1	/	Baumer	Brasil	771.100
	Rele	130.000	1	/	Telemecanique	Brasil	390.000	287.100	1	/	Baumer	Brasil	287.100
	Filtro de aire	60.000	1	/		Brasil	180.000	1.702.800	1	/	Baumer	Brasil	1.702.800
	Recambio de válvula de retención de 1"	225.000	1	/	León	Argentina	675.000	56.100	1	/	Baumer	Brasil	56.100
	Válvula solenoide de 1/2"	193.000	1	/	Festo	Alemán	579.000	1.591.700	1	/	Baumer	Brasil	1.591.700
	Válvula solenoide de 3/2" NF	193.000	1	/	Festo	Alemán	579.000	1.017.500	1	/	Baumer	Brasil	1.017.500
	Válvula solenoide de 1/4" NF	105.000	1	/	Festo	Alemán	315.000	858.000	1	/	Baumer	Brasil	858.000
	Sensor pt 100	60.000	1	/	Autonics	Brasil	180.000	772.200	1	/	Baumer	Brasil	772.200
	Filtro Y	130.000	1	/	Mipel	Brasil	390.000	157.300	1	/	Baumer	Brasil	157.300
	Purgador	230.000	1	/	Mipel	Brasil	690.000	2.347.400	1	/	Baumer	Brasil	2.347.400
	Resistencia	675.000	1	/	Eltra	Brasil	2.025.000	1.344.200	1	/	Baumer	Brasil	1.344.200
	Válvula solenoide NF	525.000	1	/	Jefferson	Brasil	1.575.000	1.559.800	1	/	Baumer	Brasil	1.559.800
	Válvula solenoide NA	475.000	1	/	Jefferson	Brasil	1.425.000	2.107.600	1	/	Baumer	Brasil	2.107.600
	Modulo de Control	1.750.000	1	/	Baumer/Siemens	Brasil	5.250.000	12.711.600	1	/	Baumer	Brasil	12.711.600
	Comando Ergotec Nurse	3.475.000	1	/	Baumer	Brasil	10.425.000	292.600	1	/	Baumer	Brasil	292.600
	Conjunto Electrodo c/ dos niveles	425.000	1	/	Digimet	Brasil	1.275.000	NO COTIZA					
	Manometro para panel	400.000	1	/	Nova Sima	Argentina	1.200.000	NO COTIZA					
	Micro Switch Nurse/Nurse-Lab	275.000	1	/	Baumer	Brasil	825.000	NO COTIZA					
	Revest Gerador Nurse (bidin)	5.250.000	1	/	Baumer	Brasil	15.750.000	NO COTIZA					
	Conjunto volante Nurse	1.750.000	1	/	Baumer	Brasil	5.250.000	NO COTIZA					
	Bucha Mela Lua Volante Nurse	1.250.000	1	/	Baumer	Brasil	3.750.000	NO COTIZA					
	Conjunto Venturi (AT)	175.000	1	/	Baumer	Brasil	5.250.000	NO COTIZA					
	Desincrustante	75.000	1	/	Baumer	Brasil	225.000	NO COTIZA					
								NO COTIZA					

PROGRAMA 4: Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos de Autoclaves de la marca Baumer del Área Interior y Central del IPS													
1	Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos de cinco autoclaves de la marca Baumer modelo NURSE del área interior y central del IPS	130.093.150	1	/	VIS SRL	PARAGUAY	130.093.150	130.093.150	1	/	DYSA SA	PARAGUAY	130.093.150
	Sensor de Temperatura Tipo PT-100	60.000	1	/	Autonics	Brasil	60.000	6.524.100	1	/	Baumer	Brasil	6.524.100
	Contactor 25A	125.000	1	/	Telemecanique	Brasil	125.000	768.900	1	/	Baumer	Brasil	768.900
	Filtro "Y" 1/2"	130.000	1	/	Mipel	Brasil	130.000	167.200	1	/	Baumer	Brasil	167.200
	Filtro Hidrofobo	90.000	1	/	Mipel	Brasil	90.000	1.808.400	1	/	Baumer	Brasil	1.808.400
	Guarnición Resistencia EGE	60.000	1	/	Mipel	Brasil	60.000	11.880	1	/	Baumer	Brasil	11.880
	Resistencia 9KW COBRE	625.000	1	/	Eltra	Brasil	625.000	1.133.000	1	/	Baumer	Brasil	1.133.000
	Guarnición Valvula Retención 1/2"	60.000	1	/	Eltra	Brasil	60.000	39.600	1	/	Baumer	Brasil	39.600
	Conjunto Valvula Retención 1/2"	175.000	1	/	León	Argentina	175.000	667.700	1	/	Baumer	Brasil	667.700
	Presostato -0,2 A 8 BAR	198.650	1	/	Fantini Cosmi	Italia	198.650	1.208.900	1	/	Baumer	Brasil	1.208.900
	Purgador Termostatico 1/2"	230.000	1	/	Mipel	Brasil	230.000	2.493.700	1	/	Baumer	Brasil	2.493.700
	Termostato Bimetalico	90.000	1	/	Robert Shaw	Brasil	90.000	123.200	1	/	Baumer	Brasil	123.200
	Válvula Seguridad 3,0 BAR	725.000	1	/	Fantini Cosmi	Brasil	725.000	7.716.500	1	/	Baumer	Brasil	7.716.500
	Válvula Solenoide 1/2" AGUA	172.500	1	/		Brasil	172.500	1.690.700	1	/	Baumer	Brasil	1.690.700
	Válvula Solenoide 1/4" VAP NF	525.000	1	/	Jefferson	Brasil	525.000	1.657.700	1	/	Baumer	Brasil	1.657.700
	Válvula Solenoide 1/2" VAPOR NA	475.000	1	/	Jefferson	Brasil	475.000	2.239.600	1	/	Baumer	Brasil	2.239.600
	Válvula Esfera 1/2"	43.250	1	/	FB	Brasil	43.250	687.500	1	/	Baumer	Brasil	687.500
	Válvula Esfera Tripart 1/2"BSP	93.252	1	/	FB	Brasil	93.252	413.600	1	/	Baumer	Brasil	413.600
	Comando Ergotec Nurse	NO COTIZA						6.425.100	1	/	Baumer	Brasil	6.425.100
	Conjunto Electrodo c/ dos niveles	NO COTIZA						515.900	1	/	Baumer	Brasil	515.900
	Guarnición Puerta B-100/200	NO COTIZA						257.400	1	/	Baumer	Brasil	257.400
	Manómetro para panel	NO COTIZA						382.800	1	/	Baumer	Brasil	382.800
	Manovacuómetro para panel	NO COTIZA						382.800	1	/	Baumer	Brasil	382.800
	Micro Switch Nurse/Nurse-Lab	NO COTIZA						427.900	1	/	Baumer	Brasil	427.900
	Revest Gerador Nurse (bidin)	NO COTIZA						578.600	1	/	Baumer	Brasil	578.600
	Conjunto volante Nurse	NO COTIZA						4.481.400	1	/	Baumer	Brasil	4.481.400
	Bucha Meia Lua Volante Nurse	NO COTIZA						103.400	1	/	Baumer	Brasil	103.400
	Conjunto Venturi (AT)	NO COTIZA						1.519.100	1	/	Baumer	Brasil	1.519.100
	Desincrustante	NO COTIZA						517.000	1	/	Baumer	Brasil	517.000