MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL ITAUGUA

UOC Unidad Operativa de Contrataciones

PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA No. 22/2012

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA Y MAQUINAS DE IMPRENTA - SEGUNDO LLAMADO

Ítem	Código de Contratación	Descripción	Cantidad	HECTOR FOT SERVICIO TECNICO de Hector Garcia				SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.				LUNA REPRESENTACIONES de Luis Alberto Nayar			
				Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total
1	81141804-001	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808425, con Código Patrimonial Nº 011-30-1112-0098, incluye el cambio de los siguientes**	1				480.000				2.941.710				-
		Unidad de Imagen. Cantidad: 1 (uno)	1	250.000	HECTOR FOT	Nacional	250.000	1.468.320	Kyocera	Japonesa	1.468.320				-
		Rodillo de Calor. Cantidad: 1 (uno)	1	80.000	HECTOR FOT	Nacional	80.000	472.650	Kyocera	Japonesa	472.650				-
		Thermistor. Cantidad: 1 (uno)	1	30.000	HECTOR FOT	Nacional	30.000	316.600	Kyocera	Japonesa	316.600				-
		Uñas. Cantidad: 4 (cuatro)	4	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20000	257.000	Kyocera	Japonesa	257.000				-
		Buje de Calor A. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	78.000	Kyocera	Japonesa	78.000				-
		Buje de Calor B. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	64.240	Kyocera	Japonesa	64.240				-
		Folio Paper. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	212.300	Kyocera	Japonesa	212.300				-
		Lever Rear. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	36.300	Kyocera	Japonesa	36.300				-
		Spring Sttoper. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	36.300	Kyocera	Japonesa	36.300				-
2	81141804-001	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808439, con Código Patrimonial Nº 011-30-175-0403, incluye el cambio de los siguientes**	1				480.000				2.941.710				-
		Unidad de Imagen. Cantidad: 1 (uno)	1	250.000	HECTOR FOT	Nacional	250.000	1.468.320	Kyocera	Japonesa	1.468.320				-
		Rodillo de Calor. Cantidad: 1 (uno)	1	80.000	HECTOR FOT	Nacional	80.000	472.650	Kyocera	Japonesa	472.650				-
		Thermistor. Cantidad: 1 (uno)	1	30.000	HECTOR FOT	Nacional	30.000	316.600	Kyocera	Japonesa	316.600				-
		Uñas. Cantidad: 4 (cuatro)	4	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	257.000	Kyocera	Japonesa	257.000				-
		Buje de Calor A. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	78.000	Kyocera	Japonesa	78.000				-
		Buje de Calor B. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	64.240	Kyocera	Japonesa	64.240				-
		Folio Paper. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	212.300	Kyocera	Japonesa	212.300				-
		Lever Rear. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	36.300	Kyocera	Japonesa	36.300				-
		Spring Sttoper. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	36.300	Kyocera	Japonesa	36.300				-
3	81141804-001	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1500LA, S/N: XGV7808467, con Código Patrimonial Nº 011-30-955-0055, incluye el cambio de los siguientes**	1				480.000				2.941.710				-
		Unidad de Imagen. Cantidad: 1 (uno)	1	250.000	HECTOR FOT	Nacional	250.000	1.468.320	Kyocera	Japonesa	1.468.320				-
		Rodillo de Calor. Cantidad: 1 (uno)	1	80.000	HECTOR FOT	Nacional	80.000	472.650	Kyocera	Japonesa	472.650				-
		Thermistor. Cantidad: 1 (uno)	1	30.000	HECTOR FOT	Nacional	30.000	316.600	Kyocera	Japonesa	316.600				-
		Uñas. Cantidad: 4 (cuatro)	4	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	257.000	Kyocera	Japonesa	257.000				-
		Buje de Calor A. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	78.000	Kyocera	Japonesa	78.000				-
		Buje de Calor B. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	64.240	Kyocera	Japonesa	64.240				-
		Folio Paper. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	212.300	Kyocera	Japonesa	212.300				-
		Lever Rear. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	36.300	Kyocera	Japonesa	36.300				-
		Spring Sttoper. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	36.300	Kyocera	Japonesa	36.300				-
4	81141804-001	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1635, S/N: PMF6100176, con Código Patrimonial Nº 011-30-1113-0016, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	1				460.000				2.561.580				-
		Kit de Cilindro. Cantidad: 1 (uno)	1	250.000	HECTOR FOT	Nacional	250.000	1.706.950	Kyocera	Japonesa	1.706.950				-
		Kit de Fusor. Cantidad: 1 (uno)	1	150.000	HECTOR FOT	Nacional	150.000	489.450	Kyocera	Japonesa	489.450				-

Lic. Diego R. Barreiro B.
Encargado
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

		Pulley Pad Feed. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	105.550	Kyocera	Japonesa	105.550				-
		Pulley Separation. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	232.100	Kyocera	Japonesa	232.100				-
		Pulley Feed. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	27.530	Kyocera	Japonesa	27.530				-
5	81141804-001	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera KM-1635, S/N: PMF6100126, con Código Patrimonial Nº 011-30-1115-0100, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	1				**460.000**				**2.561.580**				-
		Kit de Cilindro. Cantidad: 1 (uno)	1	250.000	HECTOR FOT	Nacional	250.000	1.706.950	Kyocera	Japonesa	1.706.950				-
		Kit de Fusor. Cantidad: 1 (uno)	1	150.000	HECTOR FOT	Nacional	150.000	489.450	Kyocera	Japonesa	489.450				-
		Pulley Pad Feed. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	105.550	Kyocera	Japonesa	105.550				-
		Pulley Separation. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	232.100	Kyocera	Japonesa	232.100				-
		Pulley Feed. Cantidad: 1 (uno)	1	20.000	HECTOR FOT	Nacional	20.000	27.530	Kyocera	Japonesa	27.530				-
6	81141804-001	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera TASKalfa 300i, S/N: Q130100021, con Código Patrimonial Nº 011-30-1115-0071, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	1				**850.000**				**3.496.700**				-
		Kit de Mantenimiento MK-671. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HECTOR FOT	Nacional	850.000	3.496.700	Kyocera	Japonesa	3.496.700				-
7	81141804-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera TASKalfa 300i, S/N: Q130100028, con Código Patrimonial Nº 011-30-1114-0086, incluye el cambio de los siguientes componentes:	1				**850.000**				**3.496.700**				-
		Kit de Mantenimiento MK-671. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HECTOR FOT	Nacional	850.000	3.496.700	Kyocera	Japonesa	3.496.700				-
8	81141804-001	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina Fotocopiadora Kyocera TASKalfa 300i, S/N: Q130100029, con Código Patrimonial Nº 011-30-1193-0022, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	1				**850.000**				**3.496.700**				-
		Kit de Mantenimiento MK-671. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HECTOR FOT	Nacional	850.000	3.496.700	Kyocera	Japonesa	3.496.700				-
9	81141804-009	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de Imprenta HAMADA, S/N: 30-80554, con Código Patrimonial Nº 011-30-48-0233, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	1				**18.300.000**				-				**25.631.000**
		Cambio de Rodillo sistema de humectación. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HECTOR FOT	Nacional	850.000				-	2.000.000	LUNA	Nacional	2.000.000
		Cambio de Rodillo sistema entintado. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HECTOR FOT	Nacional	850.000				-	1.780.000	LUNA	Nacional	1.780.000
		Reparación de polea embrague. Cantidad: 1 (uno)	1	450.000	HECTOR FOT	Nacional	450.000				-	1.560.000	LUNA	Nacional	1.560.000
		Reparación de compresor de aire. Cantidad: 1 (uno)	1	2.800.000	HECTOR FOT	Nacional	2.800.000				-	1.780.000	LUNA	Nacional	1.780.000
		Mantenimiento de motores eléctricos. Cantidad: 2 (dos)	2	1.800.000	HECTOR FOT	Nacional	1.800.000				-	2.900.000	LUNA	Nacional	2.900.000
		Reparación completa de sistema de registro. Cantidad: 1 (uno)	1	1.700.000	HECTOR FOT	Nacional	1.700.000				-	4.300.000	LUNA	Nacional	4.300.000
		Cambio de cinta transportadora. Cantidad: 1 (uno)	1	5.600.000	HECTOR FOT	Nacional	5.600.000				-	1.560.000	LUNA	Nacional	1.560.000
		Reparación de polea reductora. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HECTOR FOT	Nacional	850.000				-	1.350.000	LUNA	Nacional	1.350.000
		Reparación de sistema de entrega de papel. Cantidad: 1 (uno)	1	2.800.000	HECTOR FOT	Nacional	2.800.000				-	3.150.000	LUNA	Nacional	3.150.000
		Cambio de correas. Cantidad: 1 (uno)	1	300.000	HECTOR FOT	Nacional	300.000				-	801.000	LUNA	Nacional	801.000
		Mantenimiento en general de las partes de puesto a punto. Cantidad: 1 (uno)	1	300.000	HECTOR FOT	Nacional	300.000				-	4.450.000	LUNA	Nacional	4.450.000
10	81141804-009	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de Imprenta MULTILITH 1250, con Código Patrimonial Nº 011-30-48-0238, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	1				**16.720.000**				-				**32.035.000**
		Cambio de rodillo sistema de humectación. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HECTOR FOT	Nacional	850.000				-	1.950.000	LUNA	Nacional	1.950.000
		Cambio de rodillo de sistema entintado. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HECTOR FOT	Nacional	850.000				-	1.750.000	LUNA	Nacional	1.750.000
		Cambio de polea de embrague. Cantidad:1 (uno)	1	450.000	HECTOR FOT	Nacional	450.000				-	1.557.500	LUNA	Nacional	1.557.500
		Reparacion de compresor de aire. Cantidad: 1 (uno)	1	2.800.000	HECTOR FOT	Nacional	2.800.000				-	1.800.000	LUNA	Nacional	1.800.000
		Mantenimiento de motores electricos. Cantidad: 2 (dos)	2	1.800.000	HECTOR FOT	Nacional	1.800.000				-	2.900.000	LUNA	Nacional	2.900.000
		Reparación completa de sistema de registro. Cantidad: 1 (uno)	1	1.700.000	HECTOR FOT	Nacional	1.700.000				-	4.000.000	LUNA	Nacional	4.000.000
		Cambio de cinta transportadora. Cantidad: 1 (uno)	1	5.600.000	HECTOR FOT	Nacional	5.600.000				-	1.550.000	LUNA	Nacional	1.550.000

		Reparación de polea reductora. Cantidad: 1 (uno)	1	850.000	HEC . OT	Nacional	850.000				-	1.350.000	LUNA	Nacional	1.350.000
		Reparación de sistema de entrega de papel. Cantidad: 1 (uno)	1	450.000	HECTOR FOT	Nacional	450.000				-	3.150.000	LUNA	Nacional	3.150.000
		Reparación de carretilla de Salida. Cantidad: 1 (uno)	1	350.000	HECTOR FOT	Nacional	350.000				-	4.227.500	LUNA	Nacional	4.227.500
		Cambio de sistema eléctrico. Cantidad: 1 (uno)	1	350.000	HECTOR FOT	Nacional	350.000				-	2.900.000	LUNA	Nacional	2.900.000
		Cambio de manguera de aire. Cantidad: 1 (uno)	1	120.000	HECTOR FOT	Nacional	120.000				-	450.000	LUNA	Nacional	450.000
		Mantenimiento en general de las partes y puesta a punto. Cantidad: 1 (uno)	1	300.000	HECTOR FOT	Nacional	300.000				-	4.450.000	LUNA	Nacional	4.450.000
11	81141804-003	**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Máquina de Duplicadora RICOH VT 2250, con Código Patrimonial Nº 011-30-48-0231, incluye el cambio de los siguientes componentes:**	1				**2.020.000**				-				-
		Cambio de engranaje. Cantidad: 1 (uno)	1	1.200.000	HECTOR FOT	Nacional	1.200.000				-				-
		Limpieza de distribución de tinta. Cantidad: 1 (uno)	1	120.000	HECTOR FOT	Nacional	120.000				-				-
		Cambio de poleas y resortes. Cantidad: 1 (uno)	1	350.000	HECTOR FOT	Nacional	350.000				-				-
		Mantenimiento general y puesta a punto. Cantidad: 1 (uno)	1	350.000	HECTOR FOT	Nacional	350.000				-				-
TOTAL OFERTADO							**41.950.000**				**24.438.390**				**57.666.000**

Lic. Diana R. Barrios B.
ENCARGADA
Dirección Administrativa
Hospital Nacional

JEFE DE SERVICIO
IMPRESIONES GRÁF
HOSPITAL NACIO