PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO B - 02 - 08

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Shirosawa Company S.A.I.C.					Oli Service S.R.L.					Roberto Yamil Nuñez Yampey (R&N Service)				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote Nº 1 "Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother" (no cotiza)						**Lote Nº 1 "Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother"**					**Lote Nº 1 "Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother"**				
1	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo DCP 8080DN		1	unidad	unidad	No aplica		1	unidad	unidad	5.100.000			unidad	unidad	4.991.000
1.1	Kit de cilindro		1	unidad	unidad		850.000	1	unidad	unidad	850.000	700.000	1	unidad	unidad	700.000
1.2	Placa fuente		1	unidad	unidad		1.000.000	1	unidad	unidad	1.000.000	770.000	1	unidad	unidad	770.000
1.3	Unidad láser		1	unidad	unidad		1.000.000	1	unidad	unidad	1.000.000	770.000	1	unidad	unidad	770.000
1.4	Engranajes		1	unidad	unidad		180.000	1	unidad	unidad	180.000	161.000	1	unidad	unidad	161.000
1.5	Ruedas de alimentacion de papel		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	105.000	1	unidad	unidad	105.000
1.6	Kit de fusor		1	unidad	unidad		980.000	1	unidad	unidad	980.000	707.000	1	unidad	unidad	707.000
1.7	Ruedas de arrastre		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	154.000	1	unidad	unidad	154.000
1.8	Rodillo de presión		1	unidad	unidad		200.000	1	unidad	unidad	200.000	294.000	1	unidad	unidad	294.000
1.9	Rodillo de teflón		1	unidad	unidad		200.000	1	unidad	unidad	200.000	294.000	1	unidad	unidad	294.000
1.10	Uñas de separación		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	91.000	1	unidad	unidad	91.000
1.11	Termistor		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	280.000	1	unidad	unidad	280.000
1.12	Lámpara de exposición		1	unidad	unidad		180.000	1	unidad	unidad	180.000	280.000	1	unidad	unidad	280.000
1.13	Lámpara de fusor		1	unidad	unidad		180.000	1	unidad	unidad	180.000	280.000	1	unidad	unidad	280.000
1.14	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajsutes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento		130.000	1	unidad	evento	130.000	105.000	1	unidad	evento	105.000
2	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo HL-5450DN		1	unidad	unidad				unidad	unidad	4.920.000			unidad	unidad	4.711.000
2.1	Kit de cilindro		1	unidad	unidad		850.000	1	unidad	unidad	850.000	700.000	1	unidad	unidad	700.000
2.2	Placa fuente		1	unidad	unidad		1.000.000	1	unidad	unidad	1.000.000	770.000	1	unidad	unidad	770.000
2.3	Unidad láser		1	unidad	unidad		1.000.000	1	unidad	unidad	1.000.000	770.000	1	unidad	unidad	770.000
2.4	Engranajes		1	unidad	unidad		180.000	1	unidad	unidad	180.000	161.000	1	unidad	unidad	161.000
2.5	Ruedas de alimentacion de papel		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	105.000	1	unidad	unidad	105.000
2.6	Kit de fusor		1	unidad	unidad		980.000	1	unidad	unidad	980.000	707.000	1	unidad	unidad	707.000
2.7	Ruedas de arrastre		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	154.000	1	unidad	unidad	154.000
2.8	Rodillo de presión		1	unidad	unidad		200.000	1	unidad	unidad	200.000	294.000	1	unidad	unidad	294.000
2.9	Rodillo de teflón		1	unidad	unidad		200.000	1	unidad	unidad	200.000	294.000	1	unidad	unidad	294.000
2.10	Uñas de separación		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	91.000	1	unidad	unidad	91.000
2.11	Termistor		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	280.000	1	unidad	unidad	280.000
2.12	Lámpara de fusor		1	unidad	unidad		180.000	1	unidad	unidad	180.000	280.000	1	unidad	unidad	280.000
2.13	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajsutes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento		130.000	1	unidad	evento	130.000	105.000	1	unidad	evento	105.000
3	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo HL-2270DW		1	unidad	unidad				unidad	unidad	4.920.000			unidad	unidad	4.711.000
3.1	Kit de cilindro		1	unidad	unidad		850.000	1	unidad	unidad	850.000	700.000	1	unidad	unidad	700.000
3.2	Placa fuente		1	unidad	unidad		1.000.000	1	unidad	unidad	1.000.000	770.000	1	unidad	unidad	770.000
3.3	Unidad láser		1	unidad	unidad		1.000.000	1	unidad	unidad	1.000.000	770.000	1	unidad	unidad	770.000
3.4	Engranajes		1	unidad	unidad		180.000	1	unidad	unidad	180.000	161.000	1	unidad	unidad	161.000
3.5	Ruedas de alimentacion de papel		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	105.000	1	unidad	unidad	105.000
3.6	Kit de fusor		1	unidad	unidad		980.000	1	unidad	unidad	980.000	707.000	1	unidad	unidad	707.000
3.7	Ruedas de arrastre		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	154.000	1	unidad	unidad	154.000
3.8	Rodillo de presión		1	unidad	unidad		200.000	1	unidad	unidad	200.000	294.000	1	unidad	unidad	294.000
3.9	Rodillo de teflón		1	unidad	unidad		200.000	1	unidad	unidad	200.000	294.000	1	unidad	unidad	294.000
3.10	Uñas de separación		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	91.000	1	unidad	unidad	91.000
3.11	Termistor		1	unidad	unidad		50.000	1	unidad	unidad	50.000	280.000	1	unidad	unidad	280.000
3.12	Lámpara de fusor		1	unidad	unidad		180.000	1	unidad	unidad	180.000	280.000	1	unidad	unidad	280.000
3.13	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajsutes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento		130.000	1	unidad	evento	130.000	105.000	1	unidad	evento	105.000
	TOTAL					**No aplica**					**14.940.000**					**14.423.000**
	Lote Nº 2 "Fotocopiadora de la marca Kyocera"						**Lote Nº 2 "Fotocopiadora de la marca Kyocera" (no cotiza)**					**Lote Nº 2 "Fotocopiadora de la marca Kyocera" (no cotiza)**				
1	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo FS-1035MFP		1	unidad	unidad	19.554.000		1	unidad	unidad	No aplica		1	unidad	unidad	No aplica
1.1	Kit de Mantenimiento	2.195.000	1	unidad	unidad	2.195.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.2	Unidad de Cilindro	995.000	1	unidad	unidad	995.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.3	Unidad de Fusor	995.000	1	unidad	unidad	995.000			unidad	unidad				unidad	unidad	

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · Dirección General de Contrataciones Públicas

HUGO MARCELO DANGO AVEIRO
Encargado de la Dirección General de Contrataciones
Procuraduría General de la República

1.4	Actuador MPF	65.000	1	unidad	unidad	65.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.5	Resorte de Actuador	65.000	1	unidad	unidad	65.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.6	Parts PWB Main Assy (Placa Principal)	5.170.000	1	unidad	unidad	5.170.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.7	Parts Isu Assy (Láser)	2.345.000	1	unidad	unidad	2.345.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.8	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)	170.000	1	unidad	unidad	170.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.9	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)	145.000	1	unidad	unidad	145.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.10	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)	195.000	1	unidad	unidad	195.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.11	Base MPF	160.000	1	unidad	unidad	160.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.12	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)	175.000	1	unidad	unidad	175.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.13	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)	916.000	1	unidad	unidad	916.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.14	Bisagra L	831.000	1	unidad	unidad	831.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.15	Bisagra R	831.000	1	unidad	unidad	831.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.16	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)	90.000	1	unidad	unidad	90.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.17	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)	65.000	1	unidad	unidad	65.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.18	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)	110.000	1	unidad	unidad	110.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.19	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)	103.000	1	unidad	unidad	103.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.20	Embrague de Cassettero	686.000	1	unidad	unidad	686.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.21	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)	1.230.000	1	unidad	unidad	1.230.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.22	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)	162.000	1	unidad	unidad	162.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.23	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)	70.000	1	unidad	unidad	70.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.24	Cover MPF (Covertor MPF)	840.000	1	unidad	unidad	840.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.25	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)	870.000	1	unidad	unidad	870.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.26	Gear Z44 (Engranaje Z44)	75.000	1	unidad	unidad	75.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo KM-2810**		1	unidad	evento	19.359.000		1	unidad	evento	No aplica		1	unidad	evento	
2.1	Kit de Mantenimiento	2.050.000	1	unidad	unidad	2.050.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.2	Unidad de Cilindro	1.130.000	1	unidad	unidad	1.130.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.3	Unidad de Fusor	1.100.000	1	unidad	unidad	1.100.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.4	Actuador MPF	65.000	1	unidad	unidad	65.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.5	Resorte de Actuador	65.000	1	unidad	unidad	65.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.6	Parts PWB Main Assy (Placa Principal)	5.010.000	1	unidad	unidad	5.010.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.7	Parts Isu Assy (Láser)	2.345.000	1	unidad	unidad	2.345.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.8	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)	170.000	1	unidad	unidad	170.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.9	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)	145.000	1	unidad	unidad	145.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.10	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)	195.000	1	unidad	unidad	195.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.11	Base MPF	160.000	1	unidad	unidad	160.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.12	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)	175.000	1	unidad	unidad	175.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.13	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)	916.000	1	unidad	unidad	916.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.14	Bisagra L	831.000	1	unidad	unidad	831.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.15	Bisagra R	831.000	1	unidad	unidad	831.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.16	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)	90.000	1	unidad	unidad	90.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.17	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)	65.000	1	unidad	unidad	65.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.18	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)	110.000	1	unidad	unidad	110.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.19	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)	103.000	1	unidad	unidad	103.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.20	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)	686.000	1	unidad	unidad	686.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.21	Embrague de Cassettero	1.100.000	1	unidad	unidad	1.100.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.22	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)	162.000	1	unidad	unidad	162.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.23	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)	70.000	1	unidad	unidad	70.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.24	Cover MPF (Covertor MPF)	840.000	1	unidad	unidad	840.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.25	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)	870.000	1	unidad	unidad	870.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
2.26	Gear Z44 (Engranaje Z44)	75.000	1	unidad	unidad	75.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo TASK 5501 I**		1			12.415.000										
3.1	Kit de Mantenimiento	5.880.000	1	unidad	unidad	5.880.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.2	Kit de fusor	2.030.000	1	unidad	unidad	2.030.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.3	Pulley Separation (Goma de Separación)	85.000	1	unidad	unidad	85.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.4	Pulley Paper Feed (Goma de Arrastre de Papel)	195.000	1	unidad	unidad	195.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.5	Pulley Feed (Goma de Alimentadóin)	130.000	1	unidad	unidad	130.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.6	Pulley Retard (Goma de Freno)	130.000	1	unidad	unidad	130.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.7	Cargador Principal	1.490.000	1	unidad	unidad	1.490.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.8	WT-860 (Pote Residual)	190.000	1	unidad	unidad	190.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.9	Pulley Separation DP (Goma de Separación del DP)	995.000	1	unidad	unidad	995.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.10	Pulley LF DP (Goma de Alimentación DP)	380.000	1	unidad	unidad	380.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.11	Belt PF DP (Correa de Alimentación DP)	380.000	1	unidad	unidad	380.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
3.12	Torque Limiter	530.000	1	unidad	unidad	530.000		1	unidad	unidad	No aplica		1	unidad	unidad	No aplica
	TOTAL					**51.328.000**					**No aplica**					**No aplica**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Dirección Administrativa de Contrataciones

HUGO MARCELO FRANCO VEIRO
Enc. de la Direcc. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

	Lote Nº 3 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)						Lote Nº 3 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)					Lote Nº 3 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)				
1	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, marca Ricoh, modelo SP C252 DN															
1.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnóstico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Impresora Ricoh			unidad	evento				unidad	evento				unidad	evento	
1.2	Cambio de Placa Principal			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.3	Cambio de Rodillos de Transferencias			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.4	Cambio Conjunto Alimentador de Papel			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.5	Cambio de Motor Principal			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.6	Cambio de Láser			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.7	Cambio de Puerta Frontal			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.8	Cambio de Alimentador Bypass			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.9	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.10	Cambio de Alimentador de Bandeja B1			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.11	Cambio de Fuente de Baja Tensión			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.12	Cambio de Bisagras			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.13	Cambio de Panel de Control			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.14	Cambio de Bandeja de By Pass			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.15	Cambio de Conjunto Fusor			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.16	Cambio de Duplex			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.17	Cambio del Rodillo alimentador del casette			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.18	Ensamble del Chasis			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.19	Cambio de Bandeja 1			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.20	Cambio de pila MNV			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.21	Cambio de Puerta frontal			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.22	Cambio de Soporte de la puerta frontal			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.23	Cambio de Botón OK			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.24	Cambio de Actuador del sensor de registro			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.25	Cambio de Sensor del dúplex			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.26	Kit de Unidad de Imagen Negro			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.27	Kit de Unidad de Imagen Cyan			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.28	Kit de Unidad de Imagen Magenta			unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.29	Kit de Unidad de Imagen Amarillo		1	unidad	unidad	No aplica	4.630.000	1	unidad	unidad	4.630.000		1	unidad	unidad	No aplica
	TOTAL					**No aplica**					**4.630.000**					

Firma del Responsable de la U.O.C.

HUGO MARCELO FRANCO AVEIRO
Enc. de la Dirección de Contrataciones
Procuraduría General de la República

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA * PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA * Dirección de Contrataciones

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Printec S.A.														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote Nº 1 "Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother" (no cotiza)						**Lote Nº 1 "Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother"**					**Lote Nº 1 "Fotocopiadora e impresoras de la marca Brother"**				
1	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo DCP 8080DN		1	unidad	unidad	No aplica		1	unidad	unidad				unidad	unidad	
1.1	Kit de cilindro		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.2	Placa fuente		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.3	Unidad láser		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.4	Engranajes		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.5	Ruedas de alimentacion de papel		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.6	Kit de fusor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.7	Ruedas de arrastre		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.8	Rodillo de presión		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.9	Rodillo de teflón		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.10	Uñas de separación		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.11	Termistor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.12	Lámpara de exposición		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.13	Lámpara de fusor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.14	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	evento	
2	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo HL-5450DN		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.1	Kit de cilindro		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.2	Placa fuente		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.3	Unidad láser		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.4	Engranajes		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.5	Ruedas de alimentacion de papel		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.6	Kit de fusor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.7	Ruedas de arrastre		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.8	Rodillo de presión		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.9	Rodillo de teflón		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.10	Uñas de separación		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.11	Termistor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.12	Lámpara de fusor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
2.13	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	evento	
3	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, Brother, modelo HL-2270DW		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.1	Kit de cilindro		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.2	Placa fuente		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.3	Unidad láser		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.4	Engranajes		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.5	Ruedas de alimentacion de papel		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.6	Kit de fusor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.7	Ruedas de arrastre		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.8	Rodillo de presión		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.9	Rodillo de teflón		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.10	Uñas de separación		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.11	Termistor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.12	Lámpara de fusor		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
3.13	Mantenimiento preventivo: incluye limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento.		1	unidad	evento			1	unidad	evento			1	unidad	evento	
	TOTAL					**No aplica**										
	Lote Nº 2 "Fotocopiadora de la marca Kyocera" (no cotiza)						**Lote Nº 2 "Fotocopiadora de la marca Kyocera"**					**Lote Nº 2 "Fotocopiadora de la marca Kyocera" (no cotiza)**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo FS-1035MFP**		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	
1.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.2	Unidad de Cilindro		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.3	Unidad de Fusor		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.4	Actuador MPF		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.5	Resorte de Actuador		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.6	Parts PWB Main Assy (Placa Principal)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.7	Parts Isu Assy (Láser)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.8	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.9	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.10	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.11	Base MPF		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.12	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.13	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.14	Bisagra L		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.15	Bisagra R		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.16	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.17	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.18	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.19	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – Dpto. de Contrataciones

HUGO MARCELO FRANCO FERREIRO
Enc. de la Dpto. de Contrataciones
Procuraduría General de la República

1.20	Embrague de Cassettero		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.21	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.22	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.23	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.24	Cover MPF (Covertor MPF)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.25	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
1.26	Gear Z44 (Engranaje Z44)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo KM-2810**		1	unidad	evento				unidad	evento				unidad	evento	
2.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.2	Unidad de Cilindro		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.3	Unidad de Fusor		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.4	Actuador MPF		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.5	Resorte de Actuador		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.6	Parts PWB Main Assy (Placa Principal)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.7	Parts Isu Assy (Láser)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.8	Pulley Feed Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 1)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.9	Pulley Pick up Assy (Goma de Arrastre de Bandeja 2)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.10	Retard Roll Assy (Freno de la Bandeja)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.11	Base MPF		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.12	Guide Turn MPF (Guia de Paso de Papel)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.13	Conn. Cord Assy (Cable de Scanner)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.14	Bisagra L		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.15	Bisagra R		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.16	Pad Front Sep. (Almohadilla Frontal de separación del DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.17	Film Front Sep. (Pelicula Frontal de Separación)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.18	Pulley Leading Feed (Polea de Alimentación del DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.19	Pulley Paper Feed (Polea de Alimentación de Papel del DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.20	Fuente Reguladora (Fuente de Alimentación)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.21	Embrague de Cassettero		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.22	Roller MP Assy (Rodillo de Bypass)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.23	Cover Frame FD (Marco de la Cubierta)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.24	Cover MPF (Covertor MPF)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.25	Parts Holder DU Assy SP (Pieza de la Unidad Duplex)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
2.26	Gear Z44 (Engranaje Z44)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3	**Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora, marca Kyocera, modelo TASK 5501 I**		1													
3.1	Kit de Mantenimiento		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.2	Kit de fusor		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.3	Pulley Separation (Goma de Separación)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.4	Pulley Paper Feed (Goma de Arrastre de Papel)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.5	Pulley Feed (Goma de Alimentación)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.6	Pulley Retard (Goma de Freno)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.7	Cargador Principal		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.8	WT-860 (Pote Residual)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.9	Pulley Separation DP (Goma de Separación del DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.10	Pulley LF DP (Goma de Alimentación DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.11	Belt PF DP (Correa de Alimentación DP)		1	unidad	unidad				unidad	unidad				unidad	unidad	
3.12	Torque Limiter		1	unidad	unidad				unidad	unidad			1	unidad	unidad	
	TOTAL															

	Lote Nº 3 "Impresora de la marca Ricoh"						**Lote Nº 3 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)**					**Lote Nº 3 "Impresora de la marca Ricoh" (no cotiza)**				
1	**Servicio de mantenimiento y reparación de impresora láser, marca Ricoh, modelo SP C252 DN**															
1.1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnóstico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Impresora Ricoh	180.000	1	unidad	evento	180.000			unidad	evento				unidad	evento	
1.2	Cambio de Placa Principal	1.500.000	1	unidad	unidad	1.500.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.3	Cambio de Rodillos de Transferencias	600.000	1	unidad	unidad	600.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.4	Cambio Conjunto Alimentador de Papel	800.000	1	unidad	unidad	800.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.5	Cambio de Motor Principal	990.000	1	unidad	unidad	990.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.6	Cambio de Láser	640.000	1	unidad	unidad	640.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.7	Cambio de Puerta Frontal	400.000	1	unidad	unidad	400.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.8	Cambio de Alimentador Bypass	355.000	1	unidad	unidad	355.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.9	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	245.000	1	unidad	unidad	245.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.10	Cambio de Alimentador de Bandeja B1	550.000	1	unidad	unidad	550.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.11	Cambio de Fuente de Baja Tensión	980.000	1	unidad	unidad	980.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.12	Cambio de Bisagras	320.000	1	unidad	unidad	320.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.13	Cambio de Panel de Control	495.000	1	unidad	unidad	495.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.14	Cambio de Bandeja de By Pass	505.000	1	unidad	unidad	505.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.15	Cambio de Conjunto Fusor	770.000	1	unidad	unidad	770.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.16	Cambio de Dúplex	460.000	1	unidad	unidad	460.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.17	Cambio del Rodillo alimentador del casette	150.000	1	unidad	unidad	150.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.18	Ensamble del Chasis	800.000	1	unidad	unidad	800.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.19	Cambio de Bandeja 1	490.000	1	unidad	unidad	490.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.20	Cambio de pila MNV	180.000	1	unidad	unidad	180.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.21	Cambio de Puerta frontal	320.000	1	unidad	unidad	320.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.22	Cambio de Soporte de la puerta frontal	200.000	1	unidad	unidad	200.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.23	Cambio de Bolón OK	150.000	1	unidad	unidad	150.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.24	Cambio de Actuador del sensor de registro	140.000	1	unidad	unidad	140.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.25	Cambio de Sensor del dúplex	140.000	1	unidad	unidad	140.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.26	Kit de Unidad de Imagen Negro	1.100.000	1	unidad	unidad	1.100.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.27	Kit de Unidad de Imagen Cyan	1.300.000	1	unidad	unidad	1.300.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.28	Kit de Unidad de Imagen Magenta	1.300.000	1	unidad	unidad	1.300.000			unidad	unidad				unidad	unidad	
1.29	Kit de Unidad de Imagen Amarillo	1.300.000	1	unidad	unidad	1.300.000		1	unidad	unidad			1	unidad	unidad	No aplica
	TOTAL					**17.360.000**					-					

Firma del Responsable de la U.O.C

HUGO MARIO OLMEDO BLANCO AVEIRO
Ing. de Mantenimiento y Contrataciones
Procuraduría General de la República