Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 11/2016 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Relojes Temporizadores del Banco Nacional de Fomento"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTE: MANFRED HUBER HOEGE						
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES TEMPORIZADORES PARA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL						
Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Repuesto + Mano de Obra. (IVA Incluido)
1	81141804-056	Control y regulación de oxilación del volante	Unidad	Evento	1	855.000
2	81141804-056	Testeo biblograf B200	Unidad	Evento	1	760.000
3	81141804-056	Desmontaje y montaje	Unidad	Evento	1	1.140.000
4	81141804-056	Limpieza de equipo	Unidad	Evento	1	931.000
5	81141804-056	Sincronozación de tiempo	Unidad	Evento	1	788.500
6	81141804-056	Engrace y aceitado	Unidad	Evento	1	617.500
7	81141804-056	Ajustes de piezas	Unidad	Evento	1	475.000
8	81141804-056	Cambio de cuerda	Unidad	Evento	1	1.140.000
9	81141804-056	Cambio de rueda de cuerda	Unidad	Evento	1	950.000
10	81141804-056	Cambio de primera rueda con clique	Unidad	Evento	1	997.500
11	81141804-056	Cambio de segunda rueda	Unidad	Evento	1	475.000
12	81141804-056	Cambio de tercera rueda	Unidad	Evento	1	380.000
13	81141804-056	Cambio de cuarta rueda	Unidad	Evento	1	285.000
14	81141804-056	Cambio de ancora	Unidad	Evento	1	712.500
15	81141804-056	Cambio de volante	Unidad	Evento	1	807.500
16	81141804-056	Cambio de volante platino	Unidad	Evento	1	1.140.000
17	81141804-056	Cambio de cubre cuerda	Unidad	Evento	1	475.000
18	81141804-056	Cambio de buje de platina 1	Unidad	Evento	1	760.000
19	81141804-056	Cambio de buje platina 2	Unidad	Evento	1	760.000
20	81141804-056	Control y regulación de movimiento ancora	Unidad	Evento	1	855.000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES TEMPORIZADORES PARA SUCURSALES HASTA 200 KM.						
Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Repuesto + Mano de Obra IVA Incluido
21	81141804-056	Control y regulación de oxilación del volante	Unidad	Evento	1	940.500
22	81141804-056	Testeo biblograf B200	Unidad	Evento	1	836.000
23	81141804-056	Desmontaje y montaje	Unidad	Evento	1	1.254.000
24	81141804-056	Limpieza de equipo	Unidad	Evento	1	1.024.100
25	81141804-056	Sincronozación de tiempo	Unidad	Evento	1	867.350
26	81141804-056	Engrace y aceitado	Unidad	Evento	1	679.250
27	81141804-056	Ajustes de piezas	Unidad	Evento	1	522.500
28	81141804-056	Cambio de cuerda	Unidad	Evento	1	1.254.000
29	81141804-056	Cambio de rueda de cuerda	Unidad	Evento	1	1.045.000
30	81141804-056	Cambio de primera rueda con clique	Unidad	Evento	1	1.097.250
31	81141804-056	Cambio de segunda rueda	Unidad	Evento	1	522.500
32	81141804-056	Cambio de tercera rueda	Unidad	Evento	1	418.000
33	81141804-056	Cambio de cuarta rueda	Unidad	Evento	1	313.500
34	81141804-056	Cambio de ancora	Unidad	Evento	1	783.750
35	81141804-056	Cambio de volante	Unidad	Evento	1	888.250
36	81141804-056	Cambio de volante platino	Unidad	Evento	1	1.254.000
37	81141804-056	Cambio de cubre cuerda	Unidad	Evento	1	522.500
38	81141804-056	Cambio de buje de platina 1	Unidad	Evento	1	836.000
39	81141804-056	Cambio de buje platina 2	Unidad	Evento	1	836.000
40	81141804-056	Control y regulación de movimiento ancora	Unidad	Evento	1	940.500

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES TEMPORIZADORES PARA SUCURSALES DESDE 201 KM HASTA 400 KM.						
Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Repuesto + Mano de Obra IVA Incluido
41	81141804-056	Control y regulación de oxilación del volante	Unidad	Evento	1	1.034.550
42	81141804-056	Testeo biblograf B200	Unidad	Evento	1	919.600
43	81141804-056	Desmontaje y montaje	Unidad	Evento	1	1.379.400
44	81141804-056	Limpieza de equipo	Unidad	Evento	1	1.126.510
45	81141804-056	Sincronozación de tiempo	Unidad	Evento	1	954.085
46	81141804-056	Engrace y aceitado	Unidad	Evento	1	747.175
47	81141804-056	Ajustes de piezas	Unidad	Evento	1	574.750
48	81141804-056	Cambio de cuerda	Unidad	Evento	1	1.379.400
49	81141804-056	Cambio de rueda de cuerda	Unidad	Evento	1	1.149.500
50	81141804-056	Cambio de primera rueda con clique	Unidad	Evento	1	1.206.975
51	81141804-056	Cambio de segunda rueda	Unidad	Evento	1	574.750
52	81141804-056	Cambio de tercera rueda	Unidad	Evento	1	459.800
53	81141804-056	Cambio de cuarta rueda	Unidad	Evento	1	344.850
54	81141804-056	Cambio de ancora	Unidad	Evento	1	862.125
55	81141804-056	Cambio de volante	Unidad	Evento	1	977.075
56	81141804-056	Cambio de volante platino	Unidad	Evento	1	1.379.400
57	81141804-056	Cambio de cubre cuerda	Unidad	Evento	1	574.750
58	81141804-056	Cambio de buje de platina 1	Unidad	Evento	1	919.600
59	81141804-056	Cambio de buje platina 2	Unidad	Evento	1	919.600
60	81141804-056	Control y regulación de movimiento ancora	Unidad	Evento	1	1.034.550
				PRECIO TOTAL		50.657.895

Secretaria
de Evaluación