BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA BNF CD N° 15/2020 PARA LA "REFACCION DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA".

| Refacción de la Sucursal San Pedro del Paraná, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 80.000.000 Máximo: 160.000.000 | | | | | | CBS INGENIERIA de Claudia Beatriz Samaniego | | D y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. | | S & V SERVIS DEL MEGGA IMP. EXP. S.A. | | COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIAJES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA | | DEPOSITO SAN CRISTOBAL de Bernarda Gonzalez Morinigo | | JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) G. | Precio total (IVA incluído) G. | Precio unitario (IVA incluído) G. | Precio total (IVA incluído) G. | Precio unitario (IVA incluído) G. | Precio total (IVA incluído) G. | Precio unitario (IVA incluído) G. | Precio total (IVA incluído) G. | Precio unitario (IVA incluído) G. | Precio total (IVA incluído) G. | Precio unitario (IVA incluído) G. | Precio total (IVA incluído) G. |
| 1 | 72131601-001 | Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización) | Unidad | Unidad | 1 | 16.000 | 16.000 | 14.480 | 14.480 | 13.503 | 13.503 | 13.575 | 13.575 | 13.593 | 13.593 | 14.000 | 14.000 |
| 2 | 72131601-001 | Remoción de artefactos sanitarios | Unidad | Unidad | 1 | 32.000 | 32.000 | 25.334 | 25.334 | 23.624 | 23.624 | 23.750 | 23.750 | 23.781 | 23.781 | 24.000 | 24.000 |
| 3 | 72131601-001 | Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y acarreo de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | 24.827 | 24.827 | 23.151 | 23.151 | 23.275 | 23.275 | 23.305 | 23.305 | 25.000 | 25.000 |
| 4 | 72131601-001 | Desmonte de cielo raso existente (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 | 19.734 | 19.734 | 18.402 | 18.402 | 18.500 | 18.500 | 18.524 | 18.524 | 19.000 | 19.000 |
| 5 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.30 | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 | 18.267 | 18.267 | 17.033 | 17.033 | 17.125 | 17.125 | 17.147 | 17.147 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.20 | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 13.000 | 13.000 | 14.960 | 14.960 | 13.950 | 13.950 | 14.025 | 14.025 | 14.043 | 14.043 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | 72131601-001 | Demolición de mampostería de 0.15 | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.534 | 12.534 | 11.688 | 11.688 | 11.750 | 11.750 | 11.765 | 11.765 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | 72131601-001 | De revoque (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 10.000 | 10.000 | 12.934 | 12.934 | 12.061 | 12.061 | 12.125 | 12.125 | 12.141 | 12.141 | 13.000 | 13.000 |
| 9 | 72131601-001 | Desmonte de techo tejas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 25.000 | 25.000 | 21.800 | 21.800 | 20.329 | 20.329 | 20.438 | 20.438 | 20.464 | 20.464 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | 72131601-001 | Desmonte de tejuelitas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 10.000 | 10.000 | 9.734 | 9.734 | 9.077 | 9.077 | 9.125 | 9.125 | 9.137 | 9.137 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | 72131601-001 | Desmonte de techo de chapas (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 16.000 | 16.000 | 15.094 | 15.094 | 14.075 | 14.075 | 14.150 | 14.150 | 14.169 | 14.169 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | 72131601-001 | Desmonte de techo de fibrocemento (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 15.000 | 15.000 | 14.227 | 14.227 | 13.266 | 13.266 | 13.337 | 13.337 | 13.355 | 13.355 | 13.750 | 13.750 |
| 13 | 72131601-001 | Desmonte de vidrios templados (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 30.000 | 30.000 | 32.600 | 32.600 | 30.400 | 30.400 | 30.563 | 30.563 | 30.603 | 30.603 | 31.000 | 31.000 |
| 14 | 72131601-001 | Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.267 | 12.267 | 11.438 | 11.438 | 11.500 | 11.500 | 11.515 | 11.515 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | 72131601-001 | Desmonte de canaleta embutida | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 12.000 | 12.000 | 14.667 | 14.667 | 13.676 | 13.676 | 13.750 | 13.750 | 13.768 | 13.768 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 35.000 | 35.000 | 30.800 | 30.800 | 28.721 | 28.721 | 28.875 | 28.875 | 28.913 | 28.913 | 30.000 | 30.000 |
| 17 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 40.000 | 40.000 | 35.627 | 35.627 | 33.222 | 33.222 | 33.400 | 33.400 | 33.444 | 33.444 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | 72131601-001 | Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 45.000 | 45.000 | 41.000 | 41.000 | 38.233 | 38.233 | 38.438 | 38.438 | 38.488 | 38.488 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | 72131601-001 | Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.534 | 12.534 | 11.688 | 11.688 | 11.750 | 11.750 | 11.765 | 11.765 | 12.000 | 12.000 |
| 20 | 72131601-001 | Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 6.000 | 6.000 | 5.974 | 5.974 | 5.570 | 5.570 | 5.600 | 5.600 | 5.607 | 5.607 | 6.000 | 6.000 |

EDUARDO E. AYALA MARTINEZ
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72131601-001 | Demolición de contrapiso (incluye acarreo y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 | 6.880 | 6.880 | 6.416 | 6.416 | 6.450 | 6.450 | 6.458 | 6.458 | 7.700 | 7.700 |
| 22 | 72131601-001 | Demolición de azulejos existentes (incluye remoción y retiro de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 10.000 | 10.000 | 11.734 | 11.734 | 10.942 | 10.942 | 11.000 | 11.000 | 11.014 | 11.014 | 12.000 | 12.000 |
| 23 | 72131601-001 | Desmonte de marco y hoja de puerta de madera ( incluye acarreo y traslado de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 35.000 | 35.000 | 32.534 | 32.534 | 30.338 | 30.338 | 30.500 | 30.500 | 30.540 | 30.540 | 31.000 | 31.000 |
| 24 | 72131601-001 | Desmonte de marco y hoja de la puerta de la bóveda( incluye acarreo y traslado de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 102.575 | 102.575 | 103.125 | 103.125 | 103.262 | 103.262 | 104.000 | 104.000 |
| 25 | 72131601-001 | Alquiler de baño portátil por mes | Unidad | Unidad | 1 | 446.000 | 446.000 | 509.334 | 509.334 | 474.954 | 474.954 | 477.500 | 477.500 | 478.136 | 478.136 | 478.000 | 478.000 |
| 26 | 72131601-001 | Remocion de mueble mostrador en Salon de At. Al cliente y posterior traslado del mismo al ultimo tinglado luego de terminar el techo del tinglado del deposito. | Unidad | Unidad | 1 | 475.000 | 475.000 | 538.667 | 538.667 | 502.306 | 502.306 | 505.000 | 505.000 | 505.673 | 505.673 | 506.000 | 506.000 |
| 27 | 72131601-001 | Provisión de Contenedor para escombros | Unidad | Unidad | 1 | 278.000 | 278.000 | 317.067 | 317.067 | 295.664 | 295.664 | 297.250 | 297.250 | 297.646 | 297.646 | 300.000 | 300.000 |
| 28 | 72131601-001 | Incluye retiro de escombros Obs: La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final. | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.267 | 8.267 | 7.708 | 7.708 | 7.750 | 7.750 | 7.760 | 7.760 | 8.000 | 8.000 |
| 29 | 72131601-001 | Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina | Unidad | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 49.200 | 49.200 | 45.879 | 45.879 | 46.125 | 46.125 | 46.186 | 46.186 | 47.000 | 47.000 |
| 30 | 72131601-001 | Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor | Unidad | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 126.667 | 126.667 | 118.116 | 118.116 | 118.750 | 118.750 | 118.908 | 118.908 | 119.000 | 119.000 |
| 31 | 72131601-001 | Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor | Unidad | Unidad | 1 | 190.000 | 190.000 | 174.667 | 174.667 | 162.876 | 162.876 | 163.750 | 163.750 | 163.968 | 163.968 | 164.000 | 164.000 |
| 32 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 39.000 | 39.000 | 44.400 | 44.400 | 41.403 | 41.403 | 41.625 | 41.625 | 41.680 | 41.680 | 42.000 | 42.000 |
| 33 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40 x40cm | Unidad | Unidad | 1 | 60.000 | 60.000 | 63.654 | 63.654 | 59.357 | 59.357 | 59.675 | 59.675 | 59.754 | 59.754 | 62.000 | 62.000 |
| 34 | 72131601-001 | Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario) | Unidad | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 108.800 | 108.800 | 101.456 | 101.456 | 102.000 | 102.000 | 102.136 | 102.136 | 102.000 | 102.000 |
| 35 | 72131601-001 | Reparación de aislación de pisos en baño | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.467 | 35.467 | 33.072 | 33.072 | 33.250 | 33.250 | 33.294 | 33.294 | 35.000 | 35.000 |
| 36 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación y colocación de codos y ramales de 100 mm) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 35.000 | 35.000 | 34.360 | 34.360 | 32.041 | 32.041 | 32.213 | 32.213 | 32.255 | 32.255 | 33.000 | 33.000 |
| 37 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales del registro al pozo artesiano o cámara séptica, incluye excavación) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 35.000 | 35.000 | 30.294 | 30.294 | 28.249 | 28.249 | 28.400 | 28.400 | 28.438 | 28.438 | 29.000 | 29.000 |
| 38 | 72131601-001 | Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC -inodoro con cisterna alta, migitorio, lavatorio y su conexión a la red existente) | Unidad | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 43.267 | 43.267 | 40.346 | 40.346 | 40.562 | 40.562 | 40.616 | 40.616 | 42.000 | 42.000 |
| 39 | 72131601-001 | Instalación de desague cloacal para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC -inodoro con cisterna alta, migitorio, lavatorio y su conexión a la red existente) | Unidad | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 53.467 | 53.467 | 49.857 | 49.857 | 50.125 | 50.125 | 50.191 | 50.191 | 52.000 | 52.000 |
| 40 | 72131601-001 | Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente para COCINA (incluye cortes de cañería de PVC 1/2, 3/4, colocación de codos, codos, válvulas ramales y otros a la red existente) | Unidad | Unidad | 1 | 220.000 | 220.000 | 218.134 | 218.134 | 203.410 | 203.410 | 204.500 | 204.500 | 204.772 | 204.772 | 205.000 | 205.000 |
| 41 | 72131601-001 | Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos | Unidad | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 45.200 | 45.200 | 42.149 | 42.149 | 42.375 | 42.375 | 42.431 | 42.431 | 43.000 | 43.000 |

EDUARDO E. AYALA MARTINEZ
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 72131601-001 | Cambio de kit de Descarga de inodoro | Unidad | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | 33.067 | 33.067 | 30.834 | 30.834 | 31.000 | 31.000 | 31.041 | 31.041 | 32.000 | 32.000 |
| 43 | 72131601-001 | Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro) | Unidad | Unidad | 1 | 95.000 | 95.000 | 107.200 | 107.200 | 99.964 | 99.964 | 100.500 | 100.500 | 100.634 | 100.634 | 100.500 | 100.500 |
| 44 | 72131601-001 | Colocación de lavatorio o mingitorio | Unidad | Unidad | 1 | 95.000 | 95.000 | 107.200 | 107.200 | 99.964 | 99.964 | 100.500 | 100.500 | 100.634 | 100.634 | 100.500 | 100.500 |
| 45 | 72131601-001 | Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 45.000 | 45.000 | 50.267 | 50.267 | 46.873 | 46.873 | 47.125 | 47.125 | 47.187 | 47.187 | 48.000 | 48.000 |
| 46 | 72131601-001 | Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarrollo) | Unidad | Unidad | 1 | 23.000 | 23.000 | 26.347 | 26.347 | 24.568 | 24.568 | 24.700 | 24.700 | 24.732 | 24.732 | 26.000 | 26.000 |
| 47 | 72131601-001 | Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 136.000 | 136.000 | 126.820 | 126.820 | 127.500 | 127.500 | 127.670 | 127.670 | 130.000 | 130.000 |
| 48 | 72131601-001 | Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha) | Unidad | Unidad | 1 | 135.000 | 135.000 | 153.334 | 153.334 | 142.984 | 142.984 | 143.750 | 143.750 | 143.941 | 143.941 | 146.000 | 146.000 |
| 49 | 72131601-001 | Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m) | Unidad | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 720.000 | 720.000 | 900.000 | 900.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.126.500 | 1.126.500 | 1.125.500 | 1.125.500 |
| 50 | 72131601-001 | Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60 | Unidad | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 131.600 | 131.600 | 122.717 | 122.717 | 123.375 | 123.375 | 123.539 | 123.539 | 125.100 | 125.100 |
| 51 | 72131601-001 | Cambio o colocación de llave de paso 1/2, 3/4 o 1 en baños y cocina) | Unidad | Unidad | 1 | 56.000 | 56.000 | 63.467 | 63.467 | 59.182 | 59.182 | 59.500 | 59.500 | 59.579 | 59.579 | 60.500 | 60.500 |
| 52 | 72131601-001 | Colocación de plafón led de 24 W o 60W | Unidad | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | 34.267 | 34.267 | 31.953 | 31.953 | 32.125 | 32.125 | 32.167 | 32.167 | 33.000 | 33.000 |
| 53 | 72131601-001 | Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo | Unidad | Unidad | 1 | 88.000 | 88.000 | 100.000 | 100.000 | 93.250 | 93.250 | 93.750 | 93.750 | 93.875 | 93.875 | 96.000 | 96.000 |
| 54 | 72131601-001 | Colocación de bocas de luz (hasta 5 mts) | Unidad | Unidad | 1 | 53.000 | 53.000 | 63.600 | 63.600 | 59.307 | 59.307 | 59.625 | 59.625 | 59.704 | 59.704 | 70.000 | 70.000 |
| 55 | 72131601-001 | Colocación de bocas de toma(hasta 5 mts) | Unidad | Unidad | 1 | 56.500 | 56.500 | 65.600 | 65.600 | 61.172 | 61.172 | 61.500 | 61.500 | 61.582 | 61.582 | 70.000 | 70.000 |
| 56 | 72131601-001 | Cambio de llave de un punto y tomacorriente | Unidad | Unidad | 1 | 50.100 | 50.100 | 60.267 | 60.267 | 56.198 | 56.198 | 56.500 | 56.500 | 56.575 | 56.575 | 58.000 | 58.000 |
| 57 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | Unidad | 1 | 310.000 | 310.000 | 328.000 | 328.000 | 305.860 | 305.860 | 307.500 | 307.500 | 307.910 | 307.910 | 312.000 | 312.000 |
| 58 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir | Unidad | Unidad | 1 | 232.000 | 232.000 | 353.334 | 353.334 | 329.484 | 329.484 | 331.250 | 331.250 | 331.691 | 331.691 | 332.000 | 332.000 |
| 59 | 72131601-001 | Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir | Unidad | Unidad | 1 | 198.000 | 198.000 | 225.334 | 225.334 | 210.124 | 210.124 | 211.250 | 211.250 | 211.531 | 211.531 | 211.500 | 211.500 |
| 60 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 148.500 | 148.500 | 191.334 | 191.334 | 178.419 | 178.419 | 179.375 | 179.375 | 179.614 | 179.614 | 180.000 | 180.000 |
| 61 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 142.000 | 142.000 | 164.000 | 164.000 | 152.930 | 152.930 | 153.750 | 153.750 | 153.955 | 153.955 | 154.000 | 154.000 |
| 62 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 142.500 | 142.500 | 164.000 | 164.000 | 152.930 | 152.930 | 153.750 | 153.750 | 153.955 | 153.955 | 154.000 | 154.000 |
| 63 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 32 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 59.000 | 59.000 | 59.067 | 59.067 | 55.079 | 55.079 | 55.375 | 55.375 | 55.448 | 55.448 | 55.500 | 55.500 |
| 64 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 25 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 59.000 | 59.000 | 59.067 | 59.067 | 55.079 | 55.079 | 55.375 | 55.375 | 55.448 | 55.448 | 55.500 | 55.500 |
| 65 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 20 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 59.000 | 59.000 | 59.067 | 59.067 | 55.079 | 55.079 | 55.375 | 55.375 | 55.448 | 55.448 | 55.500 | 55.500 |
| 66 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 15 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 59.000 | 59.000 | 59.067 | 59.067 | 55.079 | 55.079 | 55.375 | 55.375 | 55.448 | 55.448 | 55.500 | 55.500 |
| 67 | 72131601-001 | Colocación de llave TM de 10 Amp | Unidad | Unidad | 1 | 59.000 | 59.000 | 59.067 | 59.067 | 55.079 | 55.079 | 55.375 | 55.375 | 55.448 | 55.448 | 55.500 | 55.500 |
| 68 | 72131601-001 | Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal | Unidad | Unidad | 1 | 6.200 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 5.595 | 5.595 | 5.625 | 5.625 | 5.632 | 5.632 | 6.600 | 6.600 |
| 69 | 72131601-001 | Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas | Unidad | Unidad | 1 | 6.200 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 5.595 | 5.595 | 5.625 | 5.625 | 5.632 | 5.632 | 6.600 | 6.600 |
| 70 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal | Unidad | Unidad | 1 | 6.200 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 5.595 | 5.595 | 5.625 | 5.625 | 5.632 | 5.632 | 6.600 | 6.600 |
| 71 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas | Unidad | Unidad | 1 | 6.200 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 5.595 | 5.595 | 5.625 | 5.625 | 5.632 | 5.632 | 6.600 | 6.600 |
| 72 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución | Unidad | Unidad | 1 | 5.700 | 5.700 | 5.467 | 5.467 | 5.097 | 5.097 | 5.125 | 5.125 | 5.131 | 5.131 | 6.600 | 6.600 |
| 73 | 72131601-001 | Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución | Unidad | Unidad | 1 | 5.700 | 5.700 | 5.467 | 5.467 | 5.097 | 5.097 | 5.125 | 5.125 | 5.131 | 5.131 | 6.600 | 6.600 |
| 74 | 72131601-001 | Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud | Unidad | Unidad | 1 | 171.000 | 171.000 | 193.387 | 193.387 | 180.333 | 180.333 | 181.300 | 181.300 | 181.541 | 181.541 | 182.000 | 182.000 |
| 75 | 72131601-001 | Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar | Unidad | Unidad | 1 | 28.000 | 28.000 | 29.600 | 29.600 | 27.602 | 27.602 | 27.750 | 27.750 | 27.787 | 27.787 | 29.000 | 29.000 |
| 76 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1 embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 7.811 | 7.811 | 7.283 | 7.283 | 7.322 | 7.322 | 7.332 | 7.332 | 7.700 | 7.700 |

EDUARDO E. AYALA MARTINEZ
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Distal. de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alvarez Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 3/4 embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 7.707 | 7.707 | 7.186 | 7.186 | 7.225 | 7.225 | 7.234 | 7.234 | 7.700 | 7.700 |
| 78 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 5/8 embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 7.360 | 7.360 | 6.863 | 6.863 | 6.900 | 6.900 | 6.909 | 6.909 | 7.700 | 7.700 |
| 79 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 7.360 | 7.360 | 6.863 | 6.863 | 6.900 | 6.900 | 6.909 | 6.909 | 7.700 | 7.700 |
| 80 | 72131601-001 | Colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 7.360 | 7.360 | 6.863 | 6.863 | 6.900 | 6.900 | 6.909 | 6.909 | 7.700 | 7.700 |
| 81 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 1/2 embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 7.560 | 7.560 | 7.050 | 7.050 | 7.088 | 7.088 | 7.096 | 7.096 | 7.700 | 7.700 |
| 82 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 3/4 embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 7.907 | 7.907 | 7.373 | 7.373 | 7.412 | 7.412 | 7.422 | 7.422 | 7.700 | 7.700 |
| 83 | 72131601-001 | Colocación de electroductos lisos de 1 embutido | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.411 | 8.411 | 7.843 | 7.843 | 7.885 | 7.885 | 7.895 | 7.895 | 9.000 | 9.000 |
| 84 | 72131601-001 | Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables con perfilería de aluminio (incluye colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral) h: entre 3.5 y 4m | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 52.000 | 52.000 | 53.867 | 53.867 | 50.230 | 50.230 | 50.500 | 50.500 | 50.567 | 50.567 | 51.000 | 51.000 |
| 85 | 72131601-001 | Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picada de pared, reparación, revoque, pintura) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 28.000 | 28.000 | 30.134 | 30.134 | 28.100 | 28.100 | 28.250 | 28.250 | 28.287 | 28.287 | 35.000 | 35.000 |
| 86 | 72131601-001 | Aislación asfáltica en U de mampostería de 0.15 o 0.30 | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 9.000 | 9.000 | 10.027 | 10.027 | 9.350 | 9.350 | 9.400 | 9.400 | 9.412 | 9.412 | 11.000 | 11.000 |
| 87 | 72131601-001 | Revoque exterior de pilares con hidrófugo | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 28.000 | 28.000 | 31.667 | 31.667 | 29.529 | 29.529 | 29.687 | 29.687 | 29.726 | 29.726 | 35.000 | 35.000 |
| 88 | 72131601-001 | Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros) | Unidad | Unidad | 1 | 45.500 | 45.500 | 46.454 | 46.454 | 43.318 | 43.318 | 43.550 | 43.550 | 43.608 | 43.608 | 55.000 | 55.000 |
| 89 | 72131601-001 | Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 12.500 | 12.500 | 18.427 | 18.427 | 17.183 | 17.183 | 17.275 | 17.275 | 17.297 | 17.297 | 22.000 | 22.000 |
| 90 | 72131601-001 | Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 | 22.600 | 22.600 | 21.075 | 21.075 | 21.188 | 21.188 | 21.215 | 21.215 | 32.000 | 32.000 |
| 91 | 72131601-001 | Revoque de pared a una capa impermeable | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 22.000 | 22.000 | 26.134 | 26.134 | 24.370 | 24.370 | 24.500 | 24.500 | 24.532 | 24.532 | 37.000 | 37.000 |
| 92 | 72131601-001 | Revoque de mocheta | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 17.000 | 17.000 | 19.627 | 19.627 | 18.302 | 18.302 | 18.400 | 18.400 | 18.424 | 18.424 | 22.000 | 22.000 |
| 93 | 72131601-001 | Texturado tipo grafiato rustico (incluye uso de andamios) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 35.000 | 35.000 | 41.094 | 41.094 | 38.320 | 38.320 | 38.525 | 38.525 | 38.576 | 38.576 | 45.000 | 45.000 |
| 94 | 72131601-001 | Aislación hidrófuga para revoques | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 14.000 | 14.000 | 15.867 | 15.867 | 14.795 | 14.795 | 14.875 | 14.875 | 14.894 | 14.894 | 16.500 | 16.500 |
| 95 | 72131601-001 | Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 | 17.507 | 17.507 | 16.325 | 16.325 | 16.412 | 16.412 | 16.434 | 16.434 | 18.000 | 18.000 |
| 96 | 72131601-001 | Reparacion de contrapiso existente (incluye sectores con reparación de contrapiso) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 16.000 | 16.000 | 17.680 | 17.680 | 16.487 | 16.487 | 16.575 | 16.575 | 16.597 | 16.597 | 18.000 | 18.000 |
| 97 | 72131601-001 | Colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 40.000 | 40.000 | 33.734 | 33.734 | 31.457 | 31.457 | 31.625 | 31.625 | 31.667 | 31.667 | 37.000 | 37.000 |
| 98 | 72131601-001 | Colocación de piso porcelanato | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 | 43.067 | 43.067 | 40.159 | 40.159 | 40.375 | 40.375 | 40.428 | 40.428 | 48.000 | 48.000 |
| 99 | 72131601-001 | Gradas (incluye excavación, cimiento o base, relleno, aislación asfáltica muro de ladrillos comunes y revestido con baldosas cerámicas) | Unidad | Unidad | 1 | 195.000 | 195.000 | 222.920 | 222.920 | 207.873 | 207.873 | 208.988 | 208.988 | 209.266 | 209.266 | 212.000 | 212.000 |
| 100 | 72131601-001 | Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 70.000 | 70.000 | 68.667 | 68.667 | 64.031 | 64.031 | 64.375 | 64.375 | 64.460 | 64.460 | 66.000 | 66.000 |
| 101 | 72131601-001 | Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 25.000 | 25.000 | 24.800 | 24.800 | 23.126 | 23.126 | 23.250 | 23.250 | 23.281 | 23.281 | 35.000 | 35.000 |
| 102 | 72131601-001 | Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 15.000 | 15.000 | 14.400 | 14.400 | 13.428 | 13.428 | 13.500 | 13.500 | 13.518 | 13.518 | 14.000 | 14.000 |

EDUARDO E. AYALA MARTINEZ
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Digital de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 72131601-001 | Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 20.000 | 20.000 | 18.894 | 18.894 | 17.618 | 17.618 | 17.713 | 17.713 | 17.736 | 17.736 | 19.000 | 19.000 |
| 104 | 72131601-001 | Colocación de azulejos | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 27.975 | 27.975 | 28.125 | 28.125 | 28.162 | 28.162 | 35.000 | 35.000 |
| 105 | 72131601-001 | Reparación de alisado en piso de cemento | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 13.000 | 13.000 | 11.667 | 11.667 | 10.879 | 10.879 | 10.937 | 10.937 | 10.951 | 10.951 | 13.200 | 13.200 |
| 106 | 72131601-001 | Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 89.000 | 89.000 | 96.800 | 96.800 | 90.266 | 90.266 | 90.750 | 90.750 | 90.871 | 90.871 | 95.000 | 95.000 |
| 107 | 72131601-001 | Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes) | Unidad | Unidad | 1 | 76.000 | 76.000 | 79.734 | 79.734 | 74.352 | 74.352 | 74.750 | 74.750 | 74.849 | 74.849 | 80.000 | 80.000 |
| 108 | 72131601-001 | Colocación de vidrio fijo para mampara (con todos sus accesorios) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 46.625 | 46.625 | 46.875 | 46.875 | 46.937 | 46.937 | 48.000 | 48.000 |
| 109 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 35.000 | 35.000 | 29.627 | 29.627 | 27.627 | 27.627 | 27.775 | 27.775 | 27.811 | 27.811 | 35.000 | 35.000 |
| 110 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de fibrocemento (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 33.000 | 33.000 | 37.400 | 37.400 | 34.876 | 34.876 | 35.063 | 35.063 | 35.109 | 35.109 | 36.300 | 36.300 |
| 111 | 72131601-001 | Mantenimiento y reparación de techos de chapa (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 45.000 | 45.000 | 35.734 | 35.734 | 33.322 | 33.322 | 33.500 | 33.500 | 33.544 | 33.544 | 40.000 | 40.000 |
| 112 | 72131601-001 | Colocación de techo de chapa con membrana termoacústica doble aluminio de 10 mm | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 40.000 | 40.000 | 30.934 | 30.934 | 28.846 | 28.846 | 29.000 | 29.000 | 29.038 | 29.038 | 36.000 | 36.000 |
| 113 | 72131601-001 | Colocación de techo de policarbonato con estructura metálica (sin pilares) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 | 45.200 | 45.200 | 42.149 | 42.149 | 42.375 | 42.375 | 42.431 | 42.431 | 45.000 | 45.000 |
| 114 | 72131601-001 | Embutir cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 22.000 | 22.000 | 24.667 | 24.667 | 23.001 | 23.001 | 23.125 | 23.125 | 23.155 | 23.155 | 27.500 | 27.500 |
| 115 | 72131601-001 | Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 34.000 | 34.000 | 38.800 | 38.800 | 36.181 | 36.181 | 36.375 | 36.375 | 36.423 | 36.423 | 44.000 | 44.000 |
| 116 | 72131601-001 | Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes | Unidad | Unidad | 1 | 43.000 | 43.000 | 36.400 | 36.400 | 33.943 | 33.943 | 34.125 | 34.125 | 34.170 | 34.170 | 45.000 | 45.000 |
| 117 | 72131601-001 | Mantenimiento de canaletas de alero (Incluye desmonte y recolocación) | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 29.000 | 29.000 | 41.400 | 41.400 | 38.606 | 38.606 | 38.813 | 38.813 | 38.864 | 38.864 | 45.000 | 45.000 |
| 118 | 72131601-001 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada | Unidad | Unidad | 1 | 17.500 | 17.500 | 15.467 | 15.467 | 14.422 | 14.422 | 14.500 | 14.500 | 14.519 | 14.519 | 19.000 | 19.000 |
| 119 | 72131601-001 | Colocación de canaletas de chapa galvanizada | Metro lineal | Metro lineal | 1 | 16.000 | 16.000 | 34.427 | 34.427 | 32.103 | 32.103 | 32.275 | 32.275 | 32.317 | 32.317 | 38.000 | 38.000 |
| 120 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 40.000 | 40.000 | 46.280 | 46.280 | 43.156 | 43.156 | 43.388 | 43.388 | 43.445 | 43.445 | 45.000 | 45.000 |
| 121 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 35.000 | 35.000 | 34.267 | 34.267 | 31.953 | 31.953 | 32.125 | 32.125 | 32.167 | 32.167 | 38.000 | 38.000 |
| 122 | 72131601-001 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 35.000 | 35.000 | 28.334 | 28.334 | 26.421 | 26.421 | 26.563 | 26.563 | 26.598 | 26.598 | 33.000 | 33.000 |
| 123 | 72131601-001 | Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro , etc) | Metros cúbicos | Metros cúbicos | 1 | 800.000 | 800.000 | 453.600 | 453.600 | 800.000 | 800.000 | 708.750 | 708.750 | 709.695 | 709.695 | 709.000 | 709.000 |
| 124 | 72131601-001 | Techo de hormigón esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas, encofrado, etc.) | Metros cúbicos | Metros cúbicos | 1 | 800.000 | 800.000 | 453.600 | 453.600 | 800.000 | 800.000 | 708.750 | 708.750 | 709.695 | 709.695 | 709.000 | 709.000 |
| 125 | 72131601-001 | Piso de hormigón armado alisado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro, etc.) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 45.000 | 45.000 | 527.200 | 527.200 | 395.000 | 395.000 | 494.250 | 494.250 | 494.909 | 494.909 | 495.000 | 495.000 |
| 126 | 72131601-001 | Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado) | Metros cúbicos | Metros cúbicos | 1 | 600.000 | 600.000 | 445.600 | 445.600 | 692.536 | 692.536 | 696.250 | 696.250 | 697.178 | 697.178 | 709.000 | 709.000 |
| 127 | 72131601-001 | Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 25.000 | 25.000 | 24.080 | 24.080 | 22.455 | 22.455 | 22.575 | 22.575 | 22.605 | 22.605 | 25.000 | 25.000 |
| 128 | 72131601-001 | Colocación de puerta simple de madera con marco (incluye los herrajes y, cerraduras) | Unidad | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 | 229.334 | 229.334 | 213.854 | 213.854 | 215.000 | 215.000 | 215.286 | 215.286 | 220.000 | 220.000 |

EDUARDO E. AYALA MARTINEZ
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 72131601-001 | Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado) | Unidad | Unidad | 1 | 22.500 | 22.500 | 28.000 | 28.000 | 26.110 | 26.110 | 26.250 | 26.250 | 26.285 | 26.285 | 27.000 | 27.000 |
| 130 | 72131601-001 | Colocación o cambio de cerraduras de puertas | Unidad | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | 37.734 | 37.734 | 35.187 | 35.187 | 35.375 | 35.375 | 35.422 | 35.422 | 40.000 | 40.000 |
| 131 | 72131601-001 | Colocación de marco y puerta metálica para bóveda | Unidad | Unidad | 1 | 370.000 | 370.000 | 537.867 | 537.867 | 501.560 | 501.560 | 504.250 | 504.250 | 504.922 | 504.922 | 512.000 | 512.000 |
| 132 | 72131601-001 | Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros) | Unidad | Unidad | 1 | 154.000 | 154.000 | 177.600 | 177.600 | 165.612 | 165.612 | 166.500 | 166.500 | 166.722 | 166.722 | 170.000 | 170.000 |
| 133 | 72131601-001 | Colocación de paños de vidrio templado (incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 120.000 | 120.000 | 450.667 | 450.667 | 338.000 | 338.000 | 422.500 | 422.500 | 423.063 | 423.063 | 425.000 | 425.000 |
| 134 | 72131601-001 | Colocación de puerta de vidrio templado | Unidad | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 402.560 | 402.560 | 503.000 | 503.000 | 629.000 | 629.000 | 629.838 | 629.838 | 630.000 | 630.000 |
| 135 | 72131601-001 | Colocación de reja metálica en abertura, con caño negro sección cuadrada de 1.5 de pared gruesa, colocación en paralelo cada 10 cm con refuerzos transversales cada 50 cm. | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 120.000 | 120.000 | 352.800 | 352.800 | 44.100 | 44.100 | 551.250 | 551.250 | 551.985 | 551.985 | 552.000 | 552.000 |
| 136 | 72131601-001 | Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 | 23.107 | 23.107 | 26.000 | 26.000 | 21.662 | 21.662 | 21.691 | 21.691 | 32.500 | 32.500 |
| 137 | 72131601-001 | Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 14.000 | 14.000 | 15.307 | 15.307 | 14.000 | 14.000 | 14.350 | 14.350 | 14.368 | 14.368 | 21.500 | 21.500 |
| 138 | 72131601-001 | Pintura deportiva de piso | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 30.000 | 30.000 | 31.534 | 31.534 | 30.000 | 30.000 | 29.563 | 29.563 | 29.602 | 29.602 | 44.500 | 44.500 |
| 139 | 72131601-001 | Pintura al látex sobre pared con enduído | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 24.000 | 24.000 | 26.920 | 26.920 | 28.000 | 28.000 | 25.238 | 25.238 | 25.271 | 25.271 | 38.000 | 38.000 |
| 140 | 72131601-001 | Pintura al látex sobre pared sin enduído | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 17.000 | 17.000 | 19.600 | 19.600 | 23.000 | 23.000 | 18.375 | 18.375 | 18.399 | 18.399 | 27.500 | 27.500 |
| 141 | 72131601-001 | Pintura al sintético de carpintería metálica | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 25.000 | 25.000 | 23.827 | 23.827 | 25.000 | 25.000 | 22.337 | 22.337 | 22.367 | 22.367 | 33.500 | 33.500 |
| 142 | 72131601-001 | Pintura al sintético de carpintería madera | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 25.000 | 25.000 | 20.907 | 20.907 | 25.000 | 25.000 | 19.600 | 19.600 | 19.625 | 19.625 | 29.500 | 29.500 |
| 143 | 72131601-001 | Repintado de paredes (incluye limpieza y lijada previa) | Metros cuadrados | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 | 17.760 | 17.760 | 21.000 | 21.000 | 16.650 | 16.650 | 16.672 | 16.672 | 25.000 | 25.000 |
| **Precio Total** | | | | | | | **12.121.800** | | **12.668.714** | | **12.762.175** | | **13.644.485** | | **13.662.611** | | **14.058.550** |

EDUARDO E. AYALA MARTINEZ
Auxiliar Administrativo
Subgerencia Dptal. de Evaluación de Ofertas

Silvia Mariela Alcaraz Herebia
Jefa de División
División Evaluación de Ofertas