DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO 03/12

| | | | | | | JACK FACK SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO DNCP | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | PRECIO UNITARIO TRIMESTRAL DEL MANTENIMIENTO POR EQUIPO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL POR DOS AÑOS POR LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo de Procesadora de Placas Radiográficas KONICA MINOLTA modelo SRX-201ª | 40 | UNIDAD | EVENTOS | 2.679.490 | 107.179.600 |
| TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | | 107.179.600 |

***Cantidad de Equipos:***

**CONTRATO ABIERTO para los Ítems 02 al 103**

***Monto Máximo: 392.818.500.-***

***Monto Mínimo: 196.409.250.-***

| | | DESCRIPCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos de Equipos Biomedicos de la marca KONICA MINOLTA modelo SRX-201A para el Hospital Central del IPS | | | | | |
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO DNCP | CODIGO DE PARTE KONICA MINOLTA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO |
| | Film detector, Drive section | | | | | JACK FACK SRL | |
| 2 | 73171602-006 | 107012072A | Shaft support | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 501.490 |
| 3 | 73171602-006 | 107012057B | Idler Shaft | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 754.820 |
| 4 | 73171602-006 | 107011017B | Roller | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 4.265.250 |

Lic. Susana Ríos
Jefa UOC
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lopez Sequeira
Coordinadora
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 73171602-006 | 107012038A | Lock Spring | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 103.400 |
| 6 | 73171602-006 | 107013007A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 232.650 |
| 7 | 73171602-006 | 00067040004-00067040 | E-Ring | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 25.850 |
| 8 | 73171602-006 | 107013002A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 454.960 |
| 9 | 73171602-006 | 102121001A | Worm Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 475.640 |
| 10 | 73171602-006 | 107015010A | Shaft support | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 134.420 |
| 11 | 73171602-006 | 102121001A | Worm Gear (Rigth) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 454.960 |
| 12 | 73171602-006 | 107015001A | Drive Shaft | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.005.960 |
| 13 | 73171602-006 | AAAA90000338 | Belt | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 584.210 |
| 14 | 73171602-006 | 107015002B | Pulley | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 217.140 |
| 15 | 73171602-006 | 107021010A | Shaft support block | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.647.040 |
| **Electrical Section** | | | | | | | |
| 16 | 73171602-006 | 10706002A | SSR Board | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 22.748.000 |
| 17 | 73171602-006 | 107098416A | Motor Control Board | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 9.099.200 |
| 18 | 73171602-006 | 107060001A | CPU Board=1073H1001 A | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 30.384.090 |
| 19 | 73171602-006 | 107123015A | Panel Sheet | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.662.550 |
| **Pump, Drying Fan** | | | | | | | |
| 20 | 73171602-006 | 102188010A | Fan (Exhaust) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 12.149.500 |
| 21 | 73171602-006 | 107088011A | Circulation Pump | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 14.114.100 |
| **Processing Section** | | | | | | | |
| 22 | 73171602-006 | 1070C1016A | Valve Unit (Fix) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.574.660 |
| 23 | 73171602-006 | 1070C1017B | Valve Unit (Wash) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.574.660 |
| 24 | 73171602-006 | 1070C1027A | Qutlet Unit (Wash) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.574.660 |
| **Developing Rack 1/3** | | | | | | | |
| 25 | 73171602-006 | 102115014B | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 651.420 |
| 26 | 73171602-006 | 105013001A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 129.250 |
| **Developing Rack 2/3** | | | | | | | |
| 27 | 73171602-006 | 105013001A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 129.250 |
| **Developing Rack 3/3** | | | | | | | |
| 28 | 73171602-006 | 107012005A | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 630.740 |
| 29 | 73171602-006 | 107012014B | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 630.740 |

Luis Ríos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eunice Lovera Sequeira
Coordinadora
Dirección de Gestión de Bienes y Servi

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 73171602-006 | 107012010A | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 537.680 |
| 31 | 73171602-006 | 10701300SC | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 454.960 |
| 32 | 73171602-006 | 107013003C | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 330.880 |
| | | | Squeegee Rack | | | | |
| 33 | 73171602-006 | 107011006B | Roller | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 7.444.800 |
| 34 | 73171602-006 | 10701100SC | Absorbtion Roller | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 6.803.720 |
| 35 | 73171602-006 | 107011002B | EPDM Roller | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 4.601.300 |
| | | | Dev-Fix Crossover Rack | | | | |
| 36 | 73171602-006 | 107031038A | Spring | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 93.060 |
| 37 | 73171602-006 | 107011017B | Roller | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 4.265.250 |
| 38 | 73171602-006 | 107011017A | Roller | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.444.800 |
| 39 | 73171602-006 | 107012052D | VAP | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.163.250 |
| 40 | 73171602-006 | 107012006B | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 951.280 |
| 41 | 73171602-006 | 107012007A | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 765.160 |
| 42 | 73171602-006 | 61030004 | Plane Washer | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 15.510 |
| | | | Drying Rack 1/3 | | | | |
| 43 | 73171602-006 | 102113024A | Shaft Support | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 568.700 |
| 44 | 73171602-006 | 107013014A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 258.500 |
| | | | Drying Rack 3/3 | | | | |
| 45 | 73171602-006 | 107012035A | Spacer | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 77.550 |
| 46 | 73171602-006 | 102112018A | Spacer | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 951.280 |
| 47 | 73171602-006 | 107012020A | Drive Shaft | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 744.480 |
| 48 | 73171602-006 | 107012036A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 703.120 |
| 49 | 73171602-006 | 107012036A | Drive Shaft Bracket | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 703.120 |
| 50 | 73171602-006 | 107012034A | Air Nozzle | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.610.850 |
| 51 | 73171602-006 | 102113027A | Shaft Support | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 134.420 |
| 52 | 73171602-006 | 107013013A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 258.500 |
| 53 | 73171602-006 | 107013009A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 165.440 |
| 54 | 73171602-006 | 107013006A | Gear | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 155.100 |
| 55 | 73171602-006 | 21031604 | Tapping Screw 3 x 16 | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 56.870 |
| 56 | 73171602-006 | 16040804 | Pan-Head Screw (Sems II) M4 x 8 | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 31.020 |

Lic. Susana Ríos
Jefa UTC
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera Sequeiro
Coordinadora
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 73171602-006 | 670060004 | E-Ring E-6 | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 31.020 |
| 58 | 73171602-006 | 107012052D | Drip Poon | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.152.910 |
| 59 | 73171602-006 | 102112068A | Roller | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 6.617.600 |
| 60 | 73171602-006 | 1073M6001A | Detector Assy | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 10.701.900 |
| 61 | 73171602-006 | 1070C1015A | Valve Unit (Dev.) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.455.750 |
| 62 | 73171602-006 | 1090150074 | Helical Wheel | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 341.220 |
| 63 | 73171602-006 | 107012065A | Shaft Support | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 501.490 |
| 64 | 73171602-006 | 102113024B | Shaft Support | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 568.700 |
| 65 | 73171602-006 | 107021020A | Shaft support block | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 180.950 |
| 66 | 73171602-006 | 1070A0002B | Dev-fix crossover rock assembly | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 13.105.950 |
| 67 | 73171602-006 | 107012006B | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 951.280 |
| 68 | 73171602-006 | 107012007B | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 765.160 |
| 69 | 73171602-006 | 107018024C | Float awitch unit | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 9.590.350 |
| 70 | 73171602-006 | 107021014B | Awitch bracket | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 77.550 |
| 71 | 73171602-006 | 1070210348B | Elbou | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 946.110 |
| 72 | 73171602-006 | 107024002A | Side Panel | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 5.619.790 |
| 73 | 73171602-006 | 107024026A | Film Basket | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.205.400 |
| 74 | 73171602-006 | 107024027A | Film Basket | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.034.790 |
| 75 | 73171602-006 | 107131039A | Tubing | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.902.560 |
| 76 | 73171602-006 | 107012002G | Rack (Rev) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 5.092.450 |
| 77 | 73171602-006 | 107012072A | Shaft Support | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 501.490 |
| 78 | 73171602-006 | 107012002D | Rack (Fix) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 4.539.260 |
| 79 | 73171602-006 | 107012009A | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 579.040 |
| 80 | 73171602-006 | 107012011A | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 754.820 |
| 81 | 73171602-006 | 107012014B | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 630.740 |
| 82 | 73171602-006 | 107012042A | Spoutpipe | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 501.490 |
| 83 | 73171602-006 | 107012044A | Spoutpipe | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 299.860 |
| 84 | 73171602-006 | 107012003C | Rack Frame (Lavad | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.489.750 |
| 85 | 73171602-006 | 107012012A | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 754.820 |
| 86 | 73171602-006 | 107012004A | Rack Frame | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.370.840 |
| 87 | 73171602-006 | 107012038A | Lock Spring | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 103.400 |

Susana Ríos
Jefa UTC
DGBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Rivera Sequeira
Coordinadora
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 73171602-006 | 107541001A | Light shield plate | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 6.721.000 |
| 89 | 73171602-006 | 107541002B | Light shield plate | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 6.721.000 |
| 90 | 73171602-006 | 107541003C | Light shield plate | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 6.721.000 |
| 91 | 73171602-006 | 14040804 | Truss Head Screw | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 103.400 |
| 92 | 73171602-006 | 1361035010 | Replenisher Tank | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 5.428.500 |
| 93 | 73171602-006 | 1361035020 | Floting Lid | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 878.900 |
| 94 | 73171602-006 | 1361035070 | Filter cap | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 330.800 |
| 95 | 73171602-006 | 1361035080 | Replenisher filter | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 5.764.550 |
| 96 | 73171602-006 | 1361350040 | Replenisher pipe (Fi | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 5.764.550 |
| 97 | 73171602-006 | 1361350030 | Replenisher pipe (D | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.696.550 |
| 98 | 73171602-006 | 102193135A | Hose Band | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 103.400 |
| 99 | 73171602-006 | 107088009A | Replenisher pump | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 14.114.100 |
| 100 | 73171602-006 | 0010KB0219 | Poppet valve assy | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 723.800 |
| 101 | 73171602-006 | 107012013B | Guide | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 827.200 |
| 102 | 73171602-006 | 107012043B | Spout pipe | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 299.860 |
| 103 | 73171602-006 | 107012041A | Spout pipe | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 506.660 |

Susana Ríos
de la UTC

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Longa Sequeira
Coordinadora
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios