RESOLUCION Nº:.....166...../2.021.-

"POR LA QUE SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE CANINDEYU – AD REFERENDUM - PLURIANUAL"

SALTO DEL GUAIRA, 24 de Noviembre del 2.021.-

VISTO: El dictamen presentado por el Comité de Evaluación del Llamado a Contratación Directa Nº 28/2.021, "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Obras Civiles en las sedes de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz de Canindeyú – Ad Referéndum - Plurianual", y; ----------

C O N S I D E R A N D O:

QUE, la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, dispone en su Art. 16 cuanto sigue: "TIPOS DE PROCEDIMIENTOS. Las convocantes realizarán las Contrataciones Públicas, mediante algunos de los siguientes procedimientos: ... **literal c**) Contratación Directa: para aquellas contrataciones que sean inferiores al monto equivalente a dos mil jornales mínimos, con excepción de lo establecido en el Art.33".---------

QUE, en el marco del llamado de referencia, en su oportunidad la Unidad Operativa de Contrataciones ha recepcionado las ofertas de las empresas **DAISY PATRICIA ZELAYA**, **NERY ADEMAR MOLINAS y SERGIO DANIEL CALONGA**, relacionadas a la Contratación Directa N° 28/2.021, ID. Nº 402.282 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Obras Civiles en las sedes de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz de Canindeyú – Ad Referéndum - Plurianual" de la XV Circunscripción Judicial de Canindeyú, habiendo cumplido las oferentes con los requisitos básicos para el Acto de Apertura de Ofertas, de conformidad al Art. 57° del Decreto Nº 2992/19 y los requisitos básicos de carácter sustancial, de conformidad al Art. 61° del Decreto Nº 2992/19 y demás disposiciones que rigen la materia relativas a Contrataciones Públicas.----------

QUE, en el apartado Nº 6.1 del presente informe se examina que el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de los precios ofertados en virtud a la Resolución Nº 411/18, Art. 5° que aprueba el criterio de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regulados por la Ley 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS". En obras públicas: cuando la diferencia del precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación; que a criterio del Comité de Evaluación los precios ofertados no son superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y del 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido para el presente llamado a contratación.----------

QUE, en atención a la disposición contenida en la Resolución Nº 849/2.015, se procedió a la verificación de la base de Datos del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), si los representantes de las firmas oferentes no se encuentran afectados en las inhabilidades, registran o no datos en el sistema de referencia, así mismo, los oferentes no se encuentran dentro de las prohibiciones y/o limitaciones, establecidas en el Art. 40, inc. b) de la Ley 2.051/2.003.----------

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edgar Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Gonzalez Peña
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL — CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN — Circunscripción Judicial de Canindeyú

QUE, el Comité de Evaluación de Ofertas, por medio de su dictamen ha elevado a este Consejo el parecer conclusivo en relación a la evaluación de las ofertas presentada por las empresas participantes, la oferta recomendada como la más beneficiosa ha cumplido con los recaudos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en particular, lo cual la validan como proposición; asimismo, el informe técnico elaborado por la unidad competente de la institución, previo análisis de las ofertas recibidas recomienda adjudicar a la oferente, **ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS,** el llamado de referencia por cumplir su oferta con las especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado a Contratación Directa, calificación y capacidad para ejecutar el contrato, experiencia general en obras, por presentar la oferta más baja, parecer este que corresponde sea acompañado favorablemente por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, consecuentemente corresponde adjudicar el Llamado por Contratación Directa **Nº 28/2.021, ID Nº 402.282 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE CANINDEYU – AD REFERENDUM - PLURIANUAL",** en la forma y condiciones recomendadas.----------

POR TANTO, en atención a lo expuesto y a lo preceptuado en el Decreto Nº 4.780/2.021, emanado del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley Nº 6.672/2.021 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.021".----------

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYÚ
R E S U E L V E:

ART. 1º **ADJUDICAR,** el llamado a Contratación Directa Nº 28/2.021, **ID 402.282** – "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Obras Civiles en las sedes de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz de Canindeyú – Ad Referéndum - Plurianual", a la oferente **ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS,** conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Demolición de piso	Metros cuadrados	1	10.375	10.375
2	Demolición de Piso de H° A°	Metros cuadrados	1	16.167	16.167
3	Demolición de contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	1	12.292	12.292
4	Demolición de contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1	16.167	16.167
5	Demolición de relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1	20.333	20.333
6	Demolición de material aislante tipo membrana asfáltica.	Metros cuadrados	1	10.542	10.542
7	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.15 m.	Metros cuadrados	1	21.625	21.625
8	Demolición de mampostería de ladrillos de 0.30 m.	Metros cuadrados	1	28.292	28.292
9	Demolición de mampostería de pilares de H°A°	Metro lineal	1	33.833	33.833
10	Demolición de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	35.875	35.875
11	Demolición de cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1	36.375	36.375

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Miembro
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
12	Demolición de tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cua-drados	1	16.167	16.167
13	Demolición de planchas de granito natural	Metros cua-drados	1	13.667	13.667
14	Demolición de planchas de granito reconstituido	Metros cua-drados	1	13.167	13.167
15	Demolición de cañerías confinadas	Metro lineal	1	11.583	11.583
16	Demolición de cañerías colgantes	Metro lineal	1	8.250	8.250
17	Demolición de artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	1	12.292	12.292
18	Demolición de instalaciones eléctricas	Metro lineal	1	15.083	15.083
19	Demolición de revestimientos de azulejos	Metros cua-drados	1	12.292	12.292
20	Demolición de revoque de pared	Metros cua-drados	1	11.208	11.208
21	Demolición de revoque de losa	Metros cua-drados	1	11.042	11.042
22	Demolición de aberturas	Unidad	1	40.250	40.250
23	Demolición de techo de tejas	Metros cua-drados	1	45.125	45.125
24	Demolición de techo de estructura metálica	Unidad	1	44.958	44.958
25	Demolición de rejas metálicas	Metros cua-drados	1	9.667	9.667
26	Demolición de barandas	Metro lineal	1	10.167	10.167
27	Demolición de zócalo	Metro lineal	1	8.417	8.417
28	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cua-drados	1	195.758	195.758
29	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cua-drados	1	62.100	62.100
30	Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cua-drados	1	107.042	107.042
31	Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cua-drados	1	177.008	177.008
32	Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cua-drados	1	196.542	196.542
33	Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cua-drados	1	87.525	87.525
34	Aislaciones coberturas metálicas	Metros cua-drados	1	77.408	77.408
35	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cua-drados	1	77.917	77.917
36	Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	63.167	63.167
37	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	1	40.147	40.147
38	Reparación de techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizada con espuma de polietileno de 4mm.	Metros cua-drados	1	400.133	400.133
39	Reparación de techo de chapa en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N° 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Metros cua-drados	1	230.650	230.650
40	Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	Unidad	1	3.875	3.875

PODER JUDICIAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Circunscripción Judicial de Caaguazú

Lic. Valdovino Maidana Alcaraz
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Robles
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo P. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
41	Reparación de tapa cumbrera de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 60 cm.	Unidad	1	289.800	289.800
42	Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro lineal	1	286.467	286.467
43	Reparación de losa de hormigón armado	Metros cuadrados	1	107.083	107.083
44	Reparación de mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	Metros cuadrados	1	246.592	246.592
45	Reparación de Mampostería de ladrillo común.	Metros cuadrados	1	254.108	254.108
46	Reparación de sardinel simple de ladrillo semi prensado	Metro lineal	1	109.250	109.250
47	Reparación de sardinel doble de ladrillo semi prensado	Metro lineal	1	218.500	218.500
48	Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	Metro lineal	1	16.167	16.167
49	Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	Metros cúbicos	1	1.014.353	1.014.353
50	Submuración de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de H° A°	Metros cúbicos	1	3.201.397	3.201.397
51	Cabezal H° A° de 30cm de ancho por 40 cm de altura	Metros cúbicos	1	3.304.302	3.304.302
52	Revestimiento cerámico similar al existente.	Metros cuadrados	1	131.667	131.667
53	Revestimientos de granito natural en pórtico.	Metros cuadrados	1	737.500	737.500
54	Reposición de mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1	902.500	902.500
55	Reposición de zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	394.167	394.167
56	Reposición de pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	394.167	394.167
57	Reparación de revestido de piedra natural	Metros cuadrados	1	742.500	742.500
58	Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC de 100 mm x 30 cm cada uno	Costo por Mil	1	142.083	142.083
59	Reposición de tapas de registros de hormigón armado	Unidad	1	304.292	304.292
60	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1	74.017	74.017
61	Reposición de cisterna baja	Unidad	1	245.833	245.833
62	Reposición de cisterna alta	Unidad	1	55.850	55.850
63	Sustitución de mecanismo interno de cisterna baja	Unidad	1	146.333	146.333
64	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	Metro lineal	1	275.417	275.417
65	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	Metro lineal	1	159.500	159.500
66	Reposición de cañerías de desagüe cloacal de 100 mm.	Metro lineal	1	61.375	61.375
67	Reposición de cañerías de desagüe pluvial de 100 mm.	Metro lineal	1	47.075	47.075
68	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ¾?.	Metro lineal	1	20.333	20.333
69	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½?.	Metro lineal	1	16.333	16.333
70	Reparación de registro pluvial de 30x30 cm.	Unidad	1	96.667	96.667
71	Reparación de registro cloacal	Unidad	1	145.833	145.833
72	Cámara séptica 1,00 x 1,50 m.	Unidad	1	2.056.917	2.056.917
73	Pozo absorbente de 1.50 de diámetro x 3.00 de profundidad.	Unidad	1	4.108.333	4.108.333
74	Reparación de tapa de H°A° de pozo absorbente.	Unidad	1	838.333	838.333
75	Sustitución de inodoro similar al existente.	Unidad	1	195.000	195.000
76	Sustitución de lavatorio con pedestal similar al existente.	Unidad	1	154.583	154.583

Lic. VALBOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Arq. Gustavo N. Martínez M.
Miembro
Consejo de Administración

Poder Judicial de Canindeyú
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
77	Sustitución de grifería cromada similar al existente.	Unidad	1	575.833	575.833
78	Sustitución de grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente.	Unidad	1	426.667	426.667
79	Sustitución de canilla cromada de patio.	Unidad	1	147.433	147.433
80	Reposición de jabonera liquida similar al existente.	Unidad	1	175.875	175.875
81	Reposición de espejo de 0.40 x 0.60 m. en sanitarios.	Unidad	1	353.600	353.600
82	Reposición de cañerías confinadas.	Metros cuadrados	1	20.333	20.333
83	Reposición de cañerías colgantes.	Metros cuadrados	1	24.850	24.850
84	Reposición de accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera.	Unidad	1	59.583	59.583
85	Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	Unidad	1	912.500	912.500
86	Reparación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	Unidad	1	2.458.333	2.458.333
87	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1	4.108.333	4.108.333
88	Reposición de toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	Unidad	1	149.583	149.583
89	Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	Metro lineal	1	17.750	17.750
90	Caños corrugados antillama de 3/4"	Metro lineal	1	20.167	20.167
91	Cableado de 2 mm.	Metro lineal	1	13.667	13.667
92	Cableado de 4 mm.	Metro lineal	1	16.333	16.333
93	Cableado de 6 mm.	Metro lineal	1	20.750	20.750
94	Cableado de 10 mm.	Metro lineal	1	30.167	30.167
95	Cableado tipo NYY de 10mm subterráneo.	Metro lineal	1	41.083	41.083
96	Cable pre ensamblado de acometida	Metro lineal	1	32.833	32.833
97	Llaves TM de corte general de 3x50 amp.	Unidad	1	253.200	253.200
98	Llaves TM de 10 a 32 amp.	Unidad	1	195.600	195.600
99	Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	1	412.500	412.500
100	Reposición de tapa de medidor eléctrico.	Unidad	1	82.000	82.000
101	Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	Unidad	1	618.333	618.333
102	Reposición de artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	Unidad	1	574.167	574.167
103	Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	Unidad	1	456.667	456.667
104	Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	Unidad	1	291.667	291.667
105	Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)	Unidad	1	402.500	402.500
106	Reposición de focos de bajo consumo de 9 w a 20 w.	Unidad	1	57.250	57.250
107	Reposición de focos bajo consumo de 20 a 100 watts.	Unidad	1	219.583	219.583
108	Reposición de fotocélulas	Unidad	1	57.183	57.183
109	Reposición de toma corriente.	Unidad	1	196.000	196.000
110	Colocación de punto	Unidad	1	196.000	196.000

PODER JUDICIAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Circunscripción Judicial de Itapúa

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Ruiz
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Abg. Emilio P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
111	Reparación de piso cerámico tipo PEI4.	Metros cuadrados	1	196.000	196.000
112	Reparación de piso cerámico tipo PEI5.	Metros cuadrados	1	195.333	195.333
113	Reparación de piso de porcelanato masa única.	Metros cuadrados	1	407.500	407.500
114	Reparación de piso granito reconstituido, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	731.500	731.500
115	Reparación de piso calcáreo.	Metros cuadrados	1	89.583	89.583
116	Sustitución de umbral de granito natural.	Metro lineal	1	1.056.500	1.056.500
117	Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1	293.542	293.542
118	Piso de granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	355.000	355.000
119	Piso de granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	Metros cuadrados	1	569.817	569.817
120	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Metros cuadrados	1	237.408	237.408
121	Reparación de piso de canto rodado en baldosas.	Metros cuadrados	1	293.875	293.875
122	Reparación de borde de piso de canto rodado.	Metros cuadrados	1	293.875	293.875
123	Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	Metros cuadrados	1	195.333	195.333
124	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra.	Metro lineal	1	105.750	105.750
125	Relleno compactado del predio con suelo vegetal.	Metros cúbicos	1	130.333	130.333
126	Reposición de zócalos de granito reconstituido.	Metro lineal	1	138.417	138.417
127	Reposición de zócalos de porcelanato masa única.	Metro lineal	1	89.583	89.583
128	Reposición de zócalos calcáreos	Metro lineal	1	41.083	41.083
129	Reposición de zócalos de cerámicos.	Metro lineal	1	32.667	32.667
130	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.80 x 2.10.	Unidad	1	2.194.817	2.194.817
131	Reposición de puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente de 0.90 x 2.10.	Unidad	1	2.358.042	2.358.042
132	Reposición de puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente.	Unidad	1	4.062.667	4.062.667
133	Reposición de puerta de vidrio templado de 10 mm., incluye herrajes.	Unidad	1	3.006.500	3.006.500
134	Sustitución de frenos hidráulicos de piso para puertas de vidrio templado.	Unidad	1	568.833	568.833
135	Sustitución de herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	631.500	631.500
136	Reposición de brazo hidráulico en puertas.	Unidad	1	568.833	568.833
137	Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1	195.333	195.333
138	Reparación de bancos de madera.	Unidad	1	406.500	406.500
139	Reposición de manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	Unidad	1	325.000	325.000
140	Portones de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	910.000	910.000
141	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	910.000	910.000
142	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	910.000	910.000

Lic. VALDOVINO MARDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Riffel M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
143	Pergolado de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cua-drados	1	1.267.667	1.267.667
144	Basurero de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Unidad	1	487.667	487.667
145	Reparación de ventana con carpintería de aluminio.	Unidad	1	406.500	406.500
146	Reposición de vidrio crudo de 6 mm.	Unidad	1	650.000	650.000
147	Sustitución de placas de mamparas de melanina, perfileria similar al existente.	Metros cua-drados	1	568.833	568.833
148	Reposición de zócalo de aluminio específico para mamparas.	Metro lineal	1	357.667	357.667
149	Reposición de puertas de mamparas en placas de melanina, perfileria similar al existente, accesorios y cerradura tipo llave chica..	Metros cua-drados	1	730.333	730.333
150	Reposición de estructura de perfileria aluminio anodi-zado natural, velas de soporte en chapa doblada gal-vanizada.	Metros cua-drados	1	417.875	417.875
151	Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	Metros cua-drados	1	259.917	259.917
152	Reparación de buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1	195.333	195.333
153	Reposición de placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cua-drados	1	195.333	195.333
154	Revoque de pared interior, filtrado	Metros cua-drados	1	54.896	54.896
155	Revoque peinado de pared interior	Metros cua-drados	1	49.752	49.752
156	Revoque de losas y vigas, filtrado	Metros cua-drados	1	108.504	108.504
157	Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cua-drados	1	57.792	57.792
158	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cua-drados	1	25.458	25.458
159	Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cua-drados	1	25.458	25.458
160	Enduido de paredes.	Metros cua-drados	1	75.000	75.000
161	Pintura texturada.	Metros cua-drados	1	146.500	146.500
162	Pintura a la cal.	Metros cua-drados	1	17.917	17.917
163	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cua-drados	1	49.708	49.708
164	Pintura de caños plásticos PVC con material específi-co protector contra rayos ultra violeta	Metros cua-drados	1	49.708	49.708
165	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxi-ca.	Metro lineal	1	49.708	49.708
166	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1	41.083	41.083
167	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y pie-dras.	Metros cua-drados	1	38.458	38.458
168	Lustre de aberturas de madera	Metros cua-drados	1	41.083	41.083
169	Pintura al barniz	Metros cua-drados	1	41.083	41.083
170	Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	Metros cua-drados	1	25.567	25.567
171	Reparación de desagüe de aire acondicionado	Unidad	1	73.417	73.417
172	Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	Unidad	1	406.500	406.500
173	Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	Unidad	1	812.667	812.667
174	Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	Unidad	1	294.308	294.308

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domingues Rodas
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
175	Tejido de alambre Calibre N° 14 romboidal 1 1/2".	Metros cuadrados	1	138.417	138.417
176	Cuatro hilos de alambre galvanizado N° 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	Metro lineal	1	163.750	163.750
177	Reposición de migitorio	Unidad	1	395.000	395.000
178	Reparación de piso de cemento tipo alisado	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
179	Reposición de luminarias de embutir de 12w	Unidad	1	44.667	44.667
180	Reparación de cañerías cloacales	Metro lineal	1	353.000	353.000
181	Mantenimiento de alarmas de seguridad	Unidad	1	115.000	115.000
182	Reparación de válvula de descarga para inodoro	Unidad	1	285.000	285.000
183	Reposición de luminarias de embutir con panel LED cuadrado color blanco de 41w.	Unidad	1	233.000	233.000
				PRECIO TOTAL	**69.648.083**

ART. 2° **AUTORIZAR,** al Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial, a suscribir el Contrato Abierto de prestación de servicios, con la Empresa Adjudicada por un monto mínimo de Gs. 85.000.000 (ochenta y cinco millones), hasta el monto máximo de Gs. 170.000.00 (ciento setenta millones).----------

ART. 3° **ENCOMENDAR**, la elaboración del Contrato respectivo al Encargado de la U.O.C., Abog. Jorge Daniel Bartomeut.----------

ART. 4° **IMPUTAR,** la erogación dispuesta en la presente Resolución en el Rubro 242 – **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"**, Circunscripción Judicial de Canindeyú.----------

ART. 5° **ANOTESE**, y una vez cumplido, archívese----------

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith E. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo E. Estigarribia
Presidente
Consejo de Administración

Lic. VALBOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial de Canindeyú