CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LOTE Nº 1:**
**CAMIONETAS DE LA MARCA TOYOTA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 44.000.000 Máximo: 88.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No**

| Item | Código de Catálogo | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | TALLER MECANICO CENTRO MOTOR DE HERNAN ISABELINO BRITEZ | | MOTOR MEC DE DARIO ESPINOLA ALARCON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total |
| | | | | | | 44.000.000 | 88.000.000 | | | | |
| 1 | 78180101-001 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 1.1 | | Servicio de alineación y balanceo de Vehiculos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 2 | 78180101-014 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 2.1 | | Mano de obra total por cambio de aceite de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.2 | | Aceite de motor. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.3 | | Mano de obra por cambio de filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2.4 | | Filtro de aire. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 235.000 | 235.000 | 240.000 | 240.000 |
| 2.5 | | Mano de obra total por cambio de aceite de diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.6 | | Aceite de diferencial. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2.7 | | Mano de obra total por cambio de aceite de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.8 | | Aceite de caja. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.9 | | Mano de obra por cambio de filtro de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2.10 | | Filtro de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 2.11 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2.12 | | Filtro de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2.13 | | Mano de obra por cambio de bujia incandescente. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.14 | | Bujia incandescente. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 117.000 | 117.000 | 130.000 | 130.000 |
| 3 | 78180101-002 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 3.1 | | Mano de obra por cambio de cruceta cardan para camioneta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3.2 | | Cruceta cardan para camioneta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 235.000 | 235.000 |
| 3.3 | | Mano de obra por cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3.4 | | Juego de Bujes de Palanca de Cambio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| 3.5 | | Mano de obra por cambio de juego de reten para caja reductora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3.6 | | Juego de reten para caja reductora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3.7 | | Mano de obra por cambio de centralizador de cardan. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3.8 | | Centralizador de cardan. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 345.000 | 345.000 |
| 3.9 | | Mano de obra por cambio de eje de mando. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 718.000 | 718.000 | 715.000 | 715.000 |
| 3.10 | | Eje de mando. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.837.000 | 1.837.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 3.11 | | Mano de obra por cambio de Sincronizador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| 3.12 | | Sincronizador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 3.13 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Piloto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3.14 | | Ruleman Piloto. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3.15 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Lado Polea. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3.16 | | Ruleman Lado Polea. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3.17 | | Mano de obra por cambio de Engranajes de marcha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 695.000 | 695.000 | 720.000 | 720.000 |
| 3.18 | | Engranajes de marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.625.000 | 1.625.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | | Mano de obra por cambio cuádruple de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3.20 | | Cuádruple de caja. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 3.21 | | Mano de obra por cambio de palanca de marcha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3.22 | | Palanca de marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 440.000 | 440.000 |
| 3.23 | | Mano de obra por cambio de macho y hembra de cardan. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 260.000 | 260.000 |
| 3.24 | | Macho y hembra de cardan. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4 | 78180101-003 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 4.1 | | Mano de obra por cambio de muñequin ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4.2 | | Muñequin ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 695.000 | 695.000 | 720.000 | 720.000 |
| 4.3 | | Mano de obra por cambio de Homocinética. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 4.4 | | Homocinética. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.950.000 | 3.950.000 | 4.120.000 | 4.120.000 |
| 4.5 | | Mano de obra por cambio de buje estabilizador lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4.6 | | Buje estabilizador lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4.7 | | Mano de obra por cambio de buje estabilizador central. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4.8 | | Buje estabilizador central. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4.9 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo homocinética. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 53.000 | 53.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.10 | | Guardapolvo homocinética. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 97.000 | 97.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4.11 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo triceta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4.12 | | Guardapolvo triceta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4.13 | | Mano de obra por cambio de Ruleman masa. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| 4.14 | | Ruleman masa. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4.15 | | Mano de obra por cambio de barra tensor de diferencial trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4.16 | | Barra tensor de diferencial trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.330.000 | 1.330.000 |
| 5 | 78180101-004 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 5.1 | | Mano de obra por cambio de amortiguador delantero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5.2 | | Amortiguador delantero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 5.3 | | Mano de obra por cambio de amortiguador trasero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 127.000 | 127.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5.4 | | Amortiguador trasero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 968.000 | 968.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.5 | | Mano de obra por cambio de espiral delantero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 260.000 | 260.000 |
| 5.6 | | Espiral delantero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 5.7 | | Mano de obra por cambio de espiral trasero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5.8 | | Espiral trasero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 5.9 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla superior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.10 | | Buje parrilla superior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 385.000 | 385.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5.11 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.12 | | Buje parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 |
| 5.13 | | Mano de obra por cambio de tensor trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.14 | | Tensor trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5.15 | | Mano de obra por cambio de buje Bieleta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5.16 | | Buje Bieleta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5.17 | | Mano de obra por cambio de parrilla superior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 235.000 | 235.000 |
| 5.18 | | Parrilla superior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 440.000 | 440.000 |
| 5.19 | | Mano de obra por cambio de parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL SETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 | | Parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 570.000 | 570.000 | 590.000 | 590.000 |
| 5.21 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5.22 | | Mano de obra por cambio de rotula inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5.23 | | Rotula inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 5.24 | | Mano de obra por cambio de traqueador trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5.25 | | Traqueador trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6 | 78180101-005 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 6.1 | | Mano de obra por servicio de regulación de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6.2 | | Mano de obra por cambio de plato de presión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 |
| 6.3 | | Plato de presión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6.4 | | Mano de obra por cambio de disco de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 6.5 | | Disco de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 6.6 | | Mano de obra por cambio de cojinete de empuje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6.7 | | Cojinete de empuje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 420.000 | 420.000 |
| 6.8 | | Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 6.9 | | Mano de obra por cambio de bomba central de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6.10 | | Bomba central de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 6.11 | | Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6.12 | | Bomba auxiliar de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 315.000 | 315.000 |
| 6.13 | | Mano de obra por cambio de fluido de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6.14 | | Fluido de embrague. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6.15 | | Mano de obra por cambio flexible de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6.16 | | Flexible de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 7 | 78180101-006 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 7.1 | | Mano de obra por servicio de regulación de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7.2 | | Mano de obra por cambio de juego de pastilla de freno delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7.3 | | Juego de pastilla de freno delantero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 850.000 | 850.000 | 840.000 | 840.000 |
| 7.4 | | Mano de obra por cambio de cubeta de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7.5 | | Cubeta de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7.6 | | Mano de obra por cambio de servofreno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7.7 | | Servofreno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 7.8 | | Mano de obra por cambio de fluido de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7.9 | | Fluido de freno. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7.10 | | Mano de obra por cambio de zapata de freno de mano. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| 7.11 | | Zapata de freno de mano. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 570.000 | 570.000 | 550.000 | 550.000 |
| 7.12 | | Mano de obra por cambio de bomba central de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7.13 | | Bomba central de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 935.000 | 935.000 | 930.000 | 930.000 |
| 7.14 | | Mano de obra por cambio de caño flexible de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 |
| 7.15 | | Caño flexible de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 820.000 | 820.000 | 810.000 | 810.000 |
| 7.16 | | Mano de obra por cambio de perno mordaza de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 66.000 | 66.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7.17 | | Perno mordaza de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 135.000 | 135.000 |
| 7.18 | | Mano de obra por cambio de cañito metálico de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7.19 | | Cañito metálico de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | | Mano de obra por cambio de pistón mordaza de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7.21 | | Pistón mordaza de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 7.22 | | Mano de obra por cambio de juego de reparo de bomba central de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7.23 | | Juego de reparo de bomba central de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 630.000 | 630.000 | 615.000 | 615.000 |
| 8 | 78180101-009 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 8.1 | | Mano de obra por servicio de reparación de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 | 490.000 | 490.000 |
| 8.2 | | Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 8.3 | | Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8.4 | | Cepillo limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 8.5 | | Mano de obra por cambio de bloqueo central de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 325.000 | 325.000 |
| 8.6 | | Bloqueo central de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 920.000 | 920.000 | 890.000 | 890.000 |
| 8.7 | | Mano de obra por cambio de foco de faro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8.8 | | Foco de faro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8.9 | | Mano de obra por cambio de Bateria de 100 Amper. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8.10 | | Bateria de 100 Amper. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 645.000 | 645.000 | 650.000 | 650.000 |
| 8.11 | | Mano de obra por cambio de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 8.12 | | Motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.570.000 | 3.570.000 |
| 8.13 | | Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 8.14 | | Mano de obra por cambio de bocina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 75.000 | 75.000 |
| 8.15 | | Bocina. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 8.16 | | Mano de obra por servicio de reparación de bocina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.000 | 225.000 | 250.000 | 250.000 |
| 8.17 | | Mano de obra por cambio de Luz de estacionamiento. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8.18 | | Luz de estacionamiento. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 600.000 | 600.000 | 620.000 | 620.000 |
| 8.19 | | Mano de obra por cambio de llave de contacto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 155.000 | 155.000 |
| 8.20 | | Llave de contacto. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 785.000 | 785.000 | 780.000 | 780.000 |
| 8.21 | | Mano de obra por cambio de control de luces. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8.22 | | Control de luces. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8.23 | | Mano de obra por cambio de relay. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8.24 | | Relay. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8.25 | | Mano de obra por cambio de faro de luz delantera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 185.000 | 185.000 |
| 8.26 | | Faro de luz delantera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| 8.27 | | Mano de obra por cambio de faro de luz trasera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8.28 | | Faro de luz trasera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 975.000 | 975.000 |
| 8.29 | | Mano de obra por cambio de Ruleman de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 8.30 | | Ruleman de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 8.31 | | Mano de obra por cambio de estator de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8.32 | | Estator de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 8.33 | | Mano de obra por cambio de asiento de carbón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8.34 | | Asiento de carbón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 250.000 | 250.000 |
| 8.35 | | Mano de obra por cambio de regulador de voltaje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8.36 | | Regulador de voltaje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 215.000 | 215.000 |
| 8.37 | | Mano de obra por cambio de reten de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 8.38 | | Reten de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8.39 | | Mano de obra por cambio de bendix de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| 8.40 | | Bendix de motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 425.000 | 425.000 |
| 8.41 | | Mano de obra por cambio de juego carbón de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.42 | | Juego carbón de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 270.000 | 270.000 | 275.000 | 275.000 |
| 8.43 | | Mano de obra por cambio de antena de radio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 8.44 | | Antena de radio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 8.45 | | Mano de obra por cambio de radio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 235.000 | 235.000 |
| 8.46 | | Radio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 970.000 | 970.000 |
| 8.47 | | Mano de obra por cambio de inducido de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 |
| 8.48 | | Inducido de motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 520.000 | 520.000 | 540.000 | 540.000 |
| 9 | 78180101-011 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 9.1 | | Mano de obra por cambio de reten punta eje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9.2 | | Reten punta eje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9.3 | | Mano de obra por cambio de Ruleman lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 9.4 | | Ruleman lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 315.000 | 315.000 |
| 9.5 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 |
| 9.6 | | Ruleman Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 335.000 | 335.000 |
| 9.7 | | Mano de obra por Servicio de reparación de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 750.000 | 750.000 | 740.000 | 740.000 |
| 9.8 | | Mano de obra por cambio de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 110.000 | 110.000 |
| 9.9 | | Llantas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.110.000 | 4.110.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| 9.10 | | Mano de obra por cambio de Ruleman masa delantera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 |
| 9.11 | | Ruleman masa delantera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10 | 78180101-012 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 10.1 | | Mano de obra por cambio de Punta Eje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 |
| 10.2 | | Punta Eje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |
| 10.3 | | Mano de obra por cambio de reten palier trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 135.000 |
| 10.4 | | Reten palier trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| 10.5 | | Mano de obra por cambio de Ruleman palier trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 10.6 | | Ruleman palier trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 245.000 | 245.000 |
| 10.7 | | Mano de obra por cambio de Corona y Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 | 535.000 | 535.000 |
| 10.8 | | Corona y Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.925.000 | 1.925.000 |
| 10.9 | | Mano de obra por cambio de Reten Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 10.10 | | Reten Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10.11 | | Mano de obra por cambio de Tuerca Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10.12 | | Tuerca Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 85.000 | 85.000 |
| 10.13 | | Mano de obra por cambio de olla diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 440.000 | 440.000 | 420.000 | 420.000 |
| 10.14 | | Olla diferencial. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.610.000 | 2.610.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 11 | 78180101-9999 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 11.1 | | Mano de obra por cambio de picos inyectores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11.2 | | Picos inyectores. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 11.3 | | Mano de obra por cambio de sensor pedal de acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11.4 | | Sensor pedal de acelerador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 800.000 | 800.000 | 790.000 | 790.000 |
| 11.5 | | Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 820.000 | 820.000 | 830.000 | 830.000 |
| 11.6 | | Mano de obra por cambio de bomba inyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 11.7 | | Bomba inyectora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.330.000 | 4.330.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 78180101-014 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3,0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 12.1 | | Mano de obra por cambio de bomba de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 510.000 | 510.000 | 520.000 | 520.000 |
| 12.2 | | Bomba de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.580.000 | 1.580.000 |
| 12.3 | | Mano de obra por cambio de árbol de levas de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 290.000 | 290.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12.4 | | Árbol de levas de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 12.5 | | Mano de obra por cambio de Soporte de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12.6 | | Soporte de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 |
| 12.7 | | Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 990.000 | 990.000 |
| 12.8 | | Mano de obra por cambio de Paletas ventilador de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.9 | | Paletas ventilador de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 255.000 | 255.000 |
| 12.10 | | Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.11 | | Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.150.000 | 7.150.000 | 7.350.000 | 7.350.000 |
| 12.12 | | Mano de obra por cambio de junta tapa motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 |
| 12.13 | | Junta tapa motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 550.000 | 550.000 | 560.000 | 560.000 |
| 12.14 | | Mano de obra por cambio de junta tapa balancín. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12.15 | | Junta tapa balancín. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12.16 | | Mano de obra por cambio reten frente motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12.17 | | Reten frente motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12.18 | | Mano de obra por cambio de Casquillos de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 380.000 | 380.000 | 370.000 | 370.000 |
| 12.19 | | Casquillos de biela. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 270.000 | 270.000 | 280.000 | 280.000 |
| 12.20 | | Mano de obra por cambio de casquillos bancada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 235.000 | 235.000 | 230.000 | 230.000 |
| 12.21 | | Casquillos bancada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 580.000 | 580.000 | 570.000 | 570.000 |
| 12.22 | | Mano de obra por cambio de juego de pistones. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 12.23 | | Juego de pistones. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |
| 12.24 | | Mano de obra por cambio de juego de aros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.25 | | Juego de aros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 12.26 | | Mano de obra por cambio de calce lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 37.000 | 37.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12.27 | | Calce lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 12.28 | | Mano de obra por cambio de juego bujes de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.29 | | Juego bujes de biela. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12.30 | | Mano de obra por cambio de juego bujes de leva. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.31 | | Juego bujes de leva. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 12.32 | | Mano de obra por cambio de juego junta motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 170.000 | 170.000 |
| 12.33 | | Juego junta motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 12.34 | | Mano de obra por cambio de juego válvula de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 125.000 | 125.000 |
| 12.35 | | Juego válvula de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| 12.36 | | Mano de obra por cambio de juego válvula de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 12.37 | | Juego válvula de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 12.38 | | Mano de obra por cambio de Juego guías de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.39 | | Juego guías de válvulas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 |
| 12.40 | | Mano de obra por cambio de cabo acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12.41 | | Cabo acelerador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 195.000 | 195.000 | 205.000 | 205.000 |
| 12.42 | | Mano de obra por cambio de cabo velocímetro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.43 | | Cabo velocímetro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 550.000 | 550.000 | 560.000 | 560.000 |
| 12.44 | | Mano de obra por cambio de manguera del depurador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.45 | | Manguera del depurador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 12.46 | | Mano de obra por cambio de polea de distribución de cigüeñal. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL - COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.47 | | Polea de distribución de cigüeñal. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 910.000 | 910.000 | 900.000 | 900.000 |
| 12.48 | | Mano de obra por cambio de defensa de correa por unidad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 12.49 | | Defensa de correa por unidad. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 435.000 | 435.000 | 430.000 | 430.000 |
| 12.50 | | Mano de obra por cambio de embragues de ventilador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12.51 | | Embragues de ventilador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 520.000 | 520.000 |
| 12.52 | | Mano de obra por cambio de bulbo de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12.53 | | Bulbo de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12.54 | | Mano de obra por cambio de juego de junta para motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 12.55 | | Juego de junta para motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 900.000 | 900.000 | 880.000 | 880.000 |
| 12.56 | | Mano de obra por cambio de martillito balancín de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12.57 | | Martillito balancín de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 215.000 | 215.000 |
| 12.58 | | Mano de obra por cambio de eje balancín. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 12.59 | | Eje balancín. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 650.000 | 650.000 | 635.000 | 635.000 |
| 12.60 | | Mano de obra por cambio de guía de válvula. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12.61 | | Guía de válvula. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 160.000 | 160.000 |
| 12.62 | | Mano de obra por cambio de revestimiento de cilindros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 12.63 | | Revestimiento de cilindros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 970.000 | 970.000 |
| 12.64 | | Mano de obra por cambio de reten de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12.65 | | Reten de válvulas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 12.66 | | Mano de obra por cambio de válvulas de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.67 | | Válvulas de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12.68 | | Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráulica. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| 12.69 | | Bomba de dirección hidráulica. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 12.70 | | Mano de obra por cambio de válvulas de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12.71 | | Válvulas de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 12.72 | | Mano de obra por cambio de tapa frente motor - soporte bomba inyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| 12.73 | | Tapa frente motor - soporte bomba inyectora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 13 | 78180101-015 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 13.1 | | Mano de obra por cambio de bomba de agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13.2 | | Bomba de agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 700.000 | 700.000 | 710.000 | 710.000 |
| 13.3 | | Mano de obra por cambio de manguera inferior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13.4 | | Manguera inferior de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 |
| 13.5 | | Mano de obra por cambio de manguera superior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13.6 | | Manguera superior de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 13.7 | | Mano de obra por cambio de tapa de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13.8 | | Tapa de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 13.9 | | Mano de obra por cambio de termostato. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13.10 | | Termostato. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 165.000 | 165.000 |
| 13.11 | | Mano de obra por cambio de Radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13.12 | | Radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 13.13 | | Mano de obra por cambio de manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13.14 | | Manguera de calefacción. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 |
| 13.15 | | Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 440.000 | 440.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 78180101-016 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 14.1 | | Mano de obra por servicio de carga de gas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 320.000 | 320.000 |
| 14.2 | | Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.000 | 720.000 | 690.000 | 690.000 |
| 14.3 | | Mano de obra por cambio de evaporador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| 14.4 | | Evaporador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 810.000 | 810.000 | 820.000 | 820.000 |
| 14.5 | | Mano de obra por cambio de compresor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14.6 | | Compresor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.230.000 | 4.230.000 |
| 14.7 | | Mano de obra por cambio de filtro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14.8 | | Filtro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 |
| 14.9 | | Mano de obra por cambio de válvula expansora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14.10 | | Válvula expansora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 |
| 14.11 | | Mano de obra por cambio de manguera de alta y baja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 14.12 | | Manguera de alta y baja. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 420.000 | 420.000 |
| 14.13 | | Mano de obra por cambio de embrague de compresor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14.14 | | Embrague de compresor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 325.000 | 325.000 |
| 14.15 | | Mano de obra por cambio de manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| 14.16 | | Manguera de calefacción. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 14.17 | | Mano de obra por cambio de condensador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14.18 | | Condensador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 14.19 | | Mano de obra por cambio de filtro de cañería de aire acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14.20 | | Filtro de cañería de aire acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 180.000 | 180.000 |
| 14.21 | | Mano de obra por cambio de termostato de Aire Acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14.22 | | Termostato de Aire Acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 |
| 14.23 | | Mano de obra por cambio de Presostato. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14.24 | | Presostato. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15 | 78180101-018 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 15.1 | | Mano de obra por cambio de flotador de tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 15.2 | | Flotador de tanque de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15.3 | | Mano de obra por cambio de reloj marcador de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| 15.4 | | Reloj marcador de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 15.5 | | Mano de obra por cambio de tapa de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15.6 | | Tapa de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 |
| 15.7 | | Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 16 | 78180101-019 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 16.1 | | Mano de obra por cambio de correa dentada original. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16.2 | | Correa dentada original. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 16.3 | | Mano de obra por cambio de correa de AA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16.4 | | Correa de AA. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16.5 | | Mano de obra por cambio de correa de dirección. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16.6 | | Correa de dirección. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | | Mano de obra por cambio de Tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16.8 | | Tensor de correa dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 580.000 | 580.000 | 570.000 | 570.000 |
| 16.9 | | Mano de obra por cambio de correa alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16.10 | | Correa alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 16.11 | | Mano de obra por cambio de polea loca correa grande. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16.12 | | Polea loca correa grande. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 |
| 16.13 | | Mano de obra por cambio de polea loca correa chica. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16.14 | | Polea loca correa chica. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16.15 | | Mano de obra por cambio de correa corta dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16.16 | | Correa corta dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 |
| 16.17 | | Mano de obra por cambio de tensor correa corta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16.18 | | Tensor correa corta | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16.19 | | Mano de obra por cambio de polea tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16.20 | | Polea tensor de correa dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 470.000 | 470.000 | 460.000 | 460.000 |
| 17 | 78180201-001 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 17.1 | | Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 610.000 | 610.000 | 600.000 | 600.000 |
| 17.2 | | Mano de obra por cambio de silenciador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 17.3 | | Silenciador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 17.4 | | Mano de obra por servicio de colocación de logotipos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 220.000 |
| 17.5 | | Mano de obra por cambio de Tapizado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 80.000 | 80.000 |
| 17.6 | | Tapizado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 390.000 | 390.000 | 400.000 | 400.000 |
| 17.7 | | Mano de obra por cambio de Alfombra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17.8 | | Alfombra. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 17.9 | | Mano de obra por cambio de Cerradura de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 17.10 | | Cerradura de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 17.11 | | Mano de obra por servicio de Copia de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
| 18 | 78180101-007 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 18.1 | | Mano de obra por cambio de cubierta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 18.2 | | Cubiertas (todo terreno, semi pantanera). | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 18.3 | | Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 18.4 | | Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | 78180101-027 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 19.1 | | Mano de obra por cambio de defensa delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 19.2 | | Defensa delantero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| 19.3 | | Mano de obra por cambio de defensa trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 270.000 | 270.000 | 260.000 | 260.000 |
| 19.4 | | Defensa trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| 19.5 | | Mano de obra por cambio completo de caño de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 19.6 | | Caño de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 19.7 | | Mano de obra por cambio de Guarda Barros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 19.8 | | Guarda Barros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | | Mano de obra por cambio de soporte de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19.10 | | Soporte de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19.11 | | Mano de obra por cambio flexible escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19.12 | | Flexible escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| 19.13 | | Mano de obra por cambio manijas de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19.14 | | Manijas de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 19.15 | | Mano de obra por cambio de parrilla frontal. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19.16 | | Parrilla frontal. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 19.17 | | Mano de obra por cambio de cerradura puerta trasera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19.18 | | Cerradura puerta trasera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 20 | 78180101-008 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 20.1 | | Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20.2 | | Cepillo limpia parabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 20.3 | | Mano de obra por cambio de motorcito lanza agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 20.4 | | Motorcito lanza agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 20.5 | | Mano de obra por cambio de Sapito lanza agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20.6 | | Sapito lanza agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 20.7 | | Mano de obra por cambio de reservorio lavaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20.8 | | Reservorio lavaparabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 290.000 | 290.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20.9 | | Mano de obra por cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20.10 | | Motor del sistema de limpiaparabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 21 | 76111801-001 | UNIDAD CJÑ Nº 1 - CAMIONETA TOYOTA PRADO 4X4 - MOTOR DIESEL 3.0 - MOD. 1998 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 21.1 | | Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 22 | 78180101-001 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 22.1 | | Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 23 | 78180101-014 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 23.1 | | Mano de obra por cambio de aceite motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23.2 | | Aceite de motor. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 23.3 | | Mano de obra por cambio de filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 23.4 | | Filtro de aire. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 |
| 23.5 | | Mano de obra por cambio de aceite diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23.6 | | Aceite de diferencial. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 23.7 | | Mano de obra por cambio de aceite de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23.8 | | Aceite de caja. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 23.9 | | Mano de obra por cambio de filtro de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23.10 | | Filtro de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 165.000 |
| 23.11 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23.12 | | Filtro de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 240.000 |
| 23.13 | | Mano de obra por cambio de bujía incandescente. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 23.14 | | Bujía incandescente. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL SETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 78180101-002 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 24.1 | | Mano de obra por cambio de cruceta cardan para camioneta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 24.2 | | Cruceta cardan para camioneta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 24.3 | | Mano de obra por cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 24.4 | | Juego de Bujes de Palanca de Cambio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 24.5 | | Mano de obra por cambio de juego de reten para caja reductora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 24.6 | | Juego de reten para caja reductora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
| 24.7 | | Mano de obra por cambio de centralizador de cardan. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 24.8 | | Centralizador de cardan. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 340.000 | 340.000 |
| 24.9 | | Mano de obra por cambio de eje de mando. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.000 | 720.000 | 710.000 | 710.000 |
| 24.10 | | Eje de mando. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 24.11 | | Mano de obra por cambio de Sincronizador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 24.12 | | Sincronizador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 24.13 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Piloto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 24.14 | | Ruleman Piloto. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 24.15 | | Mano de obra por cambio de Rulemen Lado Polea. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24.16 | | Ruleman Lado Polea. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
| 24.17 | | Mano de obra por cambio de Engranajes de marcha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 24.18 | | Engranajes de marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.610.000 | 1.610.000 |
| 24.19 | | Mano de obra por cambio cuádruple de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 24.20 | | Cuádruple de caja. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.580.000 | 1.580.000 |
| 24.21 | | Mano de obra por cambio de palanca de marcha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 160.000 | 160.000 |
| 24.22 | | Palanca de marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 430.000 | 430.000 |
| 25 | 78180101-003 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 25.1 | | Mano de obra por cambio de muñequin ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25.2 | | Muñequin ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 25.3 | | Mano de obra por cambio de Homocinética. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 25.4 | | Homocinética. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 25.5 | | Mano de obra por cambio de buje estabilizador lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25.6 | | Buje estabilizador lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 25.7 | | Mano de obra por cambio de buje estabilizador central. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25.8 | | Buje estabilizador central. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 25.9 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo homocinética. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25.10 | | Guardapolvo homocinética. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25.11 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo triceta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25.12 | | Guardapolvo triceta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25.13 | | Mano de obra por cambio de brazo central de dirección. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 25.14 | | Brazo central de dirección. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 25.15 | | Mano de obra por cambio de brazos z. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 25.16 | | Brazos z. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| 25.17 | | Mano de obra por cambio de brazo pitman. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 25.18 | | Brazo pitman. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 710.000 | 710.000 | 720.000 | 720.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 78180101-004 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 26.1 | | Mano de obra por cambio de amortiguador delantero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 26.2 | | Amortiguador delantero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 26.3 | | Mano de obra por cambio de amortiguador trasero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 26.4 | | Amortiguador trasero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 26.5 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla superior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 26.6 | | Buje parrilla superior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 380.000 | 380.000 | 390.000 | 390.000 |
| 26.7 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 26.8 | | Buje parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 |
| 26.9 | | Mano de obra por cambio de tensor trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26.10 | | Tensor trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 26.11 | | Mano de obra por cambio de buje Bieleta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26.12 | | Buje Bieleta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26.13 | | Mano de obra por cambio de parrilla superior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 26.14 | | Parrilla superior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 440.000 | 440.000 |
| 26.15 | | Mano de obra por cambio de parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.000 | 185.000 | 195.000 | 195.000 |
| 26.16 | | Parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 560.000 | 560.000 | 580.000 | 580.000 |
| 26.17 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 26.18 | | Buje parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| 26.19 | | Mano de obra por cambio de rotula inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 26.20 | | Rotula inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 26.21 | | Mano de obra por cambio de traqueador trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26.22 | | Traqueador trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 26.23 | | Mano de obra por cambio de barra de torsión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 26.24 | | Barra de torsión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 27 | 78180101-005 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 27.1 | | Mano de obra por servicio de regulación de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 27.2 | | Mano de obra por cambio de plato de presión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 27.3 | | Plato de presión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27.4 | | Mano de obra por cambio de disco de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 27.5 | | Disco de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 820.000 | 820.000 | 850.000 | 850.000 |
| 27.6 | | Mano de obra por cambio de cojinete de empuje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 |
| 27.7 | | Cojinete de empuje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 440.000 | 440.000 | 420.000 | 420.000 |
| 27.8 | | Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 27.9 | | Mano de obra por cambio de bomba central de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27.10 | | Bomba central de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 600.000 | 600.000 | 580.000 | 580.000 |
| 27.11 | | Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 27.12 | | Bomba auxiliar de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 320.000 | 320.000 |
| 27.13 | | Mano de obra por cambio de fluido de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27.14 | | Fluido de embrague. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27.15 | | Mano de obra por cambio flexible de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 27.16 | | Flexible de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 78180101-006 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 28.1 | | Mano de obra por servicio de regulación de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 28.2 | | Mano de obra por cambio de juego de pastilla de freno delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 28.3 | | Juego de pastilla de freno delantero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 28.4 | | Mano de obra por cambio de cubeta de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 28.5 | | Cubeta de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 28.6 | | Mano de obra por cambio de servofreno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 28.7 | | Servofreno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 28.8 | | Mano de obra por cambio de fluido de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28.9 | | Fluido de freno. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28.10 | | Mano de obra por cambio de zapata de freno de mano. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 28.11 | | Zapata de freno de mano. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 550.000 | 550.000 |
| 28.12 | | Mano de obra por cambio de bomba central de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| 28.13 | | Bomba central de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 950.000 | 950.000 | 940.000 | 940.000 |
| 28.14 | | Mano de obra por cambio de caño flexible de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| 28.15 | | Caño flexible de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 28.16 | | Mano de obra por cambio de perno mordaza de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 28.17 | | Perno mordaza de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 28.18 | | Mano de obra por cambio de cañito metálico de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 |
| 28.19 | | Cañito metálico de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 28.20 | | Mano de obra por cambio de pistón mordaza de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 28.21 | | Pistón mordaza de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 345.000 | 345.000 |
| 29 | 78180101-009 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 29.1 | | Mano de obra por servicio de reparación de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 460.000 | 460.000 | 480.000 | 480.000 |
| 29.2 | | Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 460.000 | 460.000 |
| 29.3 | | Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29.4 | | Cepillo limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
| 29.5 | | Mano de obra por cambio de bloqueo central de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 29.6 | | Bloqueo central de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 860.000 | 860.000 | 870.000 | 870.000 |
| 29.7 | | Mano de obra por cambio de foco de faro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29.8 | | Foco de faro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29.9 | | Mano de obra por cambio de Batería 90 Amper. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 29.10 | | Batería 90 Amper. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 29.11 | | Mano de obra por cambio de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 29.12 | | Motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.530.000 | 3.530.000 |
| 29.13 | | Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 29.14 | | Mano de obra por cambio de bocina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 29.15 | | Bocina. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 340.000 | 340.000 |
| 29.16 | | Mano de obra por servicio de reparación de bocina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 29.17 | | Mano de obra por cambio de Luz de estacionamiento. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29.18 | | Luz de estacionamiento. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 29.19 | | Mano de obra por cambio de llave de contacto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 | | Llave de contacto. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 780.000 | 780.000 | 770.000 | 770.000 |
| 29.21 | | Mano de obra por cambio de control de luces. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 29.22 | | Control de luces. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29.23 | | Mano de obra por cambio de relay. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29.24 | | Relay. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29.25 | | Mano de obra por cambio de faro de luz delantera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 |
| 29.26 | | Faro de luz delantera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 29.27 | | Mano de obra por cambio de faro de luz trasera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 29.28 | | Faro de luz trasera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 29.29 | | Mano de obra por cambio de Ruleman de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29.30 | | Ruleman de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 29.31 | | Mano de obra por cambio de estator de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29.32 | | Estator de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 540.000 | 540.000 | 550.000 | 550.000 |
| 29.33 | | Mano de obra por cambio de asiento de carbón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29.34 | | Asiento de carbón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 29.35 | | Mano de obra por cambio de regulador de voltaje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29.36 | | Regulador de voltaje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 215.000 | 215.000 |
| 29.37 | | Mano de obra por cambio de reten de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 29.38 | | Reten de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 58.000 | 58.000 | 60.000 | 60.000 |
| 29.39 | | Mano de obra por cambio de bendix de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 29.40 | | Bendix de motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 29.41 | | Mano de obra por cambio de juego carbón de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 29.42 | | Juego carbón de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 265.000 | 265.000 | 270.000 | 270.000 |
| 29.43 | | Mano de obra por cambio de antena de radio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 29.44 | | Antena de radio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| 29.45 | | Mano de obra por cambio de radio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 29.46 | | Radio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 970.000 | 970.000 |
| 29.47 | | Mano de obra por cambio de inducido de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 | 170.000 | 170.000 |
| 29.48 | | Inducido de motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 520.000 | 520.000 | 530.000 | 530.000 |
| 30 | 78180101-011 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 30.1 | | Mano de obra por cambio de reten punta eje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 30.2 | | Reten punta eje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 |
| 30.3 | | Mano de obra por Servicio de reparación de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 740.000 | 740.000 | 730.000 | 730.000 |
| 30.4 | | Mano de obra por cambio de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 30.5 | | Llantas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| 31 | 78180101-012 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 31.1 | | Mano de obra por cambio de reten palier trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31.2 | | Reten palier trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31.3 | | Mano de obra por cambio de Ruleman palier trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31.4 | | Ruleman palier trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 340.000 | 340.000 |
| 31.5 | | Mano de obra por cambio de Corona y Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 | 520.000 | 520.000 |
| 31.6 | | Corona y Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 31.7 | | Mano de obra por cambio de Reten Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31.8 | | Reten Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 31.9 | | Mano de obra por cambio de Tuerca Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31.10 | | Tuerca Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 31.11 | | Mano de obra por cambio de olla diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | | Olla diferencial. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 31.13 | | Mano de obra por cambio de Ruleman lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31.14 | | Ruleman lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 360.000 | 360.000 |
| 31.15 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 31.16 | | Ruleman Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 31.17 | | Mano de obra por Servicio de reparación de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 735.000 | 735.000 | 730.000 | 730.000 |
| 31.18 | | Mano de obra por cambio de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| 31.19 | | Llantas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| 32 | 78180101-9999 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 32.1 | | Mano de obra por cambio de picos inyectores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.000 | 195.000 | 190.000 | 190.000 |
| 32.2 | | Picos inyectores. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 32.3 | | Mano de obra por cambio de sensor pedal de acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32.4 | | Sensor pedal de acelerador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 800.000 | 800.000 | 790.000 | 790.000 |
| 32.5 | | Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| 32.6 | | Mano de obra por cambio de bomba inyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 32.7 | | Bomba inyectora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.290.000 | 4.290.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 33 | 78180101-014 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 33.1 | | Mano de obra por cambio de bomba de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 | 510.000 | 510.000 |
| 33.2 | | Bomba de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 33.3 | | Mano de obra por cambio de árbol de levas de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 280.000 | 280.000 | 300.000 | 300.000 |
| 33.4 | | Árbol de levas de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 33.5 | | Mano de obra por cambio de Soporte de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 33.6 | | Soporte de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 33.7 | | Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 990.000 | 990.000 |
| 33.8 | | Mano de obra por cambio de Paletas ventilador de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 33.9 | | Paletas ventilador de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 |
| 33.10 | | Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 33.11 | | Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.450.000 | 7.450.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| 33.12 | | Mano de obra por cambio de junta tapa motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.000 | 370.000 | 360.000 | 360.000 |
| 33.13 | | Junta tapa motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 500.000 | 500.000 | 540.000 | 540.000 |
| 33.14 | | Mano de obra por cambio de junta tapa balancín. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 33.15 | | Junta tapa balancín. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 33.16 | | Mano de obra por cambio reten frente motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 33.17 | | Reten frente motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 33.18 | | Mano de obra por cambio de Casquillos de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 255.000 | 255.000 |
| 33.19 | | Casquillos de biela. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 430.000 | 430.000 |
| 33.20 | | Mano de obra por cambio de casquillos bancada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 33.21 | | Casquillos bancada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 520.000 | 520.000 | 550.000 | 550.000 |
| 33.22 | | Mano de obra por cambio de juego de pistones. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 450.000 | 450.000 |
| 33.23 | | Juego de pistones. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |
| 33.24 | | Mano de obra por cambio de juego de aros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 33.25 | | Juego de aros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.26 | | Mano de obra por cambio de calce lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 33.27 | | Calce lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 33.28 | | Mano de obra por cambio de juego bujes de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.29 | | Juego bujes de biela. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 33.30 | | Mano de obra por cambio de juego bujes de leva. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 33.31 | | Juego bujes de leva. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 33.32 | | Mano de obra por cambio de juego junta motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 33.33 | | Juego junta motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 850.000 | 850.000 | 870.000 | 870.000 |
| 33.34 | | Mano de obra por cambio de juego válvula de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| 33.35 | | Juego válvula de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 33.36 | | Mano de obra por cambio de juego válvula escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 33.37 | | Juego válvula escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 240.000 |
| 33.38 | | Mano de obra por cambio de Juego guías de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 33.39 | | Juego guías de válvulas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 |
| 33.40 | | Mano de obra por cambio de cabo acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 33.41 | | Cabo acelerador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 33.42 | | Mano de obra por cambio de cabo velocímetro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 33.43 | | Cabo velocímetro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 540.000 | 540.000 | 560.000 | 560.000 |
| 33.44 | | Mano de obra por cambio de manguera del depurador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 33.45 | | Manguera del depurador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 33.46 | | Mano de obra por cambio de polea de distribución cigüeñal. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 33.47 | | Polea de distribución cigüeñal. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 870.000 | 870.000 | 880.000 | 880.000 |
| 33.48 | | Mano de obra por cambio de defensa de correa por unidad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 85.000 | 85.000 |
| 33.49 | | Defensa de correa por unidad. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 33.50 | | Mano de obra por cambio de embragues de ventilador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 33.51 | | Embragues de ventilador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 520.000 | 520.000 | 525.000 | 525.000 |
| 33.52 | | Mano de obra por cambio de bulbo de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 |
| 33.53 | | Bulbo de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| 33.54 | | Mano de obra por cambio de juego de junta para motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 33.55 | | Juego de junta para motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 820.000 | 820.000 | 850.000 | 850.000 |
| 33.56 | | Mano de obra por cambio de martillito balancín de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 33.57 | | Martillito balancín de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 33.58 | | Mano de obra por cambio de eje balancín. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| 33.59 | | Eje balancín. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 600.000 | 600.000 | 610.000 | 610.000 |
| 33.60 | | Mano de obra por cambio de guía de válvula. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 |
| 33.61 | | Guía de válvula. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 33.62 | | Mano de obra por cambio de revestimiento de cilindros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 33.63 | | Revestimiento de cilindros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 970.000 |
| 33.64 | | Mano de obra por cambio de reten de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 33.65 | | Reten de válvulas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 33.66 | | Mano de obra por cambio de válvulas de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 33.67 | | Válvulas de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 33.68 | | Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráulica. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 33.69 | | Bomba de dirección hidráulica. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| 33.70 | | Mano de obra por cambio de válvulas de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 33.71 | | Válvulas de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 34 | 78180101-015 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 34.1 | | Mano de obra por cambio de bomba de agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETEGHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | | Bomba de agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 34.3 | | Mano de obra por cambio de manguera inferior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 34.4 | | Manguera inferior de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 34.5 | | Mano de obra por cambio de manguera superior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 34.6 | | Manguera superior de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 34.7 | | Mano de obra por cambio de tapa de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.000 | 22.000 | 30.000 | 30.000 |
| 34.8 | | Tapa de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 34.9 | | Mano de obra por cambio de termostato. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 34.10 | | Termostato. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 168.000 | 168.000 | 160.000 | 160.000 |
| 34.11 | | Mano de obra por cambio de Radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.000 | 185.000 | 190.000 | 190.000 |
| 34.12 | | Radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.980.000 | 3.980.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 34.13 | | Mano de obra por cambio de manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 34.14 | | Manguera de calefacción. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 34.15 | | Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 35 | 78180101-016 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 35.1 | | Mano de obra por servicio de carga de gas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 320.000 | 320.000 |
| 35.2 | | Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 650.000 | 650.000 | 670.000 | 670.000 |
| 35.3 | | Mano de obra por cambio de evaporador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 35.4 | | Evaporador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| 35.5 | | Mano de obra por cambio de compresor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 35.6 | | Compresor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 35.7 | | Mano de obra por cambio de filtro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 35.8 | | Filtro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 400.000 | 400.000 |
| 35.9 | | Mano de obra por cambio de válvula expansora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 35.10 | | Válvula expansora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 35.11 | | Mano de obra por cambio de manguera de alta y baja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 35.12 | | Manguera de alta y baja. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 35.13 | | Mano de obra por cambio de embrague de compresor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 35.14 | | Embrague de compresor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 315.000 | 315.000 | 310.000 | 310.000 |
| 35.15 | | Mano de obra por cambio de manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 35.16 | | Manguera de calefacción. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 35.17 | | Mano de obra por cambio de condensador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 35.18 | | Condensador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 35.19 | | Mano de obra por cambio de filtro de cañería de aire acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.000 | 42.000 | 45.000 | 45.000 |
| 35.20 | | Filtro de cañería de aire acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 35.21 | | Mano de obra por cambio de termostato de Aire Acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 35.22 | | Termostato de Aire Acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 35.23 | | Mano de obra por cambio de Presostato. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 35.24 | | Presostato. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 340.000 | 340.000 |
| 36 | 78180101-018 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 36.1 | | Mano de obra por cambio de flotador de tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL SPOTE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | | Flotador de tanque de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 36.3 | | Mano de obra por cambio de reloj marcador de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 36.4 | | Reloj marcador de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 36.5 | | Mano de obra por cambio de tapa de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 36.6 | | Tapa de combustible | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 36.7 | | Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 415.000 | 415.000 | 420.000 | 420.000 |
| 37 | 78180101-019 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 37.1 | | Mano de obra por cambio de correa dentada original. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 37.2 | | Correa dentada original. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 37.3 | | Mano de obra por cambio de correa de AA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 37.4 | | Correa de AA. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 47.000 | 47.000 | 50.000 | 50.000 |
| 37.5 | | Mano de obra por cambio de correa de dirección. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| 37.6 | | Correa de dirección. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 |
| 37.7 | | Mano de obra por cambio de Tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 37.8 | | Tensor de correa dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 520.000 | 520.000 | 530.000 | 530.000 |
| 37.9 | | Mano de obra por cambio de correa alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 37.10 | | Correa alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| 37.11 | | Mano de obra por cambio de polea loca correa grande. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 37.12 | | Polea loca correa grande. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 205.000 | 205.000 | 200.000 | 200.000 |
| 37.13 | | Mano de obra por cambio de polea loca correa chica. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 37.14 | | Polea loca correa chica. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 37.15 | | Mano de obra por cambio de correa corta dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 |
| 37.16 | | Correa corta dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 |
| 37.17 | | Mano de obra por cambio de tensor correa corta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 37.18 | | Tensor correa corta | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 |
| 37.19 | | Mano de obra por cambio de polea tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 37.20 | | Polea tensor de correa dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 450.000 | 450.000 |
| 38 | 78180201-001 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 38.1 | | Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 640.000 | 640.000 | 630.000 | 630.000 |
| 38.2 | | Mano de obra por cambio de silenciador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 38.3 | | Silenciador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.960.000 | 1.960.000 |
| 38.4 | | Mano de obra por servicio de colocación de logotipos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 38.5 | | Mano de obra por cambio de Tapizado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 38.6 | | Tapizado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 405.000 | 405.000 | 400.000 | 400.000 |
| 38.7 | | Mano de obra por cambio de Alfombra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 38.8 | | Alfombra. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 38.9 | | Mano de obra por cambio de Cerradura de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 38.10 | | Cerradura de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 335.000 | 335.000 |
| 38.11 | | Mano de obra por servicio de Copia de llaves. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 39 | 78180101-007 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 39.1 | | Mano de obra por cambio de cubierta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
| 39.2 | | Cubiertas (todo terreno, semi pantanera). | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.380.000 | 1.380.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | | Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 39.4 | | Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 40 | 78180101-027 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 40.1 | | Mano de obra por cambio de defensa delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 370.000 | 370.000 | 360.000 | 360.000 |
| 40.2 | | Defensa delantero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 40.3 | | Mano de obra por cambio de defensa trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 258.000 | 258.000 | 250.000 | 250.000 |
| 40.4 | | Defensa trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 40.5 | | Mano de obra por cambio completo de caño de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 40.6 | | Caño de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 40.7 | | Mano de obra por cambio de Guarda Barros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 40.8 | | Guarda Barros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.415.000 | 1.415.000 |
| 40.9 | | Mano de obra por cambio de soporte de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 40.10 | | Soporte de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 40.11 | | Mano de obra por cambio flexible escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 52.000 | 52.000 | 50.000 | 50.000 |
| 40.12 | | Flexible escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 40.13 | | Mano de obra por cambio manijas de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 34.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 |
| 40.14 | | Manijas de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 40.15 | | Mano de obra por cambio de parrilla frontal. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 40.16 | | Parrilla frontal. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 625.000 | 625.000 |
| 41 | 78180101-008 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 41.1 | | Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 27.500 | 27.500 | 30.000 | 30.000 |
| 41.2 | | Cepillo limpia parabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 41.3 | | Mano de obra por cambio de motorcito lanza agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 41.4 | | Motorcito lanza agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 41.5 | | Mano de obra por cambio de Sapito lanza agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 41.6 | | Sapito lanza agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 41.7 | | Mano de obra por cambio de reservorio lavaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 41.8 | | Reservorio lavaparabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 41.9 | | Mano de obra por cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 41.10 | | Motor del sistema de limpiaparabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 570.000 | 570.000 | 575.000 | 575.000 |
| 42 | 76111801-001 | UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 42.1 | | Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 43 | 78180101-001 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 43.1 | | Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehículos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 44 | 78180101-014 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 44.1 | | Mano de obra por cambio de aceite de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44.2 | | Aceite de motor. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ - COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 | | Mano de obra por cambio de filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44.4 | | Filtro de aire. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 210.000 | 210.000 |
| 44.5 | | Mano de obra por cambio de aceite de diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44.6 | | Aceite de diferencial. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44.7 | | Mano de obra por cambio de aceite de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44.8 | | Aceite de caja. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44.9 | | Mano de obra por cambio de filtro de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 44.10 | | Filtro de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| 44.11 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44.12 | | Filtro de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 44.13 | | Mano de obra por cambio de bujía incandescente. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 44.14 | | Bujía incandescente. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 |
| 45 | 78180101-002 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 45.1 | | Mano de obra por cambio de cruceta cardan para camioneta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 45.2 | | Cruceta cardan para camioneta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 45.3 | | Mano de obra por cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 45.4 | | Juego de Bujes de Palanca de Cambio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 45.5 | | Mano de obra por cambio de juego de reten para caja reductora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 45.6 | | Juego de reten para caja reductora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 45.7 | | Mano de obra por cambio de centralizador de cardan. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 45.8 | | Centralizador de cardan. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 |
| 45.9 | | Mano de obra por cambio de eje de mando. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.000 | 720.000 | 715.000 | 715.000 |
| 45.10 | | Eje de mando. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 45.11 | | Mano de obra por cambio de Sincronizador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 45.12 | | Sincronizador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 45.13 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Piloto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 45.14 | | Ruleman Piloto. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 45.15 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Lado Polea. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 45.16 | | Ruleman Lado Polea. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 45.17 | | Mano de obra por cambio de Engranajes de marcha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 45.18 | | Engranajes de marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.140.000 | 2.140.000 |
| 45.19 | | Mano de obra por cambio cuádruple de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 415.000 | 415.000 |
| 45.20 | | Cuádruple de caja. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 45.21 | | Mano de obra por cambio de palanca de marcha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 150.000 | 150.000 |
| 45.22 | | Palanca de marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 445.000 | 445.000 | 440.000 | 440.000 |
| 46 | 78180101-003 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 46.1 | | Mano de obra por cambio de muñequin ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 46.2 | | Muñequin ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 46.3 | | Mano de obra por cambio de Homocinética. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| 46.4 | | Homocinética. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.350.000 | 4.350.000 |
| 46.5 | | Mano de obra por cambio de buje estabilizador lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 46.6 | | Buje estabilizador lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 46.7 | | Mano de obra por cambio de buje estabilizador central. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 46.8 | | Buje estabilizador central. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo homocinética. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 46.10 | | Guardapolvo homocinética. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 |
| 46.11 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo triceta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 46.12 | | Guardapolvo triceta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 46.13 | | Mano de obra por cambio de brazo central de dirección. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 46.14 | | Brazo central de dirección. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 970.000 | 970.000 | 915.000 | 915.000 |
| 46.15 | | Mano de obra por cambio de brazos z. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 46.16 | | Brazos z. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| 46.17 | | Mano de obra por cambio de Ruleman masa. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| 46.18 | | Ruleman masa. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 46.19 | | Mano de obra por cambio de brazo pitman. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 46.20 | | Brazo pitman. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 47 | 78180101-004 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 47.1 | | Mano de obra por cambio de amortiguador delantero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 47.2 | | Amortiguador delantero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 47.3 | | Mano de obra por cambio de amortiguador trasero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 47.4 | | Amortiguador trasero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 845.000 | 845.000 | 840.000 | 840.000 |
| 47.5 | | Mano de obra por cambio de espiral delantero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 47.6 | | Espiral delantero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 47.7 | | Mano de obra por cambio de espiral trasero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| 47.8 | | Espiral trasero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| 47.9 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla superior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 47.10 | | Buje parrilla superior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 47.11 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 47.12 | | Buje parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 445.000 | 445.000 | 450.000 | 450.000 |
| 47.13 | | Mano de obra por cambio de tensor trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 |
| 47.14 | | Tensor trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 47.15 | | Mano de obra por cambio de buje Bieleta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 47.16 | | Buje Bieleta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
| 47.17 | | Mano de obra por cambio de parrilla superior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 47.18 | | Parrilla superior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 440.000 | 440.000 |
| 47.19 | | Mano de obra por cambio de parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 47.20 | | Parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 47.21 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 47.22 | | Buje parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 405.000 | 405.000 | 400.000 | 400.000 |
| 47.23 | | Mano de obra por cambio de rotula inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 47.24 | | Rotula inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 580.000 | 580.000 | 600.000 | 600.000 |
| 47.25 | | Mano de obra por cambio de traqueador trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
| 47.26 | | Traqueador trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 48 | 78180101-005 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 48.1 | | Mano de obra por servicio de regulación de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 48.2 | | Mano de obra por cambio de plato de presión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 |
| 48.3 | | Plato de presión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 | | Mano de obra por cambio de disco de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 48.5 | | Disco de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 875.000 | 875.000 | 880.000 | 880.000 |
| 48.6 | | Mano de obra por cambio de cojinete de empuje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 48.7 | | Cojinete de empuje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 405.000 | 405.000 | 415.000 | 415.000 |
| 48.8 | | Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 48.9 | | Mano de obra por cambio de bomba central de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 48.10 | | Bomba central de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 575.000 | 575.000 | 570.000 | 570.000 |
| 48.11 | | Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 48.12 | | Bomba auxiliar de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 320.000 | 320.000 |
| 48.13 | | Mano de obra por cambio de fluido de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 48.14 | | Fluido de embrague. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 48.15 | | Mano de obra por cambio flexible de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 48.16 | | Flexible de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 49 | 78180101-006 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 49.1 | | Mano de obra por servicio de regulación de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 49.2 | | Mano de obra por cambio de juego de pastilla de freno delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 49.3 | | Juego de pastilla de freno delantero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 995.000 | 995.000 | 990.000 | 990.000 |
| 49.4 | | Mano de obra por cambio de cubeta de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 49.5 | | Cubeta de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 49.6 | | Mano de obra por cambio de servofreno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 49.7 | | Servofreno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.070.000 | 3.070.000 |
| 49.8 | | Mano de obra por cambio de fluido de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 49.9 | | Fluido de freno. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 49.10 | | Mano de obra por cambio de zapata de freno de mano. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 49.11 | | Zapata de freno de mano. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 540.000 | 540.000 | 550.000 | 550.000 |
| 49.12 | | Mano de obra por cambio de bomba central de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 49.13 | | Bomba central de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.025.000 | 1.025.000 |
| 49.14 | | Mano de obra por cambio de caño flexible de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 49.15 | | Caño flexible de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| 49.16 | | Mano de obra por cambio de perno mordaza de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 49.17 | | Perno mordaza de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 49.18 | | Mano de obra por cambio de cañito metálico de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 49.19 | | Cañito metálico de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 49.20 | | Mano de obra por cambio de pistón mordaza de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 49.21 | | Pistón mordaza de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 50 | 78180101-009 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 50.1 | | Mano de obra por servicio de reparación de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 50.2 | | Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 465.000 | 465.000 | 470.000 | 470.000 |
| 50.3 | | Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 50.4 | | Cepillo limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 50.5 | | Mano de obra por cambio de bloqueo central de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 50.6 | | Bloqueo central de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL SETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | | Mano de obra por cambio de foco de faro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50.8 | | Foco de faro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 50.9 | | Mano de obra por cambio de Bateria 100 Amper. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 50.10 | | Bateria 100 Amper. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 50.11 | | Mano de obra por cambio de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 50.12 | | Motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.180.000 | 4.180.000 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| 50.13 | | Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 50.14 | | Mano de obra por cambio de bocina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 50.15 | | Bocina. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 50.16 | | Mano de obra por servicio de reparación de bocina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 50.17 | | Mano de obra por cambio de Luz de estacionamiento. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 |
| 50.18 | | Luz de estacionamiento. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 50.19 | | Mano de obra por cambio de llave de contacto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 50.20 | | Llave de contacto. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 50.21 | | Mano de obra por cambio de control de luces. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 50.22 | | Control de luces. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
| 50.23 | | Mano de obra por cambio de relay. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 50.24 | | Relay. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 50.25 | | Mano de obra por cambio de faro de luz delantera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 50.26 | | Faro de luz delantera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| 50.27 | | Mano de obra por cambio de faro de luz trasera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
| 50.28 | | Faro de luz trasera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| 50.29 | | Mano de obra por cambio de Ruleman de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 50.30 | | Ruleman de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 50.31 | | Mano de obra por cambio de estator de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 50.32 | | Estator de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 50.33 | | Mano de obra por cambio de asiento de carbón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 50.34 | | Asiento de carbón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 250.000 | 250.000 |
| 50.35 | | Mano de obra por cambio de regulador de voltaje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 50.36 | | Regulador de voltaje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 50.37 | | Mano de obra por cambio de reten de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 50.38 | | Reten de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 50.39 | | Mano de obra por cambio de bendix de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 50.40 | | Bendix de motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 50.41 | | Mano de obra por cambio de juego carbón de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 50.42 | | Juego carbón de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 50.43 | | Mano de obra por cambio de antena de radio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 50.44 | | Antena de radio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 50.45 | | Mano de obra por cambio de radio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 250.000 | 250.000 |
| 50.46 | | Radio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 965.000 | 965.000 | 960.000 | 960.000 |
| 50.47 | | Mano de obra por cambio de inducido de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 |
| 50.48 | | Inducido de motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 540.000 | 540.000 |
| 51 | 78180101-011 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 51.1 | | Mano de obra por cambio de reten punta eje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 51.2 | | Reten punta eje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 |
| 51.3 | | Mano de obra por cambio de Ruleman lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 51.4 | | Ruleman lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 315.000 | 315.000 |
| 51.5 | | Mano de obra por cambio de Punta Eje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 195.000 | 195.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | | Punta Eje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.330.000 | 1.330.000 |
| 51.7 | | Mano de obra por Servicio de reparación de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 735.000 | 735.000 | 730.000 | 730.000 |
| 51.8 | | Mano de obra por cambio de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 51.9 | | Llantas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 51.10 | | Mano de obra por cambio de Ruleman masa delantera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 51.11 | | Ruleman masa delantera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 52 | 78180101-012 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 52.1 | | Mano de obra por cambio de reten palier trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52.2 | | Reten palier trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 52.3 | | Mano de obra por cambio de Ruleman palier trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 52.4 | | Ruleman palier trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 52.5 | | Mano de obra por cambio de Corona y Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 52.6 | | Corona y Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.360.000 |
| 52.7 | | Mano de obra por cambio de Reten Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52.8 | | Reten Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 52.9 | | Mano de obra por cambio de Tuerca Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52.10 | | Tuerca Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 52.11 | | Mano de obra por cambio de olla diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 52.12 | | Olla diferencial. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 52.13 | | Mano de obra por cambio de Ruleman lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 52.14 | | Ruleman lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 |
| 52.15 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 52.16 | | Ruleman Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 315.000 | 315.000 |
| 52.17 | | Mano de obra por Servicio de reparación de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 52.18 | | Mano de obra por cambio de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 52.19 | | Llantas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.080.000 | 4.080.000 | 4.080.000 | 4.080.000 |
| 53 | 78180101-9999 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 53.1 | | Mano de obra por cambio de picos inyectores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 53.2 | | Picos inyectores. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 53.3 | | Mano de obra por cambio de sensor pedal de acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 53.4 | | Sensor pedal de acelerador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 975.000 | 975.000 | 990.000 | 990.000 |
| 53.5 | | Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 995.000 | 995.000 |
| 53.6 | | Mano de obra por cambio de bomba inyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 315.000 | 315.000 |
| 53.7 | | Bomba inyectora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 54 | 78180101-014 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 54.1 | | Mano de obra por cambio de bomba de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54.2 | | Bomba de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 54.3 | | Mano de obra por cambio de árbol de levas de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 280.000 | 280.000 | 300.000 | 300.000 |
| 54.4 | | Arbol de levas de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.330.000 | 1.330.000 |
| 54.5 | | Mano de obra por cambio de Soporte de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54.6 | | Soporte de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 195.000 | 195.000 |
| 54.7 | | Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 995.000 | 995.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | | Mano de obra por cambio de Paletas ventilador de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54.9 | | Paletas ventilador de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 245.000 | 245.000 |
| 54.10 | | Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 17.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54.11 | | Mano de obra por servicio de cepillado de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.340.000 | 7.340.000 |
| 54.12 | | Mano de obra por cambio de junta tapa motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 54.13 | | Junta tapa motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 560.000 | 560.000 | 570.000 | 570.000 |
| 54.14 | | Mano de obra por cambio de junta tapa balancin. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 54.15 | | Junta tapa balancin. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54.16 | | Mano de obra por cambio reten frente motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54.17 | | Reten frente motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 54.18 | | Mano de obra por cambio de Casquillos de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| 54.19 | | Casquillos de biela. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 415.000 | 415.000 |
| 54.20 | | Mano de obra por cambio de casquillos bancada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 54.21 | | Casquillos bancada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 575.000 | 575.000 | 570.000 | 570.000 |
| 54.22 | | Mano de obra por cambio de juego de pistones. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 455.000 | 455.000 | 470.000 | 470.000 |
| 54.23 | | Juego de pistones. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 54.24 | | Mano de obra por cambio de juego de aros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54.25 | | Juego de aros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 54.26 | | Mano de obra por cambio de calce lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 54.27 | | Calce lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 54.28 | | Mano de obra por cambio de juego bujes de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54.29 | | Juego bujes de biela. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54.30 | | Mano de obra por cambio de juego bujes de leva. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54.31 | | Juego bujes de leva. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 155.000 | 155.000 |
| 54.32 | | Mano de obra por cambio de juego junta motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 54.33 | | Juego junta motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 860.000 | 860.000 | 865.000 | 865.000 |
| 54.34 | | Mano de obra por cambio de juego válvula de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54.35 | | Juego válvula de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 255.000 | 255.000 |
| 54.36 | | Mano de obra por cambio de juego válvula escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 54.37 | | Juego válvula escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 |
| 54.38 | | Mano de obra por cambio de Juego guias de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 54.39 | | Juego guias de válvulas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 415.000 | 415.000 |
| 54.40 | | Mano de obra por cambio de cabo acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54.41 | | Cabo acelerador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 54.42 | | Mano de obra por cambio de cabo velocimetro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54.43 | | Cabo velocimetro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 54.44 | | Mano de obra por cambio de manguera del depurador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 54.45 | | Manguera del depurador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 54.46 | | Mano de obra por cambio de polea de distribución cigüeñal. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 54.47 | | Polea de distribución cigüeñal. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 865.000 | 865.000 | 880.000 | 880.000 |
| 54.48 | | Mano de obra por cambio de defensa de correa por unidad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 54.49 | | Defensa de correa por unidad. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 54.50 | | Mano de obra por cambio de embragues de ventilador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 54.51 | | Embragues de ventilador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 520.000 | 520.000 | 525.000 | 525.000 |
| 54.52 | | Mano de obra por cambio de bulbo de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54.53 | | Bulbo de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 78.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54.54 | | Mano de obra por cambio de juego de junta para motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 215.000 | 215.000 |
| 54.55 | | Juego de junta para motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 54.56 | | Mano de obra por cambio de martillito balancin de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL
COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.57 | | Martillito balancin de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| 54.58 | | Mano de obra por cambio de eje balancin. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54.59 | | Eje balancin. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 54.60 | | Mano de obra por cambio de guía de válvula. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 54.61 | | Guía de válvula. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 54.62 | | Mano de obra por cambio de revestimiento de cilindros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 54.63 | | Revestimiento de cilindros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 980.000 | 980.000 | 970.000 | 970.000 |
| 54.64 | | Mano de obra por cambio de reten de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54.65 | | Reten de válvulas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 54.66 | | Mano de obra por cambio de válvulas de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54.67 | | Válvulas de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 54.68 | | Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráulica. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 54.69 | | Bomba de dirección hidráulica. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 54.70 | | Mano de obra por cambio de válvulas de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54.71 | | Válvulas de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 55 | 78180101-015 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 55.1 | | Mano de obra por cambio de bomba de agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 55.2 | | Bomba de agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 55.3 | | Mano de obra por cambio de manguera inferior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55.4 | | Manguera inferior de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 125.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 |
| 55.5 | | Mano de obra por cambio de manguera superior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 55.6 | | Manguera superior de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 55.7 | | Mano de obra por cambio de tapa de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 55.8 | | Tapa de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 55.9 | | Mano de obra por cambio de termostato. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55.10 | | Termostato. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 55.11 | | Mano de obra por cambio de Radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 55.12 | | Radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.940.000 | 3.940.000 |
| 55.13 | | Mano de obra por cambio de manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55.14 | | Manguera de calefacción. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 |
| 55.15 | | Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 56 | 78180101-016 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 56.1 | | Mano de obra por servicio de carga de gas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 56.2 | | Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 685.000 | 685.000 | 680.000 | 680.000 |
| 56.3 | | Mano de obra por cambio de evaporador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 56.4 | | Evaporador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 56.5 | | Mano de obra por cambio de compresor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 56.6 | | Compresor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.195.000 | 4.195.000 |
| 56.7 | | Mano de obra por cambio de filtro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 |
| 56.8 | | Filtro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 56.9 | | Mano de obra por cambio de válvula expansora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 56.10 | | Válvula expansora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 56.11 | | Mano de obra por cambio de manguera de alta y baja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANDEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.12 | | Manguera de alta y baja. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 415.000 | 415.000 |
| 56.13 | | Mano de obra por cambio de embrague de compresor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 56.14 | | Embrague de compresor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 56.15 | | Mano de obra por cambio de manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 56.16 | | Manguera de calefacción. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 56.17 | | Mano de obra por cambio de condensador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 56.18 | | Condensador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 56.19 | | Mano de obra por cambio de filtro de cañería de aire acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 56.20 | | Filtro de cañería de aire acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 56.21 | | Mano de obra por cambio de termostato de Aire Acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 56.22 | | Termostato de Aire Acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| 56.23 | | Mano de obra por cambio de Presostato. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 52.000 | 52.000 | 50.000 | 50.000 |
| 56.24 | | Presostato. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 57 | 78180101-018 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 57.1 | | Mano de obra por cambio de flotador de tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 57.2 | | Flotador de tanque de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 375.000 | 375.000 | 380.000 | 380.000 |
| 57.3 | | Mano de obra por cambio de reloj marcador de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 57.4 | | Reloj marcador de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 57.5 | | Mano de obra por cambio de tapa de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 57.6 | | Tapa de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 57.7 | | Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 430.000 | 430.000 |
| 58 | 78180101-019 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 58.1 | | Mano de obra por cambio de correa dentada original. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 58.2 | | Correa dentada original. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 535.000 | 535.000 | 540.000 | 540.000 |
| 58.3 | | Mano de obra por cambio de Tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 58.4 | | Tensor de correa dentada | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 540.000 | 540.000 | 550.000 | 550.000 |
| 58.5 | | Mano de obra por cambio de correa única. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 58.6 | | Correa única. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 680.000 | 680.000 | 685.000 | 685.000 |
| 58.7 | | Mano de obra por cambio de polea loca correa grande. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 58.8 | | Polea loca correa grande. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 58.9 | | Mano de obra por cambio de polea loca correa chica. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 58.10 | | Polea loca correa chica. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 |
| 58.11 | | Mano de obra por cambio de correa corta dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 58.12 | | Correa corta dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 |
| 58.13 | | Mano de obra por cambio de tensor correa corta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 58.14 | | Tensor correa corta | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 58.15 | | Mano de obra por cambio de polea tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 58.16 | | Polea tensor de correa dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 445.000 | 445.000 | 450.000 | 450.000 |
| 59 | 78180201-001 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ * COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 | | Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 625.000 | 625.000 | 620.000 | 620.000 |
| 59.2 | | Mano de obra por cambio de silenciador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 59.3 | | Silenciador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 59.4 | | Mano de obra por servicio de colocación de logotipos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 59.5 | | Mano de obra por cambio de Tapizado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 59.6 | | Tapizado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 59.7 | | Mano de obra por cambio de Alfombra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 59.8 | | Alfombra. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 59.9 | | Mano de obra por cambio de Cerradura de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 59.10 | | Cerradura de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 59.11 | | Mano de obra por servicio de Copia de llaves. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 60 | 78180101-007 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 60.1 | | Mano de obra por cambio de cubierta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 60.2 | | Cubiertas (todo terreno, semi pantanera). | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 60.3 | | Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 |
| 60.4 | | Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 |
| 61 | 78180101-027 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 61.1 | | Mano de obra por cambio de defensa delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 61.2 | | Defensa delantero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 61.3 | | Mano de obra por cambio de defensa trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 61.4 | | Defensa trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.960.000 | 1.960.000 |
| 61.5 | | Mano de obra por cambio completo de caño de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 61.6 | | Caño de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.920.000 | 2.920.000 |
| 61.7 | | Mano de obra por cambio de Guarda Barros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 61.8 | | Guarda Barros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.290.000 | 1.290.000 |
| 61.9 | | Mano de obra por cambio de soporte de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 61.10 | | Soporte de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 61.11 | | Mano de obra por cambio flexible escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 61.12 | | Flexible escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 225.000 | 225.000 |
| 61.13 | | Mano de obra por cambio manijas de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 61.14 | | Manijas de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 110.000 | 110.000 |
| 61.15 | | Mano de obra por cambio de parrilla frontal. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 61.16 | | Parrilla frontal. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 62 | 78180101-008 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 62.1 | | Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 62.2 | | Cepillo limpia parabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 62.3 | | Mano de obra por cambio de motorcito lanza agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 62.4 | | Motorcito lanza agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 62.5 | | Mano de obra por cambio de Sapito lanza agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 62.6 | | Sapito lanza agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.7 | | Mano de obra por cambio de reservorio lavaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 62.8 | | Reservorio lavaparabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 |
| 62.9 | | Mano de obra por cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 62.10 | | Motor del sistema de limpiaparabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 575.000 | 575.000 | 570.000 | 570.000 |
| 63 | 76111801-001 | UNIDAD CJÑ Nº 3 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.5 - MOD. 2014 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 63.1 | | Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehiculo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 64 | 78180101-001 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 64.1 | | Mano de obra por servicio de alineación y balanceo de Vehiculos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 65 | 78180101-014 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 65.1 | | Mano de obra por cambio de aceite de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 65.2 | | Aceite de motor. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 65.3 | | Mano de obra por cambio de filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 65.4 | | Filtro de aire. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 |
| 65.5 | | Mano de obra por cambio de aceite de diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 |
| 65.6 | | Aceite de diferencial. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 65.7 | | Mano de obra por cambio de aceite de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 65.8 | | Aceite de caja. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 65.9 | | Mano de obra por cambio de filtro de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 65.10 | | Filtro de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 65.11 | | Mano de obra por cambio de filtro de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 65.12 | | Filtro de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 65.13 | | Mano de obra por cambio de bujia incandescente. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 65.14 | | Bujia incandescente. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 |
| 66 | 78180101-002 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 66.1 | | Mano de obra por cambio de cruceta cardan para camioneta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| 66.2 | | Cruceta cardan para camioneta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 66.3 | | Mano de obra por cambio de Juego de Bujes de Palanca de Cambio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 66.4 | | Juego de Bujes de Palanca de Cambio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 66.5 | | Mano de obra por cambio de juego de reten para caja reductora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 66.6 | | Juego de reten para caja reductora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
| 66.7 | | Mano de obra por cambio de centralizador de cardan. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 63.000 | 63.000 | 60.000 | 60.000 |
| 66.8 | | Centralizador de cardan. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 |
| 66.9 | | Mano de obra por cambio de eje de mando. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 66.10 | | Eje de mando. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 66.11 | | Mano de obra por cambio de Sincronizador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 |
| 66.12 | | Sincronizador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 |
| 66.13 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Piloto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 66.14 | | Ruleman Piloto. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 |
| 66.15 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Lado Polea. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 66.16 | | Ruleman Lado Polea. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 66.17 | | Mano de obra por cambio de Engranajes de marcha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

ABG. SANDRA MARIUN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.18 | | Engranajes de marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 66.19 | | Mano de obra por cambio cuádruple de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 |
| 66.20 | | Cuádruple de caja. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 66.21 | | Mano de obra por cambio de palanca de marcha. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 66.22 | | Palanca de marcha. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 430.000 | 430.000 |
| 67 | 78180101-003 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 67.1 | | Mano de obra por cambio de muñequin ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 67.2 | | Muñequin ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 67.3 | | Mano de obra por cambio de Homocinética. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| 67.4 | | Homocinética. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| 67.5 | | Mano de obra por cambio de buje estabilizador lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 67.6 | | Buje estabilizador lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 67.7 | | Mano de obra por cambio de buje estabilizador central. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 67.8 | | Buje estabilizador central. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 67.9 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo homocinética. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 67.10 | | Guardapolvo homocinética. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
| 67.11 | | Mano de obra por cambio de guardapolvo triceta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 67.12 | | Guardapolvo triceta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 67.13 | | Mano de obra por cambio de brazo central de dirección. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 67.14 | | Brazo central de dirección. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 67.15 | | Mano de obra por cambio de brazos z. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 67.16 | | Brazos z. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| 67.17 | | Mano de obra por cambio de Ruleman masa. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 |
| 67.18 | | Ruleman masa. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 67.19 | | Mano de obra por cambio de brazo pitman. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 67.20 | | Brazo pitman. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 68 | 78180101-004 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 68.1 | | Mano de obra por cambio de amortiguador delantero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| 68.2 | | Amortiguador delantero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.110.000 | 3.110.000 |
| 68.3 | | Mano de obra por cambio de amortiguador trasero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 195.000 | 195.000 |
| 68.4 | | Amortiguador trasero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 700.000 | 700.000 | 720.000 | 720.000 |
| 68.5 | | Mano de obra por cambio de espiral delantero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 250.000 | 250.000 |
| 68.6 | | Espiral delantero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 68.7 | | Mano de obra por cambio de espiral trasero ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| 68.8 | | Espiral trasero ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 68.9 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla superior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 68.10 | | Buje parrilla superior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 270.000 | 270.000 | 300.000 | 300.000 |
| 68.11 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| 68.12 | | Buje parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 385.000 | 385.000 | 390.000 | 390.000 |
| 68.13 | | Mano de obra por cambio de tensor trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 68.14 | | Tensor trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 |
| 68.15 | | Mano de obra por cambio de buje Bieleta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL TETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.16 | | Buje Bieleta. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
| 68.17 | | Mano de obra por cambio de parrilla superior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 68.18 | | Parrilla superior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 550.000 | 550.000 | 570.000 | 570.000 |
| 68.19 | | Mano de obra por cambio de parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 |
| 68.20 | | Parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 68.21 | | Mano de obra por cambio de buje parrilla inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 68.22 | | Buje parrilla inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 68.23 | | Mano de obra por cambio de rotula inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| 68.24 | | Rotula inferior. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 610.000 | 610.000 | 615.000 | 615.000 |
| 68.25 | | Mano de obra por cambio de traqueador trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
| 68.26 | | Traqueador trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 |
| 69 | 78180101-005 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 69.1 | | Mano de obra por servicio de regulación de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 69.2 | | Mano de obra por cambio de plato de presión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 345.000 | 345.000 | 350.000 | 350.000 |
| 69.3 | | Plato de presión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 980.000 | 980.000 | 990.000 | 990.000 |
| 69.4 | | Mano de obra por cambio de disco de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 395.000 | 395.000 | 400.000 | 400.000 |
| 69.5 | | Disco de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 665.000 | 665.000 | 660.000 | 660.000 |
| 69.6 | | Mano de obra por cambio de cojinete de empuje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 | 170.000 | 170.000 |
| 69.7 | | Cojinete de empuje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 415.000 | 415.000 |
| 69.8 | | Mano de obra por servicio de rectificación de corona volante. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 69.9 | | Mano de obra por cambio de bomba central de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 69.10 | | Bomba central de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 560.000 | 560.000 | 570.000 | 570.000 |
| 69.11 | | Mano de obra por cambio de bomba auxiliar de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.000 | 68.000 | 70.000 | 70.000 |
| 69.12 | | Bomba auxiliar de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 320.000 | 320.000 |
| 69.13 | | Mano de obra por cambio de fluido de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 69.14 | | Fluido de embrague. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 69.15 | | Mano de obra por cambio flexible de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 69.16 | | Flexible de embrague. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 130.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 |
| 70 | 78180101-006 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 70.1 | | Mano de obra por servicio de regulación de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 70.2 | | Mano de obra por cambio de juego de pastilla de freno delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 70.3 | | Juego de pastilla de freno delantero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 955.000 | 955.000 | 980.000 | 980.000 |
| 70.4 | | Mano de obra por cambio de cubeta de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 |
| 70.5 | | Cubeta de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 70.6 | | Mano de obra por cambio de servofreno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| 70.7 | | Servofreno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.050.000 | 3.050.000 |
| 70.8 | | Mano de obra por cambio de fluido de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| 70.9 | | Fluido de freno. | Litros | UNIDAD | 1 | | | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 70.10 | | Mano de obra por cambio de zapata de freno de mano. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 70.11 | | Zapata de freno de mano. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 70.12 | | Mano de obra por cambio de bomba central de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 70.13 | | Bomba central de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 70.14 | | Mano de obra por cambio de caño flexible de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 70.15 | | Caño flexible de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 800.000 | 800.000 | 810.000 | 810.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL CETE GHERINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.16 | | Mano de obra por cambio de perno mordaza de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 58.000 | 58.000 | 60.000 | 60.000 |
| 70.17 | | Perno mordaza de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 |
| 70.18 | | Mano de obra por cambio de cañito metálico de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 70.19 | | Cañito metálico de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 70.20 | | Mano de obra por cambio de pistón mordaza de freno. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.000 | 68.000 | 70.000 | 70.000 |
| 70.21 | | Pistón mordaza de freno. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 345.000 | 345.000 | 340.000 | 340.000 |
| 71 | 78180101-009 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 71.1 | | Mano de obra por servicio de reparación de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 475.000 | 475.000 | 480.000 | 480.000 |
| 71.2 | | Mano de obra por servicio de reparación de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 450.000 | 450.000 |
| 71.3 | | Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 71.4 | | Cepillo limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| 71.5 | | Mano de obra por cambio de bloqueo central de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 71.6 | | Bloqueo central de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 990.000 | 990.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 71.7 | | Mano de obra por cambio de foco de faro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 71.8 | | Foco de faro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 71.9 | | Mano de obra por cambio de Batería 100 Amper. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.000 | 68.000 | 70.000 | 70.000 |
| 71.10 | | Batería 100 Amper. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 71.11 | | Mano de obra por cambio de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| 71.12 | | Motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.750.000 | 3.750.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 71.13 | | Mano de obra por servicio de reparación de motor limpia parabrisas ambos lados. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 71.14 | | Mano de obra por cambio de bocina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 71.15 | | Bocina. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 |
| 71.16 | | Mano de obra por servicio de reparación de bocina. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 71.17 | | Mano de obra por cambio de Luz de estacionamiento. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 71.18 | | Luz de estacionamiento. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 765.000 | 765.000 | 760.000 | 760.000 |
| 71.19 | | Mano de obra por cambio de llave de contacto. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 |
| 71.20 | | Llave de contacto. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 760.000 | 760.000 | 770.000 | 770.000 |
| 71.21 | | Mano de obra por cambio de control de luces. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 71.22 | | Control de luces. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 71.23 | | Mano de obra por cambio de relay. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 71.24 | | Relay. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 |
| 71.25 | | Mano de obra por cambio de faro de luz delantera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 185.000 | 185.000 |
| 71.26 | | Faro de luz delantera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.960.000 | 1.960.000 |
| 71.27 | | Mano de obra por cambio de faro de luz trasera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 71.28 | | Faro de luz trasera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 790.000 | 790.000 | 800.000 | 800.000 |
| 71.29 | | Mano de obra por cambio de Ruleman de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 71.30 | | Ruleman de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 71.31 | | Mano de obra por cambio de estator de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 71.32 | | Estator de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 550.000 | 550.000 |
| 71.33 | | Mano de obra por cambio de asiento de carbón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 71.34 | | Asiento de carbón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 255.000 | 255.000 |
| 71.35 | | Mano de obra por cambio de regulador de voltaje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 71.36 | | Regulador de voltaje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 71.37 | | Mano de obra por cambio de reten de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 71.38 | | Reten de alternador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
| 71.39 | | Mano de obra por cambio de bendix de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STOTE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.40 | | Bendix de motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 395.000 | 395.000 | 400.000 | 400.000 |
| 71.41 | | Mano de obra por cambio de juego carbón de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 71.42 | | Juego carbón de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 260.000 | 260.000 |
| 71.43 | | Mano de obra por cambio de antena de radio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 71.44 | | Antena de radio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 71.45 | | Mano de obra por cambio de radio. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 135.000 | 135.000 | 140.000 | 140.000 |
| 71.46 | | Radio. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 975.000 | 975.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 71.47 | | Mano de obra por cambio de inducido de motor de arranque. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 | 170.000 | 170.000 |
| 71.48 | | Inducido de motor de arranque. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 545.000 | 545.000 |
| 72 | 78180101-011 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN DELANTERO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 72.1 | | Mano de obra por cambio de reten punta eje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 72.2 | | Reten punta eje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 72.3 | | Mano de obra por cambio de Ruleman lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| 72.4 | | Ruleman lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 72.5 | | Mano de obra por cambio de Punta Eje. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 245.000 | 245.000 |
| 72.6 | | Punta Eje. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 72.7 | | Mano de obra por Servicio de reparación de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 680.000 | 680.000 | 715.000 | 715.000 |
| 72.8 | | Mano de obra por cambio de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| 72.9 | | Llantas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| 72.10 | | Mano de obra por cambio de Ruleman masa delantera. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 72.11 | | Ruleman masa delantera. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 640.000 | 640.000 | 650.000 | 650.000 |
| 73 | 78180101-012 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TREN TRASERO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 73.1 | | Mano de obra por cambio de reten palier trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 62.000 | 62.000 | 65.000 | 65.000 |
| 73.2 | | Reten palier trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 73.3 | | Mano de obra por cambio de Ruleman palier trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 |
| 73.4 | | Ruleman palier trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 250.000 | 250.000 |
| 73.5 | | Mano de obra por cambio de Corona y Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 245.000 | 245.000 | 250.000 | 250.000 |
| 73.6 | | Corona y Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.320.000 | 2.320.000 |
| 73.7 | | Mano de obra por cambio de Reten Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 73.8 | | Reten Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 125.000 |
| 73.9 | | Mano de obra por cambio de Tuerca Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 73.10 | | Tuerca Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 73.11 | | Mano de obra por cambio de olla diferencial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 395.000 | 395.000 | 405.000 | 405.000 |
| 73.12 | | Olla diferencial. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.335.000 | 2.335.000 |
| 73.13 | | Mano de obra por cambio de Ruleman lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 73.14 | | Ruleman lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 350.000 | 350.000 |
| 73.15 | | Mano de obra por cambio de Ruleman Piñón. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 73.16 | | Ruleman Piñón. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 185.000 | 185.000 |
| 73.17 | | Mano de obra por Servicio de reparación de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 690.000 | 690.000 | 720.000 | 720.000 |
| 73.18 | | Mano de obra por cambio de llantas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 |
| 73.19 | | Llantas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.890.000 | 3.890.000 | 4.020.000 | 4.020.000 |
| 74 | 78180101-9999 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 74.1 | | Mano de obra por cambio de picos inyectores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 185.000 | 185.000 | 190.000 | 190.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL CETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.2 | | Picos inyectores. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 74.3 | | Mano de obra por cambio de sensor pedal de acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 74.4 | | Sensor pedal de aceleracor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 930.000 | 930.000 | 940.000 | 940.000 |
| 74.5 | | Mano de obra por servicio de limpieza y calibración de pico inyector. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 940.000 | 940.000 | 970.000 | 970.000 |
| 74.6 | | Mano de obra por cambio de bomba nyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 |
| 74.7 | | Bomba inyectora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 75 | 78180101-014 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2 8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 75.1 | | Mano de obra por cambio de bomba de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 450.000 | 450.000 | 490.000 | 490.000 |
| 75.2 | | Bomba de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 75.3 | | Mano de obra por cambio de árbol de levas de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 | 300.000 | 300.000 |
| 75.4 | | Árbol de levas de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.330.000 | 1.330.000 |
| 75.5 | | Mano de obra por cambio de Soporte de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 75.6 | | Soporte de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 180.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 |
| 75.7 | | Mano de obra por servicio de limpieza de bomba inyectora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 950.000 | 950.000 | 980.000 | 980.000 |
| 75.8 | | Mano de obra por cambio de Paletas ventilador de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 75.9 | | Paletas ventilador de motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 235.000 | 235.000 | 245.000 | 245.000 |
| 75.10 | | Mano de obra por servicio de limpieza filtro de aire. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| 75.11 | | Mano de obra por servicio de cepillaco de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| 75.12 | | Mano de obra por cambio de junta tapa motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 340.000 | 340.000 |
| 75.13 | | Junta tapa motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 565.000 | 565.000 | 560.000 | 560.000 |
| 75.14 | | Mano de obra por cambio de junta tapa balancin. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 75.15 | | Junta tapa balancin. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 75.16 | | Mano de obra por cambio reten frente motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
| 75.17 | | Reten frente motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 75.18 | | Mano de obra por cambio de Casquillos de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 |
| 75.19 | | Casquillos de biela. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 215.000 | 215.000 | 225.000 | 225.000 |
| 75.20 | | Mano de obra por cambio de casquillos bancada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 |
| 75.21 | | Casquillos bancada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 315.000 | 315.000 | 325.000 | 325.000 |
| 75.22 | | Mano de obra por cambio de juego de pistones. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 430.000 | 430.000 | 450.000 | 450.000 |
| 75.23 | | Juego de pistones. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.770.000 | 1.770.000 |
| 75.24 | | Mano de obra por cambio de juego de aros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 75.25 | | Juego de aros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 980.000 | 980.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 75.26 | | Mano de obra por cambio de calce lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
| 75.27 | | Calce lateral. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 |
| 75.28 | | Mano de obra por cambio de juego bujes de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| 75.29 | | Juego bujes de biela. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 75.30 | | Mano de obra por cambio de juego bujes de leva. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 75.31 | | Juego bujes de leva. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 75.32 | | Mano de obra por cambio de juego junta motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| 75.33 | | Juego junta motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 720.000 | 720.000 | 740.000 | 740.000 |
| 75.34 | | Mano de obra por cambio de juego valvula de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 75.35 | | Juego válvula de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 230.000 | 230.000 | 245.000 | 245.000 |
| 75.36 | | Mano de obra por cambio de juego válvula escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 75.37 | | Juego válvula escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 |
| 75.38 | | Mano de obra por cambio de Juego guías de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 75.39 | | Juego guías de válvulas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 395.000 | 395.000 | 400.000 | 400.000 |
| 75.40 | | Mano de obra por cambio de cabo acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.41 | | Cabo acelerador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 205.000 | 205.000 |
| 75.42 | | Mano de obra por cambio de cabo velocímetro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 75.43 | | Cabo velocímetro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 550.000 | 550.000 |
| 75.44 | | Mano de obra por cambio de manguera del depurador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 75.45 | | Manguera del depurador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 |
| 75.46 | | Mano de obra por cambio de polea de distribución cigüeñal. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 75.47 | | Polea de distribución cigüeñal. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 815.000 | 815.000 | 830.000 | 830.000 |
| 75.48 | | Mano de obra por cambio de defensa de correa por unidad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 75.49 | | Defensa de correa por unidad. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 415.000 | 415.000 | 420.000 | 420.000 |
| 75.50 | | Mano de obra por cambio de embragues de ventilador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 75.51 | | Embragues de ventilador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 520.000 | 520.000 | 52.000 | 52.000 |
| 75.52 | | Mano de obra por cambio de bulbo de aceite. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 75.53 | | Bulbo de aceite. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 75.54 | | Mano de obra por cambio de juego de junta para motor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 75.55 | | Juego de junta para motor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| 75.56 | | Mano de obra por cambio de martillito balancín de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 |
| 75.57 | | Martillito balancín de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 |
| 75.58 | | Mano de obra por cambio de eje balancín. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 75.59 | | Eje balancín. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 625.000 | 625.000 | 630.000 | 630.000 |
| 75.60 | | Mano de obra por cambio de guía de válvula. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 75.61 | | Guía de válvula. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 75.62 | | Mano de obra por cambio de revestimiento de cilindros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 180.000 | 180.000 |
| 75.63 | | Revestimiento de cilindros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 945.000 | 945.000 | 950.000 | 950.000 |
| 75.64 | | Mano de obra por cambio de reten de válvulas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 75.65 | | Reten de válvulas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 75.66 | | Mano de obra por cambio de válvulas de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 75.67 | | Válvulas de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 75.68 | | Mano de obra por cambio de bomba de dirección hidráulica. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 195.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| 75.69 | | Bomba de dirección hidráulica. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 75.70 | | Mano de obra por cambio de válvulas de admisión. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 75.71 | | Válvulas de admisión. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 76 | 78180101-015 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 76.1 | | Mano de obra por cambio de bomba de agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 76.2 | | Bomba de agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 510.000 | 510.000 | 520.000 | 520.000 |
| 76.3 | | Mano de obra por cambio de manguera inferior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 76.4 | | Manguera inferior de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 76.5 | | Mano de obra por cambio de manguera superior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 76.6 | | Manguera superior de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 76.7 | | Mano de obra por cambio de tapa de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 76.8 | | Tapa de radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 |
| 76.9 | | Mano de obra por cambio de termostato. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 76.10 | | Termostato. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 76.11 | | Mano de obra por cambio de Radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 155.000 | 155.000 | 150.000 | 150.000 |
| 76.12 | | Radiador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.920.000 | 3.920.000 |
| 76.13 | | Mano de obra por cambio de manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL PETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.14 | | Manguera de calefacción. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 |
| 76.15 | | Mano de obra por servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 295.000 | 295.000 | 300.000 | 300.000 |
| 77 | 78180101-016 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 77.1 | | Mano de obra por servicio de carga de gas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 320.000 | 320.000 |
| 77.2 | | Mano de obra por servicio de mantenimiento general de AA. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 77.3 | | Mano de obra por cambio de evaporador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 77.4 | | Evaporador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 830.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| 77.5 | | Mano de obra por cambio de compresor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 77.6 | | Compresor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.950.000 | 3.950.000 | 4.120.000 | 4.120.000 |
| 77.7 | | Mano de obra por cambio de filtro. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 77.8 | | Filtro. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 380.000 | 380.000 | 390.000 | 390.000 |
| 77.9 | | Mano de obra por cambio de válvula expansora. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 77.10 | | Válvula expansora. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 320.000 | 320.000 | 330.000 | 330.000 |
| 77.11 | | Mano de obra por cambio de manguera de alta y baja. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 77.12 | | Manguera de alta y baja. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 410.000 | 410.000 | 415.000 | 415.000 |
| 77.13 | | Mano de obra por cambio de embrague de compresor. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 77.14 | | Embrague de compresor. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 77.15 | | Mano de obra por cambio de manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 77.16 | | Manguera de calefacción. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 375.000 | 375.000 | 380.000 | 380.000 |
| 77.17 | | Mano de obra por cambio de condensador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 77.18 | | Condensador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.520.000 | 3.520.000 |
| 77.19 | | Mano de obra por cambio de filtro de cañería de aire acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 77.20 | | Filtro de cañería de aire acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 77.21 | | Mano de obra por cambio de termostato de Aire Acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 77.22 | | Termostato de Aire Acondicionado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 215.000 | 215.000 | 220.000 | 220.000 |
| 77.23 | | Mano de obra por cambio de Presostato. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 77.24 | | Presostato. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 330.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 |
| 78 | 78180101-018 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 78.1 | | Mano de obra por cambio de flotador de tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 78.2 | | Flotador de tanque de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 375.000 | 375.000 | 380.000 | 380.000 |
| 78.3 | | Mano de obra por cambio de reloj marcador de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 265.000 | 265.000 | 280.000 | 280.000 |
| 78.4 | | Reloj marcador de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 78.5 | | Mano de obra por cambio de tapa de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 78.6 | | Tapa de combustible. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 78.7 | | Mano de obra por Servicio de mantenimiento y reparación de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | | | 415.000 | 415.000 | 425.000 | 425.000 |
| 79 | 78180101-019 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - CAMBIO DE CORREAS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 79.1 | | Mano de obra por cambio de correa dentada original. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 79.2 | | Correa dentada original. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 530.000 | 530.000 | 540.000 | 540.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | | Mano de obra por cambio de Tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 79.4 | | Tensor de correa dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 455.000 | 455.000 | 460.000 | 460.000 |
| 79.5 | | Mano de obra por cambio de correa única. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 79.6 | | Correa única. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 675.000 | 675.000 | 680.000 | 680.000 |
| 79.7 | | Mano de obra por cambio de polea loca correa grande. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 79.8 | | Polea loca correa grande. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 195.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| 79.9 | | Mano de obra por cambio de polea loca correa chica. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 79.10 | | Polea loca correa chica. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 215.000 | 215.000 | 225.000 | 225.000 |
| 79.11 | | Mano de obra por cambio de correa corta dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 79.12 | | Correa corta dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 275.000 | 275.000 | 280.000 | 280.000 |
| 79.13 | | Mano de obra por cambio de tensor correa corta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 79.14 | | Tensor correa corta | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 79.15 | | Mano de obra por cambio de polea tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 79.16 | | Polea tensor de correa dentada. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 420.000 | 420.000 | 440.000 | 440.000 |
| 80 | 78180201-001 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE CHAPERÍA, PINTURA Y OTROS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 80.1 | | Mano de obra por servicio de Polarizado con alto porcentaje de protección contra los rayos U.V, rechazo de calor, Seguridad Anti vandalismo, similares o mejor calidad. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 610.000 | 610.000 | 620.000 | 620.000 |
| 80.2 | | Mano de obra por cambio de silenciador. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 80.3 | | Silenciador. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.910.000 | 1.910.000 |
| 80.4 | | Mano de obra por servicio de colocación de logotipos. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 80.5 | | Mano de obra por cambio de Tapizado. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 68.000 | 68.000 | 70.000 | 70.000 |
| 80.6 | | Tapizado. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 215.000 | 215.000 |
| 80.7 | | Mano de obra por cambio de Alfombra. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
| 80.8 | | Alfombra. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 165.000 | 165.000 | 180.000 | 180.000 |
| 80.9 | | Mano de obra por cambio de Cerradura de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 80.10 | | Cerradura de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 285.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 |
| 80.11 | | Mano de obra por servicio de Copia de llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 81 | 78180101-007 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - MOD. 2014 - SERVICIO DE GOMERIA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 81.1 | | Mano de obra por cambio de cubierta. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 81.2 | | Cubiertas (todo terreno, semi pantanera). | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| 81.3 | | Mano de obra por servicio de reparación de cubierta tipo radial. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| 81.4 | | Mano de obra por servicio de rotación de las cuatro ruedas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
| 82 | 78180101-027 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 82.1 | | Mano de obra por cambio de defensa delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 |
| 82.2 | | Defensa delantero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 82.3 | | Mano de obra por cambio de defensa trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 240.000 | 240.000 | 250.000 | 250.000 |
| 82.4 | | Defensa trasero. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.995.000 | 1.995.000 |
| 82.5 | | Mano de obra por cambio completo de caño de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 270.000 |
| 82.6 | | Caño de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 82.7 | | Mano de obra por cambio de Guarda Barros. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 165.000 | 165.000 | 175.000 | 175.000 |
| 82.8 | | Guarda Barros. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL STEFE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 | | Mano de obra por cambio de soporte de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 82.10 | | Soporte de escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 72.000 | 72.000 | 80.000 | 80.000 |
| 82.11 | | Mano de obra por cambio flexible escape. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 82.12 | | Flexible escape. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 210.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 |
| 82.13 | | Mano de obra por cambio manijas de puertas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 82.14 | | Manijas de puertas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 82.15 | | Mano de obra por cambio de parrilla frontal. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 82.16 | | Parrilla frontal. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 83 | 78180101-008 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS - MANTENIMIENTO REPARADOR. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 83.1 | | Mano de obra por cambio de cepillo limpia parabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 83.2 | | Cepillo limpia parabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 140.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 |
| 83.3 | | Mano de obra por cambio de motorcito lanza agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 |
| 83.4 | | Motorcito lanza agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 220.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 |
| 83.5 | | Mano de obra por cambio de Sapito lanza agua. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 83.6 | | Sapito lanza agua. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 80.000 | 80.000 | 85.000 | 85.000 |
| 83.7 | | Mano de obra por cambio de reservorio lavaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 83.8 | | Reservorio lavaparabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 195.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
| 83.9 | | Mano de obra por cambio de motor del sistema de limpiaparabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 145.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 |
| 83.10 | | Motor del sistema de limpiaparabrisas. | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 575.000 | 575.000 | 570.000 | 570.000 |
| 84 | 76111801-001 | UNIDAD CJÑ Nº 8 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2020 - SERVICIO DE LAVADO COMPLETO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | Unidad | EVENTO | 1 | | | | | | |
| 84.1 | | Mano de obra por Servicio de lavado completo de vehículo. | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **644.988.000** | | **663.952.000** |

ABG. SANDRA MARILIN ROLON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

A.C.P.N. ANDREA YOLANDA TOÑANEZ VILLALBA
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ABG. JUAN MANUEL SETE GHIRINGHELLI
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ - COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS