Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					1- CUEVAS HERMANOS S.A.					2- TALLER BALBUENA de Silverio F. Balbuena V.					3- TALLER DEFRANCESCO de Virginia de Murdoch					4- TALLER M & S de Miguel Sosa Cabañas.					5- A y T S.R.L.				
NISSAN SENTRA																												
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014																												
ITEMS	DESCRIPCION DE REPUESTOS ORIGINALES	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	359.278	359.278	**1.437.110**	GENUINO	JAPON	750.000	750.000	750.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	SINTERMETAL	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	500.000	500.000	500.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.160.000	2.160.000	2.160.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	SINTERMETAL	JAPON	220.000	220.000	220.000	ORIG.	JAPON	450.000	450.000	450.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	45.604	45.604	45.604	GENUINO	JAPON	180.000	180.000	180.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	60.170	60.170	60.170	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.418.089	2.418.089	2.418.089	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	180.000	180.000	180.000	ORIG.	JAPON	450.000	450.000	450.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	4.200.000	4.200.000	4.200.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.440.000	1.440.000	**5.760.000**	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	956.431	956.431	956.431	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	130.000	130.000	130.000	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.162.416	1.162.416	1.162.416	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	220.000	220.000	220.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	660.000	660.000	**2.640.000**	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	NSK	JAPON	40.000	40.000	40.000	ORIG.	JAPON	35.000	35.000	35.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	960.677	960.677	960.677	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	SINTERMETAL	JAPON	220.000	220.000	220.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	120.000	120.000	**1.920.000**	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	180.000	180.000	180.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
14	Guias de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	60.000	60.000	**960.000**	GENUINO	JAPON	280.000	280.000	280.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000	120.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.500.000	1.500.000	1.500.000	T.BALBUENA	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	NAC.	PY	40.000	40.000	40.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.000.000	1.000.000	1.000.000	T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	200.000	200.000	200.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	3.000.000	3.000.000	3.000.000	T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	300.000	300.000	300.000	NAC.	PY	650.000	650.000	650.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	822.182	822.182	822.182	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	230.000	230.000	230.000	ORIG.	JAPON	320.000	320.000	320.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	299.242	299.242	299.242	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	80.000	80.000	80.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.000.000	2.000.000	2.000.000	T.BALBUENA	NACIONAL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	TALLER M & S	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.400.000	1.400.000	1.400.000	T.BALBUENA	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	80.000	80.000	80.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	848.293	848.293	848.293	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	VRT	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	490.000	490.000	490.000
24	Cambiar cabo de velocimetro	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	319.519	319.519	319.519	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	LUX	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	3.522.427	3.522.427	3.522.427	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	VANDO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	25.000	25.000	25.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	NO APLICA	NO APLICA	0	T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	N/C	N/C	N/C	0	0
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000	50.000	N/C	N/C	N/C	0	0
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	250.000	250.000	250.000	T.BALBUENA	NACIONAL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	N/C	N/C	N/C	0	0
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.864.242	2.864.242	**11.456.966**	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	35.000	35.000	35.000	BOSS	JAPON	750.000	750.000	750.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
30	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	58.400	58.400	**292.000**	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000	45.000	ORIG.	JAPON	40.000	40.000	40.000
31	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	38.576	38.576	38.576	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	MAN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
32	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	90.109	90.109	90.109	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	MAN	JAPON	120.000	120.000	120.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
33	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	32.281	32.281	32.281	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	MAN	JAPON	70.000	70.000	70.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
34	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	85.000	85.000	85.000
35	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	549.101	549.101	549.101	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	SINTERMETAL	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
36	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.293.960	1.293.960	**2.587.920**	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
37	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	389.694	389.694	389.694	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	40.000	40.000	40.000
38	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.808.749	1.808.749	1.808.749	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
39	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.000.000	1.000.000	1.000.000	T.BALBUENA	NACIONAL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	120.000	120.000	120.000
40	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	400.000	400.000	400.000	T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	15.000	15.000	15.000
41	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	600.000	600.000	600.000	T.BALBUENA	NACIONAL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	TALLER M & S	NACIONAL	40.000	40.000	40.000	NAC.	PY	20.000	20.000	20.000
42	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	700.000	700.000	700.000	T.BALBUENA	NACIONAL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	TALLER M & S	NACIONAL	40.000	40.000	40.000	NAC.	PY	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002																												
43	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	351.580	351.580	351.580	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	NSK	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
44	Engranaje 1ª. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.920.000	1.920.000	**9.600.000**	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	NSK	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
45	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	NSK	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
46	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	3.360.000	3.360.000	3.360.000	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	NSK	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
47	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	420.000	420.000	**2.520.000**	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	NSK	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
48	Reten	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	108.000	108.000	**324.000**	GENUINO	JAPON	25.000	25.000	25.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	10.000	10.000	10.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
49	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	25.000	25.000	25.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	10.000	10.000	10.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
50	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	514.889	514.889	**1.029.778**	GENUINO	JAPON	75.000	75.000	75.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	NSK	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
51	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	2.400.000	2.400.000	2.400.000	T.BALBUENA	NACIONAL	95.000	95.000	95.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	250.000	250.000	250.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011																												
52	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
53	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
54	Brida	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
55	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
56	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	35.000	35.000	35.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
57	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
58	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	NSK	JAPON	200.000	200.000	200.000	N/C	N/C	N/C	0	0
59	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
60	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	JAPON	35.000	35.000	35.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
61	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	NSK	JAPON	50.000	50.000	50.000	N/C	N/C	N/C	0	0
62	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	JAPON	35.000	35.000	35.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	N/C	N/C	N/C	0	0
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003																												
63	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.237.378	1.237.378	**2.474.756**	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	250.000	250.000	250.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
64	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
65	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
66	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
67	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	6.438.654	6.438.654	6.438.654	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	440.000	440.000	440.000
68	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.409.726	2.409.726	2.409.726	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
69	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	5.220.000	5.220.000	5.220.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
70	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.010.604	1.010.604	**2.021.208**	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	10.000	10.000	10.000	ORIG.	JAPON	40.000	40.000	40.000
71	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	3.167.003	3.167.003	**6.334.006**	GENUINO	JAPON	225.000	225.000	225.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	450.000	450.000	450.000
72	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

73	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	180.000	180.000	180.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	70.000	70.000	70.000
74	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	679.690	679.690	1.359.380	T.BALBUENA	NACIONAL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
75	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	392.281	392.281	784.562	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	40.000	40.000	40.000	CORVEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	45.000	45.000	45.000
76	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	160.000	160.000	160.000	CORVEN	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
77	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	10.000	10.000	10.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
78	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.800.000	1.800.000	**7.200.000**	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
79	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	225.000	225.000	225.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	25.000	25.000	25.000
80	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.373.002	2.373.002	**4.746.004**	GENUINO	JAPON	95.000	95.000	95.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	CORVEN	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
81	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	25.000	25.000	25.000	GENUINO	JAPON	10.000	10.000	10.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004																												
82	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.367.358	1.367.358	**2.734.716**	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	COFFAT	JAPON	380.000	380.000	380.000	ORIG.	JAPON	300.000	300.000	300.000
83	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.466.350	1.466.350	**2.932.700**	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	COFFAT	JAPON	380.000	380.000	380.000	ORIG.	JAPON	300.000	300.000	300.000
84	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.235.696	1.235.696	**2.471.392**	GENUINO	JAPON	95.000	95.000	95.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
85	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	927.035	927.035	**1.854.070**	GENUINO	JAPON	75.000	75.000	75.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
86	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	637.881	637.881	**1.275.762**	GENUINO	JAPON	75.000	75.000	75.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	CORVEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	25.000	25.000	25.000
87	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	10.000	10.000	10.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	15.000	15.000	15.000
88	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.322.900	1.322.900	**2.645.800**	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	250.000	250.000	250.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
89	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	15.000	15.000	15.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
90	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	15.000	15.000	15.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
91	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	15.000	15.000	15.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
92	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	15.000	15.000	15.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
93	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	15.000	15.000	15.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
94	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.506.241	1.506.241	**3.012.482**	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
95	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005																												
96	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.616.849	1.616.849	1.616.849	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	LUX	JAPON	350.000	350.000	350.000	ORIG.	JAPON	990.000	990.000	990.000
97	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.433.214	1.433.214	1.433.214	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	LUX	JAPON	200.000	200.000	200.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
98	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	930.496	930.496	930.496	GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
99	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	0	0	GENUINO	JAPON	75.000	75.000	75.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	LUX	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
100	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	0	0	GENUINO	JAPON	75.000	75.000	75.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	LUX	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
101	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	739.000	739.000	739.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	LUX	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
102	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	0	0	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	LUX	JAPON	15.000	15.000	15.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006																												
103	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	856.589	856.589	**1.713.178**	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	LUX	JAPON	350.000	350.000	350.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
104	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	400.000	400.000	400.000	T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	70.000	70.000	70.000
105	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	856.589	856.589	**1.713.178**	GENUINO	JAPON	85.000	85.000	85.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	LUX	JAPON	350.000	350.000	350.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
106	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	973.343	979.343	973.343	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
107	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	3.378.258	3.378.258	3.378.258	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	LUX	JAPON	300.000	300.000	300.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
108	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.252.848	1.252.848	1.252.848	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	75.000	75.000	75.000
109	Rectificar tambor freno trasero- ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	700.000	700.000	700.000	T.BALBUENA	NACIONAL	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	75.000	75.000	75.000
110	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	6.053.791	6.053.791	6.053.791	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	LUX	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	650.000	650.000	650.000
111	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.136.018	1.136.018	1.136.018	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	LUX	JAPON	80.000	80.000	80.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
112	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.120.134	1.120.134	**2.240.268**	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	LUX	JAPON	130.000	130.000	130.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
113	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
114	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	LUX	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
115	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	956.800	956.800	**1.913.600**	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	LUX	JAPON	120.000	120.000	120.000	ORIG.	JAPON	320.000	320.000	320.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009																												
116	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	763.234	763.234	763.234	GENUINO	JAPON	1.200.000	1.200.000	1.200.000	GENUINO	JAPON	1.200.000	1.200.000	1.200.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
117	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	390.743	390.743	**781.486**	GENUINO	JAPON	85.000	85.000	85.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ZEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
118	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	606.610	606.610	606.610	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	310.000	310.000	310.000
119	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	50.000	50.000	**700.000**	GENUINO	JAPON	175.000	175.000	175.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	10.000	10.000	10.000
120	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.108.276	1.108.276	1.108.276	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
121	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
122	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	300.000	300.000	**600.000**	GENUINO	JAPON	850.000	850.000	850.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ZEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
123	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
124	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ZEN	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
125	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	600.000	600.000	600.000	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ZEN	JAPON	40.000	40.000	40.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
126	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.744.882	2.744.882	2.744.882	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	ZEN	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	850.000	850.000	850.000
127	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.759.364	1.759.364	1.759.364	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
128	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.526.813	1.526.813	1.526.813	GENUINO	JAPON	95.000	95.000	95.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
129	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ZEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
130	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	NO APLICA	NO APLICA	0	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ZEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
131	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	250.000	250.000	**1.000.000**	GENUINO	JAPON	9.000	9.000	9.000	GENUINO	JAPON	10.000	10.000	10.000	ZEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	40.000	40.000	40.000
132	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	232.948	232.948	232.948	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ZEN	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
133	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	349.189	349.189	349.189	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ZEN	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
134	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.416.799	2.416.799	2.416.799	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	JAPON	200.000	200.000	200.000	ORIG.	JAPON	950.000	950.000	950.000
135	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	507.425	507.425	507.425	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	VANDO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	35.000	35.000	35.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016																												
136	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	9.840.000	9.840.000	9.840.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
137	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	5.267.116	5.267.116	5.267.116	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
138	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	JAPON	200.000	200.000	200.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
139	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	7.631.572	7.631.572	7.631.572	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	160.000	160.000	160.000
140	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.765.231	2.765.231	2.765.231	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	JAPON	110.000	110.000	110.000	ORIG.	JAPON	320.000	320.000	320.000
141	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	3.942.845	3.942.845	3.942.845	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
142	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	2.616.814	2.616.814	2.616.814	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
143	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	GENUINO	JAPON	85.000	85.000	85.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
144	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	480.000	480.000	**960.000**	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
145	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1	NISSAN	MEXICO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	BISCONDE	JAPON	80.000	80.000	80.000	ORIG.	JAPON	200.000	200.000	200.000
146	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	2.000.000	2.000.000	2.000.000	GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	80.000	80.000	80.000
SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001																												
147	Chapería	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	NO APLICA	NO APLICA	0	T.BALBUENA	NACIONAL	550.000	550.000	550.000	GENUINO	NACIONAL	650.000	650.000	650.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	NAC.	PY	700.000	700.000	700.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

148	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	NO APLICA	NO APLICA	0	T.BALBUENA	NACIONAL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	NACIONAL	650.000	650.000	650.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	NAC.	PY	800.000	800.000	800.000
149	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1	CHSA	PARAGUAY	NO APLICA	NO APLICA	0	T.BALBUENA	NACIONAL	170.000	170.000	170.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	450.000	450.000	450.000
VOLVO 850																													
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014																													
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	1.750.000	1.750.000	1.750.000	GENUINO	JAPON	2.600.000	2.600.000	2.600.000	SINTERMETAL	GERMANI	550.000	550.000	550.000	ORIG.	BRASIL	950.000	950.000	950.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	SINTERMETAL	GERMANI	400.000	400.000	400.000	ORIG.	BRASIL	700.000	700.000	700.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	220.000	220.000	220.000	ORIG.	BRASIL	450.000	450.000	450.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	80.000	80.000	80.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	NSK	GERMANI	40.000	40.000	40.000	ORIG.	BRASIL	35.000	35.000	35.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	SINTERMETAL	GERMANI	200.000	200.000	200.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	SINTERMETAL	GERMANI	200.000	200.000	200.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
14	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	260.000	260.000	260.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	GERMANI	120.000	120.000	120.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	NACIONAL	20.000	20.000	20.000	TALLER M &S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	40.000	40.000	40.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M &S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	200.000	200.000	200.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M &S	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	NAC.	PY	650.000	650.000	650.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	250.000	250.000	250.000	ORIG.	BRASIL	320.000	320.000	320.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	GERMANI	120.000	120.000	120.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	GERMANI	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	NACIONAL	25.000	25.000	25.000	TALLER M &S	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	GENUINO	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	TALLER M &S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	VRT	GERMANI	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	490.000	490.000	490.000
24	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	125.000	125.000	125.000	LUX	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	125.000	125.000	125.000	VANDO	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	25.000	25.000	25.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M &S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	GENUINO	JAPON	450.000	450.000	450.000	SINTERMETAL	GERMANI	650.000	650.000	650.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	TALLER M &S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	BOSS	GERMANI	550.000	550.000	550.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
30	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	390.000	390.000	390.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	CASTROL	BRASIL	350.000	350.000	350.000	ORIG.	BRASIL	30.000	30.000	30.000
31	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	MAN	GERMANI	65.000	65.000	65.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
32	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	MAN	GERMANI	180.000	180.000	180.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
33	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	MAN	GERMANI	140.000	140.000	140.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
34	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	85.000	85.000	85.000
35	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	SINTERMETAL	GERMANI	40.000	40.000	40.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
36	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	GERMANI	250.000	250.000	250.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
37	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	40.000	40.000	40.000
38	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
39	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M &S	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	NAC.	PY	120.000	120.000	120.000
40	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	TALLER M &S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	15.000	15.000	15.000
41	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M &S	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	NAC.	PY	20.000	20.000	20.000
42	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M &S	NACIONAL	40.000	40.000	40.000	NAC.	PY	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002																													
43	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	NSK	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
44	Engranaje 1ª. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	NSK	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
45	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	NSK	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
46	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	NSK	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
47	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	NSK	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
48	Reten	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
49	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
50	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	NSK	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
51	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	170.000	170.000	170.000	GENUINO	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	TALLER M & S	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	NAC.	PY	250.000	250.000	250.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011																													
52	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	NSK	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
53	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	NSK	GERMANI	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
54	Brida	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	NSK	GERMANI	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
55	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	NSK	GERMANI	200.000	200.000	200.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
56	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	NSK	GERMANI	10.000	10.000	10.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
57	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	NSK	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
58	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	GENUINO	JAPON	450.000	450.000	450.000	NSK	GERMANI	250.000	250.000	250.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
59	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	NSK	GERMANI	10.000	10.000	10.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
60	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	NSK	GERMANI	10.000	10.000	10.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
61	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	750.000	750.000	750.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	NSK	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
62	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003																													
63	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	CORVEN	GERMANI	280.000	280.000	280.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
64	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
65	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	GERMANI	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
66	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
67	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	370.000	370.000	370.000	GENUINO	JAPON	280.000	280.000	280.000	CORVEN	GERMANI	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	440.000	440.000	440.000
68	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
69	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	700.000	700.000	700.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	GERMANI	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
70	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	40.000	40.000	40.000
71	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	380.000	380.000	380.000	GENUINO	JAPON	260.000	260.000	260.000	CORVEN	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	700.000	700.000	700.000
72	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	CORVEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

73	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	NACIONAL	80.000	80.000	80.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	70.000	70.000	70.000
74	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	CORVEN	GERMANI	350.000	350.000	350.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
75	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	GERMANI	40.000	40.000	40.000	ORIG.	BRASIL	45.000	45.000	45.000
76	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	CORVEN	GERMANI	350.000	350.000	350.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
77	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	GERMANI	1.000	1.000	1.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
78	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	CORVEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
79	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	380.000	380.000	380.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	CORVEN	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	25.000	25.000	25.000
80	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	225.000	225.000	225.000
81	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	CORVEN	GERMANI	10.000	10.000	10.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004																												
82	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	1.000.000	1.000.000	1.000.000	GENUINO	JAPON	1.200.000	1.200.000	1.200.000	COFFAT	GERMANI	780.000	780.000	780.000	ORIG.	BRASIL	400.000	400.000	400.000
83	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	1.000.000	1.000.000	1.000.000	GENUINO	JAPON	1.500.000	1.500.000	1.500.000	COFFAT	GERMANI	780.000	780.000	780.000	ORIG.	BRASIL	400.000	400.000	400.000
84	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	COFFAT	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
85	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	COFFAT	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
86	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	COFFAT	GERMANI	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	25.000	25.000	25.000
87	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	15.000	15.000	15.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	COFFAT	GERMANI	1.000	1.000	1.000	ORIG.	BRASIL	15.000	15.000	15.000
88	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	650.000	650.000	650.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	COFFAT	GERMANI	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
89	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	COFFAT	GERMANI	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
90	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	COFFAT	GERMANI	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
91	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	COFFAT	GERMANI	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
92	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	COFFAT	GERMANI	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
93	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	COFFAT	GERMANI	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
94	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	750.000	750.000	750.000	GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	COFFAT	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
95	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	650.000	650.000	650.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	COFFAT	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005																												
96	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	LUX	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
97	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	LUX	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
98	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	LUX	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	800.000	800.000	800.000
99	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	GERMANI	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
100	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	LUX	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
101	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
102	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006																												
103	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	LUX	GERMANI	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
104	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	70.000	70.000	70.000
105	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	LUX	GERMANI	500.000	500.000	500.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
106	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	110.000	110.000	110.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	LUX	GERMANI	40.000	40.000	40.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
107	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	LUX	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
108	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	LUX	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	75.000	75.000	75.000
109	Rectificar tambor freno trasero-ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	75.000	75.000	75.000
110	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	LUX	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	650.000	650.000	650.000
111	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	LUX	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
112	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	LUX	GERMANI	350.000	350.000	350.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
113	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	LUX	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
114	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	LUX	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
115	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	LUX	GERMANI	350.000	350.000	350.000	ORIG.	BRASIL	320.000	320.000	320.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009																												
116	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	1.200.000	1.200.000	1.200.000	GENUINO	JAPON	1.200.000	1.200.000	1.200.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
117	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
118	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	310.000	310.000	310.000
119	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	ZEN	GERMANI	80.000	80.000	80.000	ORIG.	BRASIL	10.000	10.000	10.000
120	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	ZEN	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
121	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
122	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	380.000	380.000	380.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
123	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
124	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
125	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
126	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	750.000	750.000	750.000	GENUINO	JAPON	650.000	650.000	650.000	ZEN	GERMANI	250.000	250.000	250.000	ORIG.	BRASIL	500.000	500.000	500.000
127	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	380.000	380.000	380.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
128	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	ZEN	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
129	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
130	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
131	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	10.000	10.000	10.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ZEN	GERMANI	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	40.000	40.000	40.000
132	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ZEN	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
133	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ZEN	GERMANI	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
134	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	750.000	750.000	750.000	GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	ZEN	GERMANI	300.000	300.000	300.000	ORIG.	BRASIL	500.000	500.000	500.000
135	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	375.000	375.000	375.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	VANDO	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	35.000	35.000	35.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016																												
136	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
137	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	BISCONDE	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
138	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	BISCONDE	GERMANI	200.000	200.000	200.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
139	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	160.000	160.000	160.000
140	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
141	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	GERMANI	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
142	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	BISCONDE	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
143	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
144	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	GERMANI	80.000	80.000	80.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
145	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	GERMANI	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	200.000	200.000	200.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

146	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	GERMANI	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001																											
147	Chapería	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	NACIONAL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	500.000	500.000	500.000
148	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	GENUINO	NACIONAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	600.000	600.000	600.000
149	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	300.000	300.000	300.000
MERCEDES BENZ SPRINTER																											
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014																											
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	GENUINO	BRASIL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	SINTERMETAL	BRASIL	850.000	850.000	850.000	ORIG.	ARGENTINA	800.000	800.000	800.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	SINTERMETAL	BRASIL	350.000	350.000	350.000	ORIG.	ARGENTINA	780.000	780.000	780.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	SINTERMETAL	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	90.000	90.000	90.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	90.000	90.000	90.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	90.000	90.000	90.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	450.000	450.000	450.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	299.000	299.000	299.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	220.000	220.000	220.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	250.000	250.000	250.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	40.000	40.000	40.000	ORIG.	ARGENTINA	35.000	35.000	35.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	200.000	200.000	200.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
14	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	ARGENTINA	80.000	80.000	80.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	NACIONAL	20.000	20.000	20.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	NAC.	PY	40.000	40.000	40.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	200.000	200.000	200.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	NAC.	PY	550.000	550.000	550.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	320.000	320.000	320.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	220.000	220.000	220.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	120.000	120.000	120.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO		150.000	150.000	150.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	80.000	80.000	80.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	VTR	BRASIL	280.000	280.000	280.000	NAC.	PY	500.000	500.000	500.000
24	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	VANDO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	25.000	25.000	25.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	100.000	100.000	100.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	SINTERMETAL	BRASIL	2.500.000	2.500.000	2.500.000	ORIG.	ARGENTINA	750.000	750.000	750.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	20.000	20.000	20.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	BOSS	BRASIL	3.950.000	3.950.000	3.950.000	ORIG.	ARGENTINA	250.000	250.000	250.000
30	Aceite 40 para motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000	45.000	ORIG.	ARGENTINA	30.000	30.000	30.000
31	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	MAN	BRASIL	45.000	45.000	45.000	ORIG.	ARGENTINA	22.000	22.000	22.000
32	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	MAN	BRASIL	55.000	55.000	55.000	ORIG.	ARGENTINA	90.000	90.000	90.000
33	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	MAN	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
34	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
35	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	85.000	85.000	85.000
36	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	SINTERMETAL	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
37	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
38	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	40.000	40.000	40.000
39	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
40	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	NAC.	PY	100.000	100.000	100.000
41	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	15.000	15.000	15.000
42	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	NAC.	PY	20.000	20.000	20.000
43	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	40.000	40.000	40.000	NAC.	PY	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002																											
44	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	NSK	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
45	Engranaje 1ª. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	NSK	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	250.000	250.000	250.000
46	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	NSK	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
47	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	NSK	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
48	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	NSK	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	220.000	220.000	220.000
49	Reten	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	NSK	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	100.000	100.000	100.000
50	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	NSK	BRASIL	10.000	10.000	10.000	ORIG.	ARGENTINA	120.000	120.000	120.000
51	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	NSK	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	ARGENTINA	120.000	120.000	120.000
52	Mano de obra - Reparación general .de Caja	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	NSK	BRASIL	200.000	200.000	200.000	NAC.	PY	250.000	250.000	250.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011																											
53	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
54	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	120.000	120.000	120.000
55	Brida	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
56	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	250.000	250.000	250.000	ORIG.	ARGENTINA	250.000	250.000	250.000
57	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	70.000	70.000	70.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	NSK	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
58	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	ARGENTINA	60.000	60.000	60.000
59	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	NSK	BRASIL	550.000	550.000	550.000	ORIG.	ARGENTINA	400.000	400.000	400.000
60	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	10.000	10.000	10.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
61	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	10.000	10.000	10.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
62	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	700.000	700.000	700.000	GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	NSK	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
63	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003																											
64	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	280.000	280.000	280.000	ORIG.	ARGENTINA	90.000	90.000	90.000
65	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	100.000	100.000	100.000
66	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
67	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	250.000	250.000	250.000
68	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	360.000	360.000	360.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	CORVEN	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ORIG.	ARGENTINA	440.000	440.000	440.000
69	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	60.000	60.000	60.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

70	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	40.000	40.000	40.000	ORIG.	ARGENTINA	100.000	100.000	100.000
71	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	40.000	40.000	40.000
72	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	360.000	360.000	360.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	320.000	320.000	320.000
73	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
74	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	70.000	70.000	70.000
75	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	190.000	190.000	190.000
76	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	ARGENTINA	45.000	45.000	45.000
77	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	90.000	90.000	90.000
78	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	15.000	15.000	15.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	1.000	1.000	1.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
79	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
80	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	CORVEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	25.000	25.000	25.000
81	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	225.000	225.000	225.000
82	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	80.000	80.000	80.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004																											
83	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	700.000	700.000	700.000	GENUINO	BRASIL	450.000	450.000	450.000	COFFAT	BRASIL	380.000	380.000	380.000	ORIG.	ARGENTINA	350.000	350.000	350.000
84	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	700.000	700.000	700.000	GENUINO	BRASIL	450.000	450.000	450.000	COFFAT	BRASIL	380.000	380.000	380.000	ORIG.	ARGENTINA	350.000	350.000	350.000
85	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	60.000	60.000	60.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
86	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	60.000	60.000	60.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
87	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	25.000	25.000	25.000
88	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	15.000	15.000	15.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	1.000	1.000	1.000	ORIG.	ARGENTINA	15.000	15.000	15.000
89	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
90	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	N/C	0	0
91	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	600.000	600.000	600.000
92	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
93	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
94	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
95	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	350.000	350.000	350.000	ORIG.	ARGENTINA	220.000	220.000	220.000
96	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005																											
97	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	LUX	BRASIL	750.000	750.000	750.000	ORIG.	ARGENTINA	220.000	220.000	220.000
98	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	LUX	BRASIL	380.000	380.000	380.000	ORIG.	ARGENTINA	350.000	350.000	350.000
99	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	LUX	BRASIL	850.000	850.000	850.000	ORIG.	ARGENTINA	400.000	400.000	400.000
100	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
101	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	LUX	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	ARGENTINA	90.000	90.000	90.000
102	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	LUX	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	ARGENTINA	60.000	60.000	60.000
103	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	LUX	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006																											
104	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	LUX	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
105	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
106	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	LUX	BRASIL	550.000	550.000	550.000	ORIG.	ARGENTINA	220.000	220.000	220.000
107	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	LUX	BRASIL	40.000	40.000	40.000	ORIG.	ARGENTINA	60.000	60.000	60.000
108	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	LUX	BRASIL	400.000	400.000	400.000	ORIG.	ARGENTINA	180.000	180.000	180.000
109	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	75.000	75.000	75.000
110	Rectificar tambor freno trasero-ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	75.000	75.000	75.000
111	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	1.800.000	1.800.000	1.800.000	GENUINO	BRASIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	LUX	BRASIL	850.000	850.000	850.000	ORIG.	ARGENTINA	650.000	650.000	650.000
112	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	80.000	80.000	80.000
113	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	800.000	800.000	800.000	GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	LUX	BRASIL	550.000	550.000	550.000	ORIG.	ARGENTINA	350.000	350.000	350.000
114	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	LUX	BRASIL	350.000	350.000	350.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
115	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	800.000	800.000	800.000	GENUINO	BRASIL	700.000	700.000	700.000	LUX	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
116	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	800.000	800.000	800.000	GENUINO	BRASIL	700.000	700.000	700.000	LUX	BRASIL	350.000	350.000	350.000	ORIG.	ARGENTINA	380.000	380.000	380.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009																											
117	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	160.000	160.000	160.000	GENUINO	BRASIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	400.000	400.000	400.000
118	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	ZEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	100.000	100.000	100.000
119	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	700.000	700.000	700.000	GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	310.000	310.000	310.000
120	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	180.000	180.000	180.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	10.000	10.000	10.000
121	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	700.000	700.000	700.000	GENUINO	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	100.000	100.000	100.000
122	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	80.000	80.000	80.000
123	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ZEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
124	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	ZEN	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
125	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	80.000	80.000	80.000
126	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	100.000	100.000	100.000
127	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	GENUINO	BRASIL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	ZEN	BRASIL	850.000	850.000	850.000	ORIG.	ARGENTINA	280.000	280.000	280.000
128	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ZEN	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	110.000	110.000	110.000
129	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	180.000	180.000	180.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	ARGENTINA	220.000	220.000	220.000
130	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	50.000	50.000	50.000
131	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	60.000	60.000	60.000
132	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	10.000	10.000	10.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ZEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	ARGENTINA	40.000	40.000	40.000
133	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	80.000	80.000	80.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ZEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	60.000	60.000	60.000
134	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	80.000	80.000	80.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ZEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
135	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	1.800.000	1.800.000	1.800.000	GENUINO	BRASIL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	ZEN	BRASIL	980.000	980.000	980.000	ORIG.	ARGENTINA	280.000	280.000	280.000
136	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	VANDO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	35.000	35.000	35.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016																											
137	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	100.000	100.000	100.000
138	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
139	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	BRASIL	250.000	250.000	250.000	NAC.	PY	250.000	250.000	250.000
140	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	ARGENTINA	160.000	160.000	160.000
141	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	320.000	320.000	320.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

142	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	BRASIL	650.000	650.000	650.000	ORIG.	ARGENTINA	350.000	350.000	350.000
143	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	ARGENTINA	150.000	150.000	150.000
144	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	BISCONDE	BRASIL	250.000	250.000	250.000	ORIG.	ARGENTINA	80.000	80.000	80.000
145	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	110.000	110.000	110.000	ORIG.	ARGENTINA	70.000	70.000	70.000
146	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	ARGENTINA	200.000	200.000	200.000
147	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	ARGENTINA	80.000	80.000	80.000
SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001																														
148	Chapería	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	3.700.000	3.700.000	3.700.000	GENUINO	NACIONAL	3.000.000	3.000.000	3.000.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	700.000	700.000	700.000
149	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	2.700.000	2.700.000	2.700.000	GENUINO	NACIONAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	600.000	600.000	600.000
150	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	800.000	800.000	800.000	GENUINO	NACIONAL	400.000	400.000	400.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	150.000	150.000	150.000
CHEVROLET S/10																														
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014																														
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	2.800.000	2.800.000	2.800.000	GENUINO	BRASIL	2.500.000	2.500.000	2.500.000	SINTERMETAL	BRASIL	1.100.000	1.100.000	1.100.000	ORIG.	BRASIL	600.000	600.000	600.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	1.700.000	1.700.000	1.700.000	GENUINO	BRASIL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	SINTERMETAL	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ORIG.	BRASIL	800.000	800.000	800.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	450.000	450.000	450.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	320.000	320.000	320.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	800.000	800.000	800.000	GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	SINTERMETAL	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	800.000	800.000	800.000	GENUINO	BRASIL	480.000	480.000	480.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	160.000	160.000	160.000	GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	NSK	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	35.000	35.000	35.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	220.000	220.000	220.000	SINTERMETAL	BRASIL	200.000	200.000	200.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
14	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	NACIONAL	20.000	20.000	20.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	NAC.	PY	40.000	40.000	40.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	200.000	200.000	200.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	220.000	220.000	220.000	NAC.	PY	650.000	650.000	650.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	220.000	220.000	220.000	ORIG.	BRASIL	320.000	320.000	320.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	SINTERMETAL	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	SINTERMETAL	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	TALLER M & S	NACIONAL	20.000	20.000	20.000	NAC.	PY	50.000	50.000	50.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	GENUINO	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	80.000	80.000	80.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	VRT	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	690.000	690.000	690.000
24	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	490.000	490.000	490.000	GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	VANDO	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	25.000	25.000	25.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	200.000	200.000	200.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1						SINTERMETAL	NACIONAL	2.500.000	2.500.000	2.500.000	GENUINO	BRASIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	SINTERMETAL	BRASIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	ORIG.	BRASIL	750.000	750.000	750.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	NACIONAL	300.000	300.000	300.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	20.000	20.000	20.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1						BOSS	BRASIL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	GENUINO	BRASIL	800.000	800.000	800.000	BOSS	BRASIL	750.000	750.000	750.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
30	Aceite 40 para motor	EVENTO	UNIDAD	1						CASTROL	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000	45.000	ORIG.	BRASIL	30.000	30.000	30.000
31	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1						MAN	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	MAN	BRASIL	45.000	45.000	45.000	ORIG.	BRASIL	22.000	22.000	22.000
32	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1						MAN	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	MAN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
33	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1						MAN	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	MAN	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
34	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
35	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	450.000	450.000	450.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	85.000	85.000	85.000
36	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	SINTERMETAL	BRASIL	40.000	40.000	40.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
37	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	BRASIL	350.000	350.000	350.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
38	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	40.000	40.000	40.000
39	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
40	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	200.000	200.000	200.000
41	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	15.000	15.000	15.000
42	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	NAC.	PY	20.000	20.000	20.000
43	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002																														
44	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	NSK	BRASIL	550.000	550.000	550.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
45	Engranaje 1ª. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	NSK	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
46	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	NSK	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
47	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	NSK	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
48	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	NSK	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
49	Reten	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
50	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
51	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	NSK	BRASIL	250.000	250.000	250.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
52	Mano de obra - Reparación general ,de Caja	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	180.000	180.000	180.000	GENUINO	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	250.000	250.000	250.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011																														
53	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
54	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
55	Brida	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
56	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
57	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	80.000	80.000	80.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	NSK	BRASIL	10.000	10.000	10.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
58	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	NSK	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
59	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	GENUINO	BRASIL	450.000	450.000	450.000	NSK	BRASIL	650.000	650.000	650.000	ORIG.	BRASIL	600.000	600.000	600.000
60	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
61	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	80.000	80.000	80.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	NSK	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

62	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	700.000	700.000	700.000	GENUINO	BRASIL	600.000	600.000	600.000	NSK	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
63	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	80.000	80.000	80.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	NSK	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003																													
64	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	350.000	350.000	350.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
65	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	CORVEN	BRASIL	250.000	250.000	250.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
66	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	50.000	50.000	50.000	CORVEN	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
67	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	50.000	50.000	50.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
68	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	260.000	260.000	260.000	CORVEN	BRASIL	550.000	550.000	550.000	ORIG.	BRASIL	440.000	440.000	440.000
69	Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
70	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
71	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	40.000	40.000	40.000
72	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	CORVEN	BRASIL	550.000	550.000	550.000	ORIG.	BRASIL	650.000	650.000	650.000
73	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	200.000	200.000	200.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
74	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	40.000	40.000	40.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	70.000	70.000	70.000
75	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	330.000	330.000	330.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
76	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	CORVEN	BRASIL	40.000	40.000	40.000	ORIG.	BRASIL	45.000	45.000	45.000
77	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	CORVEN	BRASIL	330.000	330.000	330.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
78	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	10.000	10.000	10.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	CORVEN	BRASIL	1.000	1.000	1.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
79	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
80	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	260.000	260.000	260.000	CORVEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	25.000	25.000	25.000
81	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	220.000	220.000	220.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	225.000	225.000	225.000
82	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	80.000	80.000	80.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	700.000	700.000	700.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004																													
83	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	COFFAT	BRASIL	380.000	380.000	380.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
84	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	COFFAT	BRASIL	380.000	380.000	380.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
85	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
86	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
87	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	CORVEN	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	25.000	25.000	25.000
88	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	10.000	10.000	10.000	GENUINO	BRASIL	50.000	50.000	50.000	CORVEN	BRASIL	1.000	1.000	1.000	ORIG.	BRASIL	15.000	15.000	15.000
89	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	450.000	450.000	450.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	CORVEN	BRASIL	480.000	480.000	480.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
90	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	N/C	0	0
91	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	500.000	500.000	500.000
92	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
93	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
94	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	40.000	40.000	40.000	GENUINO	BRASIL	20.000	20.000	20.000	CORVEN	BRASIL	5.000	5.000	5.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
95	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	CORVEN	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
96	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	420.000	420.000	420.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	CORVEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005																													
97	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	LUX	BRASIL	650.000	650.000	650.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
98	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	LUX	BRASIL	450.000	450.000	450.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
99	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	LUX	BRASIL	750.000	750.000	750.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
100	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
101	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	90.000	90.000	90.000
102	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	50.000	50.000	50.000	LUX	BRASIL	10.000	10.000	10.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
103	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	30.000	30.000	30.000	LUX	BRASIL	10.000	10.000	10.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006																													
104	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	LUX	BRASIL	380.000	380.000	380.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
105	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
106	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	LUX	BRASIL	480.000	480.000	480.000	ORIG.	BRASIL	120.000	120.000	120.000
107	Cambiar juego reparo bomba central	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	90.000	90.000	90.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
108	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	LUX	BRASIL	350.000	350.000	350.000	ORIG.	BRASIL	320.000	320.000	320.000
109	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	GENUINO	BRASIL	50.000	50.000	50.000	LUX	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	75.000	75.000	75.000
110	Rectificar tambor freno trasero-ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	75.000	75.000	75.000
111	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	500.000	500.000	500.000	GENUINO	BRASIL	450.000	450.000	450.000	LUX	BRASIL	550.000	550.000	550.000	ORIG.	BRASIL	400.000	400.000	400.000
112	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	200.000	200.000	200.000	LUX	BRASIL	250.000	250.000	250.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
113	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	LUX	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
114	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	LUX	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
115	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	LUX	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
116	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	LUX	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ORIG.	BRASIL	280.000	280.000	280.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009																													
117	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	1.800.000	1.800.000	1.800.000	GENUINO	BRASIL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	400.000	400.000	400.000
118	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	10.000	10.000	10.000	ZEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
119	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	310.000	310.000	310.000
120	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	10.000	10.000	10.000
121	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
122	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ZEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
123	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ZEN	BRASIL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
124	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ZEN	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
125	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ZEN	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
126	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
127	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ZEN	BRASIL	650.000	650.000	650.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
128	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	300.000	300.000	300.000	ZEN	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	110.000	110.000	110.000
129	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	220.000	220.000	220.000
130	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	50.000	50.000	50.000
131	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000
132	Cambiar bujias incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	40.000	40.000	40.000
133	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ZEN	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	60.000	60.000	60.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

134	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	110.000	110.000	110.000	GENUINO	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ZEN	BRASIL	30.000	30.000	30.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
135	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	1.850.000	1.850.000	1.850.000	GENUINO	BRASIL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	ZEN	BRASIL	850.000	850.000	850.000	ORIG.	BRASIL	500.000	500.000	500.000
136	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	60.000	60.000	60.000	VANDO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016																												
137	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	100.000	100.000	100.000
138	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
139	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	200.000	200.000	200.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
140	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	BRASIL	100.000	100.000	100.000	ORIG.	BRASIL	160.000	160.000	160.000
141	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	250.000	250.000	250.000
142	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	BRASIL	350.000	350.000	350.000
143	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	120.000	120.000	120.000	ORIG.	BRASIL	150.000	150.000	150.000
144	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	150.000	150.000	150.000	GENUINO	BRASIL	100.000	100.000	100.000	BISCONDE	BRASIL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	BRASIL	80.000	80.000	80.000
145	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	70.000	70.000	70.000
146	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	BRASIL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	BRASIL	200.000	200.000	200.000
147	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	BRASIL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	80.000	80.000	80.000
SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001																												
148	Chapería	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	1.700.000	1.700.000	1.700.000	GENUINO	NACIONAL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	700.000	700.000	700.000
149	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	GENUINO	NACIONAL	1.300.000	1.300.000	1.300.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	600.000	600.000	600.000
150	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	400.000	400.000	400.000	GENUINO	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	150.000	150.000	150.000
ISUZU D-MAX																												
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MOTOR - Código de Catalogo:78180101-014																												
1	Juego de Pistón	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	2.000.000	2.000.000	2.000.000	GENUINO	JAPON	1.900.000	1.900.000	1.900.000	SINTERMETAL	JAPON	850.000	850.000	850.000	ORIG.	JAPON	800.000	800.000	800.000
2	Juego de Camisa	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	1.200.000	1.200.000	1.200.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	SINTERMETAL	JAPON	400.000	400.000	400.000	ORIG.	JAPON	700.000	700.000	700.000
3	Casquillo de biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
4	Casquillo de bancada	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	2.500.000	2.500.000	2.500.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
5	Casquillo de leva	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
6	Arbol de levas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	140.000	140.000	140.000	ORIG.	JAPON	450.000	450.000	450.000
7	Corona Volante	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000	120.000	ORIG.	JAPON	320.000	320.000	320.000
8	Brazo de Biela	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	SINTERMETAL	JAPON	130.000	130.000	130.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
9	Carter	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
10	Polea de cigüeñal	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
11	Buje de biela	EVENTO	UNIDAD	1						NSK	JAPON	120.000	120.000	120.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	NSK	JAPON	40.000	40.000	40.000	ORIG.	JAPON	35.000	35.000	35.000
12	Juego de juntas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
13	Juego de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
14	Guías de válvulas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000	120.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
15	Rectificación de cilindro – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	GENUINO	NACIONAL	20.000	20.000	20.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	NAC.	PY	40.000	40.000	40.000
16	Rectificación de cigüeñal – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	NAC.	PY	200.000	200.000	200.000
17	Mano de obra Reparación Gral.motor – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	NAC.	PY	650.000	650.000	650.000
18	Juego de aros	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	250.000	250.000	250.000	ORIG.	JAPON	320.000	320.000	320.000
19	Junta tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
20	Junta carter	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	SINTERMETAL	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
21	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	TALLER M & S	NACIONAL	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
22	Mano de obra : Cambio de aro	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
23	Cambiar bomba de agua	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	280.000	280.000	280.000	VRT	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	490.000	490.000	490.000
24	Cambiar cabo de velocímetro	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	LUX	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
25	Cambiar correa/cadena de distribución	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	VANDO	JAPON	250.000	250.000	250.000	ORIG.	JAPON	25.000	25.000	25.000
26	Mantenimiento bomba inyectora – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
27	Cambiar bomba inyectora	EVENTO	UNIDAD	1						SINTERMETAL	JAPON	#########	15.000.000	15.000.000	GENUINO	JAPON	15.000.000	15.000.000	15.000.000	SINTERMETAL	JAPON	11.000.000	11.000.000	11.000.000	ORIG.	JAPON	750.000	750.000	750.000
28	Calibrar pico inyector – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	5.000.000	5.000.000	5.000.000	GENUINO	NACIONAL	6.000.000	6.000.000	6.000.000	TALLER M & S	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	NAC.	PY	20.000	20.000	20.000
29	Picos inyectores	EVENTO	UNIDAD	1						BOSS	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	BOSS	JAPON	4.900.000	4.900.000	4.900.000	NAC.	PY	250.000	250.000	250.000
30	Aceite 40 para motor	EVENTO	UNIDAD	1						CASTROL	BRASIL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	BRASIL	120.000	120.000	120.000	CASTROL	BRASIL	45.000	45.000	45.000	ORIG.	JAPON	30.000	30.000	30.000
31	Aceite motor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	MAN	JAPON	45.000	45.000	45.000	ORIG.	JAPON	22.000	22.000	22.000
32	Filtro de aceite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	MAN	JAPON	65.000	65.000	65.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
33	Filtro de aire	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	MAN	JAPON	180.000	180.000	180.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
34	Filtro de combustible	EVENTO	UNIDAD	1						SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000	120.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
35	Cambiar polea rúleman tensor de correas	EVENTO	UNIDAD	1						SINTERMETAL	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	SINTERMETAL	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	85.000	85.000	85.000
36	Cambiar reten frente motor	EVENTO	UNIDAD	1						SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000	120.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	SINTERMETAL	JAPON	40.000	40.000	40.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
37	Cambiar soporte motor	EVENTO	UNIDAD	1						SINTERMETAL	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000	120.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
38	Cambiar junta tapa balancín	EVENTO	UNIDAD	1						SINTERMETAL	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	SINTERMETAL	JAPON	120.000	120.000	120.000	ORIG.	JAPON	40.000	40.000	40.000
39	Cambiar ventilador de motor	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
40	Reparar radiador – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	200.000	200.000	200.000
41	Regular válvulas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	250.000	250.000	250.000	GENUINO	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	15.000	15.000	15.000
42	Rectificar asiento válvulas y esmerilar - M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	40.000	40.000	40.000	NAC.	PY	20.000	20.000	20.000
43	Limpieza de tanque – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	120.000	120.000	120.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	30.000	30.000	30.000	NAC.	PY	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAJA VELOCIDAD Código de Catalogo:78180101-002																												
44	Anillos sincronizadores	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	280.000	280.000	280.000	NSK	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
45	Engranaje 1ª. A 5a.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	NSK	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
46	Eje ranurado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	NSK	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
47	Eje cuádruple	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	NSK	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
48	Rulemán	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	NSK	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
49	Reten	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
50	Juntas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
51	Soporte de caja	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	180.000	180.000	180.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	NSK	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

52	Mano de obra - Reparación general ,de Caja	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	300.000	300.000	300.000	GENUINO	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	TALLER M & S	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIFERENCIAL DELANTERO Código de Catalogo:78180101-011																											
53	Cambiar centralizador cardan	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	350.000	350.000	350.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
54	Arbol de Transmisión delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	120.000	120.000	120.000
55	Brida	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
56	Cambiar cruceta cardan	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
57	Cambiar reten de piñón	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
58	Cambiar rúleman y reten del palier	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
59	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	NSK	JAPON	750.000	750.000	750.000	ORIG.	JAPON	600.000	600.000	600.000
60	Cambiar calce del engranaje del satélite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	GENUINO	JAPON	25.000	25.000	25.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
61	Cambiar calce del engranaje del planetario	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
62	Cambiar rulemanes de diferencial	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	NSK	JAPON	350.000	350.000	350.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
63	Cambiar engranaje del satélite y planetario	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	NSK	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DIRECCION Código de Catalogo:78180101-003																											
64	Cambiar muñequines – c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	700.000	700.000	700.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	CORVEN	JAPON	380.000	380.000	380.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
65	Cambiar brazo zeta	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	250.000	250.000	250.000	ORIG.	JAPON	400.000	400.000	400.000
66	Cambiar brazo pitman	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	250.000	250.000	250.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
67	Cambiar amortiguador de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	35.000	35.000	35.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	210.000	210.000	210.000
68	Cambiar bomba de dirección hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	650.000	650.000	650.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	CORVEN	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	440.000	440.000	440.000
69	Cambiar caño de alta presión de dirección ,hidráulica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	CORVEN	JAPON	80.000	80.000	80.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
70	Columna de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	40.000	40.000	40.000	CORVEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
71	Cambiar guardapolvo de homocinética c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	30.000	30.000	30.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	40.000	40.000	40.000
72	Cambiar homocinética	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	380.000	380.000	380.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	650.000	650.000	650.000
73	Cambiar barra larga de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	320.000	320.000	320.000	CORVEN	JAPON	280.000	280.000	280.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
74	Alineación y balanceo de ruedas – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
75	Cambio de rúleman masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	450.000	450.000	450.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	CORVEN	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
76	Cambio de retén de masa delantera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	45.000	45.000	45.000
77	Cambio de rúleman punta eje	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	CORVEN	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
78	Cambio Cubo rueda Libre 4x4	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
79	Cambio de Masa	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
80	Mangueta	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	380.000	380.000	380.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	25.000	25.000	25.000
81	Puntera de Homocinetica	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	CORVEN	JAPON	350.000	350.000	350.000	ORIG.	JAPON	225.000	225.000	225.000
82	Cambio de rúleman del boyin de dirección	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	700.000	700.000	700.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSPESIÓN Código de Catalogo:78180101-004																											
83	Cambiar amortiguador trasero c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	1.000.000	1.000.000	1.000.000	GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	COFFAT	JAPON	680.000	680.000	680.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
84	Cambiar amortiguador delantero c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	1.000.000	1.000.000	1.000.000	GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	COFFAT	JAPON	680.000	680.000	680.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
85	Cambiar buje parrilla superior	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
86	Cambiar buje parrilla inferior	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	70.000	70.000	70.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
87	Cambiar buje barra estabilizadora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	25.000	25.000	25.000
88	Cambiar buje amortiguador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	15.000	15.000	15.000
89	Cambiar rótulas-p/ lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	GENUINO	JAPON	550.000	550.000	550.000	CORVEN	JAPON	300.000	300.000	300.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
90	Cambiar juego de elásticos-delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	5.000	5.000	5.000	ORIG.	JAPON	N/C	0	0
91	Cambiar juego de elásticos – trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	CORVEN	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	500.000	500.000	500.000
92	Cambiar buje elásticos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	CORVEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
93	Cambiar grillete de elástico	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
94	Cambiar centro elástico	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	80.000	80.000	80.000	GENUINO	JAPON	20.000	20.000	20.000	CORVEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
95	Cambiar espiral de suspensión c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	750.000	750.000	750.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	CORVEN	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
96	Cambiar barra torsión de suspensión	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	CORVEN	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EMBRAGUE Código de Catalogo:78180101-005																											
97	Cambiar disco de embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	LUX	JAPON	850.000	850.000	850.000	ORIG.	JAPON	750.000	750.000	750.000
98	Cambiar cojinete de empuje	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	LUX	JAPON	350.000	350.000	350.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
99	Cambiar plato de presión	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	LUX	JAPON	950.000	950.000	950.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
100	Cambiar rúleman piloto	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
101	Cambiar juego reparación bomba central .embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	90.000	90.000	90.000
102	Cambiar reten de bancada	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
103	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FRENO Código de Catalogo:78180101-006																											
104	Cambiar pastillas de freno-ambos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	LUX	JAPON	550.000	550.000	550.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
105	Rectificar discos de freno –ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	GENUINO	NACIONAL	60.000	60.000	60.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
106	Cambiar fibras freno –ambos	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	60.000	60.000	60.000	LUX	JAPON	750.000	750.000	750.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
107	Cambiar juego reparo bomba central freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	LUX	JAPON	40.000	40.000	40.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
108	Cambiar bomba central de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	LUX	JAPON	450.000	450.000	450.000	ORIG.	JAPON	320.000	320.000	320.000
109	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	LUX	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	75.000	75.000	75.000
110	Rectificar tambor freno trasero-ambos – M. Obra	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	80.000	80.000	80.000	GENUINO	NACIONAL	100.000	100.000	100.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	75.000	75.000	75.000
111	Cambiar servo freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	850.000	850.000	850.000	GENUINO	JAPON	700.000	700.000	700.000	LUX	JAPON	550.000	550.000	550.000	ORIG.	JAPON	650.000	650.000	650.000
112	Cambiar cilindro de freno trasero	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	LUX	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
113	Cambiar Disco de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	750.000	750.000	750.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	LUX	JAPON	200.000	200.000	200.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
114	Cambiar depresor de freno	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	LUX	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
115	Cambiar Calliper	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	750.000	750.000	750.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	LUX	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
116	Cambiar Tambor de freno.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	500.000	500.000	500.000	GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	LUX	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	380.000	380.000	380.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Código de Catalogo:78180101-009																											
117	Cambiar faro delantero un lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	400.000	400.000	400.000
118	Cambiar faro de posición	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
119	Cambiar faro trasero un lado	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	600.000	600.000	600.000	GENUINO	JAPON	450.000	450.000	450.000	ZEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	310.000	310.000	310.000

Junta Municipal de Asunción
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA PAC N° 257.061/2013 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHICULOS DE LA CORPORACIÓN"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

120	Cambiar focos por unidad	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	180.000	180.000	180.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	10.000	10.000	10.000
121	Cambiar Conmutador de luces	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	550.000	550.000	550.000	GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
122	Cambiar Tacometro RPM	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
123	Cambiar faro giro ambar	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	450.000	450.000	450.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
124	Cambiar Reloj marcador de combustible	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	JAPON	20.000	20.000	20.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
125	Cambiar Interruptor de advertencia llave de estacionamiento	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
126	Cambiar Caja de Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
127	Cambiar Motor de Arranque	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	800.000	800.000	800.000	GENUINO	JAPON	550.000	550.000	550.000	ZEN	JAPON	250.000	250.000	250.000	ORIG.	JAPON	650.000	650.000	650.000
128	Cambiar Motor Limpia parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	450.000	450.000	450.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	110.000	110.000	110.000
129	Cambiar solenoide o automático del arranque	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	ZEN	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	220.000	220.000	220.000
130	Cambiar Brazo Limpia Parabrisas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	50.000	50.000	50.000
131	Cambiar Cosola con reloj	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	400.000	400.000	400.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
132	Cambiar bujías incandescentes c/u	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	200.000	200.000	200.000	ZEN	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	40.000	40.000	40.000
133	Cambiar bulbo de aceite	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	50.000	50.000	50.000	ZEN	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	60.000	60.000	60.000
134	Cambiar bulbo de temperatura o Relay	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	90.000	90.000	90.000	GENUINO	JAPON	40.000	40.000	40.000	ZEN	JAPON	30.000	30.000	30.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
135	Cambiar Alternador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	8.000.000	8.000.000	8.000.000	GENUINO	JAPON	550.000	550.000	550.000	ZEN	JAPON	300.000	300.000	300.000	ORIG.	JAPON	750.000	750.000	750.000
136	Cambiar correa de alternador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	450.000	450.000	450.000	GENUINO	JAPON	300.000	300.000	300.000	VANDO	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	35.000	35.000	35.000
SERVICIO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - Código de Catalogo:78180101-016																													
137	Cambio de Ruleman de compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	JAPON	80.000	80.000	80.000	ORIG.	JAPON	100.000	100.000	100.000
138	Cambio de Condensador.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
139	Carga de gas	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	250.000	250.000	250.000
140	Cambio de Evaporador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	160.000	160.000	160.000
141	Electroventilador	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	320.000	320.000	320.000
142	Compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	350.000	350.000	350.000	GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	BISCONDE	JAPON	150.000	150.000	150.000	ORIG.	JAPON	350.000	350.000	350.000
143	Filtro	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	150.000	150.000	150.000
144	Cambio válvula Expansora	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	150.000	150.000	150.000	GENUINO	JAPON	100.000	100.000	100.000	BISCONDE	JAPON	100.000	100.000	100.000	ORIG.	JAPON	80.000	80.000	80.000
145	Manguera	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	70.000	70.000	70.000
146	Embrague de compresor	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	JAPON	50.000	50.000	50.000	ORIG.	JAPON	200.000	200.000	200.000
147	Mantenimiento de Compresor.	EVENTO	UNIDAD	1						GENUINO	JAPON	250.000	250.000	250.000	GENUINO	JAPON	120.000	120.000	120.000	BISCONDE	JAPON	64.000	64.000	64.000	NAC.	PY	80.000	80.000	80.000
SERVICIO DE: CHAPERIA Y PINTURA- Código de Catalogo:78180201-001																													
148	Chapería	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	450.000	450.000	450.000	GENUINO	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	700.000	700.000	700.000
149	Pintura	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	450.000	450.000	450.000	GENUINO	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	TALLER M & S	NACIONAL	150.000	150.000	150.000	NAC.	PY	600.000	600.000	600.000
150	Polarizados	EVENTO	UNIDAD	1						T.BALBUENA	NACIONAL	350.000	350.000	350.000	GENUINO	NACIONAL	200.000	200.000	200.000	TALLER M & S	NACIONAL	50.000	50.000	50.000	NAC.	PY	150.000	150.000	150.000
OFERTA TOTAL DE CON IVA INCLUIDO								**166.545.498**	**226.332.777**	**TOTAL GRAL:**			**244.949.000**	**244.949.000**	**TOTAL GRAL:**			**210.000.000**	**210.000.000**	**TOTAL GRAL:**			**125.900.000**	**125.900.000**	**TOTAL GRAL:**		**125.095.000**	**125.095.000**