CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			IGC S.R.L.					MASTER SOFT S.R.L.			
N°	Código catalogo	Servicios a realizar	Presentación	Unid. De Med.	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Presentación	Unid. De Med.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
Fotocopiadoras Marca Canon IR-1024/IR-2025											
1	81141804-001	Mantenimiento preventivo, que incluye limpieza óptica y del escáner, corrección y ajuste del lente, control de calidad de imagen y de impresión, limpieza y engrase de todas las partes móviles que requieran lubricación, limpieza de sensores.	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
2	81141804-001	Cambio de Cilindro	EVENTO	Unidad	1	240.000	240.000	EVENTO	Unidad	250.000	250.000
3	81141804-001	Cambio de Revelador	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000	EVENTO	Unidad	150.000	150.000
4	81141804-001	Cambio de Lámpara de exposición	EVENTO	Unidad	1	180.000	180.000	EVENTO	Unidad	200.000	200.000
5	81141804-001	Cambio de Lámpara de fusor	EVENTO	Unidad	1	330.000	330.000	EVENTO	Unidad	150.000	150.000
6	81141804-001	Cambio de Lámpara de copiado	EVENTO	Unidad	1	240.000	240.000	EVENTO	Unidad	150.000	150.000
7	81141804-001	Cambio de Rodillo Fusor	EVENTO	Unidad	1	180.000	180.000	EVENTO	Unidad	250.000	250.000
8	81141804-001	Cambio de Rodillo de presión	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	250.000	250.000
9	81141804-001	Cambio de Cuchilla de limpieza	EVENTO	Unidad	1	80.000	80.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
10	81141804-001	Cambio de Zócalo de carga	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
11	81141804-001	Cambio de Zócalo de transferencia	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
12	81141804-001	Cambio de Uña de Fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000	EVENTO	Unidad	60.000	60.000
13	81141804-001	Cambio de Termistor	EVENTO	Unidad	1	80.000	80.000	EVENTO	Unidad	100.000	100.000
14	81141804-001	Cambio de Buje de fusor	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	60.000	60.000
15	81141804-001	Cambio de Engranaje de fusor	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	60.000	60.000
16	81141804-001	Cambio de Placa de alta tensión	EVENTO	Unidad	1	450.000	450.000	EVENTO	Unidad	500.000	500.000
17	81141804-001	Cambio de Corona	EVENTO	Unidad	1	120.000	120.000	EVENTO	Unidad	250.000	250.000
18	81141804-001	Cambio de Kit de revelado	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	550.000	550.000
19	81141804-001	Cambio de Kit Fusor	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	1.350.000	1.350.000
20	81141804-001	Cambio de Kit unidad Laser	EVENTO	Unidad	1	450.000	450.000	EVENTO	Unidad	900.000	900.000
21	81141804-001	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	160.000	160.000	EVENTO	Unidad	300.000	300.000
Impresora Marca OKI B431											
22	81111812-002	Mantenimiento preventivo, que incluye desarme, limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de la unidad reservorio del tóner, limpieza en general de la impresora, limpieza en general de la impresora con productos de limpieza, limpieza de la placa base, limpieza de sensores, limpieza del film revelador.	EVENTO	Unidad	1	180.000	180.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
23	81111812-002	Kit de recambio incluye: Cilindro, Revelador, Lámpara de Fusor, Rodillo de Presión, Cuchilla de Limpieza.	EVENTO	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	EVENTO	Unidad	1.650.000	1.650.000
24	81111812-002	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	800.000	800.000	EVENTO	Unidad	350.000	350.000
Impresora Marca KYOCERA Fs-1120D/FS1035											
25	81111812-002	Mantenimiento preventivo, que incluye desarme, limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de la unidad reservorio del tóner, limpieza en general de la impresora, limpieza en general de la impresora con productos de limpieza, limpieza de la placa base, limpieza de sensores, limpieza del film revelador.	EVENTO	Unidad	1	180.000	180.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
26	81111812-002	Kit de recambio incluye: Cilindro, Revelador, Lámpara de Fusor, Rodillo de Presión, Cuchilla de Limpieza.	EVENTO	Unidad	1	430.000	430.000	EVENTO	Unidad	1.550.000	1.550.000
27	81111812-002	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	550.000	550.000
Impresora Marca EPSON LQ 590, LQ 570, LX300											
28	81111812-002	Mantenimiento de limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de cabezal y lubricación o cambio en su defecto, limpieza general de la impresora con productos de limpieza para tal efecto, limpieza de placa base, limpieza de sensores y cambio de los conectores y cables tipo flex cuando estos presenten fallas.	EVENTO	Unidad	1	80.000	80.000	EVENTO	Unidad	100.000	100.000
29	81111812-002	Cambio de Placa electrónica	EVENTO	Unidad	1	280.000	280.000	EVENTO	Unidad	450.000	450.000
30	81111812-002	Cambio de Fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	400.000	400.000
31	81111812-002	Cambio de Cable Flex	EVENTO	Unidad	1	180.000	180.000	EVENTO	Unidad	100.000	100.000
32	81111812-002	Cambio de Cabezal de impresión	EVENTO	Unidad	1	380.000	380.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
33	81111812-002	Cambio de Gomas de arrastre	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	60.000	60.000
34	81111812-002	Cambio de Rodillos de arrastre	EVENTO	Unidad	1	40.000	40.000	EVENTO	Unidad	100.000	100.000
35	81111812-002	Cambio de Cable USB	EVENTO	Unidad	1	15.000	15.000	EVENTO	Unidad	50.000	50.000
36	81111812-002	Cambio de Cinta de impresión	EVENTO	Unidad	1	55.000	55.000	EVENTO	Unidad	70.000	70.000
37	81111812-002	Cambio de Cable de pines	EVENTO	Unidad	1	35.000	35.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
IMRESORA MARCA LEXMARK MS610dn/MX710de											
38	81111812-002	Mantenimiento de limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de cabezal y lubricación o cambio en su defecto, limpieza general de la impresora con productos de limpieza para tal efecto, limpieza de placa base, limpieza de sensores y cambio de los conectores y cables tipo flex cuando estos presenten fallas.	EVENTO	Unidad	1	120.000	120.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
39	81111812-002	Cambio de Cilindro	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	450.000	450.000
40	81111812-002	Cambio de todas las demás partes se incluyen en un único kit.	EVENTO	Unidad	1	880.000	880.000	EVENTO	Unidad	1.950.000	1.950.000
Fax y Centralita Marca PANASONIC											
41	72102203-009	Mantenimiento preventivo, que incluye limpieza de la unidad óptica de escaneo, limpieza de rodillos encargados de arrastrar el papel, limpieza de la unidad térmica, limpieza sensores, limpieza interna y externa del equipo con productos de limpieza para tal efecto.	EVENTO	Unidad	1	120.000	120.000	EVENTO	Unidad	100.000	100.000
42	72102203-009	Cambio de placa principal	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	450.000	450.000
43	72102203-009	Reparación de placa principal	EVENTO	Unidad	1	120.000	120.000	EVENTO	Unidad	300.000	300.000
44	72102203-009	Cambio de fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	120.000	120.000	EVENTO	Unidad	450.000	450.000
45	72102203-009	Reparación de fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	80.000	80.000	EVENTO	Unidad	300.000	300.000
46	72102203-009	Cambio de placa	EVENTO	Unidad	1	440.000	440.000	EVENTO	Unidad	450.000	450.000
47	72102203-009	Reparación de placa	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	300.000	300.000
48	72102203-009	Cambio de teclado	EVENTO	Unidad	1	160.000	160.000	EVENTO	Unidad	120.000	120.000
49	72102203-009	Reparación de teclado	EVENTO	Unidad	1	80.000	80.000	EVENTO	Unidad	100.000	100.000
50	72102203-009	Cambio de visor	EVENTO	Unidad	1	120.000	120.000	EVENTO	Unidad	150.000	150.000
51	72102203-009	Cambio de piezas auricular o micrófono	EVENTO	Unidad	1	70.000	70.000	EVENTO	Unidad	80.000	80.000
52	72102203-009	Reparación de piezas auricular o micrófono	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	80.000	80.000
53	72102203-009	Cambio de timbre	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	60.000	60.000
54	72102203-009	Reparación de timbre	EVENTO	Unidad	1	40.000	40.000	EVENTO	Unidad	60.000	60.000
55	72102203-009	Cambio de Circuitos integrados	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	200.000	200.000
TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA INCLUIDO)							**12.375.000**	**TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA INC.)**			**17.640.000**

P/A
William D. Arzamendia
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio de la Defensa Pública

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				SERVITEK					ALNANI S.R.L.		
N°	Código catalogo	Servicios a realizar	Presentación	Unid. De Med.	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Presentación	Unid. De Med.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
Fotocopiadoras Marca Canon IR-1024/IR-2025											
1	81141804-001	Mantenimiento preventivo, que incluye limpieza óptica y del escáner, corrección y ajuste del lente, control de calidad de imagen y de impresión, limpieza y engrase de todas las partes móviles que requieran lubricación, limpieza de sensores.	EVENTO	Unidad	1	22.000	22.000	EVENTO	Unidad	253.000	253.000
2	81141804-001	Cambio de Cilindro	EVENTO	Unidad	1	99.000	99.000	EVENTO	Unidad	436.500	436.500
3	81141804-001	Cambio de Revelador	EVENTO	Unidad	1	10.000	10.000	EVENTO	Unidad	243.000	243.000
4	81141804-001	Cambio de Lámpara de exposición	EVENTO	Unidad	1	25.000	25.000	EVENTO	Unidad	728.000	728.000
5	81141804-001	Cambio de Lámpara de fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000	EVENTO	Unidad	728.000	728.000
6	81141804-001	Cambio de Lámpara de copiado	EVENTO	Unidad	1	15.000	15.000	EVENTO	Unidad	728.000	728.000
7	81141804-001	Cambio de Rodillo Fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000	EVENTO	Unidad	650.000	650.000
8	81141804-001	Cambio de Rodillo de presión	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	650.000	650.000
9	81141804-001	Cambio de Cuchilla de limpieza	EVENTO	Unidad	1	15.000	15.000	EVENTO	Unidad	437.000	437.000
10	81141804-001	Cambio de Zócalo de carga	EVENTO	Unidad	1	10.000	10.000	EVENTO	Unidad	195.000	195.000
11	81141804-001	Cambio de Zócalo de transferencia	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000	EVENTO	Unidad	195.000	195.000
12	81141804-001	Cambio de Uña de Fusor	EVENTO	Unidad	1	3.000	3.000	EVENTO	Unidad	146.000	146.000
13	81141804-001	Cambio de Termistor	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000	EVENTO	Unidad	146.000	146.000
14	81141804-001	Cambio de Buje de fusor	EVENTO	Unidad	1	5.000	5.000	EVENTO	Unidad	195.000	195.000
15	81141804-001	Cambio de Engranaje de fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000	EVENTO	Unidad	146.000	146.000
16	81141804-001	Cambio de Placa de alta tensión	EVENTO	Unidad	1	45.000	45.000	EVENTO	Unidad	369.000	369.000
17	81141804-001	Cambio de Corona	EVENTO	Unidad	1	10.000	10.000	EVENTO	Unidad	262.000	262.000
18	81141804-001	Cambio de Kit de revelado	EVENTO	Unidad	1	70.000	70.000	EVENTO	Unidad	243.000	243.000
19	81141804-001	Cambio de Kit Fusor	EVENTO	Unidad	1	110.000	110.000	EVENTO	Unidad	728.000	728.000
20	81141804-001	Cambio de Kit unidad Laser	EVENTO	Unidad	1	110.000	110.000	EVENTO	Unidad	728.000	728.000
21	81141804-001	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	25.000	25.000	EVENTO	Unidad	485.000	485.000
Impresora Marca OKI B431											
22	81111812-002	Mantenimiento preventivo, que incluye desarme, limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de la unidad reservorio del tóner, limpieza en general de la impresora, limpieza en general de la impresora con productos de limpieza, limpieza de la placa base, limpieza de sensores, limpieza del film revelador.	EVENTO	Unidad	1	22.000	22.000	EVENTO	Unidad	253.000	253.000
23	81111812-002	Kit de recambio incluye: Cilindro, Revelador, Lámpara de Fusor, Rodillo de Presión, Cuchilla de Limpieza.	EVENTO	Unidad	1	245.000	245.000	EVENTO	Unidad	875.000	875.000
24	81111812-002	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	55.000	55.000	EVENTO	Unidad	485.000	485.000
Impresora Marca KYOCERA Fs-1120D/FS1035											
25	81111812-002	Mantenimiento preventivo, que incluye desarme, limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de la unidad reservorio del tóner, limpieza en general de la impresora, limpieza en general de la impresora con productos de limpieza, limpieza de la placa base, limpieza de sensores, limpieza del film revelador.	EVENTO	Unidad	1	22.000	22.000	EVENTO	Unidad	253.000	253.000
26	81111812-002	Kit de recambio incluye: Cilindro, Revelador, Lámpara de Fusor, Rodillo de Presión, Cuchilla de Limpieza.	EVENTO	Unidad	1	485.000	485.000	EVENTO	Unidad	875.000	875.000
27	81111812-002	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	99.000	99.000	EVENTO	Unidad	485.000	485.000
Impresora Marca EPSON LQ 590, LQ 570, LX300											
28	81111812-002	Mantenimiento de limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de cabezal y lubricación o cambio en su defecto, limpieza general de la impresora con productos de limpieza para tal efecto, limpieza de placa base, limpieza de sensores y cambio de los conectores y cables tipo flex cuando estos presenten fallas.	EVENTO	Unidad	1	22.000	22.000	EVENTO	Unidad	253.000	253.000
29	81111812-002	Cambio de Placa electrónica	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	875.000	875.000
30	81111812-002	Cambio de Fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	85.000	85.000	EVENTO	Unidad	389.000	389.000
31	81111812-002	Cambio de Cable Flex	EVENTO	Unidad	1	25.000	25.000	EVENTO	Unidad	146.000	146.000
32	81111812-002	Cambio de Cabezal de impresión	EVENTO	Unidad	1	60.000	60.000	EVENTO	Unidad	631.000	631.000
33	81111812-002	Cambio de Gomas de arrastre	EVENTO	Unidad	1	25.000	25.000	EVENTO	Unidad	215.000	215.000
34	81111812-002	Cambio de Rodillos de arrastre	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000	EVENTO	Unidad	215.000	215.000
35	81111812-002	Cambio de Cable USB	EVENTO	Unidad	1	10.000	10.000	EVENTO	Unidad	89.000	89.000
36	81111812-002	Cambio de Cinta de impresión	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000	EVENTO	Unidad	34.000	34.000
37	81111812-002	Cambio de Cable de pines	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000	EVENTO	Unidad	146.000	146.000
IMRESORA MARCA LEXMARK MS610dn/MX710de											
38	81111812-002	Mantenimiento de limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de cabezal y lubricación o cambio en su defecto, limpieza general de la impresora con productos de limpieza para tal efecto, limpieza de placa base, limpieza de sensores y cambio de los conectores y cables tipo flex cuando estos presenten fallas.	EVENTO	Unidad	1	22.000	22.000	EVENTO	Unidad	253.000	253.000
39	81111812-002	Cambio de Cilindro	EVENTO	Unidad	1	160.000	160.000	EVENTO	Unidad	553.000	553.000
40	81111812-002	Cambio de todas las demás partes se incluyen en un único kit.	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	EVENTO	Unidad	5.830.000	5.830.000
Fax y Centralita Marca PANASONIC											
41	72102203-009	Mantenimiento preventivo, que incluye limpieza de la unidad óptica de escaneo, limpieza de rodillos encargados de arrastrar el papel, limpieza de la unidad térmica, limpieza sensores, limpieza interna y externa del equipo con productos de limpieza para tal efecto.	EVENTO	Unidad	1	15.000	15.000	EVENTO	Unidad	253.000	253.000
42	72102203-009	Cambio de placa principal	EVENTO	Unidad	1	140.000	140.000	EVENTO	Unidad	8.750.000	8.750.000
43	72102203-009	Reparación de placa principal	EVENTO	Unidad	1	55.000	55.000	EVENTO	Unidad	1.950.000	1.950.000
44	72102203-009	Cambio de fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	110.000	110.000	EVENTO	Unidad	4.365.000	4.365.000
45	72102203-009	Reparación de fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	35.000	35.000	EVENTO	Unidad	1.460.000	1.460.000
46	72102203-009	Cambio de placa	EVENTO	Unidad	1	70.000	70.000	EVENTO	Unidad	2.910.000	2.910.000
47	72102203-009	Reparación de placa	EVENTO	Unidad	1	25.000	25.000	EVENTO	Unidad	1.070.000	1.070.000
48	72102203-009	Cambio de teclado	EVENTO	Unidad	1	15.000	15.000	EVENTO	Unidad	340.000	340.000
49	72102203-009	Reparación de teclado	EVENTO	Unidad	1	15.000	15.000	EVENTO	Unidad	215.000	215.000
50	72102203-009	Cambio de visor	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000	EVENTO	Unidad	295.000	295.000
51	72102203-009	Cambio de piezas auricular o micrófono	EVENTO	Unidad	1	35.000	35.000	EVENTO	Unidad	195.000	195.000
52	72102203-009	Reparación de piezas auricular o micrófono	EVENTO	Unidad	1	15.000	15.000	EVENTO	Unidad	97.000	97.000
53	72102203-009	Cambio de timbre	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000	EVENTO	Unidad	195.000	195.000
54	72102203-009	Reparación de timbre	EVENTO	Unidad	1	10.000	10.000	EVENTO	Unidad	97.000	97.000
55	72102203-009	Cambio de Circuitos integrados	EVENTO	Unidad	1	5.000	5.000	EVENTO	Unidad	195.000	195.000
TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA INCLUIDO)							**3.056.000**	**TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA INC.)**			**43.933.500**

Willian D. Arzamendia
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio de la Defensa Pública

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA

N°	Código catalogo	Servicios a realizar	Presentación	Unid. De Med.	Cant.	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
Fotocopiadoras Marca Canon IR-1024/IR-2025							
1	81141804-001	Mantenimiento preventivo, que incluye limpieza óptica y del escáner, corrección y ajuste del lente, control de calidad de imagen y de impresión, limpieza y engrase de todas las partes móviles que requieran lubricación, limpieza de sensores.	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
2	81141804-001	Cambio de Cilindro	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000
3	81141804-001	Cambio de Revelador	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
4	81141804-001	Cambio de Lámpara de exposición	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
5	81141804-001	Cambio de Lámpara de fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
6	81141804-001	Cambio de Lámpara de copiado	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
7	81141804-001	Cambio de Rodillo Fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
8	81141804-001	Cambio de Rodillo de presión	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
9	81141804-001	Cambio de Cuchilla de limpieza	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
10	81141804-001	Cambio de Zócalo de carga	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
11	81141804-001	Cambio de Zócalo de transferencia	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
12	81141804-001	Cambio de Uña de Fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
13	81141804-001	Cambio de Termistor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
14	81141804-001	Cambio de Buje de fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
15	81141804-001	Cambio de Engranaje de fusor	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
16	81141804-001	Cambio de Placa de alta tensión	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
17	81141804-001	Cambio de Corona	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
18	81141804-001	Cambio de Kit de revelado	EVENTO	Unidad	1	250.000	250.000
19	81141804-001	Cambio de Kit Fusor	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
20	81141804-001	Cambio de Kit unidad Laser	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
21	81141804-001	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
Impresora Marca OKI B431							
22	81111812-002	Mantenimiento preventivo, que incluye desarme, limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de la unidad reservorio del tóner, limpieza en general de la impresora, limpieza en general de la impresora con productos de limpieza, limpieza de la placa base, limpieza de sensores, limpieza del film revelador.	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
23	81111812-002	Kit de recambio incluye: Cilindro, Revelador, Lámpara de Fusor, Rodillo de Presión, Cuchilla de Limpieza.	EVENTO	Unidad	1	650.000	650.000
24	81111812-002	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	40.000	40.000
Impresora Marca KYOCERA Fs-1120D/FS1035							
25	81111812-002	Mantenimiento preventivo, que incluye desarme, limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de la unidad reservorio del tóner, limpieza en general de la impresora, limpieza en general de la impresora con productos de limpieza, limpieza de la placa base, limpieza de sensores, limpieza del film revelador.	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
26	81111812-002	Kit de recambio incluye: Cilindro, Revelador, Lámpara de Fusor, Rodillo de Presión, Cuchilla de Limpieza.	EVENTO	Unidad	1	550.000	550.000
27	81111812-002	Cambio de Kit unidad de arrastre	EVENTO	Unidad	1	40.000	40.000
Impresora Marca EPSON LQ 590, LQ 570, LX300							
28	81111812-002	Mantenimiento de limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de cabezal y lubricación o cambio en su defecto, limpieza general de la impresora con productos de limpieza para tal efecto, limpieza de placa base, limpieza de sensores y cambio de los conectores y cables tipo flex cuando estos presenten fallas.	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
29	81111812-002	Cambio de Placa electrónica	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
30	81111812-002	Cambio de Fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
31	81111812-002	Cambio de Cable Flex	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
32	81111812-002	Cambio de Cabezal de impresión	EVENTO	Unidad	1	80.000	80.000
33	81111812-002	Cambio de Gomas de arrastre	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
34	81111812-002	Cambio de Rodillos de arrastre	EVENTO	Unidad	1	20.000	20.000
35	81111812-002	Cambio de Cable USB	EVENTO	Unidad	1	40.000	40.000
36	81111812-002	Cambio de Cinta de impresión	EVENTO	Unidad	1	40.000	40.000
37	81111812-002	Cambio de Cable de pines	EVENTO	Unidad	1	40.000	40.000
IMRESORA MARCA LEXMARK MS610dn/MX710de							
38	81111812-002	Mantenimiento de limpieza y lubricación de engranajes y rodillos, limpieza de cabezal y lubricación o cambio en su defecto, limpieza general de la impresora con productos de limpieza para tal efecto, limpieza de placa base, limpieza de sensores y cambio de los conectores y cables tipo flex cuando estos presenten fallas.	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
39	81111812-002	Cambio de Cilindro	EVENTO	Unidad	1	620.000	620.000
40	81111812-002	Cambio de todas las demás partes se incluyen en un único kit.	EVENTO	Unidad	1	400.000	400.000
Fax y Centralita Marca PANASONIC							
41	72102203-009	Mantenimiento preventivo, que incluye limpieza de la unidad óptica de escaneo, limpieza de rodillos encargados de arrastrar el papel, limpieza de la unidad térmica, limpieza sensores, limpieza interna y externa del equipo con productos de limpieza para tal efecto.	EVENTO	Unidad	1	100.000	100.000
42	72102203-009	Cambio de placa principal	EVENTO	Unidad	1	100.000	100.000
43	72102203-009	Reparación de placa principal	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
44	72102203-009	Cambio de fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
45	72102203-009	Reparación de fuente de alimentación	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
46	72102203-009	Cambio de placa	EVENTO	Unidad	1	100.000	100.000
47	72102203-009	Reparación de placa	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
48	72102203-009	Cambio de teclado	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
49	72102203-009	Reparación de teclado	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
50	72102203-009	Cambio de visor	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
51	72102203-009	Cambio de piezas auricular o micrófono	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
52	72102203-009	Reparación de piezas auricular o micrófono	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
53	72102203-009	Cambio de timbre	EVENTO	Unidad	1	50.000	50.000
54	72102203-009	Reparación de timbre	EVENTO	Unidad	1	30.000	30.000
55	72102203-009	Cambio de Circuitos integrados	EVENTO	Unidad	1	100.000	100.000
TOTAL PRECIOS UNITARIOS (IVA INCLUIDO)							**4.590.000**

P/A
Willian D. Arzamendia
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio de la Defensa Pública